



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali
**S 33 Galleria Regionale della
Sicilia di Palazzo Abatellis**

via Alloro, 4 - 90133 Palermo
tel. 0916230011 - fax 0916165305
galleria.abatellis@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/
palazzoabatellis

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

DIREZIONE

Oggetto: Verbale di accertamento di somma urgenza art. 163 del D.lgs 50/2016.

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI URGENZA Art. 163 del D. lgs 50/2016

A seguito della segnalazione del personale di tutela e vigilanza in servizio durante il turno notturno alle ore 22:30 del 16 mese di Dicembre c.a. si è verificato un distacco di alimentazione della rete elettrica che ha provocato l'avaria sia degli impianti di allarme che antincendio. Il personale in servizio ha più volte cercato di ripristinare i suddetti allarmi senza ottenere risultati; ciò ha provocato anche l'intervento delle Forze dell'Ordine allarmate dall'incessante suono delle sirene d'allarme. Considerato che non è stato possibile ripristinare gli impianti, il personale è stato costretto a staccare dall'alimentazione le centraline degli allarmi restando di fatto scoperti sia di allarme antincendio che di antintrusione e videosorveglianza.

Al fine di mettere in sicurezza Palazzo Abatellis gli istruttori direttivi Orecchio Francesco e Fellino Casimiro Vito (consegnatario del servizio 33) hanno provveduto a far intervenire i tecnici della ditta Teknoimpianti di Filippo Ribisi (ditta di fiducia della Galleria Regionale, che ha realizzato gli impianti) con i quali hanno effettuato un sopralluogo riscontrando che il gruppo di continuità ups era guasto, un videoregistratore dvr ibrido con 16 ingressi video + 8 canali IP era fuori uso, la tastiera comando degli impianti era guasta, una telecamera speed dome con risoluzione 3 mpx situata nel vicolo della salvezza era fuori uso, una telecamera - sensore 1 / 2.9 cmos risoluzione 1920 x 1080p situata nel salone delle croci era fuori uso.

Tutto quanto sopra verificato, i sottoscritti

CONSIDERATO

- che i tecnici della ditta Teknoimpianti hanno provveduto a bypassare il gruppo di continuità attaccando i sistemi di allarme alla corrente elettrica esponendoli a criticità derivanti da possibili futuri sbalzi di tensione, ripristinando la parziale funzionalità dei sistemi di sicurezza;
- che a seguito di questo ripristino si sono evidenziati i malfunzionamenti di cui sopra;

DICHIARANO

- che gli interventi di riparazione degli impianti hanno carattere di **URGENZA E INDIFFERIBILITA'** per cui occorre intervenire immediatamente;
- di aver chiesto alla ditta Teknoimpianti di fornire immediatamente un preventivo per sostituire il materiale fuori uso
- di aver avuto assicurazione da parte della ditta summenzionata sulla possibilità in termini ristrettissimi di espletamento di tale eventuale messa in sicurezza.

Pertanto ai sensi dell'art. 163 del d.lgs 50/2016 si redige il presente **VERBALE** con riserva di relazionare a seguito della esecuzione degli interventi.


Palermo 17 dicembre 2019

Istruttore Direttivo

Francesco Orecchio



Il consegnatario
Casimiro Vito Fellino



Visto:

Il Direttore

Evelina De Castro



Responsabile procedimento				(da non compilare se responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)			
Stanza	Piano	Tel.	Durata procedimento		(ove non previsto da leggi o regolamenti o di 30 giorni)		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urp.pall.iberes@regione.sicilia.it -				nome cognome incaricati V. Gerbasi			
Stanza	bibl	Piano	1	Tel.	0918230008	Orario e giorni ricevimento	
					Lun-merc-ven. 9-13, merc. 15-17		