Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di ENNA

via Orfanotrofio, 15 - 94100 Enna
tel. 0935/507611 – fax 0935/5076335
soprien.servizio@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprien

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

U.O.6 Beni Architettonici e urbanistici
Via Orfanotrofio,15 – 94100 Enna
tel. 0935/5076352– fax 0935/5076335

Rif. nota: Prot. n. del

Enna Prot. n. del

Allegati n.

Oggetto: POR Sicilia 2000-2006 - Misura 2.01- Azione C. Circuito Monumentale. Programma a titolarità. Nicosia (En) - Consolidamento e restauro cattedrale "San Nicolò di Bari" con messa in valore del soffitto ligneo. Progetto esecutivo torre campanaria
Codice 1999.IT.16.1.PO.011/2.01/9.3.14/0514

- Atto d'interpello per il personale interno all'Amministrazione-

La torre campanaria della Cattedrale di Nicosia riporta esternamente, gli effetti delle cinetiche degenerative legate a quelli nefasti della formazione di ettringite (solfoalluminato di calcio idrato) ; l'equilibrio statico della fascia basimentale, risulta alterato.Le manifestazioni espulsive dei conci di fodera per esplosive tensioni interne sono visibili in maniera diffusa.

In merito ai lavori, considerate le su esposte problematiche, si registra la necessità di coinvolgere nella macchina multidisciplinare operativa attualmente occupata nelle complesse attività di restauro e consolidamento del manufatto, un contributo operativo specialistico, nella fase di esecuzione dei lavori, in merito alle metodiche operative di restauro, la cui direzione è stata affidata a funzionari interni all'Amministrazione, e nello specifico :

- Consulenza aspetti strutturali.
- Consulenza aspetti geologici e geotecnici.
- Consuntivo scientifico .
- Consulenza diagnostica e metodiche operative di restauro.

In ottemperanza a quanto sancito dall'orientamento della Corte dei Conti e dal parere dell'Ufficio Legislativo e Legale di Palermo (nota prot. n. 19525 del 09.12.2009) in osservanza della nota prot. n. 213/D del 06.10.2011 a firma del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Vista la mancanza di personale con adeguata professionalità all'interno di questa Soprintendenza, con il presente atto d'interpello si avanza formale richiesta al fine di verificare la presenza, all'interno delle strutture dell'Amministrazione regionale personale tecnico titolato e qualificato.

Per lo svolgimento di tali attività si chiede al personale di manifestare il proprio interesse e

disponibilità inoltrando, esclusivamente a mezzo fax al nr. 0935 5076335, un apposita istanza indirizzata alla Soprntendenza BB.CC.AA. – Via Orfanotrofio, 15 - 94100 ENNA, indicando la seguente dicitura: Atto d'interpello inerente i Lavori" POR Sicilia 2000-2006 - Misura 2.01- Azione C. Circuito Monumentale. Programma a titolarità. Nicosia (En) - Consolidamento e restauro cattedrale “San Nicolò di Bari” con messa in valore del soffitto ligneo. Progetto esecutivo torre campanaria"

Stante la necessità di condurre tale verifica in tempi brevi si chiede di fare conoscere alla scrivente la concreta disponibilità entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sui siti del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica http://www.regione.sicilia.it/presidenza/personale/n2/ e del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/.

Il conferimento degli incarichi avverrà in conformità alla normativa vigente e per la copertura economica si avvarrà della voce " Oneri Tecnici" art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/06 del quadro Economico approvato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Funz.Dir. Geom. Massimo Caceci)

Il Soprintendente
(*Arch. Fulvia Caffo*)