Prot 9913 del 28 DIC. 2018

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

S36 – Polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici
Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi"
Viale Teocrito, 66
96100 Siracusa Tel. 0931 489511 - Fax 0931 489532
poloarcheologico.sr@regione.sicilia.it

MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00

AFFIDAMENTO

Oggetto: Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione all'impianto di TVCC presso la Villa romana del Tellaro in Comune di Noto (SR).
E. F. 2018 - Cap. 376611 - Prenotazione d'impegno di Euro 7.116,26 di cui Euro 5.833,00 per i lavori ed Euro 1.283,26 per IVA al 22%.

La Dott.ssa Maria Musumeci n.q. di Dirigente Responsabile del Polo regionale per i siti e i musei archeologici – Siracusa - Museo Archeologico "P.Orsi".

Premesso :
Che dalla segnalazione effettuata dal personale di custodia in servizio nell'area archeologica della Villa romana del Tellaro in Noto (SR), in cui si evidenziano delle problematiche manutentive relative al malfunzionamento dell'impianto di TVCC all'interno dell'area archeologica;
che la mancata funzionalità degli impianti suddetti provoca delle criticità al servizio con conseguenti problematiche relative alla sicurezza del sito archeologico;
VISTO il **preventivo** della Ditta GOLD LION SYSTEM S.r.l. acquisito al ns. prot. 8681 del 08/11/2018 da cui si rileva il costo dell'intervento di Euro 7.116,26 per i **Lavori urgenti di manutenzione** all'**impianto di TVCC presso la Villa romana del Tellaro in Comune di Noto (SR).**
Visto l'art. 36 del D.Lgs.vo n. 50 /2016 disciplinante i lavori , i servizi e le forniture in economia;
Visto che con nota prot. n. 54768 del 07/12/2018, acquisita agli atti d'Ufficio al prot. n. 9857 del 20/12/2018, il Servizio 7 Protezione e Sicurezza dei luoghi di lavoro ha trasmesso tra l'altro la copia conforme della prenotazione di impegno di Euro 7.116,26, registrata alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali al n. 40 Cap. 376611 del 14/12/2018 afferente i **Lavori urgenti di manutenzione all'impianto di TVCC presso la Villa romana del Tellaro in Comune di Noto (SR), sulla scorta di apposita perizia predisposta da questo Ufficio e trasmessa con nota prot. n.8814 del 12/11/2018;**
Vista la trattativa diretta sul MEPA andata deserta in data 27/12/2018 acquisita al Ns Prot.n. 9911 del 28/12/2018,

AFFIDA

Alla Ditta HOLSON IMPIANTI S.r.l. con sede in C.da San Cusumano snc – Augusta (SR) C.F.:00380980896 l'incarico dei **Lavori urgenti di manutenzione all'impianto di TVCC presso la Villa romana del Tellaro in Comune di Noto (SR)**
L'importo complessivo è di Euro 7.116,26 di cui Euro 5.833,00 per lavori ed Euro 1.283,26 per IVA di Legge al 22%.

Risultano altresì compresi nel superiore importo gli eventuali oneri di sicurezza nonché ogni altro costo e onere a qualsiasi titolo.

La Ditta HOLSON IMPIANTI S.r.l. con sede in C.da San Cusumano snc – Augusta (SR) C.F.:00380980896 eseguirà il seguente intervento :

Impianto di TVCC:

- Sostituzione di coppia splitter per distanza sino a 120 metri per cavo di rete compreso di accessori di connessione e settaggio POE;
- Fornitura di telecamere complete di accessori in sostituzione di quelle esistenti guaste del tipo HFW2421R-ZS/VFSBULLET 4MPX 2,8 12MM motorizzate IP POE con relativa programmazione e settaggio;
- Fornitura e posa in opera di video registratore in sostituzione di quello esistente con caratteristiche adeguate alla tipologia d'impianto, NVR 32 canali 8 MP modello SE-IP-4S2NVR32-16P-4K

Esecuzione dell'intervento è altresì condizionata :

Alla presentazione di una dichiarazione , resa sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , con la quale , il legale rappresentante della Ditta HOLSON IMPIANTI S.r.l. con sede in C.da San Cusumano snc – Augusta (SR) dichiara quanto segue :

- Di essere regolarmente iscritta alla competente Camera di Commercio , senza procedure fallimentari in corso,
- Al permanere delle condizioni di regolarità contributive attestate dal DURC in regola.

Il pagamento resta subordinato :

- All'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP;
- Dall'accertamento del DURC regolare in corso di validità;
- Alla presentazione di regolare fattura elettronica

Si precisa che per l'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG : **Z7C2682DD2** e la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 7.

- che essendo l'importo della commessa inferiore a € 20.000 l'impresa affidataria non ha l'obbligo di costituire in favore della stazione appaltante una garanzia (cauzione) a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto;
- di dare atto che la relativa spesa troverà copertura finanziaria sul Capitolo 376611 del Bilancio della Regione Siciliana E.F. 2018.

Resta espressamente inteso, che il pagamento di quanto dovuto è subordinato all'accreditamento dei fondi da parte dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'I.S.

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Maria Musumeci)

PER ACCETTAZIONE