Num. codice fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento Regionale Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Servizio 25 - POLO REGIONALE DI GELA E CALTANISETTA PER I SITI CULTURALI.

C.so V. Emanuele III, 1 - 93012 GELA

Determinazione n. 40 del 18 gennaio 2018

O G G E T T O : Nomina del Responsabile Unico
Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D.L. 50/2016, per il ripristino e funzionalità cabina elettrica e fornitura contatore elettrico trifase BT 20KW presso il Museo archeologico regionale di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO	l'art. 31 comma 1 del D.Leg.vo 18.04.2016 n. 50 che prescrive << *che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento...*>>;
VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA	la Delibera di Giunta n. 207 del 07/06/2016 adottata con D.P.R.S, n.12 del 14/06/2016 con la quale è stato rimodulato l'assetto dei servizio del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali istituendo tra l'altro il Servizio 25. Polo Regionale di Gela e Caltanissetta e per i siti culturali;
VISTO	il D.D.G. n. 3376 del 23.08.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile della struttura intermedia S.25 - Polo regionale di Gela e Caltanissetta per i siti culturali - Parco archeologico di Gela e Museo archeologico all'arch. Emanuele Turco;
PRESO ATTO	delle risultanze del verbale di sopralluogo del 017.01.2018 (allegato alla presente per farne parte integrante) del dirigente della U.O. 4 arch. Giovanni Cristomo Nucera, ove si evidenziano i danni provocati alla cabina elettrica al servizio del Museo interdisciplinare di Caltanissetta;
CONSIDERATO	che, a seguito di quanto riportato nel suddetto verbale di sopralluogo, si ritiene necessario e inderogabile intervenire con opere di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 163 D.L. 50/2016, per il ripristino e la funzionalità della cabina elettrica e per la fornitura del contatore elettrico trifase BT 20KW presso il Museo archeologico regionale di Caltanissetta;

VISTO	che l'Arch. Giovanni Cristomo Nucera, è Dirigente Responsabile dell'U.O.4 - Direttore del Museo Regionale (interdisciplinare) di Caltanissetta, di competenza questo Servizio 25, ed avendo i requisiti professionali previsti dalla normativa per espletare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ;
VISTI	gli attuali carichi di lavoro dei dirigenti e dei funzionari direttivi in servizio presso il Polo Regionale di Gela e Caltanissetta per I Siti Culturali. ;

DETERMINA

-di nominare per quanto sopraindicato R.U.P. l'arch. Giovanni Cristomo Nucera , per il ripristino e la funzionalità della cabina elettrica e per la fornitura del contatore elettrico trifase BT 20KW presso il Museo archeologico regionale di Caltanissetta;

- di autorizzare il R.U.P a contrarre socondo la procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., curando tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e dal regolamento vigente.

ASSESSORATO BENI CULTURALI IDENTITÀ SICILIANA S. 25 POLO REGIONALE DI GELA E CALTANISSETTA REGIONE SICILIANA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

arch. Emanuele Turco