



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

S33 – Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

via Alloro, 4 - 90133 Palermo
tel. +39 0916230011 – fax +39 0916165305
galleria.abatellis@regione.sicilia.it
galleria.abatellis@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzoabatellis

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Direzione

Tel. 091.6230061
galleria.abatellis@regione.sicilia.it

Palermo – prot. n.del

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA
(ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.50/2016 e s. m. i.)

Premesso che

- a seguito del controllo effettuato nell'ambito della manutenzione degli impianti fissi antincendio la ditta Nofire srl incaricata, giusto contratto prot. n.2246 del 25.06.2021, ha riscontrato delle anomalie sia nel sistema di Palazzo Abatellis sia presso l'Oratorio di Bianchi evidenziando la necessità e urgenza di intervenire;
- come da prassi la ditta ha tempestivamente presentato in data 26.07.2021 il preventivo di spesa n. 447 per il ripristino della funzionalità degli impianti specificando la tipologia degli interventi necessari e urgenti;
- in data 11.08.2021 prot. n.2821 il Servizio 33 ha richiesto la prenotazione della somma complessiva di euro 2.349,11 (duemilatrecentoquarantanove/11) inclusa IVA come da succitato preventivo ritenuto congruo;

Considerato che

- il museo risulta inserito in un delicato tessuto urbanistico – sociale e che custodisce opere di elevato valore storico-artistico;
- il permanere delle anomalie degli impianti fissi antincendio pregiudica la sicurezza dei siti e del personale ivi operante;
- il mancato funzionamento del succitato servizio espone le opere e le sedi museali a situazioni non controllabili di funzionalità e sicurezza;
- la ditta ha relazionato, a seguito dell'ultimo intervento di manutenzione, in ordine alla **indifferibile esigenza** di provvedere all'eliminazione delle anomalie e al pieno ripristino dell'impianto suindicato al fine di scongiurare ulteriori criticità già presenti nel sistema di rilevazione fumi;


PREMESSO TUTTO CIO' SI DICHIARA

- che l'intervento di cui sopra riveste **carattere di indifferibilità e urgenza** per cui occorre intervenire nel più breve tempo possibile;
- che l'offerta proposta è da considerarsi congrua;
- che è stato espresso dalla ditta Nofire srl l'impegno ad eseguire gli interventi di ripristino nel più breve tempo possibile.

Per quanto sopra esplicitato si redige il presente verbale ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, **considerata la somma urgenza e l'indifferibilità** degli interventi specificati nel preventivo n. 447 del 26.07.2021 e ribaditi nella relazione del 29.11.2021 ns. prot.n. 4121, si dispone l'affidamento per il ripristino della funzionalità del servizio degli impianti fissi antincendio di sicurezza ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Nofire srl – P. Iva 03809020823 con sede in Palermo, via Fonderia Oretea, 29/31/33.

Palermo, 29.11.2021

I.D.
Francesco Orecchio



Il Dirigente Responsabile del Servizio S 33
dott.ssa Evelina De Castro



Responsabile procedimento		RUP Evelina de Castro		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Durata procedimento		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urp.gall.abatellis@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome Incaricati: V. Gerbasi					
Stanza	bibliot	Piano	1	Tel.	091 6230038
Orario e giorni ricevimento				Dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00	