



ANAS S.p.A.

Direzione Regionale per la Viabilità in Sicilia

ORDINANZA N. 25 DEL 25 MAR. 2004

STRADA STATALE N°115 "Sud Occidentale Sicula"

Il Direttore dei "Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale fortemente danneggiata nel tratto dal Km 136+450 al Km 150+000 della S.S.N.115, riferisce che i medesimi, da effettuarsi a cura dell'Impresa DI SALVO Giovanni, interesseranno la carreggiata stradale, in tratti saltuari, tra i Km 136+450 e 150+000 della S.S.N.115;

Richiede, ai fini della buona esecuzione dei lavori e per garanzia della sicurezza delle maestranze e utenza stradale, l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico ed integrato da pilotaggio a mano.

Considerato quanto sopra il Direttore Regionale della Viabilità per al Sicilia

VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 6 comma 4 e 5 e l'art. 21 del N.C.d.S. approvato con D.L.gs. n. 285 del 30/04/92 ed il relativo regolamento di attuazione

ORDINA

con decorrenza dal 22/03/2004 e fino al 17/05/2004 dalle ore 0:00 alle ore 24:00, dal km 136+450 al km 150-000 della S.S.N°115 che venga istituito per cantieri mobili non più lunghi di 200 metri:

1) Il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e integrato da pilotaggio a mano; L'impianto semaforico sarà preceduto dalla seguente segnaletica di preavviso:

A) In direzione di marcia Agrigento – Montallegro

Mod II 6/f art. 83 – Coda / Fig. 404 – Semaforo (luce gialla lampeggiante)

Fig. 48 – Divieto di sorpasso / Fig. 50 – Limite massimo di velocità (70)

Fig. 383 – Lavori / Fig. 50 - Limite massimo di velocità (50)

Fig. 48 – Divieto di sorpasso / Fig. 50 – Limite massimo di velocità (30)

Fig. 386 – Strettoia asimmetrica a dx

Semaforo

Fig. 382 – Tabella Lavori

Fig. 82/a – Passaggio obbligatorio sx

Fig. 392 – Barriera

Fig. 396 – Serie di coni

B) In direzione di marcia Montallegro – Agrigento

Mod II 6/f art. 83 – Coda / Fig. 50 – Limite massimo di velocità (70)

Fig. 404 – Semaforo (luce gialla lampeggiante)

Fig. 383 – Lavori / Fig. 50 - Limite massimo di velocità (50)

Fig. 48 – Divieto di sorpasso / Fig. 50 – Limite massimo di velocità (30)

Semaforo

Fig. 382 – Tabella Lavori

Fig. 392 – Barriera

Fig. 396 – Serie di coni

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica posta a spese e cura dell'Impresa DI SALVO Giovanni - via Sant'Isidoro Monte - 90011 Bagheria (PA) esecutrice dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Palermo, li **25 MAR. 2004** Prot. N° **14263**

IL DIRETTORE REGIONALE
(Ing. Salvatore Oliveri)

PER COPIA CONFORME
IL CAPO REP. CIRCOLAZIONE E TRAFFICO
Assist. **Armando A. Cenci**