



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

S 33 – Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

via Alloro, 4 - 90133 Palermo
tel. +39 0916230011 – fax +39 0916165305
galleria.abatellis@regione.sicilia.it
galleria.abatellis@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzoabatellis

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

U.O.33.1 – Affari generali e del personale, legale e contenzioso,
bandi, gare e contratti, contabilità, Ufficiale rogante,
sicurezza e protezione civile.

tel 0916173080 – fax 0916172187
galleria.abatellis.uo1@regione.sicilia.it

Palermo – prot. n. 4287 del 07-12-2021

rif. prot. n. del

Allegati n.8

Oggetto: Cap. 376616 - Es. Fin. 2021. **Somma Urgenza (art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)**
Interventi urgenti di riparazione dell'impianto fisso antincendio per la Galleria regionale della Sicilia S33 (sedi di Palazzo Abatellis e Oratorio dei Bianchi) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. **Richiesta assegnazione somme.**

CIG Z0A3424D25

All'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.
Area 1 Affari Generali
U.O.B. A1.2
Via delle Croci, 8
90139 Palermo
areabci@regione.sicilia.it
mariarosaria.sciortino@regione.sicilia.it

Nell'ambito della manutenzione degli impianti fissi antincendio la ditta Nofire srl incaricata ha riscontrato delle anomalie sia nel sistema di Palazzo Abatellis sia presso l'Oratorio dei Bianchi, evidenziando la necessità e l'urgenza di intervenire e in data 26.07.2021 ha presentato il preventivo di spesa n. 447 per quantificare quanto necessario al ripristino della funzionalità degli impianti. **Considerato** che con nota prot. n. 2821 del 11.08.2021 il Servizio 33 ha richiesto la prenotazione della somma complessiva di euro **2.349,11 (euro duemilatrecentoquarantanove/11) inclusa Iva al 22%** come da succitato preventivo e **visto** che alla data della presente permane la ormai indifferibile necessità ed urgenza di effettuare gli interventi per il ripristino della funzionalità degli impianti di sicurezza al fine di scongiurare un peggioramento e di assicurare la sicurezza del patrimonio storico – artistico ivi conservato e del personale di tutela e vigilanza in servizio, questo Servizio 33 ha proceduto in conformità a quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. esplicitando le motivazioni per richiedere d'urgenza l'intervento per la messa in sicurezza nel verbale di accertamento di somma urgenza redatto dal dirigente responsabile del Servizio 33 dott.ssa Evelina De Castro e dall'istruttore direttivo arch. Francesco Orecchio. Pertanto si è effettuato l'affidamento alla ditta **Nofire srl – P.Iva 03809020823** con sede a Palermo, via Fonderia Oretea, 29/33, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii.

Si allegano in cartella compressa i seguenti documenti:

- 1) Contratto di affidamento con certificazione delle firme;
- 2) Verbale di accertamento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) Preventivo n. 447 del 26.07.2021;

4) Relazione della ditta Nofire srl prodotta in data 29.11.2021, acquisita al prot. n. 4121, a seguito dell'ultimo intervento di manutenzione, nel quale si evidenzia il permanere delle anomalie e la **indifferibile necessità e urgenza** ad intervenire;

5) Tracciabilità dei flussi finanziari;

6) Dichiarazione possesso requisiti;

7) Dure;

8) Casellario ANAC.

Pertanto si richiede l'assegnazione della somma complessiva di euro **2.349,11 (euro duemilatrecentoquarantanove/11) inclusa Iva al 22%**.

A conclusione della procedura di affidamento si trasmetteranno gli atti relativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio S 33
Evelina De Castro



| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| Responsabile procedimento | Rup Evelina De Castro | Istruttoria: A. Francischello | (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) |
| Stanza | Piano | Durata procedimento | (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urp.gallabatellis@regione.sicilia.it | | Responsabile: | nome cognome Incaricati: V. Gerbasi |
| Stanza | -bibliot- | Piano | Tel. -091-6230038 |
| Orario e giorni ricevimento | | -Dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 | |