

**S33 - Galleria regionale della Sicilia di Palazzo
Abatellis**

via Arona, 4 - 90133 Palermo
tel. +39 091230011 - fax +39 0916166306
galleria.abatellis@regione.sicilia.it
galleria.abatellis@cultura.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzoabatellis

Direzione

Tel. 091 6230061
galleria.abatellis@regione.sicilia.it

Palermo - prot. n. 2672 del 28/08/2020

rif. prot. n. del

Oggetto: Cap. 376597 - Es. Fin. 2020. Servizio di manutenzione/interventi tecnici di revisione degli estintori per la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. Trattativa diretta - Mepa. SERVIZIO RICHiesto.

CIG Z502E17C1D

SPECIFICA SERVIZIO

Con riferimento all'oggetto questa Stazione Appaltante specifica il contenuto del servizio di manutenzione/interventi tecnici di revisione degli estintori consistente nella **REVISIONE A NORMA UNI 9994**, con esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, dell'agente del tubo pescame, dei tubi flessibili, raccordi, ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni e rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza e di quanto necessita da sostituire, di:

n. 72 estintore a polvere da kg 6;

n. 1 estintore a Co2 da kg 5.

Il Dirigente Responsabile del Servizio S 33
Evelina De Castro

