



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@cermail.regione.sicilia.it

S 33 – Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

via Aloro, 4 - 90133 Palermo
tel. +39 0916230011 – fax +39 0916185305
galleria.abatellis@regione.sicilia.it

www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzoabatellis

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

U.O. S33.2 – Museo regionale di Palazzo Miro e Oratorio dei Bianchi
Via Miro, 2 Palermo

tel 0916164751
galleria.abatellis.uo2@regione.sicilia.it

Reg. Int. U.O.S33.2 n. 88 del 03/07/2020

Palermo – prot. n. del

ref. prot. n. del

Oggetto: Proposta di determina a contrarre per il “Ripristino della macchina di climatizzazione a servizio delle stanze della guardia notturna di Palazzo Abatellis”.

Al Dirigente responsabile del Servizio S33
Evelina De Castro
SEDE

La scrivente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina del 20/01/2020 prot. n. 288, **vista** la nota prot. n. 24127 del 30/06/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni culturali e I.S che considerata “l'imminente riapertura al pubblico dei siti culturali (....), nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio” autorizza a conferire l'incarico per il “Ripristino climatizzazione stanze guardia notturna” assegnando a questo Servizio 33 una copertura economica complessiva pari a euro 2.415,60 (duemilaquattrocentoquindici/60) inclusa IVA a gravare sul Cap. 376513, **propone** di redigere apposita determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto alla ditta Vernengo Servizi S.R.L. P.IVA n. 05652620823 installatrice degli impianti. Si specifica che ai fini dell'affidamento il CIG acquisito attraverso la piattaforma informatica A.N.A.C. ai sensi di legge è **ZC92D8B523**.

Per quanto concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), alla verifica effettuata da questa Amministrazione risulta una posizione regolare relativamente all'INAIL, mentre per la posizione INPS risulta in verifica.

Tenuto conto della situazione di emergenza COVID 19, che ha determinato dei ritardi nel rilascio delle certificazioni, e delle disposizioni dell'INPS a favore delle Imprese per il pagamento dei contributi, si è ritenuto chiedere dei chiarimenti in merito alla ditta Vernengo Servizi SRL con nota prot. n. 2141 del 02/07/2020.

La ditta Vernengo succitata trasmette il 03/07/2020 dichiarazione, acquisita in pari data al ns. prot. n. 2196, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che è regolare ai fini del D.U.R.C. e ha precisato che nonostante sia stata presentata regolare richiesta di emissione con protocollo INPS_21386708 in data 17/06/2020, già considerata regolare nei confronti dell'INAIL, il documento risulta per la posizione INPS ancora in lavorazione.

Pertanto si ritiene di poter procedere all'affidamento.

Palermo, 03.07.2020

Il RUP
Maria Rosa Panzica

Responsabile procedimento		Maria Rosa Panzica		Se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa	
Stanza	Piano	Durata procedimento		Se non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urp gall. abatellis@regione.sicilia.it – Responsabile: nome cognome incaricati: V. Gerbasi –					
Stanza	bibliot.	Piano	1	Tel.	091 6230038
Orario e giorni ricevimento				Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00	