



ANAS S.p.A.

Direzione Regionale delle strade ed autostrade in Sicilia

ORDINANZA N. 28 DEL 25 APR. 2004

STRADA STATALE N. 640 "Di Porto Empedocle"

Il Direttore dei "Lavori di ripresa del piano viabile fortemente deformato e degradato in tratti saltuari dai km 27+230 al km 39+050 della SS 640", riferisce che i medesimi, da effettuarsi a cura dell'Impresa Ingegno Gaetano, interesseranno la carreggiata stradale tra i km 27+230 e 39+050 della SS 640;

Richiede, ai fini della buona esecuzione dei lavori e per garanzia della sicurezza delle maestranze e utenza stradale, l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico ed integrato da pilotaggio a mano.

Considerato quanto sopra Il Direttore Regionale della Viabilità per la Sicilia

VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 6 comma 4 e 5 e l'art 21 del N.C. d. S. approvato D.L.gs. n. 285 del 30/04/92 ed il relativo regolamento di attuazione

ORDINA

con decorrenza dal 22/03/04 e sino all'ultimazione dei lavori previsti entro il mese di maggio c.a., dalle ore 6:00 alle ore 19:00, che venga istituito per cantieri mobili non più lunghi di 200 mt, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico ed integrato da pilotaggio a mano:

L'impianto semaforico sarà preceduto dalla seguente segnaletica di preavviso:

A) In direzione di marcia CL-AG

Mod II 6/f art 83 - Coda / Fig. 404 - Semaforo (luce gialla lampeggiante)

Fig. 48 - Divieto di sorpasso / Fig. 50 - Limite massimo di velocità (70)

Fig. 383 - Lavori / Fig. 50 - Limite massimo di velocità (50)

Fig. 48 - Divieto di sorpasso / Fig. 50 - Limite massimo di velocità (30)

Fig. 386 - Strettoia asimmetrica a dx

Semaforo

Fig. 382 - Tabella Lavori

Fig. 82/a - Passaggio obbligatorio sx

Fig. 392 - Barriera

Fig. 396 - Serie di coni

B) In direzione di marcia AG-CL

Mod II 6/f art 83 - Coda / Fig. 50 - Limite massimo di velocità (70)

Fig. 404 - Semaforo (luce gialla lampeggiante)

Fig. 383 - Lavori / Fig. 50 - Limite massimo di velocità (50)

Fig. 48 - Divieto di sorpasso / Fig. 50 - Limite massimo di velocità (30)

Semaforo

Fig. 382 - Tabella Lavori

Fig. 392 - Barriera

Fig. 396 - Serie di Coni

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica posta a spese e cura dell'Impresa Ingegno Gaetano - Via L. Einaudi, 8 - Casteldaccia (PA), esecutrice dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Palermo, li 25 APR. 2004 prot. n. 16057

IL DIRETTORE REGIONALE

(Ing. Salvatore Oliveri)

PER COPIA CONFORME
IL CAPO REE CIRCOLAZIONE E TRAFFICO
Assist. Arch. A. Cenci