



Prot. n° 32981 ORDINANZA N. 63 DEL 28 LUG. 2005

IL DIRETTORE REGIONALE

PRESO ATTO

di quanto fatto riferito dal Responsabile della Manutenzione del Centro 3°, Ing. Umberto Riera:

- che con nota n. 050003479/221-5 del 20 giugno 2005 della Sezione Polizia Stradale di Trapani, e con successiva nota n. 295/bis/2005 del 25/07/2005 della Prefettura di Trapani, è stata richiesta l'imposizione del limite di velocità a 50 km/h nonché del divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli nel tratto stradale compreso tra i km 34+000 e 38+000 della S.S. 187, a seguito della petizione degli abitanti della contrada MARMORA-CONZA a causa della pericolosità dovuta all'intenso volume di traffico veicolare che impegna il tratto stradale in parola;
- che con la stesse note suddette è stato richiesto il N.O. per l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli art. 142 e 148 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20 Giugno 2002 n° 121, lungo il suddetto tratto stradale;
- che tali situazioni di fatto impongono una riduzione della velocità degli autoveicoli in transito;

RITENUTO

- che pertanto è necessario istituire la limitazione di velocità a 50 Km/h nonché il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli nel tratto interessato ed in entrambi i sensi di marcia;
- Visti gli Art. 5 e 6 del Codice della Strada, D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 e l'Art. 6 del regolamento di attuazione dello stesso (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992);

ORDINA

con decorrenza immediata, e fino a nuove disposizioni, la limitazione di velocità a 50 Km/h ed il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli transitanti lungo la S.S. n. 187 "di Castellammare del Golfo" nel tratto tra i km 34+000 e 38+000, in entrambi i sensi di marcia.

L'apposizione della segnaletica sarà effettuata a norma del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, a cura del Centro 3° di Trapani.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.


IL DIRETTORE REGIONALE
 Dott. Ing. Salvatore Oliveri