

Al Dirigente del Servizio S33

Dott.ssa Evelina De Castro

SEDE

Oggetto: Cap. 376597. Es. Fin. 2020. Verifica di messa a terra e della cabina elettrica di MT da KVA 250 della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

Con riferimento all'oggetto la Scrivente in qualità di Rup giusta nomina prot. n. 2686 del 31.08.2020 relaziona quanto segue:

Nel mese di settembre la scrivente, facendo riferimento agli atti pregressi attuati dal collega La Paglia, quali richiesta preventivo all'ASP di Palermo, prenotazione somme prot. n. 991 del 5-3-2020, la nota di autorizzazione al conferimento dell'incarico prot. n. 30037/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni culturali e I.S, ns. prot. n. 2549 del 10.08.2020 e impegno delle somme prot. n. 40 del 21.10.2020 della Ragioneria centrale, ha contattato l'Asp di Palermo – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Impiantistica ed infortunistica per procedere alla stipula del contratto di affidamento. Verificando la documentazione necessaria per la stipula, il Durc dell'Asp Palermo è risultato non regolare. La scrivente, considerato che l'ASP è un ente pubblico, ha posto l'interrogativo in Dipartimento se poter procedere ugualmente all'affidamento nonostante il DURC risultasse non regolare. La risposta è stata negativa.

Considerato quanto sopra la scrivente, dovendo procedere con urgenza all'affidamento della verifica in oggetto, avvalendosi del supporto tecnico dell'arch. Lombardo, a seguito di una attenta ricerca sul Mepa di ditte specializzate che operassero anche a Palermo, ha individuato la ditta SICIT srl di Milano che si è mostrata disponibile ad effettuare il servizio richiesto per l'importo già prenotato in Dipartimento.

In data 16-11-2020 si è proceduto alla trasmissione della proposta di determina per l'affidamento alla Ditta SICIT srl.

In data 23-11-2020 il Punto ordinante ha inviato attraverso il MEPA alla ditta SICIT srl l'ordine di affidamento da me predisposto in qualità di punto istruttore. Trattativa n. 1502596 (MEPA)

In data 11-12-2020, è stato effettuato il sopralluogo per la verifica di messa a terra degli impianti della Galleria dall'ing. Marchese (SICIT srl) con la presenza della scrivente, dell'arch. Lombardo, dell'arch. Orecchio e dei manutentori elettricisti della ditta Tekno Impianti di Filippo Ribisi

In data 13-01-2021 con nota prot. n. 114 è stata trasmessa in Dipartimento la dichiarazione di regolare esecuzione e la fattura a conclusione della documentazione per il seguito di competenza.

Rup

Valeria Gerbasi