


U.D. 1 - P. Meschella



RI.MA.T s.r.l. www.officinerimat.it

Via Ruggero Marturano, 50 - 90142 Palermo

Tel 091-6372163 / 091-544634

Fax 091-545429

E-mail: ascensori@officinerimat.it

- Progettazione, vendita, manutenzione, riparazione ascensori - montacarichi - autoclavi - impianti di sollevamento
- Elettromeccanica
- Impianti elettrici DM 37/08

Palermo, lì 22/07/2021
GALLERIA REGIONALE - PALERMO

Spett.le Galleria regionale
della Sicilia di Palazzo Abatellis
via Alloro 4
90133 - Palermo

Classifica _____

P.ocollo n. _____

Data _____

Oggetto: Intervento per ripristino funzionamento impianto ascensore.

Gentile cliente,

con riferimento:

- al contratto sottoscritto con la nostra società per la manutenzione degli impianti elevatori al servizio della Galleria in indirizzo (trattativa diretta 1697577);
- alle irregolarità riscontrate sull'ascensore panoramico in uso alla suddetta Galleria nel corso del primo intervento manutentivo (17 maggio 2021);
- alla impossibilità iniziale di procedere alla messa in servizio a causa di una disfunzione riscontrata sul sistema di scorrimento della cabina;
- alla nostra offerta per la riparazione dell'impianto ascensore del 03.06.2021;
- alla vostra accettazione per l'affidamento dei lavori, vs. prot. n. 2357 del 02/07/2021.

Vi informiamo che nelle giornate comprese tra il 13 ed il 15 luglio c.a. i nostri tecnici hanno provveduto alla esecuzione delle attività programmate, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed esercizio e, contestualmente alla esecuzione dei controlli routinari di manutenzione. Nel dettaglio si è provveduto:

1. Alla installazione di idoneo ponteggio utile al raggiungimento della quota di lavoro;
2. Alla imbracatura ad elementi fissi ed alla rimozione della causa ostativa la libera movimentazione della cabina;
3. Alla rimozione del ponteggio;
4. Al riporto a quota zero della cabina;
5. Al controllo ed allo smontaggio del dispositivo paracadute;
6. Alla estrazione di uno degli elementi costitutivi, deformatisi per effetto dell'urto con la cabina ascensore;
7. Al trasporto in officina ed alla risagomatura del suddetto elemento, alla sua pulizia ed alla verniciatura;
8. Al rimontaggio dell'elemento ed alla verifica del suo corretto funzionamento;
9. Alla verifica della corretta tensione dei tiranti di collegamento tra l'attacco della funicella e la barra azionatrice del paracadute;
10. Alla verifica della corretta funzionalità dei cunei paracadute;



R.I.M.A.T s.r.l. www.officinerimat.it

Via Ruggero Marturano, 50 – 90142 Palermo

Tel 091-6372163 / 091-544634

Fax 091-545429

E-mail: ascensori@officinerimat.it


- Progettazione, vendita, manutenzione, riparazione ascensori - montacarichi – autoclavi – impianti di sollevamento
- Elettromeccanica
- Impianti elettrici DM 37/08

11. Alla verifica delle corrette condizioni di esercizio del riscontro del paracadute per il blocco della cabina;
12. Alla pulizia delle piastre per lo scorrimento del cuneo;
13. Al controllo della corretta funzionalità delle molle antagoniste per il riarmo del dispositivo paracadute;
14. Al controllo e al serraggio di tutte le brida (cagnette) di ancoraggio delle guide di scorrimento alle staffe di sostegno;
15. Al controllo dello stato di conservazione delle guide ed alla loro lubrificazione;
16. Alla esecuzione delle prove di funzionamento ed al ripristino della regolare marcia di impianto.

L'impianto è stato riconsegnato nelle corrette condizioni di esercizio non presentando alcuna anomalia alla data in cui sono stati effettuati i controlli (15/07/2021).

Palermo 22/07/2021

RIMAT srl


R.I.M.A.T. s.r.l.
Sede: Via Ruggero Marturano, 50 - PALERMO
Cod. Fisc. IVA 03130190824
LOCALITÀ PALERMO - C.A.P. 90142