Piano Paesaggistico

Ambiti 2-3-5-6-10-11-15 Agrigento

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento

Schede dei beni isolati 1

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Il Dirigente Generale
Maria Concetta Antinoro

SERVIZIO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Adelaide Catalisano

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

COORDINAMENTO
arch. Michele Benfari - Soprintendente
arch. Giuseppe Maragliano - Responsabile U.O.3

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO
arch. Giuseppe Maragliano - geom. Michele Principato

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

arch. Antonino Terrana
arch. M. Concetta Mangiapane
geol. Giuseppe Presti
arch. Salvatore Trupia
geom. Giuseppe Vaccaro
dott. Salvatore Patti
arch. Salvatore Barone
arch. Maurizio Zambito

CONSULENZA SCIENTIFICA

prof. arch. Domenico Costantino
prof. arch. Nicola Giuliano Leone
prof. geol. Pietro Di Stefano
prof. dott. Francesco Maria Raimondo
prof. dott. Rosario Schicchi
prof. dott. Oscar Belvedere
arch. Laura Cobello
arch. Antonella Bondì
arch. Gabriella Catarinicchia
dott. Valentina Calì
dott. Serena Sanzo
ing. Daniela Lumera
ing. Daniela Mortellaro
arch. Antonino Cellura
arch. Giuseppe Cacioppo
arch. Giuseppe Antista

COLLABORAZIONI, RILIEVI E RACCOLTA DATI

geol. Salvatore Scarantino
geol. Giuseppe Firrone
geol. Giuseppe Palermo,
geol. Gerlando Vella
geol. Maurizio Bombace
geol. Giovanni Ventura Bordenca
geol. Arcangelo Pignatone
geol. Antonia Puma
geol. Domenico Vetro
ing. Calogero Lombardo
ing. Giuseppe Patti
ing. Giuseppe Serra
arch. Laura Lanza
arch. Eliana Maria Candura
arch. Marcello Grosso
arch. Gaspare Triassi,
arch. Dario Sposito
arch. Doride Sajeva
arch. Raffaella Danile
arch. Alfonso Cimino
arch. Domenico Fontana
arch. Chiara Cosentino
dott. Graziella Parello,
dott. Carla Palermo
dott. Ilenia Marchese Ragona
dott. Arnaldo Brucculeri
dott. Fausto Lombardo
dott. Gerlando Mallia
dott. Giovanni Baglio
dott. Angelo Vita
dott. Giuseppe Genco Russo
dott. Francesco Bruno
dott. Florinda Madonia
dott. Antonino Amato
dott. Giuseppe Lo Pilato
dott. Vincenzo Maggio

OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO

Presidente
Assessore BB.CC.

Componenti:
Dir. Generale Dipartimento BB.CC., Dir. Generale Dipartimento Urbanistica, Dir. Generale Dipartimento Territorio e Amb., Avvocato Distrettuale dello Stato, dott. agr. Antonino Attardo, prof. Giuseppe Barbera, dott. Michele Buffa, arch, Cesare Capitti, prof. Maurizio Carta, arch. Rosa Cordaro, dott. Vincenzo Faramo, prof. Giuseppe Guerrera, prof. Leandro Antonino Ianni, prof. Michele Limosani, ing. Gianluigi Pirrera, prof. Ferdinando Trapani, prof. Giuseppe Trombino, dott. Gianfranco Zanna

Elaborato allegato al Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrgento redatto ai sensi dell'art.143 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 e s.m.i., approvato con D.A. n.64/GAB del 30.09.2021

L'ASSESSORE
(Alberto Samonà)

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **389**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0728_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Borangio*

Coord. piana est *360329*

Coord. piana nord *4142254*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **398**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0738_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Sella di Volpe*

Coord. piana est *361042*

Coord. piana nord *4141231*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **404**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0746_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da M.Miele*

Coord. piana est *361907*

Coord. piana nord *4134493*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **411**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0753_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA AGNELLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da M.Miele*

Coord. piana est *362150*

Coord. piana nord *4134093*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



CASA AGNELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **413**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0755_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Borangio*

Coord. piana est *362205*

Coord. piana nord *4141686*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LOMBARDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA LOMBARDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **428**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0772_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da San Giorgio*

Coord. piana est *363020*

Coord. piana nord *4137999*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIULLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CAS CIULLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **432**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0776_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CARNANA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Milione*

Coord. piana est *363439*

Coord. piana nord *4136798*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA CARNANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **433**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0777_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Protella Creta*

Coord. piana est *363475*

Coord. piana nord *4141611*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **441**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0786_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PASCIUTA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Protella Creta*

Coord. piana est *363937*

Coord. piana nord *4141671*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA PASCIUTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **443**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0788_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Marzullo*

Coord. piana est *363993*

Coord. piana nord *4140500*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA PASCIUTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



MASSERIA PASCIUTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **450**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0795_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Costa dei Muli*

Coord. piana est *364582*

Coord. piana nord *4140609*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **452**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0797_10*

Oggetto

Definizione *Mulino di riso*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MOLINO DI RISO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino di riso*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Pasciuta*

Coord. piana est *364748*

Coord. piana nord *4139480*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



MOLINO DI RISO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **455**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0800_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Lauricelli*

Coord. piana est *364815*

Coord. piana nord *4134370*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA AGNELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA AGNELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **457**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0802_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Agnone*

Coord. piana est *364979*

Coord. piana nord *4135651*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BELLASERVELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *U (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BARBASERVELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **459**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0804_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grotta Finocchio*

Coord. piana est *365127*

Coord. piana nord *4142272*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA MINTINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



MASSERIA MINTINI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **462**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0807_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Costa dei Muli*

Coord. piana est *365248*

Coord. piana nord *4140811*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA OSTERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA OSTERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **463**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0808_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grotta Finocchio*

Coord. piana est *365538*

Coord. piana nord *4143757*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONI RURALI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONI RURALI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **467**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0812_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BELLOMO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grotta Finocchio*

Coord. piana est *365776*

Coord. piana nord *4144293*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



CASA BELLOMO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **468**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0813_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Lauricelli*

Coord. piana est *365846*

Coord. piana nord *4134744*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA ZUPPARDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA ZUPPAERDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **469**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0814_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ALAIMO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grotta Finocchio*

Coord. piana est *365873*

Coord. piana nord *4143322*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



CASA ALAIMO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **472**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0817_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Lauricelli*

Coord. piana est *365917*

Coord. piana nord *4134178*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MENDOLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità ☐
Rarità, unicità ☐
Peculiarità ☐
Rappresentatività ☐
Importanza culturale generale ☐
Importanza storica ☐
Importanza formale, estetica ☐
Importanza sociale, di costume ☐
Importanza testimoniale ☐
Importanza visuale d'assieme ☐
Leggibilità dell'insieme ☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme ☐
Fragilità funzionale d'insieme ☐
Degrado in atto ☐
Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale ☐
Precarietà ambientale specifica ☐
Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



DIROCCATA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

DIROCCATA.

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **475**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0820_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grotta Finocchio*

Coord. piana est *365939*

Coord. piana nord *4142795*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GUFFARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA GUFFARO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **478**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0823_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Marzullo*

Coord. piana est *366037*

Coord. piana nord *4139191*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **483**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0828_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grotta Finocchio*

Coord. piana est *366559*

Coord. piana nord *4143263*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GUELI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA GUELI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **487**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0832_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Poio Vassallo*

Coord. piana est *366736*

Coord. piana nord *4143116*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



CASA PISTONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **490**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0835_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *Cozzo Dell'Oro*

Coord. piana est *366890*

Coord. piana nord *4144255*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **491**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0836_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Rinollo*

Coord. piana est *366956*

Coord. piana nord *4137733*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RANDESI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RANDESI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **495**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0840_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grotticelle*

Coord. piana est *367168*

Coord. piana nord *4144036*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LOMBARDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA LOMBARDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **497**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0842_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Lauricelli*

Coord. piana est *367228*

Coord. piana nord *4134051*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BUCCERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BUCCERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **506**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0851_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Poio Vassallo*

Coord. piana est *367514*

Coord. piana nord *4142398*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MAZZONELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



CASA MAZZONELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **513**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0858_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Cozzo Pietra Rossa*

Coord. piana est *367863*

Coord. piana nord *4138825*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **516**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0861_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PILATO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Poio Calcare*

Coord. piana est *367938*

Coord. piana nord *4143638*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esposizione e degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA PILATO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **522**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0867_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Poio Calcare*

Coord. piana est *368028*

Coord. piana nord *4143239*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **530**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0875_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Piano di Luna*

Coord. piana est *368291*

Coord. piana nord *4132860*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA PITACCIOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *U (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



MASSERIA PITACCIOLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **538**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0883_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Mintini*

Coord. piana est *368860*

Coord. piana nord *4136283*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LOMBARDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA LOMBARDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **564**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0909_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Manichella*

Coord. piana est *369809*

Coord. piana nord *4132942*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA LIMBRICI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

PORTALE D'INGRESSO-POZZO

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA LIMBRICI

Strutture accessorie autonome

Chiesa servitù locali di deposito

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **567**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0913_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Cozzo Businè*

Coord. piana est *370065*

Coord. piana nord *4137602*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **568**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0913_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GRAMAGLIA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Zunica*

Coord. piana est *370164*

Coord. piana nord *4130495*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



MASSERIA GRAMAGLIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **569**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0914_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Businè*

Coord. piana est *370178*

Coord. piana nord *4137464*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **571**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0916_10*

Oggetto

Definizione *Convento*

Qualificazione *Conventuale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CONVENTO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

PORTALE D'INGRESSO

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Convento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Michella*

Coord. piana est *370234*

Coord. piana nord *4133040*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado


Fotografia



CONVENTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **578**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0923_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Calafatello*

Coord. piana est *370510*

Coord. piana nord *4135758*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GENUARDI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA GENUARDI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **580**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0925_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Manichella*

Coord. piana est *370555*

Coord. piana nord *4132619*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **583**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0928_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Giuranella*

Coord. piana est *370752*

Coord. piana nord *4136479*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA S.AGATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA SANT'AGATA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **585**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0930_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Manichella*

Coord. piana est *370850*

Coord. piana nord *4132485*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **591**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0936_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Zunica*

Coord. piana est *371174*

Coord. piana nord *4129811*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PANCAMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA PANCAMO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **0**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0944_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Caos*

Coord. piana est *371712*

Coord. piana nord *4128356*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privata* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa natale L. Pirandello***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Casa Museo*

Uso storico *Casa*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa. *X - D.P.R. 1170 08/12/49*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **ALTA**

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **599**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0945_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Zuccarello*

Coord. piana est *371750*

Coord. piana nord *4131416*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ZUCCARELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASA ZUCCARELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **608**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0954_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Zunica*

Coord. piana est *372217*

Coord. piana nord *4129652*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MENDOLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA MENDOLIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **609**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0955_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BORSELLINO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *U (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Sciabbica*

Coord. piana est *372337*

Coord. piana nord *4134397*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA BORSELLINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **611**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0957_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Maddalusa*

Coord. piana est *372444*

Coord. piana nord *4127806*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MONTANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *U (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



CASA MONTANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **627**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0973_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PANCAMO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Amagione*

Coord. piana est *374197*

Coord. piana nord *4133232*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado esogeno

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA PANCAMO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **628**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0974_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Amagione*

Coord. piana est *374338*

Coord. piana nord *4133816*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LEONARDI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA LEONARDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **636**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0982_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da San Marco*

Coord. piana est *374653*

Coord. piana nord *4128742*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MONTANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



CASA MONTANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **640**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0986_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da San Marco*

Coord. piana est *374798*

Coord. piana nord *4128409*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **643**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0989_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da San Nicola*

Coord. piana est *374964*

Coord. piana nord *4128702*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **644**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0990_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Valle dei Templi*

Coord. piana est *375074*

Coord. piana nord *4128064*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BARBADORO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA BARBADORO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **645**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0991_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da San Nicola*

Coord. piana est *375119*

Coord. piana nord *4128697*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIAMBERTONI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA GIAMBERTONI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **646**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0992_10*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCLAFANI***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Valle dei Templi*

Coord. piana est *375191*

Coord. piana nord *4128341*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA SCLAFANI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **647**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0993_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Amagione*

Coord. piana est *375231*

Coord. piana nord *4133933*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PANCAMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA PANCAMO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **649**

Progr.comunal **59**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0995_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Valle dei Templi*

Coord. piana est *375263*

Coord. piana nord *4128872*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *U (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*


Fotografia



VILLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **651**

Progr.comunal **60**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0997_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Poggio Meta*

Coord. piana est *375387*

Coord. piana nord *4129461*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SCUOLA DI ARCHEOLOGIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Uffici pubblici*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



SCUOLA DI ARCHEOLOGIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **653**

Progr.comunal **61**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0999_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da San Biagio*

Coord. piana est *375538*

Coord. piana nord *4128470*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **654**

Progr.comunal **62**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1000_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Minaga*

Coord. piana est *375581*

Coord. piana nord *4134034*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **655**

Progr.comunal **63**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1001_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Minaga*

Coord. piana est *375590*

Coord. piana nord *4133930*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **657**

Progr.comunal **64**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1003_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Bonamorone*

Coord. piana est *375668*

Coord. piana nord *4128994*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **658**

Progr.comunal **65**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1004_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Fontanelle*

Coord. piana est *375695*

Coord. piana nord *4133168*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA SALAMONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA SALAMONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **665**

Progr.comunal **66**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1011_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Cavaleri*

Coord. piana est *376067*

Coord. piana nord *4125364*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MANDRACCHIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



CASA MANDRACCHIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

Data

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **666**

Progr.comunal **67**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1012_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Giarre*

Coord. piana est *376135*

Coord. piana nord *4124521*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GRAMAGLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

ALBERI

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



CASA GRAMAGLIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **667**

Progr.comunal **68**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1013_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Valle dei Templi*

Coord. piana est *376223*

Coord. piana nord *4128466*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TAMBURELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA TAMBURELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **670**

Progr.comunal **69**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1016_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Valle dei Templi*

Coord. piana est *376361*

Coord. piana nord *4128950*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Uffici*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **678**

Progr.comunal **70**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1024_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CONSOLIDA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da San Benedetto*

Coord. piana est *376827*

Coord. piana nord *4135764*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASE CONSOLIDA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **685**

Progr.comunal **71**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1031_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da San Benedetto*

Coord. piana est *377210*

Coord. piana nord *4136343*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CAVALERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA CAVALERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **687**

Progr.comunal **72**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1033_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIGLIA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Chimento*

Coord. piana est *377266*

Coord. piana nord *4129189*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA GIGLIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **688**

Progr.comunal **73**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1034_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *377345*

Coord. piana nord *4133635*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COGNATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA COGNATA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **691**

Progr.comunal **74**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1038_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FIANDACA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *377365*

Coord. piana nord *4132535*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA FIANDACA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **695**

Progr.comunal **75**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1041_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Mosè*

Coord. piana est *377494*

Coord. piana nord *4127574*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **696**

Progr.comunal **76**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1042_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Chimento*

Coord. piana est *377518*

Coord. piana nord *4128858*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado esogeno

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **697**

Progr.comunal **77**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1043_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *377520*

Coord. piana nord *4132960*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Grotte*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GROTTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Grotte*


Fotografia



GROTTE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **698**

Progr.comunal **78**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1044_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Cannatello*

Coord. piana est *377532*

Coord. piana nord *4125216*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE FANARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*


Fotografia



CASA FANARA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **699**

Progr.comunal **79**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1045_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Cannatello*

Coord. piana est *377537*

Coord. piana nord *4123382*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA CANNATELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA CANNATELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **703**

Progr.comunal **80**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1049_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *377636*

Coord. piana nord *4132431*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **709**

Progr.comunal **81**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1055_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *377842*

Coord. piana nord *4132517*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***710***

Progr.comunal ***82***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1056_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Mosè*

Coord. piana est *377949*

Coord. piana nord *4127747*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PARISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA PARISI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **712**

Progr.comunal **83**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1058_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *378071*

Coord. piana nord *4132183*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LO PRESTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione


Fotografia



CASA L

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **714**

Progr.comunal **84**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1060_10*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA LICATA***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Agrigento*

Località: *C.da Chimento*

Coord. piana est: *378188*

Coord. piana nord: *4128254*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA LICATA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore: *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***715***

Progr.comunal ***85***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1061_10*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA MOSE'***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Mosè*

Coord. piana est *378205*

Coord. piana nord *4126805*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



VILLA MOSE'

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **716**

Progr.comunal **86**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1062_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Mosè*

Coord. piana est *378269*

Coord. piana nord *4127541*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **717**

Progr.comunal **87**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1063_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Mosè*

Coord. piana est *378294*

Coord. piana nord *4126741*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Pianta*

Qualificazione

Cl

Funzionalità

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



BENE AMBIENTALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Media*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **720**

Progr.comunal **88**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1066_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Chimento*

Coord. piana est *378581*

Coord. piana nord *4128406*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA QUARANTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA QUARANTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **723**

Progr.comunal **89**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1069_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Mosè*

Coord. piana est *378728*

Coord. piana nord *4126659*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA MOSE'

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **725**

Progr.comunal **90**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1071_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Fiume Naro*

Coord. piana est *378768*

Coord. piana nord *4122635*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **728**

Progr.comunal **91**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1074_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MISITA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Mandrascava*

Coord. piana est *378963*

Coord. piana nord *4122064*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e degrado esogeno

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA MISITA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

Data

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **729**

Progr.comunal **92**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1075_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Timpa Scarpoli*

Coord. piana est *378994*

Coord. piana nord *4125731*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA CHIUSI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA CHIUSI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **733**

Progr.comunal **93**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1079_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *379259*

Coord. piana nord *4130854*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VACCARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa cantoniera*

Fotografia



CASA VACCARO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **735**

Progr.comunal **94**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1081_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *379418*

Coord. piana nord *4131429*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **743**

Progr.comunal **95**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1089_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *379701*

Coord. piana nord *4131702*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FANARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA FANARA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **745**

Progr.comunal **96**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1091_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VITA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *379787*

Coord. piana nord *4131575*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Esposizione


Fotografia



CASA VITA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **747**

Progr.comunal **97**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1093_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Pitarri*

Coord. piana est *379963*

Coord. piana nord *4121451*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ZINGARELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA ZINGARELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **751**

Progr.comunal **98**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1097_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Gibisa*

Coord. piana est *380014*

Coord. piana nord *4125612*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **754**

Progr.comunal **99**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1100_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIUDICE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Gibisa*

Coord. piana est *380081*

Coord. piana nord *4124913*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità ed esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA GIUDICE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **759**

Progr.comunal **100**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1105_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Pitarri*

Coord. piana est *380510*

Coord. piana nord *4121275*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **763**

Progr.comunal **101**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1109_10*

Oggetto

Definizione *Miniera*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MINIERA CIAVOLOTTA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Miniera*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Gibisa*

Coord. piana est *380671*

Coord. piana nord *4125518*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



MINIERA CIAVOLOTTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **764**

Progr.comunal **102**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1110_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *380673*

Coord. piana nord *4133873*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **767**

Progr.comunal **103**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1113_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *380697*

Coord. piana nord *4132121*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RUSSELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA RUSSELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **Media**

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***774***

Progr.comunal ***104***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1120_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *380907*

Coord. piana nord *4132395*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CAVALIERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

PORTONE D'INGRESSO

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA CAVALIERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***775*** Progr.comunal ***105***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1121_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Pitarri*

Coord. piana est *380958*

Coord. piana nord *4121130*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **778**

Progr.comunal **106**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1124_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Piano Pitarri*

Coord. piana est *381087*

Coord. piana nord *4121996*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA PITARRI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



MASSERIA PITARRI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **782**

Progr.comunal **107**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1128_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Galardo*

Coord. piana est *381169*

Coord. piana nord *4119638*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **789**

Progr.comunal **108**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1135_10*

Oggetto

Definizione *Caserma*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASERMA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Caserma*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Punta Bianca*

Coord. piana est *381379*

Coord. piana nord *4117536*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CASERMA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **791**

Progr.comunal **109**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1137_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Pitarri*

Coord. piana est *381438*

Coord. piana nord *4121191*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA MANDRASCAVA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



MASSERIA MANDRASCAVA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***796*** Progr.comunal ***110***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1142_10*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Drasi*

Coord. piana est *381571* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4119425*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **798**

Progr.comunal **111**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1144_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Drasi*

Coord. piana est *381586*

Coord. piana nord *4118745*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PISCOPO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità	Degrado
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☑		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☐		
Fragilità strutturale d'insieme		☑	
Fragilità funzionale d'insieme		☑	
Degrado in atto			☑
Propensione spontanea al degrado			☑
Precarietà ambientale generale		☑	
Precarietà ambientale specifica		☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐


Fotografia



CASA PISCOPO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **805**

Progr.comunal **112**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1151_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Poggio Denari*

Coord. piana est *381965*

Coord. piana nord *4119571*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE BOSCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*


Fotografia



CASALE BOSCO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***877***

Progr.comunal ***113***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1223_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA BURRAINITI***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Burrainiti*

Coord. piana est *384147*

Coord. piana nord *4122076*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



MASSERIA BURRAINITI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***879***

Progr.comunal ***114***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1225_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Burrainiti*

Coord. piana est *384227*

Coord. piana nord *4122067*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **884**

Progr.comunal **115**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1230_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Burraitotto*

Coord. piana est *384350*

Coord. piana nord *4123774*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BAGLIO NUOVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia



BAGLIO NUOVO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **904**

Progr.comunal **116**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1250_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA BURRAITOTTO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Burraitotto*

Coord. piana est *385142*

Coord. piana nord *4123855*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



MASSERIA BURRAITOTTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **941**

Progr.comunal **117**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1287_10*

Oggetto

Definizione *Telegrafo*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità

Denominazione ***TELEGRAFO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Telegrafo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Valle di Lupo*

Coord. piana est *386470*

Coord. piana nord *4119242*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



TELEGRAFO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **957**

Progr.comunal **118**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1303_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grancifone*

Coord. piana est *387134*

Coord. piana nord *4123425*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **965**

Progr.comunal **119**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1312_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grancifone*

Coord. piana est *387489*

Coord. piana nord *4123571*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE GRANCIFONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*


Fotografia



CASALE GRANCIFONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **970**

Progr.comunal **120**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1317_10*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CHIESA SARACENA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Grancifone*

Coord. piana est *387681*

Coord. piana nord *4123592*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



CHIESA SARACENA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1326**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1326_10*

Oggetto

Definizione

Qualificazione

CI

Funzionalità

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG*

Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località

Coord. piana est *413814*

Coord. piana nord *4126188*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità
- Rarità, unicità
- Peculiarità
- Rappresentatività
- Importanza culturale generale
- Importanza storica
- Importanza formale, estetica
- Importanza sociale, di costume
- Importanza testimoniale
- Importanza visuale d'assieme
- Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme
- Fragilità funzionale d'insieme
- Degrado in atto
- Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale
- Precarietà ambientale specifica
- Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **980**

Progr.comunal **121**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1327_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Agrigento*

Località *C.da Cuminazzi*

Coord. piana est *388135*

Coord. piana nord *4118073*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mura*

Qualificazione CI *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MURO DI CINTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale


Uso storico *Muro di cinta*

Fotografia

MURO DI CINTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Risulta visibile da un occhi o attento suula strada che porta a Palma.

Data *26/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0720_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Castello*

Coord. piana est *360382*

Coord. piana nord *4160452*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CASTELLO*

Qualificazione *NOBILIARE* Cl *A1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Castello Pietra D'Amico***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *VIII-IX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *ARTICOLATO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *NESSUNO*


Uso storico *CASTELLO*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***ALTA***

Data

Nome del compilatore *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0739_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Ferraria*

Coord. piana est *361174*

Coord. piana nord *4157816*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CASALE*

Qualificazione *PRIVATO* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Provinciale***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *NESSUNO*


Uso storico *CASALE*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il complesso si compone di più corpi di fabbrica accostati.

Rilevanza **BASSA**

Data

Nome del compilatore *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0743_10*

Oggetto

Definizione: *MULINO AD ACQUA*

Qualificazione: *PRIVATO* Cl *D4*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***Mulino Scibè***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *BLOCCO (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *CATTIVO*

Uso attuale: *NESSUNO*

Uso storico: *MULINO AD ACQUA*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Alessandria della Rocca*

Località: *Cozzo Scibè*

Coord. piana est: *361477*

Coord. piana nord: *4161661*

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *NON DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi: *ORGANICO*

Tipo di paesaggi: *COLLINARE*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità


- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore: *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **408**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0750_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da San Giusippuzzo*

Coord. piana est *361964*

Coord. piana nord *4157865*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCILLONATO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a capanna ed è presente nella facciata un oculo di forma circolare. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA SCILLONATO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare ed è costituito da un insieme di organi.

Rilevanza ***Bassa***

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **410**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0752_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Petraro*

Coord. piana est *362133*

Coord. piana nord *4155723*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CARUBIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La costruzione è caratterizzata da un tetto a capanna articolato su due piani. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



CASA CARUBIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare ed è costituito da un insieme di organi.

Rilevanza ***Media***

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **418**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0760_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da San Giusippuzzo*

Coord. piana est *362398*

Coord. piana nord *4158089*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIMINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA CIMINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Bassa***

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **425**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0769_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Petraro*

Coord. piana est *362834*

Coord. piana nord *4155853*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GENUARDI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde sfalsate. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. È un'antico casale costituito da un gruppo di case nella campagna di cui non si conserva molto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASA GENUARDI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0778_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *PRIVATA* Cl *D1*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Casa Giglio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *RISTORANTE*

Uso storico *CASA*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *Via Nazionale*

Coord. piana est *363480*

Coord. piana nord *4158934*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑


Esposizione

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è ubicato appena fuori il centro abitato, in un contesto di recente urbanizzazione.

Data

Nome del compilatore *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **436**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0781_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LO CASCIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico. È un'antico casale costituito da un gruppo di case nella campagna di cui non si conserva molto: alcune pareti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Mavaro*

Coord. piana est *363657*

Coord. piana nord *4151141*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



CASA LO CASCIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **437**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0782_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Mavaro*

Coord. piana est *363665*

Coord. piana nord *4151534*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CHIAZZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA CHIAZZA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **440**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0785_10*

Oggetto

Definizione: *Santuario*

Qualificazione: *Padri (dei) Passion* Cl *B1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***SANTUARIO MADONNA DELLA ROCCA***

Altra denominazione: *SANTA MARIA DELLA ROCCA*

Cronologia

Secolo: *XVII*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata è in pietra tagliata, costruita sulla struttura di quella originaria, secentesca, si affaccia su di un'ampia scalinata. Presenta una torre campanaria a pianta quadrangolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Santuario*

Uso storico: *Santuario*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Alessandria della Rocca*

Località: *C.da Campanaro*

Coord. piana est: *363789*

Coord. piana nord: *4157974*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




SANTUARIO MADONNA DELLA ROCCA

Strutture accessorie autonome

Convento

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ospita il simulacro della Madonna della Rocca, la piccola statua, in marmo pario, risalente al sec. V-VI, raffigura la Vergine Maria avvolta da un manto fregiato e panneggiato, con in braccio Gesù Bambino.

Data: *04/02/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **446**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0791_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Mavaro*

Coord. piana est *364170*

Coord. piana nord *4151462*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BONGIORNO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. L'edificio si sviluppa in altezza ed è a pianta quadrangolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Esposizione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



CASA BONGIORNO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **448**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0793_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Cinie*

Coord. piana est *364454*

Coord. piana nord *4153745*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE DI CINIE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. L'edificio si sviluppa in lunghezza ed è articolato da una serie di finestre contornate da ghiere.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASE DI CINIE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **456**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0801_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Sirchialora*

Coord. piana est *364915*

Coord. piana nord *4151056*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DE MICHELI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Costruzione a due piani con struttura portante in pietra con copertura a una falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA DE MICHELI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare ed è costituito da un insieme di organi.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **458**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0803_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Succialora*

Coord. piana est *365083*

Coord. piana nord *4154215*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA AMORELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA AMORELLI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **464**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0809_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Succialora*

Coord. piana est *365561*

Coord. piana nord *4153527*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BENONA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia




CASA BENONA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare ed è costituito da un insieme di organi.

Rilevanza ***Media***

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **471**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0816_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Ceragolo*

Coord. piana est *365905*

Coord. piana nord *4157716*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ZAMBITO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA ZAMBITO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **474**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0819_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Chinesi*

Coord. piana est *365920*

Coord. piana nord *4156386*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE NUOVE DI CHINESI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. È un'antico casale costituito da un gruppo di case nella campagna di cui non si conserva molto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



CASA NUOVA DI CHINESI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare e sovrasta i luoghi sottostanti.

Rilevanza ***Alta***

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **484**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0829_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Succialora*

Coord. piana est *366596*

Coord. piana nord *4153573*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA SUCCIALORA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

E' una costruzione di origine recente, che presenta un ingresso chiuso con un portone di ferro che immette in un cortile.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Scuderie*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA SUCCIALORA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *60/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **486**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0831_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Alessandria della Rocca*

Località *C.da Figuredda*

Coord. piana est *366646*

Coord. piana nord *4156713*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LETO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Vulnerabilità

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA LETO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *04/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **626**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0972_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Carbonia*

Coord. piana est *374072*

Coord. piana nord *4144724*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA SALAMONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA SALAMONE

Strutture accessorie autonome

Chiesetta, Magazzini, Stalle

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ben posizionata su un'altura con una notevole vista sulla vallata.

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **631**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0977_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Cipolluzze*

Coord. piana est *374435*

Coord. piana nord *4138905*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MINUELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA MINUELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **634**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0980_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Fontanazza*

Coord. piana est *374587*

Coord. piana nord *4140691*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ROTOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA ROTOLO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **639**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0985_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Caravello*

Coord. piana est *374717*

Coord. piana nord *4141253*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VOLPE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore estetico e storico

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA VOLPE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **641**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0987_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Scifo*

Coord. piana est *374889*

Coord. piana nord *4142375*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COLLURA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA COLLURA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **648**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0994_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Fontanazza*

Coord. piana est *375235*

Coord. piana nord *4140724*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE CARUANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASE CARUANA

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La masseria gode di ottima panoramicità.

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **650**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0996_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Fontanazza*

Coord. piana est *375309*

Coord. piana nord *4140981*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **656**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1002_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Serre Vocali*

Coord. piana est *375617*

Coord. piana nord *4141844*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GRACEFFA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA GRACEFFA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Granaio

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Gode di ottima panoramicità.

Rilevanza ***Media***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **659**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1005_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *375728*

Coord. piana nord *4140011*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE CARBONARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASA CARBONARO

Strutture accessorie autonome

Granaio, Deposito, Forno

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica con vista sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Media***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **660**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1006_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Serre*

Coord. piana est *375735*

Coord. piana nord *4143526*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CALAFATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA CALAFATA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **662**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1008_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Serre Vocali*

Coord. piana est *375829*

Coord. piana nord *4141537*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MAGGIORDOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità / degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità / esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



CASA MAGGIORDOMO

Strutture accessorie autonome

Deposito, Granaio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Gode di ottima panoramicità sulla vallata sottostante.

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **663**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1009_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *375913*

Coord. piana nord *4140093*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **664**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1010_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MACALUSO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Canalotto*

Coord. piana est *375923*

Coord. piana nord *4144052*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



CASA MACALUSO

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Vista sulla vallata sottostante.

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **668**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1014_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Serre*

Coord. piana est *376246*

Coord. piana nord *4142095*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GRECA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA GRECA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **669**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1015_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Santa Rosalia*

Coord. piana est *376335*

Coord. piana nord *4143578*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Suburbano* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CHIESA S. ROSALIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Chiesa*

Fotografia




CHIESA S. ROSALIA

Strutture accessorie autonome

Campanile

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dominante sulla vallata.

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **673**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1019_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FUCA'***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Tropiano*

Coord. piana est *376496*

Coord. piana nord *4145198*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



CASA FUCA'

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **674**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1020_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Balatazza*

Coord. piana est *376635*

Coord. piana nord *4145733*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CARDORE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA CARDORE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **675**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1021_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Sonatore*

Coord. piana est *376657*

Coord. piana nord *4147092*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **676**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1022_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *376667*

Coord. piana nord *4140110*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA VELLA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla valle.

Rilevanza ***Media***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **677**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1023_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Belvedere*

Coord. piana est *376678*

Coord. piana nord *4141583*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Cornicione, Cornici attorno alle finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **679**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1025_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Pispico*

Coord. piana est *376938*

Coord. piana nord *4139719*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **680**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1026_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Del Salto*

Coord. piana est *376941*

Coord. piana nord *4147414*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GENUARDI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA GENUARDI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **681**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1027_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Belvedere*

Coord. piana est *377087*

Coord. piana nord *4141171*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BELVEDERE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA BELVEDERE

Strutture accessorie autonome

Portale d'ingresso, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Molto panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **682**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1028_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *Contrada del Salto*

Coord. piana est *377098*

Coord. piana nord *4147182*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *FONTANA*

Qualificazione *PUBBLICA* Cl *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Fontana Panzica***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *Abbeveratoio*


Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **683**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1029_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Maccalube*

Coord. piana est *377165*

Coord. piana nord *4138352*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **684**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1030_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Belvedere*

Coord. piana est *377193*

Coord. piana nord *4140853*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MAGGIORDOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Basilicale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA MAGGIORDOMO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **686**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1032_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Del Salto*

Coord. piana est *377237*

Coord. piana nord *4146939*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **689**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1035_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Belvedere*

Coord. piana est *377345*

Coord. piana nord *4141098*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Molto panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **692**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1037_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da San Benedetto*

Coord. piana est *377365*

Coord. piana nord *4135551*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GALIFI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA GALIFI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova all'interno della zona industriale di Agrigento.

Rilevanza

Data *07/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **693**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1039_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Maccalube*

Coord. piana est *377425*

Coord. piana nord *4138281*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE SALAMONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Case rurali*

Fotografia




CASE SALAMONE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Granaio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *07/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **694**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1040_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Mintina*

Coord. piana est *377484*

Coord. piana nord *4145033*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **700**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1046_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Zoria*

Coord. piana est *377573*

Coord. piana nord *4149122*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RIZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RIZZO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **701**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1047_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Pispico*

Coord. piana est *377596*

Coord. piana nord *4139329*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **702**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1048_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Pispico*

Coord. piana est *377627*

Coord. piana nord *4138333*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **705**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1051_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *Montagna d'Aragona*

Coord. piana est *377699*

Coord. piana nord *4144942*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MINIERA*

Qualificazione *Produttiva* CI

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Miniera montagna d'Aragona***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *ARTICOLATO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *NESSUNO*


Uso storico *MINIERA*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nell'area della miniera esistono diversi corpi di fabbrica, attualmente diruti a causa dell'abbandono del sito conseguente alla cessazione dell'attività estrattiva.

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **707**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1053_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Pispico*

Coord. piana est *377726*

Coord. piana nord *4139235*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **708**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1054_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Pispico*

Coord. piana est *377775*

Coord. piana nord *4138700*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIACCO***

Altra denominazione *CASA LA MENDOLA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Scalone d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA GIACCO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *14/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **713**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1059_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Del Salto*

Coord. piana est *378106*

Coord. piana nord *4146420*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Signorile* Cl *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRE DEL SALTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Bifore a tutto sesto, Monofore a sesto acuto, Merlature

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre di avvistamento con masseria*

Fotografia



TORRE DEL SALTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Gode di ottima panoramicità sul territorio circostante.

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **718**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1064_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *La Piana*

Coord. piana est *378325*

Coord. piana nord *4136392*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CUSIMANO***

Altra denominazione *CASA PICONE*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Portale d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



CASA CUSIMANO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Granaio, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Parzialmente panoramica.

Data *07/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **719**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1065_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Spinasanta*

Coord. piana est *378367*

Coord. piana nord *4144711*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ROTOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA ROTOLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **721**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1067_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Ranciditi*

Coord. piana est *378660*

Coord. piana nord *4139241*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ALFANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA ALFANO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **727**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1073_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Poveromo*

Coord. piana est *378859*

Coord. piana nord *4139677*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCICHILONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA SCICHILONE

Strutture accessorie autonome

Stalla, Deposito

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Molto panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **732**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1078_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Caldare*

Coord. piana est *379125*

Coord. piana nord *4138181*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***STAZIONE FERROVIARIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Fotografia



STAZIONE FERROVIARIA

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *07/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **737**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1083_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Del Salto*

Coord. piana est *379556*

Coord. piana nord *4147034*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **739**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1085_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Palamenga*

Coord. piana est *379586*

Coord. piana nord *4138350*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MONREALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Loggetta, Merlature, Colonnine, Decorazioni barocche

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia



CASA MONREALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *07/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **766**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1112_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Cantarella*

Coord. piana est *380684*

Coord. piana nord *4147890*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA VELLA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **772**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1118_10*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Aragona*

Località *C.da Cantarella*

Coord. piana est *380898*

Coord. piana nord *4147684*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **308**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0645_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *353804*

Coord. piana nord *4152594*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BONIFACIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa Bonifacio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **312**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0649_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Balata*

Coord. piana est *354578*

Coord. piana nord *4154306*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BALATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa Balata

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **327**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0664_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *355753*

Coord. piana nord *4153271*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FINOCCHIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa Finocchio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0665_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *Cozzo Tavernola*

Coord. piana est *355762*

Coord. piana nord *4154763*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *FONTANA*

Qualificazione *PUBBLICA* CI *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Abbeveratoio delle Troie***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐
Degrado in atto	☐	☐
Propensione spontanea al degrado	☐	☐
Precarietà ambientale generale	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *ABBEVERATOIO*

Uso storico *ABBEVERATOIO*


Fotografia



Abbeveratoio delle Troie, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***BASSA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0675_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Bivona*

Località: *C.da Maidda*

Coord. piana est: *356396*

Coord. piana nord: *4156305*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Solfara*

Qualificazione: *PUBBLICA* CI:

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***Zolfara***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi: *ORGANICO*

Tipo di paesaggi: *COLLINARE*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *COMPOSITO*

Forma: *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *MEDIOCRE*

Uso attuale: *NESSUNO*

Uso storico: *ZOLFARA*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore: *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **353**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0691_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Balata*

Coord. piana est *356889*

Coord. piana nord *4155548*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CIRRIE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*

Fotografia



Casa Cirrie

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **364**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0702_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da La Carnicola*

Coord. piana est *357851*

Coord. piana nord *4160549*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LA CARNICOLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*

Fotografia



Casa La Carnicola

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **374**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0712_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Bivona*

Località *C.da Acque Bianche*

Coord. piana est *358934*

Coord. piana nord *4168265*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ACQUE BIANCHE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità	Degrado	Pericolosità
Integrità	☑				
Rarità, unicità	☐				
Peculiarità	☐				
Rappresentatività	☐				
Importanza culturale generale	☐				
Importanza storica	☐				
Importanza formale, estetica	☐				
Importanza sociale, di costume	☐				
Importanza testimoniale	☐				
Importanza visuale d'assieme	☐				
Leggibilità dell'insieme	☐				
Fragilità strutturale d'insieme	☐				
Fragilità funzionale d'insieme	☐				
Degrado in atto	☐				
Propensione spontanea al degrado	☐				
Precarietà ambientale generale	☐				
Precarietà ambientale specifica	☐				
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐				

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Case acque bianche

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **375**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0713_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *M.te Il Casino*

Coord. piana est *358961*

Coord. piana nord *4162234*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casino*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *xx*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casino*


Fotografia



Casino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **376**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0714_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MILLAGA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Millaga*

Coord. piana est *358984*

Coord. piana nord *4151900*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Vulnerabilità

Fotografia



Casa Millaga

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **379**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0717_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Casino*

Coord. piana est *359126*

Coord. piana nord *4162081*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Ottagonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



stralcio cartografico

Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **380**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0718_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Casino*

Coord. piana est *359137*

Coord. piana nord *4161774*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



Masseria

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0720_10*

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *PRIVATA* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa la Cava***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *CORTE (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *MASSERIA*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *Feudo il Censo*

Coord. piana est *359332*

Coord. piana nord *4165001*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



Casa La Cava, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **384**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0723_10*

Oggetto

Definizione *Invaso*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASTELLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Dida*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Casino*

Coord. piana est *359873*

Coord. piana nord *4161159*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Invaso Castello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **385**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0724_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Madonna dell'olio*

Coord. piana est *359970*

Coord. piana nord *4162114*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Pubblico* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MADONNA DELL'OLIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Fotografia



Chiesa Madonna dell'Olio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **390**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0730_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Salito*

Coord. piana est *360554*

Coord. piana nord *4163253*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ARANCI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio aranci

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **402**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0744_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Cappuccini*

Coord. piana est *361784*

Coord. piana nord *4165279*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Pubblico* Cl *B3*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CIMITERO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*

Fotografia



Cimitero di Bivona

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **405**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0747_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Cappuccini*

Coord. piana est *361919*

Coord. piana nord *4165144*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Convento*

Qualificazione *Frati...(dei) Cappu* Cl *B1*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CAPPUCCINI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☑	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐
Degrado in atto	☐	☐
Propensione spontanea al degrado	☐	☐
Precarietà ambientale generale	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Convento*

Uso storico *Convento*


Fotografia



Convento Cappuccini

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **414**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0756_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *Magazzolo*

Coord. piana est *362229*

Coord. piana nord *4163630*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Privato* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO (MAGAZZOLO)***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casello*

Fotografia



EX CASELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **415**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0757_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Canfuto*

Coord. piana est *362284*

Coord. piana nord *4165208*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte*

Qualificazione *Pubblico* CI

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***PONTE PEDONALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Unica campata*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Ponte*

Uso storico


Fotografia



Ponte

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **417**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0759_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Bivona*

Località *C.da San Filippo*

Coord. piana est *362391*

Coord. piana nord *4166688*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa rurale C/da S. Filippo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **419**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0761_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da San Filippo*

Coord. piana est *362422*

Coord. piana nord *4167423*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. FILIPPO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *xx*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa S. Filippo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***420*** Progr.comunal ***20***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0762_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Bivona*

Località *C.da Chiesa*

Coord. piana est *362482*

Coord. piana nord *4166661*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0764_10*

Oggetto

Definizione *MULINO AD ACQUA*

Qualificazione *PRIVATO* CI

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Mulino Magazzolo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *ABITAZIONE*

Uso storico *MULINO*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Tinchinella*

Coord. piana est *362582*

Coord. piana nord *4163485*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *FLUVIALE*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Esposizione


Fotografia



Mulino Magazzolo, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *BASSA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Al mulino si sono affiancati altri corpi di fabbrica di recente edificazione, utilizzati come abitazione.

Data

Nome del compilatore *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **422**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0765_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Canfuto*

Coord. piana est *362637*

Coord. piana nord *4165284*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte*

Qualificazione *Ferroviario* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PONTE FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☑	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐
Degrado in atto	☐	☐
Propensione spontanea al degrado	☐	☐
Precarietà ambientale generale	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐

Pianta

Schema *A tre campate*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Ponte non praticabile*

Uso storico *Ponte*


Fotografia



Ponte ferroviario

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0767_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *Via Santa Chiara*

Coord. piana est *362684*

Coord. piana nord *4164429*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Orfanotrofio*

Qualificazione *PUBBLICO* Cl *E5*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Orfanotrofio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XVI-XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *CORTE (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

La chiesa presenta un portale con elementi lapidei di pregio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *ORFANOTROFIO*

Uso storico *COLLEGIO*

Fotografia



Orfanotrofio, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***ALTA***

Data

Nome del compilatore *ARCH. ANTISTA G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **424**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0768_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Bivona*

Località *C.da Canfuto*

Coord. piana est *362708*

Coord. piana nord *4165394*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte*

Qualificazione *Pubblico* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PONTE FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Unica campata*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Ponte*

Uso storico *Ponte ferroviario*


Fotografia



Ponte ferroviario

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **427**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0771_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Bivona*

Località *C.da San Filippo*

Coord. piana est *362968*

Coord. piana nord *4168223*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO C/DA S. FILIPP***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **438**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0783_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Bivona*

Località *C.da Camputo*

Coord. piana est *363762*

Coord. piana nord *4169076*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAMPUTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Camputo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **223**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0559_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Bonavilla*

Coord. piana est *346501*

Coord. piana nord *4164620*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MANISCALCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità ☐
Rarità, unicità ☐
Peculiarità ☐
Rappresentatività ☐
Importanza culturale generale ☐
Importanza storica ☐
Importanza formale, estetica ☐
Importanza sociale, di costume ☐
Importanza testimoniale ☐
Importanza visuale d'assieme ☐
Leggibilità dell'insieme ☐

Valore

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme ☑
Fragilità funzionale d'insieme ☑
Degrado in atto ☑
Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità degrado e rischio

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*

Precarietà ambientale generale ☐
Precarietà ambientale specifica ☐
Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Vulnerabilità esposizione e rischio


Fotografia



Casa Maniscalco

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **224**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0560_05*

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *PRIVATA* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa rurale***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *CORTE (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *MASSERIA*

Uso storico *MASSERIA*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Bonavilla*

Coord. piana est *346503*

Coord. piana nord *4164984*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



Casa rurale, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **228**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0564_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Piano Caulina*

Coord. piana est *346777*

Coord. piana nord *4163640*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CASALE*

Qualificazione *PRIVATO* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa rurale***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *MAGAZZINO*

Valore estetico e storico

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esposta e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **232**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0568_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Guiglia*

Coord. piana est *346892*

Coord. piana nord *4165006*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA DE MICHELE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



Masseria De Michele

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **233**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0569_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Tuppi*

Coord. piana est *346916*

Coord. piana nord *4162537*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BAIAMONTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione - magazzino*

Uso storico *Casa*

Fotografia



Casa Baiamonte

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **235**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0571_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Guiglia*

Coord. piana est *346966*

Coord. piana nord *4166180*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MANDILE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa Mandile

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **236**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0572_05*

Oggetto

Definizione *PONTE*

Qualificazione *FERROVIARIO* Cl *E1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Ponte ferroviario***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *ANULARE*

Forma *CIRCOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *PONTE*

Uso storico *PONTE*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Acqua dolce*

Coord. piana est *347025*

Coord. piana nord *4166999*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *FLUVIALE*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



Ponte, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***ALTA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **240**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0576_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Guiglia*

Coord. piana est *347109*

Coord. piana nord *4165083*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione CI *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX CASELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casello*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



ex casello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **242**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0578_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località

Coord. piana est *347423*

Coord. piana nord *4167253*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Castello*

Qualificazione *Pubblico* CI *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GRISTIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIV*

Pianta

Schema *Non identificabile*

Forma *Non identificabile*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Castello*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Castello Gristia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *17/5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **248**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0584_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Croce di Burgio*

Coord. piana est *347770*

Coord. piana nord *4163290*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DE MICHELE "1"***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa De Michele "1"

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **249**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0585_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Guiglia*

Coord. piana est *347847*

Coord. piana nord *4165057*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALINOVI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casalinovi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **251**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0587_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C/da Garebici*

Coord. piana est *348047*

Coord. piana nord *4163552*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *EDICOLA*

Qualificazione *PUBBLICA* Cl *B2*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Croce in pietra***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *QUADRATA*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *EDICOLA*

Uso storico *EDICOLA*


Fotografia



Croce in pietra

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **257**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0593_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Burgio*

Coord. piana est *348984*

Coord. piana nord *4162445*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Comunale* Cl *B3*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CIMITERO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☑	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐
Degrado in atto	☐	☐
Propensione spontanea al degrado	☐	☐
Precarietà ambientale generale	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*


Fotografia



Cimitero

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **259**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0595_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Dragotto*

Coord. piana est *349222*

Coord. piana nord *4162420*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DRAGOTTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono (Esterno)*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Dragotto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **261**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0597_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Cabina*

Coord. piana est *349322*

Coord. piana nord *4163397*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CABINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio*


Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia

Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **262**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0598_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Catamaio*

Coord. piana est *349372*

Coord. piana nord *4164613*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ONOFRIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Onofrio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda *0*

Progr.comunal *0*

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0601_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Centro abitato*

Coord. piana est *349437*

Coord. piana nord *4162855*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Bottega*

Qualificazione *Privato* Cl *D9*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Bottega Caravella***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità ☐
Rarità, unicità ☐
Peculiarità ☐
Rappresentatività ☐
Importanza culturale generale ☐
Importanza storica ☐
Importanza formale, estetica ☐
Importanza sociale, di costume ☐
Importanza testimoniale ☐
Importanza visuale d'assieme ☐
Leggibilità dell'insieme ☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme ☐
Fragilità funzionale d'insieme ☐
Degrado in atto ☐
Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale ☐
Precarietà ambientale specifica ☐
Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Bottega ceramista*

Uso storico *Bottega ceramista*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa. *X - D.D.S. 6123 del 03/05/05*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Rilevanza ***MEDIA***

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **265**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0602_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Madonna di Garella*

Coord. piana est *349490*

Coord. piana nord *4162703*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CHIESA*

Qualificazione *SUBURBANA* Cl *B2*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Madonna di Garella***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema *AULA (AD)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *CHIESA*

Uso storico *CHIESA*


Fotografia



Madonna della Garella, prospetto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La chiesa ricade all'interno di una cava nell'immediata periferia del paese.

Rilevanza ***ALTA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **272**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0609_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Vallone Grangi*

Coord. piana est *350389*

Coord. piana nord *4162460*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GRANGI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Abbeveratoio Grangi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **276**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0613_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Vallonello*

Coord. piana est *351107*

Coord. piana nord *4162113*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DE MICHELE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa De Michele

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **280**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0617_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Serra di Biondo*

Coord. piana est *351596*

Coord. piana nord *4164800*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Vasca*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SERRA DI BIONDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Vasca*

Uso storico *Vasca*


Fotografia



Vasca

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **282**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0619_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Serra di Biondo*

Coord. piana est *351619*

Coord. piana nord *4164832*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SERRA DI BIONDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità	Degrado	Esposizione
Integrità	☑				
Rarità, unicità	☐				
Peculiarità	☐				
Rappresentatività	☐				
Importanza culturale generale	☐				
Importanza storica	☐				
Importanza formale, estetica	☐				
Importanza sociale, di costume	☐				
Importanza testimoniale	☐				
Importanza visuale d'assieme	☐				
Leggibilità dell'insieme	☐				
Fragilità strutturale d'insieme	☐				
Fragilità funzionale d'insieme	☐				
Degrado in atto	☐				
Propensione spontanea al degrado	☐				
Precarietà ambientale generale	☐				
Precarietà ambientale specifica	☐				
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐				

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Serra di Biondo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **286**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0623_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da Campello*

Coord. piana est *352300*

Coord. piana nord *4163695*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CAMPELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Degrado e Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Esposizione e Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Campello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **287**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0624_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *C.da San Giorgio*

Coord. piana est *352356*

Coord. piana nord *4163662*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAMPELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Non funzionante*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐


Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Campello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **290**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0627_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Piano Insitati*

Coord. piana est *352484*

Coord. piana nord *4166916*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Vasca*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PIANO INSITATI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e degrado
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Vasca*

Uso storico *Vasca*


Fotografia



Vasca

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **291**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0628_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Piano Insitati*

Coord. piana est *352575*

Coord. piana nord *4167756*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Santuario*

Qualificazione CI *B1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. ADRIANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Santuario*

Uso storico *Santuario*


Fotografia



Santuario S. Adriano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **292**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0629_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Piano Insitati*

Coord. piana est *352588*

Coord. piana nord *4167621*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. ADRIANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono (Esterno)*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio S. Adriano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **296**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0633_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Burgio*

Località *Pizzo Castellazzo*

Coord. piana est *352721*

Coord. piana nord *4164025*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASTELLAZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*


Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia

Abbeveratoio Castellazzo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **255**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0591_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Calamonaci*

Località *C/da Mancusi*

Coord. piana est *348480*

Coord. piana nord *4154979*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CASALE*

Qualificazione *PRIVATO* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Di Leo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



Casa Di Leo, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è ubicato appena fuori il centro abitato, in un contesto di recente urbanizzazione

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **271**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0608_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Calamonaci*

Località *C.da Mangialasagne*

Coord. piana est *350296*

Coord. piana nord *4155607*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RAGOLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra arenaria a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RAGOLIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **274**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0611_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Calamonaci*

Località *C.da Belmonte*

Coord. piana est *351017*

Coord. piana nord *4153971*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GULFA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a capanna e timpano triangolare decorato. Il timpano e la sua decorazione sono in pietra arenaria.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA GULFA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Alta***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **275**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0612_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Calamonaci*

Località *C.da Mangialasagne*

Coord. piana est *351031*

Coord. piana nord *4155993*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CALAMONACI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono di pietra arenaria a spacco rustico. L'edificio è caratterizzato da ingressi ad archi che immettono nei bagli.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA CALAMONACI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare ed è costituito da un insieme di organi.

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **277**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0614_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Calamonaci*

Località *C.da Gulfa di Sopra*

Coord. piana est *351194*

Coord. piana nord *4151415*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE DI MAGAZZOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. L'edificio si articola in due piani ed è caratterzzato da una serie di finestre che sono impreziosite da mensole modanate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Fotografia



STAZIONE DI MAGAZZOLO

Strutture accessorie autonome

Depositi, silos acqua

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume. Il ruolo del bene è costitutivo di una serie o ordinato secondo una serie.

Rilevanza ***Media***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **294**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0631_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Calamonaci*

Località *C.da Gulfa*

Coord. piana est *352642*

Coord. piana nord *4154220*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GULFA DI SOPRA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra arenaria. L'edificio è caratterizzato da ingressi ad archi che immettono nei bagli. I cantonali sono in conci di tufo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA GULFA DI SOPRA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare ed è costituito da un insieme di organi.

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **311**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0648_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Calamonaci*

Località

Coord. piana est *354346*

Coord. piana nord *4151251*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa il Povero***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Alcuni corpi di fabbrica presentano un coronamento con merli; gli stipiti di porte e finestre sono contornati da cornici in pietra e la corte presenta una pavimentazione in ciotoli di fiume.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



Casa Il Povero, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **69**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0338_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Burgiotto*

Coord. piana est *334107*

Coord. piana nord *4163837*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BURGIOTTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Burgiotto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Burgiotto

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

la casa Burgiotto in c.da Burgiotto, che oggi versa in completo stato di abbandono, un tempo era una masseria.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **70**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0340_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Burgiotto*

Coord. piana est *334175*

Coord. piana nord *4164023*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BURGIOTTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Burgiotto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Burgiotto

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Burgiotto, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda *73*

Progr.comunal *3*

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0344_05*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BURGIOTTO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Burgiotto*

Coord. piana est *334382*

Coord. piana nord *4163940*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



Abbeveratoio Burgiotto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Burgiotto

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Burgiotto, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **77**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0359_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Pozzillo*

Coord. piana est *334894*

Coord. piana nord *4165370*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***INTORNATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Intornata

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Intornata

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Intornata in c.da Pozzillo oggi è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **78**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0361_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Pozzillo*

Coord. piana est *334913*

Coord. piana nord *4165350*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***POZZILLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Abbeveratoio Pozzillo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Pozzillo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Pozzillo, di forma a blocco rettangolare, oggi è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **81**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0373_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Abbeverata vecchia*

Coord. piana est *335587*

Coord. piana nord *4163845*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATA VECCHIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeverata Vecchia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeverata Vecchia

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Abbeverata vecchia, di forma composito rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **87**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0386_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cavallaro*

Coord. piana est *336535*

Coord. piana nord *4161984*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Cavallaro, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **89**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0390_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Canneria*

Coord. piana est *336723*

Coord. piana nord *4162518*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CARUSELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Carusella

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Carusella

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Carusella in c.da Canneria oggi rudere in completo stato di abbandono era un tempo una masseria.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **96**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0404_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Portelle*

Coord. piana est *338343*

Coord. piana nord *4160695*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PORTELLE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Portelle

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Portelle

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Portelle, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **97**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0405_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Perrana*

Coord. piana est *338360*

Coord. piana nord *4159671*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PERRANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Perrana

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Perrana

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Perrana, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **98**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0408_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Pietragrossa*

Coord. piana est *338592*

Coord. piana nord *4161665*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PIETRAGROSSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Pietragrossa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Pietragrossa

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Pietragrossain c.da Pietragrossa, fino ad un ventennio fa era di proprietà Crisafi e veniva utilizzata soprattutto nei periodi di villeggiatura.Oggi versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **100**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0412_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Pietragrossa*

Coord. piana est *338872*

Coord. piana nord *4161402*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PIETRAGROSSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Abbeveratoio Pietragrossa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Pietragrossa

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Pietragrossa, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **102**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0414_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Pietragrossa*

Coord. piana est *339266*

Coord. piana nord *4161985*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Pietragrossa, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **103**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0415_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Bisacquino*

Coord. piana est *339380*

Coord. piana nord *4165945*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CONZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Conzo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Conzo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Oggi la casa Conzo in c.da Bisacquino è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **106**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0419_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cristarella*

Coord. piana est *339417*

Coord. piana nord *4159764*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CRISTARELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Cristarella

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Cristarella

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Cristarella, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **108**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0421_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Scunda*

Coord. piana est *339456*

Coord. piana nord *4159396*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BONA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità	Degrado	Vulnerabilità
Integrità	☐			
Rarità, unicità	☐			
Peculiarità	☐			
Rappresentatività	☐			
Importanza culturale generale	☐			
Importanza storica	☐			
Importanza formale, estetica	☐			
Importanza sociale, di costume	☐			
Importanza testimoniale	☐			
Importanza visuale d'assieme	☐			
Leggibilità dell'insieme	☑			
Fragilità strutturale d'insieme		☑		
Fragilità funzionale d'insieme		☑		
Degrado in atto			☑	
Propensione spontanea al degrado			☑	
Precarietà ambientale generale				☑
Precarietà ambientale specifica				☑
Degrado potenz. da attività umane probabili				☐

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case Bona

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Bona

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case prendono il nome dal barone Bona. Oggi l'agglomerato rurale sito in c.da Scunda è in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **109**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0423_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Gammauta*

Coord. piana est *339497*

Coord. piana nord *4166719*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAMPISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XIX(1881)*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Sul portale dell'entrata principale vi si trova in posizione centrale lo stemma della famiglia con l'incisione dell'anno di costruzione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case Campisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Campisi

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case Campisi in c.da Gammauta, oggi vengono utilizzate come depositi e stalle. Adiacente alle case vi è un abbeveratoio di forma rettangolare che viene usato per l'abbeveraggio degli animale e per l'irrigazione dei campi.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **110**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0424_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Gammauta*

Coord. piana est *339502*

Coord. piana nord *4166624*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Privato* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAMPISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Campisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Campisi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio è di proprietà privata ,adiacente alle case Campisi e di forma rettangolare in cemento, viene utilizzato per l'abbeveraggio degli animali e per l'irrigazione dei campi.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **112**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0427_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Scunda*

Coord. piana est *339657*

Coord. piana nord *4158898*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SCUNDA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Scunda

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Scunda

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Scunda, di forma a blocco rettangolare, si presenta in discreto stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **114**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0432_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *339959*

Coord. piana nord *4162360*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FAVORA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Favora

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Favora

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Favora in c.da Cottonaro si presenta in cattivo stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **115**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0433_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *339981*

Coord. piana nord *4162253*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***COTTONARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Abbeveratoio Cottonaro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Cottonaro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Cottonaro, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **117**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0436_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Vigna di Corte*

Coord. piana est *340119*

Coord. piana nord *4158439*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LA TORRE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case La Torre

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case La Torre

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case La Torre in c.da Vigna di Corte prendono il nome dalla vecchia torre che sovrasta l'agglomerato. Oggi restano visibili soltanto i ruderi.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **118**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0437_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Caltabellotta*

Località: *C.da Portelle*

Coord. piana est: *340174*

Coord. piana nord: *4160315*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***PORTELLE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Montano*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Portelle

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Portelle

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Portelle, di forma composito rettangolare con due vasche separate, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data: *25/01/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **119**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0438_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Taia di sopra*

Coord. piana est *340270*

Coord. piana nord *4168451*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GERMANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Casa Germano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Germano

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Germano in c.da Taia di sopra, si presenta in uno stato mediocre di conservazione, essa oggi viene utilizzata come stalla e come deposito durante la raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **120**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0439_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cozzo Strasatello*

Coord. piana est *340293*

Coord. piana nord *4165109*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STRASATELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Strasatello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Strasatello

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Strasatello, di forma a blocco rettangolare con due vasche di uguale livello, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **122**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0448_05*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TAIA SOPRANA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Taia soprana*

Coord. piana est *340673*

Coord. piana nord *4167862*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Taia soprana

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Taia soprana

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Taia soprana, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **124**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0450_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *340821*

Coord. piana nord *4162610*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Cottonaro, versa in cattivo stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **127**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0453_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *340979*

Coord. piana nord *4161774*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BENFARE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Casa Benfare

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Benfare

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Oggi la casa Benfare in c.da Cottonaro è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **128**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0454_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *341018*

Coord. piana nord *4162677*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GEBBIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Gebbia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Gebbia

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Gebbia in c.da Cottonaro, oggi rudere, versa in completo stato di abbandono.

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **130**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0457_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *341108*

Coord. piana nord *4162238*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Cottonaro, si presenta in cattivo stato di conservazione, esssa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **131**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0459_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Taia soprana*

Coord. piana est *341194*

Coord. piana nord *4167429*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Borgo*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TAIA SOPRANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Rudere - deposito*

Uso storico *Ex borgo*


Fotografia



Ex Borgo Taia soprana

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Borgo Taia soprana

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex borgo in c.da Taia soprana, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso viene oggi utilizzato come deposito di macchine agricole e nei periodi di raccolta come magazzino. Una parte di essa è anche adibito a stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **133**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0461_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *341265*

Coord. piana nord *4162233*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Cottonaro, si presenta in mediocre stato di conservazione,essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta. Una parte di essa è di recente costruzione ed è facilmente identificabile.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **134**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0462_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Martini*

Coord. piana est *341313*

Coord. piana nord *4159041*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DEL CHIMINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Portale ad arco, solidi cantonali, balconi in ferro battuto sostenuti da solide mensole e torre ormai disastrata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Fotografia



Baglio del Chimino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Chimino

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Baglio costruito nel 1816 dal barone Bona, oggi appartiene alla famiglia Diecidue.
Un possente portale ad arco immette in un'ampia corte, dove si trova una struttura barocca con solidi cantonali in dura pietra, articolata su due piani con balconi in ferro battuto sostenuti da solide mensole lapidee.
Annessa vi è una torre in parte disastrata.
Esso oggi si presenta in cattivo stato di conservazione, e viene utilizzato

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **135**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0465_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Lavanche*

Coord. piana est *341512*

Coord. piana nord *4162324*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Lavanche oggi è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **136**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0466_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C/da Lavanche*

Coord. piana est *341545*

Coord. piana nord *4161481*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *ABBEVERATOIO*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Abbeveratoio Acquacernuta***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *ABBEVERATOIO*

Uso storico *ABBEVERATOIO*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Abbeveratoio, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **138**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0468_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Taia soprana*

Coord. piana est *341604*

Coord. piana nord *4167756*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TAIA SOPRANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Taia soprana

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Taia soprana

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Taia soprana, di forma composito rettangolare con due vasche di diverso livello, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **139**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0470_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C/da Cassero*

Coord. piana est *341689*

Coord. piana nord *4156482*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *PRIVATO* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa rurale***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX - XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Si notano alcuni elemti lapidei scolpiti, appartenenti a un portale con terminazione ad arco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



Casa rurale, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il casale si compone di un nucleo originario con diversi corpi di fabbrica diruti e un corpo di recnte edificazione.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **140**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0474_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *341814*

Coord. piana nord *4163154*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VACCARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Vaccaro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Vaccaro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Vaccaro in c.da cottonaro, di recente costruzione è abitata nel solo periodo della raccolta di olive dai dipendenti della famiglia proprietaria.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **141**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0475_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cassero*

Coord. piana est *341900*

Coord. piana nord *4156276*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AQUILINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case Aquilina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Aquilina

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Baglio risalente al 1700, costruito dai Magro, passò in seguito alla famiglia Aquilina, oggi proprietà dei Vaccaro.
Alcuni particolari testimoniano l'antica bellezza del Baglio, ormai persa perché adibita ad ovile.
Oggi le case Aquilina in c.da Cassero versano in avanzato stato di degrado per la non curanza degli eredi.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **142**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0476_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da San Benedetto*

Coord. piana est *341924*

Coord. piana nord *4160428*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa e convento*

Qualificazione *Banedettino* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN BENEDETTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XI*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Chiesa*


Fotografia



Chiesa San Benedetto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Chiesa San Benedetto

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Fu edificata dai benedettini intorno all'anno 1000 e abbandonata nel 1270 circa quando i frati si trasferirono nella Chiesa di S.Maria delle Grazie. Del convento e della chiesa non restano che dei ruderi.
La chiesa va sotto il titolo di S. Maria di Valverde.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **143**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0477_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *A nord della rupe Gollega (Monte d'Oro)*

Coord. piana est *341973*

Coord. piana nord *4160720*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa ed eremo*

Qualificazione *Banedettino* Cl *B1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN PELLEGRINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *EPOCA NORMANNA*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Eremo*

Fotografia



Chiesa ed Eremo San Pellegrino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Chiesa ed Eremo San Pellegrino

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Fu edificato in onore di S.Pellegrino. Si trova a nord della rupe Gollega (Monte d'oro). Ignota ci rimane la data di fondazione della chiesetta e dell'eremo. Si sa comunque che le origini della chiesetta sono antichissime e risalgono a molto tempo prima della costruzione dell'eremo il quale fu, nel 1621, modificato dal sac.saccense Calogero Quartararo, e nel secolo XVIII ampliato dal frate Stefano Montalbano.Oggi la Chiesa e l'Eremo sono in completo abbandono. Solo una volta all'anno, la terza domenica di

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **144**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0478_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Torretta*

Coord. piana est *342010*

Coord. piana nord *4167998*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRETTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Abbeveratoio Torretta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Torretta

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Torretta, di forma composito rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **145**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0479_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cammautella*

Coord. piana est *342019*

Coord. piana nord *4163392*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AUGELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Augello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Augello

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Augello in c.da Cammautella, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **146**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0480_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cozzo Pagano*

Coord. piana est *342160*

Coord. piana nord *4164435*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***COZZO PAGANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Cozzo Pagano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Cozzo Pagano

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Cozzo Pagano, di forma a blocco rettangolare, si presenta in pessimo stato di conservazione, esso oggi è in disuso.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **147**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0481_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *M.te Delle Nicchie*

Coord. piana est *342211*

Coord. piana nord *4160742*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Pubblico* Cl *B2*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***DELLA PIETA'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XVIII(1750)*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Ex Chiesa*

Uso storico *Chiesa*


Fotografia



Chiesa della Pietà

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Chiesa della Pietà

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La Chiesa della Pietà è di pochi metri quadrati, situata sul monte delle nicchie (così detto per le numerose nicchie preistoriche che vi si trovano). Si conosce la sua data di fondazione. Elevata da grotta a Chiesa per magnificenza di alcuni devoti, nel 1750 circa.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **148**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0483_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Taia di sotto*

Coord. piana est *342268*

Coord. piana nord *4166453*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Borgo*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN CARLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Borgo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



Ex Borgo San Carlo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Borgo San Carlo

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex borgo San Carlo in c.da Taia di sotto, si presenta in cattivo stato di conservazione. Un tempo residenza degli abitanti dell'attuale frazione S.Carlo, viene oggi utilizzato come deposito di macchine agricole e nei periodi di raccolta come magazzino.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **149**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0484_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cammautella*

Coord. piana est *342341*

Coord. piana nord *4163366*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Nuova casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AUGELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *In ristrutturazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Nuova casa Augello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Nuova casa Augello

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La nuova casa Augello in c.da Cammautella si presenta in fase di ristrutturazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **150**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0485_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Faia di sotto*

Coord. piana est *342392*

Coord. piana nord *4166310*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FERRANTELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione


Fotografia



Abbeveratoio Ferrantelli

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Ferrantelli

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale Ferrantelli in c.da Taia di sotto, di forma a blocco rettangolare con tre vasche posta a diverso livello, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **151**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0487_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Taia di sotto*

Coord. piana est *342453*

Coord. piana nord *4166327*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FERRANTELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Ferrantelli

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Ferrantelli

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Ferrantelli in c.da Taia di sotto,si presenta in discreto stato di conservazione; ex masseria oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta, e come magazzino per strumenti e macchine agricole.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **152**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0488_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cammautella*

Coord. piana est *342496*

Coord. piana nord *4164082*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MONGIOVI'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito - rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Mongiovi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mongiovi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mongiovi in c.da Cammautella, oggi viene utilizzata come deposito; una parte di essa è in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **153**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0489_05*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Serra d'arancio*

Coord. piana est *342627*

Coord. piana nord *4157636*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esposizione e degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Serra d'arancio è oggi un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **154**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0490_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Spiazzo tra M.te Gogala e Vecchio Castello*

Coord. piana est *342645*

Coord. piana nord *4160771*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Matrice* CI *B2*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***S. SALVATORE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *EPOCA NORMANNA*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Ex Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Chiesa di S. Salvatore

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Chiesa di S. Salvatore

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Completamente rifatta, si trova nello spiazzo della Matrice, ma si ignora da chi fu fondata. Dell'antica fabbrica normanna non rimane che il portale con lo stemma e i motivi arabescati. La facciata è in pietra bianca, logorata dai secoli. L'interno è a una navata con un altare archeggiato e fiancheggiato da altri due altari. Essa non è aperta al culto perché pericolante, ma in occasione della festività del Corpus Domini, davanti all'antica porta vi si celebra la Messa.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **155**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0491_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Marsala*

Coord. piana est *342654*

Coord. piana nord *4162641*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***NICOLOSI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Nicolosi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Nicolosi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Nicolosi in c.da marsala, versa oggi in stato di completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **156**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0492_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Pagano*

Coord. piana est *342791*

Coord. piana nord *4166896*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PAGANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Ovale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Abbeveratoio Pagano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Pagano

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Pagano, di forma composito ovale con due vasche a diverso livello, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **157**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0493_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Spiazzo tra M.te Gogala e Vecchio Castello*

Coord. piana est *342802*

Coord. piana nord *4160776*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Matrice* CI *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S.MARIA DELL'ASSUNTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XI*

Pianta

Schema *Basilicale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Chiesa Madre o di S. Maria dell'Assunta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Chiesa Madre o di S. Maria dell'Assunta

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Di origine Normanna, ritenuta antica moschea, fu eretta dal conte Ruggero in onore di San Giorgio, dopo la vittoria sui Musulmani nel 1090. Si trova al culmine di ampio spiazzo fra il monte Gogala e il castello vecchio ed è a pianta basilicale, con un doppio ordine di colonne e degli archi ogivali. La parte posteriore venne trasformata nel XVI secolo in stile toscano e anche nel 1830 la chiesa subì delle modifiche che ne cambiarono definitivamente la forma originaria. Attualmente, sebbene sia

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **158**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0494_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cozzo Mamao*

Coord. piana est *342861*

Coord. piana nord *4159868*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AQUILINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Aquilina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Aquilina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Oggi la casa Aquilina i c.da Cozzo mamao,è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **159**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0495_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Serra d'arancio*

Coord. piana est *342906*

Coord. piana nord *4157285*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità / Degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità / Esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Serra d'arancio si presenta in discreto stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta e come abitazione nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **160**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0496_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cammautella*

Coord. piana est *342955*

Coord. piana nord *4163086*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AUGELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



Masseria Augello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Masseria Augello

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex masseria Augello in c.da Cammautella, oggi è in totale stato di abbandono, viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta delle olive.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **161**

Progr.comunal **59**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0497_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Serra d'arancio*

Coord. piana est *343032*

Coord. piana nord *4157143*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Serra d'arancio, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **162**

Progr.comunal **60**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0498_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Serra d'arancio*

Coord. piana est *343050*

Coord. piana nord *4157055*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SERRA D'ARANCIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Serra d'arancio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Serra d'arancio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Serra d'arancio, di forma composito rettangolare con due vasche di diverso livello, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **163**

Progr.comunal **61**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0499_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cottonaro*

Coord. piana est *343061*

Coord. piana nord *4162755*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***COTTONARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Cottonaro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Cottonaro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Cottonaro, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **164**

Progr.comunal **62**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0500_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Callisi*

Coord. piana est *343101*

Coord. piana nord *4162041*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MULE'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Mulè

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mulè

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mulè in c.da Callisi, versa oggi in stato di completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **165**

Progr.comunal **63**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0501_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Serra d'arancio*

Coord. piana est *343238*

Coord. piana nord *4157244*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Serra d'arancio, si presenta in cattive condizioni di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **166**

Progr.comunal **64**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0502_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Serra d'arancio*

Coord. piana est *343250*

Coord. piana nord *4154993*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Serra d'arancio è oggi un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **167**

Progr.comunal **65**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0503_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Gargalufo*

Coord. piana est *343292*

Coord. piana nord *4165312*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione - deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Gargalufo, si presenta in discreto stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta e come abitazione nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **168**

Progr.comunal **66**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0504_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Giardinazzo*

Coord. piana est *343297*

Coord. piana nord *4158620*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GULLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Gullo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Gullo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Gullo in c.da Giardinazzo si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito durante la raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **169**

Progr.comunal **67**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0505_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Argione*

Coord. piana est *343328*

Coord. piana nord *4160154*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ARGIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Argione

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Argione

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Argione, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **170**

Progr.comunal **68**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0506_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Gargalufo*

Coord. piana est *343353*

Coord. piana nord *4165247*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GARGALUFO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Gargalufo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Gargalufo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Gargalufo, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **171**

Progr.comunal **69**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0507_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Martusa*

Coord. piana est *343483*

Coord. piana nord *4154232*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MORTELLUZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Mortelluzzo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mortelluzzo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nella cartografia la casa indicata come " Casa Martusa " è in realtà " Casa Mortelluzzo ".Essa oggi è in complerto abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **172**

Progr.comunal **70**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0508_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Piano di Martusa*

Coord. piana est *343510*

Coord. piana nord *4152638*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *PONTE*

Qualificazione *Pubblico* Cl *E1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Ponte con blocchi in pietra***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *FLUVIALE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale *BUONO*

Uso storico *PONTE*


Fotografia



Ponte, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Al ponte in pietra si affianca una nuova struttura in cemento armato precompresso, al fine di allargare la carreggiata stradale.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **173**

Progr.comunal **71**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0509_05*

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Comunale* Cl *B3*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CIMITERO COMUNALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Fontanelle*

Coord. piana est *343533*

Coord. piana nord *4160604*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Cimitero Caltabellotta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Cimitero Caltabellotta

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il cimitero comunale di Caltabellotta in c.da Fontanelle, si presenta oggi in discreto stato di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **174**

Progr.comunal **72**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0510_05*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FONTANELLE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Fontanelle*

Coord. piana est *343544*

Coord. piana nord *4160752*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e rischio

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Fontanelle

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Fontanelle

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Fontanelle, di forma composito rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **175**

Progr.comunal **73**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0511_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Pizzo Pagano*

Coord. piana est *343547*

Coord. piana nord *4165207*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DE MICHELE (PRINCIPESSA)***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX (1903)*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Case agricole*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case De Michele

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case De Michele

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case De Michele in c.da Pizzo Pagano, si presentano in mediocre stao di conservazione.
Ex proprietà De Michele,le case dette" Della Principessa" perché vi andava a villeggiare la moglie del Barone, oggi sono state trasformate in case agricole dove alloggiano i pastori.

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **176**

Progr.comunal **74**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0512_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Gargalufo*

Coord. piana est *343554*

Coord. piana nord *4165206*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DE MICHELE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione - deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa De Michele

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa De Michele

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa De Michele in c.da Gargalufo, ristrutturata negli ultimi anni versa in uno stato discreto di conservazione, essa viene usata oggi come abitazione nei periodi estivi e come deposito nei periodi di raccolta.

Data

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **177**

Progr.comunal **75**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0513_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Piano di Martusa*

Coord. piana est *343598*

Coord. piana nord *4153031*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BUTTAFUOCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione - deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case Buttafuoco

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Buttafuoco

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Costruite nel 1910 dalla stessa famiglia, le case Buttafuoco in c.da Piano di martusa, fino agli anni '60 erano una masseria.
Oggi, in mediocri condizioni di conservazione, servono da abitazione soltanto nei periodi coincidenti con le raccolte di olive, mandorle ed uva.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **178**

Progr.comunal **76**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0514_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cozzo tondo*

Coord. piana est *343794*

Coord. piana nord *4164396*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***COZZO TONDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Cozzo tondo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Cozzo tondo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Cozzo tondo, di forma circolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **179**

Progr.comunal **77**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0515_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Martusa*

Coord. piana est *343886*

Coord. piana nord *4154916*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GRANDI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere - magazzino*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case Grandi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Grandi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case Grandi in c.da Martusa, un tempo erano abitate dai Gesuiti, oggi sono di proprietà della famiglia Buttafuoco. Alcuni ambienti sono ancora adibiti a fienile, altri sono utilizzati come magazzini.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **180**

Progr.comunal **78**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0516_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Callisi*

Coord. piana est *343942*

Coord. piana nord *4162243*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GRISAFI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Grisafi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Grisafi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Grisafi in c.da Callisi, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come stalla e come deposito durante la raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **181**

Progr.comunal **79**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0517_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Pagano*

Coord. piana est *343970*

Coord. piana nord *4165633*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PAGANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Pericolosità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Abbeveratoio Pagano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Pagano

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Pagano, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **182**

Progr.comunal **80**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0518_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Martusa*

Coord. piana est *343978*

Coord. piana nord *4155108*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MARTUSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Pericolosità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Abbeveratoio Martusa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Martusa

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Martusa, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **183**

Progr.comunal **81**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0519_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da San Biagio*

Coord. piana est *344039*

Coord. piana nord *4159587*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN BIAGIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio San Biagio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio San Biagio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da San Biagio, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **184**

Progr.comunal **82**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0520_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Callisi*

Coord. piana est *344062*

Coord. piana nord *4162339*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CALLISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Abbeveratoio Callisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Callisi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.dacallisi, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **185**

Progr.comunal **83**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0521_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Martusa*

Coord. piana est *344100*

Coord. piana nord *4155140*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Martusa, si presenta in stato mediocre di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **186**

Progr.comunal **84**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0522_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da San Biagio*

Coord. piana est *344197*

Coord. piana nord *4159396*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MEZZARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Mezzaro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mezzaro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mezzaro in c.da S.Biagio, (in ristrutturazione) proprietà del dott. Turturici, viene usata come abitazione solo nei periodi estivi.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **187**

Progr.comunal **85**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0523_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Periferia orientale della frazione di S.Anna*

Coord. piana est *344263*

Coord. piana nord *4159085*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MONTE VERGINE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX (1923)*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Monte Vergine

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Monte Vergine

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale sito nelle periferia orientale della frazione di S. Anna , di forma a blocco circolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **188**

Progr.comunal **86**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0524_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Periferia orientale della frazione di S.Anna*

Coord. piana est *344304*

Coord. piana nord *4159114*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Rurale* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. MARIA A MONTE VERGINE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XIX (1829)*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*


Fotografia



Chiesa S. Maria a Monte Vergine

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Chiesa S. Maria a Monte Vergine

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Sorge nella periferia orientale della frazione di S.Anna. L'annesso convento sarebbe stata la sede originaria degli Agostiniani, trasferitisi nel XII secolo da Caltabellotta. La struttura, dai continui rimaneggiamenti, ha cambiato notevolmente la forma iniziale. Dell'edificio medievale rimangono solo l'impianto, il muro della cantonata posteriore sinistra e l'abside aggettante, nonché il portale del XIV secolo. Vi si venera il Crocifisso.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **189**

Progr.comunal **87**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0525_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Le Giraffe*

Coord. piana est *344325*

Coord. piana nord *4155544*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Le Giraffe, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **190**

Progr.comunal **88**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0526_05*

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TAORMINA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Rudere - deposito*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Martusa*

Coord. piana est *344345*

Coord. piana nord *4154121*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Case Taormina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Taormina

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Taormina in c.da Martusa, proprietà dell'onorevole Di Leo, prima era una grande masseria, oggi è in stato di totale abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **191**

Progr.comunal **89**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0527_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Sant'Anna*

Coord. piana est *344355*

Coord. piana nord *4158409*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Comunale* Cl *B3*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CIMITERO COMUNALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Trapeziodale*

Elementi significativi e/o decorativi

	Valore
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

	Vulnerabilità
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

	Vulnerabilità
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*


Fotografia



Cimitero S.Anna

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Cimitero S.Anna

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il cimitero comunale di S. Anna in, si presenta oggi in discreto stato di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **192**

Progr.comunal **90**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0528_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Mandena*

Coord. piana est *344363*

Coord. piana nord *4157753*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Mandena si presenta in discreto stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come abitazione soltanto nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **193**

Progr.comunal **91**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0529_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cozzo tondo*

Coord. piana est *344571*

Coord. piana nord *4165007*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***COZZO TONDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Abbeveratoio Cozzo tondo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Cozzo tondo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L 'abbeveratoio rurale in c.da Cozzo tondo, di forma circolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **194**

Progr.comunal **92**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0530_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da San Biagio*

Coord. piana est *344652*

Coord. piana nord *4159313*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN BIAGIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio San Biagio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio San Biagio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da San Biagio, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **196**

Progr.comunal **93**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0532_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Ospedale*

Coord. piana est *344776*

Coord. piana nord *4161957*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***OSPEDALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Ospedale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Ospedale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Ospedale, di forma a blocco circolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **197**

Progr.comunal **94**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0533_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Ospedale*

Coord. piana est *344927*

Coord. piana nord *4162683*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***OSPEDALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Ospedale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Ospedale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Ospedale, di forma a blocco circolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **198**

Progr.comunal **95**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0534_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Le Giraffe*

Coord. piana est *344938*

Coord. piana nord *4155347*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BRIUCCIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Briuccia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Briuccia

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Briuccia in c.da Le Giraffe oggi versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **199**

Progr.comunal **96**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0535_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Mastrolo*

Coord. piana est *344956*

Coord. piana nord *4156949*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PARLAPIANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Parlapiano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Parlapiano

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa parlapiano in c.da Mastrolo si presenta in cattivo stato di conservazione, essa oggi è utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **200**

Progr.comunal **97**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0536_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Ospedale*

Coord. piana est *345060*

Coord. piana nord *4162534*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Ospedale è oggi un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **201**

Progr.comunal **98**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0537_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Giardino Ruscescia*

Coord. piana est *345092*

Coord. piana nord *4163144*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RUSCESCIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore estetico e tipologico

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado e rischio

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione e rischio

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Ruscescia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Ruscescia

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Ruscescia, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **202**

Progr.comunal **99**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0538_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Mastrolo*

Coord. piana est *345130*

Coord. piana nord *4156955*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***COTTONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Cottone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Cottone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Cottone in c.da Mastrolo, si presenta in cattivo stato di conservazione. Alla vecchia casa utilizzata oggi come stalla è stato aggiunto un corpo di nuova costruzione adibito a deposito.
Nella cartografia la casa indicata come " Casa Parlapiano " è in realtà " Casa Cottone "; la vera Casa Parlapiano si trova a circa 200 m.a ovest di Casa Cottone.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **203**

Progr.comunal **100**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0539_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Ospedale*

Coord. piana est *345185*

Coord. piana nord *4162461*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GRISAFI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Grisafi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Grisafi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Grisafi in c.da Ospedale, si presenta in discreto stato di conservazione, essa ristrutturata negli ultimi anni, viene utilizzata come abitazione soprattutto nei periodi estivi.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **205**

Progr.comunal **101**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0541_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Pagano*

Coord. piana est *345228*

Coord. piana nord *4163361*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S.AGATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa S.Agata

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa S.Agata

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa S.Agata in c.da Pagano, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **206**

Progr.comunal **102**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0542_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Vallone Ospedale*

Coord. piana est *345258*

Coord. piana nord *4163014*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità / degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità / esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.dal Vallone Ospedale si presenta in cattivo stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **207**

Progr.comunal **103**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0543_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Banca*

Coord. piana est *345363*

Coord. piana nord *4159735*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BANCA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Banca

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Banca

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da banca, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **208**

Progr.comunal **104**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0544_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Piano del Monaco*

Coord. piana est *345375*

Coord. piana nord *4157355*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PIANO DEL MONACO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità ☐
Rarità, unicità ☐
Peculiarità ☐
Rappresentatività ☐
Importanza culturale generale ☐
Importanza storica ☐
Importanza formale, estetica ☐
Importanza sociale, di costume ☐
Importanza testimoniale ☐
Importanza visuale d'assieme ☐
Leggibilità dell'insieme ☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme ☐
Fragilità funzionale d'insieme ☐
Degrado in atto ☑
Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale ☑
Precarietà ambientale specifica ☐
Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Piano del Monaco

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Piano del Monaco

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Piano del Monaco, di forma a blocco rettangolare con due vasche a diverso livello, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **209**

Progr.comunal **105**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0545_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Giardino Ruscescia*

Coord. piana est *345376*

Coord. piana nord *4163820*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Giardino ruscescia, si presenta in discreto stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta. Una parte di essa è di recente costruzione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **210**

Progr.comunal **106**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0546_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Giardino Ruscescia*

Coord. piana est *345383*

Coord. piana nord *4163613*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Giardino Ruscescia è stata da poco ristrutturata. Viene oggi utilizzata come abitazione nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **211**

Progr.comunal **107**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0547_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Cozzo del corvo*

Coord. piana est *345444*

Coord. piana nord *4157910*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***COZZO DEL CORVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Abbeveratoio Cozzo del corvo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Cozzo del corvo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Cozzo del corvo, di forma a blocco rettangolare, si presenta in discreto stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **212**

Progr.comunal **108**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0548_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *Vallone Ospedale*

Coord. piana est *345596*

Coord. piana nord *4162605*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FAVARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Mulino*


Fotografia



Mulino Favara

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Mulino Favara

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dell'ex mulino Favara in c.da Vallone Ospedale, rimane oggi solo la struttura in pessime condizioni.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **213**

Progr.comunal **109**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0549_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Banca*

Coord. piana est *345598*

Coord. piana nord *4159490*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BANCA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore estetico e tradizionale

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino - deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case Banca

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Banca

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case Banca in c.da Banca, si presentano in mediocre stato di conservazione, esse sono di proprietà ecclesiastica. Attualmente sono gestite da un mezzadro e vengono utilizzate come magazzino - deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **218**

Progr.comunal **110**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0554_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Le Giraffe*

Coord. piana est *346038*

Coord. piana nord *4155695*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LE GIRAFFE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Case Le Giraffe

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Le Giraffe

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case Le Giraffe in c.da Le Giraffe, un tempo erano una masseria; oggi si presentano in uno stato di degrado avanzato, quindi in disuso.

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **225**

Progr.comunal **111**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0561_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Caltabellotta*

Località *C.da Banca*

Coord. piana est *346523*

Coord. piana nord *4159570*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TROCCOLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Mulino*

Fotografia



Ex Mulino Troccoli

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Mulino Troccoli

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex Mulino Troccoli in c.da Banca, non più esistente è stato oggi sostituito da una nuova costruzione che viene utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1105**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1452_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Poggio Camastra*

Coord. piana est *392985*

Coord. piana nord *4124303*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore estetico

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità estetica

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E' un'antico casale ristrutturato ed è posto in una collina circostante la città. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1110**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1457_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Castellazzo*

Coord. piana est *393157*

Coord. piana nord *4125415*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria a taglio irregolare bocciardata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica che sovrasta i luoghi sottostanti.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1117**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1464_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Cozzo Mola*

Coord. piana est *393477*

Coord. piana nord *4122505*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MOLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare bocciardata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA MOLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1119**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1466_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Castellazzo*

Coord. piana est *393532*

Coord. piana nord *4125150*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Esposizione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1121**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1468_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *Rocca Lazzara*

Coord. piana est *393617*

Coord. piana nord *4123883*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MULINO*

Qualificazione *Ad acqua* Cl

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Mulino ad acqua***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *PESSIMO*

Uso attuale *PESSIMO*

Uso storico *MULINO*

Fotografia



Mulino ad acqua

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Difficilmente raggiungibile perché intercluso all'interno di poderi privati.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1124**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1471_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Castellazzo*

Coord. piana est *393682*

Coord. piana nord *4125248*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Si sviluppa su due piani.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è su due livelli ed è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1128**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1475_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MOLA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Castellaccio*

Coord. piana est *393822*

Coord. piana nord *4125794*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore


Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Fotografia



CASA MOLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina e domina un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1129**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1476_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. L'edificio è costruito con lastre di pietra arenaria.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Castellazzo*

Coord. piana est *393865*

Coord. piana nord *4125121*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è su due livelli ed è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1131**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1478_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Castellazzo*

Coord. piana est *393930*

Coord. piana nord *4125488*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Su tutti i lati della struttura vi sono delle catene di collegamento in ferro che terminano a forma di "X" e di "Y" per trattenere le pareti. La superficie dell'immobile è di forma quadrangolare e piatta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esposta e degrado

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si sviluppa su due livelli ed è posto in collina dominando un'ottima posizione panoramica.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1132**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1479_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Campofranco*

Coord. piana est *393964*

Coord. piana nord *4121690*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio regolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è su due livelli ed è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1134**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1481_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Si sviluppa su due piani.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Castellazzo*

Coord. piana est *394067*

Coord. piana nord *4125575*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	Valore
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	Vulnerabilità
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	
Precarietà ambientale specifica	☐	Vulnerabilità
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina e domina un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1139**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1486_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Rocca Lazzara*

Coord. piana est *394254*

Coord. piana nord *4124209*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1142**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1489_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Saladino*

Coord. piana est *394394*

Coord. piana nord *4120424*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CAMMILLERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'edificio si sviluppa in altezza e presenta dei contrafforti a forma di sperone che dall'esterno dell'edificio contrasta le spinte delle pareti portanti. La struttura è composta da un solido cantonale in concio di dura pietra terminante con una cornice.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA CAMMILLERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E' un'antico casale su più livelli ed è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1143**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1490_10*

Oggetto

Definizione *Castello*

Qualificazione *Nobiliare* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***IL CASTELLACCIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XII*

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Si osservano, delle mura ciclopiche che si allungano verso sud e si connettono con una parete intagliata nella viva roccia.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Castellazzo*

Coord. piana est *394410*

Coord. piana nord *4126237*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASTELLACCIO DI CAMASTRA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova nella parte dell'altura che guarda ad ovest. Le mura,verso sud, si connettono con una parte intagliata nella viva roccia. Nelle adiacenze, verso ovest, esistono i resti di una scala incavata nella pietra, da cui, si accedeva alla città.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1146**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1493_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Arialunga*

Coord. piana est *394606*

Coord. piana nord *4125703*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina e domina un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1148**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1495_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Campofranco*

Coord. piana est *394717*

Coord. piana nord *4122455*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare bocciardata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è su due livelli ed è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1150**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1497_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Vizzino*

Coord. piana est *394760*

Coord. piana nord *4124919*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1154**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1501_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Arialunga*

Coord. piana est *395062*

Coord. piana nord *4125245*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina e domina un'ottima posizione panoramica che sovrasta i luoghi sottostanti. Il bene è in un contesto tranquillo e ricco di verde.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1156**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1503_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Camastra*

Località *C.da Vizzino*

Coord. piana est *395190*

Coord. piana nord *4124796*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VIZZINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA VIZZINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **606**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0952_05*

Oggetto

Definizione *Trattoria*

Qualificazione *Privato* Cl *E4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TRATTORIA PIZZO DELLA RON***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Trattoria*

Uso storico *Trattoria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Le Piane*

Coord. piana est *372184*

Coord. piana nord *4163877*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Vulnerabilità

Fotografia




rapporto fra la pineta e la costruzione

Strutture accessorie autonome

piccola cappella con cella campanaria

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento ben inserito nel contesto ambientale della Riserva naturale Monte Cammarata.

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **610**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0956_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da casa Prussiano*

Coord. piana est *372363*

Coord. piana nord *4163912*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Caseificio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE PRUSSIANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	Valore
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esposizione e degrado
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*


Fotografia



Strutture accessorie autonome

magazzini e strutture di servizio

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova ai margini della Riserva naturale Monte Cammarata.

Rilevanza ***Bassa***

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **622**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0968_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Le Piane*

Coord. piana est *373517*

Coord. piana nord *4165135*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Caseificio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE LE PIANE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta circoscritta da muro di cin*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Molte strutture si servizio

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento fortemente riconoscibile nel paesaggio, e vicino alla Riserva naturale Monte Cammarata.

Rilevanza ***Media***

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **642**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0988_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Le Piane*

Coord. piana est *374927*

Coord. piana nord *4165070*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa cantoniera*

Qualificazione *Stradale* CI *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CANTONIERA PIANE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

caratteristiche cornici alle finestre e al portone

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Casa cantoniera*

Uso storico *Casa cantoniera*


Fotografia



VISTA DALLA STRADA PROVINCIALE 24

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova ai margini della zona della riserva naturale Monte Cammarata.

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **652**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0998_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *Savochello*

Coord. piana est *375480*

Coord. piana nord *4166175*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*


Fotografia



vista dalla strada provinciale n. 24

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova ai limiti della riserva naturale Monte Cammarata.

Rilevanza ***Media***

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **672**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1018_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *Vicino Vivaio Forestale*

Coord. piana est *376489*

Coord. piana nord *4167182*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova nel contesto ambientale della riserva naturale del Monte Cammarata.

Rilevanza ***Bassa***

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **706**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1052_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Panepinto*

Coord. piana est *377719*

Coord. piana nord *4166985*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Residenza rurale ben inserita nel contesto ambientale, limitrofo alla riserva Naturale M. Cammarata.

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **731**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1077_10*

Oggetto

Definizione *BAGLIO*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Giardinello***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *ANULARE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *BAGLIO*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *La Lista*

Coord. piana est *379118*

Coord. piana nord *4159768*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione


- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene presenta una estensione planimetrica notevole se paragonata a costruzioni similari del territorio circostante.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **783**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1129_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *S.P. 24 (di accesso a Cammarata)*

Coord. piana est *381177*

Coord. piana nord *4166647*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



vista dalla SP n.24

Strutture accessorie autonome

strutture all'interno delle grotte naturali

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Costruzione peculiare perchè costruita su un rilievo occioso.

Rilevanza ***Bassa***

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **799**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1145_05*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *S.P. 24 (di accesso a Cammarata)*

Coord. piana est *381672*

Coord. piana nord *4166799*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa si trova a ridosso della strada.

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***822*** Progr.comunal ***11***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1168_05*

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione CI

Funzionalità

Denominazione ***SALE (DEL)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale *Non più esistente*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località

Coord. piana est *382513*

Coord. piana nord *4169061*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *76/5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E'stato distrutto negli anni '70 in seguito ad un alluvione.

Data *30/12/1899*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **829**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1175_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Gilferraro*

Coord. piana est *382827*

Coord. piana nord *4163645*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Trattasi di tipica casa rurale realizzata con tecnica costruttiva e materiali locali.

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **838**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1184_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *Vallone Passo del Barbiere*

Coord. piana est *383146*

Coord. piana nord *4168222*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte*

Qualificazione *Stradale* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PONTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione

Pianta

Schema *Ad archi*

Forma *Lineare*

Elementi significativi e/o decorativi

pregevole muratura a facciavista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Ponte*

Uso storico *Ponte*

Fotografia



Vista dalla strada provinciale 24

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento che rappresenta un riferimento nel pesaggio.

Rilevanza ***Media***

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **839**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1185_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Fanzeria*

Coord. piana est *383155*

Coord. piana nord *4161797*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GUCCIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



La masseria vista dal basso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *92/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si tratta di fabbrica molto visibile da diversi punti di osservazione circostanti.

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **840**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1186_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *Vallone Passo del Barbiere*

Coord. piana est *383170*

Coord. piana nord *4168234*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione ed esercizio produttivo*

Fotografia



vista dal ponte

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Posta in prossimità della strada, molto visibile e ben individuabile.

Data *20/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **866**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1212_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *Stazione di Cammarata*

Coord. piana est *383845*

Coord. piana nord *4167708*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino a vento*

Qualificazione *Ad acqua* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MENTINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

tecnica costruttiva locale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



vista dalla SS 189

Strutture accessorie autonome

Aauqedotto in pietra

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *89/5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento di rilev. importanza nel contesto territoriale, ben individuabile anche dalla s statale.

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **868**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1214_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *Stazione di Cammarata*

Coord. piana est *383851*

Coord. piana nord *4167690*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Acquedotto*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MENTINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Ad archi*

Forma *Lineare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Acquedotto*

Fotografia



Vista dalla SS 189

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento rilevante nel territorio.

Rilevanza ***Media***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **874**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1220_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *S.S. 186 della Valle del Platani*

Coord. piana est *384082*

Coord. piana nord *4163805*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RIZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione - esercizio produttivo*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Trattasi di complesso di costruzioni di epoca diversa.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **875**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1221_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Gilferraro*

Coord. piana est *384088*

Coord. piana nord *4162814*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*


Uso storico *Casello*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento che si pone come punto di riferimento nel paesaggio e nella viabilità.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **881**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1227_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Castroventuro*

Coord. piana est *384245*

Coord. piana nord *4164208*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Rurale* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. ANTONIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Esercizio produttivo*


Uso storico *Mulino*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *74/5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Alla struttura originaria sono state aggiunte delle superfetazioni.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **882**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1228_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Robavecchia*

Coord. piana est *384265*

Coord. piana nord *4163201*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Ad acqua* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. MARIA TRABIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	Valore
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☑	Vulnerabilità e degrado
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	Vulnerabilità esposizione
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Esercizio produttivo*


Uso storico *Mulino*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *75/5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Alla struttura originaria sono stati aggiunti altri corpi.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **890**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1236_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Salina*

Coord. piana est *384503*

Coord. piana nord *4161357*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Miniera*

Qualificazione *Rurale* CI *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX MINIERA DI SALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Fragilità strutturale d'insieme	☐
Rarità, unicità	☐	Fragilità funzionale d'insieme	☑
Peculiarità	☑	Degrado in atto	☑
Rappresentatività	☑	Propensione spontanea al degrado	☐
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐	Precarietà ambientale generale	☐
Importanza formale, estetica	☐	Precarietà ambientale specifica	☑
Importanza sociale, di costume	☑	Degrado potenz. da attività umane probabili	☐
Importanza testimoniale	☐		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☐		

Valore

Vulnerabilità degrado

Vulnerabilità rischio

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Strutture produttive

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Miniera di sale*

Fotografia



la ex miniera vista dall'alto

Strutture accessorie autonome

strutture industriali

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *93/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex miniera si trova in un contesto ambientale critico.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **892**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1238_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Cammarata*

Località *Vallone Tumarrano*

Coord. piana est *384586*

Coord. piana nord *4165247*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte*

Qualificazione *Stradale* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PONTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☐		
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Degrado	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	Degrado	
Degrado in atto	☐	Degrado	
Propensione spontanea al degrado	☐	Degrado	
Precarietà ambientale generale	☐	Esposizione	
Precarietà ambientale specifica	☐	Esposizione	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	Esposizione	

Pianta

Schema *Ad archi*

Forma *Lineare*

Elementi significativi e/o decorativi

pregevole muratura a facciavista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Ponte*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

SI TRATTA DI UN ELEMENTO DI RIFERIMENTO NEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE.

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **935**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1281_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *La Menta*

Coord. piana est *386220*

Coord. piana nord *4163286*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Case La Menta***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *MASSERIA*

Uso storico *MASSERIA*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **937**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1283_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Ficuzza*

Coord. piana est *386388*

Coord. piana nord *4165719*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***La Guardaredda***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Non rilevabile*

Forma *Non rilevabile*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Non riconoscibile*


Fotografia



vista dalla strada provinciale n.26

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nonostante sia per buona parte diruto rappresenta un elemento caratterizzante del paesaggio.

Rilevanza ***Bassa***

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **950**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1296_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Cozzo Muto*

Coord. piana est *386852*

Coord. piana nord *4167088*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Masseria Ficuzza***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Integro* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Magazzini*

Uso storico *MASSERIA*

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Pericolosità


Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **0**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1311_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cammarata*

Località *C/da Scrudato*

Coord. piana est *387471*

Coord. piana nord *4169546*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Masseria Pratameno***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *CORPO QUADRIPLO*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *MASSERIA*

Uso storico *MASSERIA*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza **ALTA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La masseria è posta a mezza costa rispetto a uno sperone roccioso che si eleva isolato nella collina limitrofa, e che pertanto costituisce un riferimento orografico caratterizzante del paesaggio circostante.

Data

Nome del compilatore

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **974**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1321_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Non Raggiungibile*

Coord. piana est *387837*

Coord. piana nord *4170976*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione

Cl

Funzionalità

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Fragilità strutturale d'insieme	☐
Rarità, unicità	☐	Fragilità funzionale d'insieme	☐
Peculiarità	☐	Degrado in atto	☐
Rappresentatività	☐	Propensione spontanea al degrado	☐
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐	Precarietà ambientale generale	☐
Importanza formale, estetica	☐	Precarietà ambientale specifica	☐
Importanza sociale, di costume	☐	Degrado potenz. da attività umane probabili	☐
Importanza testimoniale	☐		
Importanza visuale d'assieme	☐		
Leggibilità dell'insieme	☐		

Valore

Vulnerabilità

Vulnerabilità

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione


Uso attuale *Irraggiungibile*

Uso storico

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *30/12/1899*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **988**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1335_06*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE RURALI***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Macinella*

Coord. piana est *388494*

Coord. piana nord *4169117*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



vista delle due case rurali

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **992**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1339_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Soria*

Coord. piana est *388540*

Coord. piana nord *4164149*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE RURALI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e degrado
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	


Fotografia



Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **995**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1342_06*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Macinella*

Coord. piana est *388660*

Coord. piana nord *4168529*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



vista dalla strada di accesso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento ben visibile nel paesaggio circostante.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **999**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1346_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Macinella*

Coord. piana est *388760*

Coord. piana nord *4168526*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE MACINELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



prospetto laterale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1000**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1347_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Vecchio Perciata*

Coord. piana est *388788*

Coord. piana nord *4169913*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità	Degrado	Esposizione
Integrità	☑				
Rarità, unicità	☐				
Peculiarità	☐				
Rappresentatività	☐				
Importanza culturale generale	☐				
Importanza storica	☐				
Importanza formale, estetica	☐				
Importanza sociale, di costume	☑				
Importanza testimoniale	☑				
Importanza visuale d'assieme	☐				
Leggibilità dell'insieme	☑				
Fragilità strutturale d'insieme	☐				
Fragilità funzionale d'insieme	☐				
Degrado in atto	☐				
Propensione spontanea al degrado	☐				
Precarietà ambientale generale	☐				
Precarietà ambientale specifica	☐				
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐				

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

fontanella posta a ridosso del muretto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



vista dell'abbeveratoio dal lato del catino della fontanella

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio è posto su un piano pavimentato.

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1001**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1348_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Piano del Tumarrano*

Coord. piana est *388832*

Coord. piana nord *4165205*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SORCE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Fotografia



Vista dalla strada

Strutture accessorie autonome

varie strutture aggiunte alla principale

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La costruzione originaria non è facilmente riconoscibile a causa delle superfetazioni.

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1006**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1353_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Montoni Vecchio*

Coord. piana est *388941*

Coord. piana nord *4171114*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



L'abbeveratoio visto dalla strada

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *2/6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio è posto sul ciglio stadale.

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1008**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1355_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Soria*

Coord. piana est *388978*

Coord. piana nord *4164315*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GRANDE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia




Vista della parte pi¨ antica del complesso

Strutture accessorie autonome

varie strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le parti originarie sono state compromesse dall'aggiunta di parti edificate più recentemente.

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1009**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1356_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Sparacio*

Coord. piana est *388988*

Coord. piana nord *4166186*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Vista dalla strada

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Trattasi di casa rurale in muratura tipica dei luoghi.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1011**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1358_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Montoni Vecchio*

Coord. piana est *389064*

Coord. piana nord *4170681*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fattoria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MONTONI VECCHIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIV*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Fattoria*

Uso storico *Fattoria*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e degrado esogeno
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



fattoria prospetto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *12/6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il nucleo originario risale al 1469.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1015**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1362_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Uomo Morto*

Coord. piana est *389268*

Coord. piana nord *4170326*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



L'abbeveratoio visto dalla strada

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *4/6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio si trova accanto ad un invaso d'acqua.

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1018**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1365_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Sparacia*

Coord. piana est *389339*

Coord. piana nord *4167507*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE GROTTA D'ACQUA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX/XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



VISTA DEL COMPLESSO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Trattasi di un complesso di vari fabbricati, tra cui alcuni di recente fattura.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1022**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1369_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Soria*

Coord. piana est *389565*

Coord. piana nord *4162785*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE CASTIGLIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Fotografia




Vista dell'intero complesso

Strutture accessorie autonome

molte strutture produttive

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si tratta di un complesso produttivo molto grande.

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1026**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1373_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Luzziu*

Coord. piana est *389689*

Coord. piana nord *4169101*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐


Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *5/6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Semplice vasca senza alcuna particolare rilevanza, nascosto da costruzioni poste vicino alla strada.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1028**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1375_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Luzziu*

Coord. piana est *389757*

Coord. piana nord *4169052*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	Valore
Peculiarità	☐	Valore
Rappresentatività	☐	Valore
Importanza culturale generale	☐	Valore
Importanza storica	☐	Valore
Importanza formale, estetica	☐	Valore
Importanza sociale, di costume	☑	Valore
Importanza testimoniale	☑	Valore
Importanza visuale d'assieme	☐	Valore
Leggibilità dell'insieme	☐	Valore
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Degrado in atto	☐	Vulnerabilità e degrado
Propensione spontanea al degrado	☐	Vulnerabilità e degrado
Precarietà ambientale generale	☑	Esposizione e degrado
Precarietà ambientale specifica	☐	Esposizione e degrado
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	Esposizione e degrado

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

fontanella con catino semicircolare

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



vista dalla strada

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Questa tipologia di abbeveratoio è molto diffusa nel territorio.

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1033**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1380_06*

Oggetto

Definizione *CASA*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Baudo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *ABITAZIONE STAGIONALE*

Uso storico *ABITAZIONE*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C/da Montoni Nuovi*

Coord. piana est *389880*

Coord. piana nord *4169297*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione


	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐
Degrado in atto	☐	☐
Propensione spontanea al degrado	☐	☐
Precarietà ambientale generale	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato inglobato in costruzioni recenti che vi si sono affiancate su entrambi i lati lunghi.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1045**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1392_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Borgo Antonio Callea*

Coord. piana est *390216*

Coord. piana nord *4165599*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione / Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑


Fotografia



Vista dal cortile antistante la chiesa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1046**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1393_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Borgo Antonio Callea*

Coord. piana est *390217*

Coord. piana nord *4165616*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Parrocchiale* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***B.M. V. IMMACOLATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

portale d'ingresso con timpano spezzato e medaglione centrale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Fotografia




Prospetto principale

Strutture accessorie autonome

Torre campanaria

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si tratta della Chiesa del Villagio rurale iniziato nel 1938 e poi completato negli anni '70.

Rilevanza ***Media***

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1048**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1395_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Montoni Nuovo*

Coord. piana est *390316*

Coord. piana nord *4168469*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE MONTONI NUOVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia




vista dall'alto

Strutture accessorie autonome

strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il complesso è stato ristrutturato nel 1928.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1076**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1423_06*

Oggetto

Definizione *Azienda agricola*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE MARRANO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Azienda agricola*

Uso storico *Azienda agricola*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Vallone Tumarrano*

Coord. piana est *391304*

Coord. piana nord *4165629*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Fotografia




vista di alcune delle strutture che compongono il complesso

Strutture accessorie autonome

Molte strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1098**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1445_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Vallone Pasquale*

Coord. piana est *392521*

Coord. piana nord *4166294*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa incompiuta*

Qualificazione *Rurale* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CHIESA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Incompiuto*

Uso storico *Incompiuto*

Fotografia




VISTA DALLA S S 118

Strutture accessorie autonome

porticato

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento posto in posizione rilevante nel contesto ambientale.

Rilevanza ***Media***

Data *19/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1100**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1447_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Vallone Pasquale*

Coord. piana est *392582*

Coord. piana nord *4166251*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Fontanella con catino semicircolare

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Dalla foto si evincono in particolare i degradi di tipo antropico.

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Trattasi della tipologia di abbeveratoio tipica dei luoghi.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1108**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1455_06*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Cozzo Fitusa*

Coord. piana est *393074*

Coord. piana nord *4168064*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Vulnerabilità esposizione

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1113**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1460_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Montoni Nuovo*

Coord. piana est *393204*

Coord. piana nord *4169909*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ZOFFI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

pregevole struttura in pietra locale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità


- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *1/6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

ABBEVERATOIO IN PIETRA LOCALE CHE SI INTEGRA BENE NEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE.

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1114**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1461_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Cozzo Fitusa*

Coord. piana est *393273*

Coord. piana nord *4167803*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado esogeno	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



vista dalla strada

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Sulla struttura originaria è stata innestata una nuova costruzione.

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1116**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1463_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Montoni Nuovo*

Coord. piana est *393284*

Coord. piana nord *4170279*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Pericolosità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑


Fotografia



prospetto laterale dalla strada

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Trattasi di edificio rappresentativo per la tecnica costruttiva locale.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1122**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1469_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Casa Bella*

Coord. piana est *393640*

Coord. piana nord *4168235*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE FITUSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	Valore
Peculiarità	☐	Valore
Rappresentatività	☐	Valore
Importanza culturale generale	☐	Valore
Importanza storica	☐	Valore
Importanza formale, estetica	☐	Valore
Importanza sociale, di costume	☑	Valore
Importanza testimoniale	☑	Valore
Importanza visuale d'assieme	☐	Valore
Leggibilità dell'insieme	☑	Valore
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità
Fragilità funzionale d'insieme	☐	Vulnerabilità
Degrado in atto	☐	Vulnerabilità
Propensione spontanea al degrado	☐	Vulnerabilità
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità
Precarietà ambientale specifica	☐	Vulnerabilità
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




vista laterale

Strutture accessorie autonome

strutture per attività rurali

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il complesso di case risulta interessante in quanto costruite su un costone roccioso.

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1125**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1472_06*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *Cozzo Fitusa*

Coord. piana est *393714*

Coord. piana nord *4167727*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e esposizione


- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1126**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1473_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Montoni Nuovo*

Coord. piana est *393718*

Coord. piana nord *4171194*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fattoria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MONTONI NUOVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Fattoria*

Uso storico *Fattoria*

Fotografia




vista dal basso

Strutture accessorie autonome

varie strutture produttive

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *11/6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Fra i fabbricati che appartengono al complesso ve ne sono alcuni di più recente edificazione.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1127**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1474_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località

Coord. piana est *393753*

Coord. piana nord *4166968*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MANGIAPANE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	Valore
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e degrado
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Vista del complesso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1140**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1487_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Pasquale*

Coord. piana est *394336*

Coord. piana nord *4166099*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Vulnerabilità esposizione

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Alla costruzione originaria sono stati aggiungi altri corpi più recenti.

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1151**

Progr.comunal **59**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1498_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Pasquale*

Coord. piana est *394848*

Coord. piana nord *4165213*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SORCI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



vista dalla strada di accesso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Trattasi di complesso che si inserisce bene nel paesaggio circostante.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1155**

Progr.comunal **60**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1502_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C/da Casa Bella*

Coord. piana est *395101*

Coord. piana nord *4168394*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Bella***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *CORPO TRIPLO/LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *MASSERIA*

Uso storico *MASSERIA*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **Media**

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1161**

Progr.comunal **61**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1508_06*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *06*

Comune *Cammarata*

Località *C.da Pasquale*

Coord. piana est *395472*

Coord. piana nord *4165059*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ALESSI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Trattasi di casa rurale che ben si inserisce nel contesto del paesaggio.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1226**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1618_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Ferriato*

Coord. piana est *399461*

Coord. piana nord *4120706*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BONANNO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*


Fotografia



CASA BONANNO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1234**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1630_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Ferriato*

Coord. piana est *399756*

Coord. piana nord *4121383*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CONTINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



CASA CONTINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1236**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1633_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Ciccobriglio*

Coord. piana est *399861*

Coord. piana nord *4122983*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE CICCOBRIGLIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta a L,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*


Fotografia



CASALE CICCOBRIGLIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

Data

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1240**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1641_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Ciccobriglio*

Coord. piana est *400083*

Coord. piana nord *4122318*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GRANDE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : schema articolato,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



MASSERIA GRANDE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1248**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1659_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Tre Fontane*

Coord. piana est *400998*

Coord. piana nord *4123608*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Portale d'ingresso posto simmetricamente rispetto alla facciata al di sopra del quale è posto un balcone con inferriata in ferro battuto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA ROTOLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina. Vanta di un'ottima posizione panoramica che sovrasta i luoghi sottostanti.

Rilevanza **Bassa**

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1250**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1666_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C/da Ficuzza*

Coord. piana est *401241*

Coord. piana nord *4120120*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *EDIFICIO*

Qualificazione *PRODUTTIVO* Cl

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Solfara Ficuzza***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *SOLFARA*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Esposizione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Solfara Ficuzza

Strutture accessorie autonome

Esistono, collegate al bene da cunicoli di scivolamento, due camini a torre con bocca inferiore, utilizzati per la cottura dello zolfo.

Individuazione cartografica



Rilevanza **ALTA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Pur se in cattivo stato di conservazione, dall'insieme delle strutture è leggibile il ciclo di produzione per cui erano realizzate.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1255**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1681_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Borginissimo*

Coord. piana est *401835*

Coord. piana nord *4125547*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1261**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1699_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Regaleone*

Coord. piana est *402518*

Coord. piana nord *4126319*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1262**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1700_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Borginissimo*

Coord. piana est *402521*

Coord. piana nord *4125057*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CURATOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA CURATOLO

Strutture accessorie autonome

stalla

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1268**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1719_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Borginissimo*

Coord. piana est *403063*

Coord. piana nord *4125479*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1274**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1737_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C/da Favarotta*

Coord. piana est *403492*

Coord. piana nord *4119591*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MULINO AD ACQUA*

Qualificazione *PRIVATO* Cl *D4*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Mulino ad acqua Favarotta***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *MULINO*

Valore	Vulnerabilità
Integrità ☐	Fragilità strutturale d'insieme ☐
Rarità, unicità ☐	Fragilità funzionale d'insieme ☑
Peculiarità ☐	Degrado in atto ☑
Rappresentatività ☐	Propensione spontanea al degrado ☐
Importanza culturale generale ☐	
Importanza storica ☐	
Importanza formale, estetica ☐	
Importanza sociale, di costume ☐	
Importanza testimoniale ☐	
Importanza visuale d'assieme ☐	
Leggibilità dell'insieme ☐	

Pericolosità	Vulnerabilità
Precarietà ambientale generale ☐	Degrado potenz. da attività umane probabili ☑
Precarietà ambientale specifica ☐	


Fotografia



Mulino ad acqua Favarotta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1275**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1738_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Montalbo*

Coord. piana est *403500*

Coord. piana nord *4121552*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LA BARRIERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta rettangolare,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA LA BARRIERA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1276**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1739_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Montalbo*

Coord. piana est *403511*

Coord. piana nord *4122389*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1277**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1742_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Rango*

Coord. piana est *403544*

Coord. piana nord *4124557*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FONTANA***

Altra denominazione *"CANALE"*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Intagliata in pietra, è composta da una semplice "facciata" con tre nicchie. Il "timpano curvilineo" con una piccola sporgenza a "cartoccio", accoglie dei "fastigi" con la forma di piccole "guglie" piramidali a base quadrata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Fontana*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La fontana Canale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il Canale fu costruito dal barone di Campobello, intorno al 1650. Nel 1981 è stata rinnovata con l'aggiunta di mascheroni e nella nicchia retrostante l'abbeveratoio è stata posta una piccola scultura raffigurante la Madonna del Canale.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1280**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1751_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Piano di Musta*

Coord. piana est *403814*

Coord. piana nord *4120743*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MUSTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Portone posto asimmetricamente rispetto alla facciata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA MUSTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Media*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1283**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1756_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C/da Favarotta*

Coord. piana est *403992*

Coord. piana nord *4119561*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *BAGLIO*

Qualificazione *PRIVATO* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Favarotta***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Valore / Vulnerabilità

Pianta

Schema *CORTE (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *MASSERIA*

Uso storico *BAGLIO*


Fotografia



Casa Favarotta - vista d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

I corpi di fabbrica del lato Sud sono in stato di abbandono, mentre gran parte degli altri corpi sono stati trasformati e soprelevati, senza attenzione per le caratteristiche tipologiche e costruttive del bene.

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1284**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1765_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Favarotta*

Coord. piana est *404166*

Coord. piana nord *4120077*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra arenaria con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale rurale*


Fotografia



CASALE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1286**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1773_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Poggio Campane*

Coord. piana est *404430*

Coord. piana nord *4122276*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CAMPANE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta rettangolare,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA CAMPANE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1291**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1783_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Graticella*

Coord. piana est *404707*

Coord. piana nord *4127493*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1292**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1786_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Graticella*

Coord. piana est *404826*

Coord. piana nord *4127758*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SILLITTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta rettangolare,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CAS SILLITTI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1294**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1789_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Rapporco*

Coord. piana est *404991*

Coord. piana nord *4122415*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1298**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1796_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Tre Ponti*

Coord. piana est *405356*

Coord. piana nord *4125105*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1300**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1800_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Graticella*

Coord. piana est *405417*

Coord. piana nord *4127383*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PAGLIARELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA PAGLIARELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1302**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1804_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Graticella*

Coord. piana est *405534*

Coord. piana nord *4128024*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LUMIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta rettangolare,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA LUMIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1303**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1805_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Favarotta*

Coord. piana est *405584*

Coord. piana nord *4120101*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SELLITTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA SELLITTI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1304**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1806_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Favarotta*

Coord. piana est *405616*

Coord. piana nord *4120547*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BARBONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



CASA BARBONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1305**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1808_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Tre Ponti*

Coord. piana est *405844*

Coord. piana nord *4125170*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta rettangolare,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1308**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1812_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GUERRIERI***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta quadrata,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Milici*

Coord. piana est *406442*

Coord. piana nord *4125362*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



CASA GUERRERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1309**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1813_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Tre Ponti*

Coord. piana est *406452*

Coord. piana nord *4125000*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta rettangolare,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1310**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1814_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Milici*

Coord. piana est *406568*

Coord. piana nord *4124924*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta rettangolare,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1311**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1815_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Campobello di Licata*

Località *C.da Milici*

Coord. piana est *406640*

Coord. piana nord *4124960*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CANTONIERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi costruttivi tipici delle case rurali quali : pianta rettangolare,struttura portante in muratura ordinaria e copertura a falde con tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa cantoniera*

Fotografia



CASA CANTONIERA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1077**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1424_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C/da Fondachello*

Coord. piana est *391407*

Coord. piana nord *4135923*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *VILLA*

Qualificazione *PRIVATA* Cl *C1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Villa Lumia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *COMUNE* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Esposizione

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *MASSERIA*

Uso storico *Villa*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1092**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1439_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C/da Fondachello*

Coord. piana est *392155*

Coord. piana nord *4135830*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *VILLA*

Qualificazione *PRIVATA* Cl *C1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Villa Gangitano***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *COMUNE* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☐		
Leggibilità dell'insieme	☐		
Fragilità strutturale d'insieme	☐		
Fragilità funzionale d'insieme	☐		
Degrado in atto	☐		
Propensione spontanea al degrado	☐		
Precarietà ambientale generale	☐		
Precarietà ambientale specifica	☐		
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐		

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *Villa*

Uso storico *Villa*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *MEDIA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1147**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1494_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA L'AQUILA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Gulfi*

Coord. piana est *394711*

Coord. piana nord *4135511*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Fotografia



MASSERIA L'AQUILA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E' ubicata presso lo stradale Castrofilippo- Canicatti. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), si evince l'esistenza di questa regia trazzera denominata con la legenda: via di Castrofilippo. Posto in collina domina un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1168**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1515_10*

Oggetto

Definizione *MULINO AD ACQUA*

Qualificazione *PRIVATA* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Mulino ad acqua di Giardinello***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *CORPO TRIPLO*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *PESSIMO*

Uso attuale *DEPOSITO*

Uso storico *MULINO*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C/da Rizzo*

Coord. piana est *395733*

Coord. piana nord *4140326*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***BASSA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1178**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1526_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Gulfi*

Coord. piana est *396075*

Coord. piana nord *4135164*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore estetico

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E' ubicata presso lo stradale Castrofilippo- Canicatti. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), si evince l'esistenza di questa regia trazzera denominata con la legenda: via di Castrofilippo. L'edificio domina un'ottima posizione panoramica.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1197**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1564_10*

Oggetto

Definizione *CONVENTO*

Qualificazione *CONVENTUALE* CI *B1*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Convento dei Cappuccini***

Altra denominazione *Santuario Padre G. La Lomia*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *OTTIMO*

Uso attuale *CONVENTO*

Uso storico *CONVENTO*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *Via Cappuccini*

Coord. piana est *397625* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4135593*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑


Vulnerabilità

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **ALTA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1204**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1574_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *Viale della Vittoria*

Coord. piana est *397890*

Coord. piana nord *4134824*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *PUBBLICO* Cl *D5*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Abbeveratoio Acquanova***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *URBANO*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione


- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1206**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1577_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C/da Porco Spino*

Coord. piana est *397984*

Coord. piana nord *4138241*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CHIESA*

Qualificazione *PARROCCHIALE* CI *B2*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Chiesa Madonna dell'Aiuto***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *OTTIMO*

Uso attuale *CHIESA*

Uso storico *CHIESA*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1208**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1586_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *Largo Savoia*

Coord. piana est *398193*

Coord. piana nord *4135450*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CHIESA*

Qualificazione *PARROCCHIALE* Cl *B2*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Chiesa di S. Diego***

Altra denominazione *Chiesa di S. Diego d'Alcalà*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *VIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Esposizione

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Campanile a un fornice con coronamento di balaustini e cupoletta di copertura.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *OTTIMO*

Uso attuale *CHIESA*


Uso storico *CHIESA*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***ECCEZIONALE***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1215**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1597_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Marrone*

Coord. piana est *398842*

Coord. piana nord *4134434*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione *CASA GALLO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra arenaria a spacco rustico. Nella facciata principale, il portone d'ingresso è sovrastato da una grande terrazza.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nella zona di contrada Marrone, l'edificio su due livelli è posto in collina e domina un'ottima posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1217**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1602_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Renazza*

Coord. piana est *398974*

Coord. piana nord *4134551*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1218**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1604_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Renazza*

Coord. piana est *399028*

Coord. piana nord *4133273*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE CUCCHIAVECCHIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *U (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Le facciate sono intonacate con malta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASALE CUCCAVECCHIA

Strutture accessorie autonome

Grotta alberitazione

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1219**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1605_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Renazza*

Coord. piana est *399028*

Coord. piana nord *4134241*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Casale, il cui corpo principale presenta le facciate intonacate con finestre sormontate da architrave, cornicione di chiusura e grande terrazza sovrastante il portone principale. Copertura a terrazzo e loggia.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



VILLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1220**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1609_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Cozzo Bambino*

Coord. piana est *399262*

Coord. piana nord *4133538*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA RITA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Villa posta in collina che presenta l'aspetto di una torre. Nella sommità è posto un fregio che serve a decorare la cornice lineare ed è scandita da finestre divise verticalmente in due luci da un pilastrino, su cui posano le imposte del doppio arco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



VILLA RITA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1221**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1611_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Giacchetto*

Coord. piana est *399325*

Coord. piana nord *4132751*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Barone GINO ADAMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Valore		
Fragilità strutturale d'insieme	☑	
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Vulnerabilità		
Precarietà ambientale generale	☑	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	
Esposizione e Vulnerabilità		

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Arroccata su di una collinetta la villa presenta l'innesto, di fronte la facciata principale, di un tracciato d'accesso. L'elemento che orna l'estremità della struttura architettonica dell'edificio sono le modanature.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*


Fotografia

MASSERIA ADAMO

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E' raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1224**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1616_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Giacchetto*

Coord. piana est *399399*

Coord. piana nord *4132759*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Baronale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA GIACCHETTO ROSSO***

Altra denominazione *VILLA LA LOMIA GIACCHETTO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata della villa, presenta al pian terreno un rivestimento murario formato di bugne, mentre nella parte sovrastante sono presenti delle mensole sporgenti dalla parete che fanno da sostegno alle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia




VILLA GIACCHETTO E BOSCO

Strutture accessorie autonome

Stalle, chiesa

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Residenza del barone Agostino La Lomia.era raggiungibile dalla via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1225**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1617_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Giacchetto*

Coord. piana est *399417*

Coord. piana nord *4132602*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Scuola*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SCUOLA O.N.B.***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietre di concio. Il portone d'ingresso è cinto da alte parastre che sostengono il cornicione del tetto e tra le due finestre della facciata principale sono presenti delle cavità aperte nel muro a pianta semicircolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Scuola*


Fotografia



SCUOLA O.N.B.

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1227**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1619_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Ferriato*

Coord. piana est *399463*

Coord. piana nord *4138733*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Nobiliare* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA FERRIATO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Su progetto dell'architetto E. Basile, presenta un torrione e una torretta in stile liberty,concepita come un maniero medievale. Staccata dal corpo centrale, la torre danese con l'orologio. Famoso l'impianto di riscaldamento in tutte le stanze.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Sala per ricevimenti*

Uso storico *Abitazione nobiliare*

Fotografia




VILLA FERRIATO

Strutture accessorie autonome

Torre di avvistamento - foresteria -corpi di servaizio - gazebo

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova precisamente presso la località Casalotti e fu costruita per volere del barone Francesco Lombardo. E' Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Montedoro – Canicatti che non è presente nella mappa del 1838 – 58.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1230**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1626_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Giacchetto*

Coord. piana est *399615*

Coord. piana nord *4133077*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Nobiliare* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA ARSILIA La Lomia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

A pianta rettangolare, la villa presenta un'ampia terrazza prospiciente sul giardino,sorretta da archi. La facciata è caratterizzata da bifore.La struttura portante è in muratura ordinaria.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



VILLA ARSILIA LA LOMIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1231**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1627_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Ferriato*

Coord. piana est *399626*

Coord. piana nord *4138520*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Montedoro-Canicatti`. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1232**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1628_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Renazza*

Coord. piana est *399686*

Coord. piana nord *4134141*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione *VALLA GALLO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra arenaria a spacco rustico. Presenta dei cantonali in conci di cotto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1238**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1637_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C.da Piana del Purgatorio*

Coord. piana est *399988*

Coord. piana nord *4133271*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. L'edificio è articolato su vari piani e presenta un portone d'ingresso sovrastato da una grande terrazza. La sommità dell'edificio è caratterizzata da un'altana.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore estetico

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Raggiungibile attraverso un'arteria di comunicazione denominata via regia Rocca di Mendola. Nel Catasto Borbonico (1838 – 58), sono riconoscibili sei Regie Trazzere di: Caltanissetta, Serradifalco, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello.

Data

Nome del compilatore *Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1249**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1660_10*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *PUBBLICO* Cl *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Abbeveratoio Acqua di Gaetano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C/da Gruppara*

Coord. piana est *401023*

Coord. piana nord *4133941*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1252**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1675_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Canicatti`*

Località *C/da Gruppara*

Coord. piana est *401514*

Coord. piana nord *4134204*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *VILLA*

Qualificazione *SIGNORILE* Cl *C1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casina Stella***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *QUADRATO*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *ABITAZIONE*

Uso storico *ABITAZIONE*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *MEDIA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **605**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0951_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località

Coord. piana est *372132*

Coord. piana nord *4155140*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione

Qualificazione CI

Funzionalità

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione


Uso attuale

Uso storico

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **619**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0965_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Sinapa*

Coord. piana est *373161*

Coord. piana nord *4157777*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SINAPA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Fotografia




Vista del complesso

Strutture accessorie autonome

molte strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *141/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento facilmente visibile ed individuabile nel paesaggio.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **621**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0967_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Sinapa*

Coord. piana est *373418*

Coord. piana nord *4158113*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Miniera*

Qualificazione *Rurale* Cl *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐
Degrado in atto	☐	☐
Propensione spontanea al degrado	☐	☐
Precarietà ambientale generale	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico


Fotografia



Foto della zona dove prima insisteva la miniera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *145/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La miniera non è individuabile.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **624**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0970_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Garifo*

Coord. piana est *373748*

Coord. piana nord *4155459*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VIVIANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Poligonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Masseria*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




Vista dei due avancorpi.

Strutture accessorie autonome

strutture di servizio

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *142/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La masseria è attualmente in corso di ristrutturazione.

Rilevanza ***Media***

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **633**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0979_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Garifo*

Coord. piana est *374508*

Coord. piana nord *4155421*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE GARIFO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Fotografia




vista dalla collina di fronte

Strutture accessorie autonome

strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento emergente nel paesaggio, posto su un crinale.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **637**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0983_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *Rocca Motta*

Coord. piana est *374700*

Coord. piana nord *4157001*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Resti di castello*

Qualificazione *Fortificato* CI *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASTELLO DELLA MOTTA***

Altra denominazione *CASTELLO DI MOTTA SANT'AGATA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *VIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *Non rilevabile*

Forma *Non rilevabile*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Castello*


Fotografia



Vista della Rocca inserita nel contesto ambientale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Del castello rimangono soltanto pochi resti non facil. riconoscibili. La Rocca caratterizza il paesa.

Rilevanza **Alta**

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **690**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1036_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Vaccarizzo*

Coord. piana est *377364*

Coord. piana nord *4156729*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE LUPONERO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Esercizio produttivo*


Fotografia



Strutture accessorie autonome

tre corpi indipendenti l'uno dall'altro

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **704**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1050_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Parcazzo*

Coord. piana est *377675*

Coord. piana nord *4157192*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

FONTANELLA CON CATINO SEMICIRCOLARE

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Vista laterale- fontana annessa.

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Tipologia di abbeveratoio molto diffusa nel territorio, rapporto paesaggistico con la Rocca retrostante.

Rilevanza ***Bassa***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **711**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1057_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Vaccarizzo*

Coord. piana est *378068*

Coord. piana nord *4156191*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Suburbano* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAPPELLA LUPONERO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

muratura in pietrame non squadrato a facciavista e cantonali d'angolo in pietra squadrata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Cappella*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Vista dalla strada

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Cappella completamente diruta, ma ha caratteristiche pregevoli architettonicamente e paesaggisticamente.

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **722**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1068_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Santa Croce*

Coord. piana est *378690*

Coord. piana nord *4155500*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Eremo*

Qualificazione *Suburbano* Cl *B1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SANTA CROCE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

muratura in pietrame non squadrato a facciavista e cornici in pietra squadrata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*


Fotografia



Strutture accessorie autonome

torre campanaria con copertura a volta

Individuazione cartografica



Rilevanza **Alta**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Chiesa preesistente alla fondazione del paese, in cui si conserva un'importante croce paleocristiana.

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **724**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1070_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Manganaro*

Coord. piana est *378767*

Coord. piana nord *4153844*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Miniera*

Qualificazione *Abbandonata* Cl *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SOLFARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Trattoria*

Fotografia



territorio su cui insisteva la solfara

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *147/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Importante testimonianza delle attività economiche originarie del territorio.

Rilevanza ***Media***

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **726**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1072_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Santa Croce*

Coord. piana est *378771*

Coord. piana nord *4155414*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

		Valore
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	

		Vulnerabilità
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	

		Vulnerabilità
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Strutture accessorie autonome

fontanella laterale

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova nell'area antistante la chiesa.

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **740**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1086_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *Via Kennedy*

Coord. piana est *379675*

Coord. piana nord *4155806*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino a vento*

Qualificazione *Urbano* Cl *D4*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***MULINO S.GIUSEPPE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Urbano*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

pregevole muratura a faccivista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio fa ormai parte dell'abitato urbano.

Rilevanza ***Media***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **741**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1087_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Casteltermini*

Località: *Largo Vittoria*

Coord. piana est: *379681*

Coord. piana nord: *4156217*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Convento*

Qualificazione: *Confraternita (dell* Cl *B1*

Funzionalità: *Urbana*

Denominazione: ***EX CONVENTO DEI CAPPUCCIN***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Cornici in pietra squadrata attorno alle finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Ospizio convento*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



PROSPETTO LATERALE DEL CONVENTO

Strutture accessorie autonome

Chiesa annessa

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il pregevole complesso è in stato di abbandono.

Data: *18/11/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **744**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1090_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *Via Enrico Toti*

Coord. piana est *379779*

Coord. piana nord *4156096*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***FONTANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Urbano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Arco decorativo posto su uno dei lati

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Fontana*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Pericolosità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento in pietra esemplificativo delle tradizioni costrutt. locali, all'inter. del perim. d. paese.

Rilevanza ***Media***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **749**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1095_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MANDRA VECCHIA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Masseria*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Mandra Vecchia*

Coord. piana est *379997*

Coord. piana nord *4150106*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Strutture accessorie autonome

strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *140/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

All'originario corpo di fabbrica ne sono stati aggiunti altri.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **750**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1096_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *Largo Calvario*

Coord. piana est *380005*

Coord. piana nord *4156322*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Suburbano* Cl *B2*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CAPPELLA S. VINCENZO FERRE***

Altra denominazione *U CRAVANIU*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVII/XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cappella*

Uso storico *Cappella*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La cappella sorge su un'altura che domina l'abitato.

Rilevanza ***Alta***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **755**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1101_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C/da Mandra Vecchia*

Coord. piana est *380089*

Coord. piana nord *4152947*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *SOLFARA*

Qualificazione *PRODUTTIVO* Cl *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *SOLFARA*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *MEDIA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **757**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1103_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Mandra Vecchia*

Coord. piana est *380252*

Coord. piana nord *4152404*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Miniera*

Qualificazione *Abbandonata* Cl *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SOLFARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità	Degrado	Esposizione
Integrità	☐				
Rarità, unicità	☐				
Peculiarità	☐				
Rappresentatività	☑				
Importanza culturale generale	☐				
Importanza storica	☑				
Importanza formale, estetica	☐				
Importanza sociale, di costume	☑				
Importanza testimoniale	☑				
Importanza visuale d'assieme	☐				
Leggibilità dell'insieme	☐				
Fragilità strutturale d'insieme	☐				
Fragilità funzionale d'insieme	☑				
Degrado in atto	☑				
Propensione spontanea al degrado	☐				
Precarietà ambientale generale	☐				
Precarietà ambientale specifica	☑				
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐				

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Zolfara*

Fotografia



Vista del territorio su cui insisteva la solfara

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *149/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Importante testimonianza delle attività economiche originarie del territorio.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **758**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1104_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Mandra Vecchia*

Coord. piana est *380490*

Coord. piana nord *4150555*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

		Valore
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	

		Vulnerabilità
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	

		Vulnerabilità
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

spalliera laterale a forma di timpano

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*


Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *137/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Tipico abbeveratoio a vasca.

Rilevanza ***Media***

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **760**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1106_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Serre Borgesi*

Coord. piana est *380638*

Coord. piana nord *4155326*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Suburbano* CI *B2*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CAPPELLA MALVELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Urbano*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Residenza*

Uso storico *Chiesa*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità


Fotografia



Prospetto principale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *138/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La cappella versa in stato di abbandono ed è stata snaturata dall'urbanizzazione della zona.

Rilevanza ***Alta***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **776**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1122_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Curma*

Coord. piana est *380963*

Coord. piana nord *4156066*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Nobiliare* Cl *C1*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***VILLA PETIX***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

muratura in pietrame sbozzato a facciavista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *151/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Duplice rapporto con il territorio: è molto vicina all'abitato ma emerge nell'ambiente circostante.

Rilevanza ***Media***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **777**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1123_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Serre Borgesi*

Coord. piana est *380976*

Coord. piana nord *4155595*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA LO BUE***

Altra denominazione *VILLA MARIA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

decorazioni liberty

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Residenza*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Copertura della cappella di Ges¨ all'interno della Villa

Strutture accessorie autonome

Cappella Ges¨ il Buon pastore

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *150/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si tratta di un complesso di edifici di rilevanza .

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **780**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1126_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Serre Borgesi*

Coord. piana est *381154*

Coord. piana nord *4155599*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Suburbano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

merlature presenti sul cornicione di uno dei corpi del complesso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Strutture accessorie autonome

varie strutture aggregate

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **787**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1133_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Cipolla*

Coord. piana est *381332*

Coord. piana nord *4154875*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MACRI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ben inserito nel contesto ambientale.

Rilevanza ***Bassa***

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **797**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1143_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Cipolla*

Coord. piana est *381578*

Coord. piana nord *4155134*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MACALUBA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova in posizione dominante sulla collina.

Rilevanza ***Bassa***

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **804**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1150_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Saracena*

Coord. piana est *381925*

Coord. piana nord *4155641*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SARACENA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione ed esercizio produttivo*

Fotografia




Vista dalla strada di accesso

Strutture accessorie autonome

strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Sono stati aggiunti corpi di fabbrica pi¨ recenti.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **810**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1156_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Fabbrica*

Coord. piana est *382258*

Coord. piana nord *4157470*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

fontanella laterale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Vista dell'abbeveratoio con fontanella

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *134/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Testimonianza delle attività primarie del territorio.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **811**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1157_10*

Oggetto

Definizione *Villino*

Qualificazione *Signorile* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TAMBARELLI***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Villa*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Fabbrica*

Coord. piana est *382361*

Coord. piana nord *4156655*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **815**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1161_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *Roveto*

Coord. piana est *382437*

Coord. piana nord *4151201*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Miniera*

Qualificazione *Abbandonata* Cl *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PINTACUDA***

Altra denominazione *SAN GIOVANNELLO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Miniera*

Valore	Vulnerabilità
Integrità ☐	
Rarità, unicità ☐	
Peculiarità ☐	
Rappresentatività ☑	
Importanza culturale generale ☐	
Importanza storica ☑	
Importanza formale, estetica ☐	
Importanza sociale, di costume ☑	
Importanza testimoniale ☑	
Importanza visuale d'assieme ☑	
Leggibilità dell'insieme ☑	
Fragilità strutturale d'insieme ☐	
Fragilità funzionale d'insieme ☑	
Degrado in atto ☑	
Propensione spontanea al degrado ☐	
Precarietà ambientale generale ☐	
Precarietà ambientale specifica ☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili ☐	

Fotografia




Vista di parte della miniera

Strutture accessorie autonome

molte strutture funzionali alla miniera sparse nel territorio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *144/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Importante testimonianza delle attività economiche originarie del territorio.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **826**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1172_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *Cozzo Santa Cecilia*

Coord. piana est *382685*

Coord. piana nord *4156318*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE PETIX***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☑		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☐		
Leggibilità dell'insieme	☐		
Fragilità strutturale d'insieme	☐		
Fragilità funzionale d'insieme	☐		
Degrado in atto	☐		
Propensione spontanea al degrado	☐		
Precarietà ambientale generale	☐		
Precarietà ambientale specifica	☐		
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐		

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Pregevole fattura, si inserisce bene nel paesaggio circostante.

Rilevanza ***Media***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **827**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1173_10*

Oggetto

Definizione *Villino*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LO BUE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Villa*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Fabbrica*

Coord. piana est *382686*

Coord. piana nord *4157229*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale originaria è stata affiancata da corpi di fabbrica più recenti. Il tutto è recintato.

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **834**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1180_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da San Giorgio*

Coord. piana est *383091*

Coord. piana nord *4155308*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Miniera*

Qualificazione *Estrattiva* CI *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FRATE PAOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Esposizione e pericolosità	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Miniera*

Fotografia



TERRITORIO DELLA MINIERA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *143/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Miniera abbandonata da tempo, non facilmente individuabile nel territorio.

Rilevanza ***Bassa***

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **846**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1192_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Cannatazzo*

Coord. piana est *383276*

Coord. piana nord *4157405*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MONDELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione


- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento ben visibile nel paesaggio circostante.

Rilevanza ***Bassa***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **848**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1194_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da Pizzi della fabbrica*

Coord. piana est *383313*

Coord. piana nord *4158107*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità / degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità / esposizione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento ben visibile nel paesaggio circostante.

Rilevanza ***Bassa***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **849**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1195_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *C.da San Pietro*

Coord. piana est *383325*

Coord. piana nord *4158598*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Rurale* CI *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***NUOVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino ad acqua*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *146/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il mulino è in stato di totale abbandono.

Rilevanza ***Media***

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **852**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1198_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Casteltermini*

Località *Cozzo Disi*

Coord. piana est *383424*

Coord. piana nord *4152913*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Miniera*

Qualificazione *Estrattiva* Cl *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MINIERA COZZO DISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Miniera*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

molte strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza **Media**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Grande parco minerario, oggi non più in uso da più di 20 ann, che caratterizza fortem. il territorio.

Data *22/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **975**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1322_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *Ex Feudo Azzalora*

Coord. piana est *387933*

Coord. piana nord *4134586*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *BAGLIO*

Qualificazione *PRIVATO* Cl

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Azzalora***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *DEPOSITO*

Uso storico *MASSERIA*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Casa Azzalora

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si compone di un baglio quadrato che è chiuso, sul lato N-E, da un altro ampio recinto murario di cui sussistono solo le murature perimetrali e il corpo di testata a S-E.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **991**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1338_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Castellaccio*

Coord. piana est *388519*

Coord. piana nord *4135012*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **993**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1340_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Margio Vitale*

Coord. piana est *388566*

Coord. piana nord *4132979*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **998**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1345_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Castellaccio*

Coord. piana est *388726*

Coord. piana nord *4135689*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1002**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1349_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Castellaccio*

Coord. piana est *388844*

Coord. piana nord *4135101*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1003**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1350_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Margio Vitale*

Coord. piana est *388899*

Coord. piana nord *4132599*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***1004*** Progr.comunal ***7***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1351_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Pietrotiso*

Coord. piana est *388899*

Coord. piana nord *4136881*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1023**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1370_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Dietro Le Case*

Coord. piana est *389612*

Coord. piana nord *4135501*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1025**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1372_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Dietro Le Case*

Coord. piana est *389684*

Coord. piana nord *4135477*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1032**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1379_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Chiarera*

Coord. piana est *389877*

Coord. piana nord *4136735*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1034**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1381_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Chiarera*

Coord. piana est *389887*

Coord. piana nord *4136607*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1037**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1384_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Margio Vitale*

Coord. piana est *390028*

Coord. piana nord *4133204*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1038**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1385_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Chiarera*

Coord. piana est *390083*

Coord. piana nord *4136977*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1039**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1386_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Margio Vitale*

Coord. piana est *390085*

Coord. piana nord *4133440*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1047**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1394_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Quadro*

Coord. piana est *390294*

Coord. piana nord *4135018*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



CASA RAGALBUTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1064**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1411_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Iazzo Vecchio*

Coord. piana est *390927*

Coord. piana nord *4133256*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia

ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1072**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1419_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Castrofilippo*

Località *C.da Iazzo Vecchio*

Coord. piana est *391167*

Coord. piana nord *4133299*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cosentino C.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **270**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0607_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Monte Mongiovì*

Coord. piana est *350204*

Coord. piana nord *4141134*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Solfare Agnello***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *ARTICOLATO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *SOLFARA*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **MEDIA**

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **278**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0615_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *C.da Piana*

Coord. piana est *351240*

Coord. piana nord *4143242*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIACCUSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA GIACCUSA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa d'una valle fluviale.

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **289**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0626_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *C.da Piana*

Coord. piana est *352466*

Coord. piana nord *4142883*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CASTAGNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CASTAGNA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa d'una valle fluviale.

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **303**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0640_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *C/da Jannicello*

Coord. piana est *353353*

Coord. piana nord *4142437*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Case Iannicello***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *MASSERIA*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *MEDIA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si compone di alcuni corpi di fabbrica dispopsti a L ed è racchiuso da mura di cinta che delimitano due rettandoli accostati, oggi occupati da vegetazione spontanea.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **314**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0651_10*

Oggetto

Definizione *CASALE*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Fratta***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *MASSERIA*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Monte Mongiovì*

Coord. piana est *354690*

Coord. piana nord *4144002*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Vulnerabilità

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il complesso si conpone di più corpi di fabbrica accostati, disposti alla sommità di un rilievo roccioso.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **317**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0654_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Cattolica Eraclea*

Località: *Monte Mongiovì*

Coord. piana est: *355129*

Coord. piana nord: *4144413*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *EDICOLA*

Qualificazione: *PUBBLICA* Cl *B2*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***Edicola sacra***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi: *SERIALE*

Tipo di paesaggi: *VALLIVO*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *BLOCCO (A)*

Forma: *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *DISCRETO*

Uso attuale: *EDICOLA VOTIVA*

Uso storico: *EDICOLA VOTIVA*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore: *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **322**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0659_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Collerotondo*

Coord. piana est *355309*

Coord. piana nord *4145483*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *ACQUEDOTTO*

Qualificazione *PUBBLICA* Cl *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Ponte in pietra***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *ACQUEDOTTO*

Uso storico *PONTE*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **324**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0661_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *C.da Giaiamo*

Coord. piana est *355509*

Coord. piana nord *4143462*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MOLINELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Recenti lavori di ristrutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche. La struttura portante è in pietra con copertura a falda di tetto inclinata. Presenta un porticato ad archi sovrastati da una grande terrazza.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA MOLINELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa d'una valle fluviale.

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **325**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0662_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *C.da Mongiovi*

Coord. piana est *355594*

Coord. piana nord *4144561*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. L'edificio è articolato su due piani

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*


Fotografia



CASELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **330**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0668_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Monte Cavallaro*

Coord. piana est *355946*

Coord. piana nord *4142758*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Solfare Tortorici***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *ARTICOLATO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **331**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0669_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *C.da Giaiamo*

Coord. piana est *356022*

Coord. piana nord *4144362*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE FERROVIARIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. L'edificio si presenta articolato su due piani, caratterizzato da cornici a mensola sporgenti dalla parete, intorno ai portoni e alle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Fotografia




STAZIONE FERROVIARIA

Strutture accessorie autonome

Depositi, silos acqua

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa d'una valle fluviale.

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **354**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0692_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Cattolica Eraclea*

Località: *C.da Sonatore*

Coord. piana est: *357056*

Coord. piana nord: *4145647*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA MARSALA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *COLLINARE*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Corpo doppio*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA MARSALA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data: *13/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **356**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0694_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *C.da Mortilla*

Coord. piana est *357203*

Coord. piana nord *4142165*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TORTORICI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CASA TORTORICI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *01/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **365**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0703_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Monte San Calogero*

Coord. piana est *357923*

Coord. piana nord *4145486*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Di eremitaggio* Cl *B2*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Chiesa di San Calogero***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XVII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Aula (Ad)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Eremitaggio*

Fotografia



Chiesa di San Calogero ed edicola lungo la via d'accesso.

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***ALTA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Lungo la via d'accesso che conduce alla chiesa é ubicata una Via Crucis con 14 edicole in pietra.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **369**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0707_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Piano della Monaca*

Coord. piana est *358312*

Coord. piana nord *4142591*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *PONTE*

Qualificazione *PUBBLICO* Cl *E1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Ponte di Zabbara***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esposte	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *PONTE*


Uso storico *PONTE*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **MEDIA**

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **372**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0710_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Piano della Monaca*

Coord. piana est *358844*

Coord. piana nord *4142187*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RIZZUTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda di tetto inclinata. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RIZZUTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **381**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0719_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Piano della Monaca*

Coord. piana est *359193*

Coord. piana nord *4142496*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa cantoniera*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CANTONIERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Recenti lavori di ristrutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche. La struttura portante è in pietra con copertura a falde di tetto inclinate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa cantoniera*

Fotografia



CASA CANTONIERA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza. Il ruolo del bene è costitutivo di una serie o ordinato secondo una serie.

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **382**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0721_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Piano della Monaca*

Coord. piana est *359552*

Coord. piana nord *4142713*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TUTINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA TUTINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posto in collina cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **383**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0722_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *C.da Montagna Lunga*

Coord. piana est *359731*

Coord. piana nord *4144401*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE DEL PRINCIPE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda di tetto inclinata. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASE DEL PRINCIPE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **396**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0736_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cattolica Eraclea*

Località *Monte San Calogero*

Coord. piana est *360914*

Coord. piana nord *4146791*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *PRIVATO* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Giudecca***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *MASSERIA*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *MEDIA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **378**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0716_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Bissana*

Coord. piana est *359049*

Coord. piana nord *4150139*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE BISSANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. La copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. È articolato su due piani ed presenta delle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA BISSANA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **387**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0726_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Ferraria*

Coord. piana est *360113*

Coord. piana nord *4154412*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Miniera Passo di Sciacca***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità ☐
Rarità, unicità ☐
Peculiarità ☑
Rappresentatività ☐
Importanza culturale generale ☐
Importanza storica ☐
Importanza formale, estetica ☐
Importanza sociale, di costume ☑
Importanza testimoniale ☐
Importanza visuale d'assieme ☐
Leggibilità dell'insieme ☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme ☐
Fragilità funzionale d'insieme ☐
Degrado in atto ☑
Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale ☐
Precarietà ambientale specifica ☐
Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*


Uso storico *Solfara*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *MEDIA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **391**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0731_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Cianciana*

Località: *C.da Vitellaccio*

Coord. piana est: *360581*

Coord. piana nord: *4153749*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Città (di)* Cl *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi: *COLLINARE*

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'abbeveratoio è formato da una vasca centrale, costruita con lastre di pietra; la parte anteriore è occupata da una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza: ***Media***

Data: *17/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **393**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0733_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Sella della Croce*

Coord. piana est *360701*

Coord. piana nord *4150146*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BUGIUSEPPE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. Il corpo basso presenta le originarie caratteristiche, mentre, la casa più alta ha subito dei lavori di ristrutturazione che hanno fatto perdere le sue particolarità originarie.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BUGIUSEPPE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **394**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0734_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Vitellaccio*

Coord. piana est *360858*

Coord. piana nord *4151797*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FIOTTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali del casale sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA FIOTTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **397**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0737_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *Cozzo Savarini*

Coord. piana est *360951*

Coord. piana nord *4155088*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Miniera Savarini***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **399**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0740_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Vitellaccio*

Coord. piana est *361208*

Coord. piana nord *4153037*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA ANTONINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Tipico esempio di architettura villeresca, presenta nella sommità della facciata, degli elementi decorativi a pigna. La terrazza aggettante è caratterizzata da una balaustra con pilastrini. Gli spigoli sono rivestiti con lastre posate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA ANTONINA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **406**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0748_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Petraro*

Coord. piana est *361920*

Coord. piana nord *4155328*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX STAZIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Lo stile è semplice e lineare e tutte le aperture sono riquadrate da cornici lineari . L'edificio si articola in due piani, divisi da un marcapiano leggermente modanato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Fotografia




EX STAZIONE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **409**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0751_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Cavallo*

Coord. piana est *362000*

Coord. piana nord *4149683*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE CAVALLO NUOVE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. L'edificio presenta un ingresso con cancallo in ferro che immette in un cortile.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



CASE CAVALLO NUOVE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **416**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0758_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Petraro*

Coord. piana est *362338*

Coord. piana nord *4154487*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* Cl *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Miniera Grotticelli***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *MEDIA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **421**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0763_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Petraro*

Coord. piana est *362574*

Coord. piana nord *4154972*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Miniera Falconera***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*


Uso storico *Solfara*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **430**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0774_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Cianciana*

Località *C.da Petraro*

Coord. piana est *363221*

Coord. piana nord *4154452*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Miniera Falconera***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **742**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1088_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Fiumarazza*

Coord. piana est *379699*

Coord. piana nord *4141605*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **761**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1107_10*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Castellaccio*

Coord. piana est *380642*

Coord. piana nord *4140665*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **771**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1117_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Mandrazzi*

Coord. piana est *380870*

Coord. piana nord *4142927*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE COMITINI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Fotografia



STAZIONE FERROVIARIA

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **785**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1131_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Fiumarazza*

Coord. piana est *381244*

Coord. piana nord *4141296*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Integro* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*


Uso storico *Solfara*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **Alta**

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **786**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1132_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA OCCHIOBIANCO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Occhiobianco*

Coord. piana est *381317*

Coord. piana nord *4145595*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



MASSERIA OCCHIOBIANCO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

All'interno di zona boschiva.

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **788**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1134_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Fiumarazza*

Coord. piana est *381338*

Coord. piana nord *4141528*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ottima panoramicità sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **790**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1136_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Salinella*

Coord. piana est *381390*

Coord. piana nord *4144856*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **792**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1138_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *Serra Tanazzi*

Coord. piana est *381484*

Coord. piana nord *4142423*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Integro* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **794**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1140_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Racalmaro*

Coord. piana est *381528*

Coord. piana nord *4137118*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BOSCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASA BOSCO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramico sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **795**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1141_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Pozzillo*

Coord. piana est *381547*

Coord. piana nord *4141387*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE COMITINI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Fotografia




STAZIONE COMITINI

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **802**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1148_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *Cozzo Medico*

Coord. piana est *381831*

Coord. piana nord *4142327*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Integro* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Alta*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **825**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1171_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Racalmaro*

Coord. piana est *382649*

Coord. piana nord *4137438*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

In posizione strategica dal punto di vista paesaggistico.

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **835**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1181_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Stretto*

Coord. piana est *383128*

Coord. piana nord *4142941*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **859**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1205_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Comitini*

Località *C.da Sinatra*

Coord. piana est *383625*

Coord. piana nord *4142925*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FANTAUZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASA FANTAUZZO

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **734**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1080_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Dolcetta*

Coord. piana est *379261*

Coord. piana nord *4135599*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SAN FILIPPO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA SAN FILIPPO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **736**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1082_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da San Benedetto*

Coord. piana est *379423*

Coord. piana nord *4134249*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA S. BENEDETTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA S.BENEDETTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **738**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1084_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Favara*

Località: *C.da San Benedetto*

Coord. piana est: *379561*

Coord. piana nord: *4134781*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Privato* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***MASSERIA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema: *Articolato*

Forma: *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Masseria*

Fotografia




MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Rilevanza: ***Media***

Data: *03/12/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **746**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1092_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Palamenga*

Coord. piana est *379903*

Coord. piana nord *4138149*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **748**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1094_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Fiorica*

Coord. piana est *379968*

Coord. piana nord *4135559*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FONTANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Fontana*


Fotografia



FONTANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **752**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1098_10*

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Miniera Ciavolotta***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Parco Minerario*

Uso storico *Solfara*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *c.da Ciavolotta*

Coord. piana est *380031*

Coord. piana nord *4125951*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *X - D.A. 227 del 12/11/90*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **753**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1099_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA MICCICHE'***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Pioppitello*

Coord. piana est *380045*

Coord. piana nord *4129398*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia




MASSERIA MICCICHE'

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Stalle

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *28/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **756**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1102_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MICCICHE'***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Pioppitello*

Coord. piana est *380150*

Coord. piana nord *4128553*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CASA MICCICHE'

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *30/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **768**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1114_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Petrusa*

Coord. piana est *380732*

Coord. piana nord *4134114*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FONTANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Fontana*

Fotografia



FONTANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **769**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1115_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Pioppitello*

Coord. piana est *380771*

Coord. piana nord *4127631*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MAGANZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA MAGANZA

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *30/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***770*** Progr.comunal ***11***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1116_10*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA FANARA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Decorazioni alle finestre, Loggia con archi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Pioppitello*

Coord. piana est *380791* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4129567*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia




VILLA FANARA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **779**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1125_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Pioppitello*

Coord. piana est *381100*

Coord. piana nord *4128335*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FRANCHINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Loggia ccn archi a sesto acuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA FRANCHINO

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica perchè posizionata su un pizzo.

Data *30/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **793**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1130_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Pioppo*

Coord. piana est *381520*

Coord. piana nord *4132721*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CASCERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CASCERI

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **800**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1146_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Renazzo*

Coord. piana est *381685*

Coord. piana nord *4133081*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **801**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1147_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Rocca Mezzana*

Coord. piana est *381707*

Coord. piana nord *4129390*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sul paese.

Data *30/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **803**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1149_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Renazzo*

Coord. piana est *381922*

Coord. piana nord *4132919*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MENDOLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA MENDOLA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **806**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1152_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Terreforti*

Coord. piana est *382021*

Coord. piana nord *4125286*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **Alta**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **807**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1153_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Gibisa*

Coord. piana est *382119*

Coord. piana nord *4124781*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **808**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1154_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Gibisa*

Coord. piana est *382166*

Coord. piana nord *4125098*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIBISA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA GIBISA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza **Media**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **809**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1155_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Grazia*

Coord. piana est *382211*

Coord. piana nord *4131600*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA MENDOLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Anulare*

Elementi significativi e/o decorativi

Balconata, Portale in conci di tufo

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA MENDOLA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **812**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1158_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Grazia*

Coord. piana est *382376*

Coord. piana nord *4131965*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA FANARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in pietra, loggione centrale con timpano,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA FANARA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Alta***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **813**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1159_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Ortata*

Coord. piana est *382412*

Coord. piana nord *4127252*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA BENNARDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Anulare*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Merlature, Cornicioni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA BENNARDO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **814**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1160_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *Fontana D'Angelo*

Coord. piana est *382435*

Coord. piana nord *4130273*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CALCARELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Archi, Torrino centrale, Cornici alle finestre, Cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Fotografia



CASA CALCARELLI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica con vista sulla vallata e sul paese.

Rilevanza ***Alta***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **816**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1162_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *Fontana D'Angelo*

Coord. piana est *382439*

Coord. piana nord *4130054*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LA RUSSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Cornicioni alle finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA LA RUSSA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **818**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1164_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Gibisa*

Coord. piana est *382473*

Coord. piana nord *4124338*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **819**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1165_10*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione

Cl *B2*

Funzionalità

Denominazione ***CHIESA MADONNA DELLE GRAZ***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Grazia*

Coord. piana est *382476*

Coord. piana nord *4131793*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **823**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1169_10*

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* Cl *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Miniera Lucia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Terreforti*

Coord. piana est *382534*

Coord. piana nord *4126226*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **830**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1176_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Poggio*

Coord. piana est *382868*

Coord. piana nord *4131293*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA BAGLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Fotografia




VILLA BAGLI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **831**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1177_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Cerasa*

Coord. piana est *382894*

Coord. piana nord *4135150*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE SORCE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



CASE SORCE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **832**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1178_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Baronessa*

Coord. piana est *382991*

Coord. piana nord *4137593*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SNUROLDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA SNUROLDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **836**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1182_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Grazia*

Coord. piana est *383133*

Coord. piana nord *4131812*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CANALOTTA***

Altra denominazione *CASA INDELICATO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASA CANALOTTA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **837**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1183_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Burraitotto*

Coord. piana est *383137*

Coord. piana nord *4123349*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*


Fotografia



VILLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **842**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1188_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Del Pioppo*

Coord. piana est *383207*

Coord. piana nord *4134305*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SALOMONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA SALOMONE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **843**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1189_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Scintilia*

Coord. piana est *383209*

Coord. piana nord *4137145*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado esogeno

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **847**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1193_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Scintilia*

Coord. piana est *383286*

Coord. piana nord *4136946*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **851**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1197_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Burraitotto*

Coord. piana est *383371*

Coord. piana nord *4123894*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA BORRAITI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA BORRAITI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **853**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1199_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Ortata*

Coord. piana est *383441*

Coord. piana nord *4127869*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA IACOLINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA IACOLINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **854**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1200_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Ortata*

Coord. piana est *383457*

Coord. piana nord *4127269*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PETTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA PETTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **855**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1201_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Scintilia*

Coord. piana est *383471*

Coord. piana nord *4137019*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa in linea*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE SCINTILIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Case rurali*


Fotografia



CASE SCINTILIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Alta***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **856**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1202_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Burraitotto*

Coord. piana est *383509*

Coord. piana nord *4123217*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **857**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1203_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Del Pioppo*

Coord. piana est *383520*

Coord. piana nord *4134485*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA COSTANZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA COSTANZA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Stalla

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **860**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1206_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Ortata*

Coord. piana est *383683*

Coord. piana nord *4126599*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CHIANETTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA CHIANETTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **863**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1209_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIUDICE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *Fontana D'Angelo*

Coord. piana est *383760*

Coord. piana nord *4130092*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA GIUDICE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **872**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1218_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *Piano Bisaccia*

Coord. piana est *384067*

Coord. piana nord *4129185*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIUDICE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA GIUDICE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **876**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1222_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *Piano Bisaccia*

Coord. piana est *384108*

Coord. piana nord *4130303*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SAN FILIPPO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA SAN FILIPPO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **878**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1224_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Poggio*

Coord. piana est *384222*

Coord. piana nord *4130582*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VALENTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASA VALENTI

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **880**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1226_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Cerasa*

Coord. piana est *384229*

Coord. piana nord *4135315*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VETRO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA VETRO

Strutture accessorie autonome

Stalla, deposito

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **886**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1232_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Poggio di Conte*

Coord. piana est *384400*

Coord. piana nord *4132194*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **891**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1237_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Poggio di Conte*

Coord. piana est *384580*

Coord. piana nord *4132695*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BUGGEA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Loggione con archi a sesto acuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA BUGGEA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **897**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1243_10*

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* Cl *D8*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Miniera Lucia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Furore*

Coord. piana est *384743*

Coord. piana nord *4126507*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **902**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1248_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Poggio di Conte*

Coord. piana est *385118*

Coord. piana nord *4132543*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **906**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1252_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Poggio di Conte*

Coord. piana est *385162*

Coord. piana nord *4132369*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BURNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA BURNA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla valle.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **920**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1266_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Zorba*

Coord. piana est *385625*

Coord. piana nord *4133124*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA SPECCHIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA SPECCHIO

Strutture accessorie autonome

Stalla, Deposito, Granaio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **925**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1271_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Favara*

Località *C.da Giarrizzo*

Coord. piana est *386006*

Coord. piana nord *4135240*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA VACCARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA VACCARO

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *01/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **817**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1163_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Racalmaro*

Coord. piana est *382454*

Coord. piana nord *4137908*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Privato* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*


Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia

ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **821**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1166_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Firrio*

Coord. piana est *382494*

Coord. piana nord *4145361*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **820**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1167_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Racalmaro*

Coord. piana est *382494*

Coord. piana nord *4139164*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MATRONA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Lesene con capitelli ionici, sovrabalconi in bassorilievo decorato, cornicione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA MATRONA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è posizionato su un'altura e domina la vallata sottostante

Rilevanza ***Alta***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **824**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1170_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Racalmaro*

Coord. piana est *382617*

Coord. piana nord *4137750*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*


Fotografia

MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **828**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1174_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Firrio*

Coord. piana est *382803*

Coord. piana nord *4145485*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BRUCCOLERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASA BRUCCOLERI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi, Stalle

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Molto panoramiva.

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **844**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1190_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Racalmaro*

Coord. piana est *383239*

Coord. piana nord *4138738*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MORGANTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA MORGANTE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **858**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1204_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Stretto*

Coord. piana est *383524*

Coord. piana nord *4142075*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **864**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1210_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BALDO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Stretto*

Coord. piana est *383788*

Coord. piana nord *4142473*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



CASA BALDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Gode di discreta panoramicità a valle.

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **873**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1219_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Lumia*

Coord. piana est *384078*

Coord. piana nord *4139913*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PIAZZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA PIAZZA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situata sopra un'altura e pertanto aggettante sulla vallata sottostante

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **895**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1241_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Muscamento*

Coord. piana est *384727* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4141323*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica con vista sul paese.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **898**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1244_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Pigno*

Coord. piana est *384833*

Coord. piana nord *4140295*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Suburbano* Cl *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRE DEL PALO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Ottagonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre*

Fotografia



TORRE DEL PALO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Alta***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **899**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1245_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Cannatone*

Coord. piana est *384834*

Coord. piana nord *4142614*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova ai piedi dei promontori limitrofi.

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **901**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1247_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA BELLAVIA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *C.da Gesura*

Coord. piana est *384961*

Coord. piana nord *4144713*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



MASSERIA BELLAVIA

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **922**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1268_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Grotte*

Località *M.te Cannatone*

Coord. piana est *385779*

Coord. piana nord *4143431*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MONTAGNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA MONTAGNA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **612**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0958_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Joppolo Giancaxio*

Località *C.da Arena*

Coord. piana est *372451*

Coord. piana nord *4138621*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **613**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0959_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Joppolo Giancaxio*

Località *C.da Borsellino*

Coord. piana est *372488*

Coord. piana nord *4135763*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CESARO'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA CESARO'

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Realizzata su un promontorio.

Data *12/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **616**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0962_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Joppolo Giancaxio*

Località *C.da Manicalunga*

Coord. piana est *372935*

Coord. piana nord *4137852*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA VELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *12/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **618**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0964_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Joppolo Giancaxio*

Località *C.da Monte Famoso*

Coord. piana est *373070*

Coord. piana nord *4140462*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Fortificato* Cl *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LA TORRE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Anulare*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre di avvistamento*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



LA TORRE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ottima panoramicità.

Data *12/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **620**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0966_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Joppolo Giancaxio*

Località *C.da Rinazze*

Coord. piana est *373385*

Coord. piana nord *4136809*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FERRIATO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



FERRIATO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *12/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **630**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0976_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Joppolo Giancaxio*

Località *C.da Siniazza*

Coord. piana est *374387*

Coord. piana nord *4135896*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MUGLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA MUGLIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ottima vista sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *12/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **632**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0978_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Joppolo Giancaxio*

Località *C.da Manicalunga*

Coord. piana est *374443*

Coord. piana nord *4138174*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PORCARIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA PORCARIA

Strutture accessorie autonome

Stalle, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla valle e sul paese.

Rilevanza ***Alta***

Data *12/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda: 1

Progr.comunal: 1

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1523_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Sottafari*

Coord. piana est: *396028*

Coord. piana nord: *4120094*

Paesaggio locale: *4*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Abbeveratoio***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☑		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi


Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Inutilizzato*

Uso storico: *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è quasi del tutto coperto dalla massicciata della base stradale

Data: *03/12/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **2**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1527_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Sottafari*

Coord. piana est *396111*

Coord. piana nord *4120266*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casale Caramazza***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Corte interna pavimentata da ciottoli disposti secondo un motivo a raggiera che si sviluppa dal pozzo centrale. Nella fabbrica emerge un corpo più elevato con ampie finestre arcuate che ricorda il gusto liberty.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Caramazza

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Occupa una posizione dominante nel contesto paesaggistico

Rilevanza ***Alta***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **3**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1528_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Galluzzo*

Coord. piana est *396125*

Coord. piana nord *4113457*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Sillitti***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Le aperture principali sono messe in evidenza con l'impiego di conci rivestiti da un intonaco chiaro.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Baglio*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Case Sillitti

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dalla terrazza del bene si apre un'ampia visuale sul bosco Galluzzo e sulla piana di Gaffe.

Data *04/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **4**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1533_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Cipolla*

Coord. piana est *396223*

Coord. piana nord *4116809*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Giubellara***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

L'architettura è chiusa verso l'esterno e caratterizzata da piccole finestre inconiciate da blocchetti di pietra calcarea.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




Casa Giubellara

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dalla sua posizione domina il paesaggio circostante

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **5**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1538_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Gaffe*

Coord. piana est *396493*

Coord. piana nord *4116809*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene è caratterizzato da una struttura portante in blocchetti irregolari di calcare locale legati con malta; l'estremità rivolta verso il vallone è rinforzata da grandi conci squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino ad acqua*


Fotografia



Ruderi del mulino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 226*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il mulino afferiva al vallone Secco confermando quanto questo in passato fosse importante. La vicinanza ad un altro mulino (bene n 8) fa ipotizzare la presenza di un sistema di architetture legate alla fruizione dell'acqua

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **6**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1539_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Gaffe*

Coord. piana est *396503*

Coord. piana nord *4111239*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Torre di avvistamento*

Qualificazione *Costiero* CI *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Torre di Gaffe***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Torre a pianta circolare caratterizzata da un'opera muraria a blocchetti irregolari allettati con malta cementizia. Strette aperture rettangolari scandiscono i livelli interni della struttura: al primo piano un unico ambiente con copertura a cupola ribassata.Residui di beccatelli del coronamento del tetto a terrazza.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre di avvistamento*


Fotografia



Torre di Gaffe

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *Vincolo Monumentale*

Estremi del provvedimento *D.A. 950 del 06/06/1988*

Rif. L. G. *Bene n 9*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene occupa una posizione dominante sulla costa quasi in bilico sul costone coperto dalla vegetazione dunale della cannuccia

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda 7

Progr.comunal 7

Ente schedatore: SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda: Beni Isolati

Cod. SITP: BI_1540_15

Oggetto

Definizione: Chiesa

Qualificazione: Costiero — Cl: B2

Funzionalità: Rurale

Denominazione: ***Chiesa di Gaffe***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Longitudinale

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

La chiesa ad una sola navata è caratterizzata da un ampio portale arcuato evidenziato da blocchi di calcare ben lavorati. Il prospetto principale è decorato unicamente da una maschera in stucco racchiusa in un tondo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Inutilizzato

Uso storico: Chiesa

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: AG — Ambito: 15

Comune: Licata

Località: C.da Gaffe

Coord. piana est: 396524 — Paesaggio locale: 4

Coord. piana nord: 4111257

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Degradato — Di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: Organico

Tipo di paesaggi: Costiero

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Chiesa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La chiesa costituiva, insieme alla torre e alla masseria Lumia, uno dei pochi elementi architettonici presenti nell'antico feudo di Gaffe

Data: *11/11/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **8**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1543_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Gaffe*

Coord. piana est *396621*

Coord. piana nord *4115463*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Mulino de Capo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☐		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☑	
Degrado in atto		☐	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☑
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene, del quale si è conservata soltanto la saja per incanalare l'acqua, è caratterizzato da una struttura portante in blocchetti irregolari di calcare locale legati con malta; l'estremità rivolta verso il vallone è rinforzata da grandi conci squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino ad acqua*

Fotografia



Resti del mulino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 225*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **9**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1544_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Sottafari*

Coord. piana est *396629*

Coord. piana nord *4118412*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Sottafari***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Sottafari

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **10**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1545_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Gaffe*

Coord. piana est *396700*

Coord. piana nord *4112866*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Sapio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☑		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☑	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☑
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Sapio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si armonizza con il peasaggio

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **11**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1546_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Gaffe*

Coord. piana est *396704*

Coord. piana nord *4111212*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Stalla*

Qualificazione *Baronale* Cl *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***O.I. Lumia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Muratura in pietrame con ricorsi verticali di mattoni in cotto e aperture incorniciate da blocchetti in tufo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Agriturismo*

Uso storico *Stalla*


Fotografia



Il bene visto da est

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato recentemente ristrutturato il più possibile nel rispetto della tecnica costruttiva originaria. La posizione dominante offre un'ampia visuale sulla costa licatese

Data *11/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **12**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1547_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Galluzzo*

Coord. piana est *396742*

Coord. piana nord *4113512*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio Ragusano***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La vasca si presenta articolata in due parti da un piccolo divisorio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Ragusano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **13**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1550_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Cipolla*

Coord. piana est *396900* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4116987* *4*

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Grandi arcate in conci di calcare locale ben lavorato, evidenziano e rinforzano le aperture principali che convergevano verso un'ampia corte della quale è rimasto ben poco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abitazione

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

I ruderi del bene fanno solo intravedere l'entità originaria del caseggiato, nascosti come sono nella campagna che versa in uno stato di quasi abbandono

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **14**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1552_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Cipolla*

Coord. piana est *396994*

Coord. piana nord *4117703*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Case Cipolla***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Case Cipolla

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è composto da più elementi che costituiscono un nucleo unitario, che tutavia non è organizzato attorno ad un elemento focalizzante. Costruiti secondo la tecnica edilizia del tempo, sono stati quasi del tutto rimaneggiati. Seguono con le loro forme il profilo del paesaggio

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **15**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1555_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Saragaro*

Coord. piana est *397280*

Coord. piana nord *4116390*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Ursa***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Un ampio cortile antistante la fabbrica cui si accedeva da un arco in conci ben squadrati. Aperture incorniciate da blocchetti in pietra locale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*


Fotografia



Casa Ursa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dalla sua posizione si gode di un ampio paesaggio

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

Beni isolati

N. scheda **16**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1556_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Cipolla*

Coord. piana est *397311* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4117818* *4*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



L'abbeveratoio nel suo contesto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 219*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si trova presso la Masseria Aronica e probabilmente si riferiva a quest'ultima, si presenta coperto da una fitta vegetazione di rovi che lo rende praticamente irraggiungibile, anche se è visibile e ben conservata la testa in conci che lo caratterizza.

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **17**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1557_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Piana di Fontanazze*

Coord. piana est *397345*

Coord. piana nord *4110934*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Lumia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Mattoni in cotto incorniciano le aperture.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Lumia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caseggiato è stato ristrutturato di recente nel mantenimento dell'articolazione originaria dei volumi e, per quanto possibile, della tecnica costruttiva.
Pur essendo prossimo alla costa la visuale che offre si proietta per lo più verso le colline dell'interno

Data *11/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **18**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1558_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Cipolla*

Coord. piana est *397352*

Coord. piana nord *4117788*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Aronica***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Quadrata inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Due grandi portoni in legno e metallo chiodato, uno dava accesso alla corte centrale, l'altro ad un magazzino.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




Casa Aronica

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene ha mentenuto nel tempo la sua originaria articolazione volumetrica, nonostante i rimaneggiamenti subiti nella parte superiore della fabbrica

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **19**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1560_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Volpara*

Coord. piana est *397478*

Coord. piana nord *4118835*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***La Volpara***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Sono ben percepibili l'originaria articolazione degli ambienti e il loro rapporto con lo spazio della corte 'baglio', cui si accede da un ingresso arcuato sottolineato da conci a vista.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Agriturismo*

Uso storico *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia




La Volpara

Strutture accessorie autonome

Stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, completamente ristrutturato, ha perso le sue caratteristiche funzionali relative alla gestione del territorio circostante e si è trasformato in una struttura ricettiva

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **20**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1566_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *Cozzo Daino Meli*

Coord. piana est *397718*

Coord. piana nord *4121202*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Minio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'opera muraria a faccia vista è costituita da blocchetti irregolari allettati con abbondante malta. Le aperture sono rinforzate da archi a sesto ribassato in conci squadrati. Le elevazioni sono scandite da sottili ricorsi orizzontali di mattoni in cotto, una semplice cornice in conci sottolinea lo stacco tra i muri portanti e il tetto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Minio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nonostante il bene abbia subito molti rimaneggiamenti è possibile distinguere le sue caratteristiche costruttive originarie

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **21**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1567_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Volpara*

Coord. piana est *397729*

Coord. piana nord *4118603*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Boccazza***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

La tecnica costruttiva mista fatta di pietrame e malta è integrata negli elementi portanti, da blocchi di pietra calcarea locale. Le aperture sono state quasi tutte rimaneggiate tranne una arcuata che conserva la sua forma originaria.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Boccazza

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caseggiato si sviluppa intorno ad uno spazio centrale che comunque non risulta essere chiuso, e allo stesso tempo, segue nel suo sviluppo l'andamento del terreno

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **22**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1568_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Gaffe*

Coord. piana est *397752*

Coord. piana nord *4113226*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Gesualdi***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Fotografia




Casa Gesualdi

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene ha mentenuto la sua originaria articolazione volumetrica, nonostante i rimaneggiamenti subiti

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **23**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1576_10*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Ripostiglio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Volpara*

Coord. piana est *397954* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4118635* *4*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 218*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Avendo perso la sua funzione originaria il bene si è gradualmente degradato, e dalle spaccature alle pareti è possibile vederne la composizione in blocchi squadrati di tufo rivestiti da malta cementizia

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **24**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1578_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Galluzzo*

Coord. piana est *397993*

Coord. piana nord *4113534*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Mangiaglia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☑		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☐		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☐	
Propensione spontanea al degrado		☑	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐

Elementi significativi e/o decorativi

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Mangiaglia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene rientra nella tipologia delle costruzioni rurali successive alla riforma agraria

Data *06/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **25**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1579_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Vallone Secco*

Coord. piana est *398038*

Coord. piana nord *4116358*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Dainotto***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Dainotto

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, evidentemente rimaneggiato, non mostra caratteri di particolare pregio, e versa in stato di abbandono

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **26**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1580_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Pisciotto*

Coord. piana est *398048* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4109726* *4*

Oggetto

Definizione *Sorgente*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Sorgente del Pisciotto***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Sorgente*

Uso storico *Sorgente*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Sorgente del Pisciotto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La sorgente costituisce l'unica fonte di acqua dolce di tutta la piana costiera. Essa si armonizza nel territorio che ha mantenuto in questa zona una forte naturalità

Data *10/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **27**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1581_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Piana di Fontanazze*

Coord. piana est *398067* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111234* *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene rientra nella tipologia delle costruzioni relative alla riforma agraria

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **28**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1582_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Marotta*

Coord. piana est: *398074*

Coord. piana nord: *4115761*

Paesaggio locale: *4*

Oggetto

Definizione: *Torre*

Qualificazione: *Privato* Cl: *A1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Torre Marotta***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☑		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☑		
Importanza formale, estetica	☑		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☑	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☑
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura muraria compatta e piccole aperture in blocchetti di pietra locale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Torre*


Fotografia



Torre Marotta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *Bene n 228*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Occupa una posizione dominante nel paesaggio circostante

Data: *03/12/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **29**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1583_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Vallone Secco*

Coord. piana est *398112* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4116963* *4*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si inserisce organicamente nel paesaggio seguendo con la sua volumetria il morbido andamento della collina.
La tecnica costruttiva essenziale e priva di ornamenti contrasta con la consistente estensione del caseggiato

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **30**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1585_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Volpara*

Coord. piana est *398146*

Coord. piana nord *4119592*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***La Volpara***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

La tecnica costruttiva in pietrame misto rivestito da malta cementizia. Piccoli balconi in ferro battuto che guardano verso la vallata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




La Volpara

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Accompagna l'andamento della collina sulla quale poggia

Rilevanza ***Alta***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **31**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1587_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Pisciotto*

Coord. piana est *398200*

Coord. piana nord *4110307*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Attanasio***

Altra denominazione *Villa Zirafi*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*


Fotografia



Casa Attanasio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato notevolmente rimaneggiato perdendo tutte le sue originarie peculiarità
Posto in cima alla duna del Pisciotto, domina nel contempo sia il paesaggio collinare che quello dalla costa.

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **32**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1591_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Piana di Fontanazze*

Coord. piana est *398404* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111167* *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Costruzione caratteristica del periodo della riforma agraria con semplici pareti lineari rivestite da intonaco rosso mattone.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **33**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1594_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Pisciotto*

Coord. piana est *398601*

Coord. piana nord *4110523*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Anulare*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 3*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato rimaneggiato

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **34**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1594_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Pisciotto*

Coord. piana est *398642*

Coord. piana nord *4110105*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene è caratterizzato dalla presenza di un torrino laterale con colombai, si presenta rivestito da uno spesso intonaco rosso mattone ed è abbellito sulla fronte principale da una cornice con modanature poco marcate e da un tondo in stucco la cui originaria decorazione è andata perduta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Posto sulla parte più elevata della duna del Pisciotto, avvolto dalle chiome di alti alberi sempreverdi, si volge verso le colline occidentali

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **35**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1598_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Volpara*

Coord. piana est *398860*

Coord. piana nord *4119247*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Cascinale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Troisi***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato rimaneggiato nel tempo nell'ignoranza delle caratteristiche costruttive originarie

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **36**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1599_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Portella di Naro*

Coord. piana est *398902*

Coord. piana nord *4118270*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Portella di Naro***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

La tecnica costruttiva del bene si distingue per l'impiego di grandi blocchi squadrati di pietra calcarea locale che definiscono gli elementi portanti: cantonali, pilastri ed aperture.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Portella di Naro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene mostra di aver subito profondi rimaneggiamenti che comunque non ne hanno alterato la volumetria

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **37**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1600_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Burdi*

Coord. piana est: *398923*

Coord. piana nord: *4114417*

Paesaggio locale: *4*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Abbeveratoio***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema:

Forma:

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Inesistente*

Uso storico: *Abbeveratoio*


Fotografia



Contesto nel quale si inseriva l'abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *Bene n 221*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato distrutto da uno sbancamento effettuato nella zona per l'estirpazione di un vecchio vigneto. Si segnala nell'area la presenza di un pozzo ardesiano

Data: *05/09/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **38**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1603_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Marotta*

Coord. piana est *398981*

Coord. piana nord *4116048*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene rappresenta a pieno l'architettura rurale del territorio e si inserisce organicamente nel contesto collinare di monte Durrà, caratterizzato oggi dalla presenza dei generatori di energia eolica

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **39**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1606_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Portella di Naro*

Coord. piana est *399088*

Coord. piana nord *4118351*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Poretlla di Naro***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




Portella di Naro

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato del tutto rimaneggiato

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **40**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1607_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Ex Solfara Giudice***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La tecnica costruttiva impiegata prevede una muratura con pietrame misto appena sbozzato, allettato con abbondante malta, mentre gli elementi portanti e le aperture sono rinforzati da blocchi squadrati in pietra calcarea.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *M.te Durrà*

Coord. piana est *399123* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4116272* *4*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Ex Solfara Giudice

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 227*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene,che è stato profondamente rimaneggiato,costituisce l'ultima testimonianza della presenza di una zolfara che doveva trovarsi nelle sue immediate vicinaze e i cui operai quivi alloggiavano

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **41**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1608_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cuti Cascino*

Coord. piana est *399137*

Coord. piana nord *4108107*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Costiero* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Elementi significativi e/o decorativi

La tecnica muraria prevede l'impiego di grandi blocchi squadrati in tufo o in calcare locale posti a rinforzare cantonali ed aperture dell'edificio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza *Alta*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato rimaneggiato e ampliato rispetto alla sua consistenza originaria,conservatasi solo nella fabbrica aggrappata alla collina

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **42**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1610_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cuti Cascino*

Coord. piana est *399313*

Coord. piana nord *4108427*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Unico elemento rilevabile è la forma arcuata della porta sulla fronte e i blocchetti squadrati che incorniciano l'unica finestra presente.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene che costituisce un esempio di architettura rurale "minore", sorge su una collinetta di terra risparmiata dagli sbancamenti effettuati per l'impianto di coltivazioni in serra e tunnel

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **43**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1613_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Burdi*

Coord. piana est *399366*

Coord. piana nord *4115385*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La tecnica costruttiva del bene si distingue per l'impiego di grandi blocchi squadrati di pietra calcarea locale negli elementi portanti della fabbrica: in particolare le aperture sono architravate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato di recente restaurato e i pilastri presso la porta d'ingresso sono stati rinforzati con una solida muratura che sporge dal paramento a mò di contrafforte

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **44**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1614_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Nel bene, caratterizzato da un'architettura solida e compatta, si evidenzia soltanto la presenza di rinforzi in conci di tufo presso le finestre e gli spigoli dei cantonali.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Burdi*

Coord. piana est *399496* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4115577* *4*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




L'abitazione nl suo contesto

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Tutt'intorno al bene è visibile un esempio di vegetazione tipica delle abitazioni rurali degli inizi del 900 fatta di alberi di agrumi, alte palme, carrubbi e siepi di fichi d'india.

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **45**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1620_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Burdi*

Coord. piana est *399511*

Coord. piana nord *4115737*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Gli elementi portanti costruiti con una muratura di pietrame misto, regolarizzato da uno spesso strato di malta. I muri del bene sono stati rimaneggiati più volte e in più parti sono stati inseriti tratti di muratura in blocchi squadrati di tufo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si sviluppa lungo il ciglio della strada che ricalca il tracciato della Regia Trazzera che portava a Naro

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **46**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1621_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Molapici***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Burdi*

Coord. piana est *399517* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4113195* *4*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Molapici

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *06/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **47**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1622_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Burdi*

Coord. piana est *399538*

Coord. piana nord *4115227*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Unico elemento significativo conservatosi è l'ingresso arcuato ad uno degli ambienti maggiori. Esso è caratterizzato da grandi blocchi in pietra calcarea lavorata e dal portone in legno con tipica serratura a chiavistello.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene visto da Nord Ovest

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene accompagna l'andamento del terreno su cui poggia ed è circondato da una fitta macchia di vegetazione naturale nella quale si distingue un cespuglio di asfodelo

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **48**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1624_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Torre San Nicola*

Coord. piana est *399641*

Coord. piana nord *4108081*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Torre difensiva*

Qualificazione *Costiero* Cl *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Torre San Nicola***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XVI*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Ottagonale*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

La torre è caratterizzata da un'architettura sobria ed essenziale con cantonali in pietra calcarea bianca che risaltano sulle pareti semplicemente intonacate. Il corpo pieno fino metà altezza va rastremandosi fino ad una fascia di piccoli conci rettangolari che sorreggono una modanatura a toro rigonfio che sporge elegantemente dai prospetti e

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Torre difensiva*

Fotografia



Torre San Nicola

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *Vincolo Monumentale*

Estremi del provvedimento *D.A. 4925 del 18.12.1989*

Rif. L. G. *Bene n 10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

In posizione dominante su tutta la fascia costiera, la torre ebbe il compito di presidiare la cala della Mollaga e collegare visivamente torre di Gaffe a torre della Caduta ad Est.

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **49**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1632_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *M.te Durrà*

Coord. piana est *399790*

Coord. piana nord *4116395*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Costruzione con muratura rivestita da uno spesso strato di intonaco, unici elementi rilevanti sono costituiti da una cornice orizzontale di poco aggettante che mette in evidenza il solaio tra le due elevazioni e le aperture arcuate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si colloca su un rialzo del terreno risparmiato dagli sbancamenti effettuati per l'impianto di un vigneto

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **50**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1634_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *15*

Comune: *Licata*

Località: *M.te Poliscia*

Coord. piana est: *399915* Paesaggio locale

Coord. piana nord: *4107757* *1*

Oggetto

Definizione: *Casa rurale*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Si distingue l'impiego di grandi blocchi squadrati di pietra calcarea locale che definiscono gli elementi portanti della fabbrica rinforzandone i cantonali, i pilastri e le aperture.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene posto sul versante settentrionale della collina si apre verso la vasta piana e la propaggine meridionale delle colline occidentali

Data: *23/04/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **51**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1635_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Poliscia*

Coord. piana est *399929* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107697* *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Si distingue l'impiego di grandi blocchi squadrati di pietra calcarea locale che definiscono gli elementi portanti della fabbrica sottolineandone i cantonali, i pilastri e le aperture. Sulla fronte meridionale è presente una piccola edicola sacra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene sorge quasi in cima alla cresta di Monte Poliscia offrendo una visuale aperta verso tutta la fascia occidentale della costa licatese

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **52**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1638_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cuti Cascino*

Coord. piana est *400048*

Coord. piana nord *4108562*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Bonsignore***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Bonsignore

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Di nessun particolare rilievo

Data *10/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **53**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1639_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *M.te Durrà*

Coord. piana est *400049*

Coord. piana nord *4117322*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Morello***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene è composto da più elementi che si articolano intorno ad una corte centrale. La tecnica costruttiva mista prevede l'impiego prevalente di pietrame locale con malta, anche se molti ambienti sono stati rimaneggiati ed intonacati all'esterno. All'ingresso del portone principale si trova una nicchietta con un'mmagine sacra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Morello

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **54**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1644_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cuti Cascino*

Coord. piana est *400372*

Coord. piana nord *4108590*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene si articola in un unico grande vano cui sono adiacenti tre corpi minori, con funzione di servizi. L'opera muraria è in pietrame opportunamente rivestito da intonaco chiaro. L'ingresso presenta un'apertura arcuata evidenziata da grandi blocchi di tufo squadrati. Il tetto a falda singola in qualche punto ancora conservatosi, ha una struttura in travi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **55**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1646_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Piana di Chiavarello*

Coord. piana est *400448* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4108160* *1*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Tecnica costruttiva in pietrame misto allettato con malta.

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*


Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è composto da più elementi separati e nel complesso versa in un pessimo stato di conservazione. Una delle sue componenti è stata ristrutturata ed è utilizzata come abitazione rurale

Data *10/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **56**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1648_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *M.te Durrà*

Coord. piana est *400513*

Coord. piana nord *4117221*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Castelnuovo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

L'opera muraria è in pietrame locale appena sbozzato allettato con abbondante malta e lasciato a faccia vista. La costruzione non presenta rinforzi, tranne che in pochisimi punti dove sono inseriti blocchi squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Castelnuovo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, che versa in stato di abbandono, è quasi completamente coperto da vegetazione infestante

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **57**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1649_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *15*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Costa Vaccaro*

Coord. piana est: *400767*

Coord. piana nord: *4113511*

Paesaggio locale: *4*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Vasca***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



I resti della vasca

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *Bene n 11*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato quasi del tutto rimosso nel corso dei lavori di bonifica effettuati sui terreni per l'impianto di serre a tunnel. Alcuni dei blocchetti che lo componevano sono stati ammassati lungo la sponda del torrente presso il quale si trovava

Data: *16/02/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **58**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1650_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Costa Vaccaro*

Coord. piana est: *400768*

Coord. piana nord: *4114005*

Paesaggio locale: *4*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene si sviluppa su un unico livello, ed è caratterizzato da un'opera muraria in pietrame locale a spacco rustico allettato con malta e lasciato a faccia vista. La costruzione non presenta rinforzi verticali, ma frequenti sono i ricorsi orizzontali, in pietrame, volti a regolarizzare la muratura.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, che versa in stato di abbandono, si inserisce nel contesto circostante in modo naturale ed organico

Data: *16/02/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **59**

Progr.comunal **59**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1652_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Costa Vaccaro*

Coord. piana est: *400812*

Coord. piana nord: *4113774*

Paesaggio locale: *4*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Casa Carruba***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

La muratura ancora in buono stato perché protetta da uno spesso strato di intonaco non presenta elementi di particolare rilievo. Si nota soltanto un grande balcone in ferro cui si accedeva da due aperture.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Fotografia




Casa Carruba

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Costruita su più elevazioni al centro di un vallone,emerge sul contesto circostante,senza tuttavia caratterizzarlo.

Data: *05/09/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **60**

Progr.comunal **60**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1653_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Piana di Chiavarello*

Coord. piana est *400816*

Coord. piana nord *4108097*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Cafarello***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☐		
Importanza visuale d'assieme	☐		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☑	
Fragilità funzionale d'insieme		☑	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☑
Precarietà ambientale specifica			☑
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*


Fotografia



Casa Cafarello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Del bene si sono conservati soltanto pochi resti murari apena riconoscibili.

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **61**

Progr.comunal **61**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1654_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Piana di Chiavarello*

Coord. piana est *400834*

Coord. piana nord *4108275*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Naturalmente ben difeso il bene è caratterizzato da una forma compatta, grandi finestre e nessun balcone. Pur essendo stato ristrutturato in molte parti,è possibile disinguerne la tecnica costruttiva originaria. Essa prevede l'impiego di pietrame locale legato con malta e rinforzi ai cantonali e in corrispondenza ai pilastri, fatti di conci ben

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato costruito proprio sul costone di un'altura, e gode di un'ampia vista verso l'entroterra: la Piana e lo Stretto del fiume Salso

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **62**

Progr.comunal **62**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1655_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Carrubba*

Coord. piana est *400842*

Coord. piana nord *4115003*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato rimaneggiato e ristrutturato mantenendo soltanto l'articolazione iniziale delle sue parti, mentre la tecnica costruttiva è dimentica di quella originaria

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **63**

Progr.comunal **63**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1657_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *15*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Pozzillo*

Coord. piana est: *400961* Paesaggio locale: *4*

Coord. piana nord: *4113276*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Abbeveratoio***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Pianura*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *Bene n 1*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato distrutto dai lavori agricoli effettuati sui campi. Sono ancora visibili i blocchi che lo costituivano

Data: *07/12/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **64**

Progr.comunal **64**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1661_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Carrubba*

Coord. piana est *401026*

Coord. piana nord *4115027*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Corso***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XI*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

La muratura in pietrame locale con rinforzi in blocchi squadrati ai cantonali si presenta rivestita da intonaco bianco. In seguito a recenti ristrutturazioni sono stati addossati alle pareti portanti robusti contrafforti in conci di tufo. Si nota la grande apertura arcuata che dava accesso al cortile del bene e che coserva il portone in legno chiodato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa Corso

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si trova immerso in un contesto vallivo degradato dalla presenza di una grande quantità di serre a tunnel

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **65**

Progr.comunal **65**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1662_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *Ponte di Legno*

Coord. piana est *401055* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4116236* *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Presti***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

il bene è caratterizzato da superfici lineari in pietra locale a spacco rustico rivestite da intonaco chiaro. I vani convergono su una corte non pavimentata, e, mentre quelli adibiti ad abitazione sono stati recentemente ristrutturati, gli altri sono stati lasciati a se stessi. A fianco all'ingresso alla corte si nota una nichietta con immagini sacre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Presti

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica

CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Vicinisimo al vallone il bene è circondato da una vegetazione non molto curata di alberi da frutto e piante sempreverdi.

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **66**

Progr.comunal **66**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1663_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Pozzillo*

Coord. piana est *401111*

Coord. piana nord *4112955*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casale Lumia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

La torre slanciata, posta tra la cappella e la casa vera e propria, di gusto vagamente Liberty.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casale Lumia

Strutture accessorie autonome

Magazzini, cappella privata

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato del tutto ristrutturato mantenendo la sua articolazione originaria

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **67**

Progr.comunal **67**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1664_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Robba Tagliata*

Coord. piana est: *401156*

Coord. piana nord: *4113946*

Paesaggio locale: *4*

Oggetto

Definizione: *Casale*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Corte (A)*

Forma: *Rettangolare*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Superfici lineari rivestite da un sottile strato di intonaco caratterizzano tutta la costruzione mentre le aperture principali sono incorniciate da grandi blocchi in pietra scalpellinata. Sulla destra dell'ingresso arcuato, una torretta fungeva da alloggio padronale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Casale*

Fotografia




Il casale

Strutture accessorie autonome

Un piccolo e ben curato giardino di alberi da frutto sul versante meridionale del bene.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Racchiusi da un alto e solido recinto, il bene e il suo giardino, sorgono quasi del tutto isolati nella campagna regolarizzata dai lavori agricoli. Alle spalle l'alta collina di Pizzo Porretta, li protegge dalle fredde correnti di tramontana

Data: *16/02/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **68**

Progr.comunal **68**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1665_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Monte Giannotta*

Coord. piana est *401232*

Coord. piana nord *4107971*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Una muratura mista che prevede l'impiego di pietrame locale e malta per le strutture murarie lineari, mentre gli elementi portanti sono stati costruiti in conci ben squadrati. Le aperture principali sono sovrastate da archi ciechi anch'essi in blocchetti squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Ovile*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, che versa in uno stato di profondo degrado, accompagna l'andamento del terreno che risale dolcemente lungo le pendici settentrionali di Monte Giannotta e da questa posizione si gode di una vista panoramica su tutta la piana del Salso e sulle colline retrostanti.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Beni isolati

N. scheda **69**

Progr.comunal **69**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1667_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Carrubba*

Coord. piana est: *401254*

Coord. piana nord: *4114719*

Paesaggio locale: *4*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Casa Gallo***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Corpo doppio*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Muratura caratterizzata da superfici lineari di pietrame allettato con abbondante malta. Poche le bucature costituite essenzialmenete da piccole finestre squadrate. Sono ancora visibili nella parte alta dell'edificio le catene usate per trattenere le struttura muraria.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Gallo

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene ha subito rimaneggiamenti e superfetazioni perdendo parte delle sue caratteristiche originarie

Data: *16/02/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **70**

Progr.comunal **70**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1668_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *15*

Comune: *Licata*

Località: *Piana san Michele*

Coord. piana est: *401296*

Coord. piana nord: *4108178*

Paesaggio locale: *1*

Oggetto

Definizione: *Casa rurale*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema: *Corpo doppio*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Una muratura a tecnica mista con le aperture principali arcuate, sono gli unici elementi di rilievo che caretterizzano il bene.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, posto in cima ad una sorta di mammellone naturale, emerge nel contesto della Piana, verso la quale si apre. Esso è stato in molta parte ristrutturato secondo tecniche costruttive attuali, dimentiche dei caratteri dell'architettura rurale locale

Data: *23/04/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **71**

Progr.comunal **71**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1669_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Giannotta*

Coord. piana est *401335*

Coord. piana nord *4107858*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'opera muraria è in pietrame locale a spacco rustico allettato con abbondante malta e lasciato a faccia vista. Rinforzi in blocchi squadrati ai cantonali.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



La Villa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene che versa in stato di totale abbandono, si inserisce organicamente nel contesto collinare di Monte Giannotta.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **72**

Progr.comunal **72**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1670_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Giannotta*

Coord. piana est *401398*

Coord. piana nord *4107912*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato del tutto ristrutturato e ad oggi risulta essere difficlimente raggiungibile.

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **73**

Progr.comunal **73**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1671_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Giannotta*

Coord. piana est *401446* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107904* *1*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato del tutto ristrutturato a discapito della tradizione architettonica licatese. Resta comunque da evidenziare il modo quasi naturale con il quale organicamente si inserisce nelle pendici settentrionali di monte Giannotta

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **74**

Progr.comunal **74**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1672_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Robba Tagliata*

Coord. piana est *401465*

Coord. piana nord *4114600*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Bonanno***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La struttura portante del bene è evidenziata in tutte le sue componenti attraverso l'impiego di grandi conci di calcare locale bianco. Le aperture, composte da blocchetti più piccoli e ben lavorati,sono per lo pù arcuate con il concio sul punto di imposta dell'arco in rilievo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Bonanno

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Al centro del cortile si trova un grande pozzo dall'imboccatura quadrata che è stato in parte rimaneggiato

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **75**

Progr.comunal **75**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1674_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Giannotta*

Coord. piana est *401475*

Coord. piana nord *4108184*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La muratura a vista in pietrame e malta. Le aperture maggiori sono arcuate ed evidenziate da blocchi in pietra calcarea locale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il casale e il contesto nel quale si colloca

Strutture accessorie autonome

Forno, stalle,

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene caratterizza il paesaggio circostante.
Una parte del caseggiato è stata restaurata senza alcuna cura nella conservazione della tradizione costruttiva

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **76**

Progr.comunal **76**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1676_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Fondacazzo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene non mostra elementi di particolare rilievo: è caratterizzato semplicemante da superfici murarie opportunamente intonacate per proteggere la muratura dagli agenti atmosferici.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da La Catena*

Coord. piana est *401585* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4118360* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il contesto in cui si inserisce la casa

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Forno, Stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 222*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Unico bene significativo di tutta l'area, considerate le notevoli dimensioni e le strutture annesse, doveva svolgere una funzione di gestione di molta parte del territorio circostante

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **77**

Progr.comunal **77**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1678_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Pizzo Caduta*

Coord. piana est *401632*

Coord. piana nord *4107029*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Giuseppina***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene rientra nel gusto liberty che caratterizza molti edifici della zona costiera di Licata. Presenta le aperture incorniciate da cornici fortemente aggettanti, i cantonali in finto bugnato e una spessa corcice alla base del tetto. Quest'ultimo a falde presenta modanature lungo il profilo del timpano.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Villa Giuseppina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene occupa una posizione emregente sul versante della collina che guarda verso la Piana del Salso ed è immerso in una rigogliosa vegetazione di piante ornamentali.

Data *10/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **78**

Progr.comunal **78**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1679_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da La Catena*

Coord. piana est *401698*

Coord. piana nord *4117565*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Camilleri***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Superfici murarie prive di ornamenti e semplicemente intonacate con un colore chiaro caratterizzano il bene. Si notano le bucature, talvolta incorniciate da bocchetti, e tutte culminanti ad arco a sesto ribassato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Forno, Stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il grande caseggiato è stato ristrutturato di recente nel mantenimento dell'articolazione iniziale dei volumi, ma trascurando l'aspetto costruttivo, che solo vagamente richiama quello originario. Le dimensioni e la posizione fanno credere che svolgesse importanti funzioni di controllo del territorio circostante

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **79**

Progr.comunal **79**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1682_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Pizzo Caduta*

Coord. piana est *401836* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107109* *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Villa*

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



La Villa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, costruito sulle pendici di una collina terrazzata, si presenta circondato da una ricca vegetazione di alberi da frutto e conifere.

Data *10/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **80**

Progr.comunal **80**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1683_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Pizzo Caduta*

Coord. piana est *401842*

Coord. piana nord *4106810*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Piccola costruzione rurale proiettata verso la costa, caratterizzata da mura in pietrame e malta. L'uniformità delle superfici murarie è rotta dagli interventi di ristrutturazione effettuati con la tecnica del "cuci e scuci"

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Costruito quasi sul ciglio della collina, il bene si affaccia sulla costa occidentale licatese.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **81**

Progr.comunal **81**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1685_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da La Catena*

Coord. piana est *401944* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4117817* *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***La Catena***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	

Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	

Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

I muri si presentano semplicemente intonacati, mentre le bucature quasi tutte ad arco a sesto ribassato, sono rinforzate agli stipiti e nelle ghiere da mattoni in terra cotta. Una corte centrale in terra battuta, fa da elemento coesivo per tutte le componenti del bene.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa La Catena

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalle, forno

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caldo colore dell'intonaco che riveste le pareti spicca gradevolmente tra la vegetazione che circonda il bene e con esso costituisce un tutt'uno.

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **82**

Progr.comunal **82**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1687_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Pizzo Caduta*

Coord. piana est *402013*

Coord. piana nord *4106958*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

tecnica costruttiva tipica dell'architettura licatese, caratterizzata da mura in pietrame misto a malta, i cantonali sono in mattoni in cotto disposti con i giunti alternati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene poggia direttamente sulla pietra viva e con il suo andamento segue il tratto stradale che lo costeggia

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **83**

Progr.comunal **83**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1689_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Piana San Michele*

Coord. piana est *402156*

Coord. piana nord *4107954*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Navarra***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *C (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uno splendido prospetto barocchegiante articolato su due livelli e scandito da una teoria di cinque aperture riccamente decorate da cornici modanate secondo motivi a volute che si intrecciano variamente. Il portone d'ingresso, in legno chiodato, è sormontato dallo stemma di famiglia. In ultimo, l'attico, definito alla base e al coronamento da una cornice

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Navarra

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Posta ai piedi della collina di monte Giannotta, con il suo ricco prospetto costituisce un elemento di grande impatto sul paesaggio

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **84**

Progr.comunal **84**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1691_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402233*

Coord. piana nord *4107737*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene è stato in gran parte ristrutturato secondo i metodi dell'edilizia attuale. Dalle parti conservatesi è comunque distinguibile la tecnica costruttiva tipica dell'architettura rurale del licatese:pietrame misto a malta e rivestito da un sottile strato di intonaco. Degno di nota è il piccolo giardino di alberi da frutto che trova posto proprio alle spalle del

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ubicato vicino ad una delle cime di monte Giannotta, il bene si affaccia sulla piana del Salso godendo di un'ampia panoramica su tutto il territorio dell'entroterra licatese

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **85**

Progr.comunal **85**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1692_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Conca*

Coord. piana est *402241*

Coord. piana nord *4111399*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Conca***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Conca

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene,circondato da campi coltivati ad ortaggi, versa in uno stato di degrado.

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **86**

Progr.comunal **86**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1693_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Conca*

Coord. piana est *402258*

Coord. piana nord *4112613*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Attanasio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Solida e chiusa in se stessa l'architettura del bene è caratterizzata da superfici coperte da un sottile strato di intonaco. Uniche aperture sono costituite da piccolissime finestre quadrate mentre pilastri e cantonali sono in conci scalpellinati. Questi ultimi si sviluppano fino all'altezza di 2 m circa e sono coronati da una piccola cornice aggettante.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Attanasio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ubicato in un'area del tutto pianeggiante il bene spicca isolato

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **87**

Progr.comunal **87**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1695_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *15*

Comune: *Licata*

Località: *M.te Sole*

Coord. piana est: *402281*

Coord. piana nord: *4107769*

Paesaggio locale: *1*

Oggetto

Definizione: *Villa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Muratura mista che prevede l'impiego di pietrame sbozzato allettato con malta e rivestito da uno strato di intonaco chiaro. Le aperture sono squadrate tranne il portone d'ingresso in blocchi di calcare locale bianco molto ben lavorato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Villa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



La Villa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Costruito sul versante settentrionale della collina di Monte Sole, il bene si affaccia sulla Piana, da un piccolo balcone con base arrotondata e ringhiera in ferro.

Data: *23/04/2008*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **88**

Progr.comunal **88**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1696_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402305*

Coord. piana nord *4107936*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Muratura di pietrame a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si trova sul versante settentrionale della collina di Monte Sole e guarda verso il paesaggio degradato della Piana e più in là verso le colline dello Stretto.
Subito a monte del bene è in costruzione un laghetto per l'irrigazione della zona.

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **89**

Progr.comunal **89**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1697_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402377*

Coord. piana nord *4107701*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato del tutto ristrutturato

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **90**

Progr.comunal **90**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1698_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402428*

Coord. piana nord *4107024*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caseggiato, circondato da un alto ed invadente muro di cinta, è stato completamente rimaneggiato ignorando i caratteri della tecnica costruttiva tipica dell'architettura rurale licatese.
Dall'ampio terrazzo costruito al primo piano dell'edificio si può godere di una splendida vista sulla costa e sul mare Africano.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **91**

Progr.comunal **91**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1703_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402567*

Coord. piana nord *4107038*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Verderame***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Chiari mattoni in cotto incorniciano le pareti mentre blocchi squadrati in calcare locale sono posti ai cantonali.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Verderame

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caseggiato è stato ristrutturato di recente nel rispetto, almeno parziale, della tecnica costruttiva originaria.
Immerso in un rigoglioso giardino.

Data *10/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **92**

Progr.comunal **92**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1705_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402730*

Coord. piana nord *4107677*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uno spesso starto di intonaco rosso copre tutte le superfici del bene. Piccolossime pensiline proteggono le finestre dall'acqua piovana. Interessante l'accostamento di vani tutti diversi per volumi e forme.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza *Alta*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

In bilico sulla cima della collina, il bene gode di una posizione dominante dalla quale guarda verso le colline dello Stretto. Il colore caldo dell'intonaco rosso immerso nel verde vivo delle piante che lo circondano, lo fa sembraea quasi sospeso da terra.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **93**

Progr.comunal **93**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1707_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *Pizzo Porretta*

Coord. piana est *402756*

Coord. piana nord *4114025*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Piccole finestre e balconi che si aprono verso l'esterno, evidenziati da cornici modanati fortemente aggettanti. La muratura di pietrame misto e malta comune, presenta le parti angolari dei muri in pietra squadrata. I vani del piano terreno sono coperti a volta, quelli del piano superiore a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



La Maseria

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene occupa una posizione dominante nel paesaggio circostante che si apre a sud verso la piana del Salso

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **94**

Progr.comunal **94**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1708_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402769*

Coord. piana nord *4107444*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene del tutto rimaneggiato senza tener conto della tecnica costruttiva originaria e della iniziale organizzazione dei volumi, non conserva alcun elemento di particolare rilievo, se si esclude la rigogliosa e curata vegetazione che caretterizza il giardino che lo circonda, ricco di piante da frutto e conifere sempreverdi.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **95**

Progr.comunal **95**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1709_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Passarello*

Coord. piana est *402845*

Coord. piana nord *4117099*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Costruzione di carattere introspettivo con alte mura e piccole finestre. La muratura di pietrame misto messo in opera con malta comune, presenta le parti angolari dei muri, gli architravi e gli stipiti delle aperture in pietra scalpellinata. All'altezza della prima elevazione dai cantonali sporgono cornici in pietra calcarea morbidamente modanate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene ha subito importanti restauri e superfetazioni che ne hanno in parte alterato la consistenza originaria.

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **96**

Progr.comunal **96**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1710_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Calandino*

Coord. piana est *402878*

Coord. piana nord *4113377*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Pontillo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

La muratura di pietrame misto messo in opera con malta ha le parti angolari dei muri e gli stipiti delle aperture in mattoni di terracotta. Sulle pareti esterne si sono conservati i fori delle travi che reggevano il solaio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Pontillo

Strutture accessorie autonome

Un frantoio di cui si sono conservate le macine e la vasca.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene ha subito nel tempo molti rifacimenti e superfetazioni, fino all'abbandono non appena ha perso del tutto le sue funzioni economiche e sociali

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **97**

Progr.comunal **97**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1711_15*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Urso***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Tecnica muraria mista con le pareti in pietrame e malta, e gli elementi portanti in blocchi squadrati. Questi ultimi elementi sono sporgenti rispetto alle superfici murarie. Si accedeva alla corte centrale da un ingresso arcuato, sormontato da un balcone con ringhiera in ferro. Una sottile cornice modanata segna lo stacco tra le pareti e la

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Calandino*

Coord. piana est *402912* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111801* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa della Gaetana

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Di grande impatto per la sua posizione sul paesaggio

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **98**

Progr.comunal **98**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1712_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402921*

Coord. piana nord *4107341*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Solida costruzione caratterizzata da alte mura e piccole aperture. Le pareti in pietrame misto e malta comune sono rivestite da un sottile strato di intonaco. Gli architravi e gli stipiti delle aperture sono rinforzati con mattoni in cotto. Un'ampia terrazza rivolta a sud, verso il mare, costituisce l'elemento più significativo del bene.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Immersa in una folta vegetazione di piante sempreverdi, ulivi e alte palme, la costruzione svetta su una delle cime più alte di Monte Sole, godendo di una visuale aperta su tutta la costa occidentale di Licata

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **99**

Progr.comunal **99**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1713_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402962*

Coord. piana nord *4107869*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Costruzione lineare con pareti rivestite di intonaco rosso mattone.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Organicamente inserito nel paesaggio agrario della piana del Salso

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **100**

Progr.comunal **100**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1714_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402963*

Coord. piana nord *4107422*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene versa in stato di abbandono, invaso dalla vegetazione spontanea che gli si è sviluppata tutt'intorno. Vistosamente ristrutturata in modo dimentico della tecnica costruttiva originaria, la fabbrica riveste comunque un'importanza rilevante dal punto di vista paesaggistico, poichè essendo stata costruita sul ciglio del versante settentrionale della collina di Monte Sole,gode di una posizione panoramica che si apre magnificamente sulla piana e sulle colline occidentali di Licata.

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **101**

Progr.comunal **101**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1715_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Giovine*

Coord. piana est *402970*

Coord. piana nord *4116489*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Cannarello***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Tecnica muraria mista caratterizzata dall'impiego di pietrame locale a spacco rustico e rinforzi in blocchi squadarati o in mattoni di terracotta. Si evidenzia la disposizione alternata dei conci nei cantonali. Balconi in ferro battuto si aprono all'esterno,mettendo in evidenza la disposizione aperta dei corpi di fabbrica.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Cannarello

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato in parte ricostruito, in parte rimaneggiato in momenti diversi, riconoscibili dai diffrenti materiali impiegati.

Data *16/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **102**

Progr.comunal **102**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1716_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *402988* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107979* *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Marino***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

I muri sono rivestiti da uno strato uniforme di intonaco rosso, si differenziano lo zoccolo e l'attico,trattati con una differente protezione volta a migliorare l'impermeabilizzazione del bene.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Marino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Di scarso rilievo dal punto di vista architettonico, il bene riveste una certa importanza per la sua funzione nel territorio caratterizzato da grandi distese di vigneti

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **103**

Progr.comunal **103**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1717_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *Pizzo Porretta*

Coord. piana est *403011* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4114120* *4*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene è caratterizzato da un'architettura compatta e solida con aperture ampie ma non aggettanti. La tecnica muraria mista è caratterizzata dall'impiego di pietrame locale appena sbozzato e rinforzi in blocchi squadarati, il tutto rivestito da un sottile strato di malta, andato perduto in molti punti. Le bucature del pian terreno sono tutte arcuate

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Lo stato di abbandono e di degrado in cui versa il contesto intorno al bene impedisce la percezione delle sue qualità, anche se spostandosi in una prospettiva più distante, lo si vede altero e ben protetto emergere nel paesaggio come una piccola roccaforte

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Beni isolati

N. scheda **104**

Progr.comunal **104**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1721_15*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Verederame***

Altra denominazione *Villa Lucrezia*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Costruzione dalle forme semplici, compatte e lineari che culmina in una copertura a padiglione. Al paramento bugnato della base, fanno seguito cornici modanate aggettanti che scandiscono i livelli del bene, portando fino al cornicione e infine al tetto. Le aperture tutte arcuate sono impreziosite da rilievi che riproducono motivi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403111* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107419* *1*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Villa Verederame

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa. *Vincolo Monumentale*

Estremi del provvedimento *D.A. 7158 del 25.09.2002*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si erge su una delle alture più elevate della zona, segnata da viottoli, scalinate e muretti di contenimento, e caratterizzata da una curata vegetazione di alberi da frutto, olivo e macchia mediterranea.
Il contesto paesaggistico costituisce un tutt'uno con l'elemento architettonico, e diventa qualifcante per quest'ultimo.

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott.Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **105**

Progr.comunal **105**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1722_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403122*

Coord. piana nord *4107115*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Villarosa***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Muratura in pietrame e malta priva di caratteri particolarmente significativi. Si notano invece una suggestiva terrazza che si affaccia verso il mare e una torre merlata a tre elevazioni scandite da cornici aggettanti e caratterizzata da un piccolo balcone a base circolare che si affaccia verso l'entroterra. Una spessa cornice è posta

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Villa*

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Villa Villarosa

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene costruito sulla roccia affiorante gode di un suggestivo panorama sulla costa, e con la mole della torre costituisce allo stesso tempo un punto di riferimento visivo per coloro che vengono dal mare come per quelli che vengono dalla terra

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Dott.Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **106**

Progr.comunal **106**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1723_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Calandino*

Coord. piana est *403129* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4112184* *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Ripellino***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Ripellino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, del tutto rimaneggiato, non conserva alcun elemento di particolare rilievo

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **107**

Progr.comunal **107**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1724_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403199*

Coord. piana nord *4107171*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Gallo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Un intonaco giallo ocra copre le pareti mentre i cantonali e le aperture sono rinforzate da blocchetti ben squadrati in pietra locale. In particolare i conci dei cantonali sono sistemati in modo alternato. Verso la piana si apre una terrazza con pilastrini sormontati da vasi in terracotta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Gallo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **108**

Progr.comunal **108**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1725_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Apaforte*

Coord. piana est *403219* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4113119* *2*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Amato***

Altra denominazione *Colle d'Oro*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☐		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☐		
Fragilità strutturale d'insieme		☑	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☑
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Aperture evidenziate da mattoncini in cotto rustico che spiccano sulla superficie muraria lineare rivestita da un intonaco bianco. Uno zoccolo in pietrame locale protegge la base dell'edificio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Agriturismo*

Uso storico *Baglio*


Fotografia



Casa Amato

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato ampiamente rimaneggiato ed adattato al nuovo utilizzo come agriturismo

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **109**

Progr.comunal **109**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1726_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403237*

Coord. piana nord *4107014*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Una sottile cornice marcapiano sporge dalla muratura semplicemente intonacata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato costruito su un terrazzo artificiale in pietrame a secco ricavato quasi sul limite del costone roccioso,occupando una posizione che domina su tutta la costa occidentale di Licata

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **110**

Progr.comunal **110**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1727_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *403239*

Coord. piana nord *4106607*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Costiero* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Finestre ed aperture incorniciate da ricorsi in mattoni, con funzione quasi esclusivamente decorativa.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza **Bassa**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caseggiato è in corso di ristrutturazione, pur essendo stata rispettata l'articolazione originaria dei volumi, la tecnica costruttiva vede l'impiego di una muratura che si fonda su un'anima in calcestruzzo cui vengono accostati due sottili paramenti esterni in pietrame locale.
In posizione panoramica sulla costa occidentale di Licata

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **111**

Progr.comunal **111**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1729_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403293* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107056* *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Ricorsi orizzontali e verticali di mattoni in cotto scandiscono le superfici del bene.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caseggiato è stato ristrutturato di recente nel mantenimento dell'articolazione originaria dei volumi e, per quanto possibile, della tecnica costruttiva.
Dalla sua terrazza si gode di una splendida vista sulla costa licatese

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **112**

Progr.comunal **112**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1730_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403334*

Coord. piana nord *4107379*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Stalla*

Qualificazione *Privato* Cl *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Stalla*


Fotografia



La stalla

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato ristrutturato nel mantenimento della forma originaria, ma secondo una tecnica costruttiva del tutto ignorante della tradizione originaria

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **113**

Progr.comunal **113**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1731_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Apaforte*

Coord. piana est *403364*

Coord. piana nord *4114007*

Paesaggio locale *4*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Sapio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Sapio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, è stato del tutto ristrutturato, senza tenere in alucna considerazione la tecnica costruttiva originaria. L'articolazione dei volumi invece richiama chiaramente quella iniziale.
Molto suggestivo il contesto territoriale nel quale si inserisce il bene, carattarizato da uliveti e vegetazione mediterranea.

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **114**

Progr.comunal **114**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1732_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403409*

Coord. piana nord *4107358*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Bosa***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Croce greca (A)*

Forma *Poligonale*

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Elementi significativi e/o decorativi

Il versante orientale è caratterizzato da un'alta torre lanterna. Dal basso verso l'alto, troviamo due loggiati scanditi da graziose colonnette che poggiano su alti plinti e da leggeri architravi traforati; procedendo vi è un balcone anch'esso decorato da colonnette e capitelli angolari, mentre una cornice dentellata cinge a corona tutto l'edificio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Villa*

Fotografia




Villa Bosa

Strutture accessorie autonome

Un cancello in ferro battuto sapientemente decorato, un giardino caratterizzato da piante titpiche della vegetazione mediterranea.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa. *Vincolo Monumentale*

Estremi del provvedimento *D.A. 7636 del 25.11.1997*

Rif. L. G. *Bene n 12*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Occupa una posizione dominante sulla cresta del terrazzo di Monte Sole svettando libera con la sua alta torre tra le ville e i giardini intorno. Attualmente in restauro

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **115**

Progr.comunal **115**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1735_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *403471* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4106933* *1*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Corvaia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La tecnica costruttiva con pietrame e malta, i ricorsi in mattoni che rinforzano gli spigoli della fabbrica e incorniciano le aperture principali.
Presso l'ingresso al bene si trova un grande umbone di blocchi di petra rivestito e regolarizzato con malta cementizia.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Corvaia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è circondato da una fitta vegetazione di palme e piante sempreverdi
Occupa una posizione dominante sulla costa occidentale licatese

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **116**

Progr.comunal **116**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1740_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403514* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107719* *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene segue l'andamento del terreno e poggia su un basamento a scarpa costruito con una tecnica mista, dove il muro è in pietrame sbozzato, mentre i pilastri e i cantonali sono in blocchi squadrati di calcare locale. Un parte dell'edificio è stata, recentemente ristrutturata, e presenta le pareti rivestite di intonaco color ocra. Le finestre sono

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **117**

Progr.comunal **117**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1741_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403533* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107595* *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Lo Monaco***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene di recente ristrutturato, presenta i muri portanti rivestiti da un intonaco color mattone, i cantonali in bugnato e le aperture incorniciate di bianco. Una fascia marcapiano scandisce le superfici in senso orizzontale. Sul prospetto principale si trova un'ampia terrazza.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*


Fotografia



Villa Lo Monaco

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **118**

Progr.comunal **118**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1743_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Cannelle*

Coord. piana est *403605* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107885* *1*

Oggetto

Definizione *Pozzo*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Pozzo Graniglia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Il sistema di emungimento dell'acqua archetipo della sènia, o noria. Al centro si vede il meccanismo a vite che veniva messo in movimento sfruttando la forza degli animali, mentre sulla destra il 'nastro' con le secchie in metallo che girando pescano nel pozzo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Pozzo*

Uso storico *Pozzo*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Pozzo Graniglia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Pur essendo stato da poco ristrutturato, il bene e soprattutto l'area antistante sono stati oggetto di atti vandalici

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **119**

Progr.comunal **119**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1744_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *403614* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4106638* *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Taccia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Semplice muratura in pietrame locale sbozzato, rivestita da un sottile strato di malta,che in molta parte è andato perduto. Si evidenzia la presenza di un pozzo anch'esso in blocchi di pietra locale rivestito di malta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Taccia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Delicatamente inserito nel paesaggio costiero dei calanchi,il bene è immerso in una macchia di vegetazione spontanea tipica delle zone aride mediterranee.

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **120**

Progr.comunal **120**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1747_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *403635*

Coord. piana nord *4107178*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa La Lumia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il prospetto semplice e lineare è caratterizzato da piccoli balconi sorretti da elementi in ferro decorati con motivi floreali, e da finestre rettangolari sormontate da rilevi con soggetti vegetali. Sulla fronte posteriore si trovano altre finestre che terminano con un archi a sesto acuto, anch'esse elegantemente decorate. La muratura è rivestita

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Villa*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Villa La Lumia

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa. *Vincolo Monumentale*

Estremi del provvedimento *D.A. 6477 del 03.06.1994*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Voluta da Barone La Lumia, ed immersa in un rigoglioso giardino di piante ornamentali esotiche e non, la villa si armonizza con il paesaggio che la circonda

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **121**

Progr.comunal **121**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1748_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403643*

Coord. piana nord *4107595*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Greco Conti Calandra***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene poggia su un basamento costruito con una tecnica mista, mentre la parte di edificio emergente, recentemente ristrutturata, presenta uno zoccolo in mattoni e le pareti rivestite di intonaco color salmone,nel quale si evidenziano i cantonali chiari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Villa Greco Conti Calandra

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **122**

Progr.comunal **122**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1749_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Passarello*

Coord. piana est *403753*

Coord. piana nord *4116863*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Caserma*

Qualificazione *Circondariale* CI *A3*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Case Cannarella***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Sobria e lineare la tecnica costruttiva è quella tipica del licatese: la struttura portante in pietrame sbozzato grossolanamente ed allettato con malta; ampie aperture arcuate e definite da blocchetti squadrati. Il basamento e i cantonali sono evidenziati da corpi di poco sporgenti rispetto alle pareti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Caserma*


Fotografia



Case Cannarella

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Probabilmente lo scopo del bene era quello di tenere sotto controllo il territorio circostante la miniera oggetto di ingenti interessi economici del tempo

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **123**

Progr.comunal **123**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1750_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Apaforte*

Coord. piana est *403791* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4113776* *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Corvaia***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La tecnica costruttiva prevede la struttura portante in pietrame sbozzato con malta; ampie aperture arcuate e definite da blocchetti squadrati, con l'imposta dell'arco evidenziata da un concio più sporgente. I pilastri e i cantonali molto spessi sono in blocchetti squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Corvaia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

In evidente stato di degrado la muratura del bene è stata rifatta secondo la tecnica del cuci-scuci per la quale ai conci in pietra locale si sono sostituiti quelli in tufo.

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **124**

Progr.comunal **124**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1753_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Passarello*

Coord. piana est *403914*

Coord. piana nord *4116051*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Lineare e compatta la muratura in pietrame e malta è integrata e rinforzata nelle aperture e nei cantonali con blocchi squadrati. Nello specifico i cantonali sono di poco sporgenti rispetto alle pareti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si inserisce organicamente nel contesto paesaggistico immerso in una macchia di vegetazione spontanea folta al punto da nascondere il muro di cinta del bene stesso

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **125**

Progr.comunal **125**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1754_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *M.te Sole*

Coord. piana est *403955*

Coord. piana nord *4107614*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Di nessun particolare rilievo, il bene segue l'andamento della strada e si affaccia sulla piana con un piccolo balcone

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **126**

Progr.comunal **126**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1757_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404007* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107153* *1*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Conventuale* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Chiesa della Madonna di Monser***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☑		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☑		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☐	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐

Pianta

Schema *Croce latina (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata è liscia e segnata semplicemente dal portale e da una piccola finestra che lo sovrasta. Vi è poi una cornice modanata e il frontone che termina ad arco racchiudendo le tre campane della chiesa.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Fotografia



Chiesa della Madonna di Monserrato

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **127**

Progr.comunal **127**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1758_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404026* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107203* *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Navarra***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Lineare ed uniforme la tecnica costruttiva a blocchetti opportunamete rivestiti di malta. Eleganti ed aggraziati i balconi in marmo sorretti da mensole in ferro. Unico elemento decorativo, una cornice in stile neogotico fortemente aggettante che corre in corrispondenza alla linea di gronda. Quest'ultima è caratterizzata da un succedersi di


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Fotografia



Villa Navarra

Strutture accessorie autonome

Un elegante cancello in ferro battuto decorato da motivi vegetali sigilla il muro che racchiude il giardino della villa.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Coperta dalle piante del suo giardino la villa,anch'essa di gusto liberty è posta a ridosso della più monumentale Villa Urso e si affaccia verso la piana con un terrazzo sul prospetto nord dell'edificio

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **128**

Progr.comunal **128**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1759_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404058*

Coord. piana nord *4107134*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Padiglione*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Cannarella***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Una semplice muratura in conci ricoperta da malta cementizia caratterizza le componenti strutturali dell'edificio. Mentre dal punto di vista morfologico, spicca un balcone arrotondato con una ringhiera in ferro che da verso Est. Tipico dello stile liberty in tetto a padiglione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Villa Cannarella

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato messo in sicurezza in più punti con catene e grappe a coda di rondine
Occupa una posizione panoramica sulla costa.

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **129**

Progr.comunal **129**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1760_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404073*

Coord. piana nord *4107174*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Urso***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La villa si eleva su un alto basamento a scarpa in bugnato. Al livello del piano rialzato il corpo principale viene movimentato da un loggiato che interessa il lato occidentale e quello meridionale. Esso è caratterizzato da eleganti colonnine che poggiano su basamenti modanati e sono sovrastate da capitelli decorati con motivi a volute. In

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Villa*

Fotografia



Villa Urso

Strutture accessorie autonome

Un pregevole cancello in ferro battuto chiude il recinto del giardino della villa.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa. *Vincolo Monumentale*

Estremi del provvedimento *D.A. 5440 del 28.04.1992*

Rif. L. G. *Bene n 14*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La villa riveste un ruolo dominante nel paesaggio ed imponendosi con la sua torre costituisce un punto di riferimento preciso sia dal mare che sulla piana.

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **130**

Progr.comunal **130**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1761_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404075*

Coord. piana nord *4106947*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Casale di nessun particolare pregio ma che risalta nel paesaggio circostante

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **131**

Progr.comunal **131**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1762_10*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene di notevoli dimensioni, è articolato in due grandi vasche identiche separate da uno spesso divisorio. Dal punto di vista strutturale si distingue la costruzione in blocchi squadrati rivestiti da malta cementizia.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Passarello*

Coord. piana est *404079* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4116090* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 220*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **132**

Progr.comunal **132**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1763_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Presso il Centro urbano*

Coord. piana est *404130*

Coord. piana nord *4107753*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Orlando***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Un intonaco rosso mattone copre le superfici delle pareti, i cantonali dell'edificio ed alcune delle aperture sono evidenziate da blocchetti in pietra squadrata lavorata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Casale*

Fotografia



Casa Orlando

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene sorge a ridosso di un nucleo di villette ancora in costruzione

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **133**

Progr.comunal **133**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1764_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404148*

Coord. piana nord *4107171*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Cannarella***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene di recente ristrutturato, presenta un prospetto di colore beige, caratterizzato da ampie finestre incorniciate da stucchi di gusto liberty. Gli elementi strutturali lineari sono in pietrame tufaceo, quelli puntuali invece in conci ben squadrati. Una cornice aggettante di colore bianco, segna il passaggio dal pian terreno al primo piano. Si evidenzia

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia



Villa Cannarella

Strutture accessorie autonome

Magazzino

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *Vincolo Monumentale*

Estremi del provvedimento *D.A. 5643 del 21.04.1998*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La villa, dimora del marchese Cannarella, occupa una posizione dominante nel contesto paesaggistico nel quale si inserisce e non può essere concepita senza il giardino che la circonda caratterizzato da aiuole e siepi dalle forme geometriche e da piante ornamentali e sempreverdi (palme, yucche e pini)

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **134**

Progr.comunal **134**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1766_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Passarello*

Coord. piana est *404214*

Coord. piana nord *4115870*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Masseria Drauto***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La muratura di pietrame misto presenta le parti angolari dei muri, gli architravi e gli stipiti delle aperture quasi tutte ad arco ribassato, rinforzate da ricorsi in mattoncini di terracotta.
Un'ampia arcata segnava ingresso alla corte interna della quale non è rimasto quasi nulla.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




Masseria Drauto

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 223*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene ha subito notevoli rifacimenti e superfetazioni che ne hanno modificato la consistenza originaria e l'aspetto

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **135**

Progr.comunal **135**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1768_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404302* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107122* *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La muratura regolare è scandita da due cornici marcapiano e da lesene che evidenziano i cantonali dell'edificio. Le finestre sono incorniciate da blocchi finemente squadrati di pietra calcarea. Sul prospetto meridionale si evidenzia un'ampia terrazza, mentre su quello occidentale due rampe di scale che convergendo tra loro permettono di accedere al

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La Villa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *24/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **136**

Progr.comunal **136**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1769_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404340* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107122* *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Sapio-Rumbolo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Variamente articolato,il bene si caratterizza per la muratura in bugnato e per l'attenta scansione di tutte le sue componenti che sulle facciate è determinata dall'intreccio di elementi orizzontali e verticali. Cornici notevolmente aggettanti segnano la successione delle elevazioni fino a giungere al tetto a terrazza, mentre lesene scanalate

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Villa*

Uso storico *Villa*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La Villa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *Vincolo Monumentale*

Estremi del provvedimento *D.A. 5346 del 04.03.1994*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Progettato da Filippo Re Grillo, il bene, che prospetta verso il mare, si inserisce armoniosamente nel paesaggio sfruttandone la sua morfologia con una terrazza delimitata da ringhiere in ferro battuto e pilastrini e sostenuta da un portico in mattoni di terracotta aperto da 6 ampie arcate.

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **137**

Progr.comunal **137**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1770_15*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Opera muraria caratterizzata dall'impiego di pietrame irregolare allettato con abbondante malta e rinforzata in corrispondenza delle aperture e dei cantonali, con ricorsi in mattoni di cotto posti in modo discontinuo e con grandi conci squadrati di dimensioni variabili. Una pensilina in ferro battuto elegantemente lavorato, svorastata da una ringhiera

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404366* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4106824* *1*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Occupa una posizione privilegaita sulla costa che si schiude da Pisciotto al porto di Licata.
Quasi adiacente al bene è stata costruuita una pizzeria.

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **138**

Progr.comunal **138**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1771_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404376*

Coord. piana nord *4107288*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Opera muraria mista regolarizzata da abbondante malta e rinforzata nei punti maggiormente sollecitati da ricorsi verticali in mattoni di cotto, posti in modo alternato al fine di migliorare la connessine tra i muri concorrenti nell'angolo. Le aperture sono piccole ed arcuate. Una torretta richiama lo stile architettonico del tempo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza *Media*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è posto in cima alla collina e con essa si armonizza,avvolto com'è da una folta vegetazione mediterranea che caratterizza e rinverdisce tutto il versante orientale dell'altura.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **139**

Progr.comunal **139**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1772_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Presso il Centro urbano*

Coord. piana est *404398*

Coord. piana nord *4107617*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Palmento*

Qualificazione *Rurale* Cl *D3*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Elementi della struttura portante evidenziati e rinforzati da grandi conci lavorati in pietra calcarea locale, disposti in modo alternato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Palmento*

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Palmento

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Della fabbrica originaria, legata alla gestione dei prodotti della terra, si sono conservati soltanto i muri perimetrali esterni

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **140**

Progr.comunal **140**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1774_15*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Una torre con copertura a quattro falde, tipica dello stile liberty conferisce slancio all'architettura semplice e lineare. Si evidenziano dal punto di vista murario unicamente due sottili cornici marcapiano.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404439* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107341* *1*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è posto in cima ad una ripida collina terrazzata a gradoni, dalla quale si apre il panorama delle colline occidentali e della piana del Salso

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **141**

Progr.comunal **141**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1776_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404501*

Coord. piana nord *4106870*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Costiero* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Un intonaco rosso mattone ormai sbiadito,copre le superfici delle pareti portanti, mentre i cantonali dell'edificio ed alcune delle aperture sono evidenziate da fasce di colore chiaro. Una cornice modanata, anch'essa chiara, corre lungo i quattro lati dell'edificio all'altezza della linea di gronda, e al di sopra di essa un attico completa il semplice

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Prospicente sul il mare, adagiata sul versante di un calanco la casa gode di un'ottima visuale ancor più fruibile dalla scenografica terrazza che è stata ottenuta con una sostruzione.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **142**

Progr.comunal **142**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1777_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Madonna di Monserrato*

Coord. piana est *404530*

Coord. piana nord *4107400*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in corso di ristrutturazione nel mantenimento sembra dell'articolazione iniziale dei volumi e delle forme

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **143**

Progr.comunal **143**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1778_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Presso il Centro urbano*

Coord. piana est *404584*

Coord. piana nord *4107260*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Nobiliare* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Attanasio***

Altra denominazione *Serbatoio*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Il basamento e il primo piano del bene sono in muratura irregolare rinforzata da frequenti ricorsi verticali ed orizzontali in mattoni in cotto. La seconda elevazione è costruita tutta con blocchetti squadrati. Sono presenti cornici marcapiano, mentre i balconi, con ringhiere in ferro battuto, sono incorniciati da blocchetti arrotondati per

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Villa Attanasio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato utilizzato anche come riserva idrica comunale

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **144**

Progr.comunal **144**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1780_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Presso il Centro urbano*

Coord. piana est *404637*

Coord. piana nord *4107512*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Acquedotto*

Qualificazione *Urbana* CI *D5*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***Le Fontanelle***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Urbano*

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene costituisce la parte terminale del più antico acquedotto comunale voluto a Licata nella seconda metà del 500. La struttura presenta una galleria voltata sotterranea nella quale scorreva l'acqua, e una struttura sopraterra in pietrame irregolare e blocchetti caratterizzata dalla presenza di torri cilindriche poste ad intervalli regolari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Fontana*

Uso storico *Acquedotto*


Fotografia



Resti dell'acquedotto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato di recente restaurato nel mantenimento delle sue caratteristiche originarie sia formali che funzionali

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **145**

Progr.comunal **145**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1784_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cofino*

Coord. piana est *404782*

Coord. piana nord *4107235*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Nobiliare* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Villa Liotta***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene di recente ristrutturato, ha i muri portanti rivestiti da un intonaco color salmone e gli elementi strutturali (solai e cantonali) e le aperture in bianco. Le finestre in particolare sono caratterizzate da una cornice in stucco finemente abbellita da classicheggianti motivi floreali. Sul prospetto principale che guarda verso nord ovest,si trova un'ampia

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Villa*

Uso storico *Villa*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Villa Liotta

Strutture accessorie autonome

Un cancello in ferro battuto elegantemente lavorato ingentilisce il possente muro che cinge il bene e il suo giardino.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 13*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La villa domina dalla sua posizione l'intera piana di Licata

Data *24/11/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **146**

Progr.comunal **146**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1785_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Presso il Centro urbano*

Coord. piana est *404810* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4107353* *1*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene presenta il prospetto recentemente ristrutturato in colore beige,dal quale emergono le finestre e la porta d'ingresso incorniciate di bianco le prime, di grigio la seconda. Due sottili cornici segnano il primo e il secondo dei solai mentre i cantonali del pian terreno sono in bugnato chiaro. Un cancello in ferro sostenuto da due possenti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Racchiuso dalle folte chiome di alberi sempreverdi il bene è posto su un dislivello che ha determinato la possibilità di realizzare una doppia elevazione solo sul versante settentrionale della collina.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **147**

Progr.comunal **147**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1788_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Licata*

Località *C.da Passarello*

Coord. piana est *404923* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4116074* *2*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Masseria Passarello***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene ha subito nel tempo numerosi rifacimenti che ne hanno alterato la composizione ed articolazione originaria così come la tecnica costruttiva. Gli elementi portanti: pilastri e cantonali, così come gli stipiti delle aperture e gli architravi,sono tutti rinforzati,alcuni con l'impiego di blocchi squadrati e ben lavorati altri, più recentemente

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




Masseria Passarello

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalle, cappella privata

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 224*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Tra gli annessi al bene si è conservata in cattive condizioni una cappella privata caratterizzata da una copertura a falda singola con travi lignee,canne e gesso. Vi si accede da un ingresso ad arco cui stipiti, in pietra calcarea, sono scolpiti in modo da riprodurre delle colonnette scanalate. All'intero le pareti sono scandite da lesene e sporgenti cornici modanate che a loro volta racchiudono riquadri più piccoli decorati da stucchi che rappresentano complessi motivi vegetali.

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **148**

Progr.comunal **148**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1792_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Petrulla*

Coord. piana est *405042*

Coord. piana nord *4113528*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La tecinca muraria a pietrame irregolare, con le cornici delle aperture evidenziate da piccoli mattoni in cotto e i cantonali rinforzati da blocchi squadrati di maggiori dimensioni.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si trova organicamente inserito nella valle del Salso mentre alle sue spalle emerge possente monte Petrulla

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **149**

Progr.comunal **149**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1794_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cofino*

Coord. piana est *405131*

Coord. piana nord *4106433*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Frati Cappuccini (* Cl *B2*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***Cimitero***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XII-XVIII-XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene racchiude significativi esempi di architetture funerarie monumentali espressione delle tendenze seguite dalle ricche famiglie che tra la fine dell'800 e i primi del 900 vissero a Licata. Si distinguono cappelle gentilizie di gusto chiaramente orientalizzanete, altre più sobrie ma non meno monumentali,altre ancora, semplici all'esterno e

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Cimitero monumentale e Chiesa di San Michele Arcangelo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene occupa una splendida posizione panoramica sulla costa

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **150**

Progr.comunal **150**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1795_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cofino*

Coord. piana est *405137*

Coord. piana nord *4106783*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Castello*

Qualificazione *Fortificato* CI *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Castel Sant'Angelo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XVII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Ha forma irregolare, mura merlate ed un possente mastio che ingloba un torrione più antico, in stile Camillianeo. Tutte le finestre e gli elementi portanti sono rinforzati con conci in pietra scalpellinata. L'accesso al suo interno era consentito attraverso un ponte levatoio. La disposizione degli alloggiamenti dei soldati era situata lungo tutto il perimetro

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Antiquarium*

Uso storico *Castello*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Castel Sant'Angelo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Voluto a difesa della costa licatese il castello domina su tutto il territorio. Nel 1856 fu adibito a telegrafo ottico e nei primi del 900 le autorità vi impiantarono un semaforo e un presidio militare.
Durante lo sbarco anglo-americano in Sicilia, fu bombardato e conquistato.

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **151**

Progr.comunal **151**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1797_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cofino*

Coord. piana est *405357*

Coord. piana nord *4106722*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione CI *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Chiesa della Madonna di Pompe***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Aula (Ad)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata molto semplice è scandita da lesene e segnata da un portale sporgente sobriamente decorato, e da una piccola finestra che lo sovrasta. Al di sopra della cornice, il frontone che termina ad arco, ospita le tre campane della chiesa.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Fotografia



Chiesa della Madonna di Pompei

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il prospetto della chiesa, molto simile a quello della chiesa della Madonna di Monserrato, ha mantenuto le sue peculiarità originarie.Il bene è di grande impatto per la sua posizione sul paesaggio.

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **152**

Progr.comunal **152**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1799_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cofino*

Coord. piana est *405408*

Coord. piana nord *4106710*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Ambiente*

Qualificazione *Rupestre* Cl *B1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Stufe di San Calogero***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☑		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☑		
Importanza formale, estetica	☑		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☐		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☐	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Ambiente*

Fotografia



Ambiente rupestre di San Calogero

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Di grande impatto per la sua posizione sul paesaggio, si rietiene abbia avuto funzione di santuario rupestre

Data *14/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **153**

Progr.comunal **153**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1801_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Poggio Cofino*

Coord. piana est *405444*

Coord. piana nord *4106640*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Chiesa e convento*

Qualificazione *Frati Minori (dei)* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Chiesa e convento dei Frati Min***

Altra denominazione *Chiesa S. Maria La Vetere*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *VI d.C.*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Aula (Ad)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il prospetto linerare in tufo dorato della chiesa, richiama solo vagamente l'originaria sobrietà dello stile romanico proprio dell epoca della sua costruzione.Unico elemento decorativo dell'esterno una lastra marmorea posta come architrave del portale d'ingresso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Chiesa di Santa Maria la Vetere

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Fu voluta dalla Beata Silvia madre del Papa Gregorio Magno per ospitarvi una delle quattro comunità benedettine della Sicilia. La chiesa fu il primo Duomo di Licata e per molti anni è stata considerata centro della vita religiosa dell'antica città.
Nel corso degli anni ha subito numerosi restauri e rifacimenti, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo, si è concluso nel 1996.

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **154**

Progr.comunal **154**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1802_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Landro*

Coord. piana est *405482*

Coord. piana nord *4112460*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Landro***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

La costruzione è aperta ma al contempo compatta in ogni sua componente. La muratura mista in prevalenza con pietrame a spacco rustico rivestita da un sottile strato di intonaco,andato perduto in molti punti, presenta gli elementi strutturali in conci di pietra locale scalpellinata, con le parti angolari dei muri molto sporgenti e le aperture

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Landro

Strutture accessorie autonome

magazzini, stalle, ovili

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si compone di più elementi che si adattano nella loro disposizione alla morfologia del luogo
La casa padronale esposta mezzogiorno, occupa la posizione dominante nel contesto circostante.

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **155**

Progr.comunal **155**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1807_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Landro*

Coord. piana est *405806* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4112259* *2*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Falamandrina***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*


Fotografia



Casa Falamandrina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato ristrutturato di recente nel mantenimento dell'articolazione iniziale dei volumi e delle forme, ma senza tenere conto della tecnica costruttiva originaria; ciò nonostante i toni caldi dell'intonaco e la folta vegetazione che lo circonda ne hanno consentito un'integrazione ottimale nel paesaggio circostante

Data *24/02/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **156**

Progr.comunal **156**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1809_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Porto*

Coord. piana est *405950*

Coord. piana nord *4106272*

Paesaggio locale *1*

Oggetto

Definizione *Faro*

Qualificazione *Pubblico* CI *E6*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***Faro***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Anulare*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Alto e bianchissimo il faro poggia su un basamento in bugnato scuro smussato agli angoli. Il cilindro è rastremato verso l'alto e scandito da finestre, fino alla lanterna luminosa.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Faro*

Uso storico *Faro*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Faro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 7*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene posto a segnare una mèta o una tappa, lungo il canale di Sicilia è ben riconoscibile dal mare come dalla terra quando i suoi fasci luminosi si stendono alla base della montagna.

Data *24/11/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **157**

Progr.comunal **157**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1817_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Landro*

Coord. piana est *406800*

Coord. piana nord *4111757*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene ha la struttura portante in pietra e si articola in due grandi vasche rettangolari. La fronte, culminante con due bassi spioventi, presenta una vaschetta monolitica che si inserisce in una risega ritagliata sulla sua superficie.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il terreno su cui è stato costruito il bene è stato regolarizzato e pavimentato con lastre in calcare locale bianco

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **158**

Progr.comunal **158**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1818_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *15*

Comune: *Licata*

Località: *M.te Pizzuto*

Coord. piana est: *407045* Paesaggio locale

Coord. piana nord: *4112456* *2*

Oggetto

Definizione: *Abitazione*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Casa Pizzuto***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La struttura si sviluppa in altezza e presenta a cerchio una serie di edifici adibiti a frantoio, stalle, magazzini.
Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Fotografia




Casa Pizzuto

Strutture accessorie autonome

Frantoio, stalle, magazzini.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale

Data: *17/02/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **159**

Progr.comunal **159**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1820_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Rovittella*

Coord. piana est *408599* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4114093* *2*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. E' formato da una vasca centrale, costruita con lastre di pietra, la parte anteriore è occupata da una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **160**

Progr.comunal **160**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1826_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Rovittella*

Coord. piana est *408616*

Coord. piana nord *4113851*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Rovettelle***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Rovettelle

Strutture accessorie autonome

Stalla e palme

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **161**

Progr.comunal **161**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1827_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Safarello*

Coord. piana est *408684* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4108373* *2*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Amato***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. E' un baglio di notevoli dimensioni e l'ingresso è quello tipico ad arco che immette in un cortile.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



Casa Amato

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova a pochi metri dal mare, in posizione panoramica

Rilevanza ***Media***

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **162**

Progr.comunal **162**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1828_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *Piano Lettiga*

Coord. piana est *408746*

Coord. piana nord *4112221*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Martino***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Costruita nel 1905 dall'Arch. Basile. La struttura si sviluppa in lunghezza e sono posti in vista, con cornici in pietra di tufo, gli angoli dell'edificio e le finestre della facciata principale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




Casa Martino

Strutture accessorie autonome

Frantoio, stalle, magazzini.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **163**

Progr.comunal **163**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1829_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *11*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Rovittella*

Coord. piana est: *408858*

Coord. piana nord: *4114026*

Paesaggio locale: *2*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Casa Muratore***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La struttura si sviluppa in lunghezza e in altezza. Recenti lavori di ristrutturazione ne hanno fatto perdere le originarie caratteristiche.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Fotografia




Casa Muratore

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare

Data: *17/02/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **164**

Progr.comunal **164**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1831_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Aratato del Muro*

Coord. piana est *409098*

Coord. piana nord *4113009*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Masseria dell'Asta***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. L'edificio è articolato su due piani.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Masseria dell'Asta

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **165**

Progr.comunal **165**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1832_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *409240* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111817* *3*

Oggetto

Definizione *Abitazione*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Scala***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Scala

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale

Rilevanza ***Media***

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **166**

Progr.comunal **166**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1834_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *409344* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111538* *3*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Recenti lavori di ristrutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche. La struttura portante è in pietra con copertura a falde di tetto inclinate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **167**

Progr.comunal **167**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1835_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *409412* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111267* *3*

Oggetto

Definizione *Abitazione*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **168**

Progr.comunal **168**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1837_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Rovittella*

Coord. piana est *409503* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4115022* *3*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Rovittelle***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa Rovittelle

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **169**

Progr.comunal **169**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1838_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *409607* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111645* *3*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 3*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene, coperto da un fitto strato di vegetazione spontanea, è stato in parte distrutto dai lavori agricoli effettuati sui campi. Dalla porzione della vasca che si è conservata è possibile riconoscere la tipica struttura a blocchetti di tufo rivestiti da malta cementizia.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **170**

Progr.comunal **170**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1839_15*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene si articola in due grandi vasche rettangolari costruite con blocchetti di tufo disposti per taglio in senso verticale. La fronte, culminante con due bassi spioventi, presenta una vaschetta monolitica semicircolare che si inserisce in una risega ritagliata sulla sua superficie.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *409633* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4110626* *2*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



L'abbeveratoio nel suo contesto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il terreno su cui è stato costruito il bene è stato regolarizzato e pavimentato con piccole lastre quadrate in calcare locale bianco

Data *26/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **171**

Progr.comunal **171**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1840_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *409667* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111675* *3*

Oggetto

Definizione *Abitazione*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Amato***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'edificio si sviluppa in lunghezza e presenta un contrafforte a forma di sperone che dall'esterno dell'edificio contrasta la spinta della parete portante.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa Amato

Strutture accessorie autonome

Stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **172**

Progr.comunal **172**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1841_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *409823* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111000* *3*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. E' formato da una vasca centrale, costruita con lastre di pietra, la parte anteriore è occupata da una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **173**

Progr.comunal **173**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1842_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *15*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *409873* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111083* *3*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Casalicchio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia

Casa Casalicchio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **174**

Progr.comunal **174**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1843_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Aratato del Muro*

Coord. piana est *409878*

Coord. piana nord *4113860*

Paesaggio locale *3*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Cerci***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda inclinata. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **175**

Progr.comunal **175**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1847_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *Piano Lettiga*

Coord. piana est *410608*

Coord. piana nord *4113307*

Paesaggio locale *3*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Sapio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'edificio presenta una serie di edifici adibiti a stalle, magazzini. Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa Sapio

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **176**

Progr.comunal **176**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1848_11*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Masseria Mandra Sillitti***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Recenti lavori di ristrutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche. La struttura si sviluppa in lunghezza e presenta una copertura a falda di tetto inclinato

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *Piano Lettiga*

Coord. piana est *410620* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4113872* *3*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Masseria Mandra Sillitti

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **177**

Progr.comunal **177**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1849_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Mintina*

Coord. piana est *410773*

Coord. piana nord *4109925*

Paesaggio locale *2*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Sorgente***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene è articolato in due grandi vasche una rettangolare ed una quadrata, collegate tra loro da un sistema di canalizzazione. Tutte le componenti sono in pietra locale rivestita di malta solo nelle parti a contatto con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è collegato ad una sorgente ancora attiva, e possiamo credere che una delle due vasche, quella rettangolare, avesse funzione di abbeveratoio vero e proprio, mentre l'altra, molto più profonda invece, servisse come riserva per l'approvvigionamento idrico delle campagne vicine.

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **178**

Progr.comunal **178**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1850_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *Piano Lettiga*

Coord. piana est *410833*

Coord. piana nord *4113437*

Paesaggio locale *3*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Costa di Cavolo***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Presenta un contrafforte a forma di sperone che dall'esterno dell'edificio contrasta la spinta della parete portante. La copertura dell'edificio è a una falda di tetto inclinato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Costa di Cavolo

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **179**

Progr.comunal **179**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1852_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *11*

Comune: *Licata*

Località: *C.da Mintina*

Coord. piana est: *410980*

Coord. piana nord: *4109636*

Paesaggio locale: *3*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Casa Mintina***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Mintina

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data: *17/02/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **180**

Progr.comunal **180**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1853_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Poggio Marcato d'Agnone*

Coord. piana est *411128*

Coord. piana nord *4112401*

Paesaggio locale *3*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Pezza di Pietra***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Pezza di Pietra

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **181**

Progr.comunal **181**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1854_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Agrabona*

Coord. piana est *411213*

Coord. piana nord *4112377*

Paesaggio locale *3*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. E' formato da una vasca centrale, costruita con lastre di pietra, la parte anteriore è occupata da una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **182**

Progr.comunal **182**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1855_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Agrabona*

Coord. piana est *411495* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111882* *3*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Calì***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Calì

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **183**

Progr.comunal **183**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1856_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Palma*

Coord. piana est *411652*

Coord. piana nord *4110770*

Paesaggio locale *3*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Palmara***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Recenti lavori di ristrutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche. La struttura portante è in pietra con copertura a falde di tetto inclinate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Palmara

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso

Data *17/02/2006*

Nome del compilatore *Arch. Danile R.- Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **184**

Progr.comunal **184**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1857_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Agrabona*

Coord. piana est *412553*

Coord. piana nord *4111675*

Paesaggio locale *3*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Agrabona***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Muratura mista di pietrame sbozzato, talvolta dallo spessore elevato. Accurata è la realizzazione dei cantonali e di tutti gli altri elementi portanti come di quelli più soggetti alle sollecitazioni dei carichi, fatti con pietre piuttosto regolari e squadrate. Si distingue la chiave dell'arco dell'ingresso alla corte decorata con un motivo a voluta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Agrabona

Strutture accessorie autonome

Magazzini e stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Affacciato verso le colline e le valli segnate dal fiume Agrabona, il bene occupa una posizione di controllo su una delle vie di penetrazione verso il territorio licatese.
Oggi versa in stato di abbandono anche se accanto ad esso sono stati costruiti una nuova grande casa con annesso un ovile e due capannoni utilizzati per il deposito di attrezzi e prodotti agricoli

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **185**

Progr.comunal **185**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1858_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Agrabona*

Coord. piana est *412587*

Coord. piana nord *4111609*

Paesaggio locale *3*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La vasca a struttura unica, è articolata internamente, in due metà quasi equivalenti, da un piccolo divisorio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 1*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è annesso alla vicina masseria

Data *23/04/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **186**

Progr.comunal **186**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1859_11*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Inesistente*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Agrabona*

Coord. piana est *412924* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4111313* *3*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *Bene n 4*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato praticamente distrutto da uno sbancamento effettuato per l'impianto di un oliveto. I pochissimi resti visibili ancora sul posto, fanno supporre una forma allungata simile a quella riscontrata per l'abbeveratoio annesso alla Masseria Agrabona.

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **187**

Progr.comunal **187**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1860_11*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *11*

Comune *Licata*

Località *C.da Canticaglione*

Coord. piana est *414327* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4109437* *3*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Casa Canticaglione***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Costruzione aperta,dallo sviluppo verticale. La muratura di pietrame misto messo in opera con malta comune, presenta gli architravi e gli stipiti delle aperture in pietra scalpellinata mentre le parti angolari dei muri sporgono quasi come contrafforti. Le aperture maggiori sono architravate e le mensole dei balconi in pietra lavorata. Le aperture minori

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



Casa Canticaglione

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio,magazzini,stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Tra gli annessi al bene si segnala un abbeveratoio a doppia vasca in buono stato di conservazione con la caratteristica vaschetta monolitica sulla fronte della testata.
Il bene quasi al confine con Butera occupa dal punto di vista paesaggistico e percettivo una posizione particolarmente suggestiva in quanto protetto a nord dalla cresta rocciosa di monte Canticaglione popolata da numerose sepolture a grotticella mentre a sud si apre verso la costa abbrcciando

Data *05/09/2008*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **269**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0606_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Lucca Sicula*

Località *Periferia Lucca Sicula*

Coord. piana est *350015*

Coord. piana nord *4161134*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MANGANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa Mangano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **281**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0618_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Lucca Sicula*

Località *Lucca Sicula*

Coord. piana est *351604*

Coord. piana nord *4160071*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LUCE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☑	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐
Degrado in atto	☐	☐
Propensione spontanea al degrado	☐	☐
Precarietà ambientale generale	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Fotografia



Casa Luce

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **288**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0625_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Lucca Sicula*

Località *C.da Salina*

Coord. piana est *352451*

Coord. piana nord *4158087*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **293**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0630_05*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SALINA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *T (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Lucca Sicula*

Località *C.da Salina*

Coord. piana est *352610*

Coord. piana nord *4158128*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



Casa Salina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **299**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0636_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Lucca Sicula*

Località *C.da Salina*

Coord. piana est *352944*

Coord. piana nord *4157787*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO (SALINA)***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Valore

Vulnerabilità degrado

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1**

Progr.comunal **127**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0001_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *Porto Palo*

Coord. piana est *314993*

Coord. piana nord *4160966*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiero* CI

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***TORRE (LA)***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVI*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Articolata su tre piani:cisterna, primo piano e terrazza. La struttura è sottolineata da poderosi cantonali,da una cornice marcapiano e da cornici in blocchetti alle aperture.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre di avvistamento*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Pericolosità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Torre di avvistamento, BI_0001_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *BENE N 16*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

All'interno sono visibili i resti delle volte a crociera che chiudevano il soffitto. Occupa il punto più emergente di un belvedere che apre la sua visuale da apo San Marco alla marina di Selinunte.

Rilevanza ***Alta***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **2**

Progr.comunal **111**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0002_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Santa Caterina*

Coord. piana est *315504,1*

Coord. piana nord *4169623*

Paesaggio locale *Magaggiaro-Mo*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Rurale* Cl *B2*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***S. CATERINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Blocco (a)*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in blocchi di tufo sporgenti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Chiesa*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



S.Caterina, BI_0002_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La chiesa presenta al suo interno i resti di una mangiatoia che fanno pensare ad un suo reimpiego con funzione di ricovero per il bestiame.

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **3**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0003_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Malopurtetto*

Coord. piana est *315563,1*

Coord. piana nord *4163211*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASE VERDERAME***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Panchina in muratura rivestita da mattoni variamente decorati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e Rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Verderame, BI_0003_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato rimaneggiato in passato e ancora adesso sono in corso ulteriori restauri.

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda: 4

Progr.comunal: 34

Ente schedatore: SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda: Beni Isolati

Cod. SITP: BI_0004_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: AG Ambito: 2

Comune: Menfi

Località: C.da Malopurtetto

Coord. piana est: 315588,3

Coord. piana nord: 4163848

Paesaggio locale: Altopiano centra

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Rurale CI: D1

Funzionalità: RURALE

Denominazione: CASA PIANETA

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Longitudinale

Forma: Corpo doppio

Elementi significativi e/o decorativi

Un arco in conci sovrasta il portoncino d'ingresso sulla facciata principale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Cattivo

Uso attuale: Abbandonato

Uso storico: Abitazione

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Pianeta, BI_0004_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo, magazzino

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: Media

Vincoli bb.cc.aa.: Nessuno

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data: 15/01/2005

Nome del compilatore: Dott. Sanzo S.

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **5**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0005_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra mezzana*

Coord. piana est *315863,4*

Coord. piana nord *4164482*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Ovile*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0005_02

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le parti originarie del bene sono state abbandonate o impiegate come ricovero per animali, mentre allo scopo abitativo sono state destinate le nuove costruzioni.

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda: 7

Progr.comunal: 110

Ente schedatore: SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda: Beni Isolati

Cod. SITP: BI_0007_02

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: AG Ambito: 2

Comune: Menfi

Località: C.da Serrone Cipollazzo

Coord. piana est: 316352,3

Coord. piana nord: 4161594

Paesaggio locale: Pianura costiera

Oggetto

Definizione: Casello

Qualificazione: Ferroviario CI:

Funzionalità: RURALE

Denominazione:

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Longitudinale

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Abbandonato

Uso storico: Casello

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il casello, BI_0006_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: Alta

Vincoli bb.cc.aa.: Nessuno

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni:

Data: 15/01/2005

Nome del compilatore: Dott. Sanzo S.

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **8**

Progr.comunal **126**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0008_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Serrone Cipollazzo*

Coord. piana est *316360,1*

Coord. piana nord *4161636*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* CI

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***STAZIONE DI PORTO PALO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

In stile liberty, rientra nella tipologia costruttiva dei primi del 900. Fascia marcapiano, trabeazione, finestre incorniciate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Stazione di Porto Palo, BI_0007_02

Strutture accessorie autonome

Servizi igienici, cisterna

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dato il suo collegamento alla ferrovia dismessa potrebbe essere utilizzata come struttura per la ricezione turistica o come nodo per una mobilità intermodale.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **9**

Progr.comunal **76**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0009_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est *316425,5*

Coord. piana nord *4168112*

Paesaggio locale *Magaggiaro-Mo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Padronale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Tubuli gocciolatoio in terra cotta, cantonali sottolineati da conci molto sporgenti, alte finestre incorniciate da conci in tufo, portoncini arcuati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0008_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0010_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra di mare*

Coord. piana est *316435,7*

Coord. piana nord *4162914*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e Rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0009_02

Strutture accessorie autonome

Magazzino

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **11**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0011_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est: *316487,5*

Coord. piana nord: *4167826*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Cappella*

Qualificazione: *Signorile* Cl *B2*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

La cappella è decorata da gessi modanati che riproducono l'articolazione del tetto voltato e creano riquadri, a loro volta, decorati da stucchi e pitture dorate.Un cartiglio sulla porta d'ingresso riporta un passo della bibbia.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Cappella*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Cappella, BI_00010_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La cappella,annessa al Baglio Varvaro,è stata sconsacrata, le reliquie che vi erano custodite sono state trafugate. Oggi è inagibile poichè pericolante.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *15/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **12**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0012_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est *316509,8*

Coord. piana nord *4167808*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Padronale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***BAGLIO VARVARO***

Altra denominazione *CASA RAVIDA'*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Cornicione con tubuli, mensole, grande portone in metallo decorato da pilastri con capitelli d'anta e da un arco con concio di chiave lavorato.Si sviluppa su due livelli uno dei quali è padronale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Baglio*

Fotografia




Baglio Ravidà, BI_0011_02

Strutture accessorie autonome

Cappella signorile, silos, frantoio con antiche macine in pietra.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caseggiato è ancora in uso e si trova nei pressi di un sughereto.Pur essendo stato ristrutturato, ne sono state mantenute le caratteristiche archietettoniche originarie.

Rilevanza ***Alta***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **13**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0013_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *316559,8*

Coord. piana nord *4164119*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il basamento dell'edificio è sottolineato da conci sporgenti ai cantonali.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0012_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **14**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0014_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra di mare*

Coord. piana est *316758,5*

Coord. piana nord *4162833*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e Rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




La casa e le stalle, BI_0013_02

Strutture accessorie autonome

Stalle, magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato profondamente rimaneggiato e ricostruito in molte parti.

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **15**

Progr.comunal **123**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0015_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra di mare*

Coord. piana est *316848,0*

Coord. piana nord *4162864*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***MASSERIA PLANETA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Fotografia




Masseria Planeta, BI_0015_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalle, un poderoso recinto in conci

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Sulla facciata dell'edificio si vede scritto in numeri romani "LXVIII".

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **16**

Progr.comunal **74**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0016_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *316847,3*

Coord. piana nord *4164510*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il bene, BI_0014_02

Strutture accessorie autonome

Forno, pozzo con vaschetta laterale

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Sono chiaramente distinguibili le parti dell'edificio che hanno subito rimaneggiamenti rispetto a quelle originarie.

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **17**

Progr.comunal **69**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0017_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est *317092,0*

Coord. piana nord *4169515*

Paesaggio locale *Magaggiaro-Mo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Pavimentazione, tetto e soppalco della stalla originali e in discrete condizioni.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0016_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **18**

Progr.comunal **64**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0018_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est *317188,9*

Coord. piana nord *4167870*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Padronale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***BAGLIO ALAGNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Baglio Alagna, BI_0017_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Tra i resti malridotti della costruzione originaria si vedono le imposte delle volte a crociera sulle quali doveva poggiare il pavimento del primo piano.

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Rilevanza ***Alta***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **19**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0019_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *317271,4*

Coord. piana nord *4164681*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***SCAVUZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Grandi archi in conci sovrastano le aperture principali dell'edificio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado

Fotografia




Scavuzzo, BI_0018_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, pozzo dall'imboccatura quadrangolare con vaschette esterne

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **20**

Progr.comunal **72**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0020_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *317301*

Coord. piana nord *4165010*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA SARCAGNO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità ed esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Sarcagno, BI_0019_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **21**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0021_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Finocchio*

Coord. piana est: *317304,9*

Coord. piana nord: *4164755*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0020_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, pozzo.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato rimaneggiato aggiungendo al corpo originario una serie di altri elementi che ne hanno modificato la fisionomia planimetrica.

Data: *15/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **22**

Progr.comunal **60**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0022_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Finocchio*

Coord. piana est: *317365,6*

Coord. piana nord: *4164918*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Blocco (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Finestre incorniciate da blocchetti in tufo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene e il giardino, BI_0021_02

Strutture accessorie autonome

Vasto giardino circondato da un muro in blocchetti irregolari di pietra locale

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato rinmaneggiato nella zona abitabile, mentre il giardino è allo stato originario

Data: *15/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **23**

Progr.comunal **113**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0023_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *317447,3*

Coord. piana nord *4165175*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Deposito*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Deposito*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0022_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dai resti si può notare, nella tecnica di costruzione, l'impiego di pietrame a pezzatura variabile, messo in opera a secco.

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **25**

Progr.comunal **70**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0024_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est *317489,5*

Coord. piana nord *4169464*

Paesaggio locale *Magaggiaro-Mo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0023_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **26**

Progr.comunal **80**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0026_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Tabaccaro*

Coord. piana est *317605,4*

Coord. piana nord *4166945*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0024_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dai resti si può notare, nella tecnica di costruzione, l'impiego di pietrame a pezzatura variabile, messo in opera a secco e coperto da una sottile cortina di intonaco.

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **27**

Progr.comunal **79**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0027_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Tabaccaro*

Coord. piana est *317708,1*

Coord. piana nord *4167072*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Due panchine in muratura

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0025_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo con vaschetta rettangolare

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza **Bassa**

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **28**

Progr.comunal **78**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0028_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Tabaccaro*

Coord. piana est *317724*

Coord. piana nord *4167207*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



Il bene, BI_0026_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nell'intonaco che ricopre il prospetto del bene si legge la traccia lasciata da una panchina in muratura, che sembra essere stata asportata in epoca attuale.

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **29**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0029_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Tabaccaro*

Coord. piana est: *317775,3*

Coord. piana nord: *4167891*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Panoramica, BI_0027_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *BENE N 4*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dell'abbeveratoio non è rimasto più nulla.

Data: *22/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **30**

Progr.comunal **89**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0030_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *317864,5*

Coord. piana nord *4164603*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione *CORRAO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in grossi conci di tufo che sottolineano il basamento e gli spigoli dell'edificio; una panchina in muratura sotto la veranda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0028_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **31**

Progr.comunal **91**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0031_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *317923,9*

Coord. piana nord *4164973*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione *FERRANTINO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in conci di tufo evidenziano il basamento dell'edificio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0029_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **32**

Progr.comunal **65**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0032_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est: *317987,1*

Coord. piana nord: *4169683*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Un grande arco a tutto sesto all'interno del vano principale, parete esterna decorata da un bassorilievo che rappresenta da un lato un motivo a voluta, dall'altro un pilastro.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Il bene, BI_0030_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **33**

Progr.comunal **82**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0033_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Tabaccaro*

Coord. piana est: *318038,2*

Coord. piana nord: *4166665*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il portone d'ingresso sovrastato da un arco in conci a sesto ribassato, cantonali in tufo a sottolineare la forma della casa.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Abitazione*


Fotografia



Il bene, BI_0031_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La presenza di un rivestimento esterno in malta e la differente tecnica edilizia impiegata, permettono di distinguere la parte antica da quella da poco restaurata.

Rilevanza: ***Media***

Data: *22/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **34**

Progr.comunal **81**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0034_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Tabaccaro*

Coord. piana est *318067,1*

Coord. piana nord *4167186*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le aperture principali rinforzate da piattabande e archi a sesto ribassato in blocchi di tufo, il prospetto culminante nel motivo a gradoni.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0032_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **35**

Progr.comunal **71**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0035_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est: *318091,6*

Coord. piana nord: *4169652*

Paesaggio locale: *Magaggiaro-Mo*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASE SANSONE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Case Sansone, BI_0033_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Dai resti si notano gli accorgimenti impiegati nella costruzione originaria come gli archi in conci a sesto ribassato sulle aperture, e l'impiego di pietrame a pezzatura variabile allettato con malta e rivestito da uno spesso strato di intonaco.

Data: *22/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **36**

Progr.comunal **90**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0036_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Finocchio*

Coord. piana est *318150,6*

Coord. piana nord *4165003*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata principale culmina con un motivo a gradoni.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



Il bene, BI_0034_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Tra la schedatura effettuata nel 2001 ed oggi si può notare che l'annesso, inizialmente di consistenza precaria, è stato monumentalizzato.

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Rilevanza ***Bassa***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **37**

Progr.comunal **124**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0037_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est *318263,2*

Coord. piana nord *4168961*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Padronale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in conci sottolineano il basamento, le pareti esterne sono scandite da due fasce marcapiano e da finestre e balconi con sostegni in pietra. Sulla cornice superiore sporgono doccioni in terracotta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




Il bene, BI_0035_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo, cisterna, ovile, forno a legna

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La struttura interna dell'abitazione è caratterizzata dall'impiego di grandi arcate poste a rinforzare i divisori interni e da volte a crociera per la copertura dei vani.

Rilevanza ***Alta***

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **40**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0040_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Torrenuova*

Coord. piana est: *318361,2*

Coord. piana nord: *4161064*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA VARVARO'***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Blocco (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Una grande arcata segna l'ingresso alla corte interna, le aperture maggiori sono evidenziate da cornici in blocchetti, i cantonali dell'edificio sono in conci di tufo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Varvarò, BI_0036_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato del tutto rimaneggiato.

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **41**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0041_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Torrenuova*

Coord. piana est: *318435,3*

Coord. piana nord: *4162016*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Baglio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASE VARVARO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Corte (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Case Varvaro, BI_0037_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato reimpiegato, dal punto di vista planimetrico e strutturale le sue componenti sono rimaste invariate, ma ha perso le sue peculiarità originarie.

Data: *22/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **42**

Progr.comunal **92**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0042_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bonera*

Coord. piana est: *318534,6*

Coord. piana nord: *4163062*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA BARBERA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Blocco (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Un grande arco di scarico copre l'ingresso principale,archi più piccoli, le altre aperture. Il prospetto principale culmina con un motivo a gradoni.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Barbera, BI_0038_02

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato in parte restaurato cercando di rispettare, i suoi valori originari.

Data: *22/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **43**

Progr.comunal **83**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0043_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cinquanta*

Coord. piana est: *318710,7*

Coord. piana nord: *4166633*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione: *BELLAGNA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il bene, BI_0039_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **44**

Progr.comunal **116**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0044_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est: *318718,3*

Coord. piana nord: *4168785*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Padronale* CI *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASE BARBERA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Articolato*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Un grande arco a tutto sesto all'interno del vano principale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Agriturismo*

Uso storico: *Masseria*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità ed esposizione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità ed esposizione

Fotografia




Case Barbera, BI_0040_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo, magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato restaurato e reimpiegato come agriturismo, quanto più possibile nel rispetto della forma originaria

Data: *22/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **46**

Progr.comunal **84**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0046_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cinquanta*

Coord. piana est *318805,3*

Coord. piana nord *4165898*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0041_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Dai resti si nota, nella tecnica di costruzione, l'impiego di pietrame messo in opera a secco. L'architrave della porta d'ingresso è stato sostituito da un grande blocco in cemento.

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **47**

Progr.comunal **87**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0047_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Gurra soprana*

Coord. piana est: *318932,1*

Coord. piana nord: *4168443*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Insediamento*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***VILLAGGIO STOCCATELLO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Blocco (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




L'insediamento visto da Nord, BI_0042_02

Strutture accessorie autonome

Stalla, ovile

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il nucleo è stato generato in funzione dello sfruttamento agricolo delle terre.

Data: *22/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Rilevanza: ***Alta***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **48**

Progr.comunal **85**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0048_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cinquanta*

Coord. piana est *319079,9*

Coord. piana nord *4165541*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Un arco in conci sovrasta il portone d'ingresso al bene.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0043_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **51**

Progr.comunal **86**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0051_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cinquanta*

Coord. piana est *319509,9*

Coord. piana nord *4166501*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione *CASA BUSCEMI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

I cantonali scanditi da conci in bugnato liscio, la facciata delimitata superiormente da una fascia marcapiano,al di sopra della quale sporgono doccioni in terracotta. Edicolette votive poste accanto al portoncino d'ingresso. Le aperture arcuate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Prospetto principale del bene, BI_0044_02

Strutture accessorie autonome

Antico cancello d'accesso

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è stato molto rimaneggiato pur mantenendo la pianta originaria e alcuni degli elementi caratteristici dell'edilizia del tempo.

Rilevanza ***Media***

Data *22/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **52**

Progr.comunal **67**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0052_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cinquanta*

Coord. piana est: *319590,2*

Coord. piana nord: *4166293*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privata* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA SANZONE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Corte (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Tetto in canne e gesso perfettamente conservato, pozzo con portellone metallico antico, carrettino siciliano.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia




Casa Sanzone, BI_0045_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato restaurato nel rispetto della tipologia edilizia originaria.

Data: *22/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **55**

Progr.comunal **73**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0055_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cinquanta*

Coord. piana est *319830,6*

Coord. piana nord *4165989*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il basamento è evidenziato da sporgenti cantonali in conci.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il bene, BI_0046_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **56**

Progr.comunal **115**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0056_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cinquanta*

Coord. piana est: *319931,7*

Coord. piana nord: *4166324*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Padronale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASE TISANO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

I cantonali scanditi da conci in bugnato liscio che formano lesene, il prospetto articolato dalle lesene e delimitato da una gola diritta sulla quale si impostano una cornice marcapiano e il timpano a gradoni.Cornici alle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Stalla*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Case Tisano, BI_0047_02

Strutture accessorie autonome

Antico cancello d'accesso, stalle, magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato sottoposto ad un progetto di restauro.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **57**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0057_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Fiore*

Coord. piana est *320086,3*

Coord. piana nord *4161247*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***ABBEVERATOIO DELL'ACQUA S***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Si articola in due vasche comunicanti ed è caratterizzato da un'opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio dell'Acqua salata, BI_0048_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *BENE N 1*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **58**

Progr.comunal **93**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0058_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cinquanta*

Coord. piana est: *320087*

Coord. piana nord: *4161197*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA RISERVATO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Riservato, BI_0049_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'antica costruzione è stata del tutto restaurata.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **59**

Progr.comunal **94**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0059_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Fiore*

Coord. piana est: *320123,6*

Coord. piana nord: *4161362*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Stalla*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D2*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***LO STALLONE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

L'ingresso alla stalla è sovrastato da un arco in conci di due dimensioni disposti alternativamente e decorato da una grata in ferro battuto.All'interno si è conservato il tetto a capriate ed assi lignee e sul portone lo stemma del fascio littorio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Stalla*

Uso storico: *Stalla*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Lo Stallone, BI_0050_02

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, magazzini, pozzo, stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.: *BENE N 15*

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato sostanzialmente mantenuto nella sua integrità, anche se sono state effettuate numerose aggiunte di altri corpi di fabbrica che hanno modificato il complesso abitativo nel suo insieme.

Rilevanza: ***Media***

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **61**

Progr.comunal **109**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0061_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cinquanta*

Coord. piana est *320140,2*

Coord. piana nord *4165759*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Padronale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (a)*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Il prospetto è delimitato da una sottile fascia marcapiano al di sopra della quale sporgono doccioni in terracotta. Le aperture sono tutte arcuate, panchine in muratura adornano la corte.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il bene, BI_0051_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo con parapetto, magazzini, cancello in ferro battuto originale

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato preservato quasi nella sua integrità, limitando i nuovi inserimenti al settore della corte che in origine era occupato dai magazzini.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **63**

Progr.comunal **106**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0063_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cinquanta*

Coord. piana est *320269,3*

Coord. piana nord *4166159*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La porta e le finestre sono incorniciate da blocchi di tufo, l'architrave presenta un concio di chiave a cuneo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0052_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo, poderoso recinto in blocchetti irregolari del quale restano pochi avanzi.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **64**

Progr.comunal **103**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0064_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cinquanta*

Coord. piana est: *320525,9*

Coord. piana nord: *4166476*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Corte (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in conci di tufo,lesena sul prospetto principale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0053_02

Strutture accessorie autonome

Forno, Stalle, ovili

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **65**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0065_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Feudotto*

Coord. piana est: *320607,9*

Coord. piana nord: *4165162*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***ABBEVERATOIO AGARENI***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Composto da due vasche comunicanti, è caratterizzato da un'opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Abbeveratoio Agareni, BI_0054_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.: *BENE N 2*

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **66**

Progr.comunal **107**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0066_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cinquanta*

Coord. piana est: *320613,7*

Coord. piana nord: *4166020*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità
- Rarità, unicità
- Peculiarità
- Rappresentatività
- Importanza culturale generale
- Importanza storica
- Importanza formale, estetica
- Importanza sociale, di costume
- Importanza testimoniale
- Importanza visuale d'assieme
- Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale
- Precarietà ambientale specifica
- Degrado potenz. da attività umane probabili

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Abitazione*

Fotografia




Il bene, BI_0055_02

Strutture accessorie autonome

Magazzino

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Sulle pareti esterne sono ancora visibili resti di un precedente intonaco

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **68**

Progr.comunal **96**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0068_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Feudotto*

Coord. piana est: *320859,8*

Coord. piana nord: *4166280*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in conci di tufo che sottolineano il perimetro del bene.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0056_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **69**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0069_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Caparrina*

Coord. piana est: *320904,1*

Coord. piana nord: *4158953*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA CAPARRINA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Articolato*

Elementi significativi e/o decorativi

Una fontana in marmo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Caparrina, BI_0057_02

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

La costruzione è stata rimaneggiata quasi nella sua totalità. Gode di una suggestiva vista a mare.

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **71**

Progr.comunal **125**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0071_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *Centro urbano*

Coord. piana est: *321157,4*

Coord. piana nord: *4162835*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Stazione*

Qualificazione: *Ferroviario* CI

Funzionalità: *URBANA*

Denominazione: ***STAZIONE DI MENFI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

In stile liberty, rientra nella tipologia costruttiva dei primi del 900. Fascia marcapiano, trabeazione, finestre incorniciate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Cantina*

Uso storico: *Stazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Stazione di Menfi, BI_0058_02

Strutture accessorie autonome

Servizi igienici, cisterna

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ristrutturata e reimpiegata dall'Azienda vinicola Settesoli

Rilevanza: ***Alta***

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **72**

Progr.comunal **88**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0072_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *Piana Ingoglia*

Coord. piana est *321228,4*

Coord. piana nord *4160504*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0059_02

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda *73*

Progr.comunal *23*

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0073_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est *321233,4*

Coord. piana nord *4158493*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Pavimento in ciottoli e in cotto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Fotografia




Il bene e un particolare dell'interno, BI_0060_02

Strutture accessorie autonome

Ovile

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Sono ancora visibili i resti dei focolari e del tetto in canne e gesso, tutto è come allo stato originario. Costeggiata dalla ferrovia dismessa,è perfettamente inserita nel contesto vallivo del torrente Femmina Morta.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **74**

Progr.comunal **121**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0074_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Caparrina*

Coord. piana est: *321279,7*

Coord. piana nord: *4159313*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***AZ. AGRICOLA CAPARRINA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Articolato*

Forma: *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Azienda Agricola Caparrina, BI_0061_02

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, stalla, magazzini

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*


Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Osservazioni:

Rilevanza: ***Media***

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **75**

Progr.comunal **128**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0075_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Feudotto*

Coord. piana est: *321346,9*

Coord. piana nord: *4166162*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Villa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASE PALMINTERI***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare inscritta*

Forma: *Longitudinale*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Il basamento dell'edificio così come i cantonali sono in conci.Le pareti sono in mattoni pressati disposti in un motivo a losanghe.Il prospetto è scandito da lesene ed archi e coronato da una cornice dalla quale sporgono doccioni in metallo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Fotografia



Casa Palminteri, BI_0062_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Una lapide sul prospetto che dà verso la strada ricorda che il musicista Palminteri ivi trascorreva i suoi soggiorni estivi.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **77**

Progr.comunal **112**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0077_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *Centro urbano*

Coord. piana est *321410,6*

Coord. piana nord *4163390*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Comunale* CI *B3*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***MENFI (DI)***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Le cappelle signorili presenti hanno differenti stili decorativi:pompose e barocche,con allusioni neoclassiche, o dai volumi allungati e vicine al gotico.Sono arricchite da edicole,marmi,bassorilievi e piccole sculture,non mancano sarcofagi.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Cimitero, BI_0063_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *BENE N 14*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le numerose cappelle adornano la via principale del cimitero e appartengono per la maggior parte agli antichi proprietari terrieri della zona.

Rilevanza ***Alta***

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda *78*

Progr.comunal *4*

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0078_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est *321499,1*

Coord. piana nord *4157983*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Panoramica, BI_0064_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *BENE N 13*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio non è più esistente.

Rilevanza ***Bassa***

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **81**

Progr.comunal **122**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0081_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *Piana Ingoglia*

Coord. piana est *321592,8*

Coord. piana nord *4160943*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***MASSERIA INGOGLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Masseria Ingoglia, BI_0064_02

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **82**

Progr.comunal **68**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0082_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cavarretto*

Coord. piana est *321858,4*

Coord. piana nord *4165662*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Arco in conci che copre l'ingresso sul prospetto principale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il bene, BI_0066_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Della struttura originaria si è mantenuta soltanto l'organizzazione dei vani nello spazio

Rilevanza ***Media***

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **83**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0083_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cavarretto*

Coord. piana est *321873*

Coord. piana nord *4159914*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA SCAGLIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa Scaglione, BI_0067_02

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene non era accessibile

Rilevanza ***Media***

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **85**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0085_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est *321982,5*

Coord. piana nord *4157895*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0068_02

Strutture accessorie autonome

Stalla

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nella stalla si è ancora conservato il tetto in canne e gesso. Paesaggisticamente posto su un belvedere che offre una stupenda visuale di tutto il litorale di Menfi.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **86**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0086_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est *322005,7*

Coord. piana nord *4158516*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASE LIPERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Case Liperi, BI_0069_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Della costruzione originaria non è rimasto praticamente nulla.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **87**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0087_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est *322067,3*

Coord. piana nord *4158670*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Corpo triplo*

Elementi significativi e/o decorativi

Facciata di uno dei corpi di fabbrica delimitata da un timpano a gradoni.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0070_02

Strutture accessorie autonome

Gebbia

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La costruzione è stata ampiamente rimaneggiata, i caratteri originari sono stati mantenuti solo in uno dei corpi di fabbrica.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **88**

Progr.comunal **120**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0088_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *322099,2*

Coord. piana nord: *4158761*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CANTINA INTERRANTE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Articolato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Cantina*

Uso storico: *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Cantina Interrante, BI_0071_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalle

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il proprietatrio del bene conserva ancora un antico spremi-uva meccanizzato.

Data *29/01/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **90**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0090_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Genovese*

Coord. piana est: *322176,3*

Coord. piana nord: *4168446*

Paesaggio locale: *Magaggiaro-Mo*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità:

Denominazione:

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo:

Pianta

Schema:

Forma:

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale:

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità e pressione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.: *BENE N 3*

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene non è più esistente.

Data: *29/01/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **91**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0091_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *Piana Bertolino di mare*

Coord. piana est *322302,7*

Coord. piana nord *4159314*

Paesaggio locale *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Longitudinale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado e rischio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado e rischio

Elementi significativi e/o decorativi

Composto da due vasche comunicanti, è caratterizzato da un'opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia




L'abbeveratoio, BI_0073_02

Strutture accessorie autonome

Cisterna

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *BENE N 10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **92**

Progr.comunal **75**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0092_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Feudotto*

Coord. piana est *322314,3*

Coord. piana nord *4166471*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corte (a)*

Forma *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e Rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0074_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Della struttura originaria del bene sono rimasti pochi frustuli all'interno della corte, tutto il resto è stato molto rimaneggiato.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **93**

Progr.comunal **97**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0093_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Feudotto*

Coord. piana est: *322316,4*

Coord. piana nord: *4166330*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASE GRAFFEO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Irregolare*

Forma: *Quadrata inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

L'ingresso alla corte sottolineato da un arco in conci con gli stipiti modanati, le finestre e tutte le aperture sono sottolinate da archi in conci.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore estetico e storico

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Case Graffeo, BI_0075_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo circolare con parapetto.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

I rimaneggiamenti subiti dalla struttura non le hanno impedito di mantenere alcuni degli elementi originari, quali il pozzo e le finestre arcuate.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **94**

Progr.comunal **59**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0094_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *Piana Fiore*

Coord. piana est: *322362,8*

Coord. piana nord: *4162680*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA GUAZZETTI***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Guazzetti, BI_0076_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato ampiamente rimaneggiato.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **96**

Progr.comunal **98**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0096_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *Piana Bertolino di mare*

Coord. piana est: *322425,5*

Coord. piana nord: *4159314*

Paesaggio locale: *Pianura costiera*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***VILLA RAFFIOTTA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Corpo doppio*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Villa Raffiotta,BI_0077_02

Strutture accessorie autonome

Cisterna, abbeveratoio

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

La costruzione sembra essere stata rimaneggiata utilizzando soluzioni simili a quelle originarie (porta coperta da una piattabanda).

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **97**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0097_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *Piana Fiore*

Coord. piana est *322450,4*

Coord. piana nord *4162844*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA VETRANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata che dà sulla strada ha i cantonali rinforzati da due pilastri su cui poggiano lesene,è aperta da due finestrelle incorniciate da blocchetti in tufo ed è completata da una cornice marcapiano sulla quale poggia un timpano a gradoni.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore estetico

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado esogeno

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Case Vetrano, BI_0078_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **101**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0101_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est: *322601,7*

Coord. piana nord: *4158870*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA RATACCURSIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Ratacursio, BI_0079_02

Strutture accessorie autonome

Ovile, magazzini, pozzo.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Sulla facciata dell'edificio si vede scritto in numeri romani "LXVIII."

Data: *05/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **102**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0102_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cavarretto*

Coord. piana est: *322624,5*

Coord. piana nord: *4164519*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali scanditi da blocchi sporgenti dalle pareti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Fotografia




Prospetto principale del bene, BI_0080_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo con vaschetta quadrangolare annessa

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nel tempo ha subito piccoli rifacimenti che non ne hanno snaturato i caratteri originari.

Rilevanza: ***Media***

Data: *05/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **104**

Progr.comunal **61**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0104_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *Piana Fiore*

Coord. piana est *322657,1*

Coord. piana nord *4162601*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'ingresso principale è sovrastato da un architrave in conci.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0081_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza **Bassa**

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nonostante il profondo degrado nel quale versa il bene sono visibili i grossi conci che ne costituivano la struttura ed è intuibile il profilo della facciata che doveva essere chiuso da un timpano a gradoni.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **105**

Progr.comunal **100**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0105_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Feudotto*

Coord. piana est *322661*

Coord. piana nord *4166730*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA ALLACI***

Altra denominazione *CASA ALLORI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Allaci, BI_0082_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa sorge sul ciglio di una cava.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **106**

Progr.comunal **62**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0106_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *Piana Fiore*

Coord. piana est *322772,1*

Coord. piana nord *4162764*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA DI GIOVANNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata principale è delimitata superiormente da una cornice merlata ed è segnata da due aperture, il portoncino e una finestra, entrambi arcuati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Di Giovanna, BI_0083_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **108**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0108_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est *322840,3*

Coord. piana nord *4158995*

Paesaggio locale *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA PORCARIA***

Altra denominazione *CASA LA PORCHERIA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Porcaria, BI_0084_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il tetto originario dell'abitazione, in canne e gesso, si è conservato discretamente e mostra vistosi segni dei fumi prodotti al suo interno.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **110**

Progr.comunal **119**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0110_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Genovese*

Coord. piana est: *322891,5*

Coord. piana nord: *4167548*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***MASSERIA RIGGIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Antico portone in legno al quale è montata la serratura originaria.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Masseria*

Fotografia




Masseria Riggio, BI_0085_02

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, stalle, ovili

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Parte dell'antico caseggiato è stato impiegato come ristorante

Rilevanza: ***Media***

Data: *05/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **111**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0111_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cavarretto*

Coord. piana est: *322901,5*

Coord. piana nord: *4165436*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Baglio*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASE BIVONA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Blocco (a)*

Forma: *Quadrata inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Sono ancora visibili i resti degli archi interni in blocchetti e le aperture con le originarie cornici in pietra ben lavorata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Panoramica, Case Bivona, BI_0086_02

Strutture accessorie autonome

Cisterna

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data: *05/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **112**

Progr.comunal **101**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0112_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Feudotto*

Coord. piana est *322911,1*

Coord. piana nord *4166600*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Un'edicoletta e una panca in muratura addossata al prospetto principale dell'edificio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0087_02

Strutture accessorie autonome

Ovile

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La tecnica costruttiva impiegata permette chiaramente di distinguere le parti del bene rimaneggiate da quelle originarie.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **113**

Progr.comunal **105**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0113_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Genovese*

Coord. piana est: *322930,4*

Coord. piana nord: *4167683*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA BUSCEMI***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia




Casa Buscemi, BI_0088_02

Strutture accessorie autonome

Ovile

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **114**

Progr.comunal **104**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0114_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Genovese*

Coord. piana est *322954,7*

Coord. piana nord *4167229*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA DIECIDUE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Diecidue, BI_0089_02

Strutture accessorie autonome

Magazzino

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Intorno all'abitazione corre un recinto in blocchi in buono stato che racchiude la corte, le abitazioni vere e proprie e i magazzini.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **115**

Progr.comunal **118**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0115_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cavarretto*

Coord. piana est: *322963,7*

Coord. piana nord: *4165256*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Blocco (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Balconi sorretti da mensole in pietra riccamente decorata e, come le finestre, riquadrati da modanature e sovrastati da gocciolatoi sporgenti. La scala interna è decorata da stucchi in gesso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Masseria*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia




Il bene, BI_0090_02

Strutture accessorie autonome

Fontana e cisterna con parapetto

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **116**

Progr.comunal **63**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0116_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est: *322987,2*

Coord. piana nord: *4159561*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA CALLACE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Targa con iscrizione che dice come la casa sia stata restaurata con fondi della Cassa del Mezzogiorno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Fotografia




Casa Callace, BI_0091_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo con parapetto, cancello con muretti d'ingresso dall'andamento curveggiante.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data: *05/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **118**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0118_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *322990,4*

Coord. piana nord: *4160363*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA BUTTAFUOCO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (a)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Buttafuoco, BI_0092_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è stato molto rimaneggiato e della struttura originaria è rimasta solo la disposizione dei corpi di fabbrica.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **120**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0120_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino di mare*

Coord. piana est *323065,9*

Coord. piana nord *4159286*

Paesaggio locale *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA SANT'ANGELO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Sant'Angelo, BI_0093_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza **Bassa**

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Della costruzione antica è rimasta solo la disposizione dei corpi di fabbrica.

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **121**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0121_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cavarretto*

Coord. piana est *323173,2*

Coord. piana nord *4163524*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Resti della ghiera di un arco in conci e del peduccio di imposta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Magazzino*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0094_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **122**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0122_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino*

Coord. piana est *323179,0*

Coord. piana nord *4161166*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Corpo doppio*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0095_02

Strutture accessorie autonome

Forno

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *05/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **123**

Progr.comunal **102**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0123_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Genovese*

Coord. piana est: *323189,3*

Coord. piana nord: *4167197*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA GIARRAPUTO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Giarraputo, BI_0096_02

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni:

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **125**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0125_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino*

Coord. piana est *323193,6*

Coord. piana nord *4161988*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Signorile* Cl *B2*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Longitudinale*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Si compone di un vano maggiore per i devoti e uno minore con l'altare.Quest'ultimo è integro ed è decorato da stucchi e colonnette marmoree.Il soffitto è caratterizzato dallo stemma dell'aquila e da altri quadretti dai motivi agresti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Cappella*


Fotografia



Gli affreschi e il catino dell'altare, BI_0097_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La cappella è incorporta nell'edificio ed è accessibile solo dall'interno.

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **128**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0128_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *323213,5*

Coord. piana nord: *4159833*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene visto da Ovest, BI_0098_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Della costruzione originaria è rimasta solo la disposizione dei corpi di fabbrica.

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **129**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0129_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino*

Coord. piana est *323219,7*

Coord. piana nord *4162009*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASE BERTOLINO***

Altra denominazione *VILLA VITTORIA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Articolato*

Elementi significativi e/o decorativi

Un grande arco incorniciato da lesene dal quale si ha accesso al cortile della villa.Il cortile è pavimentato in ciottoli bianchi,e le pareti che vi si affacciano sono movimentate da una teoria di archi ciechi e da quadretti di piastrelle dipinte.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Case Bertolino ,BI_0099_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, pozzo, cappella

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Una serie di panchine in muratura, fontane e un rigoglioso e ben curato giardino completano l'edificio.

Rilevanza ***Eccezionale***

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **131**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0131_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *323272,5*

Coord. piana nord: *4160109*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA MARRONE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Deposito*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Marrone, BI_0100_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Della costruzione originaria si sono conservati la porta d'ingresso in legno e il tetto della veranda in canne e gesso. Nella mangiatoia è visibile anche un antico aratro in legno.

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **132**

Progr.comunal **99**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0132_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Genovese*

Coord. piana est: *323279,4*

Coord. piana nord: *4167283*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA FRISCIA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Quadrata inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e Vulnerabilità

Fotografia




Casa Friscia, BI_0101_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **134**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0134_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino*

Coord. piana est *323297,3*

Coord. piana nord *4160192*

Paesaggio locale *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0102_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **137**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0137_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino*

Coord. piana est *323480,7*

Coord. piana nord *4160522*

Paesaggio locale *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene nel suo contesto, BI_0103_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **138**

Progr.comunal **77**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0138_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Genovese*

Coord. piana est: *323505,5*

Coord. piana nord: *4168396*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0104_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Al di sotto della copertura dell'intonaco si nota la struttura in conci ben squadrati.

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **141**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0141_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *323635,4*

Coord. piana nord: *4161603*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata. L'abbeveratoio è composto da due vasche comunicanti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado e rischio

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità degrado e rischio


Fotografia



L'abbeveratoio, BI_0105_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *BENE N 9*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **142**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0142_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *323657,1*

Coord. piana nord: *4160765*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA MOSCHITTA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Un'edicoletta votiva posta sul prospetto principale dell'edificio,una panchina in muratura dall'andamento curveggiante a chiusura del piazzale d'ingresso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Moschitta, BI_0106_02

Strutture accessorie autonome

Magazzino

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **143**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0143_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *Vallone San Vincenzo*

Coord. piana est: *323673*

Coord. piana nord: *4165981*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **144**

Progr.comunal **108**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0144_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da La Conca*

Coord. piana est: *323695,7*

Coord. piana nord: *4167335*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Corpo doppio*

Forma: *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Antichi portoncini in legno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0107_02

Strutture accessorie autonome

Cisterna

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Della costruzione antica è rimasta solo l'articolazione generale.

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **145**

Progr.comunal **95**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0145_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Genovese*

Coord. piana est: *323765,9*

Coord. piana nord: *4168886*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Padronale* CI *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA GENOVESE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Articolato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le aperture dei vani di servizio sono incorniciate da blocchetti, quelle dei vani dedicati alle abitazioni padronali invece da archi in conci. Grandi arcate all'inerno della casa sono poste a rinforzare i divisori.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Genovese, BI_0108_02

Strutture accessorie autonome

Ovile, stalla, magazzini, un antico focolare

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schedе:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Rilevanza: ***Alta***

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **146**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0146_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cavarretto*

Coord. piana est *323813,8*

Coord. piana nord *4164987*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA SAN VINCENZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Quadrata inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Basamento con cantonali sporgenti, finestre incorniciate da blocchetti in pietra e porte sovrastate da archi.Grandi arcate anche tra gli spazi interni e la corte. Nello spessore della cinta è stata ricavata un'edicola votiva.Si sviluppa su due piani.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa San Vincenzo, BI_0109_02

Strutture accessorie autonome

Cantina, stalla, cisterna

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il caseggiato antico è stato ristrutturato mantenendone i caratteri architettonici originari; oggi è utilizzato anche come Azienda agrituristica.

Rilevanza ***Alta***

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **148**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0148_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cavarretto*

Coord. piana est *323853,0*

Coord. piana nord *4162877*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa Torre*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (a)*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☑	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

Un grande arco in conci dà accesso alla corte, nella quale convergono anche le aperture principali incorniciate ed arcuate anch'esse.Il corpo di fabbrica è caratterizzato da un torrino con un colombaio con fessure triangolari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*


Fotografia



Vista del bene, BI_0110_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **149**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0149_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Genovese*

Coord. piana est *323861,4*

Coord. piana nord *4168743*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Rettangolare*

Forma *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Composto da tre vasche comunicanti, è caratterizzato da un'opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



L'abbeveratoio, BI_0111_ 02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **150**

Progr.comunal **117**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0150_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino*

Coord. piana est *323865,4*

Coord. piana nord *4161714*

Paesaggio locale *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASE BERTOLINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *U (a)*

Elementi significativi e/o decorativi

Corte interna pavimentata in ciottoli bianchi,grandi archi in conci a vista nei divisori tra i vani principali,finestrelle inquadrate da blocchetti in tufo.L'imposta di un grande arco del tipo a fornice unico, all'ingresso della corte.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Case Bertolino, BI_0112_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalle, pozzo con parapetto originario

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il complesso è stato profondamente rimaneggiato anche se si distingue la tecnica costruttiva originaria a blocchetti irregolari.

Rilevanza ***Media***

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **151**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0151_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cavarretto*

Coord. piana est *323871,7*

Coord. piana nord *4163230*

Paesaggio locale *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0113_02

Strutture accessorie autonome

Vasca per l'accumulo dell'acqua

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Nonostante il bene sia stato rimaneggiato è possibile percepirne l'originaria conformazione.

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **153**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0153_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cavarretto*

Coord. piana est: *323888,2*

Coord. piana nord: *4163584*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *U (a)*

Forma: *U (a)*

Elementi significativi e/o decorativi

Corte interna con ingresso arcuato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0114_02

Strutture accessorie autonome

Gebbia

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **155**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0155_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *323946,2*

Coord. piana nord: *4160521*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***CASA PALMINTERI***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Palminteri, BI_0115_02

Strutture accessorie autonome

Magazzini, depositi.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

La costruzione antica è stata del tutto rimaneggiata, della situazione originaria è rimasta soltanto l'articolazione della forma.

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **159**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0159_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Bertolino*

Coord. piana est *324197,7*

Coord. piana nord *4160759*

Paesaggio locale *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA COLLETTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (a)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia




Casa Colletti, BI_0116_02

Strutture accessorie autonome

Deposito granaglie, stalla.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **160**

Progr.comunal **66**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0160_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Genovese*

Coord. piana est: *324222,3*

Coord. piana nord: *4168385*

Paesaggio locale: *Altopiano centra*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Panca in muratura con bracciolo decorato da motivo a voluta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Il bene, BI_0117_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza: ***Media***

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **162**

Progr.comunal **114**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0162_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cavarretto*

Coord. piana est *324319,4*

Coord. piana nord *4163992*

Paesaggio locale *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione *Frantoio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D3*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare inscritta*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Archi a sesto ribassato sovrastano le aperture maggiori. Un frantoio è posto al centro del vano principale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Frantoio*

Fotografia




Il bene, BI_0118_02

Strutture accessorie autonome

Depositi, cisterna.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato rimaneggiato come dimostrano i muri a secco posti a sigillare alcune originarie aperture e le strutture moderne.

Rilevanza ***Bassa***

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **171**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0171_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *324866,7*

Coord. piana nord: *4161683*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Cabina idrica, BI_0119_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *BENE N 8*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene oggi non esiste più, poiché è stato sostituito dalla cabina di una condotta idrica.

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **174**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0174_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Bertolino*

Coord. piana est: *325010,3*

Coord. piana nord: *4162403*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Il bene, BI_0120_02

Strutture accessorie autonome

Forno a legna decorato da piastrelle dipinte secondo un motivo a reticolo.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è oscurato dal viadotto e dai piloni che lo sorreggono, che hanno contribuito al degrado del contesto storico nel quale si inserisce.

Rilevanza: ***Media***

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **179**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0179_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *2*

Comune *Menfi*

Località *C.da Cavarretto*

Coord. piana est *325136,1*

Coord. piana nord *4164683*

Paesaggio locale *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA BERTOLINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le aperture all'interno della corte conservano la copertura ad arco a sesto ribassato in blocchetti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Casa Bertolino, BI_0121_02

Strutture accessorie autonome

Ricovero esterno per automezzi.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa. *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *12/02/2005*

Nome del compilatore *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **183**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0183_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *Pizzo Giuliana*

Coord. piana est: *325255,1*

Coord. piana nord: *4162850*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Padronale* CI: *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il portello del pozzo decorato da piccole borchie in rilievo, che riproducono un motivo spiraliforme. Una finestrella, sul versante occidentale dell'edificio, coperta da un doppio spiovente.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Ovile*

Uso storico: *Abitazione*

Fotografia




Il bene, BI_0122_02

Strutture accessorie autonome

Pozzo

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La costruzione svetta isolata sul pizzo e le sue mura danno un'idea di solidità e compattezza nonostante il degrado. Molto suggestiva la vista che si gode verso le gole della Tardara.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **187**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0187_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Cavarretto*

Coord. piana est: *325473,2*

Coord. piana nord: *4164629*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Composto da due vasche comunicanti, è caratterizzato da un'opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore estetico e storico

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione antropica

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Panoramica e particolare dello scolo, BI_0123_02

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *BENE N 7*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **197**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0197_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Carboy*

Coord. piana est: *325948*

Coord. piana nord: *4163178*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Baglio*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***LA DISPENSA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico:

Ruolo del bene nel paesaggi:

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX/XX*

Pianta

Schema: *Corte (a)*

Forma: *Quadrata*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Elementi significativi e/o decorativi

Pavimento del cortile in ciottoli di fiume, panchine in muratura, blocchetti in tufo che incorniciano e distinguono le aprture originarie.Si sviluppa su due livelli.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Baglio*

Uso storico: *Baglio*

Fotografia




La Dispensa, BI_0124_02

Strutture accessorie autonome

Cantina

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il caseggiato antico è stato del tutto restaurato ed è utilizzato dall'Azienda Planeta che ha mantenuto le originarie caratteristiche del complesso.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **203**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0203_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Carboy*

Coord. piana est: *326339,4*

Coord. piana nord: *4164496*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Composto da una sola vasca, è caratterizzato da un'opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Pressione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Panoramica, BI_0125_02

Strutture accessorie autonome

Vasca d'accumulo di forma rettangolare.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *BENE N 6*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **218**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0218_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Carboy*

Coord. piana est: *327114,4*

Coord. piana nord: *4164730*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Articolato*

Forma: *L (a)*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Elementi significativi e/o decorativi

Si articola su due livelli, con le aperture rivolte verso la corte aperta ed è caratterizata da un'opera muraria semplice e lineare.

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



La masseria, BI_0126_02

Strutture accessorie autonome

Stalle, ovili, magazzini, abbeveratoio.

Vincoli bb.cc.aa.: *Nessuno*


Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Osservazioni

Il caseggiato nel versante settentrionale poggia direttamente sulla roccia che è stata scavata per fargli posto.

Rilevanza: ***Media***

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **220**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0220_02*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *2*

Comune: *Menfi*

Località: *C.da Carboy*

Coord. piana est: *327173,8*

Coord. piana nord: *4164715*

Paesaggio locale: *Vallone destro d*

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Rurale* CI: *D5*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Rettangolare*

Forma: *Longitudinale*

Elementi significativi e/o decorativi

Opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata. Arco di testa, in grossi blocchi di pietra locale, al quale sono inseriti due punti acqua simmetrici.Vaschetta rettangolare per piccoli animali.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




L'abbeveratoio, BI_0127_02

Strutture accessorie autonome

Vasca d'accumulo di forma circolare.

Individuazione cartografica



CTR 1:10.000

Vincoli bb.cc.aa.: *Inserito nelle Linee Guida del PTPR*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.: *BENE N 5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza: ***Alta***

Data: *12/02/2005*

Nome del compilatore: *Dott. Sanzo S.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **264**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0600_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Bovo Marina*

Coord. piana est *349427*

Coord. piana nord *4139695*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BOVO MARINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti in maniera piana. Presenta posti in vista delle ghiere intorno ai portoni e alle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASA BOVO MARINA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **284**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0621_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *Torre Salsa*

Coord. piana est *351767*

Coord. piana nord *4139841*

Paesaggio locale *Pianeggiante*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Lungo abbeveratoio che necessita di sistemazione delle fonti sorgentizie.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **301**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0638_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Fontanelle*

Coord. piana est *353164*

Coord. piana nord *4139131*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SANNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Presenta uno zoccolo aggettante in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA SANNA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **304**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0641_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *M.te Del Lupo*

Coord. piana est *353565*

Coord. piana nord *4140258*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Fornace*

Qualificazione *Rurale* CI *D9*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FORNACE A***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico. Presenta delle robuste mura dalla forma irregolare con annessa una casetta dalle piccole finestre quadrate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Fornace*


Fotografia



FORNACE A

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Alta***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **305**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0642_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *M.te Del Lupo*

Coord. piana est *353609*

Coord. piana nord *4140250*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Fornace*

Qualificazione *Rurale* CI *D9*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FORNACE B***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Fornace*


Fotografia



FORNACE B

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **306**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0643_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *M.te Del Lupo*

Coord. piana est *353682*

Coord. piana nord *4140106*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Fornace*

Qualificazione *Rurale* Cl *D9*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FORNACE C***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Circolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico. Presenta una forma atrticolata con annessa una casa con copertura a una falda di tetto inclinato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Fornace*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



FORNACE C

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **307**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0644_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Bifara*

Coord. piana est *353718*

Coord. piana nord *4138894*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCALIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	Valore
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	Vulnerabilità degrado
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	Vulnerabilità esposizione
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Recenti lavori di strutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA SCALIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **315**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0652_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Bifara*

Coord. piana est *355093*

Coord. piana nord *4138857*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PILERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità	Degrado	Vulnerabilità
Integrità	☑			
Rarità, unicità	☐			
Peculiarità	☑			
Rappresentatività	☐			
Importanza culturale generale	☑			
Importanza storica	☐			
Importanza formale, estetica	☑			
Importanza sociale, di costume	☑			
Importanza testimoniale	☑			
Importanza visuale d'assieme	☐			
Leggibilità dell'insieme	☐			
Fragilità strutturale d'insieme		☐	☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	☐	
Degrado in atto		☐	☐	
Propensione spontanea al degrado		☐	☐	
Precarietà ambientale generale				☑
Precarietà ambientale specifica				☐
Degrado potenz. da attività umane probabili				☐

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Recenti lavori di ristrutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA PILERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *14/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **318**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0655_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Bifara*

Coord. piana est *355227*

Coord. piana nord *4137385*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCALIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA SCALIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **319**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0656_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Bifara*

Coord. piana est *355232*

Coord. piana nord *4138721*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MARTORANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA MARTORANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *14/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **320**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0657_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Bifara*

Coord. piana est *355249*

Coord. piana nord *4138537*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA A 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA A 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *14/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **336**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0658_10*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione

Cl *A1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Torre di Magro***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *Nopn precisabile*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C/da Bifara*

Coord. piana est *355280*

Coord. piana nord *4138218*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Resti della Torre di Magro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La torre è allo stato di rudere, pertanto risulta difficile ipotizzare la sua conformazione originaria.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **328**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0666_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *355840*

Coord. piana nord *4138777*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA IACONO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in listelli di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA IACONO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *14/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **329**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0667_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Bifara*

Coord. piana est *355938*

Coord. piana nord *4137253*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BONIFACIO CONTRADA B***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico. È caratterizzato al pian terreno da una serie di portoni d'ingresso sovrastati da finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA BONIFACIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **332**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0670_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da Mirtilla San Nicola*

Coord. piana est *356045*

Coord. piana nord *4139856*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con tetto a capanna. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia




CASA DALE

Strutture accessorie autonome

Locale deposito

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **333**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0671_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356280*

Coord. piana nord *4138199*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA L 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA L 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **334**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0672_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356326*

Coord. piana nord *4138180*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LAURICELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA LAURICELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **335**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0673_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MARIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Poligonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *Fontanelle*

Coord. piana est *356350*

Coord. piana nord *4137610*

Paesaggio locale *Vallivo*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



CASA MARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **337**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0674_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356384*

Coord. piana nord *4138756*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA B 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Versa in pessimo stato di conservazione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA B 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **338**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0676_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Montallegro*

Località: *San Nicola*

Coord. piana est: *356397*

Coord. piana nord: *4139914*

Paesaggio locale: *Vallivo*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA S. NICOLA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA S. NICOLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data: *17/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **339**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0677_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *San Nicola*

Coord. piana est *356398*

Coord. piana nord *4140967*

Paesaggio locale *Fluviale*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA M 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Agro-pastorale*

Fotografia



MASSERIA M 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume.

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **340**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0678_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *C.da San Nicola*

Coord. piana est *356404*

Coord. piana nord *4139872*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA Z Z***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA Z Z

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **341**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0679_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *San Nicola*

Coord. piana est *356422*

Coord. piana nord *4140512*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA N 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA N 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **342**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0680_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356440*

Coord. piana nord *4138773*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA C 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA C 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *14/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **343**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0681_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356474*

Coord. piana nord *4138794*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA D 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA D 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Data *14/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **344**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0682_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356499*

Coord. piana nord *4138554*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA G 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare bocciardata posti in maniera sfalsata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA G 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **345**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0683_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356590*

Coord. piana nord *4138543*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Arco*

Qualificazione *Rurale* Cl *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA H 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema

Forma *Circolare inscritta*

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☑	☑	
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☑	☑	
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☑	☑	
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐		
Leggibilità dell'insieme	☐		
Fragilità strutturale d'insieme	☐		☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐		☐
Degrado in atto	☑		☑
Propensione spontanea al degrado	☑		☑
Precarietà ambientale generale	☐		☐
Precarietà ambientale specifica	☐		☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑		☑

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare e presentano un arco a tutto sesto semicircolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa*


Fotografia



CASA H 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Alta***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **346**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0684_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *Scrosonara*

Coord. piana est *356659*

Coord. piana nord *4136920*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MARTURANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA MARTORANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **347**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0685_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356667*

Coord. piana nord *4138897*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA D 1 bis***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare a spacco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA D 1 BIS

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *15/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **348**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0686_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356685*

Coord. piana nord *4138728*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA NOCIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare bocciardata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA NOCIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Bassa***

Data *14/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **349**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0687_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356753*

Coord. piana nord *4139012*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA F 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA F 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **350**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0688_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *356758*

Coord. piana nord *4138889*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA E 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA E 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **355**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0693_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *San Nicola*

Coord. piana est *357149*

Coord. piana nord *4140113*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA O 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico. Presenta un corpo doppio, articolato su più piani.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐


Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASA O 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **357**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0695_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *357206*

Coord. piana nord *4138781*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FERRARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di lamiera ondulata. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra posata con igiunti verticali sfalsati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Produzione agricola*


Fotografia



CASA FERRARA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **359**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0697_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località *San Nicola*

Coord. piana est *357260*

Coord. piana nord *4140687*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MARTURANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione pastorale*


Fotografia



CASA MARTORANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **360**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0698_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *357513*

Coord. piana nord *4140342*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA P 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Deposito*


Fotografia



CASA P 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **366**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0704_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Montallegro*

Località

Coord. piana est *357944*

Coord. piana nord *4140155*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PIPIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



CASA PIPIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **2**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0006_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Torracita*

Coord. piana est *316192*

Coord. piana nord *4170883*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. FILIPPO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e/o degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e/o esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa S. Filippo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa S. Filippo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa San Filippo in c.da Torracita si presenta in condizioni pessime di conservazione, essa oggi rudere, versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **4**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0025_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *Piano dei Baroni*

Coord. piana est *317583*

Coord. piana nord *4172597*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DI DIESI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Di Diesi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Di Diesi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Di Diesi in c.da Piano dei Baroni si presenta in condizioni pessime di conservazione, essa oggi rudere, versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **19**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0038_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Serafino*

Coord. piana est *318307*

Coord. piana nord *4174747*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Terme*

Qualificazione *Privato* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ACQUA PIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Terme*

Uso storico *Terme*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e grado


Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e grado

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **5**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0039_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Torracita*

Coord. piana est *318358*

Coord. piana nord *4170533*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PROFERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Profera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Profera

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Profera in c.daTorracita si presenta in pessime condizioni di conservazione, una parte di essa è rudere, la restante parte oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **30**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0045_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *Acqua calde*

Coord. piana est *318778*

Coord. piana nord *4175800*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Ad acqua* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Mulino di Jusu***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e grado


Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e grado esposizione

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **6**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0049_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Ravetto*

Coord. piana est *319252*

Coord. piana nord *4171328*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CRESCIMANNI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Crescimanni

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Crescimanni

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Crescimanni in c.da Ravetto, si presenta in condizioni pessime di conservazione, essa oggi rudere, versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **8**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0050_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Serafino*

Coord. piana est *319275*

Coord. piana nord *4176430*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MARCHESE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Marchese

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Marchese

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Marchese in c.da Serafino si presenta in condizioni pessime di conservazione, essa oggi rudere, versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **9**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0053_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Serafino*

Coord. piana est *319726*

Coord. piana nord *4174627*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VERDONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☐ Importanza testimoniale
- ☐ Importanza visuale d'assieme
- ☐ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità degrado

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esposizione

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Verdone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Verdone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Verdone in c.da Serafino si presenta in condizioni pessime di conservazione, essa oggi rudere,versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda 7

Progr.comunal 9

Ente schedatore SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda Beni Isolati

Cod. SITP BI_0054_03

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia AG Ambito 03

Comune Montevago

Località Acque Calde

Coord. piana est 319780

Coord. piana nord 4175808

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione Mulino

Qualificazione Ad acqua Cl D4

Funzionalità Rurale

Denominazione ***Mulino di Mezzu***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Non degradato Comune

Ruolo del bene nel paesaggi Organico

Tipo di paesaggi Vallivo

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Blocco (A)

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Abbandonato

Uso storico Mulino

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione


Fotografia



Acqua Pia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Acqua Pia

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. #Nome?

Estremi del provvedimento #Nome?

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le"Terme Acqua Pia" in c.da Serafino si presentano in ottime condizioni di conservazione. Il centro è dotato di piscine termali con l'acqua che sgorga costantemente alla temperatura di 40 gradi, esso è attrezzato anche di saune, palestre e percorsi per disabili.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **10**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0060_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *Acque Calde*

Coord. piana est *320128*

Coord. piana nord *4175686*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Ad acqua* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Mulino di Susu***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Ravetto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Ravetto

Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Ravetto in c.da Ravetto si presenta in mediocri condizioni di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **11**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0062_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Portella*

Coord. piana est *320148*

Coord. piana nord *4171743*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LISCIANDRA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **12**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0067_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Caparrina*

Coord. piana est *320805*

Coord. piana nord *4173198*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SALADINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e vulnerabilità

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Saladino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Saladino

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Saladino in c.da Caparrina si presenta in condizioni pessime di conservazione, una parte di essa oggi è rudere, l'altra parte viene utilizzata come deposito per macchine agricole.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **13**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0070_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Caparrina*

Coord. piana est *321010*

Coord. piana nord *4173529*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAPARRINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Abbeveratoio Caparrina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Caparrina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Caparrina di forma rettangolare con due vasche di diverso livello si presenta in discrete condizioni di conservazione, ancora oggi esso viene utilizzato come abbeveratoio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **14**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0076_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Caparrina*

Coord. piana est *321361*

Coord. piana nord *4174320*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MONREALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e Vulnerabilità


Fotografia



Casa Monreale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Monreale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Monreale in c.da Caparrina si presenta in cattivo stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **15**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0079_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Caparrina*

Coord. piana est *321520*

Coord. piana nord *4174096*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***INGOGLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☐ Importanza testimoniale
- ☐ Importanza visuale d'assieme
- ☐ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Ingoglia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Ingoglia

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Ingoglia in c.da Caparrina si presenta in condizioni pessime di conservazione, essa oggi rudere versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **16**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0080_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località

Coord. piana est *321560*

Coord. piana nord *4175350*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Bassa*

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **17**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0084_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Mastro Agostino*

Coord. piana est *321983*

Coord. piana nord *4174686*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIUFFRIDA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XVIII-XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore paesaggistico

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità paesaggistica

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità paesaggistica

Fotografia



Casa Giuffrida

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Giuffrida

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Giuffrida in c.da Mastro Agostino si presenta in buone condizioni di conservazione, la nuova casa ricostruita sullo spazio che occupava anticamenta la vecchia casa viene utilizzata come abitazione nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **18**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0089_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Cavalcanti*

Coord. piana est *322128*

Coord. piana nord *4173500*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RABBITO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Rabbito

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rabbito

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Rabbito in c.da Cavalcanti si presenta in condizioni mediocri di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **20**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0095_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Mastro Agostino*

Coord. piana est *322373*

Coord. piana nord *4175271*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Comunale* Cl *B3*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CIMITERO MONTEVAGO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore globale

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità globale

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Sviluppo assiale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*


Fotografia



Cimitero Montevago

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Cimitero Montevago

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il cimitero comunale di Montevago in c.da Mastro Agostino si presenta in buone condizioni di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **21**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0098_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Cavalcanti*

Coord. piana est *322471*

Coord. piana nord *4174131*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAVALCANTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione


Fotografia



Casa Cavalcanti

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Cavalcanti

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Cavalcanti in c.da Cavalcanti si presenta in condizioni mediocri di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **19**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0099_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Lombardazzo*

Coord. piana est *322510*

Coord. piana nord *4172205*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MANGIARACINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e grado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e grado esposizione


Fotografia



Casa Mangiaracina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mangiaracina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La Casa Mangiaracina in c.da Lombardazzo si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **28**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0100_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da Mastro Agostino*

Coord. piana est *322579*

Coord. piana nord *4175160*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TRIOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Triolo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Triolo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Triolo in c.da Mastro Agostino si presenta in condizioni discrete di conservazione, essa, in parte ristrutturata,viene oggi utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **896**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1242_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Malvizzo*

Coord. piana est *384732*

Coord. piana nord *4127714*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **905**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1251_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Malvizzo*

Coord. piana est *385159*

Coord. piana nord *4128422*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CHIANETTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CHIANETTA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **908**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1254_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *385316*

Coord. piana nord *4129789*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **909**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1255_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *385385*

Coord. piana nord *4129617*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **913**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1259_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *385431*

Coord. piana nord *4129675*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Fotografia




STAZIONE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **915**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1261_10*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deni*

Coord. piana est *385566*

Coord. piana nord *4129581*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **916**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1262_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Malvizzo*

Coord. piana est *385589*

Coord. piana nord *4128653*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LICATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA LICATA

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **917**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1263_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *385610*

Coord. piana nord *4129640*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **919**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1265_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da San Gregorio*

Coord. piana est *385620*

Coord. piana nord *4131834*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MICCICHE'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASA MICCICHE'

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***923*** Progr.comunal ***11***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1269_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Malvizzo*

Coord. piana est *385790* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4128848*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **926**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1272_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Malvizzo*

Coord. piana est *386066*

Coord. piana nord *4127618*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **929**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1275_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Malvizzo*

Coord. piana est *386122*

Coord. piana nord *4127689*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PIAZZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Merlature

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA PIAZZA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **930**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1276_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *386146*

Coord. piana nord *4130982*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LIOTTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA LIOTTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **931**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1277_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Malvizzo*

Coord. piana est *386161*

Coord. piana nord *4126797*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BELLAVIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BELLAVIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **936**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1282_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cangiana*

Coord. piana est *386289*

Coord. piana nord *4132414*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIGLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA GIGLIA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **942**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1288_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIGLIA***

Altra denominazione *CASA GIUDICE*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cangiana*

Coord. piana est *386500*

Coord. piana nord *4132238*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia




CASA GIGLIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **943**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1289_10*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deni*

Coord. piana est *386517*

Coord. piana nord *4129182*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **944**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1290_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deni*

Coord. piana est *386601*

Coord. piana nord *4129173*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **946**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1292_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cangiana*

Coord. piana est *386611*

Coord. piana nord *4131946*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **947**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1293_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *386646*

Coord. piana nord *4130187*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **948**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1294_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *386786*

Coord. piana nord *4130367*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GIGLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA GIGLIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Alta***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **949**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1295_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deni*

Coord. piana est *386809*

Coord. piana nord *4129624*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA MICCICHE'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Fontana

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Fotografia




VILLA MICCICHE'

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica perchè in cima alla montagna.

Rilevanza ***Alta***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **951**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1297_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da San Gregorio*

Coord. piana est *386908*

Coord. piana nord *4131589*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MESSINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA MESSINA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **952**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1298_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *386909*

Coord. piana nord *4129527*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Torre di avvistamento*

Qualificazione *Privato* Cl *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre*


Fotografia



TORRE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **956**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1302_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra di Furore*

Coord. piana est *387018*

Coord. piana nord *4125295*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA S. CATERINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA S. CATERINA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi, Stalle

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **958**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1304_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Deli*

Coord. piana est *387171*

Coord. piana nord *4130517*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **959**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1305_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra di Furore*

Coord. piana est *387255*

Coord. piana nord *4125983*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA FURORE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA FURORE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Alta***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **963**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1309_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Figotto*

Coord. piana est *387394*

Coord. piana nord *4129117*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **966**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1313_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Calandrino*

Coord. piana est *387530*

Coord. piana nord *4125379*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CARLOTTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CARLOTTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **967**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1314_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CONTINO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Figotto*

Coord. piana est *387619*

Coord. piana nord *4129340*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA CONTINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **971**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1318_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serre Celsovecchio*

Coord. piana est *387731*

Coord. piana nord *4124356*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA CELSOVECCHIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA CELSOVECCHIO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **972**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1319_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra Pallidi*

Coord. piana est *387767*

Coord. piana nord *4130691*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DONNA SINZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA DONNA SINZA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **977**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1324_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mongiovita*

Coord. piana est *388026*

Coord. piana nord *4128098*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA LAURIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA LAURIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **978**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1325_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BADIA DI FURORE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Savoia*

Coord. piana est *388054*

Coord. piana nord *4126547*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità ed esposizione al degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



BADIA DI FURORE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **979**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1326_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mongiovita*

Coord. piana est *388084*

Coord. piana nord *4127617*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE MONGIOVITA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore e vulnerabilità e degrado e pericolosità

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



CASALE MONGIOVITA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **982**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1329_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Donato*

Coord. piana est *388201*

Coord. piana nord *4132163*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA DONATO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA DONATO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **983**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1330_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra Pallidi*

Coord. piana est *388322*

Coord. piana nord *4130856*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FIUMEGRANDE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA FIUMEGRANDE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **984**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1331_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Calandrino*

Coord. piana est *388359*

Coord. piana nord *4125995*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE LA BADIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Case rurali*

Fotografia



CASE LA BADIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **985**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1332_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Figotto*

Coord. piana est *388365*

Coord. piana nord *4129059*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **987**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1334_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cacalupo*

Coord. piana est *388492*

Coord. piana nord *4121954*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CACALUPO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASA CACALUPO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **989**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1336_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Fiigotto*

Coord. piana est *388495*

Coord. piana nord *4128758*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ALA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA ALA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **990**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1337_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Casazza*

Coord. piana est *388506*

Coord. piana nord *4123985*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE CASAZZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Case rurali*

Fotografia




CASE CASAZZA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **994**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1341_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Savoia*

Coord. piana est *388652*

Coord. piana nord *4126831*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE COMPARATO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE COMPARATO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **996**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1343_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Savoia*

Coord. piana est *388678*

Coord. piana nord *4126630*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **997**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1344_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Calandrino*

Coord. piana est *388708*

Coord. piana nord *4125292*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CALANDRINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CALANDRINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi, Granaio

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1010**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1357_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Tredicino*

Coord. piana est *389018*

Coord. piana nord *4123859*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TREDICINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA TREDICINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1012**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1359_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Piana di Cignana*

Coord. piana est *389118*

Coord. piana nord *4122004*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LOMBARDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA LOMBARDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1016**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1363_10*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Viticchie*

Coord. piana est *389271*

Coord. piana nord *4119707*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1017**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1364_10*

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA COSTANZO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Portale d'ingresso, Merlature

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Robbada*

Coord. piana est *389291*

Coord. piana nord *4128072*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



VILLA COSTANZO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1019**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1366_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COMPARATO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Diesi*

Coord. piana est *389386*

Coord. piana nord *4127142*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA COMPARATO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1021**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1368_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA SCIACCA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Sciacca*

Coord. piana est *389544*

Coord. piana nord *4125345*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




MASSERIA SCIACCA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1024**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1371_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Diesi*

Coord. piana est *389622*

Coord. piana nord *4126666*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA DIESI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Loggia con archi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA DIESI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Alta***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1027**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1374_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Piana di Cignana*

Coord. piana est *389692*

Coord. piana nord *4121452*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa in linea*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE RURALI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Case rurali*

Fotografia



CASE RURALI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1031**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1378_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Viticchie*

Coord. piana est *389842*

Coord. piana nord *4120118*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VITICCHIE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA VITICCHIE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1036**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1383_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CACCIATORE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Piana di Cignana*

Coord. piana est *390023*

Coord. piana nord *4121664*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA CACCIATORE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1040**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1387_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Gambacorta*

Coord. piana est *390122*

Coord. piana nord *4122551*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GAMBACORTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA GAMBACORTA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1041**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1388_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Pernice*

Coord. piana est *390124*

Coord. piana nord *4131290*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SEDITTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA SEIDITTA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1042**

Progr.comunal **59**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1389_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Piana di Cignana*

Coord. piana est *390158*

Coord. piana nord *4121169*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Bassa***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1049**

Progr.comunal **60**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1396_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA PERCIATA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Perciata*

Coord. piana est *390318*

Coord. piana nord *4124759*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



MASSERIA PERCIATA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1050**

Progr.comunal **61**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1397_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Piana di Cignana*

Coord. piana est *390320*

Coord. piana nord *4120459*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA DE VINCENZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in pietra, Portale d'ingresso, Balconata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA DE VINCENZO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1053**

Progr.comunal **62**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1400_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Perciata*

Coord. piana est *390475*

Coord. piana nord *4125069*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore estetico e tipologico

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado e rischio

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione e rischio

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1056**

Progr.comunal **63**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1403_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Piana di Cignana*

Coord. piana est *390581*

Coord. piana nord *4121238*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1057**

Progr.comunal **64**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1404_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Piana di Cignana*

Coord. piana est *390612*

Coord. piana nord *4120980*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1058**

Progr.comunal **65**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1405_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Perciata*

Coord. piana est *390624*

Coord. piana nord *4124991*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LA NOCE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA LA NOCE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1060**

Progr.comunal **66**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1407_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Viticchie*

Coord. piana est *390652*

Coord. piana nord *4119815*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa cantoniera*

Qualificazione *Pubblico* CI *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CANTONIERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa cantoniera*

Fotografia



CASA CANTONIERA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1062**

Progr.comunal **67**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1409_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Gambacorta*

Coord. piana est *390857*

Coord. piana nord *4123247*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DESTRO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA DESTRO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1063**

Progr.comunal **68**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1410_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Gambacorta*

Coord. piana est *390860*

Coord. piana nord *4123075*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DESTRO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA DESTRO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1067**

Progr.comunal **69**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1414_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Pernice*

Coord. piana est *390995*

Coord. piana nord *4131683*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TORRICELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA TORRICELLI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1068**

Progr.comunal **70**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1415_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mazzara*

Coord. piana est *391014*

Coord. piana nord *4121729*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1069**

Progr.comunal **71**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1416_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Gambacorta*

Coord. piana est *391064*

Coord. piana nord *4123025*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA DESTRO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Portale d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA DESTRO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1073**

Progr.comunal **72**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1420_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCANIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Diesi*

Coord. piana est *391177*

Coord. piana nord *4128192*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CASA SCANIO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1075**

Progr.comunal **73**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1422_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mazzara*

Coord. piana est *391277*

Coord. piana nord *4122351*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE SALADINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Lesene in pietra, Contrafforti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore e/o Integrità
- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e/o Degrado
- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e/o Esposizione
- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASALE SALADINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Granaio,

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramico sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1079**

Progr.comunal **74**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1426_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PIGNATONE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Gambacorta*

Coord. piana est *391566*

Coord. piana nord *4122932*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA PIGNATONE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1080**

Progr.comunal **75**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1427_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Pernice*

Coord. piana est *391579*

Coord. piana nord *4131282*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RINALDI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RINALDI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1081**

Progr.comunal **76**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1428_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Incantaro*

Coord. piana est *391590*

Coord. piana nord *4129413*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GUERRIERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA GUERRIERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1082**

Progr.comunal **77**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1429_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Scibolone*

Coord. piana est *391638*

Coord. piana nord *4125697*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RUSSICA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RUSSICA

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1083**

Progr.comunal **78**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1430_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Santa Margherita*

Coord. piana est *391715*

Coord. piana nord *4126323*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA S. MARGHERITA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA S. MARGHERITA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1085**

Progr.comunal **79**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1431_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Fontana Rose*

Coord. piana est *391809*

Coord. piana nord *4126095*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1086**

Progr.comunal **80**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1433_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Luchicello*

Coord. piana est *391843*

Coord. piana nord *4128066*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Archi


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1087**

Progr.comunal **81**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1434_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Incantaro*

Coord. piana est *391858*

Coord. piana nord *4129942*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COMPARATO***

Altra denominazione *CASA BARTOLOTTA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA COMPARATO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1088**

Progr.comunal **82**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1435_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Pernice*

Coord. piana est *391895*

Coord. piana nord *4131721*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MANGIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA MANGIONE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

Rilevanza ***Media***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1090**

Progr.comunal **83**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1437_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Luchicello*

Coord. piana est *392045*

Coord. piana nord *4128260*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1093**

Progr.comunal **84**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1440_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DE LUCA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Luchicello*

Coord. piana est *392202*

Coord. piana nord *4127455*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA DE LUCA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1094**

Progr.comunal **85**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1441_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Santa Margherita*

Coord. piana est *392226*

Coord. piana nord *4126537*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1095**

Progr.comunal **86**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1442_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Luchicello*

Coord. piana est *392259*

Coord. piana nord *4127257*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA FILI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Mensole sottobalconi, Cornicione, Decorazioni sulle finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA FILI

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Alta***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1096**

Progr.comunal **87**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1443_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Pernice*

Coord. piana est *392391*

Coord. piana nord *4132116*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1097**

Progr.comunal **88**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1444_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Del Bonificio*

Coord. piana est *392471*

Coord. piana nord *4131341*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1102**

Progr.comunal **89**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1449_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Luchicello*

Coord. piana est *392741*

Coord. piana nord *4126611*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1103**

Progr.comunal **90**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1450_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Incantaro*

Coord. piana est *392901*

Coord. piana nord *4130459*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA INCANTARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA INCANTARO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1104**

Progr.comunal **91**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1451_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *via Pitruzzella*

Coord. piana est *392936*

Coord. piana nord *4128356*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *RURALE* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Masseria Lauria***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

		Valore
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	

		Vulnerabilità
Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	

		Vulnerabilità
Precarietà ambientale generale	☐	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *PESSIMO*

Uso attuale *DEPOSITO*


Uso storico *MASSERIA*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *MEDIA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1106**

Progr.comunal **92**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1453_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Balate*

Coord. piana est *393011*

Coord. piana nord *4126520*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE MONICA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Case rurali*

Fotografia



CASE MONICA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1109**

Progr.comunal **93**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1456_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *via Agrigento*

Coord. piana est *393144*

Coord. piana nord *4127830*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *STAZIONE*

Qualificazione *FERROVIARI* Cl *E1*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Ex stazione ferroviaria***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *CORPO DOPPIO*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *UFFICI / DEPOSITO*

Uso storico *STAZIONE FERROVIARIA*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione e degrado


- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1111**

Progr.comunal **94**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1458_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Balate*

Coord. piana est *393157*

Coord. piana nord *4126039*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1118**

Progr.comunal **95**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1465_10*

Oggetto

Definizione *CONVENTO*

Qualificazione *FRANCESCANO* Cl *B1*

Funzionalità *SUBURBANA*

Denominazione ***Convento dei Cappuccini***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI-XVIII*

Pianta

Schema *CORTE (A)*

Forma *QUADRATA*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *CONVENTO*

Uso storico *CONVENTO*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *via Cappuccini*

Coord. piana est *393492*

Coord. piana nord *4127615*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *SUBURBANO*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **ALTA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1123**

Progr.comunal **96**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1470_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Incantaro*

Coord. piana est *393643*

Coord. piana nord *4130205*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BORDINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BORDINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1137**

Progr.comunal **97**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1484_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Incantaro*

Coord. piana est *394189*

Coord. piana nord *4130121*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Fotografia



CASELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1141**

Progr.comunal **98**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1488_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cersi*

Coord. piana est *394349*

Coord. piana nord *4129028*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE COLLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASE COLLI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1152**

Progr.comunal **99**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1499_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Giumello Batia*

Coord. piana est *394881*

Coord. piana nord *4130989*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***IL MOLINAZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



IL MOLINAZZO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1153**

Progr.comunal **100**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1500_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Baiarda*

Coord. piana est *394989*

Coord. piana nord *4127622*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BAIARDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BAIARDO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1157**

Progr.comunal **101**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1504_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Rocca di Mendola*

Coord. piana est *395237*

Coord. piana nord *4129577*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1159**

Progr.comunal **102**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1506_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Giumello Batia*

Coord. piana est *395347*

Coord. piana nord *4132060*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA IMPERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA IMPERIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1160**

Progr.comunal **103**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1507_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C/da Rocca di Mendola*

Coord. piana est *395456*

Coord. piana nord *4129930*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *FONTANA*

Qualificazione *PUBBLICA* Cl *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *FONTANA*


Uso storico *ABBEVERATOIO*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **MEDIA**

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1170**

Progr.comunal **104**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1517_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Rocca di Mendola*

Coord. piana est *395838*

Coord. piana nord *4130051*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE S. AGOSTINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASALE S. AGOSTINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1172**

Progr.comunal **105**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1519_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Sant'Antonio*

Coord. piana est *395844*

Coord. piana nord *4128844*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1173**

Progr.comunal **106**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1520_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Rischitte*

Coord. piana est *395883*

Coord. piana nord *4122069*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RISICHITTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RISICHITTE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Media*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1174**

Progr.comunal **107**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1521_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Rocca di Mendola*

Coord. piana est *395945*

Coord. piana nord *4129681*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA IMPERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia




CASA IMPERIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1175**

Progr.comunal **108**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1522_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Rocca di Mendola*

Coord. piana est *395970*

Coord. piana nord *4130185*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1177**

Progr.comunal **109**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1525_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C/da Risichittè*

Coord. piana est *396070*

Coord. piana nord *4122183*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *PRIVATA* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Masseria Risichittè***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVII-XIX*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esposta e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema *CORTE (A)*

Forma *QUADRATA*

Elementi significativi e/o decorativi

Paramento a scarpa inclinata dell'angolo S-O dell'edificio

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *PESSIMO*

Uso attuale *DEPOSITO*

Uso storico *BAGLIO FORTIFICATO*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1179**

Progr.comunal **110**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1529_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C/da Rocca di Mendola*

Coord. piana est *396158*

Coord. piana nord *4131581*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MULINO AD ACQUA*

Qualificazione *PUBBLICA* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Mulino ad acqua Fico***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *LONGITUDINALE*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *PESSIMO*

Uso attuale *MASSERIA*

Uso storico *MULINO AD ACQUA*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1180**

Progr.comunal **111**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1530_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mintina*

Coord. piana est *396166*

Coord. piana nord *4124469*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE MANDRA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia




CASALE MANDRA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1181**

Progr.comunal **112**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1531_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Purgatorio*

Coord. piana est *396193*

Coord. piana nord *4131468*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Fotografia



CASELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1182**

Progr.comunal **113**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1532_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Rischitte*

Coord. piana est *396218*

Coord. piana nord *4121715*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1184**

Progr.comunal **114**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1535_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Sirtino*

Coord. piana est *396297*

Coord. piana nord *4126883*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SAZIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA SAZIO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1185**

Progr.comunal **115**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1536_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Raffo*

Coord. piana est *396399*

Coord. piana nord *4127754*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CAMILLERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CAMILLERI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1186**

Progr.comunal **116**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1537_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Rocca di Mendola*

Coord. piana est *396493*

Coord. piana nord *4130128*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1187**

Progr.comunal **117**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1541_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Sirtino*

Coord. piana est *396600*

Coord. piana nord *4126688*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PITRUZZELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA PITRUZZELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1188**

Progr.comunal **118**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1542_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Rocca di Mendola*

Coord. piana est *396613*

Coord. piana nord *4130470*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1189**

Progr.comunal **119**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1548_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Sirtino*

Coord. piana est *396800*

Coord. piana nord *4126506*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RIOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RIOLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1190**

Progr.comunal **120**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1549_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Sirtino*

Coord. piana est *396841*

Coord. piana nord *4125149*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BONSIGNORE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BONSIGNORE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1191**

Progr.comunal **121**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1551_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mintina*

Coord. piana est *396970*

Coord. piana nord *4122681*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1192**

Progr.comunal **122**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1553_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Sirtino*

Coord. piana est *397081*

Coord. piana nord *4125142*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1193**

Progr.comunal **123**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1554_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra La Guardia*

Coord. piana est *397248*

Coord. piana nord *4125877*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RIOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RIOLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1194**

Progr.comunal **124**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1559_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mintina*

Coord. piana est *397415*

Coord. piana nord *4123789*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE COSTANZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASE COSTANZA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche sulla vallata.

Rilevanza ***Alta***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1195**

Progr.comunal **125**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1561_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Coscio*

Coord. piana est *397498*

Coord. piana nord *4127578*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE GAETANI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Case di residenza*

Fotografia



CASE GAETANI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Alta***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1562_10*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Pubblica* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Chiesa di san Luca***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XI*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da San Luca*

Coord. piana est *397600*

Coord. piana nord *4131143*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza **ALTA**

Vincoli bb.cc.aa. *X - Chiesa Bizantina D.D.S. 8266 del 09/12/02*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1196**

Progr.comunal **126**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1563_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Coscio di Badia*

Coord. piana est *397604*

Coord. piana nord *4129141*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CURTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA CURTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1198**

Progr.comunal **127**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1565_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Robbanova*

Coord. piana est *397695*

Coord. piana nord *4122935*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ROBBANUOVA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




ROBBA NUOVA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1199**

Progr.comunal **128**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1569_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Fasinella*

Coord. piana est *397761*

Coord. piana nord *4124628*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FONDACHELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia




FONDACHELLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1200**

Progr.comunal **129**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1570_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE RIOLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra La Guardia*

Coord. piana est *397785*

Coord. piana nord *4126700*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia




CASA RIOLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1201**

Progr.comunal **130**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1571_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Coscio di Badia*

Coord. piana est *397841*

Coord. piana nord *4129052*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Torrino con archetti,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1202**

Progr.comunal **131**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1572_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra La Guardia*

Coord. piana est *397848*

Coord. piana nord *4125148*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE NOCERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASE NOCERA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche sulla vallata.

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1203**

Progr.comunal **132**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1573_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE SCHEMBARI***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra La Guardia*

Coord. piana est *397885*

Coord. piana nord *4125429*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia




CASE SCHEMBARI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche.

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1205**

Progr.comunal **133**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1575_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra La Guardia*

Coord. piana est *397948*

Coord. piana nord *4125865*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SFRAGARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



CASA SFRAGARO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1207**

Progr.comunal **134**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1584_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra La Guardia*

Coord. piana est *398144*

Coord. piana nord *4125500*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA S.AGOSTINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA S. AGOSTINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1209**

Progr.comunal **135**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1588_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra La Guardia*

Coord. piana est *398202*

Coord. piana nord *4126346*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ANDOLINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA ANDOLINA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1210**

Progr.comunal **136**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1589_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Bertino*

Coord. piana est *398245*

Coord. piana nord *4128359*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1211**

Progr.comunal **137**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1590_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *Serra La Guardia*

Coord. piana est *398363*

Coord. piana nord *4125962*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TRAMONTANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA TRAMONTANA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1212**

Progr.comunal **138**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1592_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C/da Palmera*

Coord. piana est *398475*

Coord. piana nord *4123274*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *SOLFARA*

Qualificazione *PRODUTTIVO* CI *D6*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Solfara Virdilio Mintinella***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	Valore
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e esposizione
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *PESSIMO*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *SOLFARA*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1213**

Progr.comunal **139**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1593_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Bertino*

Coord. piana est *398577*

Coord. piana nord *4128291*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1214**

Progr.comunal **140**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1595_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Bertino*

Coord. piana est *398610*

Coord. piana nord *4128004*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1216**

Progr.comunal **141**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1601_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Bertino*

Coord. piana est *398949*

Coord. piana nord *4127767*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA NOCERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA NOCERA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1222**

Progr.comunal **142**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1612_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da San Nicola*

Coord. piana est *399335*

Coord. piana nord *4128761*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1223**

Progr.comunal **143**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1615_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Giantonina*

Coord. piana est *399391*

Coord. piana nord *4130603*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIANTONINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA GIANTONINA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1228**

Progr.comunal **144**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1623_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da La Grazia*

Coord. piana est *399525*

Coord. piana nord *4127735*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1229**

Progr.comunal **145**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1625_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA S. NICOLA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da San Nicola*

Coord. piana est *399544*

Coord. piana nord *4129009*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




MASSERIA S. NICOLA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1233**

Progr.comunal **146**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1629_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da La Grazia*

Coord. piana est *399689*

Coord. piana nord *4127853*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Stalle

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1235**

Progr.comunal **147**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1631_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da La Grazia*

Coord. piana est *399762*

Coord. piana nord *4127399*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE LA GRAZIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE LA GRAZIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1237**

Progr.comunal **148**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1636_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Ferlazzano*

Coord. piana est *399947*

Coord. piana nord *4131865*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*


Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1239**

Progr.comunal **149**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1640_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cammuto*

Coord. piana est *400077*

Coord. piana nord *4124846*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE CAMMUTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Case rurali*

Fotografia



CASE CAMMUTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1241**

Progr.comunal **150**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1642_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Ferlazzano*

Coord. piana est *400103*

Coord. piana nord *4131954*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA S. SILVESTRO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Portale d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia




CASA S. SILVESTRO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1242**

Progr.comunal **151**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1643_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da La Grazia*

Coord. piana est *400292*

Coord. piana nord *4126741*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE MARCHESE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASE MARCHESE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Stalle

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche sulla vallata.

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1243**

Progr.comunal **152**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1645_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da La Grazia*

Coord. piana est *400397*

Coord. piana nord *4127588*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE SMECCA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASE SMECCA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche sulla vallata.

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1244**

Progr.comunal **153**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1647_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Malerba*

Coord. piana est *400507*

Coord. piana nord *4129643*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MALERBA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA MALERBA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *20/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1245**

Progr.comunal **154**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1651_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cammuto*

Coord. piana est *400803*

Coord. piana nord *4125962*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ZACCANELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Pianta

Schema *Basilicale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA ZACCANELLI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1246**

Progr.comunal **155**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1656_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Alcardimi*

Coord. piana est *400893*

Coord. piana nord *4127341*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA FICARROTTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Portale d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA FICARROTTA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Stalle, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1247**

Progr.comunal **156**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1658_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Alcardimi*

Coord. piana est *400984*

Coord. piana nord *4126405*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1251**

Progr.comunal **157**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1673_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mazzurco*

Coord. piana est *401469*

Coord. piana nord *4130112*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCIABANI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Portale d'ingresso, Lesene

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA SCIABANI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1253**

Progr.comunal **158**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1677_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Alcardimi*

Coord. piana est *401602*

Coord. piana nord *4126836*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PALUMBO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA PALUMBO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1254**

Progr.comunal **159**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1680_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Alcardimi*

Coord. piana est *401832*

Coord. piana nord *4127469*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ALCARDIMI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Torrino, Portale d'ingresso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA ALCARDIMI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1256**

Progr.comunal **160**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1684_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mazzurco*

Coord. piana est *401896*

Coord. piana nord *4131411*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica perchè posizionata su pizzo di montagna.

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1257**

Progr.comunal **161**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1686_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCIABANOTTO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Sciabanotto*

Coord. piana est *401962*

Coord. piana nord *4129425*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA SCIABANOTTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1258**

Progr.comunal **162**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1688_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Specchio*

Coord. piana est *402107*

Coord. piana nord *4126580*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CONTINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA CONTINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1259**

Progr.comunal **163**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1690_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LUMIA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mazzurco*

Coord. piana est *402189*

Coord. piana nord *4131361*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità ed esposizione al degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA LUMIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1263**

Progr.comunal **165**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1701_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C/da Mazzurco*

Coord. piana est *402558*

Coord. piana nord *4130553*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *BAGLIO*

Qualificazione *PRIVATO* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casale Mazzurco***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *CORTE (A)*

Forma *QUADRATA*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *ABITAZIONE*


Uso storico *MASSERIA*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***MEDIA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1264**

Progr.comunal **166**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1702_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Frabuscia*

Coord. piana est *402562*

Coord. piana nord *4131260*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ROBA VECCHIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



ROBA VECCHIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi, Stalle

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1265**

Progr.comunal **167**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1704_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Specchio*

Coord. piana est *402707*

Coord. piana nord *4127131*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA SPECCHIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA SPECCHIO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1266**

Progr.comunal **168**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1706_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Fondirò*

Coord. piana est *402752*

Coord. piana nord *4128280*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA DOLCETTA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1267**

Progr.comunal **169**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1718_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Torrelia*

Coord. piana est *403013*

Coord. piana nord *4130097*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Balconate laterali

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore estetico e testimoniale

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado e rischio

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione e rischio

Fotografia



VILLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1269**

Progr.comunal **170**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1720_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Fondirò*

Coord. piana est *403080*

Coord. piana nord *4128454*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE FONDIRO'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASALE FONDIRO'

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramico.

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1270**

Progr.comunal **171**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1728_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Frabuscia*

Coord. piana est *403264*

Coord. piana nord *4131412*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIGNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA CIGNA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1271**

Progr.comunal **172**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1733_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Catalello*

Coord. piana est *403462*

Coord. piana nord *4131873*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CATALELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CATALELLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1272**

Progr.comunal **173**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1734_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Danesa*

Coord. piana est *403468*

Coord. piana nord *4132523*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MARCATO BIANCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



MARCATO BIANCO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1273**

Progr.comunal **174**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1736_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Catalello*

Coord. piana est *403491*

Coord. piana nord *4131988*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1279**

Progr.comunal **176**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1745_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PALUMBO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Frabuscia*

Coord. piana est *403627*

Coord. piana nord *4130916*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1278**

Progr.comunal **175**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1746_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Frabuscia*

Coord. piana est *403627*

Coord. piana nord *4129354*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *PRIVATA* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***CASA PALUMBO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1281**

Progr.comunal **177**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1752_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Frabuscia*

Coord. piana est *403904*

Coord. piana nord *4130860*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE DELIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Fotografia




STAZIONE DELIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1282**

Progr.comunal **178**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1755_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Frabuscia*

Coord. piana est *403969*

Coord. piana nord *4131255*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PALUMBO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA PALUMBO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1285**

Progr.comunal **179**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1767_10*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Petralonga*

Coord. piana est *404292*

Coord. piana nord *4129454*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1287**

Progr.comunal **180**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1775_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Frabuscia*

Coord. piana est *404451*

Coord. piana nord *4132141*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ZACCANELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA ZACCANELLI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1288**

Progr.comunal **181**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1779_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Tenutella*

Coord. piana est *404616*

Coord. piana nord *4129202*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1289**

Progr.comunal **182**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1781_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Virgilio*

Coord. piana est *404687*

Coord. piana nord *4130668*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stalla*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STALLONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stalla*


Fotografia



STALLONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1290**

Progr.comunal **183**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1782_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Tenutella*

Coord. piana est *404689*

Coord. piana nord *4128507*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1293**

Progr.comunal **184**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1787_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Tenutella*

Coord. piana est *404890*

Coord. piana nord *4128605*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA TENUTELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Torrino con merlature, Balconate,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA TENUTELLA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalle, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Alta***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1295**

Progr.comunal **185**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1790_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Tenutella*

Coord. piana est *405002*

Coord. piana nord *4128878*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA AUGELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA AUGELLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1296**

Progr.comunal **186**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1791_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Albiata*

Coord. piana est *405007*

Coord. piana nord *4131140*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA ALBIATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Azienda agricola*

Uso storico *Masseria*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità / degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Esposizione / pericolosità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



MASSERIA ALBIATA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1297**

Progr.comunal **187**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1793_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Albiata*

Coord. piana est *405080*

Coord. piana nord *4131365*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1260**

Progr.comunal **164**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1794_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Mazzurco*

Coord. piana est *402279*

Coord. piana nord *4130895*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*


Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *29/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1299**

Progr.comunal **188**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1798_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Gibbesi*

Coord. piana est *405404*

Coord. piana nord *4128982*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE COPANI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASE COPANI

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1301**

Progr.comunal **189**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1803_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Petralonga*

Coord. piana est *405501*

Coord. piana nord *4129517*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1306**

Progr.comunal **190**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1810_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Virgilio*

Coord. piana est *406388*

Coord. piana nord *4130714*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA VIRGILIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA VIRGILIO

Strutture accessorie autonome

Stalle, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1307**

Progr.comunal **191**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1811_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Gibbesi*

Coord. piana est *406428*

Coord. piana nord *4128467*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GIBBESI NUOVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA GIBBESI NUOVO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, stalle, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1312**

Progr.comunal **192**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1816_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cutrazzo*

Coord. piana est *406682*

Coord. piana nord *4131104*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1314**

Progr.comunal **193**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1820_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ROBA VECCHIA CUTRAZZO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Cutrazzo*

Coord. piana est *407611*

Coord. piana nord *4131861*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia




ROBA VECCHIA CUTRAZZO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1315**

Progr.comunal **194**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1821_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Gibbesi Vecchio*

Coord. piana est *408235*

Coord. piana nord *4128945*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GIBBESI VECCHIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA GIBBESI VECCHIO

Strutture accessorie autonome

Chiesetta, Magazzini, depositi, Stalle

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1320**

Progr.comunal **195**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1833_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Naro*

Località *C.da Piastacchiera*

Coord. piana est *409343*

Coord. piana nord *4129350*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA PAOLILLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA PAOLILLO

Strutture accessorie autonome

Stalle, Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *26/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*