Piano Paesaggistico

Ambiti 2-3-5-6-10-11-15 Agrigento

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento

Schede dei beni isolati 2

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Il Dirigente Generale
Maria Concetta Antinoro

SERVIZIO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Adelaide Catalisano

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

COORDINAMENTO
arch. Michele Benfari - Soprintendente
arch. Giuseppe Maragliano - Responsabile U.O.3

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO
arch. Giuseppe Maragliano - geom. Michele Principato

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

arch. Antonino Terrana
arch. M. Concetta Mangiapane
geol. Giuseppe Presti
arch. Salvatore Trupia
geom. Giuseppe Vaccaro
dott. Salvatore Patti
arch. Salvatore Barone
arch. Maurizio Zambito

CONSULENZA SCIENTIFICA

prof. arch. Domenico Costantino
prof. arch. Nicola Giuliano Leone
prof. geol. Pietro Di Stefano
prof. dott. Francesco Maria Raimondo
prof. dott. Rosario Schicchi
prof. dott. Oscar Belvedere
arch. Laura Cobello
arch. Antonella Bondì
arch. Gabriella Catarinicchia
dott. Valentina Calì
dott. Serena Sanzo
ing. Daniela Lumera
ing. Daniela Mortellaro
arch. Antonino Cellura
arch. Giuseppe Cacioppo
arch. Giuseppe Antista

COLLABORAZIONI, RILIEVI E RACCOLTA DATI

geol. Salvatore Scarantino
geol. Giuseppe Firrone
geol. Giuseppe Palermo,
geol. Gerlando Vella
geol. Maurizio Bombace
geol. Giovanni Ventura Bordenca
geol. Arcangelo Pignatone
geol. Antonia Puma
geol. Domenico Vetro
ing. Calogero Lombardo
ing. Giuseppe Patti
ing. Giuseppe Serra
arch. Laura Lanza
arch. Eliana Maria Candura
arch. Marcello Grosso
arch. Gaspare Triassi,
arch. Dario Sposito
arch. Doride Sajeva
arch. Raffaella Danile
arch. Alfonso Cimino
arch. Domenico Fontana
arch. Chiara Cosentino
dott. Graziella Parello,
dott. Carla Palermo
dott. Ilenia Marchese Ragona
dott. Arnaldo Brucculeri
dott. Fausto Lombardo
dott. Gerlando Mallia
dott. Giovanni Baglio
dott. Angelo Vita
dott. Giuseppe Genco Russo
dott. Francesco Bruno
dott. Florinda Madonia
dott. Antonino Amato
dott. Giuseppe Lo Pilato
dott. Vincenzo Maggio

OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO

Presidente
Assessore BB.CC.

Componenti:
Dir. Generale Dipartimento BB.CC., Dir. Generale Dipartimento Urbanistica, Dir. Generale Dipartimento Territorio e Amb., Avvocato Distrettuale dello Stato, dott. agr. Antonino Attardo, prof. Giuseppe Barbera, dott. Michele Buffa, arch, Cesare Capitti, prof. Maurizio Carta, arch. Rosa Cordaro, dott. Vincenzo Faramo, prof. Giuseppe Guerrera, prof. Leandro Antonino Ianni, prof. Michele Limosani, ing. Gianluigi Pirrera, prof. Ferdinando Trapani, prof. Giuseppe Trombino, dott. Gianfranco Zanna

Elaborato allegato al Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrgento redatto ai sensi dell'art.143 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 e s.m.i., approvato con D.A. n.64/GAB del 30.09.2021

L'ASSESSORE
(Alberto Samonà)

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1183**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1534_15*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *396274*

Coord. piana nord *4111814*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIPOLLINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASA CIPOLLINA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *02/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1176**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1524_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CRESCIMANNA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Ciotta*

Coord. piana est *396042*

Coord. piana nord *4112313*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA CRESCIMANNA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1171**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1518_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *395841*

Coord. piana nord *4115774*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cascinale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DI VINCENZO***

Altra denominazione *CASE PENNATI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



CASE DI VINCENZO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

DI GRANDE IMPATTO VISIVO.

Rilevanza ***Alta***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1169**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1516_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Ciotta*

Coord. piana est *395796*

Coord. piana nord *4112749*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE SILLITTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposto

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASALE SILLITTI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

SI INSERISCE NEL PAESAGGIO CON GRANDE ARMONIA.

Rilevanza ***Alta***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1167**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1514_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *395678*

Coord. piana nord *4113246*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CACCIATORE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASA CACCIATORE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1166**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1513_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *395666*

Coord. piana nord *4113222*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

FA PARTE DI UN GRUPPO DI BENI ISOLATI POSTI IL UN LUOGO DOMINANTE.

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1165**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1512_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *395625*

Coord. piana nord *4113282*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SILLITTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASA SILLITTI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1164**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1511_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Ciotta*

Coord. piana est *395585*

Coord. piana nord *4112190*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BOSIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Valore e Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e Vulnerabilità

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Cascina*


Fotografia



CASA BOSIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1163**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1510_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *395582*

Coord. piana nord *4113250*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

SI FNDE NEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE.

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1162**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1509_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Ciotta*

Coord. piana est *395557*

Coord. piana nord *4112269*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa torre*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SAVAIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASA SAVAIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

SULLA VECCHIA CASA è STATA COSTRUITA QUESTA NUOVA ABITAZIONE.

Rilevanza ***Bassa***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1158**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1505_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *395282*

Coord. piana nord *4115572*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DELLA GAETANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASA DELLA GAETANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1149**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1496_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *394723*

Coord. piana nord *4114550*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



CASALE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1138**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1485_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *M.te Mandranova*

Coord. piana est *394238*

Coord. piana nord *4115187*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASA LOMBARDO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

DOMINA IL PAESAGGIO E LO CARATTERIZZA.

Rilevanza ***Alta***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1136**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1483_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *394187*

Coord. piana nord *4114119*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DI VINCENZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Casale*


Fotografia



CASA DI VINCENZO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1135**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1482_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Cozzo Campana*

Coord. piana est *394117*

Coord. piana nord *4113616*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASALE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1133**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1480_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DI VINCENZO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Casa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *394063*

Coord. piana nord *4114529*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



CASA DI VINCENZO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1130**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1477_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Tabbone*

Coord. piana est *393916*

Coord. piana nord *4114015*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☑	Valore
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e esposizione
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *03/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1112**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1459_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C/da Mandranova*

Coord. piana est *393169*

Coord. piana nord *4115955*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MULINO AD ACQUA*

Qualificazione *PRIVATO* CI *D5*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Mulino ad acqua Conte***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *PESSIMO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *MULINO*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Esistono pochi resti difficilmente individuabili

Rilevanza **BASSA**

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1107**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1454_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Castellazzo di Palma*

Coord. piana est *393049*

Coord. piana nord *4113178*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baluardo*

Qualificazione *DIFENSIVO* CI *A2*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Castellazzo di Palma***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *MONTUOSO*

Cronologia

Secolo *XIV*

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *CASTELLO*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Torre del Castellazzo di Palma

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

I pochi ruderi residui corrispondono ad una torre di un impianto più vasto non più riconoscibile. Il bene ricade in un'ampia area di notevole interesse archeologico ma anche spereologico, e il monte omonimo è un riferimento territoriale e marittimo per la posizione preminente che occupa nei monti Sicani.

Rilevanza ***ECCEZIONALE***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1084**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1432_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *391809*

Coord. piana nord *4113924*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Nobiliare* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BAGLIO DI VINCENZO***

Altra denominazione *BAGLIO GUGGINO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Baglio*

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



BAGLIO DI VINCENZO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

IL BAGLIO GODE DI VISTA PANORAMIVC ASU TUTTA LA VALLATA DALLE TERRAZZE.

Rilevanza ***Alta***

Data *17/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1078**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1425_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *391526*

Coord. piana nord *4113410*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico

Fotografia



CASALE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

CARATTERIZZA IL PAESAGGIO.

Rilevanza ***Media***

Data *08/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1066**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1413_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *390991*

Coord. piana nord *4114007*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ANDREASETTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico

Fotografia

CASA ANDREASETTE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1065**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1412_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *390974*

Coord. piana nord *4113983*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia

ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E' QUASI NON INDENTIFICABILE SUL TERRITORIO.

Rilevanza ***Media***

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1059**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1406_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *390641*

Coord. piana nord *4113188*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BELLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☑	Valore
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità e esposizione
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico

Fotografia



CASA BELLIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1051**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1398_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *390331*

Coord. piana nord *4113490*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1043**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1390_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA LA CORCIA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *390190*

Coord. piana nord *4116501*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



MASSERIA LA CORCIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *08/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1035**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1382_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *389920*

Coord. piana nord *4112850*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑


Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1030**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1377_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *389831*

Coord. piana nord *4116992*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Conventuale* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CHIESA DEL LORETO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Aula (Ad)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico

Fotografia



CHIESA DI LORETO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1029**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1376_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BRUNETTO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Cento Salme*

Coord. piana est *389824*

Coord. piana nord *4113050*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Vulnerabilità e degrado

Fotografia

CASA BRUNETTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *02/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1020**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1360_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Camarruna*

Coord. piana est *389501*

Coord. piana nord *4112988*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casa*


Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e esposizione
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Fotografia

CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *02/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1014**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1361_10*

Oggetto

Definizione *Convento*

Qualificazione

CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LAZZARETTO***

Altra denominazione *SPASIMO*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *389241*

Coord. piana nord *4117505*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *27/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1005**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1352_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Pupo Italiano*

Coord. piana est *388923*

Coord. piana nord *4113777*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIPOLLINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Poligonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale


Uso storico *Casa*

Fotografia

CASA CIPOLLINA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **986**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1333_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Palma di Montechiaro*

Località: *C.da Falcone*

Coord. piana est: *388444*

Coord. piana nord: *4114078*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* CI: *D2*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA DI MAGGIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:

Uso storico: *Casale*


Fotografia



CASA DI MAGGIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Non sembra avere alcuna qualità architettonica specifica.

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *02/11/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **981**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1328_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Barone*

Coord. piana est *388143*

Coord. piana nord *4117907*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CAMMALLERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Robba*


Fotografia



CASA CAMMALLERI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **973**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1320_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *387814*

Coord. piana nord *4114871*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Robba*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ROBBA TUMAZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Robba*


Fotografia



ROBBA TUMAZZO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **968**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1315_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CASTELLANA***

Altra denominazione *CASA CASTELLANO*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Ficamara*

Coord. piana est *387648*

Coord. piana nord *4116697*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Vulnerabilità

Fotografia

CASA CASTELLANO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La strada di accesso non è percorribile con auto.

Data *02/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **964**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1310_10*

Oggetto

Definizione *Torre difensiva*

Qualificazione *Costiero* Cl *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRE SAN CARLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XV*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Torre difensiva*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Falcone*

Coord. piana est *387437*

Coord. piana nord *4114234*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tipologico

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



TORRE SAN CARLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

LA TORRE DOMINA IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE.

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **961**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1307_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Marina di Palma*

Coord. piana est *387371*

Coord. piana nord *4114384*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione CI *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MULINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale


Uso storico *Mulino*

Fotografia

MULINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **960**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1306_10*

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione — CI *D4*

Funzionalità

Denominazione ***MULINO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Marina di Palma*

Coord. piana est *387356*

Coord. piana nord *4114410*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

MULINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

RESTAURATO E' STAO ADIBITO AD ABITAZIONE ESTIVA PER TURISTI.

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **921**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1267_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Nobiliare* Cl *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GALLO***

Altra denominazione *CASALE GALLO*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Poligonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *385691*

Coord. piana nord *4115115*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA GALLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

SI INSERISCE NEL PAESAGGIO E LO CARATTERIZZA.

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **914**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1260_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Crapraria*

Coord. piana est *385540*

Coord. piana nord *4115641*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BARTOCCELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Casale*


Fotografia



CASA BARTOCCELLI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza

Data

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **912**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1258_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *385398*

Coord. piana nord *4116304*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BELLIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Robba*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐


Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA BELLIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

IL BENE RISULTA ESSERE IN STATO I TOTALE ABBANDONO.

Rilevanza ***Media***

Data *02/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **911**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1257_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *385396*

Coord. piana nord *4115459*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASSA SERIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Poligonale*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e/o degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e/o esposizione


Fotografia



CASA SERIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Non è stato possibile fare una valutazione più precisa poiché la strada di accesso è privata.

Rilevanza ***Media***

Data *02/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **910**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1256_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Crapraria*

Coord. piana est *385394*

Coord. piana nord *4115968*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FARRUGGIA***

Altra denominazione *CASA BARTOCCELLI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità/degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità/degrado esogeno

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA FARRUGGIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza

Data

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***900*** Progr.comunal ***10***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1246_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *384881*

Coord. piana nord *4116105*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FONTANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Fontana*

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



FONTANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *02/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **893**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1239_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località

Coord. piana est *384649*

Coord. piana nord *4116186*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COMPARATO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico


Fotografia



CASA COMPARATO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *02/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **889**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1235_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *C.da Carrubba*

Coord. piana est *384476*

Coord. piana nord *4117166*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***MASSERIA CARRUBBA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Fotografia

MASSERIA CARRUBBA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E' IN TOTALE STAO DI ABBANDONO.

Rilevanza ***Media***

Data *08/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **883**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1229_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Castello*

Coord. piana est *384289*

Coord. piana nord *4116228*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Castello*

Qualificazione *Signorile* CI *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASTELLO DEI CHIARAMONTE***

Altra denominazione *MONTECHIARO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XIII*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Poligonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Castello*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASTELLO DEI CHIARAMONTE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa. *1089*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

IL castello è un elemento dominanate del paesaggio.

Data *02/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **871**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1217_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Rocca di Corvo*

Coord. piana est *383982*

Coord. piana nord *4119142*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VASSALLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale


Uso storico *Masseria*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *26/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **869**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1215_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Rocca di Corvo*

Coord. piana est *383879*

Coord. piana nord *4119240*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RICOTTA***

Altra denominazione *CANTONIERA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

		Valore	Vulnerabilità e degrado	Vulnerabilità e pregio
Integrità	☐			
Rarità, unicità	☐			
Peculiarità	☑	☑		
Rappresentatività	☐			
Importanza culturale generale	☐			
Importanza storica	☑	☑		
Importanza formale, estetica	☐			
Importanza sociale, di costume	☐			
Importanza testimoniale	☑	☑		
Importanza visuale d'assieme	☐			
Leggibilità dell'insieme	☐			
Fragilità strutturale d'insieme	☑		☑	
Fragilità funzionale d'insieme	☐		☐	
Degrado in atto	☑		☑	
Propensione spontanea al degrado	☐		☐	
Precarietà ambientale generale	☑			☑
Precarietà ambientale specifica	☐			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐			☐

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale


Uso storico *Masseria*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *26/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **861**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1207_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA INCARDONA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Quadrata inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Rocca di Corvo*

Coord. piana est *383684*

Coord. piana nord *4119386*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tipologico

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado esogeno

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA INCARDONA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *26/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **850**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1196_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Monte Grande*

Coord. piana est *383353*

Coord. piana nord *4117992*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Solfara***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **ALTA**

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **845**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1191_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Monte Grande*

Coord. piana est *383241*

Coord. piana nord *4117069*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Solfara***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***ECCEZIONALE***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **833**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1179_10*

Oggetto

Definizione *Solfara*

Qualificazione *Produttiva* CI *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Solfara***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Solfara*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Palma di Montechiaro*

Località *Monte Grande*

Coord. piana est *383010* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4116917*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Costiero*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

Rilevanza ***ECCEZIONALE***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **588**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0933_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Zunica*

Coord. piana est *370934*

Coord. piana nord *4129721*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA MIRABILE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **560**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0905_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FRAGAPANE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Inficherna*

Coord. piana est *369465*

Coord. piana nord *4129874*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



CASA FRAGAPANE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **550**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0895_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA AGRO'***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Inficherna*

Coord. piana est *369118*

Coord. piana nord *4131668*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA AGRO'

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **534**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0879_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Ciuccafa*

Coord. piana est *368628*

Coord. piana nord *4128709*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Rurale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA CIUCCAFA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



VILLA CIUCCAFA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **526**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0871_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COGNATA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Parrinello*

Coord. piana est *368134*

Coord. piana nord *4131009*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA COGNATA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **514**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0859_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Ragabo*

Coord. piana est *367880*

Coord. piana nord *4132524*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



MASSERIA CONTRADA RAGABO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **511**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0856_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Ragabo*

Coord. piana est *367819*

Coord. piana nord *4131947*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA CELAURO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



MASSERIA CELAURO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **507**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0852_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Ragabo*

Coord. piana est *367517*

Coord. piana nord *4132048*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



FABBRICATO RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **501**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0846_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Montante*

Coord. piana est *367440*

Coord. piana nord *4131223*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **Bassa**

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda *498*

Progr.comunal *7*

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0843_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Zubbie*

Coord. piana est *367271*

Coord. piana nord *4129517*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione

Qualificazione *Grotta* Cl

Funzionalità

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



GROTTA DELLE ZUBBIE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Alta*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **496**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0841_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Montante*

Coord. piana est *367192*

Coord. piana nord *4131469*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA LOMBARDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *U (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Integrità ☐
Rarità, unicità ☐
Peculiarità ☐
Rappresentatività ☐
Importanza culturale generale ☑
Importanza storica ☐
Importanza formale, estetica ☐
Importanza sociale, di costume ☐
Importanza testimoniale ☐
Importanza visuale d'assieme ☑
Leggibilità dell'insieme ☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme ☑
Fragilità funzionale d'insieme ☑
Degrado in atto ☑
Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale ☑
Precarietà ambientale specifica ☐
Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Vulnerabilità


Fotografia



MASSERIA LOMBARDA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **492**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0837_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA FACCONE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Cappello d'Azzaro*

Coord. piana est *367014*

Coord. piana nord *4130890*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



MASSERIA FACCONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **488**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0833_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA D'ALESSANDRO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Busacchio*

Coord. piana est *366760*

Coord. piana nord *4132396*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



MASSERIA D'ALESSANDRO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **481**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0826_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Villaggio Bellavista*

Coord. piana est *366396*

Coord. piana nord *4128300*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SPOTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA SPOTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa. *legge 431|85*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **480**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0825_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Busacchio*

Coord. piana est *366304*

Coord. piana nord *4132847*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SALAMONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *U (A)*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA SALAMONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **465**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0810_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Porto Empedocle*

Località *C.da Torrazza*

Coord. piana est *365710*

Coord. piana nord *4130323*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TORRAZZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

PALMA

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA TORRAZZA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1145**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1492_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Lago*

Coord. piana est *394567*

Coord. piana nord *4142849*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1144**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1491_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Lago*

Coord. piana est *394483*

Coord. piana nord *4142604*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA VILLANUOVA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA<VILLANUOVA

Strutture accessorie autonome

Chiesetta, Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1120**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1467_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Lago*

Coord. piana est *393607*

Coord. piana nord *4143306*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1115**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1462_10*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Lago*

Coord. piana est *393280*

Coord. piana nord *4142593*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1101**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1448_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Lago*

Coord. piana est *392739*

Coord. piana nord *4143290*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1099**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1446_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Gargilata*

Coord. piana est *392558*

Coord. piana nord *4143985*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GARGILATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA GARGILATA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1091**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1438_10*

Oggetto

Definizione *Fortezza*

Qualificazione *Signorile* CI *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASTELLUCCIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIV*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Fortezza*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Farraro*

Coord. piana est *392062*

Coord. piana nord *4141970*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASTELLUCCIO

Strutture accessorie autonome

Torre di vedetta

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramico sulla vallata perchè posizionato su un pizzo.

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1089**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1436_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GRILLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Farraro*

Coord. piana est *391899* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4142580*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA GRILLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1074**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1421_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Farraro*

Coord. piana est *391275*

Coord. piana nord *4142419*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FERRAUTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA FERRAUTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1071**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1418_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *Loc. Loggiato*

Coord. piana est *391166*

Coord. piana nord *4140851*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Integro* *Di Pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **ALTA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1070**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1417_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TULUMELLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Cometi*

Coord. piana est *391096*

Coord. piana nord *4139794*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tipologico

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA TULUMELLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1061**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1408_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Cometi*

Coord. piana est *390840*

Coord. piana nord *4139707*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1055**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1402_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Cometi*

Coord. piana est *390522*

Coord. piana nord *4138836*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PRESTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASA PRESTI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1054**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1401_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Merlature

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Cometi*

Coord. piana est *390491* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4139062*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1052**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1399_10*

Oggetto

Definizione *EDICOLA*

Qualificazione *PUBBLICA* CI *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Chiesa S. Anna***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *EDICOLA VOTIVA*

Uso storico *EDICOLA VOTIVA*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *Loc. Loggiato*

Coord. piana est *390407*

Coord. piana nord *4140774*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1044**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1391_10*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Cometi*

Coord. piana est *390191* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4139260*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tipologico

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASELLO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1013**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1360_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Loggiato*

Coord. piana est *389217*

Coord. piana nord *4140698*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Valore e/o Vulnerabilità e/o Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e/o Degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1007**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1354_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Loggiato*

Coord. piana est *388973*

Coord. piana nord *4140531*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



MASSERIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***976*** Progr.comunal ***21***

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1323_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Serrone*

Coord. piana est *387977*

Coord. piana nord *4139617*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Rurale* CI *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Chiesa del Serrone***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *Di Pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *Ad Aula*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***ALTA***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***969*** Progr.comunal ***20***

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1316_10*

Oggetto

Definizione *BALUARDO*

Qualificazione *PUBBLICO* CI *A2*

Funzionalità *URBANA*

Denominazione ***Bastione***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI*

Pianta

Schema *ARTICOLATO*

Forma *POLIGONALE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *MEDIOCRE*

Uso attuale *MURO DI CONTENIMENTO*

Uso storico *STRUTTURA DIFENSIVA*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *Via Leonardo Sciascia*

Coord. piana est *387656* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4141067*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *URBANO*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La zona è interessata da urbanizzazione recente.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

Rilevanza ***MEDIA***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **962**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1308_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Lago*

Coord. piana est *387383*

Coord. piana nord *4136739*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CAVALLARO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **955**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1301_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Ficamara*

Coord. piana est *387013*

Coord. piana nord *4135826*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **954**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1300_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Ficamara*

Coord. piana est *387010*

Coord. piana nord *4135537*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Privato* CI *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX MULINO MATUZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



EX MULINO MATUZZO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **953**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1299_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Troiana*

Coord. piana est *386939*

Coord. piana nord *4141309*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BONOMO***

Altra denominazione *CASA DINA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Polilobata*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA BONOMO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **945**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1291_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Ficamara*

Coord. piana est *386610*

Coord. piana nord *4135643*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **940**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1286_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Ficamara*

Coord. piana est *386464*

Coord. piana nord *4136125*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **939**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1285_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Noce*

Coord. piana est *386438*

Coord. piana nord *4137079*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE FERRAUTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASE FERRAUTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **938**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1284_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Garamoli*

Coord. piana est *386418*

Coord. piana nord *4137951*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **934**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1280_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Garamoli*

Coord. piana est *386209*

Coord. piana nord *4137444*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PICONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA PICONE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **933**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1279_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Noce*

Coord. piana est *386194*

Coord. piana nord *4136866*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramicità.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **932**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1278_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Ficamara*

Coord. piana est *386171*

Coord. piana nord *4136047*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **928**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1274_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Noce*

Coord. piana est *386121*

Coord. piana nord *4136629*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PATITO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Cantonali in pietra,

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA PATITO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **927**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1273_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Noce*

Coord. piana est *386095*

Coord. piana nord *4136210*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MATRONA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Aperture con archi a sesto acuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA MATRONA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Alta***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **924**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1270_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Noce*

Coord. piana est *385914*

Coord. piana nord *4136509*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **918**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1264_10*

Oggetto

Definizione: *Stazione*

Qualificazione: *Ferroviario* Cl *E1*

Funzionalità: *Urbana*

Denominazione: ***STAZIONE FERROVIARIA***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Stazione ferroviaria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Racalmuto*

Località: *C.da Fico*

Coord. piana est: *385610* Paesaggio locale:

Coord. piana nord: *4141267*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tipologico:

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado:

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione:

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



STAZIONE FERROVIARIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data: *09/11/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **907**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1253_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Pigno*

Coord. piana est *385201*

Coord. piana nord *4139476*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado esogeni	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **903**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1249_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Fontana Amara*

Coord. piana est *385137*

Coord. piana nord *4143061*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FONTANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Fontana*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



FONTANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **894**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1240_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Gazzella*

Coord. piana est *384650*

Coord. piana nord *4137431*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Valore di vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Valore di vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **885**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1231_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Racalmuto*

Località *C.da Gazzella*

Coord. piana est *384396*

Coord. piana nord *4137289*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Plurifamiliare* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA INFANTINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA INFANTINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Media***

Data *09/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **590**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0935_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Giuliana*

Coord. piana est *371128*

Coord. piana nord *4141440*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GIARDINAZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA GIARDINAZZO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Deposito

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata sottostante.

Rilevanza ***Media***

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **557**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0902_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Manabesi*

Coord. piana est *369371*

Coord. piana nord *4142093*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LA RIZZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia




CASA LA RIZZA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **554**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0899_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Solfare*

Coord. piana est *369232*

Coord. piana nord *4142560*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TABONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA TABONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **548**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0893_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Manabesi*

Coord. piana est *369089*

Coord. piana nord *4142189*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Privato* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAPPELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Cappella*


Fotografia



CAPPELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **547**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0892_10*

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione

CI

Funzionalità

Denominazione ***Chiesa di Sant'Anna***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Aula (ad)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico *Cappella*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Traccana Buagimi*

Coord. piana est *369061*

Coord. piana nord *4140081*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Chiesa di Sant'Anna

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **542**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0887_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Solfare*

Coord. piana est *368960*

Coord. piana nord *4142426*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CUFFARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA CUFFARO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **535**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0880_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Solfare*

Coord. piana est *368757*

Coord. piana nord *4142936*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* CI

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Valenti***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Valenti, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è inserito in un contesto di recente urbanizzazione.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **531**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0876_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Manabesi*

Coord. piana est *368312*

Coord. piana nord *4142113*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO CANALICCHIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO CANALICCHIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **519**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0864_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Raffadali*

Località *C.da Butermini*

Coord. piana est *367978*

Coord. piana nord *4140601*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GENUARDI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA GENUARDI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1325**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1851_10*

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MULINODELLO STATO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Mulino ad acqua*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località *Fiume Salso*

Coord. piana est *410978*

Coord. piana nord *4128224*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



MULINO DELLO STATO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

SI INSERISCE NEL PAESAGGIO QUASI MIMETIZZANDOSI.

Rilevanza ***Media***

Data *07/12/1899*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1324**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1846_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località

Coord. piana est *410551*

Coord. piana nord *4126451*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1323**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1845_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località *Santo*

Coord. piana est *409967*

Coord. piana nord *4126152*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casamatta*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASAMATTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico

Valore estetico

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



CASAMATTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1322**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1844_10*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località *Santo*

Coord. piana est *409951*

Coord. piana nord *4126261*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Pianura*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASALE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE.

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1321**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1836_10*

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione

CI

Funzionalità

Denominazione ***MONTEROSSO (DI)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG*

Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località

Coord. piana est *409431*

Coord. piana nord *4122415*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità
- Rarità, unicità
- Peculiarità
- Rappresentatività
- Importanza culturale generale
- Importanza storica
- Importanza formale, estetica
- Importanza sociale, di costume
- Importanza testimoniale
- Importanza visuale d'assieme
- Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme
- Fragilità funzionale d'insieme
- Degrado in atto
- Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale
- Precarietà ambientale specifica
- Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *2/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *30/12/1899*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1319**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1830_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località *M.te Rosso*

Coord. piana est *409026*

Coord. piana nord *4123542*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASALE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASALE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *10/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1318**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1824_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località *C.da Ciancianito*

Coord. piana est *408415*

Coord. piana nord *4126358*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	Valore
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e esposizione
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *07/12/1899*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

Rilevanza ***Media***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1317**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1823_10*

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE RICOTTA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Casale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località

Coord. piana est *408414*

Coord. piana nord *4119761*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



CASE MANGIRICOTTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1316**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1822_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località

Coord. piana est *408370*

Coord. piana nord *4125684*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Basilicale* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CHIESA RUPESTRE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Basilicale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Chiesa*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CHIESA RUPESTRE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *07/12/2005*

Nome del compilatore *Arch. Lanza L.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1313**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1819_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ravanusa*

Località *C/da Cianciaranito*

Coord. piana est *407261*

Coord. piana nord *4126676*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CAVA*

Qualificazione *DI GESSO* Cl *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Cave di gesso***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *PARZ. DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *CAVE DI GESSO*

Fotografia



Cave di gesso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **MEDIA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **451**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0796_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Scavuzzo*

Coord. piana est *364747*

Coord. piana nord *4128846*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CONTARINI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA CONTARINI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **449**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0794_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Punta Grande*

Coord. piana est *364486*

Coord. piana nord *4128771*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



MASSERIA PUNTA GRANDE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **444**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0789_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Centosalme*

Coord. piana est *364007* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4129898*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA RIRALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **439**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0784_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Fauma*

Coord. piana est *363776*

Coord. piana nord *4132409*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA AGNELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



MASSERIA AGNELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **435**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0780_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Fauma*

Coord. piana est *363651*

Coord. piana nord *4131588*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Individuazione cartografica



Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **426**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0770_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Mole Baiate*

Coord. piana est *362943*

Coord. piana nord *4131343*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Baronale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



RESIDENZA ESTIVA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **Media**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **423**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0766_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *Lido Rossello*

Coord. piana est *362681*

Coord. piana nord *4128904*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Faro*

Qualificazione *Pubblico* CI

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Faro costiero Rossello***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Faro*

Uso storico *Faro*

Fotografia



Faro Rossello, veduta panoramica

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Al faro si affianca un corpo rettangolare che ospita la residenza del custode.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **412**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0754_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Mole Baiate*

Coord. piana est *362194*

Coord. piana nord *4131239*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore estetico

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



ABITAZONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **407**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0749_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Fauma*

Coord. piana est *361946*

Coord. piana nord *4133063*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA AGNELLO***

Altra denominazione *CASA AGNELLO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

ALBERI

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA AGNELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **403**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0745_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Centosalme*

Coord. piana est *361861*

Coord. piana nord *4132290*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABITAZIONE RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



ABITAZIONE RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **400**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0741_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Pergole*

Coord. piana est *361254*

Coord. piana nord *4129804*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Caserma*

Qualificazione *Circondariale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASERMA DELLA FINANZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Caserma*


Fotografia



EX CASERMA DELLA FINANZA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **395**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0735_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Realmonte*

Località *C.da Gelonardo*

Coord. piana est *360882*

Coord. piana nord *4130366*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRE DI MONTE ROSSO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre di avvistamento*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



TORRE DI MONTE ROSSO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *SI*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Danile R.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **352**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0690_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Sparagia*

Coord. piana est *356795*

Coord. piana nord *4147043*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BORSELLINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *C (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. L'edificio si articola su due piani e presenta una loggetta con archi da cui vi si accede attraverso una rampa di scala.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Fotografia



CASA BORSELLINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, scuderie

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il territorio è attraversato dai fiumi Verdura, Magazzolo e Platani e si trova suula piana di una collina a 230 metri dal mare.

Rilevanza ***Alta***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **326**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0663_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Sparagia*

Coord. piana est *355742*

Coord. piana nord *4146695*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA MADDALENA***

Altra denominazione *CASA SIGNORINA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia



VILLA MADDALENA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume.

Rilevanza ***Alta***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **323**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0660_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Sparagia*

Coord. piana est *355347*

Coord. piana nord *4146722*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SPOTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Si articola su due piani ed è terminante con un cornicione aggettante.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia



CASA SPOTO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in pessimo stato di conservazione. L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **316**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0653_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Sparagia*

Coord. piana est *355105*

Coord. piana nord *4146226*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* CI *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le finestre presentano delle ghiere.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località il cui territorio è attraversato dai fiumi Verdura, Magazzolo e Platani e si trova suula piana di una collina a 230 metri dal mare.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **273**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0610_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Cucicuci*

Coord. piana est *350546*

Coord. piana nord *4144445*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CUCICUCI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico. Presenta un atrio interno con arhi in concio di tufo posti a vista.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA CUCICUCI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume.

Rilevanza ***Media***

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **268**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0605_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Belmonte*

Coord. piana est *349661*

Coord. piana nord *4153438*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MUSITI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Presenta una facciata lineare con al primo piano un piccolo balcone con reggimensola lavorati in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA MUSITI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. Si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Bassa***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **263**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0599_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Ribera*

Località: *C.da Gulfa di Sopra*

Coord. piana est: *349420*

Coord. piana nord: *4150610*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Mulino ad acqua*

Qualificazione: *Privato* CI: *D4*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***EX MULINO DELLA GULFA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Antico mulino in pietra in ottimo stato di conservazione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Mulino*

Fotografia




EX MULINO DELLA GULFA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *10/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **258**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0594_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Cucicuci*

Coord. piana est *349149*

Coord. piana nord *4144686*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BORSELLINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria da taglio. L'edificio presenta degli archi in conci di tufo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BORSELLINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **256**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0592_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Piano di Strasatto*

Coord. piana est *348814*

Coord. piana nord *4147456*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE STRASATTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde sfalsate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria da taglio, posta a vista. Le finestre della facciata presentano delle cornici leggermente aggettanti in conci di tufo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASE STRASATTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **254**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0590_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da La Campana*

Coord. piana est *348442*

Coord. piana nord *4143418*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SAN PIETRO SUPERIORE DELLA PALMA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *L (A)*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria da taglio posta a vista. Presenta un atrio d'ingresso ad arco e le aperture sono riquadrate da cornici lineari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA SAN PIETRO SUPERIORE DELLA PALMA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *13/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **246**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0582_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Scintilia*

Coord. piana est *347755*

Coord. piana nord *4153987*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA PASCIUTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Su tutti i lati della villa vi sono delle catene di collegamento in ferro terminanti a forma di " X" e di " Y" . Unico elemento decorativo sono i cornicioni alla fine dell'altezza e sotto il balcone.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




VILLA PASCIUTA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La villa è in totale stato di abbandono e pericolante. Attorno vi è un muro di recinzione che racchiude un ampio giardino e una distesa di secolari ulivi.

Rilevanza ***Alta***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **244**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0580_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Panetteria*

Coord. piana est *347742*

Coord. piana nord *4149567*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a terrazza. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria posta a vista. L'edificio è caratterzzato da un'ampia terrazza posta al primo piano.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA VELLA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **243**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0579_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Spadaro*

Coord. piana est *347447*

Coord. piana nord *4150238*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BONIFACIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a terrazza. Presenta due portoni d'ingresso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA BONIFACIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. Si trova in una posizione panoramica e collinare.

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **239**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0575_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Di Spito*

Coord. piana est *347041*

Coord. piana nord *4148918*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FRISCIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata è lineare ed è spezzata da un cornicie in pietra arenaria che spezza il piano terra da quello superiore. Il tetto culmina con una cornice che al centro della facciata principale è semicircolare. Le finestre sono inquadrate da cornici.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio commerciale*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA FRISCIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e riconsolidato. Si trova in una posizione panoramica e collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **234**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0570_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Mancusi*

Coord. piana est *346954*

Coord. piana nord *4154657*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado e rischio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado e rischio

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Lo schema del bene è costituito da un corpo triplo posti a diversi livelli. Il tipo di corpertura è a terrzzo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. Si trova in una posizione panoramica e collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **231**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0567_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Spadaro*

Coord. piana est *346837*

Coord. piana nord *4149746*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a terrazza. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria posta a vista.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio commerciale*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA VELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in posizione panoramica e collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **230**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0566_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Spadaro*

Coord. piana est *346827*

Coord. piana nord *4150102*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA PARLAPIANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il prospetto è caratterizzato da balconi con reggimensole in pietra scolpita che sono posti al primio piano. Il prospetto è tutto in pietra arenaria e presenta delle lesene poco sporgenti bugnate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




VILLA PARLAPIANO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **227**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0563_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Mancusi*

Coord. piana est *346669*

Coord. piana nord *4154436*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Comunale* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'abbeveratoio è formato da una vasca centrale e da una piccola vasca nella parte anteriore.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Bassa***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **226**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0562_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *Piano del Giardinello*

Coord. piana est *346542*

Coord. piana nord *4145285*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***COMPLESSO RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località il cui territorio è attraversato dai fiumi Verdura, Magazzolo e Platani e si trova suula piana di una collina a 230 metri dal mare.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **222**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0558_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Scirinda*

Coord. piana est *346403*

Coord. piana nord *4153533*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COLLETTI***

Altra denominazione *CASA DI GIOVANNI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata è lineare e si sviluppa su di un unico piano. Il bene è immerso in un contesto tranquillo e ricco di verde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA COLLETTI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. Si trova in una posizione panoramica e collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **220**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0556_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Piano di Spito*

Coord. piana est *346276*

Coord. piana nord *4149107*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DON MOMMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA DON MOMMO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **219**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0555_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Mazzarino*

Coord. piana est *346103*

Coord. piana nord *4147075*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA BEATRICE'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a terrazza. Recenti lavori di ristrutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*


Fotografia



VILLA BEATRICE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **217**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0553_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Giordano*

Coord. piana est *345864*

Coord. piana nord *4151791*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***VILLA LUCREZIA***

Altra denominazione *CASA MESSINA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

La villa è caratterizzata da un cancello d'igresso in ferro battuto. La facciata presenta diverse lavorazioni della muratura: lesene angolari con capitelli ionici, cornici marcapiano decorate. Le finestre sono inquadrate da cornici di gusto barocco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*

Fotografia



VILLA LUCREZIA

Strutture accessorie autonome

Edicola sacra

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e riconsolidato.Si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Alta***

Data *09/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **216**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0552_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Piano del Giardinello*

Coord. piana est *345741*

Coord. piana nord *4144769*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DEL DUCA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a terrazza. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria. Sono posti in vista, con cornici in pietra di tufo,i portoni d'ingresso e gli angoli dell'edificio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA DEL DUCA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **215**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0551_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C/da Camimi Grande*

Coord. piana est *345735*

Coord. piana nord *4145876*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *MASSERIA*

Qualificazione *PRIVATO* Cl *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Camemi***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *ORGANICO*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *CORTE (A)*

Forma *COMPOSTA*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *BUONO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *MASSERIA*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **MEDIA**

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **214**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0550_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Mazzarino*

Coord. piana est *345616*

Coord. piana nord *4146621*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LEOTTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra intonacata. Le finestre del piano terra sono riquadrate da ghiere in pietra di concio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA LEOTTA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **204**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore: *SBCA AG UO V*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0540_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Ribera*

Località: *C/da Imbriaca*

Coord. piana est: *345186*

Coord. piana nord: *4148419*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *CASINO*

Qualificazione: *PRIVATO* CI: *C1*

Funzionalità: *RURALE*

Denominazione: ***Casino Casino***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi: *ORGANICO*

Tipo di paesaggi: *COLLINARE*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *CORTE (A)*

Forma: *COMPOSTA*

Elementi significativi e/o decorativi

Si notano tracce degli affreschi che decoravano le volte.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *CATTIVO*

Uso attuale: *NESSUNO*

Uso storico: *RESIDENZA STAGIONALE*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casino, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore: *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **195**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0531_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C/da Castello*

Coord. piana est *344665*

Coord. piana nord *4153129*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CASTELLO*

Qualificazione *NOBILIARE* Cl *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Castello di Poggio Diana***

Altra denominazione *Castello di Misilcassim*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *DI PREGIO*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *COLLINARE*

Cronologia

Secolo *XIV-XVI*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *ARTICOLATO*

Forma *IRREGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

L'edificio presenta diversi corpi di fabbrica con i cantonali in pietra da taglio, così come le cornici dei portali e delle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *CASTELLO*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Pericolosità


- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa. *X*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il complesso castrale sorge su un poggio a pochi chilometrti dal centro abitato di Ribera; è composto da diversi corpi di fabbrica con basamento a scarpa e comprende anche una torre circolare con merli.

Rilevanza ***ECCEZIONALE***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **137**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0467_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Ribera*

Località *C.da Di Castone*

Coord. piana est *341550*

Coord. piana nord *4148662*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MARRRONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra arenaria posta a vista.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA MARRONE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **87**

Progr.comunal **97**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0217_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *327073*

Coord. piana nord *4167533*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Arancio, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **89**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0224_03*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ARANCIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *327387*

Coord. piana nord *4167394*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Arancio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Arancio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Arancio, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **90**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0227_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *327614*

Coord. piana nord *4167202*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Fontana*

Uso storico *Fontana*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza **MEDIA**

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Arancio, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda 3

Progr.comunal 3

Ente schedatore: SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda: Beni Isolati

Cod. SITP: BI_0228_03

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: AG Ambito: 03

Comune: S.Margherita di Belice

Località: Gulfotta Mariana

Coord. piana est: 327645

Coord. piana nord: 4168475

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: Mulino

Qualificazione: Ad acqua Cl: D4

Funzionalità: Rurale

Denominazione: ***Mulino***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Degradato Comune

Ruolo del bene nel paesaggi: Organico

Tipo di paesaggi: Collinare

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: Blocco (A)

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbandonato

Uso storico: Mulino

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa.: #Nome?

Estremi del provvedimento: #Nome?

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data: 25/01/2006

Nome del compilatore: *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **91**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0231_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *327784*

Coord. piana nord *4166618*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GRISTINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Gristina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex casa Gristina

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' ex casa Gristina in c.da Arancio, è l'unica parte rimasta integra della vecchia casa ormai andata distrutta, essa si presenta oggi in mediocre stato di conservazione e viene utilizzata come abitazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **92**

Progr.comunal **82**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0232_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *327793*

Coord. piana nord *4166566*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GRISTINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione - deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Gristina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Gristina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Gristina in c.da Arancio, è stata ricostruita sui ruderi della vecchia casa (ancora visibili sullo sfondo della fotografia), essendo di nuova costruzione essa si presenta oggi in discreto stato di conservazione e viene utilizzata come abitazione - deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **93**

Progr.comunal **121**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0234_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *328002*

Coord. piana nord *4166436*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Arancio, si presenta in buono stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come abitazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **2**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0235_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *Gulfotta Mariana*

Coord. piana est *328006*

Coord. piana nord *4168313*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Ad acqua* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Mulino Mastru Masi***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **94**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0239_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Piccola*

Coord. piana est *328367*

Coord. piana nord *4172234*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DI GIUSEPPE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Di Giuseppe

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Di Giuseppe

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Di Giuseppe in c.da Gulfa Piccola, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **95**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0241_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Grande*

Coord. piana est *328437*

Coord. piana nord *4173680*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FERRARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Ferraro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Ferraro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Ferraro di c.da Gulfa Grande, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **96**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0242_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *328506*

Coord. piana nord *4166708*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ARANCIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Arancio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex abbeveratoio Arancio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex abbeveratoio in c.da Arancio, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **97**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0244_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfotta*

Coord. piana est *328555*

Coord. piana nord *4168601*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RUETTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Ruetto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Ruetto

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Ruetto in c.da Gulfotta, già ristrutturata, si presenta oggi in discrete condizioni di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **98**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0245_03*

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Provinciale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Piccola*

Coord. piana est *328600*

Coord. piana nord *4171947*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casello ferroviario

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Casello ferroviario

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' ex Casello ferroviario in c.da Gulfa Piccola si presenta oggi come rudere in stato di completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **99**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0246_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Grande*

Coord. piana est *328624*

Coord. piana nord *4173803*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GULFA GRANDE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Gulfa Grande

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Gulfa Grande

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Gulfa Grande in c.da Gulfa Grande, di forma composito rettangolare a due vasche di diverso livello, si presenta in buone condizioni di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **100**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0248_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Piccola*

Coord. piana est *328701*

Coord. piana nord *4171870*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Stazione

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Stazione

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Stazione in c.da Gulfa Piccola, si presenta in discrete condizioni di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **101**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0249_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Piccola*

Coord. piana est *328708*

Coord. piana nord *4171899*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione ferroviaria*

Qualificazione *Provinciale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE FERROVIARIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Stazione ferroviaria

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Stazione ferroviaria

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex Stazione ferroviaria di c.da Gulfa Piccola, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **102**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0250_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Piccola*

Coord. piana est *328722*

Coord. piana nord *4171838*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Alloggi ferroviari*

Qualificazione *Provinciale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ALLOGGI FERROVIARI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Alloggi ferroviari*


Fotografia



Alloggi ferroviari

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex alloggi ferroviari

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Gli alloggi ferroviari di c.da Gulfa Piccola, si presentano oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **27**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0251_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *S.Margherita di Belice*

Località: *Gulfa*

Coord. piana est: *328768*

Coord. piana nord: *4171786*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Edicola*

Qualificazione: *Sacra* Cl *B2*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *A capanna*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *mediocre*

Uso attuale: *Edicola*

Uso storico: *Edicola*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Barrile

Rilevanza **ALTA**

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Barrile in c.da San nicola, già ristrutturata, si presenta oggi in discrete condizioni di conservazione, essa oggi viene utilizzata come abitazione nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **103**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0254_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Grande*

Coord. piana est *328846*

Coord. piana nord *4172257*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RUGGERO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Ruggero

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Ruggero

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Ruggero in c.da Gulfa Grande, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **104**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0256_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Piccola*

Coord. piana est *328950*

Coord. piana nord *4171851*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Officina ferroviaria*

Qualificazione *Provinciale* Cl *D10*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***OFFICINA FERROVIARIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Officina ferroviaria*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Officina ferroviaria

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Officina ferroviaria

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' ex Officina Ferroviaria di c.da Gulfa Piccola, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **106**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0258_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *329016*

Coord. piana nord *4166653*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Centro sport acquat.*

Qualificazione *Privato* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CENTRO FED. SPORTS ACQUAT.***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Centro sport acquat.*

Uso storico *Centro sport acquat.*


Fotografia



Centro Federale Sports Acquatici

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Centro Federale Sports Acquatici

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il Centro Federale Sports Acquatici in c.da Arancio, di nuova costruzione si presenta oggi in discrete condizioni di conservazione.
Sulle acque del lago Arancio si disputano campionati di sci nautico a livello mondiale, di canoa e windsurf.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Beni isolati

N. scheda **107**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0260_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *329071*

Coord. piana nord *4166579*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Pubblico* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Chiesa rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Chiesa rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La Chiesa rurale in c.da Arancio, di nuova costruzione si presenta oggi in discrete condizioni di conservazione, essa, costruita nel 1985 è un dono di Giuseppe Collica d iCastellammare del Golfo, in memoria della cara figlia a Angela.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **261**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0261_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *Arancio*

Coord. piana est *329159*

Coord. piana nord *4166736*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Ad acqua* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Mulino Guaricciola***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *A blocco*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **105**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0262_03*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DAGENGA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Grande*

Coord. piana est *328957*

Coord. piana nord *4172179*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Dagenga

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Dagenga

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Dagenga in c.da Gulfa Grande, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **109**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0263_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Galia*

Coord. piana est *329282*

Coord. piana nord *4170519*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LA GALIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



Casa La Galia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa La Galia

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa La Galia in c.da Galia, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **110**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0265_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Grande*

Coord. piana est *329301*

Coord. piana nord *4173759*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GULFA GRANDE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Gulfa Grande

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Gulfa Grande

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Gulfa Grande in c.da Gulfa Grande di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **111**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0266_03*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIARRAPURO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Gulfa Grande*

Coord. piana est *329593*

Coord. piana nord *4174340*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Giarrapuro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Giarrapuro

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Giarrapuro in c.da Gulfa Grande, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **112**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0267_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *S.Margherita di Belice*

Località: *C.da Gulfa grande*

Coord. piana est: *329641*

Coord. piana nord: *4171615*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casello*

Qualificazione: *Ferroviario* Cl

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Rudere*

Uso storico: *Casello*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casello ferroviario

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Casello ferroviario

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'ex Casello Ferroviario in c.da Gulfa Grande, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **115**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0272_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *S.Margherita di Belice*

Località: *C.da Gulfa Grande*

Coord. piana est: *330281*

Coord. piana nord: *4171713*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***FIORE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Rudere*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Fiore

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Fiore

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

La casa Fiore in c.da Gulfa Grande, si presenta come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **116**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0273_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *S.Margherita di Belice*

Località: *C.da Gulfa Grande*

Coord. piana est: *330306*

Coord. piana nord: *4173839*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***GULFA GRANDE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Abbeveratoio Gulfa Grande

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Gulfa Grande

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'abbeveratoio Gulfa Grande in c.da Gulfa Grande, si presenta in discreto stato di conservazione, esso oggi non è più utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **118**

Progr.comunal **88**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0275_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Ancilla*

Coord. piana est *330428*

Coord. piana nord *4169196*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MERLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Merlo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Merlo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Merlo si presenta oggi come un rudere in completo stato di abbandono difficilmente raggiungibile con mezzi carrabili.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **276**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0276_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località

Coord. piana est *330485*

Coord. piana nord *4170740*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Edicola*

Qualificazione *Rurale* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	

Pianta

Schema *A blocco*

Forma *A capanna*

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	

Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*


Uso attuale

Uso storico *Edicola*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **281**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0281_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *Cellaro*

Coord. piana est *331045*

Coord. piana nord *4166894*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Ad acqua* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Mulino Cavaliere***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *A blocco*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Media*

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **122**

Progr.comunal **123**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0284_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Pandolfina*

Coord. piana est *331101*

Coord. piana nord *4172765*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SALVATO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere - deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Salvato

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Salvato

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Salvato oggi si presenta come rudere, solo una parte di essa, ancora utilizzabile, è usata come deposito per strumenti e macchine agricole.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **123**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0286_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Pandolfina*

Coord. piana est *331140*

Coord. piana nord *4172838*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PANDOLFINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Pandolfina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Pandolfina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Pandolfina, di forma rettangolare ad unico blocco, ormai rudere, versa in condizioni di abbandono totale.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **124**

Progr.comunal **124**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0287_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Cesinata*

Coord. piana est *331149*

Coord. piana nord *4166743*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SCOMA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Scoma

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Scoma

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Scoma in c.da Cesinata , si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **125**

Progr.comunal **113**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0288_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Pandolfina*

Coord. piana est *331163*

Coord. piana nord *4172970*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Pandolfina si presenta in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **126**

Progr.comunal **127**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0289_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Pandolfina*

Coord. piana est *331230*

Coord. piana nord *4172305*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Privato* Cl *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PANDOLFINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Torre*


Fotografia



Torre Pandolfina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Torre Pandolfina

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La Torre Pandolfina in mediocre stato di conservazione, oggi viene utilizzata come deposito per macchine e materiali agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **127**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0290_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Pandolfina*

Coord. piana est *331266*

Coord. piana nord *4172308*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRE PANDOLFINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Torre Pandolfina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Torre Pandolfina

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Torre Pandolfina, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre statoi di conservazione, esso oggi è ancora utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **128**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0291_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Risinata*

Coord. piana est: *331297*

Coord. piana nord: *4166426*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CESINATA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Rudere*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Cesinata

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Abbeveratoio Cesinata

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' ex abbeveratoio in c.da Cesinata, di forma a blocco rettangolare, oggi è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **129**

Progr.comunal **114**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0292_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Pandolfina*

Coord. piana est *331332*

Coord. piana nord *4173245*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Pandolfina si presenta in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **130**

Progr.comunal **126**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0293_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Porcaria*

Coord. piana est *331396*

Coord. piana nord *4169848*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SGARRETTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Fotografia



Casa Sgarretto

Strutture accessorie autonome

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*


Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Individuazione cartografica



Casa Sgarretto

Osservazioni

La casa Sgarretto si presenta oggi in cattivo stato di conservazione, essa è adibita a magazzino per strumenti agricoli; inoltre viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **132**

Progr.comunal **74**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0296_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Risinata*

Coord. piana est *331428*

Coord. piana nord *4166262*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DI GIOVANNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere - stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Di Giovanna

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Di Giovanna

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Di Giovanna in c.da Cesinata, è oggi un rudere in completo stato di abbandono, soltanto una parte di essa ristrutturata, viene utilizzata come stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **133**

Progr.comunal **86**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0297_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Porcaria*

Coord. piana est *331523*

Coord. piana nord *4170802*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LO GIUDICE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino - stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Lo Giudice

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Lo Giudice

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Lo Giudice ha subito un ampliamento di nuova costruzione, abbastanza visibile, per consentire di essere utilizzata oggi come deposito - stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **134**

Progr.comunal **122**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0298_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Cellaro*

Coord. piana est: *331554*

Coord. piana nord: *4167285*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Torre ex masseria*

Qualificazione: *Privato* CI: *A1 - D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CELLARO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Vallivo*

Cronologia

Secolo: *V*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Deposito - stalla*

Uso storico: *Masseria*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Torre Cellaro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Torre Cellaro

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L' ex Masseria, oggi Torre Cellaro, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito - stalla.
All'ex Masseria si accede tramite una modesta viabilità rurale che collega Sambuca con la lungolago del bacino artificiale arancio.

Data: *25/01/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **135**

Progr.comunal **87**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0299_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Pandolfina*

Coord. piana est *331648*

Coord. piana nord *4173096*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MANGIARACINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Mangiaracina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mangiaracina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mangiaracina oggi rudere, versa in stato di completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **136**

Progr.comunal **70**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0300_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Cellaro*

Coord. piana est *331655*

Coord. piana nord *4167160*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CELLARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Mulino Cellaro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Mulino Cellaro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' ex Mulino Cellaro in c.da Cesinata, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **137**

Progr.comunal **110**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0303_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Pandolfina*

Coord. piana est: *331853*

Coord. piana nord: *4171821*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***QUARANTA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Quaranta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Quaranta

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Alla vecchia casa già ristrutturata si è aggiunto in posizione arretrato un nuovo corpo utilizzato per l'ampliamento della casa stessa, nonché un grande portico in posto lateralmente.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **138**

Progr.comunal **84**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0304_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Pandolfina*

Coord. piana est *332018*

Coord. piana nord *4172486*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LA GENCA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa La Genca

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa La Genca

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Alla casa La Genca già ristrutturata è stato aggiunto un nuovo corpo,abbastanza visibile in foto, e il tutto oggi viene utilizzato come deposito di macchine e strumenti agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **139**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0305_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Pandolfina*

Coord. piana est: *332085*

Coord. piana nord: *4171678*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***PANDOLFINA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Pandolfina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Pandolfina

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'abbeveratoio rurale in c.da Pandolfina versa in condizioni discrete di conservazione, esso è formato da un blocco rettangolare con due vasche di diverso livello e un lavabo di forma triangolare nelle parte anteriore del bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **140**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0307_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giovanni*

Coord. piana est *332283*

Coord. piana nord *4165421*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MANGIARACINA***

Altra denominazione *CASA ABRUZZO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Mangiaracina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mangiaracina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mangiaracina oggi casa Abruzzo, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **142**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0309_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *Sparacia*

Coord. piana est: *332382*

Coord. piana nord: *4172041*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***ABRUZZO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Deposito*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Abruzzo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Abruzzo

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schedе:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

La casa Abruzzo in c.da Pandolfina si presenta in mediocre stato di conservazione ed è utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **143**

Progr.comunal **106**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0312_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Sparacia*

Coord. piana est: *332638*

Coord. piana nord: *4171964*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Ponte in pietra*

Qualificazione: *Privato* CI:

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***SPARACIA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Sviluppo assiale*

Forma: *Unica campata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Ponte*

Uso storico: *Ponte*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Ponte in pietra Sparacia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ponte in pietra Sparacia

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il ponte in pietra di c.da Sparacia pur essendo in uno stato di conservazione mediocre è attualmente utilizzato come passaggio carrabile.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **145**

Progr.comunal **115**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0313_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Porcaria*

Coord. piana est *332652*

Coord. piana nord *4170927*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Porcaria si presenta in uno stato di mediocre conservazione, oggi essa è stata adibita a magazzino per macchine e strumenti agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **146**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0314_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giovanni*

Coord. piana est *332662*

Coord. piana nord *4167527*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Comunale* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN GIOVANNI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Chiesa in disuso*

Uso storico *Chiesa*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Chiesa San Giovanni

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Chiesa San Giovanni

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' ex Chiesa rurale San Giovanni nella omonima contrada, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi è in disuso.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **147**

Progr.comunal **78**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0315_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Balatelle*

Coord. piana est *332664*

Coord. piana nord *4172443*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIACCONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere - magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Giaccone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Giaccone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Giaccone, si presenta oggi come rudere, tranne una piccola parte che pur essendo in cattivo stato di conservazione viene utilizzata come deposito di macchine e strumenti agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **148**

Progr.comunal **108**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0316_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Pipita*

Coord. piana est: *332711*

Coord. piana nord: *4166036*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***PIPITA***

Altra denominazione: *CASA DI PRIMA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Rudere - deposito*

Uso storico: *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Pipita

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Pipita

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Pipita, oggi casa Di Prima, in c.da San Giovanni, si presenta in cattivo stato di conservazione, una parte di essa è un rudere, la restante parte, ristrutturata, viene oggi utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **149**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0318_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Balatelle*

Coord. piana est *332869*

Coord. piana nord *4172765*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VACCARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Vaccaro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Vaccaro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Vaccaro in c.da Balatelle, si presenta oggi in totale stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **150**

Progr.comunal **125**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0319_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Ancilla*

Coord. piana est *332901*

Coord. piana nord *4169059*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SERRONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Serrone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Serrone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Alla vecchia casa Serrone, ormai rudere, è stato aggiunto un corpo di nuova costruzione, visibilmente riconoscibile, usato come magazzino - deposito per macchine agricole e strumenti per la coltivazione dei terreni circostanti.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **151**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0320_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Mendolazza*

Coord. piana est *332905*

Coord. piana nord *4169448*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Comunale* Cl *B3*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CIMITERO DI SAMBUCA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*

Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



Cimitero di Sambuca di Sicilia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Cimitero di Sambuca di Sicilia

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Oggi lo stato di conservazione del cimitero comunale di Sambuca di Sicilia è decisamente buono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **144**

Progr.comunal **75**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0323_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Mendolazza*

Coord. piana est *333013*

Coord. piana nord *4169931*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte in pietra*

Qualificazione *Privato* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MENDOLAZZA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Sviluppo assiale*

Forma *A sei campate*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Ponte carrabile*

Uso storico *Ponte ferroviario*


Fotografia



Ponte in pietra Mendolazza

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ponte in pietra Mendolazza

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il ponte in pietra di c.da Mendolazza, ex ponte ferroviario, si presenta in uno stato di conservazione mediocre ed è attualmente utilizzato come strada trazzera carrabile.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **152**

Progr.comunal **80**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0324_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Badia*

Coord. piana est *333035*

Coord. piana nord *4170192*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIACONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Giacone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Giacone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Giacone oggi versa in stato di totale abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO
Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **325**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0325_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *Ciausu*

Coord. piana est *333081*

Coord. piana nord *4166822*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Abbeveratoio Ciausu***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore

- Integrità
- Rarità, unicità
- Peculiarità
- Rappresentatività
- Importanza culturale generale
- Importanza storica
- Importanza formale, estetica
- Importanza sociale, di costume
- Importanza testimoniale
- Importanza visuale d'assieme
- Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme
- Fragilità funzionale d'insieme
- Degrado in atto
- Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale
- Precarietà ambientale specifica
- Degrado potenz. da attività umane probabili

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*


Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **153**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0328_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Ancilla*

Coord. piana est *333286*

Coord. piana nord *4169321*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Convento*

Qualificazione *Comunale* Cl *B1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CONVENTO DEI CAPPUCCINI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Convento in ristrutturazione*

Uso storico *Convento*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Convento dei Cappuccini

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Convento dei Cappuccini

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex Convento dei Cappuccini oggi è in fase di ristrutturazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **154**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0329_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Le Balatelle*

Coord. piana est *333323*

Coord. piana nord *4173170*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Le Balatelle si presenta in discreto stato di conservazione ed è utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **156**

Progr.comunal **69**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0330_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Badia*

Coord. piana est *333504*

Coord. piana nord *4170520*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CARUSO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Caruso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Caruso

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Oggi la casa Caruso in c.da Badia, è un rudere in stato di completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **157**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0331_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Le Balatelle*

Coord. piana est *333682*

Coord. piana nord *4173293*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ODDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Masseria Oddo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Masseria Oddo

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' ex Masseria Oddo in c.da Le Balatelle, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito - stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **158**

Progr.comunal **66**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0332_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Guisnara*

Coord. piana est: *333711*

Coord. piana nord: *4167931*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CAMPISI***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Deposito*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Campisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Campisi

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Campisi in c.da Guisnara, si presenta in cattive condizioni di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **159**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0334_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Archi Canalicchiu*

Coord. piana est *333805*

Coord. piana nord *4169178*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Acquedotto*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***ACQUEDOTTO ROMANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Sviluppo assiale*

Forma *Rettangolare a due campate*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Acquedotto in disuso*

Uso storico *Acquedotto*

Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



Acquedotto Romano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Acquedotto Romano

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex Acquedotto Romano, di forma a sviluppo assiale a due campate, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso oggi è in disuso.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **161**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0336_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *Piano Don Giulio*

Coord. piana est: *334056*

Coord. piana nord: *4168408*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Edicola*

Qualificazione: *Rurale* Cl *B2*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Maria SS dell'Udienza***

Altra denominazione: *Maria SS Ausiliatrice*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Edicola*

Uso storico: *Edicola*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **160**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0337_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Le Balatelle*

Coord. piana est *334076*

Coord. piana nord *4173430*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAMPISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



Abbeveratoio Campisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Campisi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Campisi in c.da Le balatelle, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **165**

Progr.comunal **64**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0339_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Le Balatelle*

Coord. piana est *334121*

Coord. piana nord *4173430*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAMPISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abitazione*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia

Casa Campisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Campisi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Campisi è stata interamente ricostruita negli anni Settanta del XX secolo.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **162**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0342_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Canalicchio*

Coord. piana est: *334330*

Coord. piana nord: *4169018*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casello*

Qualificazione: *Provinciale* CI:

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CANALICCHIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Sviluppo assiale*

Forma: *Quattro campate*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Ponte carrabile*

Uso storico: *Ponte ferroviario*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Ponte ferroviario Canalicchio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex ponte ferroviario Canalicchio

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex ponte ferroviario , in c.da Canalicchio, versa in condizioni discrete di conservazione, esso oggi viene utilizzato come passaggio carrabile.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **163**

Progr.comunal **111**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0345_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Conserva*

Coord. piana est *334455*

Coord. piana nord *4169918*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ruderi ex convento*

Qualificazione *Pubblico* Cl *B1*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***S. MARIA DI GESU'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Non identificabile*

Forma *Non identificabile*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Convento*

Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



Ruderi ex convento S.Maria di Gesù

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ruderi ex convento S.Maria di Gesù

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Questi ruderi provengono dall'ex convento di S. Maria di Gesù (1621), che fu distrutto dal sisma del 15 Gennaio 1968. Sono stati qui ricomposti ed oggi versano in uno stato di conservazione discreto.
Essi furono posti in questo luogo il 15 Gennaio del 1983.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **347**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0347_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *Adragna*

Coord. piana est *334498*

Coord. piana nord *4172554*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Pilidda***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *A blocco*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Fontana*

Uso storico *Fontana*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Media*

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **164**

Progr.comunal **68**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0348_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Le Valli*

Coord. piana est *334590*

Coord. piana nord *4168790*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CARLINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Carlino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Carlino

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Oggi la casa Carlino in c.da Le Valli, è un rudere in stato di completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **166**

Progr.comunal **96**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0350_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Balata*

Coord. piana est *334688*

Coord. piana nord *4169441*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Balata, si presenta in condizioni mediocri di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito per strumenti agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **167**

Progr.comunal **67**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0351_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *334722*

Coord. piana nord *4172975*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAMPISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Campisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Campisi

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Campisi in c.da Adragna si presenta in mediocri codizioni di conservazione, essa oggi è utilizzata come abitazione nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **168**

Progr.comunal **95**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0352_03*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Balata*

Coord. piana est *334727*

Coord. piana nord *4169438*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Balata, si presenta in cattive condizioni di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito per strumenti agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **169**

Progr.comunal **71**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0353_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Schiavo Morto*

Coord. piana est *334732*

Coord. piana nord *4168549*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte ferroviario*

Qualificazione *Pubblico* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LE VALLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Sviluppo assiale*

Forma *Cinque campate*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Ponte carrabile*

Uso storico *Ponte ferroviario*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Ponte ferroviario Le Valli

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex ponte ferroviario Le valli

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex ponte ferroviario Le Valli , in c.da Le Valli, versa in discreto stato di conservazione, esso oggi viene utilizzato come passaggio carrabile.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **170**

Progr.comunal **101**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0354_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *334845*

Coord. piana nord *4171670*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIACONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Giacone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Giacone

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case Giacone si presentano in ottime condizioni di conservazione, da poco ristrutturate sono state adibite ad abitazione ed abbellite con rifiniture molto curate e con la costruzione di una piscina rettangolare nella parte antistante le case.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **171**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0355_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *334846*

Coord. piana nord *4170238*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MULINO DI ADRAGNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Mulino di Adragna

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Mulino di Adragna

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Mulino di Adragna formato da due vasche rettangolari a livelli diversi, versa oggi in stato di completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **172**

Progr.comunal **63**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0356_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Mulino di Adragna*

Coord. piana est *334853*

Coord. piana nord *4170049*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAMPISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Campisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Campisi

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Campisi in c.da Adragna si presenta in cattive codizioni di conservazione,essa oggi viene utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **173**

Progr.comunal **65**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0357_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *334855*

Coord. piana nord *4170296*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MULINO ADRAGNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XV*

Pianta

Schema *Non identificabile*

Forma *Non identificabile*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Inutilizzato*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Mulino Adragna

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Mulino Adragna

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Del Mulino Adragna oggi rudere, rimane soltanto una muratura in pietra lunga circa 35 metri in pessime condizioni di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **360**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0360_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *Balata*

Coord. piana est *334912*

Coord. piana nord *4169263*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mura a secco*

Qualificazione *Rurale* Cl *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*


Uso attuale *Confine di proprietà*

Uso storico *Confine di proprietà*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *Media*

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **174**

Progr.comunal **99**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0362_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *334972*

Coord. piana nord *4171124*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa baronale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CIACCIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Baronale Ciaccio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex casa Baronale Ciaccio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex casa Baronale Ciaccio in c.da Adragna, oggi rudere, versa in stato di completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **175**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0363_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Schiavo Morto - Catena*

Coord. piana est: *334972*

Coord. piana nord: *4168474*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casello*

Qualificazione: *Provinciale* Cl

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***LE VALLI***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Rudere - stalla*

Uso storico: *Casello*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casello ferroviario Le Valli

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex casello ferroviario Le valli

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'ex casello ferroviario Le Valli , in c.da Le Valli, oggi rudere, versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **176**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0364_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Adragna*

Coord. piana est: *334985*

Coord. piana nord: *4173404*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Case*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***GIACONE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Montano*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *In ristrutturazione*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Case Giacone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Giacone

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case Giacone si presentano in pessime condizioni di conservazione, esse sono in fase di ristrutturazione per essere probabilmente adibite ad abitazione, è visibile sulle vecchie case una nuova elevezione ancora da ultimare.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **177**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0366_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *335187*

Coord. piana nord *4171542*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Pubblico* Cl *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S.MARIA DI ADRAGNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XV*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Chiesa S. Maria di Adragna

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Chiesa S. Maria di Adragna

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La Chiesa di S.Maria di Adragna fa parte del complesso della Masseria dei Marchesi Beccadelli, già ristrutturata oggi si presenta in discrete condizioni di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **367**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0367_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località:

Coord. piana est: *335191*

Coord. piana nord: *4171181*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Fontana*

Qualificazione: *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***Sampugna***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A blocco*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Fontana*

Uso storico: *Fontana*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑


Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **178**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0368_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Adragna*

Coord. piana est: *335215*

Coord. piana nord: *4171534*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Masseria*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***BECCADELLI***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Montano*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Deposito*

Uso storico: *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Masseria Beccadelli

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Masseria Beccadelli

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' ex Masseria dei Marchesi Beccadelli si presenta oggi in condizioni mediocri di conservazione, essa viene usata come deposito o magazzino.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **180**

Progr.comunal **105**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0369_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *335373*

Coord. piana nord *4170681*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ODDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Casa Oddo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Oddo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Oddo si presenta in condizioni mediocri di conservazione, oggi è adibita ad abitazione nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **181**

Progr.comunal **109**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0370_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *335421*

Coord. piana nord *4171625*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PLANETA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Planeta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Planeta

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Planeta, casa nobiliare del XVIII secolo oggi si presenta in discrete condizioni di conservazione, essa tuttora viene utilizzata come abitazione, godendo anche di un giardino antistante ben curato e di dimensioni non indifferenti.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **182**

Progr.comunal **102**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0371_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Adragna*

Coord. piana est *335435*

Coord. piana nord *4172290*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BARBERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Case Barbera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Barbera

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case Barbera si presentano in buone condizioni di conservazione, esse sono state ristrutturate per essere adibite ad abitazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **183**

Progr.comunal **98**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0375_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *03*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Mocchetta*

Coord. piana est: *335736*

Coord. piana nord: *4170053*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA PIRRIPIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Magazzino*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Pirripio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex casa Pirripio

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L' ex casa Pirripio in c.da Mocchetta, già ristrutturata, si presenta in discreto stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come magazzino.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **184**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0376_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Mocchetta*

Coord. piana est *335834*

Coord. piana nord *4170476*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VETRANI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Vetrani

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Vetrani

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Vetrani in c.da Mocchetta, oggi è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **185**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0378_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Adragna*

Coord. piana est: *336112*

Coord. piana nord: *4171140*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***MANGIARACINA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale: *Abitazione - caseificio*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Mangiaracina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mangiaracina

Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mangiaracina in c.da Adragna versa in discrete condizioni di conservazione, oggi è utilizzata come abitazione - caseificio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **186**

Progr.comunal **100**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0380_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Vanera*

Coord. piana est *336147*

Coord. piana nord *4172212*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MAGGIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Casale*

Uso storico *Casale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casale Maggio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casale Maggio

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il Casale Maggio si trova in c.da Vanera sul Monte Adranone, certamente ristrutturato, oggi si presenta in discrete condizioni di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **187**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0382_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Vanera*

Coord. piana est: *336415*

Coord. piana nord: *4172103*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***VANERA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Montano*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Vanera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Vanera

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Vanera di forma a blocco circolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso oggi è ancora utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Beni isolati

N. scheda **188**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0383_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Vanera*

Coord. piana est *336438*

Coord. piana nord *4172101*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VANERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Vanera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Vanera

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Vanera, di forma a blocco rettangolare, oggi in disuso, si presenta in cattivo stato di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **189**

Progr.comunal **79**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0385_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Vanera*

Coord. piana est *336503*

Coord. piana nord *4172078*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIACONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Giacone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Giacone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Giacone si presenta in uno stato mediocre di conservazione, essa oggi viene utilizzata come stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **190**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0387_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Vanera*

Coord. piana est *336567*

Coord. piana nord *4171836*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VANERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio Vanera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Vanera

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Vanera di forma a blocco rettangolare con doppia vasca di uguale livello, si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi è utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **191**

Progr.comunal **116**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0388_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Vanera*

Coord. piana est *336619*

Coord. piana nord *4171709*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Magazzino*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Vanera si presenta in uno stato di mediocre conservazione, oggi essa è stata adibita a magazzino per macchine e strumenti agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **192**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0391_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Fontanazza*

Coord. piana est *336843*

Coord. piana nord *4170507*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MANGIARACINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Mangiaracina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mangiaracina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mangiaracina in c.da Fontanazza si presenta oggi come un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **193**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0393_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Purgatorio*

Coord. piana est: *337159*

Coord. piana nord: *4169141*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***PURGATORIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Purgatorio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Purgatorio

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Purgatorio, di forma composito rettangolare a tre vasche di diverso livello , si presenta in mediocri condizioni di conservazione, esso oggi è in disuso.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **194**

Progr.comunal **107**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0394_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Purgatorio*

Coord. piana est: *337162*

Coord. piana nord: *4169363*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***PERRONE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Rudere*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Perrone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Perrone

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

La casa Perrone in c.da Purgatorio, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **195**

Progr.comunal **77**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0396_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Purgatorio*

Coord. piana est *337226*

Coord. piana nord *4168960*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FRANCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere - deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Franco

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Franco

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Franco in c.da Purgatorio, si presenta oggi come rudere, soltanto una parte di essa è oggi utilizzata come deposito - stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **196**

Progr.comunal **62**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0399_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Purgatorio*

Coord. piana est *337575*

Coord. piana nord *4168892*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BILELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Bilello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Bilello

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Bilello in c.da Purgatorio, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa è oggi utilizzata come deposito per strumenti agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **197**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0400_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *338001*

Coord. piana nord *4170619*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AMENTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Casa Menta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Menta

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Menta in c.da Fontanazza si presenta oggi in uno stato di conservazione mediocre ed è utilizzata come deposito per strumenti agricoli e stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **198**

Progr.comunal **118**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0403_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *338147*

Coord. piana nord *4171636*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da San Giacomo si presenta in cattivo stato di conservazione, oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta e come stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **199**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0406_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *338504*

Coord. piana nord *4170960*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABRUZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Caseificio*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Abruzzo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Abruzzo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Della casa Abruzzo di c.da San Giacomo solo una parte è stata ristrutturata, oggi essa versa in condizioni discrete di conservazione ed è stata adibita a Caseificio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **200**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0407_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da Granata*

Coord. piana est: *338582*

Coord. piana nord: *4170328*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***GRANATA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Montano*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Granata

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Granata

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Granata, di forma a blocco rettangolare con due vasche di uguale livello, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **201**

Progr.comunal **59**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0409_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Granata*

Coord. piana est *338639*

Coord. piana nord *4168791*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AMODEO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Amodeo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Amodeo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Amodeo in c.da Granata, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **202**

Progr.comunal **104**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0410_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Granata*

Coord. piana est *338746*

Coord. piana nord *4169193*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MUSSO (EX GENCA)***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *In ristrutturazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Musso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Musso

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Musso, ex casa Genca, si presenta oggi in fase di ristrutturazione, essa dopo il completamento verrà adibita ad abitazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **205**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0416_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *339389*

Coord. piana nord *4170944*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere - deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Case Rurali

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Rurali

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case rurali in c.da San Giacomo, si presentano oggi come rudere in completo stato di abbandono. Alcune parti di esse sono adibite a deposito, altre a stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **206**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0422_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da San Giacomo*

Coord. piana est: *339457*

Coord. piana nord: *4171029*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***SAN GIACOMO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio San Giacomo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio San Giacomo

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schedе:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da San Giacomo, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattive condizioni di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **207**

Progr.comunal **119**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0425_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo (strada statale n. 188)*

Coord. piana est *339539*

Coord. piana nord *4169236*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale sulla strada statale n. 188 in c.da San Giacomo si presenta in pessimo stato di conservazione, oggi essa è in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **208**

Progr.comunal **91**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0428_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *339780*

Coord. piana nord *4169972*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da San Giacomo si presenta in cattivo stato di conservazione, oggi essa è utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **209**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0430_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *339896*

Coord. piana nord *4169788*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN GIACOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Ovale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio San Giacomo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio San Giacomo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da San Giacomo sulla strada statale n. 188, di forma composito ovale con due vasche di diverso livello, si presenta in condizioni mediocri di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **210**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0431_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *339919*

Coord. piana nord *4169927*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CORRENTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Case Correnti

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Case Correnti

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Le case Correnti si presentano in cattive condizioni di conservazione, esse oggi vengono utilizzate come stalle.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **211**

Progr.comunal **120**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0435_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo (strada statale n. 188)*

Coord. piana est *340030*

Coord. piana nord *4169879*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Magazzino - deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale sulla strada statale n. 188 in c.da San Giacomo si presenta in discreto stato di conservazione, oggi essa è utilizzata come magazzino - deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **212**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0440_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *340294*

Coord. piana nord *4171196*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MESSINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Messina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Messina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Messina in c.da San Giacomo, di forma a blocco rettangolare, oggi si presenta in pessimo stato di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **213**

Progr.comunal **76**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0441_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Sambuca di Sicilia*

Località: *C.da San Giacomo*

Coord. piana est: *340313*

Coord. piana nord: *4171784*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***FIUMINELLO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Montano*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Rudere*

Uso storico: *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Fiuminello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Fiuminello

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.: *#Nome?*

Estremi del provvedimento: *#Nome?*

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

La casa Fiuminello oggi rudere versa in condizioni pessime di conservazione, essa è in stato di completo abbandono.

Data: *25/01/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **214**

Progr.comunal **89**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0442_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *340334*

Coord. piana nord *4171199*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MESSINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Messina

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Messina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Messina si presenta oggi come un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **215**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0444_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo (strada statale n.188)*

Coord. piana est *340549*

Coord. piana nord *4169901*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE SAN GIACOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Ovale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio ex stazione

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio ex stazione

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio presso l'ex Stazione ferroviaria di San Giacomo in c.da San Giacomo sulla strada statale n. 188, di forma composito ovale con due vasche a diverso livello , si presenta in cattivo stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **216**

Progr.comunal **128**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0445_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo (strada statale n.188)*

Coord. piana est *340607*

Coord. piana nord *4169902*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione ferroviaria*

Qualificazione *Provinciale* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S.GIACOMO DI SICILIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Stazione ferroviaria*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



Stazione ferroviaria S.Giacomo di Sicilia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Stazione ferroviaria S.Giacomo di Sicilia

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex stazione ferroviaria San Giacomo di Sicilia, in c.da San Giacomo, oggi rudere, versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **217**

Progr.comunal **93**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0446_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *340635*

Coord. piana nord *4170469*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da San Giacomo si presenta in mediocre stato di conservazione, oggi essa è utilizzata come deposito - stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **218**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0447_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *340666*

Coord. piana nord *4170512*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN GIACOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



Abbeveratoio San Giacomo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio San Giacomo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da San Giacomo, di forma a blocco rettangolare, si presenta in cattive condizioni di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **219**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0456_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Portella dell'Arigano*

Coord. piana est *341060*

Coord. piana nord *4168888*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PORTELLA DELL'ARIGANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Ovale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Abbeveratoio Portella dell' Arigano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Portella dell'Arigano

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da Portella dell'Arigano, di forma composito ovale con due vasche di diverso livello, si presenta in mediocri condizioni di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **220**

Progr.comunal **94**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0458_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Portella dell'Arigano*

Coord. piana est *341112*

Coord. piana nord *4168989*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da Portella dell'Arigano, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono. Accanto alla vecchia casa è visibile un corpo di nuova costruzione adibito a deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **221**

Progr.comunal **92**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0463_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *341383*

Coord. piana nord *4170103*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da San Giacomo si presenta in mediocre stato di conservazione, oggi essa è utilizzata come deposito - stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **222**

Progr.comunal **112**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0464_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *341416*

Coord. piana nord *4171451*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ROLLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito - stalla*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rollo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rollo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Rollo in c.da San Giacomo si presenta oggi in mediocre stato di conservazione, essa è utilizzata come deposito - stalla

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **223**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0469_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo (strada statale n.188)*

Coord. piana est *341682*

Coord. piana nord *4169923*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Provinciale* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERR. S.GIACOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere - stalla*

Uso storico *Casello*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casello ferroviario S.Giacomo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex casello ferroviario S.Giacomo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex casello ferroviario San Giacomo , in c.da San Giacomo, oggi rudere, versa in completo stato di abbandono; il piano inferiore viene oggi utilizzato come stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **224**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0471_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *341707*

Coord. piana nord *4170176*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN GIACOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Abbeveratoio San Giacomo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio San Giacomo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio in c.da San Giacomo, di forma composito rettangolare a due vasche di diverso livello, si presenta in condizioni discrete di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Beni isolati

N. scheda **225**

Progr.comunal **103**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0472_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *341717*

Coord. piana nord *4169981*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte in pietra*

Qualificazione *Privato* CI

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN GIACOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Sviluppo assiale*

Forma *Tre campate*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Ponte carrabile*

Uso storico *Ponte ferroviario*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Ponte in pietra San Giacomo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ponte in pietra San Giacomo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex ponte ferroviario in pietra di c.da San Giacomo si presenta in uno stato di conservazione mediocre, esso è attualmente utilizzato come passaggio carrabile.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **226**

Progr.comunal **117**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0473_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *341765*

Coord. piana nord *4169927*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Rurale

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa rurale in c.da San Giacomo si presenta in mediocre stato di conservazione, oggi essa è utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **228**

Progr.comunal **72**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0482_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *342262*

Coord. piana nord *4169625*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CLESI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Non individuabile*

Forma *Non individuabile*

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	


Fotografia



Casa Clesi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Clesi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Clesi in c.da San Giacomo si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **227**

Progr.comunal **81**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0486_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da San Giacomo*

Coord. piana est *342446*

Coord. piana nord *4169642*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Ponte in pietra*

Qualificazione *Privato* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SAN GIACOMO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Sviluppo assiale*

Forma *Cinque campate*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Ponte*

Uso storico *Ponte*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Ponte in pietra San Giacomo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ponte in pietra San Giacomo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il ponte in pietra di c.da San Giacomo si presenta oggi in condizioni discrete di conservazione, esso è attualmente utilizzato come passaggio carrabile.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **671**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1017_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Zoria*

Coord. piana est *376409*

Coord. piana nord *4148523*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO DAINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO DAINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *08/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **661**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1007_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Muxarello*

Coord. piana est *375758*

Coord. piana nord *4147726*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA MUXARELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico. L'edificio si sviluppa in lunghezza ed è articolato da una serie di finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Produzione agricola*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



MASSERIA MUXARELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in pessimo stato di conservazione e si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *18/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **635**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0981_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Il Pantano*

Coord. piana est *374651*

Coord. piana nord *4149477*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***M.to COSTANZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



M.to COSTANZO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *18/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **625**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0971_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Vallone di Minavento*

Coord. piana est *373915*

Coord. piana nord *4149711*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CASA'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

La copertura è a falde. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico posta in modo sfalsato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA CASA'

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa d'una valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **615**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0961_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Passo di Spina Santa*

Coord. piana est *372750*

Coord. piana nord *4150308*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO A Z***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. E' formato da una vasca centrale, costruita con lastre di pietra,e nella parte anteriore è occupata da una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L' abbeveratoio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Bassa***

Data *20/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **614**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0960_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Sopracanale*

Coord. piana est *372554*

Coord. piana nord *4148369*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ARCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Le mura perimetrali sono in pietra a taglio irregolare. Su tutti ilati del bene vi sono delle catene di collegamento in ferro che terminano a forma di "X" e di "Y" per trattenere le pareti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA ARCO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **607**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0953_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *Passo del Conte*

Coord. piana est: *372206*

Coord. piana nord: *4150281*

Paesaggio locale: *Vallivo*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA CASA'***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema: *Articolato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA CASA'

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza: ***Media***

Data: *17/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **603**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0949_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Vicino Zona Archeologica*

Coord. piana est *371905*

Coord. piana nord *4148718*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA D 2***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata principale presenta un portone d'ingresso fiancheggiato da due finestre.
La struttura portante è in pietra con copertura a falde. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA D 2

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **602**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0948_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Sotto Sant'Angelo Muxaro*

Coord. piana est *371866*

Coord. piana nord *4149236*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA C 2***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑


Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **601**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0947_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Sotto Sant'Angelo Muxaro*

Coord. piana est *371840*

Coord. piana nord *4149190*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Fornace*

Qualificazione *Rurale* CI *D9*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX FORNACE B 2***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Il muro perimetrale della struttura presenta dei vistosi archi a tutto centro semicircolare. Il tipo di laterizio impiegato è in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Fornace*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



EX Fornace B 2

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **600**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0946_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *S.P. N 19 S.Elisabetta Alessandria della Ro*

Coord. piana est *371794*

Coord. piana nord *4149764*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA A 2***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare, poste in maniera sfalsata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

	Valore
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

	Vulnerabilità e degrado
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

	Vulnerabilità e degrado esogeno
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



CASA A 2

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **598**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0943_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *CS*

Coord. piana est: *371581*

Coord. piana nord: *4149387*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Chiesa*

Qualificazione: *Diocesano* CI: *B2*

Funzionalità: *Urbana*

Denominazione: ***CHIESA DELL'ITRA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XVI*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La Chiesa presenta timpani e una piccola torre campanaria

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale:

Uso storico: *Chiesa*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CHIESA DELL'ITRIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Rilevanza: ***Alta***

Data: *15/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **596**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0941_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Vicino Zona Archeologica*

Coord. piana est *371521*

Coord. piana nord *4148855*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa torre*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIRCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La struttura portante è in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA CIRCO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **595**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0940_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *CS*

Coord. piana est: *371519*

Coord. piana nord: *4149228*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Chiesa*

Qualificazione: *Diocesano* CI: *B2*

Funzionalità: *Urbana*

Denominazione: ***CHIESA MADRE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

La facciata presenta pregevoli timpani e vari motivi di decoro

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale:

Uso storico: *Chiesa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado esogeno

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CHIESA MADRE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza: ***Alta***

Data: *15/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **594**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0939_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Vicino Zona Archeologica*

Coord. piana est *371364*

Coord. piana nord *4148925*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA E 1***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali e presenta un abbaino. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA E 1

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **593**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0938_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *S.P. N 19 S.Elisabetta Alessandria della Ro*

Coord. piana est: *371349*

Coord. piana nord: *4149922*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA BORSELLINO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema: *Corpo doppio*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA BORSELLINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare. E' posto in posizione panoramica.

Rilevanza: ***Media***

Data: *15/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **561**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0906_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Grotta D'Acqua*

Coord. piana est *369592*

Coord. piana nord *4148185*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO BZ***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Aula (Ad)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

E' formato da una vasca centrale, costruita con lastre di pietra, un lavatoio nella parte terminale, mentre la parte anteriore è occupata da una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO B Z

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *18/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **558**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0903_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *Cozzo Scifo*

Coord. piana est: *369409*

Coord. piana nord: *4147181*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Fontana*

Qualificazione: *Pubblico* Cl: *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***ABBEVERATOIO O 4***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Il muro su cui si appoggia l'abbeveratoio è in pietra posata con i giunti verticali sfalsati. Nella parte anteriore vi è una piccola vasca rotonda con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:

Uso storico: *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO O 4

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza: ***Media***

Data: *16/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **556**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0901_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *369369*

Coord. piana nord *4147811*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA B 4***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA B 4

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **555**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0900_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *369286*

Coord. piana nord *4147930*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA B 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



CASA B 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **552**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0897_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *369193*

Coord. piana nord *4147993*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA A 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Il bene presenta un corpo triplo la cui struttura portante è in pietra con copertura a una falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



MASSERIA A 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **544**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0889_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GUARINO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Pizzo dell'Aquila*

Coord. piana est *368982*

Coord. piana nord *4148649*

Paesaggio locale *Collinare*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Vulnerabilità


Fotografia



CASA GUARINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **541**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0886_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *San Barnaba*

Coord. piana est *368950*

Coord. piana nord *4146938*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RANDISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra . Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Presenta delle ghiere intorno ai portoni e alle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Produzione agricola*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



MASSERIA RANDISI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *16/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **540**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0885_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *368938*

Coord. piana nord *4149650*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA U 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Residenziale*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Esposizione / Pericolosità

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



CASA U 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Bassa***

Data *20/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **539**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0884_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Cozzo Salvione*

Coord. piana est *368864*

Coord. piana nord *4147896*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Fontana*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO D 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. E' formato da una vasca centrale, costruita con lastre di pietra, la parte anteriore è occupata da una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO D 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **537**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0882_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *368858*

Coord. piana nord *4149745*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RUSSO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra posata con i giunti verticali sfalsati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA RUSSO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **536**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0881_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *Poio di Farbi*

Coord. piana est: *368803*

Coord. piana nord: *4146416*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* Cl: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA P 3***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA P 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza: ***Media***

Data: *17/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **529**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0874_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *368244*

Coord. piana nord *4147869*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA I 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA I 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località in posizione panoramica e collinare.

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **528**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0873_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *C.da Arena*

Coord. piana est: *368147*

Coord. piana nord: *4148732*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA N 3***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare bocciardata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:


Uso storico: *Abitazione rurale*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza: ***Media***

Data: *20/01/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **527**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0872_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Pizzo Carreggi*

Coord. piana est *368139*

Coord. piana nord *4148400*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA L 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Presenta una copertura a una falda. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare, posta in modo sfalsato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA L 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *16/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **525**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0870_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA M 3***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Pizzo Carreggi*

Coord. piana est *368088*

Coord. piana nord *4148406*

Paesaggio locale *Collinare*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA M 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **524**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0869_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Villaggio Grotta Murata*

Coord. piana est *368080*

Coord. piana nord *4146068*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA NOTARBARTOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



MASSERIA NOTARBARTOLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **523**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0868_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Mizzano*

Coord. piana est *368069*

Coord. piana nord *4147791*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA F 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA F 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **521**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0866_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Villaggio Grotta Murata*

Coord. piana est *367999*

Coord. piana nord *4145880*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO O 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado e rischio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità degrado e rischio

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il muro su cui si appoggia l'abbeveratoio è in pietra posata con i giunti verticali sfalsati. Nella parte anteriore vi è una piccola vasca rotonda con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO O 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **520**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0865_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *C.da Mizzano*

Coord. piana est: *367990*

Coord. piana nord: *4147671*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Fontana*

Qualificazione: *Pubblico* CI: *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***ABBEVERATOIO D 3 BIS***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

E' formato da una vasca centrale, costruita con lastre di pietra e da una piccola vasca con l'acqua nella parte anteriore.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:

Uso storico: *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO D 3 BIS

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza: ***Media***

Data: *16/01/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **518**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0863_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località:

Coord. piana est: *367969*

Coord. piana nord: *4147952*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA H 3***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA H 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza: ***Media***

Data: *16/01/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **517**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0862_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Campana*

Coord. piana est *367962*

Coord. piana nord *4147982*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione

Qualificazione *Rurale* CI *D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA H 3 DEPOSITO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Deposito*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Pressione antropica

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA H 3 DEPOSITO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *17/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **515**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0860_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *C.da Mizzano*

Coord. piana est: *367930*

Coord. piana nord: *4147791*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA MILIOTO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Corpo triplo*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore estetico e storico

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e pericolosità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑


Fotografia



CASA MILIOTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza: ***Media***

Data: *16/01/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **512**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0857_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località:

Coord. piana est: *367834*

Coord. piana nord: *4149593*

Paesaggio locale: *Vallivo*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA T 3***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Corpo doppio*

Forma: *L (A)*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA T 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza: ***Media***

Data: *17/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **510**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0855_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *367773*

Coord. piana nord *4149600*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA S 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



CASA S 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Data *16/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **508**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0853_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Villaggio Grotta Murata*

Coord. piana est *367606*

Coord. piana nord *4145971*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Edificio*

Qualificazione *Pubblico* CI *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***INSEDIAMENTO ANAS***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole piane.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Uffici ANAS*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



INSEDIAMENTO ANAS

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e riconsolidato.
L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **504**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0849_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Campana*

Coord. piana est *367504*

Coord. piana nord *4148407*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Baglio*


Fotografia



MASSERIA VELLA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schedе

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **503**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0848_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Mizzano*

Coord. piana est *367456*

Coord. piana nord *4147525*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIRCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



CASA CIRCO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *16/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **499**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0844_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Sotto M.te Salacio*

Coord. piana est *367303*

Coord. piana nord *4149306*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ALLETTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐
Degrado in atto	☑	☐
Propensione spontanea al degrado	☑	☐
Precarietà ambientale generale	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐


Fotografia



CASA ALLETTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *16/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **485**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0830_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Campana*

Coord. piana est *366618*

Coord. piana nord *4147415*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Residenza*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA N 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale

Uso storico

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *20/01/2005*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **482**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0827_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Cozzo Salacio*

Coord. piana est *366525*

Coord. piana nord *4149495*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA SALACIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*


Fotografia



MASSERIA SALACIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza

Data *23/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **473**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0818_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *365919*

Coord. piana nord *4147382*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MARAGLIANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Quadrata*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Produzione agricola*


Fotografia



MASSERIA MARAGLIANO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *16/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **470**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0815_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Coda di Volpe*

Coord. piana est *365886*

Coord. piana nord *4150134*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA SPOTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Produzione agricola*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



MASSERIA SPOTO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **466**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0811_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *M.te Di Mela*

Coord. piana est: *365728*

Coord. piana nord: *4147976*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA CUFFARO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Corpo doppio*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione


Fotografia



CASA CUFFARO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **461**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0806_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *S.S. N 118*

Coord. piana est *365156*

Coord. piana nord *4147237*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA PALIARAZZI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La masseria si sviluppa in lunghezza,spezzato da finestre. Struttura portante in pietra. Le mura perimetrali sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Produzione agricola*


Fotografia



MASSERIA PALIARAZZI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **460**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0805_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *S.S. N 118*

Coord. piana est *365152*

Coord. piana nord *4147288*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOI R 3***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La struttura su cui poggia è di pietra posata con i giunti verticali sfalsati. Presenta nella parte anteriore una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑


Fotografia



ABBEVERATOIO R 3

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio, si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **454**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0799_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Grotta Daina*

Coord. piana est *364783*

Coord. piana nord *4146965*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA G Z***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Pressione antropica

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA C Z

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *18/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **447**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0792_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *M.te Inferiore*

Coord. piana est *364261*

Coord. piana nord *4146568*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SALEMI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La copertura è a una falda di tetto inclinato. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA SALEMI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **445**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0790_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località

Coord. piana est *364131*

Coord. piana nord *4146599*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TARALLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole piane e di lamiere ondulate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA TARALLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **442**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0787_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA D'ANNA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *Montagna dei Perani*

Coord. piana est *363946* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4146868* *Collinare*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Pressione antropica

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA D'ANNA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene si presenta in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **434**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0779_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Angelo Muxaro*

Località: *C.da Castello*

Coord. piana est: *363555*

Coord. piana nord: *4148269*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA COSUMANO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità/Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità/Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA COSUMANO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza: ***Media***

Data: *17/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **431**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0775_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Ccastello*

Coord. piana est *363293*

Coord. piana nord *4148671*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA G Z***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA G Z

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **429**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0773_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Angelo Muxaro*

Località *C.da Castello*

Coord. piana est *363185*

Coord. piana nord *4148636*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA E Z***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA E Z

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **638**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0984_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *C.da Piano di San Giovanni*

Coord. piana est *374709*

Coord. piana nord *4152465*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA DEL PIANO DI S. GI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra in lastre a superfici a spacco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



MASSERIA DEL PIANO DI S.GIOVANNI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. Si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *21/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **629**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0975_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *C.da San Giovanni*

Coord. piana est *374360*

Coord. piana nord *4151149*

Paesaggio locale *Fluviale*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIE S. GIOVANNI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA S.GIOVANNI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume.

Rilevanza ***Media***

Data *21/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **592**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0937_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *C.da Zotta D'Argento*

Coord. piana est *371317*

Coord. piana nord *4156211*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Rurale* Cl *E1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASTELLO DI MONTE VITELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale


Uso storico *Casello*

Fotografia

CASELLO DI MONTE VITELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *21/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **589**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0934_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *C.da Gialdomieri*

Coord. piana est *370946*

Coord. piana nord *4156788*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GIALDO NIERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Fotografia




MASSERIA GIALDONIERI

Strutture accessorie autonome

Depositi,stalle, fienile,abitazioni.

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *21/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **587**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0932_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *Vallone Partanna*

Coord. piana est *370884*

Coord. piana nord *4150874*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'abbeveratoio poggia su una parete di pietra ed è formato da una vasca , un lavatoio e da una piccola vasca con l'acqua.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*

	Valore	Vulnerabilità	Degrado	Esposizione
Integrità	☐			
Rarità, unicità	☐			
Peculiarità	☑			
Rappresentatività	☑			
Importanza culturale generale	☐			
Importanza storica	☑			
Importanza formale, estetica	☐			
Importanza sociale, di costume	☑			
Importanza testimoniale	☑			
Importanza visuale d'assieme	☑			
Leggibilità dell'insieme	☑			
Fragilità strutturale d'insieme		☐		
Fragilità funzionale d'insieme		☐		
Degrado in atto		☐	☐	
Propensione spontanea al degrado		☑	☑	
Precarietà ambientale generale				☐
Precarietà ambientale specifica				☐
Degrado potenz. da attività umane probabili				☐

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio si trova in una località in posizione collinare e sovrasta i luoghi sottostanti.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **586**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0931_10*

Oggetto

Definizione: *Stazione*

Qualificazione: *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASELLO***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde.Su tutti ilati vi sono delle catene di collegamento in ferro che terminano a forma di "X" e di " Y" per trattenere le pareti. Presenta posti in vista delle ghiere intorno ai portoni e alle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Discreto*

Uso attuale:

Uso storico: *Casello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *S.Biagio Platani*

Località: *Vallone Partanna*

Coord. piana est: *370883*

Coord. piana nord: *4150851*

Paesaggio locale: *Vallivo*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi:

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado esogeno

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso. Il ruolo del bene è che sovrasta i luoghi sottostanti.

Data: *15/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **566**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0911_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *CS*

Coord. piana est *369911*

Coord. piana nord *4152648*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Ospizio*

Qualificazione *Francescano* CI *B1*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***OSPIZIO DEI FRATI CAPPUCCI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Ospizio*

Fotografia



OSPIZIO DEI FRATI CAPPUCCINI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *18/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **563**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0908_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *C.da San Biagio*

Coord. piana est *369765*

Coord. piana nord *4154114*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA S. BIAGIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Fotografia



MASSERIA SAN BIAGIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *21/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **562**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0907_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *CS*

Coord. piana est *369683*

Coord. piana nord *4152727*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Comunale* CI *C1*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CASA NATALE DI PADRE FEDEL***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione*

Fotografia



CASA NATALE DI PADRE FEDELE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *18/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **545**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0890_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *Isola Mulino Nuovo*

Coord. piana est *369017*

Coord. piana nord *4154975*

Paesaggio locale *Fluviale*

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Rurale* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MOLINO NUOVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Mulino*

Fotografia



MULINO NUOVO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *21/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **532**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0877_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *C.da Mandralia*

Coord. piana est *368387*

Coord. piana nord *4150961*

Paesaggio locale *Fluviale*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA DE MICHELI***

Altra denominazione *MASSERIA MANDRALIA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



MASSERIA DE MICHELI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume.

Rilevanza ***Media***

Data *21/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **493**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0838_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Biagio Platani*

Località *C.da Mandralia*

Coord. piana est *367063*

Coord. piana nord *4151255*

Paesaggio locale *Fluviale*

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Rurale* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA GARCIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Mulino*

Fotografia



MULINO DELLA GARCIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene versa in pessimo stato di conservazione. L'edificio si trova in una località nei pressi di un fiume.

Rilevanza ***Media***

Data *21/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **597**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0942_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FAZIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Elisabetta*

Località *C.da Ponte*

Coord. piana est *371532*

Coord. piana nord *4146043*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA FAZIO

Strutture accessorie autonome

Depositi, Stalla

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La masseria gode di una certa panoramicità poichè prospetta sulla vallata.

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **584**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0929_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Elisabetta*

Località *Montagna di Checco*

Coord. piana est *370795*

Coord. piana nord *4145188*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MAROTTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA MAROTTA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Gode di discreta panoramicità sulla vallata circostante.

Rilevanza ***Media***

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **581**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0926_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Elisabetta*

Località *Cozzo Pernice*

Coord. piana est *370573*

Coord. piana nord *4144634*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Edificata su un costone roccioso che si affaccia sulla vallata.

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **570**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0915_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Elisabetta*

Località *Cozzo Pernice*

Coord. piana est *370182*

Coord. piana nord *4144215*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *15/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Sajeva D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **888**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1234_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *C.da Santa Caterina*

Coord. piana est *384457*

Coord. piana nord *4166211*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Rurale* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX MULINO S.CATERINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

muratura a facciavista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Vista dalla S S 189

Strutture accessorie autonome

varie strutture produttive

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *91/5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Esempio della tipologia di mulini ada acqua tipici del territorio.

Rilevanza ***Alta***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***887***

Progr.comunal ***12***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1233_10*

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Rurale* CI *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MULINO SANT'AGATA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *Bivio per San Giovanni Gemini*

Coord. piana est *384450* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4165292*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *90/5*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova in avanzato stato di degrado.

Rilevanza ***Media***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **870**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1216_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località

Coord. piana est *383965*

Coord. piana nord *4166280*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA INGANELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Strutture accessorie autonome

Strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ben individuabile dalla strada.

Data *27/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **867**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1213_05*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PORRELLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *C.da Puzzillo*

Coord. piana est *383850*

Coord. piana nord *4165383*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Vulnerabilità e degrado

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *27/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **865**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1211_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *C.da Don Matteo*

Coord. piana est *383803*

Coord. piana nord *4164191*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Elemento che si pone come punto di riferimento nel paesaggio e nella viabilità.

Data *15/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

Rilevanza ***Bassa***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **862**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1208_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *C.da San Crispino*

Coord. piana est *383700*

Coord. piana nord *4167049*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MANGIAPANE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare inscritta*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esposte	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova sul versante della collina e dunque è suggestivo il fondale roccioso

Rilevanza ***Bassa***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **841**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1187_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *C.da Don Matteo*

Coord. piana est *383183*

Coord. piana nord *4164962*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villino*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ALESSI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

pregevole muratura a facciavista. ben restaurata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*


Uso storico *Abitazione*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa è ben inserita nel contesto ambientale

Rilevanza ***Bassa***

Data *27/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **784**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1130_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *Vallone Minnicuca*

Coord. piana est *381242*

Coord. piana nord *4162427*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GUANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

muratura a facciavista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Vista dall'alto

Strutture accessorie autonome

Strutture di servizio

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa si trova in prossimità del vallone.

Data *18/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **781**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1127_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *C.da Melaco*

Coord. piana est *381165*

Coord. piana nord *4165845*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE COFFARI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Valore e vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e vulnerabilità

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Fotografia



Strutture accessorie autonome

varie strutture per depositi e magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si trova in prossimità del centro abitato.

Data *27/10/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

Rilevanza ***Bassa***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda *773*

Progr.comunal *4*

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1119_05*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SANSONE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Pregevole muratura a facciavista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *C.da Melaco*

Coord. piana est *380905*

Coord. piana nord *4165400*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Fotografia



vista dalla strada di accesso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Esempio di tipologia rurale diffusa nel territorio.

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **765**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1111_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *Minnicuca*

Coord. piana est *380680*

Coord. piana nord *4162549*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

muratura a facciavista

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Ben inserita nel contesto circostante.

Rilevanza ***Bassa***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **762**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_1108_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Giovanni Gemini*

Località *C.da Papachiangi*

Coord. piana est *380662*

Coord. piana nord *4163413*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VICARI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Esercizio produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



vista del complesso, in primo piano l'abbeveratoio.

Strutture accessorie autonome

strutture di servizio e abbeveratoio

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Vi sono molte superfetazioni recenti aggregate in maniera disordinata.

Rilevanza ***Bassa***

Data *03/11/2005*

Nome del compilatore *Arch. Candura E.M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **730**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_1076_05*

Oggetto

Definizione: *Villino*

Qualificazione: *Privato* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA PIANO DI CONTE***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *S.Giovanni Gemini*

Località: *Piano di Conte*

Coord. piana est: *379075*

Coord. piana nord: *4163614*

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Si tratta di residenza completamente ristrutturata.

Data: *03/11/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Candura E.M.*

Rilevanza: ***Bassa***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **54**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0103_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Aquila*

Coord. piana est *322649*

Coord. piana nord *4176778*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Castello*

Qualificazione *Nobiliare* Cl *A2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VENARIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Non identificabile*

Forma *Non identificabile*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Castello*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degli esposti


Fotografia



Castello della Venaria

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex Castello della Venaria

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex Castello della Venaria in c.da Aquila, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **29**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0107_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Montevago*

Località *C.da San Giuseppe*

Coord. piana est *322813*

Coord. piana nord *4175247*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. GIUSEPPE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Abbeveratoio S.Giuseppe

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio S.Giuseppe

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio San Giuseppe di forma rettangolare con due vasche di uguale livello si presenta in discrete condizioni di conservazione, ancora oggi esso viene utilizzato come abbeveratoio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **22**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0109_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Aquila*

Coord. piana est *322855*

Coord. piana nord *4177610*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AQUILA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

	Valore
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

	Vulnerabilità e degrado
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

	Vulnerabilità e esposizione
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Abbeveratoio Aquila

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Aquila

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Aquila in c.da Aquila, di forma composito rettangolare con due vasche di diverso livello, oggi in disuso, si presenta in cattivo stato di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **20**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0117_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Cavalcanti*

Coord. piana est *322990*

Coord. piana nord *4171851*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MONTALBANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



Casa Montalbano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Montalbano

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Montalbano in c.da Piana, si presenta in buono stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come abitazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **36**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0119_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Cavalcanti*

Coord. piana est *323042*

Coord. piana nord *4174159*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RICCOBENE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore paesaggistico

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità paesaggistica

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità ambientale

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Riccobene

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Riccobene

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Riccobene in c.da Cavalcanti, si presenta in stato mediocre di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito per macchine agricole.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **33**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0124_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Lombardazzo*

Coord. piana est *323191*

Coord. piana nord *4171034*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PERRICONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione


Fotografia



Casa Perricone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Perricone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Perricone di c.da Lombardazzo, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **48**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0126_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da San Nicola*

Coord. piana est *323204*

Coord. piana nord *4175636*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SALADINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degli elementi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Saladino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Saladino

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Saladino di c.da San Nicola, oggi è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **43**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0127_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Mastro Agostino*

Coord. piana est *323211*

Coord. piana nord *4175126*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CORRO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degli esposti


Fotografia



Casa Corro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Corro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Corro in c.daMastro Agostino, si presenta oggi come un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **9**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0130_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da San Nicola*

Coord. piana est *323273*

Coord. piana nord *4175927*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VIRDONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Virdone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Virdone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Virdone in c.da San nicola, già ristrutturata, si presenta oggi in discrete condizioni di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta..

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda 7

Progr.comunal 7

Ente schedatore SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda Beni Isolati

Cod. SITP BI_0133_03

Oggetto

Definizione Casa

Qualificazione Privato Cl D1

Funzionalità Rurale

Denominazione ***ALOISIO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Blocco (A)

Forma Quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Cattivo

Uso attuale Deposito

Uso storico Abitazione

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia AG Ambito 03

Comune S.Margherita di Belice

Località C.da Senia

Coord. piana est 323291

Coord. piana nord 4172486

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parz.degradato Comune

Ruolo del bene nel paesaggi Organico

Tipo di paesaggi Collinare

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Aloisio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Aloisio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. #Nome?

Estremi del provvedimento #Nome?

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Aloisio in c.da Senia, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito per strumenti agricoli.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **50**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0136_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Cavalcanti*

Coord. piana est *323471*

Coord. piana nord *4173350*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SCIARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e/o degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e/o esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione - deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Sciara

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Sciara

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Sciara in c.da Cavalcanti, già ristrutturata, si presenta in discreto stato di conservazione, essa viene utilizzata come abitazione nei periodi di villeggiatura e come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **41**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0139_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Cavalcanti*

Coord. piana est *323577*

Coord. piana nord *4173153*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASCIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione


Fotografia



Casa Cascio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Cascio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Cascio in c.da Cavalcanti, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **45**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0140_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Luni*

Coord. piana est *323625*

Coord. piana nord *4174907*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CRESCIMANNO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



Casa Crescimanno

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Crescimanno

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Crescimanno in c.da Luni, oggi è un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **14**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0147_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Luni*

Coord. piana est *323853*

Coord. piana nord *4174975*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIACCONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e grado di esposizione

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e grado di esposizione


Fotografia



Casa Giaccone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Giaccone

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Giaccone in c.da Luni, già ristrutturata, si presenta in buono stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **34**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0152_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Luni*

Coord. piana est *323883*

Coord. piana nord *4175368*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PUGLISI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e grado di esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e grado di esposizione


Fotografia



Casa Puglisi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Puglisi

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Puglisi in c.da Luni, si presenta oggi come un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **8**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0156_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Cavalcanti*

Coord. piana est *324010*

Coord. piana nord *4173277*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SCORSONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Scorsone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Scorsone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Scorsone in c.da Cavalcanti, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **5**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0157_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Piana*

Coord. piana est *324135*

Coord. piana nord *4173905*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BADETTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



Casa Badetta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Badetta

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Badetta in c.da Piana, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **48**

Progr.comunal **73**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0158_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da S Vincenzo*

Coord. piana est *324197*

Coord. piana nord *4166499*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CRESCIMANNI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Crescimanni

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Crescimanni

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Crescimanni in c.da Arancio, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa viene oggi utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **40**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0161_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Luni*

Coord. piana est *324318*

Coord. piana nord *4175240*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CANNIZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



Casa Cannizzo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Cannizzo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Cannizzo in c.da Luni, si presenta oggi come un rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **15**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0163_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Montagnola*

Coord. piana est *324345*

Coord. piana nord *4169793*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D1/D2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIAMBALVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa Giambalvo

Strutture accessorie autonome

Accanto alla casa è visibile un fabbricato adibito a stalla.

Individuazione cartografica



Casa Giambalvo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Giambalvo in c.da Montagnola si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **42**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0164_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Senia*

Coord. piana est *324407*

Coord. piana nord *4172413*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CATALANOTTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e grado di esposizione

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e grado di esposizione


Fotografia



Casa Catalanotto

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Catalanotto

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Catalanotto in c.da Senia, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito per macchine agricole.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **56**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0166_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *324716*

Coord. piana nord *4166568*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cava*

Qualificazione *Privato* Cl *D8*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CAVA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Cava in disuso*

Uso storico *Cava*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degli elementi esposti


Fotografia



Cava

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex cava

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex cava di pietra in c.da Arancio, si presenta in pessimo stato di conservazione, essa oggi è in completo abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **39**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0167_03*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CANNITELLO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Cannitello Dragonara*

Coord. piana est *324756*

Coord. piana nord *4170489*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



Casa Cannitello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Cannitello

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Cannitello di c.da Dragonara, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **59**

Progr.comunal **60**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0168_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *324780*

Coord. piana nord *4166518*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AMODEO***

Altra denominazione *MAGGIO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e pericolosità

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Amodeo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Amodeo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Amodeo in c.da Arancio, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.
Nella cartografia la casa indicata come " Casa Amodeo " è in realtà " Casa Mistretta "; la vera Casa Amodeo si trova a circa 300 m.a nord-ovest di Casa Mistretta.
Oggi la vecchia casa Amodeo è di proprietà dell'ing. Maggio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **61**

Progr.comunal **90**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0176_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *325106*

Coord. piana nord *4166439*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MISTRETTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



Casa Mistretta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mistretta

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mistretta in c.da Arancio, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito.
Nella cartografia la casa indicata come " Casa Amodeo " è in realtà " Casa Mistretta "; la vera Casa Amodeo si trova a circa 300 m.a nord-ovest di Casa Mistretta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **62**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0177_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Portella Misilbesi*

Coord. piana est *325112*

Coord. piana nord *4169312*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Azienda vitivinicola*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FEUDO ARANCIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e/o degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e/o esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Azienda vitivinicola*

Uso storico *Azienda vitivinicola*


Fotografia



Azienda vitivinicola Feudo Arancio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Azienda vitivinicola Feudo arancio

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il nome Feudo Arancio, di nuova costruzione, identifica un'azienda vitivinicola situata in c.da Portella Misilbesi, essa è circondata da un'area agricola collinare di oltre 280 ettari in una magnifica conca naturale che si chiude nella parte più bassa con il suggestivo Lago Arancio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **63**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0178_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *325121*

Coord. piana nord *4166396*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MAUCERI***

Altra denominazione *CRESCIMANNO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Quadrata con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Stalla*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Mauceri

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Mauceri

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Mauceri in c.da Arancio, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come stalla.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **16**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0180_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Senia*

Coord. piana est *325191*

Coord. piana nord *4172362*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIAMBALVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione


Fotografia



Casa Giambalvo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Giambalvo

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Giambalvo in c.da Senia, già ristrutturata, si presenta in discreto stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come abitazione nei periodi di villeggiatura.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **23**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0181_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *Punta Cacazzaro*

Coord. piana est *325214*

Coord. piana nord *4178607*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CACAZZARO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Cacazzaro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Cacazzaro

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Cacazzaro, in c.da Punta Cacazzaro, di forma composito rettangolare, a due vasche di diverso livello, si presenta in discreto stato di conservazione. Esso ancora oggi è utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **10**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0182_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Senia*

Coord. piana est *325224*

Coord. piana nord *4172091*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BECCHINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A) con corte interna*

	Valore	Vulnerabilità
Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Fotografia




Casa Becchina

Strutture accessorie autonome

Accanto al rudere è visibile un edificio a pianta quadrata di nuova costruzione in calcestruzzo armato.

Individuazione cartografica



Casa Becchina

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Becchina in c.da Senia, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **4**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0184_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *Dragonara*

Coord. piana est *325432*

Coord. piana nord *4170971*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Ad acqua* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Dragonara***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado


Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***MEDIA***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Cacioppo G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **44**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0188_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Luni*

Coord. piana est *325594*

Coord. piana nord *4171715*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CRESCIMANNO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Crescimanno

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Crescimanno

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Crescimanno di c.da Luni, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **38**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0191_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Piana Vecchia*

Coord. piana est *325730*

Coord. piana nord *4171115*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RUGGERI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Ruggeri

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Ruggeri

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Ruggeri in c.da Piana Vecchia, si presenta in cattivo stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **71**

Progr.comunal **61**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0193_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *325756*

Coord. piana nord *4166789*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BALATELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Balatella

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Balatella

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Balatella in c.da Arancio, oggi rudere, versa in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **26**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0194_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Poggio Finocchiara*

Coord. piana est *325800*

Coord. piana nord *4177957*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FINOCCHIARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Finocchiara

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Finocchiara

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Finocchiara in c.da Poggio Finocchiara si presenta in mediocre stato di conservazione, esso oggi non è più utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **25**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0195_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Canale*

Coord. piana est *325870*

Coord. piana nord *4174172*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CALCARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio Calcara

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Calcara

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Calcara, in c.da Calcara di forma a blocco rettangolare, si presenta in discreto stato di conservazione ed è utilizzato ancora oggi come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **24**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0198_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Porta Nuova*

Coord. piana est *325994*

Coord. piana nord *4173873*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Porta Nuova***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

	Valore
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

	Vulnerabilità e degrado
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

	Vulnerabilità e degrado
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



Abbeveratoio Calcara

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Calcara

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Calcara in c.da Calcara, di forma a blocco rettangolare, si presenta in discrete condizioni di conservazione, ancora oggi esso viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **6**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0199_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Piana Vecchia*

Coord. piana est *326133*

Coord. piana nord *4172066*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BAVETTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione


Fotografia



Casa Bavetta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa bavetta

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Bavetta in c.da Piana Vecchia, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **77**

Progr.comunal **85**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0202_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *326310*

Coord. piana nord *4168519*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LA TORRE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa La Torre

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa La Torre

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa La Torre in c.da Arancio, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **55**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0204_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da San Liborio*

Coord. piana est *326377*

Coord. piana nord *4172992*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Comunale* Cl *B3*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CIMITERO S. MARGHERITA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degli elementi

Pianta

Schema *Sviluppo assiale*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*


Fotografia



Cimitero S.Margherita

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Cimitero S.Margherita

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il Cimitero Comunale di S.Margherita di Belice in c.da San Liborio, versa oggi in buone condizioni di conservazione.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **79**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0205_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *326457*

Coord. piana nord *4166773*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ARANCIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abbeveratoio*

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e Vulnerabilità


Fotografia



Abbeveratoio Arancio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Ex abbeveratoio Arancio

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'ex abbeveratoio in c.da Arancio, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **80**

Progr.comunal **83**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0207_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *Sambuca di Sicilia*

Località *C.da Arancio*

Coord. piana est *326584*

Coord. piana nord *4166934*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GUARNOTTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Rudere - deposito*

Uso storico *Abitazione*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità / Degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione / Vulnerabilità


Fotografia



Casa Guarnotta

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Guarnotta

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Guarnotta in c.da Arancio, si presenta in cattivo stato di conservazione, una parte di essa è ormai andata distrutta, la restante parte viene utilizzata come deposito.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **51**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0209_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Laura*

Coord. piana est *326677*

Coord. piana nord *4172755*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AZZARA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Azzara

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Azzara

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Azzara in c.da Laura, si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **32**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0210_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Laura*

Coord. piana est *326680*

Coord. piana nord *4172411*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PERRICONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐	
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐	
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑	
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Perricone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Perricone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Perricone in c.da Laura, si presenta in mediocre stato di conservazione, essa oggi viene utilizzata come deposito nei periodi di raccolta.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **21**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0211_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *Punta Cacazzaro*

Coord. piana est *326786*

Coord. piana nord *4173210*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MONTELEONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Monteleone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Monteleone

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

la casa Monteleone di c.da Punta Cacazzaro si presenta oggi come rudere in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **27**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0214_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Laura*

Coord. piana est *326918*

Coord. piana nord *4172322*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LAURA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Abbeveratoio Laura

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Abbeveratoio Laura

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'abbeveratoio Laura in c.da Laura, di forma a blocco rettangolare, si presenta in mediocre stato di conservazione, esso ancora oggi viene utilizzato come bevaio.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Idenità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **49**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0215_03*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *03*

Comune *S.Margherita di Belice*

Località *C.da Isabella*

Coord. piana est *327034*

Coord. piana nord *4171046*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SCAMINACI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degli elementi

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena


Fotografia



Casa Scaminaci

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Scaminaci

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa. *#Nome?*

Estremi del provvedimento *#Nome?*

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La casa Scaminaci in c.da Isabella, oggi rudere, si presenta in pessime condizioni di conservazione, essa è in completo stato di abbandono.

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Grosso M.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **623**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0969_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Pioppo*

Coord. piana est *373563*

Coord. piana nord *4160469*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PIOPPO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Masseria*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



Masseria Pioppo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **617**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0963_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *Piano Piraini*

Coord. piana est *372955*

Coord. piana nord *4161917*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Pistacchiera*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PISTACCHIERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Pistacchiera*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Pistacchiera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **604**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0950_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Buonanotte*

Coord. piana est *372098*

Coord. piana nord *4162106*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BUONANOTTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Buonanotte

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **582**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0927_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Lista d'Inferno*

Coord. piana est *370616*

Coord. piana nord *4161765*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Acquedotto*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***SORGENTE VOLTANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Acquedotto*

Uso storico *Acquedotto*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Vulnerabilità


Fotografia



Sorgente Voltano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **579**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0924_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Altavilla*

Coord. piana est *370523*

Coord. piana nord *4165931*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Feudo*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ALTAVILLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *L (A) con corte*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità / Degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità / Esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Feudo*


Fotografia



Feudo Altavilla

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **577**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0922_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Molinazzo*

Coord. piana est *370474*

Coord. piana nord *4159011*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GENUARDI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità e degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Masseria*

Fotografia



Masseria Genuardi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **576**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0921_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da La Donna*

Coord. piana est *370412*

Coord. piana nord *4164046*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Suore (delle)* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LA DONNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Casa*

Uso storico *Casa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa La Donna

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **Alta**

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **575**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0920_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Fruscia*

Coord. piana est *370385*

Coord. piana nord *4163061*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***BEVAIO DELLA PINETA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e/o degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e/o degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Non funzionante*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza **Media**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **574**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0919_10*

Oggetto

Definizione *Mulino*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MOLINAZZO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Mulino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *Vallone Voltano*

Coord. piana est *370346*

Coord. piana nord *4158140*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Ex Mulino Molinazzo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **573**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0918_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Molinazzo*

Coord. piana est *370308*

Coord. piana nord *4158900*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MOLINAZZO "2"***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **572**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore: SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda: Beni Isolati

Cod. SITP: BI_0917_05

Oggetto

Definizione: Santuario

Qualificazione: CI: B1

Funzionalità: Rurale

Denominazione: **QUISQUINA**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Blocco (A)

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi:

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Santuario

Uso storico: Santuario

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: AG Ambito: 05

Comune: S.Stefano Quisquina

Località: C.da Serra Quisquina

Coord. piana est: 370258

Coord. piana nord: 4164867

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Non degradato / Di pregio

Ruolo del bene nel paesaggi: Organico

Tipo di paesaggi: Montano

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Santuario Quisquina

Strutture accessorie autonome:

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza: ***Eccezionale***

Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.: 100/10

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni:

Data: *25/01/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **565**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0910_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Altavilla*

Coord. piana est *369839*

Coord. piana nord *4165485*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ALTAVILLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***559*** Progr.comunal ***17***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0904_05*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GRAMO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Abitazione*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Castagna*

Coord. piana est *369460* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4166100*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Gramo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **553**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0898_10*

Oggetto

Definizione *Azienda*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PIETRANERA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Azienda*

Uso storico *Azienda*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *Isola Pietranera*

Coord. piana est *369200*

Coord. piana nord *4156631*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Azienda Pietranera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **551**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0896_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Voltano*

Coord. piana est *369135*

Coord. piana nord *4160577*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EREMO S. ROSALIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Eremo*


Fotografia



Case Eremo S. Rosalia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **549**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0894_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Lagusa*

Coord. piana est *369096*

Coord. piana nord *4166366*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LAGUSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità
- Rarità, unicità
- Peculiarità
- Rappresentatività
- Importanza culturale generale
- Importanza storica
- Importanza formale, estetica
- Importanza sociale, di costume
- Importanza testimoniale
- Importanza visuale d'assieme
- Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme
- Fragilità funzionale d'insieme
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale
- Precarietà ambientale specifica
- Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio Lagusa

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **546**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0891_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Voltano*

Coord. piana est *369017*

Coord. piana nord *4160950*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VOLTANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità e degrado
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità e esposizione
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa Voltano

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **543**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0888_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Finestrelle*

Coord. piana est *368962*

Coord. piana nord *4163035*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LO STALLONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Valore	Vulnerabilità
☑ Integrità	
☐ Rarità, unicità	
☐ Peculiarità	
☐ Rappresentatività	
☐ Importanza culturale generale	
☐ Importanza storica	
☐ Importanza formale, estetica	
☐ Importanza sociale, di costume	
☐ Importanza testimoniale	
☐ Importanza visuale d'assieme	
☐ Leggibilità dell'insieme	
☐ Fragilità strutturale d'insieme	☐ Degrado potenziale
☐ Fragilità funzionale d'insieme	☐ Degrado potenziale
☐ Degrado in atto	☐ Degrado potenziale
☐ Propensione spontanea al degrado	☐ Degrado potenziale
☐ Precarietà ambientale generale	☐ Degrado potenziale
☐ Precarietà ambientale specifica	☐ Degrado potenziale
☐ Degrado potenz. da attività umane probabili	☐ Degrado potenziale

Fotografia



Casa Lo Stallone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **533**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0878_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Pietranera*

Coord. piana est *368578*

Coord. piana nord *4158426*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PIETRANERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Masseria*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Masseria Pietranera

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **509**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0854_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *Val Parrino*

Coord. piana est *367656*

Coord. piana nord *4159375*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MANNIRATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e Degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione e Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Fotografia



Casa Mannirata

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

Rilevanza ***Bassa***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **505**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0850_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Prato*

Coord. piana est *367513*

Coord. piana nord *4164759*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***PRATO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **502**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore: SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda: Beni Isolati

Cod. SITP: BI_0847_10

Oggetto

Definizione: Masseria

Qualificazione: Privato — CI: D1

Funzionalità: Rurale

Denominazione: **VAL PARRINO**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Composito

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Discreto

Uso attuale: Deposito

Uso storico: Masseria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: AG — Ambito: 05

Comune: S.Stefano Quisquina

Località: C.da Val Parrino

Coord. piana est: 367441

Coord. piana nord: 4160354

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Non degradato — Comune

Ruolo del bene nel paesaggi: Seriale

Tipo di paesaggi: Montano

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Masseria Val Parrino

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data: *25/01/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***500***

Progr.comunal ***7***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0845_05*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abbeveratoio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *Cozzo Confessionario*

Coord. piana est *367437* Paesaggio locale

Coord. piana nord *4166986*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Abbeveratoio rurale

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **494**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0839_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *Santo Stefano Quisquina*

Coord. piana est *367107*

Coord. piana nord *4164547*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cimitero*

Qualificazione *Pubblico* Cl *B3*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CIMITERO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Cimitero*

Uso storico *Cimitero*


Fotografia



Cimitero

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **489**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0834_10*

Oggetto

Definizione *Santuario*

Qualificazione

Cl *B1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***S. CALOGERO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Santuario*

Uso storico *Santuario*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG*

Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *San Calogero*

Coord. piana est *366851*

Coord. piana nord *4164067*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Montano*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Santuario S. Calogero

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **479**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0824_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *Portella Cicala*

Coord. piana est *366197*

Coord. piana nord *4167780*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CACCIATORE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*

Valore

- Integrità
- Rarità, unicità
- Peculiarità
- Rappresentatività
- Importanza culturale generale
- Importanza storica
- Importanza formale, estetica
- Importanza sociale, di costume
- Importanza testimoniale
- Importanza visuale d'assieme
- Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale
- Precarietà ambientale specifica
- Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Cacciatore

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **477**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0822_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Ficiligni*

Coord. piana est *366018*

Coord. piana nord *4168170*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FICILIGNI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità
- Rarità, unicità
- Peculiarità
- Rappresentatività
- Importanza culturale generale
- Importanza storica
- Importanza formale, estetica
- Importanza sociale, di costume
- Importanza testimoniale
- Importanza visuale d'assieme
- Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- Precarietà ambientale generale
- Precarietà ambientale specifica
- Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Abbeveratoio Ficiligni

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **476**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0821_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da Ficiligni*

Coord. piana est *365983*

Coord. piana nord *4168283*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CECCARELLI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *xx*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Abitazione*


Fotografia



Casa Ceccarelli

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **453**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0798_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *S.Stefano Quisquina*

Località *C.da San Pietro*

Coord. piana est *364760*

Coord. piana nord *4166469*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LUPO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Montano*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Fotografia



Casa Lupo

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **0**

Progr.comunal **102**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0257_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Carcossea*

Coord. piana est *329014*

Coord. piana nord *4154462*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Chiesa*

Qualificazione *Pubblico* CI *B2*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***Chiesa della Raccomandata***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XI*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Chiesa*

Uso storico *Chiesa*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Rilevanza ***ALTA***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **132**

Progr.comunal **101**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0460_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Verdura Superiore*

Coord. piana est *341202*

Coord. piana nord *4154624*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **129**

Progr.comunal **100**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0455_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Pantano*

Coord. piana est *341037*

Coord. piana nord *4155227*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case rurali*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE RURALI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Case rurali*

Fotografia




CASE RURALI

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **126**

Progr.comunal **99**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0452_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Verdura Superiore*

Coord. piana est *340922*

Coord. piana nord *4154174*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ANTOGNA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA ANTOGNA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **125**

Progr.comunal **98**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0451_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Verdura Inferiore*

Coord. piana est *340911*

Coord. piana nord *4150547*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Sono posti in vista intorno ai portoni e alle finesrte delle ghiere. Recenti lavori di ristrutturazione hanno fatto perdere le originarie caratteristiche.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio produttivo*

Uso storico *Casa rurale*

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare.

Rilevanza ***Bassa***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **123**

Progr.comunal **97**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0449_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Verdura Inferiore*

Coord. piana est *340746*

Coord. piana nord *4150284*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***STAZIONE VERDURA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'edificio è articolato a due piani, scanditi da cornicioni decorativi. Sono posti in vista intorno alle finestre e ai balconi degli elementi pensili, sporgenti dalla parete con la funzione di sostegno del cornicione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*


Fotografia



STAZIONE VERDURA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **121**

Progr.comunal **96**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0443_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Verdura Inferiore*

Coord. piana est *340370*

Coord. piana nord *4149258*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Torre di avvistamento*

Qualificazione *Costiero* CI *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRE VERDURA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La torre, coronata dai merli piani con feritoie, è a pianta quadrangolare con solidi cantonali in conci di dura pietra di intaglio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Torre*

Uso storico *Torre di avvistamento*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **Alta**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è stato trasformato in abitazione con l'annessione di un corpo in aderenza. L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare in un contesto tranquillo e ricco di verde.

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **116**

Progr.comunal **95**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0434_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *Piano di Macauda*

Coord. piana est *339998*

Coord. piana nord *4150410*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BORSELLINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA BORSELLINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare.

Rilevanza ***Media***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **113**

Progr.comunal **94**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0429_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Salinella*

Coord. piana est *339836*

Coord. piana nord *4154578*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Privato* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **111**

Progr.comunal **93**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0426_10*

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Salinella*

Coord. piana est *339604*

Coord. piana nord *4154402*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **107**

Progr.comunal **92**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0420_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Tranchina*

Coord. piana est *339450*

Coord. piana nord *4151494*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casello*

Qualificazione *Ferroviario* CI *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASELLO FERROVIARIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Croce greca (A)*

Forma *A croce*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in listelli di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casello*


Fotografia



CASELLO FERROVIARIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Bassa***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **105**

Progr.comunal **91**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0418_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Salinelle*

Coord. piana est *339411*

Coord. piana nord *4153293*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SALINELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA SALINELLA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **104**

Progr.comunal **90**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0417_10*

Oggetto

Definizione *Torre*

Qualificazione *Costiero* Cl *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX TORRE MACAUDA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XVI*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra locale di tufo arenario conchiglire a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Torre*

Uso storico *Torre di avvistamento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *Piano di Macauda*

Coord. piana est *339403*

Coord. piana nord *4150079*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



EX TORRE DI MACAUDA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare in un contesto tranquillo e ricco di verde. La posizione della Torre sovrasta i luoghi sottostanti.

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **101**

Progr.comunal **89**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0413_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Tranchina*

Coord. piana est *339179*

Coord. piana nord *4151892*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE TRANCHINA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Rappresenta il tipico baglio siciliano. L'ingresso è quello tipico ad arco sovrastato da merlature, che immette come per tutti i bagli nel cortile.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASE TRANCHINA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Alta***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **99**

Progr.comunal **88**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0411_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *Salinelle*

Coord. piana est *338803*

Coord. piana nord *4154534*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA S. ANGELO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA S. ANGELO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **95**

Progr.comunal **87**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0402_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Giorgio*

Coord. piana est *338134*

Coord. piana nord *4152061*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SAN GIORGIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA SAN GIORGIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **94**

Progr.comunal **86**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0401_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Giorgio*

Coord. piana est *338014*

Coord. piana nord *4151974*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Bassa***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **93**

Progr.comunal **85**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0398_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Forficicchia*

Coord. piana est *337502*

Coord. piana nord *4158512*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Privato* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **92**

Progr.comunal **84**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0397_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Forficicchia*

Coord. piana est *337456*

Coord. piana nord *4158710*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE FORFICICCHIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*

Fotografia




CASE FORFICICCHIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **91**

Progr.comunal **83**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0395_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Perrana*

Coord. piana est *337193*

Coord. piana nord *4159654*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PERRANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA PERRANA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **90**

Progr.comunal **82**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0392_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Perrana*

Coord. piana est *336968*

Coord. piana nord *4159584*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Privato* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **88**

Progr.comunal **81**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0389_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Sciacca*

Località: *C.da San Giorgio*

Coord. piana est: *336655*

Coord. piana nord: *4152680*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA RURALE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema: *Longitudinale*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Casa rurale*


Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data: *08/02/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **86**

Progr.comunal **80**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0384_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Giorgio*

Coord. piana est *336491*

Coord. piana nord *4152543*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCHITTONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda. La pietra è a spacco rustico. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. La grondaia è fatta di canali.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Masseria*


Fotografia



CASA SCHITTONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **85**

Progr.comunal **79**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0381_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Lazzarino di Sopra*

Coord. piana est *336289*

Coord. piana nord *4159603*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PERRANOTTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA PERRANOTTA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **84**

Progr.comunal **78**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0379_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Lazzarino di Sopra*

Coord. piana est *336146*

Coord. piana nord *4159919*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Privato* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **83**

Progr.comunal **77**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0377_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Domenico*

Coord. piana est *336082*

Coord. piana nord *4154610*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case rurali*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LOCOGRANDE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA LOCOGRANDE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **82**

Progr.comunal **76**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0374_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Domenico*

Coord. piana est *335606*

Coord. piana nord *4154938*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **80**

Progr.comunal **75**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0372_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Lazzarino di Sotto*

Coord. piana est *335484*

Coord. piana nord *4158137*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LAZZARINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Archi in pietra

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASA LAZZARINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **79**

Progr.comunal **74**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0365_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Domenico*

Coord. piana est *335146*

Coord. piana nord *4154298*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **76**

Progr.comunal **73**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0358_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Materazzaro*

Coord. piana est *334857*

Coord. piana nord *4160470*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità ☑
Rarità, unicità ☐
Peculiarità ☐
Rappresentatività ☐
Importanza culturale generale ☐
Importanza storica ☐
Importanza formale, estetica ☐
Importanza sociale, di costume ☑
Importanza testimoniale ☐
Importanza visuale d'assieme ☐
Leggibilità dell'insieme ☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme ☐
Fragilità funzionale d'insieme ☐
Degrado in atto ☑
Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e grado di esposizione

Precarietà ambientale generale ☑
Precarietà ambientale specifica ☐
Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Vulnerabilità e grado di esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda *75*

Progr.comunal *72*

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0349_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Lazzarino di Sopra*

Coord. piana est *334670*

Coord. piana nord *4158972*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COTTONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA COTTONE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **74**

Progr.comunal **71**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0346_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Domenico*

Coord. piana est *334464*

Coord. piana nord *4153627*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Scuola*

Qualificazione *Pubblico* CI *E5*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***SCUOLA AGRARIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Scuola agraria*


Fotografia



SCUOLA AGRARIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Alta***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **72**

Progr.comunal **70**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0343_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Milazzo*

Coord. piana est *334365*

Coord. piana nord *4158007*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MILAZZO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA MILAZZO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **71**

Progr.comunal **69**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0341_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Milazzo*

Coord. piana est *334313*

Coord. piana nord *4157950*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Privato* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **68**

Progr.comunal **68**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0335_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Materazzaro*

Coord. piana est *334047*

Coord. piana nord *4160387*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Case rurali*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE NADORELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Case rurali*


Fotografia



CASE NADORELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramiche sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **67**

Progr.comunal **67**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0333_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Montagna*

Coord. piana est *333736*

Coord. piana nord *4156642*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **66**

Progr.comunal **66**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0327_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Sciacca*

Località: *C.da Nadore*

Coord. piana est: *333197*

Coord. piana nord: *4159243*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio*

Qualificazione: *Pubblico* CI: *D5*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio*

Uso storico: *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza: ***Media***

Data: *06/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **65**

Progr.comunal **65**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0326_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Sciacca*

Località: *C.da Casa della Madonna*

Coord. piana est: *333082*

Coord. piana nord: *4163908*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA GROTTE***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Casa*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA GROTTE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza: ***Alta***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **64**

Progr.comunal **64**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0322_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Casa della Madonna*

Coord. piana est *332985*

Coord. piana nord *4163777*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **63**

Progr.comunal **63**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0321_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Montagna*

Coord. piana est *332947*

Coord. piana nord *4155068*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LICATA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA LICATA

Strutture accessorie autonome

Magazzini,

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **62**

Progr.comunal **62**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0317_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Siracusa*

Coord. piana est *332857*

Coord. piana nord *4156105*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCAGLIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA SCAGLIONE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **61**

Progr.comunal **61**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0311_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Santa Maria*

Coord. piana est *332601*

Coord. piana nord *4157857*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VENEZIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia




CASA VENEZIA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **60**

Progr.comunal **60**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0310_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Gaddimi*

Coord. piana est *332393*

Coord. piana nord *4160903*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **59**

Progr.comunal **59**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0308_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Nadore*

Coord. piana est *332359*

Coord. piana nord *4158692*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA NADORE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Case rurali*

Fotografia




CASA NADORE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **58**

Progr.comunal **58**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0306_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Siracusa*

Coord. piana est *332156*

Coord. piana nord *4155773*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIORTINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Portale con colonne, Stemma gentilizio

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casale*

Fotografia



CASA CIORTINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **57**

Progr.comunal **57**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0302_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Gaddimi*

Coord. piana est *331747*

Coord. piana nord *4159991*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GADDIMI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Complesso rurale*

Fotografia




CASA GADDIMI

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situato in una bella posizione panoramica e collinare a 7 km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **56**

Progr.comunal **56**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0301_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Cinquegrana*

Coord. piana est *331691*

Coord. piana nord *4156263*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA GALLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

CASA GALLO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica

Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **55**

Progr.comunal **55**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0295_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Siracusa*

Coord. piana est *331419*

Coord. piana nord *4155274*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VENEZIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XV*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La struttura portante è in pietra locale di tufo arenario conchigliare. L'edificio è articolato da piani sovrapposti.

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia



CASA VENEZIA

Strutture accessorie autonome

vasca

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *08/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **54**

Progr.comunal **54**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0294_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Gaddimi*

Coord. piana est *331415*

Coord. piana nord *4161148*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO PANTALIANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Fotografia



ABBEVERATOIO PANTALIANO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **53**

Progr.comunal **53**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0285_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Sciacca*

Località: *C.da Gualdabasso*

Coord. piana est: *331123*

Coord. piana nord: *4158087*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA CATINICCHIA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Casa rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA CATINICCHIA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data: *16/02/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **52**

Progr.comunal **52**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0283_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Gualdabasso*

Coord. piana est *331083*

Coord. piana nord *4159240*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TERMINI***

Altra denominazione *CASA AMORELLI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda. Il tetto è di canali posti a due strati. L'edificio è articolato da due piani e i portoni e le finestre presentano posti in vista delle ghiere.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Complesso rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA TERMINI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **51**

Progr.comunal **51**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0282_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Poio*

Coord. piana est *331074*

Coord. piana nord *4157714*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CAUSERANO***

Altra denominazione *CASA VETRANO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



CASA CAUSERANO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situata in una bella posizione panoramica e collinare a 7 km da Sciacca.

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **50**

Progr.comunal **50**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0280_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Sciacca*

Località: *C.da Gualdabasso*

Coord. piana est: *330918*

Coord. piana nord: *4159937*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* Cl: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA SCAGLIONE***

Altra denominazione: *CASA BELLITTI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abitazione*

Uso storico: *Complesso rurale*

Fotografia




CASA SCAGLIONE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza: ***Media***

Data: *16/02/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **49**

Progr.comunal **49**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0279_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *M.te Cirami*

Coord. piana est *330737*

Coord. piana nord *4163767*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIRAMI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e esposizione	
Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA CIRAMI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **48**

Progr.comunal **48**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0278_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Gualdabasso*

Coord. piana est *330706*

Coord. piana nord *4159937*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SCAGLIONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in listelli di pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia




CASA SCAGLIONE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **47**

Progr.comunal **47**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0277_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Ulmo*

Coord. piana est *330566*

Coord. piana nord *4166391*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Sala degustazione vini*

Qualificazione *Privato* Cl *D3*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***PLANETA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comnue*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *U (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Sala degustazione vini*

Uso storico *Abitazione*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza *ALTA*

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **46**

Progr.comunal **46**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0274_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località

Coord. piana est *330410*

Coord. piana nord *4166510*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione

Qualificazione CI

Funzionalità

Denominazione

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Ruolo del bene nel paesaggi

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità / Esposizione

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione


Uso attuale

Uso storico

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **45**

Progr.comunal **45**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0271_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Gualdabasso*

Coord. piana est *330272*

Coord. piana nord *4158335*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VETRANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

E' un baglio molto grande di origine nobiliare risale al'800. L'ingresso è quello tipico ad archi ed immette in due cortili, il primo conservato alla casa signorile e ai magazzini, il secondo alle abitazioni dei dipendenti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Baglio*

Fotografia



CASA VETRANO

Strutture accessorie autonome

Depositi,Magazzini.

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Fa parte attualmente di una azienda agricola ad indirizzo olivicolo-viticolo. Situato in una bella posizione panoramica e collinare a 7 km da Sciacca.

Rilevanza ***Alta***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **44**

Progr.comunal **44**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0270_10*

Oggetto

Definizione *Fortezza*

Qualificazione *Privato* CI *A3*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MAZZALLAKKAR***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *IX*

Pianta

Schema *Non individuabile*

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abandonato*

Uso storico *Fortino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Ulmo*

Coord. piana est *330213*

Coord. piana nord *4166682*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado


Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa. *X - Fortezza Mazzallaccar Declarat 7490 del 30/10/97*

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **43**

Progr.comunal **43**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0269_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *M.te Cirami*

Coord. piana est *330138*

Coord. piana nord *4164593*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CIRAMI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA CIRAMI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **42**

Progr.comunal **42**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0268_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Bordea*

Coord. piana est *330022*

Coord. piana nord *4159337*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VENTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

La struttura portante è in pietra. L'edificio è caratterizzato da una serie di portoni a cui corrispondeva l'abitazione monovano destinato ad una famiglia contadina.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia




CASA VENTO

Strutture accessorie autonome

Depositi, pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **41**

Progr.comunal **41**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0264_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Ulma*

Coord. piana est *329415*

Coord. piana nord *4164087*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* Cl *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **40**

Progr.comunal **40**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0259_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *Piana Grande di Misilifurme*

Coord. piana est *329031*

Coord. piana nord *4162162*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE BARONE ODDO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




Case Barone Oddo

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramico sulla vallata.

Rilevanza ***Alta***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **39**

Progr.comunal **39**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0255_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *Piana Grande di Misilfurme*

Coord. piana est *328918*

Coord. piana nord *4163393*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DELLO SPAGNOLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Fotografia




CASA DELLO SPAGNOLO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Panoramica sulla vallata.

Rilevanza ***Media***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **38**

Progr.comunal **38**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0253_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Perriera*

Coord. piana est *328802*

Coord. piana nord *4153534*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Torre di avvistamento*

Qualificazione *Di avvistamento* CI *A1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***TORRE DI BILLANTE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

La struttura portante è in pietra locale di tufo arenario conchigliare. La torre è a pianta circolare e non presenta merlature. E' inserita nell'angolo di un edificio che presenta una copertura del tetto fatta di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre di avvistamento*

Fotografia

TORRE DI BELLANTE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Alta***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **37**

Progr.comunal **37**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0252_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *328777*

Coord. piana nord *4159592*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MARINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a una falda inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*


Fotografia



CASA MARINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in pessimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **36**

Progr.comunal **36**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0247_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Bordea*

Coord. piana est *328663*

Coord. piana nord *4157472*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Signorile* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE GRANDI BORDEA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Il prospetto principale è caratterizzato da un timpano con lesene provvisti di capitelli. Caratteristiche le cornici poste intorno alle finestre.

Valore	
Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità / Degrado	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità / Esposizione	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Residenza religiosa*


Fotografia



CASA GRANDE BORDEA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Alta***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **35**

Progr.comunal **35**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0243_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *328553*

Coord. piana nord *4160975*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PLANETA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

E' un baglio tipico siciliano. L'ingresso è quello tipico ad arco che immette in un cortile. La struttura portante è in pietra con copertura a falde. La pietra è a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA PLANETA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **34**

Progr.comunal **34**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0240_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *328409*

Coord. piana nord *4158768*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PORRELLO***

Altra denominazione *CASA INVEGES*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Il prospetto dell'edificio presenta una scalinata di accesso a due rampe che accorda il piano terra al primo piano. Al di sotto della scalinata è posto un'arco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA PORRELLO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, pozzo

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Alta***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **33**

Progr.comunal **33**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0238_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *328183*

Coord. piana nord *4161124*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MAGLIENTI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La cascina presenta una torre principale e a cerchio disposti una serie di edifici adibiti a frantoio, stalle, magazzini, con annessa una chiesa ancora in ottimo stato. Tipici dell'epoca diversi scifi e sedili in pietra all'interno della corte.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione - frantoio*

Uso storico *Baglio*

Fotografia




CASA MAGLIENTI

Strutture accessorie autonome

Stalle, Deposito, Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situata a circa Km 7 all'inizio della fondovalle Sciacca Palermo. Casa nobiliare risalente al 1600 circa in stile arabo. La cascina ha raggiunto il massimo del suo splendore nel periodo Gattopardiano.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **32**

Progr.comunal **32**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0237_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *328125*

Coord. piana nord *4158204*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CASSAR***

Altra denominazione *CASA SCAGLIONE*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

L'edificio è articolato su due piani. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra posta con i giunti verticali sfalsati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*


Fotografia



CASA CASSAR

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **31**

Progr.comunal **31**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0236_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *328081*

Coord. piana nord *4160113*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TAGLIAVIA***

Altra denominazione *CASA D'AGOSTINOI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e esposizione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico. Presenta un contrafforte a forma di sperone.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Baglio*

Fotografia




CASA TAGLIAVIA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **30**

Progr.comunal **30**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0233_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *327836*

Coord. piana nord *4159201*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA FICANI***

Altra denominazione *CASA BONO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

E' un baglio tipico siciliano. L'ingresso è quello tipico ad arco che immette in un cortile. La struttura portante è in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. La pietra è a spacco rustico. La copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA FICANI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **29**

Progr.comunal **29**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0230_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *327679*

Coord. piana nord *4158939*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MAURICI***

Altra denominazione *CASA ARENA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

E' un baglio tipico siciliano. L'ingresso è quello tipico ad arco che immette in un cortile. La struttura portante è in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. La pietra è a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia




CASA MAURICI

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Alta***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **28**

Progr.comunal **28**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0229_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Sciacca*

Località: *C.da Scunchipani*

Coord. piana est: *327651*

Coord. piana nord: *4157739*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Villa*

Qualificazione: *Privato* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***VILLA MARIANNINA***

Altra denominazione: *VILLA BERTOLINO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *C (A)*

Forma: *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Il portale d'ingresso è fiancheggiato da sei grosse colonne tuscaniche che sono sovrastate da una grande terrazza. Il prospetto principale comprende, un timpano sostenuto da due colonne e due parastre con capitello.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Villa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



VILLA MARIANNINA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e poco riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza: ***Eccezionale***

Data: *16/02/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **27**

Progr.comunal **27**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0226_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *327494*

Coord. piana nord *4158341*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BONO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

E' un baglio tipico siciliano. L'ingresso è quello tipico ad arco che immette in un cortile. La struttura portante è in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. La pietra è a spacco rustico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia



CASA BONO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **26**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0225_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Carbone*

Coord. piana est *327469*

Coord. piana nord *4153442*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA BOCCONE'***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Villa*


Fotografia

VILLA BOCCONE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione ed è parzialmente riconsolidato. Situato in una bella posizione panoramica e collinare a 7 km da Sciacca.

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **25**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0223_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Ganetici*

Coord. piana est *327305*

Coord. piana nord *4157478*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RURALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. L'edificio è articolato su due piani.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Casa rurale*

Valore estetico

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità ed degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **24**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0222_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Scunchipani*

Coord. piana est *327251*

Coord. piana nord *4159146*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VENUTI***

Altra denominazione *CASA BUTERA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Il prospetto è arricchito da un portone centrale con arco semicircolare e dai scenografici, tutti con eleganti cornici scolpite, tre balconi e due finestre del primo piano. Presenta un torrino e dei cantonali in conci di dura pietra di intaglio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA VENUTI

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Eccezionale***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **23**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0221_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Marco*

Coord. piana est *327232*

Coord. piana nord *4152790*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa in linea*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE SAN MARCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degradabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degradabilità

Pianta

Schema *C (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

L'edificio ha subito recenti lavori di ristrutturazione che hanno fatto perdere le originarie caratteristiche.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Complesso rurale*

Fotografia

CASE SAN MARCO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e riconsolidato. L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **22**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0219_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Cartabubbo*

Coord. piana est *327145*

Coord. piana nord *4155855*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa dei carmelitani*

Qualificazione *Carmelitano* Cl *B1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX CASA DEI CARMELITANI***

Altra denominazione *VILLA IMBORNONE*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

La copertura della casa è a falda di tetto inclinata con tegole posti a due strati. L'edificio è articolato su due piani ed è scandito da fasce marcapiano. Presenta cornici decorate alle finestre e imferriate in ferro battuto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Esercizio commerciale*

Uso storico *Residenza religiosa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



EX CASA DEI CARMELITANI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situata in una bella posizione panoramica e collinare a 7 km da Sciacca.

Rilevanza ***Alta***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **21**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0216_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Cartabubbo*

Coord. piana est *327034*

Coord. piana nord *4155897*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Oratorio*

Qualificazione *Padri (dei) Paolini* Cl *B1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ORATORIO DI SAN PAOLINO***

Altra denominazione *CASA TOMMASI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *L (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Fondato dal sacerdote Giuseppe Tarentino in un fondo di sua proprietà e dedicato a S. Paolino Vescovo di Nola. Si trova annessa un'antica casa di campagnia. Oggi sconsacrato è usato come magazzino.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Edificio di culto*

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Fotografia



ORATORIO SAN PAOLINO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Alta***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **20**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0213_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Costa Finocchiara*

Coord. piana est *326842*

Coord. piana nord *4162647*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MULINO NUOVO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Fluviale*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Mulino*

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità e degrado

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Mulino nuovo

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *06/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **19**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0212_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Bartolo*

Coord. piana est *326795*

Coord. piana nord *4160665*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RUSSO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra con i giunti verticali sfalsati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia




CASA RUSSO

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **18**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0208_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da San Bartolo*

Coord. piana est *326634*

Coord. piana nord *4160380*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa rurale*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LIGUORI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falda. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico intonacato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Complesso rurale*

Fotografia




CASA LIGUORI

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Bassa***

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **17**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0206_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Raganella*

Coord. piana est *326520*

Coord. piana nord *4155414*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Orfanotrofio*

Qualificazione *Privato* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA ORFANOTROFIO***

Altra denominazione *CASA SANTANGELO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in listelli di pietra a spacco rustico. Presenta una torre, coronata da merli appuntiti con feritoie, a pianta quadrangolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Orfanotrofio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



ORFANOTROFIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Eccezionale***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **16**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0201_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Sciacca*

Località: *C.da San Bartolo*

Coord. piana est: *326293*

Coord. piana nord: *4160345*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Baglio*

Qualificazione: *Privato* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA SAN BARTOLO***

Altra denominazione: *CASA CAMPISI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XVI*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado

Pianta

Schema: *Corte (A)*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Tipico esempio di architettura villeresca del XVI sec. Struttura portante in pietra con copertura a falda di tetto inclinato. La pietra è a spacco rustico. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale: *Abbandonato*

Uso storico: *Baglio*

Fotografia




CASE SAN BARTOLO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *16/02/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **15**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0200_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Tradimento*

Coord. piana est *326160*

Coord. piana nord *4152498*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE GENOVA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra di concio di sezione rettangolare. Presenta una torre a pianta quadrangolare, coronata da merli appuntiti con feritoie e da balconata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Complesso rurale*

Fotografia

CASA GENOVA

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Alta***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **14**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0196_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Ragana*

Coord. piana est *325895*

Coord. piana nord *4154477*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Villa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA DI STEFANO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Particolare costruzione ottocentesca ispirata al periodo romano con finestre ad arco bilobato ed una serie di archetti pensili del periodo romantico. I muri portanti sono pericolanti e i tetti e i solai sono diruti. Gli infissi esterni sono inesistenti.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Villa*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità


Fotografia



VILLA DI STEFANO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Situata in una bella posizione panoramica a 7 km da Sciacca.

Rilevanza ***Alta***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **13**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0192_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Vignagrande*

Coord. piana est *325748*

Coord. piana nord *4153982*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***VILLA QUISISANA***

Altra denominazione *VILLA IMBORNONE*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra . È caratterizzata da da una serie di finestre poste a un piano.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Masseria*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




VILLA QUISISANA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione ed è parzialmente riconsolidato. Situato in una bella posizione panoramica e collinare a 7 km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **12**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0190_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Purgatorio*

Coord. piana est *325629*

Coord. piana nord *4155817*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA DARA***

Altra denominazione *CASA SANTANGELO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il portone d'ingresso presenta posta in vista una ghiera in pietra arenaria..

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Baglio*


Fotografia

CASA DARAI

Strutture accessorie autonome

Magazzini

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **11**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0189_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Ragana*

Coord. piana est *325627*

Coord. piana nord *4155034*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TAGLIAVIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

L'edificio è articolato a più piani. La struttura portante è in pietra con copertura a falde di tetto inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Complesso rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA TAGLIAVIA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **10**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0185_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Vignagrande*

Coord. piana est *325441*

Coord. piana nord *4153650*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA VIGNAGRANDE***

Altra denominazione *CASA FICANI*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVI*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità e degrado	Vulnerabilità e pericolosità
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☑		
Importanza formale, estetica	☑		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☑	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra squadrata posata con i giunti allineati. La torre, coronata da merli piani con feritoie, è a pianta quadrangolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Torre*

Fotografia



CASA VIGNAGRANDE

Strutture accessorie autonome

Magazzini, torre

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Alta***

Data *20/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **9**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0186_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Vignagrande*

Coord. piana est *325441*

Coord. piana nord *4153407*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA SORTINO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVII*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. L'edificio presenta locali rustici destinati alle necessità dell'azienda agricola.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA SORTINO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, Stalle

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione ed è parzialmente riconsolidato. Situato in una bella posizione panoramica e collinare a 7 km da Sciacca.

Rilevanza ***Media***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **8**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0175_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Tradimento*

Coord. piana est *325017*

Coord. piana nord *4153091*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Stazione*

Qualificazione *Ferroviario* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***EX STAZIONE SAN MARCO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. L'edificio è articolato su due piani. È una costruzione di origine recente che non presenta particolare interesse dal punto di vista architettonico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Stazione ferroviaria*


Fotografia



EX STAZIONE SAN MARCO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda 7

Progr.comunal 7

Ente schedatore: SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda: Beni Isolati

Cod. SITP: BI_0173_10

Oggetto

Definizione: Casa

Qualificazione: Privato — Cl: D1

Funzionalità: Rurale

Denominazione: **CASA RURALE**

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Corpo doppio

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Abitazione

Uso storico: Casa rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: AG — Ambito: 10

Comune: Sciacca

Località: C.da La Romana

Coord. piana est: 324998

Coord. piana nord: 4157771

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parz.degradato — Comune

Ruolo del bene nel paesaggi: Organico

Tipo di paesaggi:

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / pericolosità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA RURALE

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza: **Media**

Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Il bene è parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Data: *11/02/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **6**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0172_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da La Grazia*

Coord. piana est *324906*

Coord. piana nord *4157123*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE RIZZUTO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

E' questo un baglio di notevoli dimensioni. L'ingresso tipico ad arco immette in due cortili: uno rustico ed uno signorile comunicanti tra di loro e con l'esterno. Presenta timpani sulle finestre e balconata di coronamento.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASE RIZZUTO

Strutture accessorie autonome

Magazzini, pozzo

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **5**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0170_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Ragana*

Coord. piana est *324855*

Coord. piana nord *4156340*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TESTONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

E' un baglio di notevoli dimensioni. L'ingresso è quello tipico ad archi ed immette come per tutti i bagli in un cortile. La struttura portante è in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA TESTONE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza

Rilevanza ***Media***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda: 4

Progr.comunal: 4

Ente schedatore: SBCA AG U.O.VII

Tipo scheda: Beni Isolati

Cod. SITP: BI_0169_10

Oggetto

Definizione: Torre

Qualificazione: Fortificato — CI: A1

Funzionalità: Rurale

Denominazione: ***TORRE RAGANA'***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: XVII

Pianta

Schema: Composito

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

La Torre, coronata dai merli piani con feritoie, è a pianta quadrangolare. La struttura portante è in pietra. E' inserita nell'angolo di un vasto baglio. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbandonato

Uso storico: Torre di avvistamento

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: AG — Ambito: 10

Comune: Sciacca

Località: C.da Ragana

Coord. piana est: 324807

Coord. piana nord: 4155187

Paesaggio locale:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parz.degradato — Comune

Ruolo del bene nel paesaggi: Dominante

Tipo di paesaggi:

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / pressione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



TORRE RAGANA'

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.:

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare , in un contesto tranquillo e ricco di verde.

Data: *11/02/2005*

Nome del compilatore: *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **3**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0165_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA RIZZUTO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. L'edificio articolato su due piani è di recente ristrutturazione, che ha fatto perdere le originarie caratteristiche

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Casa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da La Tabia*

Coord. piana est *324700*

Coord. piana nord *4154691*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia




CASA RIZZUTO

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **2**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0154_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Carboy*

Coord. piana est *323923*

Coord. piana nord *4158789*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BARBERA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *L (A)*

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Elementi significativi e/o decorativi

E' un baglio di notevoli dimensioni. L'ingresso è quello tipico ad archi ed immette come per tutti i bagli in un cortile. La struttura portante è in pietra a spacco rustico posta in maniera sfalsata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*

Fotografia



CASA BARBERA

Strutture accessorie autonome

Depositi

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato. E' situato in una bella posizione panoramica e collinare a pochi km da Sciacca.

Data *16/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **1**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0135_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Sciacca*

Località *C.da Marangani*

Coord. piana est *323362*

Coord. piana nord *4155909*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Baglio*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA MARAGANI***

Altra denominazione *CASA ARONE*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Situata in una bella posizione panoramica.
Presenta una struttura portante in pietra locale (tufo arenario conchigliare) ed è articolato su più piani.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Baglio*


Fotografia



CASA MARAGANI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Il bene è in ottimo stato di conservazione e parzialmente riconsolidato.
L'edificio si trova in una posizione dominante a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *11/02/2005*

Nome del compilatore *Arch. Triassi G.F. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **401**

Progr.comunal **26**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0742_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Siculiana*

Località: *Sotto M.te Mele*

Coord. piana est: *361406*

Coord. piana nord: *4133746*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Baglio*

Qualificazione: *Signorile* Cl *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASE DEL CAPO***

Altra denominazione: *CASA BARONE AGNELLO*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità e degrado	Vulnerabilità e esposizione
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☑		
Peculiarità	☑		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☑		
Importanza formale, estetica	☑		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☐	
Propensione spontanea al degrado		☑	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐

Pianta

Schema: *Corpo triplo*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Con due portoni d'ingresso fiacheggiati da due paratre appiattite che sostengono il cornicione del tetto. Fanno da corona al cornicione dell'edificio dei pinnacoli di forma conica. E' da ammirare il sontuoso ingresso con scalinata a doppia rampa.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale:

Uso storico: *Residenza estiva*


Fotografia



CASA CAPO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.
Il ruolo del paesaggio sovrasta i luoghi sottostanti.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *11/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **392**

Progr.comunal **25**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0732_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Poggio Paolina*

Coord. piana est *360590*

Coord. piana nord *4133053*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Cappella*

Qualificazione *Pubblica* Cl *B2*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Il Calvario***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *DOMINANTE*

Tipo di paesaggi *Suburbano*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Ad Aula*

Forma *Poligonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Cappella*

Uso storico *Cappella*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il Calvario, sullo sfondo l'abitato di Siciliana

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

La cappella attuale è stata ricostruita nel 2003 sullo stesso sito della preesistente.

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **388**

Progr.comunal **24**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0727_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *C.da Materano*

Coord. piana est *360299*

Coord. piana nord *4137636*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Ospedale*

Qualificazione *Pubblico* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA OSPEDALE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare bocciardata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Ricovero*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA OSPEDALE

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **386**

Progr.comunal **23**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0725_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *CS*

Coord. piana est *360052*

Coord. piana nord *4133732*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Castello*

Qualificazione *Fortificato* CI *A2*

Funzionalità *Urbana*

Denominazione ***CASTELLO***

Altra denominazione *FEUDO DEI PRINCIPI DI CATTOLICA*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIV*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Corte interna con cisterna centrale

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Fortezza*

Fotografia



CASTELLO

Strutture accessorie autonome

Abitazione ricostruita ex novo

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Alta***

Data *17/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **377**

Progr.comunal **22**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0715_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Siciliana*

Località: *Sotto M.te Capreria*

Coord. piana est: *359021*

Coord. piana nord: *4134133*

Paesaggio locale: *Collinare*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA INDELICATO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Si sviluppa in altezza e presenta delle finestre al primo piano. E' caratterizzato da un portone d'ingresso, posto asimmetricamente rispetto alla facciata, sovrastato da una terrazza

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [x] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



CASA INDELICATO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Rilevanza: ***Media***

Data: *11/11/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **373**

Progr.comunal **21**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0711_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siculiana*

Località *Sotto M.te Capreria*

Coord. piana est *358851*

Coord. piana nord *4134262*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Abbeveratoio* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***ABBEVERATOIO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *NESSUNO*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Nessuna*

Forma *Nessuna*

Elementi significativi e/o decorativi

Non presenta più le fattezze di un abbeveratoio.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Abbeveratoio*


Fotografia



ABBEVERATOIO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

Rilevanza ***Bassa***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **371**

Progr.comunal **20**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0709_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *M.te Corvo*

Coord. piana est *358675*

Coord. piana nord *4137661*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE DI ROSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il bene è immerso in un contesto tranquillo e ricco di verde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbandonato*

Uso storico *Abitazione rurale*

	Valore	Vulnerabilità	Degrado e esposizione
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme	☐	☐	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐	☐
Degrado in atto	☑	☑	☑
Propensione spontanea al degrado	☑	☑	☑
Precarietà ambientale generale	☐	☐	☐
Precarietà ambientale specifica	☐	☐	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	☐	☐

Fotografia



CASA DI ROSA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **370**

Progr.comunal **19**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0708_10*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA A***

Altra denominazione *CASA NOBILI*

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *Corpo triplo*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Piano Landro*

Coord. piana est *358321*

Coord. piana nord *4135880*

Paesaggio locale *Pianeggiante*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA A C. NOBILI

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **368**

Progr.comunal **18**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0706_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Piano Landro*

Coord. piana est *358111*

Coord. piana nord *4135122*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Edificio*

Qualificazione *Fortificato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASE SERRALUNGA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XVIII*

Pianta

Schema *Aula (Ad)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado e rischio

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità degrado e rischio

Fotografia



CASA SERRALUNGA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una zona collinare, cioè in un rilievo più o meno tondeggiante che non supera i 600 m di altezza.

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **367**

Progr.comunal **17**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0705_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Piano Landro*

Coord. piana est *358092*

Coord. piana nord *4135915*

Paesaggio locale *Pianeggiante*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA B***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corpo doppio*

Forma *Composta*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura fatta di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità	Gravità
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☑		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☐		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☐		
Fragilità strutturale d'insieme	☑	☑	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐	☐	☐
Degrado in atto	☑	☑	☐
Propensione spontanea al degrado	☑	☑	☐
Precarietà ambientale generale	☐		☐
Precarietà ambientale specifica	☐		☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐		☐


Fotografia



CASA B

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Bassa***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **363**

Progr.comunal **16**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0701_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Piano Landro*

Coord. piana est *357851*

Coord. piana nord *4135898*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA LANDRO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



CASA LANDRO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Bassa***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **362**

Progr.comunal **15**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0700_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA VACCARIA***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Scrosonara*

Coord. piana est *357824*

Coord. piana nord *4137065*

Paesaggio locale *Collinare*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



MASSERIA VACCARIA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **361**

Progr.comunal **14**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0699_10*

Oggetto

Definizione *MAGAZZINI*

Qualificazione *Privato* Cl *D2*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Magazzini***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XX*

Pianta

Schema *BLOCCO (A)*

Forma *RETTANGOLARE*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *DISCRETO*

Uso attuale *MAGAZZINI*

Uso storico *MAGAZZINI*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Siciliana Marina*

Coord. piana est *357772*

Coord. piana nord *4133479*

Paesaggio locale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *FLUVIALE*

Parametri di valutazione

Valore estetico e tradizionale

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e rischio


- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **358**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0696_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Scrosonara*

Coord. piana est *357241*

Coord. piana nord *4137659*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA D 5***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati. Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a spacco rustico posta in maniera sfalsata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA D 5

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *12/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **351**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0689_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *C.da Garebici*

Coord. piana est *356764*

Coord. piana nord *4135986*

Paesaggio locale *Pianeggiante*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA C***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra. Il bene è immerso in un contesto tranquillo e ricco di verde.

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA C

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **313**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0650_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *C.da Cannicella*

Coord. piana est *354638*

Coord. piana nord *4136338*

Paesaggio locale *Pianeggiante*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CANNICELLA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde di cui i canali sono posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*


Uso attuale

Uso storico *Residenza rurale*

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **310**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0647_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località

Coord. piana est *354298*

Coord. piana nord *4136716*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***MASSERIA AGNELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Sono visibili dei contrafforti, elementi costruttivi a forma di sperone. Le mura perimetrali della struttura sono di pietra in lastre a superfici a spacco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



MASSERIA AGNELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Media***

Data *19/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **309**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0646_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località

Coord. piana est *353899*

Coord. piana nord *4136494*

Paesaggio locale *Costiero*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA COLONICA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di tegole.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*


Fotografia



CASA COLONICA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova a pochi metri dal mare, in posizione panoramica.

Rilevanza ***Media***

Data *18/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **302**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0639_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *C.da Pantano*

Coord. piana est *353299*

Coord. piana nord *4137822*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA AGNELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Abitazione rurale*

Fotografia



CASA AGNELLO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *18/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **300**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0637_10*

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Rurale* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA Q***

Altra denominazione:

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde inclinate. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale:

Uso storico: *Abitazione rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Siciliana*

Località: *Il Pantano*

Coord. piana est: *353062*

Coord. piana nord: *4138136*

Paesaggio locale: *Vallivo*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Seriale*

Tipo di paesaggi:

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità

Fotografia



CASA O

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza: ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa della valle fluviale.

Data: *18/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **298**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0635_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località

Coord. piana est *352890*

Coord. piana nord *4138392*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* Cl *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA CARUANA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema

Forma *Non identificabile*

Elementi significativi e/o decorativi

Il muro perimetrale della struttura è in pietra con taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Residenza rurale*


Fotografia



CASA CARUANA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Rilevanza ***Bassa***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **297**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0634_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località

Coord. piana est *352810*

Coord. piana nord *4138446*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Rurale* CI *C1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA E***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Centrale*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra con copertura a falde. Il tipo di laterizio usato per la copertura del tetto è di canali posti a due strati.

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Residenza rurale*


Fotografia



CASA E

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una località che presenta delle fattezze sensibili come la posizione collinare.

Rilevanza ***Media***

Data *15/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **295**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0632_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località

Coord. piana est *352705*

Coord. piana nord *4138558*

Paesaggio locale *Vallivo*

Oggetto

Definizione *Edificio*

Qualificazione *Uffici ANAS* Cl *E5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASTELLO D***

Altra denominazione *CASELLO ANAS*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità

Pianta

Schema *Longitudinale*

Forma *Poligonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Struttura portante in pietra di concio con copertura a falde inclinate. Le mura perimetrali,sono in listelli a spacco rustico. Presenta posti in vista delle ghiere intorno ai portoni e alle finestre.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Uffici ANAS*


Fotografia



CASELLO ANAS

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso posto nella parte più bassa d'una valle fluviale.

Rilevanza ***Media***

Data *11/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **285**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0622_10*

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *Rurale* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA PANTANO***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *Corte (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare. E' presente un contrafforte in un cantonale quasi del tutto integro.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale

Uso storico *Masseria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Zona Pantano*

Coord. piana est *352195*

Coord. piana nord *4138174*

Paesaggio locale *Vallivo*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Fotografia



CASA PANTANO

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza ***Media***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in un contesto che presenta un terreno poco saldo e spesso paludoso.

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **283**

Progr.comunal **2**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0620_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *10*

Comune: *Siciliana*

Località: *Torre Salsa*

Coord. piana est: *351721*

Coord. piana nord: *4136903*

Paesaggio locale: *Costiero*

Oggetto

Definizione: *Torre*

Qualificazione: *Fortificato* Cl: *A1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***TORRE SALSA***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Dominante*

Tipo di paesaggi:

Cronologia

Secolo: *XI*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esogena

Pianta

Schema: *Centrale*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Le mura perimetrali della struttura sono in pietra a taglio irregolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Cattivo*

Uso attuale:

Uso storico: *Torre di avvistamento medievale*

Fotografia



TORRE SALSA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

In splendida posizione sul mare, in un contesto tranquillo e ricco di verde.

Rilevanza: ***Eccezionale***

Data: *11/12/2004*

Nome del compilatore: *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **279**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0616_10*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *10*

Comune *Siciliana*

Località *Torre Salsa*

Coord. piana est *351498*

Coord. piana nord *4138085*

Paesaggio locale *Collinare*

Oggetto

Definizione *Casale*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***AZIENDA SALSA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Articolato*

Forma *C (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Presenta una struttura in cui è presente una scala esterna agettante che accorda il piano terra a quello superiore.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale

Uso storico *Azienda*

Valore estetico

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [x] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [x] Importanza culturale generale
- [x] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità estetica

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



AZIENDA SALSA

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

L'edificio si trova in una posizione dominante con splendida vista mare.

Rilevanza ***Media***

Data *10/12/2004*

Nome del compilatore *Arch. Cimino A. - Dott. Marchese Ragona I.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **267**

Progr.comunal **13**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0604_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Villafranca Sicula*

Località: *Cozzo Galbasa*

Coord. piana est: *349549*

Coord. piana nord: *4159511*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Casa*

Qualificazione: *Privato* CI: *D1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***CASA CAPPELLO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Composito*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Rudere*

Uso storico: *Casa*

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità e degrado

- [x] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [x] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità e esposizione


- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia

Casa Cappello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data: *25/01/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **266**

Progr.comunal **12**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0603_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località

Coord. piana est *349543*

Coord. piana nord *4160525*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***DE MICHELE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Di pregio*

Ruolo del bene nel paesaggi *Dominante*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Composito*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono (Esterno)*

Uso attuale *Abitazione - deposito*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa De Michele

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Media***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **260**

Progr.comunal **11**

Ente schedatore: *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda: *Beni Isolati*

Cod. SITP: *BI_0596_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *AG* Ambito: *05*

Comune: *Villafranca Sicula*

Località: *C.da San Calogero*

Coord. piana est: *349232*

Coord. piana nord: *4160827*

Paesaggio locale:

Oggetto

Definizione: *Villa*

Qualificazione: *Privato* CI: *C1*

Funzionalità: *Rurale*

Denominazione: ***VILLA MUSSO***

Altra denominazione:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi: *Organico*

Tipo di paesaggi: *Collinare*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: *Blocco (A)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono (Esterno)*

Uso attuale: *Villa*

Uso storico: *Villa*


Fotografia



Villa Musso

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli bb.cc.aa.:

Estremi del provvedimento:

Rif. L. G.: *104/10*

Rif. altre schede:

Ulteriori riferimenti:

Osservazioni

Data: *25/01/2006*

Nome del compilatore: *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **253**

Progr.comunal **10**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0589_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *C.da Stagnone*

Coord. piana est *348331*

Coord. piana nord *4157814*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***LO STAGNONE***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità esposizione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa Lo Stagnone

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **252**

Progr.comunal **9**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0588_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *C.da San Giovanni*

Coord. piana est *348187*

Coord. piana nord *4160372*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA S. GIOVANNI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Casa*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa S. Giovanni

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **250**

Progr.comunal **8**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0586_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *Cozzo Tracaleggi*

Coord. piana est *347937*

Coord. piana nord *4156325*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA TRACALEGGI***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità ☐
Rarità, unicità ☐
Peculiarità ☐
Rappresentatività ☐
Importanza culturale generale ☐
Importanza storica ☐
Importanza formale, estetica ☐
Importanza sociale, di costume ☐
Importanza testimoniale ☐
Importanza visuale d'assieme ☐
Leggibilità dell'insieme ☐

Valore

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Fragilità strutturale d'insieme ☑
Fragilità funzionale d'insieme ☑
Degrado in atto ☑
Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità e degrado

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*

Precarietà ambientale generale ☐
Precarietà ambientale specifica ☐
Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Vulnerabilità e degrado


Fotografia



Casa Tracaleggi

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **247**

Progr.comunal **7**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0583_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *C.da Cifota*

Coord. piana est *347759*

Coord. piana nord *4161607*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***FIORITO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Fiorito

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Casa Fiorito

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **245**

Progr.comunal **6**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0581_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *C.da Cifota*

Coord. piana est *347752*

Coord. piana nord *4161586*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Abbeveratoio*

Qualificazione *Pubblico* CI *D5*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CIFOTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Seriale*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Esagonale*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abbeveratoio*

Uso storico *Abbeveratoio*

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Abbeveratoio

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza ***Bassa***

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **241**

Progr.comunal **5**

Ente schedatore *SBCA AG UO V*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0577_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *C/da Banca*

Coord. piana est *347208*

Coord. piana nord *4158764*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *CASALE*

Qualificazione *Privato* CI *D1*

Funzionalità *RURALE*

Denominazione ***Casa Cascioferro***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *NON DEGRADATO* *COMUNE*

Ruolo del bene nel paesaggi *SERIALE*

Tipo di paesaggi *VALLIVO*

Cronologia

Secolo *XIX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *COMPOSITO*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *CATTIVO*

Uso attuale *NESSUNO*

Uso storico *MAGAZZINO*

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / Esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Cascioferro, veduta d'insieme

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Rilevanza **BASSA**

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data

Nome del compilatore *Arch. Antista G.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **238**

Progr.comunal **4**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0574_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *Magliolo*

Coord. piana est *347037*

Coord. piana nord *4159515*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASCIOFERRO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *L (A)*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Valore

- Integrità
- Rarità, unicità
- Peculiarità
- Rappresentatività
- Importanza culturale generale
- Importanza storica
- Importanza formale, estetica
- Importanza sociale, di costume
- Importanza testimoniale
- Importanza visuale d'assieme
- Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / Degrado

- Fragilità strutturale d'insieme
- Fragilità funzionale d'insieme
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Esposizione e Pericolosità / Vulnerabilità

- Precarietà ambientale generale
- Precarietà ambientale specifica
- Degrado potenz. da attività umane probabili


Fotografia



Casa Cascioferro

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Rilevanza **Bassa**

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **237**

Progr.comunal **3**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0573_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *C.da Baronello*

Coord. piana est *347033*

Coord. piana nord *4160610*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CASA BARONELLO***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Parz.degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Collinare*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità e degrado

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Vulnerabilità e degrado

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Deposito*

Uso storico *Casa*

Fotografia



Csa Baronello

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

Rilevanza ***Bassa***

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda ***229*** Progr.comunal ***2***

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0565_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località *C.da Curolo*

Coord. piana est *346818*

Coord. piana nord *4158780*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Casa*

Qualificazione *Privato* Cl *D1*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***GIANDALIA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Valore

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Esposizione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Cattivo*

Uso attuale *Rudere*

Uso storico *Casa*


Fotografia



Casa Giandalia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G.

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

PIANO PAESAGGISTICO

Provincia di Agrigento

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI AGRIGENTO

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Beni isolati

N. scheda **221**

Progr.comunal **1**

Ente schedatore *SBCA AG U.O.VII*

Tipo scheda *Beni Isolati*

Cod. SITP *BI_0557_05*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *AG* Ambito *05*

Comune *Villafranca Sicula*

Località

Coord. piana est *346362*

Coord. piana nord *4160820*

Paesaggio locale

Oggetto

Definizione *Mulino ad acqua*

Qualificazione *Privato* Cl *D4*

Funzionalità *Rurale*

Denominazione ***CIFOTA***

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Non degradato* *Comune*

Ruolo del bene nel paesaggi *Organico*

Tipo di paesaggi *Vallivo*

Cronologia

Secolo *XX*

Parametri di valutazione

Pianta

Schema *Blocco (A)*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [ ] Importanza testimoniale
- [ ] Importanza visuale d'assieme
- [ ] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità / degrado

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità / esposizione

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Discreto*

Uso attuale *Abitazione*

Uso storico *Mulino*

Fotografia



Mulino Cifota

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica



Stralcio cartografico

Vincoli bb.cc.aa.

Estremi del provvedimento

Rif. L. G. *102/10*

Rif. altre schede

Ulteriori riferimenti

Osservazioni

Data *25/01/2006*

Nome del compilatore *Arch. Sposito D.*

Rilevanza ***Bassa***