Piano Paesaggistico

Ambiti 6-7-10-11-12-15 Caltanissetta

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

allegato **6**

Ambiti regionali 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta

Sistema antropico
Sottosistema insediativo

Schede dei beni isolati

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Il Dirigente Generale

dott. Gaetano Pennino

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile

dott. Michele Buffa

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI CALTANISSETTA

COORDINAMENTO GENERALE

dott. Lorenzo Guzzardi - Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali
arch. Giuseppe Saggio - Responsabile U.O.7 Sezione per i beni paesaggistici

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Salvatore Gueli
arch. Angelo Alù

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

arch. Amos Alessi
arch. Assunto Cerami
arch. Ettore Dimauro
dott.ssa Patrizia Giardina
dott. Giorgio Giordano
dott. Carmelo Lombardo
dott. Antonello Sanfilippo
arch. Stefania Turchio

CONSULENZA SCIENTIFICA

dott. Maurizio Bombace
arch. Mario Cassetti
ing. Amedeo Falci
dott. Arcangelo Martorana
ing. Ilenia Sanguedolce
A.T.I. Ecosfera-Etairoi-Ecopolis
dott.ssa Carla Palermo
dott. Marina Congiu
dott. Lavinia Sole
dott. Calogero Riggi
arch. Barbara Salemi
prof. Rita Cedrini
dott. Giuseppe Giunta
dott. Calogero Spezio

OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO

Presidente
Assessore BB.CC.
Componenti
Dir. Generale Dipartimento BB.CC.
Dir. Generale Dipartimento Urbanistica
Avvocato Distrettuale dello Stato
prof. Giuseppe Barbera
prof. Pietro Busetta
prof. Salvatore Cannizzaro
prof. Maurizio Carta
ing. Maurizio Erbicella
dott. Giuseppe Grado
prof. Paolo La Greca
arch. Maurizio Oddo
ing. Gianluigi Pirrera
arch. Marcello Antonino Renda
ing. Sergio Rodi
arch. Calogero Segreto
prof. Giuseppe Trombino
avv. Paolo Tuttoilmondo
sig. Gianfranco Zanna

Elaborato allegato al Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanisetta redatto ai sensi dell'art.143 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 e s.m.i., approvato con D.A. 1858 del 2 luglio 2015

L'ASSESSORE

(Antonio Purpura)

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda Progr. interno 1

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B1

Comune Caltanissetta

Località Xiboli-Firrio

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Abbazia di Santo Spirito

Qualificazione Cl. B1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale/Difensivo

Cronologia

Secolo IX/XII

Pianta

Schema Unica aula triabsidata

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1.Sistema triabsidale con paramento murario in blocchi di pietra sagomati formato da lesene sormontate da archetti acuti posti sui capitelli.
2.Portale in blocchi di pietra squadrati con archi leggermente acuti e con triplice serie di pilastri degradanti ed incassati nello spessore murario.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Parrocchia rurale

Uso storico Abbazia

Fotografia



Prospetto principale con il sacrato antistante e l'antico sistema triabsidale.

Strutture accessorie autonome

Chiostro destinato a casa di riposo e sagrato con cancellata

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: Legge N. 1089/39

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Nelle adiacenze, il completamento del nuovo museo archeologico potrebbe qualificare l' intorno, oggi utilizzato a discarica abusiva.

Rilevanza **Alta**

Data 01/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 2

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito A2

Comune Mussomeli

Località Castello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Castello manfredonico

Qualificazione Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione Castello di Mussomeli

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Difensivo

Cronologia

Secolo XIV-XIX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Corpi quadrangolari, rettangolari e triangolari aggregati

Forma Irregolare

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☐	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1.Doppia cinta muraria merlata in blocchi di pitra con camminamento di ronda e con due portali ad archi ogivali in blocchi di pietra squadrati; stemmi araldici.
2.Scuderia con muri portanti in blocchi di pietra; copertura con volte a botte e pavimentazione in acciottolato riquadrato.

Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Museo

Uso storico Castello

Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐	

Fotografia



Prospetto principale del castello posto sulla roccia naturale.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA Legge N. 1089/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Castello incastonato nella roccia tra i più spettacolari del meridione d'Italia.

Rilevanza **Eccezionale**

Data 02/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 3

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito A2

Comune Caltanissetta

Località Serra della difesa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Castello di Pietrarossa

Qualificazione Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Difensivo

Cronologia

Secolo IX/XI

Pianta

Schema Corpi irregolari aggregati

Forma Estremamente irregolare

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Stretti terrapieni in pietra a terrazza, sorretti da spessi bastioni con muro a sacco e presenza di intonaco rosso.
2.Resti della torre nord merlata ed incavata nella roccia con vani sovrapposti di cui quello superiore con accenni di volta.
3.Ruderi del mastio centrale in blocchi di pietra squadrati ed inserito tra due guglie rocciose dove restano parti di


Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Castello

Fotografia



I ruderi del castello inserito nei puntali rocciosi.

Strutture accessorie autonome

Monastero seicentesco dei PP.Minori Osservanti

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA Legge N. 1089/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Presenza di attività umane (cantiere) nelle adiacenze.
-Discutibile restauro (1994) con rifacimenti del tutto arbitrari ha compromesso l'autenticità del castello.

Rilevanza **Alta**

Data 03/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 4

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Miniera Trabonella*

Qualificazione Cl. *D8*

Denominazione

Altra denominazione: *Solfara Trabonella*

Cronologia

Secolo: *XIX/XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianti di trasporto verticale in srtuttra reticolare d'acciaio con castelletti metallici ed annessi argani.
2.Complesso di trasporto orizzontale con linee metalliche di carreggio e discariche.
3.Strutture reticolari d'acciaio per lo stoccaggio con fornello in blocchi di pietra squadrati e nastri di trasporto metallici.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Miniera di zolfo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D8*

Comune *Caltanissetta*

Località *Trabonella/Capodarso*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente degradato*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☑ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☐ Importanza visuale d'assieme
- ☐ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei resti degli impianti minerari posti nel dorsale nord del monte Sabucina.

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1089/39*; *Legge N. 1497/39*

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura crea un degrado sempre più devastante.
-Continui furti di parti delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *04/07/2002*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 5

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: G

Comune: Caltanissetta

Località: Terrapelata

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Villaggio S.Barbara

Qualificazione: Cl. G

Denominazione

Altra denominazione: Villaggio Capinto

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Residenziale

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: A maglia ortogonale

Forma: Lotti rettangolari e quadrati

Elementi significativi e/o decorativi

1.Schema urbano con maglie ortogonali e lotti rettangolarisu due assi principali.
2.Tipologie edilizie in muratura portante a villette bifamiliari (Mulhosienne) e plurifamiliari.
3.Tipologie edilizie in muratura portante a palazzine plurifamiliari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Villaggio residenziale

Uso storico: Villaggio residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Visione panoramica del villaggio Santa Barbara.

Strutture accessorie autonome

Esansioni del quartiere con edilizia economica e popolare

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1497/39*

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-Nelle adiacenze è presente una manifestazione geologica (le maccalube) che provoca fratture periodiche del terreno.
-E' previsto un contratto di quartiere che dovrebbe restaurare e qualificare gli edifici e gli spazi pubblici.

Rilevanza: **Alta**

Data: 05/07/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 6

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Caltanissetta

Località Gessolungo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Gessolungo

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Solfara Gessolungo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianti di trasporto verticale con castelletti in blocchi di pietra squadrati ed in cemento armato con annessi argani.
2.Complesso di trasporto orizzontale con linee metalliche di carreggio e discariche.
3.Sistema in blocchi di pietra di fusione del minerale con calcheroni e ruderi di forni gill.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Fotografia



Castellettodi estrazione del pozzo Focchi con altri edifici minerari.

Strutture accessorie autonome

Strade sterrate; impianti

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1089/39

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione delle strutture metalliche ed in muratura crea un degrado sempre più devastante.
-Continui furti di parte delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.

Rilevanza Alta

Data 06/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 7

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Miniera Trabia

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione: Solfara Grande

Cronologia

Secolo: XVII/XX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianti di elevazione verticale con castelletti in stutture reticolari metalliche o in blocchi di pietra squadrati ed annessi argani.
2.Complesso di trasporto orizzontale in struttura reticolare metallica con sistema di carico del minerale e linee di carreggio sospeso su teleferica in strutture reticolari

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Miniera di zolfo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune: Sommatino

Località: Mintina-Solfarella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Impianto principale della miniera chiamata "la Nave" posta in un argine del fiume Salso.

Strutture accessorie autonome

Srtade sterrate; impianti.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Eccezionale**

Vincoli BB CC AA: Legge N. 1089/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-Miniera con la più grande produttività e con maggiore impiego d forza lavoro di tutto il bacino solfifero siciliano.
-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura crea un degrado sempre più devastante.
-Continui furti di parte delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.

Data 07/07/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 8

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Miniera Tallarita*

Qualificazione: Cl. *D8*

Denominazione:

Altra denominazione: *La Pirriera*

Cronologia

Secolo: *XVIII-XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianti di elevazione verticale con castelletti in strutture reticolari metalliche ed annessi argani.
2.Complesso di trasporto orizzontale in struttura reticolare d'acciaio con linee di carreggio sospeso con teleferica o con ponte metallico a "naca".
3.Sistema di fusione del minerale con calcerelle e calcheroni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Miniera di zolfo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D8*

Comune: *Riesi*

Località: *Palladio-Ardente*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente degradato*

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: *Produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La centrale elettrica di Palladio con altri edifici minerari.

Strutture accessorie autonome

Varie ed articolate

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1089/39*

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-Miniera con la più grande produttività e con maggiore impiego d forza lavoro di tutto il bacino solfifero siciliano.
-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura crea un degrado sempre più devastante.
-Continui furti di parte delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.

Rilevanza: ***Eccezionale***

Data: *08/07/2002*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 9

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D8

Comune: Caltanissetta

Località: Iuncio

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Miniera Iuncio-Tumminelli

Qualificazione: Cl. D8

Denominazione:

Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianto di elevazione verticale con castelletto in struttura reticolare d'acciaio ed annesso argano.
2.Complesso di trasporto orizzontale con linee metalliche di carreggio e discariche.
3.Sistema di fusione del minerale con calcheroni in blocchi di pietra.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Miniera di zolfo

Fotografia



Insieme degli impianti minerari della Iuncio-Tumminelli.

Strutture accessorie autonome

Strade sterrate; impianti.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1089/39*

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura (C.A.) crea un degrado sempre più devastante.
-continui furti di parte delle strutture contribuisce al degrado della miniera.

Data: 09/07/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 10

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito A2

Comune Butera

Località Centro abitato di Butera

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Castello di Butera

Qualificazione Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☐

Tipo Difensivo

Cronologia

Secolo XI-XIV

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Corpo centrale con torri ai lati

Forma Quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Doppia cinta muraria merlata in blocchi di pietra con tracce dei camminamenti di ronda.
2.Portale d'entrata ad arco ogivale in blocchi di pietra squadrati con balcone vedetta alla sommità.
3.Torre quadrata principale (mastio) in blocchi di pietra


Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Museo

Uso storico Castello

Fotografia



Torre centrale del castello e parte della cinta muraria.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di altre ali del castello

Individuazione cartografica

Rilevanza Alta

Vincoli BB CC AA Legge N. 1089/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Sopraelevazioni e difformità edilizie degli edifici limitrofi creano deformazioni del contesto medievale complessivo del castello.

Data 10/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 11

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Mazzarino

Località Gallitano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Gallitano

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianto di elevazione verticale con castelletto in blocchi di pietra e cantonali in mattoni di terracotta,arcate d'entrata,aperture ovoidali e pseudobifore in mattoni di terracotta; moletta metallica.
2.Sistema di fusione del minerale con calcheroni in blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Fotografia



Castelletto centrale in muratura con le aperture e i cantonali in mattoni di terracotta.

Strutture accessorie autonome

Strade sterrate; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura portante di pietra crea un degrado sempre più devastante.
-Continui furti di parte delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.
- I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Rilevanza **Media**

Data 11/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 12

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Miniera Gibellini*
Qualificazione: Cl. *D8*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*
Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Impianto di elevazione verticale con castelletto in muratura, cantonali ed aperture in blocchi di pietra squadrati; moletta metallica.
2. Complesso di trasporto orizzontale con linee di carreggio metalliche e discarica.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Miniera di zolfo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D8*
Comune: *Montedoro*
Località: *Gibellini*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente degradato*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo*

Parametri di valutazione

Valore:
- ☐ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☑ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☐ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena:
- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena:
- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli impianti minerari con il castelletto centrale in muratura e l'annessa sala argano.

Strutture accessorie autonome
Varie ed articolate

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura portante di pietra crea un degrado sempre più devastante.
-Continui furti di parte delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.
- I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Data: *12/07/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 13

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Miniera La Grasta*
Qualificazione: Cl. *D8*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*
Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianto di elevazione orizzontale con castelletto in struttura reticolare d'acciaio; argano e moletta metallici.
2.Complesso di trasporto verticale con linee di carreggio metallici e discariche.
3.Sistema di fusione del minerale con forni gill in blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale:
Uso storico: *Miniera di zolfo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D8*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *La Grasta*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente degradato*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Castelletto centrale in struttura reticolare d'acciaio ed annessa sala argano.

Strutture accessorie autonome

Strade asfaltate o sterrate; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura portante di pietra crea un degrado sempre più devastante.
-Continui furti di parte delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.

Rilevanza: ***Media***

Data: *13/07/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 14

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Castello di Delia*

Qualificazione Cl. *A2*

Denominazione

Altra denominazione: *Castiddazzu*

Cronologia

Secolo: *XI-XVI*

Pianta

Schema: *Corpi rettangolari aggregati*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti della facciata in blocchi di pietra con parti di bifore in blocchi di pietra squadrati e con merlature di coronamento.
2.Camminamenti di ronda in blocchi di pietra a diverse quote.
3.Parti di vani con resti delle volte a crociera in blocchi di pietra squadrati o con volte a botte in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Museo*

Uso storico: *Castello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *A2*

Comune: *Delia*

Località: *Rocchicelle-Castello*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Difensivo*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☑ Importanza culturale generale
- ☑ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei ruderi della fortezza inserita nei puntali rocciosi.

Strutture accessorie autonome

Sotterranei ; recinti.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1089/39*

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-Discutibile restauro (1991) con rifacimenti del tutto arbitrari hanno compromesso l'autenticità del castello.

Data *14/07/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 15

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Miniera Rabione*
Qualificazione: Cl. *D8*
Denominazione:
Altra denominazione: *Zolfara Rabbione*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*
Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ruderi del pozzo centrale in muratura con sala argano.
2.Discenderia, piano inclinato, linee di riflusso.
3.Resti del sistema di trasporto verticale con linea di carreggio metallici e discarica.
4.Sistema di fusione del minerale con forni gill in blocchi di pietra e camino in mattoni di terracotta.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Miniera di zolfo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D8*
Comune: *Serradifalco*
Località: *Rabione o Rabbione*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme delle strutture minerarie con il camino in mattoni di terracotta posti alla sommità del colle Rabione.

Strutture accessorie autonome

Alcuni piccoli edifici aggregati; strada sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.
-Il territorio limitrofo alla zolfara è sottoposto a frane.
-Continui furti di parte delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *15/07/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 16

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D8

Comune: Campofranco

Località: Cozzo Disi

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Stabilimento concimi chimici

Qualificazione: Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione: Miniera Cozzodisi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo

Cronologia

Secolo: XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☑		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☑		
Importanza culturale generale	☑		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☑	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Capannoni in strutture reticolari d'acciaio con coperture metalliche a sched.
2.Silos di stoccaggio del minerale, in cemento armato.
3.Edifici a doppia elevazione con struttura portante in cemento armato, aperture rettangolari, tetti piani o a falde destinati ad ingressi, uffici, servizi e direzione.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Stabilimento chimico

Fotografia



Insieme degli impianti minerari con il bacino idrico di pertinenza della miniera.

Strutture accessorie autonome

Strade interne asfaltate o sterrate; impianti; superstrada PA-AG.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-La vicinanza con il fiume Platani determina un'erosione degli argini dove insistono gli stabilimenti
-Il parziale funzionamento degli impianti potrebbe contribuire al degrado di parte delle strutture minerarie.

Rilevanza: Alta

Data: 16/07/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 17

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Chiesa San Giulio

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Chiesa Santo Giulio

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: Unica aula bipartita

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata in blocchi di pietra squadrata con due ordini in stile neoclassico, cornici modanate, paraste, timpano triangolare, portale rettangolare con cornicein blocchi di pietra sagomati, lucernaio semicircolare.
2.Pianta ad unica navata rettangolare bipartita con presbiterio ed aula per fedeli (platea).

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Chiesa rurale

Uso storico: Chiesa rurale ed eremitaggio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune: Santa Caterina Villarmosa

Località: Piraino-Scaleri

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata principale della chiesa rurale con il sacrato antistante.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio; rampa d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Le espansioni urbanistiche del paese rischiano di compromettere il contesto rurale del territorio dove insiste la chiesa rurale.

Data 17/07/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 18

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D8
Comune: San Cataldo
Località: Lumera
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Miniera Stincone
Qualificazione: Cl. D8
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Aggregato
Forma: Irregolare

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☐	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti dell'impianto di elevazione orizzontale (Pozzo don Peppino) con castelletto in muratura ed annessa sala ad argano.
2.Resti del sistema di trasporto verticale con linea di carreggio metalliche e discarica.
3.Sistema di fusione del minerale con forni gill in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo
Uso attuale: Nessuno
Uso storico: Miniera di zolfo

Fotografia



Insieme delle strutture della zolfara con il retrostante bosco di eucalipti.

Strutture accessorie autonome

Edifici di servizio aggregati; strade sterrate

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra o in cemento armato crea un degrado sempre più devastante.
-Continui furti di parte delle strutture contribuiscono al degrado della miniera.

Rilevanza: **Media**

Data: 18/07/2002
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 19

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Montedoro

Località Calvario

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Stazzone Caico-Sociale

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Degradato

Integrazione in un sistema ☐

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti del pozzo d'estrazione in blocchi di pietra.
2.Sistema di fusione del minerale con forni gill in blocchi di pietra,gallerie con archi a tutto sesto e volta a botte.
3.Ruderi di edifici ad unica elevazione in muratura portante.
4.Parti della discarica di rosticcio minerario.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Fotografia



Insieme dei ruderi della miniera posti in prossimità del centro urbano.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di strutture appartenenti alla miniera; strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Le espansioni urbanistiche del paese rischiano di distruggere completamente i resti della miniera.

Rilevanza **Media**

Data 19/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 20

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: A2

Comune: Butera

Località: Falconara

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Castello di Falconara

Qualificazione: Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Difensivo

Cronologia

Secolo: XIV-XIX

Pianta

Schema: Torre centrale con ali laterali.

Forma: Prevalentemente quadrangolari.

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Elementi significativi e/o decorativi

1.Torre centrale quattrocentesca a diverse elevazioni,con muri portanti in blocchi di pietra squadrati, monofore e bifore ogivali in blocchi di pietra sagomati, camminamento di ronda, mura merlate e garitte angolari in blocchi di pietra.
2.Cinte murarie in blocchi di pietra con bastioni esterni e facciate in stile eclettico con finestre e balconi rettangolari,


Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Abitazione privata

Uso storico: Castello

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono il castello con il palmeto antistante posti nel litorale marino

Strutture accessorie autonome

Caseggiati nel parco limitrofo; strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1089/39*

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-La prossimità del castello con il litorale che è soggetto ad erosione potrebbe intaccare la stabilità delle strutture.
-Discutibile restauro con rifacimenti arbitrari ha compromesso parzialmente l'autenticità del castello.

Rilevanza: ***Eccezionale***

Data: *20/07/2002*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 21

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Caltanissetta

Località Comunii-Calderaro

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Comuni

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianto di elevazione verticale con castelletto in blocchi di pietra squdrati.
2.Tracce del complesso di trasporto orizzontale con linee di carreggio.
3.Sistema di fusione del minerale con forni gill in blocchi di pietra.

Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Fotografia



Castelletto d'estrazione in muratura ed insieme degli impianti minerari.

Strutture accessorie autonome

Alcuni edifici limitrofi; strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura crea un degrado sempre più devastante.
- I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Rilevanza **Media**

Data 21/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 22

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D8

Comune: San Cataldo

Località: Palo

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Miniera Palo

Qualificazione: Cl. D8

Denominazione:

Altra denominazione: Palo-Pirato

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianti di elevazione verticale con castelletti in struttura reticolare d'acciaio ed annessi argani e moletta metallici.
2.Complesso di trasporto orizzontale con linee di carreggio e nastri trasportatori metallici.
3.Capannoni in strutture metalliche reticolari d'acciaio.
4.Silos e tramoggie per lo stoccamento del minerale in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Miniera di salo potassi

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Piazzale d'ingresso con le maggiori strutture minerarie in profilati reticolari metallici

Strutture accessorie autonome

Strade asfaltate; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura di cemento armato crea un degrado sempre più devastante.
- Il territorio limitrofo alla miniera è interessato da una vasta area franosa.

Rilevanza: **Alta**

Data: 22/07/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 23

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Chiesa San Giuseppe di Campagna*

Qualificazione Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione: *San Giuseppuzzu*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Unica aula monoabsidata*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata in blocchi di pietra sqadurati con timpano triangolare in stile neoclassico, cornici, paraste ed edicola campanaria con elementi stilistici neoclassici.
2.Portale con arco a tutto sesto e finestre rettangolari in blocchi di pietra squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Chiesa rurale*

Uso storico: *Chiesa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B2*

Comune: *Niscemi*

Località: *Pilacane*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



La piccola cappella posta ai margini dell'abitato niscemese.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- Una recinzione retrostante deturpa parzialmente il contesto rurale della chiesa.

Data *23/07/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 24

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune San Cataldo

Località Pervolidda

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera San Cataldo

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianto di elevazione verticale con castelletto instruttura reticolare d'acciaio ed annessi argani e molette metalliche.
2.Complesso di trasporto orizzontale con linee di carreggio metalliche e nastri trasportatori.
3.Silos e tramogge per lo stoccamento del minerale in cemento armato.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di sali potassi

Fotografia



Insieme delle strutture della miniera con i due castelletti d'estrazione.

Strutture accessorie autonome

Strade sterrate ed asfaltate; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura portante di cemento armato crea un degrado sempre più devastante.
- Il territorio limitrofo alla miniera è sottoposto ad un'azione franosa.

Rilevanza Alta

Data 24/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 25

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Castello di Grassiliato*

Qualificazione: Cl. *A2*

Denominazione

Altra denominazione: *Il Castellazzo o Garsiliato*

Cronologia

Secolo: *X-XI*

Pianta

Schema: *Corpi rettangolari e quadrati aggregati*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti dei muri perimetrali merlati in blocchi di pietra.
2.Ruderi di corti e recinti interni in blocchi di pietra.
3.Parti di due sale con muri di blocchi di pietra squadrata e coperture con volte a vela e a crociera con costoloni a sesto acuto in blocchi di pietra sagomati.
4. Frammenti di feritoie e di aperture ad arco acuto in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Castello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *A2*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Salamone*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Difensivo*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della rupe dove sono inseriti i ruderi del castello.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di un villaggio ai piedi della rupe su cui sprge il castello.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1089/39*

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-L'assenza di un piano di restauro conservativo crea un degrado sempre più irreversibile.
- Parti delle strutture del castello sono state trasformate in ovile.

Data *25/07/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 26

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Caltanissetta

Località Stretto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Stretto Giordano

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Edificio centrale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra, arcate ad arco a tutto sesto, aperture rettangolari,tetto a falde sede di magazzini, officine ed uffici.
2.Resti del pozzo di estrazione in blocchi di pietra.
3.Ruderi del sistema di fusione del minerale con forni gill in blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Fotografia



Edificio centrale della miniera posta in contrada Stretto.

Strutture accessorie autonome

Strada asfaltata interpoderale; impianti.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di un piano di restauro delle strutture in pietra crea un degrado sempre più devastante.

Data 26/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 27

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Miniera Giffarone

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: A cielo aperto

Forma: Circolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Grande invaso determinato dallo scavo per la lavorazione mineraria a cielo aperto.
2.Resti delle strade di accesso alla miniera e discariche dei detriti minerari.
3.Ruderi di edifici con muri di pietra a servizio della miniera.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Mniera di zolfo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D8

Comune: Caltanissetta

Località: Giffarone

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'invaso idrico con gli argini creati dalla lavorazione minerari.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-L'accumulo di acqua meteorica nell'invaso determina il franamento degli argini.

Data 27/07/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 28

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cappella Santa Maria dei Miracoli

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Muri perimetrali in blocchi di pietra squadrati con facciata coronata da una semplice cornice, tetto a capanna.
2.Aperture rettangolari e circolari in blocchi di pietra squadrati.
3. Arredi sacri.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Cappella rurale

Uso storico: Cappella rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune: Mussomeli

Località: Masciallorgia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



La piccola cappella inserita nel contesto rurale della contrada Masciallorgia.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-La marginalità della cappella crea difficoltà per la continua manutenzione delle strutture.

Rilevanza **Bassa**

Data 28/07/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 29

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Miniera Bosco*
Qualificazione: Cl. *D8*
Denominazione:
Altra denominazione: *Dragaito-Stincone*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*
Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianto di elevazione verticale con castelletto in struttura d'acciaio reticolare ed annessa sala argano.
2.Complesso di trasporto orizzontale con linee di carreggio metallici e nastri trasportatori.
3.Capannoni in strutture metalliche reticolari e pannelli sagomati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Miniera di zolfo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D8*
Comune: *San Cataldo*
Località: *Dragaito*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Pozzo centrale con il castelletto d'estrazione, la sala argano,i nastri trasportatori e i silos di stoccaggio.

Strutture accessorie autonome

Strada asfaltata interprovinciale; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione delle strutture reticolari in acciaio ed in muratra portante in cemento armato crea un degrado sempre più devastante.
-Il territorio limitrofo alla miniera è interessato da una vasta area franosa.

Data: *29/07/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Rilevanza: ***Alta***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 30

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Caltanissetta

Località Iuncio-Stretto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Iuncio Testasecca

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Curcuruto-San Vincenzo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti dell'impianto di elevazione verticale con castelletto in legno e sala argano.
2.Edificio a tre elevazioni con muri in blocchi di pietra,finestre e balconi ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra sagomati, elementi decorativi in stile liberty, tetti a falde o a padiglione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Abitazione privata

Uso storico Miniera di zolfo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Edifici pricipale della miniera con elementi decorativi liberty nella facciata laterale e nelle coperture.

Strutture accessorie autonome

Resti di strutture ed edifici; strada asfaltata interpoderale; impianti.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Gli edifici minerari sono stati trasformati in azienda agricola.
-La mancata manutenzione delle strutture murarie e delle coperture crea un degrado sempre più devastante.

Data 30/07/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 31

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Castelluccio di Gela*

Qualificazione Cl. *A2*

Denominazione

Altra denominazione: *Castelluccio*

Cronologia

Secolo: *XII-XIV*

Pianta

Schema: *Corpo centrale con torri laterali*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Cinta muraria in blocchi di pietra con torri angolari in blocchi di pietra.
2.Portali ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati.
3.Resti di finestre bifore e feritoie ad arco a sesto acuto in blocchi di pietra sagomati.
4.Ruderi di archi divisori interni a sesto acuto in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Museo*

Uso storico: *Castello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *A2*

Comune *Gela*

Località *Spadaro*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Difensivo*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☑ Importanza culturale generale
- ☑ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme della rupe su cui è posto il castello con la torre ricostruita i mattoni di terracotta.

Strutture accessorie autonome

Monumento e lapide ai caduti della seconda guerra mondiale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1089/39*

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-Discutibile restauro con il rifacimento di parti murarie con materiali difformi dagli originari ha compromesso l'autenticità della fortezza.

Data *31/07/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 32

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Cappella Madonna di Desusino*

Qualificazione Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Unica aula*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata in blocchi di pietra squdrati con paraste, timpano triangolare, finestra ad occhio e tracce di intonaco rossastro.
2.Portale in blocchi di pietra sagomata ad arco a tutto sesto con capitelli e protiride.
3.Resti del sagrato con pavimentazione in lastre di pietra.
4. Scalinata d'accesso in blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Cappella rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B2*

Comune: *Butera*

Località: *Genalastro-Desusino*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata della cappella con elementi stilistici neoclassici.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale; fontana-abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione e la conseguente infiltrazione di acque meteoriche stanno determinando un degrado sempre più devastante delle strutture portanti.

Data *01/08/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Rilevanza **Bassa**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 33

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Miniera Saponaro Garibaldi

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione: Casa Santi

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianto di trasporto verticale con piano inclinato in blocchi di pietra e sala argano.
2.Resti del complesso di trasporto orizzontale con linee di carreggio metalliche e discariche.
3.Struttura in acciaio reticolare del forno Masobello per la fusione del minerale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Miniera di zolfo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D8

Comune: Caltanissetta

Località: Stretto-Giordano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Impianto del forno Masobello per la fusione della ganga zolfifera estratta dalla miniera.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA

Legge n. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione alle strutture metalliche ed in muratura crea un degrado sempre più devastante.

Data 02/08/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 34

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Milena

Località Santa Maria

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Margio-Natale

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttiva

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianto di trasporto verticale con castelletto in struttura d'acciaio reticolare ed annesso argano.
2.Discenderia, piano inclinato e linee di riflusso.
3.Edifici ad unica elevazione con struttura portante in cemento armato, aperture rettangolari, tetto acapanna destinati ai servizi minerari.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di sali potassi

Fotografia



Castelletto in struttura d'acciaio reticolare del pozzo d'estrazione principale.

Strutture accessorie autonome

Muri di contenimento in cemento armato.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione alle strutture in acciaio e in cemento armato. crea un degrado sempre più devastante.
- I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Rilevanza **Media**

Data 03/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 35

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito A2

Comune Mazzarino

Località Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Castelvecchio

Qualificazione Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione U' Cannuni

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Difensivo

Cronologia

Secolo XII-XV

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Corpo centrale con torri angolari

Forma Quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di tre facciate perimetrali in blocchi di pietra con parti di bifore in blocchi di pietra sagomati e con le merlature di coronamento.
2.Ruderi di tre torri angolari cilindriche in blocchi di pietra con merlature di coronamento.
3.Resti di camminamenti di ronda e tracce dei solai

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Teatro-piazza

Uso storico Castello

Fotografia



Insieme dei ruderi del castello con la supestite torre detta "U' cannuni".

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso lastricata; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA Legge N. 1089/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Discutibile destinazione d'uso ha in parte compromesso l'autenticità del castello, anche se il restauro ha conferito un aspetto estetico di notevole valore.

Rilevanza Alta

Data 04/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 36

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Miniera Apaforte

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ruderi di edifici ad unica elevazione con muri in pietra destinati ai lavori minerari.
2.Resti della discarica dei rosticci minerari.
3.Discenderia e linee di riflusso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Miniera di zolfo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune: San Cataldo

Località: Stincone-Lumera

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☐

Tipo: Produttivo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei ruderi della miniera inglobati in un bosco di eucalipti.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata; bosco di eucalipti.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-L'area di pertinenza della miniera è stata inglobata in una zona forestata.
-La discarica di rosticci minerari è stata trasformata in cava per il riutilizzo dei detriti.

Data 05/08/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 37

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Garciulla

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Garciulla

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Arciulla

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti del pozzo centrale con la discenderia degli operai.
2.Costruzioni ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra, aperture rettangolari, tetti a falde destinati a magazzini e servizi.
3. Edificio a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a falde utilizzati come uffici ed abitazione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Casa rurale-ovile

Uso storico Miniera di zolfo

Fotografia



Insieme degli edifici della miniera trasformati in casa rurale.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La trasformazione della miniera in casa rurale ed ovile ha distrutto una cospicua parte degli impianti.
-I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Rilevanza **Media**

Data 06/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 38

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Chiesa Sant'Anastasia*

Qualificazione Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione: *Chiesa Santa Lucia di campagna o Signuri da campagna.*

Cronologia

Secolo: *XVII-XVIII*

Pianta

Schema: *Unica aula bipartita*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata in blocchi di pietra con timpano triangolare e pseudo rosone circolare in blocchi di pietra sagomata.
2.Muri perimetrali in blocchi di pietra dell'unica navata rettangolare bipartita con presbiterio ed aula per i fedeli (platea).
3.Portale d'ingresso in pietra intagliata ad arco a tutto sesto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Chiesa rurale*

Uso storico: *Chiesa rurale e cappella funeraria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B2*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Santa Lucia*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Facciata principale della chiesa con il sacrato antistante ed il portale in pietra con elementi barocchi.

Strutture accessorie autonome

Strada asfaltata interpoderale; impianti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- L'edificio presenta crepe e fessurazioni dovute all'azione franosa del territorio circostante.
- Un progetto di restauro conservativo potrebbe salvare la pieve dal degrado strutturale.

Rilevanza **Media**

Data *07/08/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 39

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune San Cataldo

Località Pozzillo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa Madonna di Pompei

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XIX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Unica aula

Forma Rettangolare

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata in pietra con timpano triangolare, finestra ovoidale ad occhio e tracce di intonaco..
2.Portalein blocchi di pietra squadrati e cornice rettilinea in stucco.
3.Muri in pietra dell'aula interna rettangolare con copertura a capanna.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Magazzino

Uso storico Cappella rurale

Fotografia



Facciata della cappella inserita nella robba Pozzillo.

Strutture accessorie autonome

Robba rurale; strada sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione e la conseguente infiltrazione di acque meteoriche stano determinado un degrado sempre più devastante alle strutture portanti.

Rilevanza Bassa

Data 08/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 40

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Castello di Resuttano

Qualificazione Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione: Torre di Resuttano

Cronologia

Secolo: XIV

Pianta

Schema: Torre centrale circondata da un recinto.

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti del muro perimetrale in conci di pietra con il fossato di difesa.
2.Ruderi della torre centrale in blocchi o conci di pietra con parte del camminamento di ronda.
3.Aperture e feritoie in blocchi di pietra sagomati con arco a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Castello

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: A2

Comune: Resuttano

Località: Castello

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Difensivo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



I ruderi del castello trasformato in masseria posti in un'ansa del fiume Salso.

Strutture accessorie autonome

Masseria rurale; strada sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA: Legge N. 1089/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Le continue frane degli argini del fiume Salso minacciano le strutture del castello.
- Un immediato progetto di restauro conservativo potrebbe salvare i resti del castello da un irreversibile degrado.

Data 09/08/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 41

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villaggio Faina

Qualificazione Cl. G

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Ad assi longitudinali

Forma: Lotti rettangolari

Elementi significativi e/o decorativi

1.Schema urbano su due assi longitudinali e lotti rettangolari sfalsati.
2.Tipologie edilizie a palazzine plurifamiliari a doppia elevazione struttura portante in cemento armati,aperture rettangolari, tetti a capanna.
3.Caserma, scuola, poste e servizi con struttura portante in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Villaggio residenziale

Uso storico: Villaggio residenziale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: G

Comune: Campofranco

Località: Favara

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Insieme del villaggio immerso in un bosco di eucalipti.

Strutture accessorie autonome

Chiesa, poste, scuola

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-L'abbandono di alcune abitazioni può determinare un deturpamento delle strutture.
- Una maggiore manutenzione delle palazzine potrebbe contribuire all'integrità architettonica e urbanistica del villaggio.

Data 10/08/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 42

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Serradifalco-San Cataldo

Località Mariggi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Mariggi

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Maarici

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura portante di servizio alla miniera.
2. Edificio minerario a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolare, tetto ad unica falda.
3.Ruderi di un forno Rolle in muratura portante.
4.Discenderia e linee di riflusso.
5.Resti di camini in pietra per la dispersione dei fumi.


Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di scisti bituminosi

Fotografia



Insieme dei ruderi delle strutture della miniera.

Strutture accessorie autonome

Resti di edifici di servizio

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione alle strutture in pietra crea un degrado sempre più devastante.
- I resti della miniera sono stati trasformati in ovile.

Rilevanza **Media**

Data 11/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 43

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villaggio Bosco

Qualificazione Cl. G

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Sparso con vie irregolare

Forma: Lotti rettangolari o quadrati

Elementi significativi e/o decorativi

1.Schema urbano con insediamenti sparsi, vie irregolari con aiuole e giardini.
2.Tipologie edilizie a villette unifamiliari e bifamiliari con struttura portante in blocchi di pietra squadrati.
3.Tipologie edilizie a palazzine plurifamiliari a doppia elevazione con struttura portante in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Villaggio residenziale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito G

Comune: San Cataldo

Località: Dragaito

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Una villetta residenziale per i dirigenti, inserita nel bosco di eucalipti che attornia il villaggio.

Strutture accessorie autonome

Chiesa, scuola, mensa, poste e caserma

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Il completo abbandono del villaggio ed i continui smottamenti di terreno hanno reso gli edifici in uno stato di fatiscenza totale che prelude al crollo di tutte le costruzioni.

Rilevanza: **Media**

Data 12/08/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 44

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Mazzarino

Località Prato

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa SS. Salvatore

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XIV-XV

Pianta

Schema Unica aula

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Portali in blocchi di pietra sagomati con archi leggermente acuti,con semplici capitelli e pilastri.
2.Paramento murario con piccoli conci sbozzati e posti in opera con letti di malta lasciata a vista.
3.Finestra ad arco acuto e feritoie con blocchi squadrati di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Chiesa sconsacrata

Uso storico Chiesa rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della chiesa rurale con portale ad archi multipli a sesto acuto.

Strutture accessorie autonome

Abitazione rurale (canonica)

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- Lo stato di abbandono determina un degrado sempre più devastante anche nelle strutture portanti della chiesa.
- Un restauro conservativo delle strutture potrebbe ridare l'identità storico-architettonica alla chiesa rurale.

Rilevanza **Alta**

Data 13/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 45

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Miniera Finocchio*

Qualificazione Cl. *D8*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura portante destinati ai lavori minerari.
2.Ruderi del sistema di fusione con i forni gill in blocchi di pietra.
3.Discenderia e linee di riflusso.
4.Resti della discarica dei rosticci minerari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Miniera di zolfo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D8*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Finocchio*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme di alcuni caseggiati utilizzati un tempo per i lavori minerari.

Strutture accessorie autonome

Alcune strutture di servizio

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione alle strutture in acciaio o in pietra determina il grave stato di degrado del manufatto
- Il territorio limitrofo alla miniera è soggetto, per un'area piuttosto estesa, ad azione franosa.

Data *14/08/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 46

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Miniera Muculufa*

Qualificazione Cl. *D8*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura portante destinati al servizio minerario.
2.Ruderi della discenderia e delle linee di riflusso.
3.Parti della discarica dei rosticci minerari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nesuno*

Uso storico: *Miniera di zolfo*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D8*

Comune: *Butera*

Località: *Muculufa*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei resti della miniera inseriti nel puntale roccioso.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra ha determinato il completo stato ruderale dellla miniera.

Data *15/08/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 47

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito A2

Comune Gela

Località Centro abitato-Calvario

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Castello di Gela

Qualificazione Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Degradato

Integrazione in un sistema ☐

Tipo Difensivo

Cronologia

Secolo XIV

Pianta

Schema Corpo centrale con torri angolari

Forma Quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Parti di tre lati della cortina muraria in pietra sbozzata e letti di malta.
2.Ruderi di una scala di accesso ai piani superiori in pietra e dei camminamenti di ronda.
3.Parti di una delle tre torri in blocchi di pietra.
4.Cortile interno con tracce di edifici addossati a costruzioni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale/ottimo

Uso attuale Sala convegni

Uso storico Castello

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il cortile con un portale affiancato da due finestre strombate ad arco leggermente acuto.

Strutture accessorie autonome

Ruderi della cinta muraria

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Su alcune parti dell'antico castello sono stati costruiti anonimi palazzi moderni.
- Un restauro conservativo dei resti degli edifici potrebbe contribuire a ridare parzialmente l'identità storico-architettonica del castello.

Data 16/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 48

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Trabona

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Santa Caterina

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Trabona

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti del castelletto in acciaio reticolare sul pozzo principale.
2.Edifici ad unica elevazione in cemento armato destinati a spogliatoi, mensa, servizi ed abitazioni operaie.
3.Parti di un invaso per la raccolta delle acque reflue della miniera.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera sali potassi

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei ruderi degli edifici della miniera.

Strutture accessorie autonome

Alcuni edifici di servizio

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione alle strutture in acciaio ed in cemento armato crea un degrado sempre più devastante.
- Gli edifici rimasti sono stati trasformati in ovili.

Data 17/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 49

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Miniera Mangiabue

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione: Glauberia

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ruderi di impianti minerari non identificabili.
2.Resti di costruzioni minerarie non identificabili.
3.Strada di accesso alla miniera sterrata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Miniera di sali potassi

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune: Bompensiere

Località: Mangiabue- Pantanazzo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei ruderi delle strutture della miniera.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione alle strutture murarie ha reso gli impianti allo stato di rudere.

Data 18/08/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 50

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Chiesa SS. Crocifisso*

Qualificazione Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Unica aula*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Unica aula a pianta rettangolare, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari e copertura a capanna.
2.Facciata in pietra deturpata da un postumo intonaco.
3.Campanile a vela sulla facciata e semplice finestra circolare.
4.Portale d'ingresso con arco ribassato in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Cappella rurale*

Uso storico: *Chiesa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B2*

Comune: *San Cataldo*

Località: *Gaddira-La Pietra*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



La facciata con posticcio intonaco e con il piccolo campanile a vela.

Strutture accessorie autonome

Canonica affiancata

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- Una recente ristrutturazione (1979) ha in parte deturpato la facciata con un anonimo intonaco.

Rilevanza **Bassa**

Data *19/08/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 51

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Mussomeli

Località Affumata

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Cappella Santa Lucia

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Unica aula

Forma Rettangolare

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1.Interno ad unica aula a pianta rettangolare e copertura a capanna.
2.Facciata in blocchi di pietra squadrata con timpano modanato.
3.Portale d'ingresso in blocchi di pietra squadrati ad arco a tutto sesto e piccolo foro circolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Cappella rurale

Fotografia



Facciata principale in blocchi di pietra squadrati con stemma araldico.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione della struttura in blocchi di pietra crea un degrado sempre più devastante.

Rilevanza **Media**

Data 20/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 52

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Caltanissetta

Località Canicassè

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Canicassè

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura destinati al servizio minerario.
2.Ruderi della discenderia e delle linee di riflusso.
3.Parti della discarica dei rosticci minerari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei resti della miniera inseriti in un campo agricolo.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione alle strutture in pietra ha reso la miniera un rudere.
-I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Data 21/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Bassa**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 53

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Miniera Gabbara

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura destinati al servizio minerario.
2.Ruderi della discenderia e delle linee di riflusso.
3.Parti della discarica dei rosticci minerari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Miniera di zolfo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune: San Cataldo

Località: Gabbara

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei resti della miniera inseriti in un bosco di eucalipti.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra ha reso la miniera un rudere.
-I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Data 22/08/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 54

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito A2

Comune Campofranco

Località Amorella o Amorelli

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Castello di Milocca

Qualificazione Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Difensivo

Cronologia

Secolo XIII

Pianta

Schema Torre centrale

Forma Quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ruderi della torre centrale in muratura a pianta quadrangolare.
2.Resti della strada di accesso.
3.Presenza forse di strutture interrate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Torre di difesa

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Insieme della collina Amorella alla cui sommità probabilmente si trovava la torre.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di uno scavo archeologico e di un restauro hanno determinato lo stato di rudere dell'edificio.

Rilevanza **Bassa**

Data 23/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda *0* Progr. interno *55*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *Castello di Sutera*

Qualificazione Cl. *A2*

Denominazione

Altra denominazione *Nessuna*

Cronologia

Secolo *IX-XIV*

Pianta

Schema *Irrilevabile*

Forma *Irrilevabile*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Attestazione documentaria delle fonti storiche
2.Probabile riutilizzo di parti delle strutture nella riedificazione del santuario di San Paolino.
3.Forse strutture interrate.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico *Castello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *A2*

Comune *Sutera*

Località *Monte San Paolino*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo *Difensivo*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Insieme del monte San Paolino alla cui sommità era presumibilmente ubicato il castello di Sutera.

Strutture accessorie autonome

Irrilevabile

Individuazione cartografica

Rilevanza ***Bassa***

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede *Nessuno*

Osservazioni

- Nel XIV secolo è stato trasformato presumibilmente in santuario.

Data *24/08/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 56

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Caltanissetta

Località Bifaria

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Bifaria

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura destinati al servizio minerario.
2.Ruderi del sistema di fusione con i forni gill in muratura.
3.Parti della discarica dei rosticci minerari.

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Resti della miniera nella contrada Bifaria.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra ha reso la miniera un rudere.
- I lavori agricoli hanno invaso parzialmente l'area occupata dalla miniera.

Rilevanza Bassa

Data 25/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 57

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Pampinello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Pampinello

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura destinati al servizio minerario.
2.Ruderi del sistema di fusione con i forni gill in muratura.
3.Parti della discarica dei rosticci minerari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Resti della miniera a mezza costa della collina di Pampinello.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra ha reso la miniera un rudere.
-I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Data 26/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 58

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B1

Comune Sutera

Località Monte S.Paolino

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Santuario di San Paolino

Qualificazione Cl. B1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XIV

Pianta

Schema A tre navate con tre cappelle absidali

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata con paraste in pietra e con un portale originario in blocchi di pietra squadrata.
2.Interno con muri perimetrali in pietra a tre navate su pilastri con tre cappelle absidali.
3.Volte a botte nelle navate, volta a crociera nel matroneo e volta a padiglione lunettata nello pseudonartece.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Santuario religioso

Uso storico Santuario religioso

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano il santuario con il sacrato antistante.

Strutture accessorie autonome

Canonica, monastero e pozzo

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- Un discutibile ristrutturazione ha creato al di sotto del sacrato del santuario una sala sotterranea.

Rilevanza Alta

Data 27/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 59

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Chiesa s.Maria di Betlemme*
Qualificazione: Cl. *B2*
Denominazione:
Altra denominazione: *Santa Maria di Bethlem*

Cronologia

Secolo: *XVII-XX*

Pianta

Schema: *Unica aula*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Unica aula a pianta rettangolare con muri perimetali in blocchi di pietra e copertura a capanna.
2.Facciata in blocchi di pietra intonacati con piccola apertura ad arco a tutto sesto.
3.Sacrato antistante.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*
Uso attuale: *Cappella rurale*
Uso storico: *Chiesa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *B2*
Comune: *Gela*
Località: *Foce del fiume Gela*
Coord. piana est: *0*
Coord. piana nord: *0*
Unità di paesaggio:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme della piccola cappella alla foce del fiume Gela.

Strutture accessorie autonome: *Nessuna*

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

L'antica cappella è stata completamente distrutta ed è stata edificata l'odierna chiesetta.

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *28/08/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 60

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Castello Risicallo*

Qualificazione Cl. *A2*

Denominazione

Altra denominazione: *Castello Risichidia*

Cronologia

Secolo: *XIV-XVI*

Pianta

Schema: *Irrilevabile*

Forma: *Irrilevabile*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di muri di fortificazione in pietra.
2.Ruderi di vani con muri perimetrali in pietra.
3.Parti di probabili muri in pietra della cinta muraria esterna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Castello*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *A2*

Comune: *Santa Caterina Villarmosa*

Località: *Mucciarello*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Difensivo*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☑ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☐ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Cresta rocciosa su cui si ergeva la fortificazione.

Strutture accessorie autonome

Forse cinte murarie esterne.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- La mancanza di uno scavo archeologico e di un restauro hanno determinato lo stato di rudere dell'edificio.

Data *29/08/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 61

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Cappella Madonna dei Malati*

Qualificazione Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Unica aula*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata neoclassica in blocchi di pietra squadrata, paraste con capitelli ionici, cornice modanate con pseudotrabeazione, acroteli angolari. 2. Aula interna quadrata con muri perimetrali in blocchi di pietra squadrati, cupoletta centrale neoclassica semisferica. 3.Portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Cappella rurale*

Uso storico: *Cappella rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B2*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Bosco*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme della piccola cappella lungo la strada che conduce da Acquaviva Platani.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- Le espansioni urbane minacciano l'integrità paesaggistica del sito.
- Un restauro conservativo delle strutture portanti potrebbe contribuire alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonica della cappella.

Rilevanza **Media**

Data *30/08/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 62

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Caltanissetta

Località Taurino

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Taurino

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici a doppia elevazione con muri di pietra e aperture rettangolari destinati al servizio minerario.
2.Frammenti di forni gill in muratura.
3.Ruderi della discenderia e di linee di riflusso.
4. Parti della discarica dei rosticci minerari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei ruderi della miniera sul colle Taurino.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra ha reso la miniera un rudere.
- I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Data 31/08/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 63

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito G

Comune Caltanissetta

Località Xirbi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villaggio Petilia

Qualificazione Cl. G

Denominazione

Altra denominazione Borgo Petilia

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Ad asse longitudianale

Forma Lotti rettangolari o quadrati

Elementi significativi e/o decorativi

1.Schema urbano ad unico asse longitudinale con lotti rettangolari o lotti a corte aperta (ad elle).
2.Abitazioni rurali unifamiliari in linea ad unica elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati con intonaco, aperture rettangolari, tetti a capanna.
3.Tipologie edilizie a palazzine plurifamiliari a dpppia

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Villaggio residenziale

Uso storico Villaggio residenziale

Fotografia



Piazzale principale con la scuola, la chiesa e la delegazione comunale.

Strutture accessorie autonome

Chiesa, via Crucis, fontana, scuola, delegazione comunale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- L'abbandono di alcune abitazioni e di diverse strutture pubbliche può determinare un depauperamento delle strutture.
- Un immediato restauro conservativo di alcuni edifici contribuirebbe alla salvaguardia dell'identità storico-architettonico-urbanistica del villaggio.

Rilevanza Alta

Data 01/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 64

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Castello Sabuci

Qualificazione Cl. A2

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XII

Pianta

Schema: Non identificabile

Forma: Non ravvisabile

Elementi significativi e/o decorativi

1.Attestazione documentaria storica.
2.Documentazione nella tradizione orale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Castello

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: A2

Comune: Gela

Località: Non identificabile

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Non identificabile

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Difensivo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Visione d'insieme dei caseggiati che formavano la robba Sabuci dove presumibilmenta si trovava la fortezza.

Strutture accessorie autonome

Non identificabile

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA: Nessuno

Nessuno

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La non identificazione del castello ha forse cancellato qualsiasi traccia.

Data 02/09/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 65

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Chiesa S.Maria delle Grazie*
Qualificazione: Cl. *B2*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Unica aula*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Unica aula con struttura portante in cemento armato, muri in blocchi di pietra squadrati, aperture rettangolari, tetto a doppia falda, arredi sacri all'interno.
2.Facciata con portale d'ingresso rettangolare,piano di entrata rialzato, lucernaio circolare.
3. Pensilina d'entrata in cemento armato, scala d'ingresso in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*
Uso attuale: *Parrocchia rurale*
Uso storico: *Parrocchia rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *B2*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Roccella*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore:
- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena:
- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena:
- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata della chiesa con il sacrato e la scalinata d'ingresso.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.122

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- L'ottimo stato della chiesa e l'attiva funzionalità fanno sperare in una opportuna conservazione del bene.

Rilevanza: ***Media***

Data: *03/09/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 66

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Acquaviva Platani

Località Corvo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa S.Maria delle Grazie

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Unica aula

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata e muri perimetrali in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2.Apertura d'ingresso ad arco a tutto sesto.
3.Arredi sacri all'interno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Cappella rurale

Uso storico Cappella rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata della cappella lungo la strada provinciale per Mussomeli.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di un restauro potrebbe avere ripercussioni sulla struttura portante della cappella.

Rilevanza **Media**

Data 04/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 67

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villaggio Guttadauro

Qualificazione Cl. G

Denominazione

Altra denominazione: Borgo Guttadauro

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Lotti rettangolari o quadrati

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ampio piazzale centrale in cui confluiscono le vie secondarie
2.Abitazioni rurali unifamiliari e bifamiliari in linea ad unica elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati con intonaco, aperture rettangolari, tetti a capanna.
3. Tipologia edilizia plurifamiliare in linea a doppia

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Villaggio residenziale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: G

Comune: Butera

Località: Tredenari

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del villaggio con la chiesa che emerge dal resto degli edifici.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 190 (delle solfare)

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di un restauro delle strutture portanti in blocchi di pietra ha determinato lo stato di fatiscenza e i parziali crolli di molti edifici.
- Lo stato d'abbandono totale crea un degrado sempre più devastante a tutte le strutture del villaggio rurale.

Rilevanza: Alta

Data: 05/09/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 68

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Butera

Località Disueri

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Disueri

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☑	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura destinati al servizio minerario.
2.Parti della discarica di rosticci minerari.
3.Ruderi della discenderia e delle linee di riflusso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Fotografia



Insieme del colle Disueri dove si trovano i ruderi della miniera.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra ha reso la miniera un rudere.

Data 06/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 69

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: G

Comune: Mazzarino

Località: Gallitano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Villaggio Gallitano

Qualificazione: Cl. G

Denominazione:

Altra denominazione: Borgo Gallitano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Residenziale

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Ad assi paralleli

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Strada di accesso longitudinale che collega tutti gli assi paralleli trasversali.
2.Tipologie abitative in linea ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra squadrati ed intonacati, aperture rettangolari, passaggio coperto tra l'abitazione e la stalla, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Villaggio rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del villaggio con tutte le tipologie rurali uguali.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di un restauro delle strutture ha determinato lo stato di fatiscenza delle abitazioni.
- Molte dimore sono state trasformate in ovile.

Rilevanza: bassa

Data: 07/09/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 70

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Chiesa Sacro Cuore di Gesù

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata e muri perimetrali in pietra intonacata, portale rettangolare, iscrizione di titolarità.
2.Pianta rettangolare ad unica aula.
3.Arredi sacri interni.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Chiesa rurale

Uso storico: Chiesa rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune: Resuttano

Località: Marina

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della cappella posta lungo la strada provinciale Resuttano-Alimena.

Strutture accessorie autonome

Magazzino poco discosto

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Una recente ristrutturazione della cappella ne ha deturpato la facciata in pietra.

Data 08/09/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 71

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Caltanissetta

Località S.Leonardo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera La Mendola

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di edifici in muratura destinati al servizio minerario.
2.Frammenti di calcaroni in muratura.
3.Ruderi della discenderia e delle linee di riflusso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei ruderi della miniera ai piedi del colle San Leonardo.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra ha reso la miniera un rudere.
- I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Data 09/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 72

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Caltanissetta

Località Papazzo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa Santa Teresa

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Unica aula

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Unica aula con muri perimetrali in pietra intonacati con malta di gesso e calce, tetto a capanna.
2. Facciata in pietra con portale d'entrata rettangolare, finestre e porte rettangolari , lucernaio circolare.
3. Sacrato antistante, via d'accesso sterrata.
3.Arredi sacri all'interno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Chiesa rurale

Uso storico Chiesa rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata della chiesa posta al centro della zona industriale di San Cataldo.

Strutture accessorie autonome

Zona industriale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- Il recente svincolo stradale e la destinazione a zona industriale del territorio limitrofo minaccia il contesto ambientale della chiesa.

Data 10/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 73

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito A1

Comune Gela

Località Manfria

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Torre Manfria

Qualificazione Cl. A1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Difensivo

Cronologia

Secolo XVI

Pianta

Schema Torre a tre elevazioni

Forma Quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

1.Pianta quadrata con muri a scarpa in blocchi di pietra squadrata, facciate con elementi stilistici manieristi.
2.Portali e finestre ad arco atutto sesto in blocchi di pietra sagomati,cornici marcapiano, resti di merlature alla sommità.
3.Vani interni con volta a botte e a crociera in blocchi di pietra sagomati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Torre di difesa

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Insieme della torre sul promontorio di Manfria che traguarda il mare Mediterraneo.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso

Individuazione cartografica

Rilevanza Alta

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di un restauro conservativo crea un degrado sempre più devastante a tutte le strutture della torre.

Data 11/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 74

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Caltanissetta

Località Favarella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa San Michele

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XVII

Pianta

Schema Ad unica aula

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata e muri perimetrali in pietra con intonaco di malta di gesso e calce,paraste in gesso, tetto a capanna.
2.Portale in pietra rettangolare e lucernaio circolare sovrastante.
3.Arredi sacri all'interno.
4.Sacrestia adiacente con torre campanaria a vela.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Chiesa rurale

Uso storico Chiesa rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della chiesa con il portale rettangolare ed il lucernaio circolare.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di un restauro crea un degrado sempre più devastante delle strutture portanti in pietra.

Rilevanza **Bassa**

Data 12/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 75

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Torre Insegna*
Qualificazione: Cl. *A1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Furigno*

Cronologia

Secolo: *XVI*

Pianta

Schema: *Torre a più elevazioni*
Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Attestazione documentaria storica.
2.Documentazione nella tradizione orale.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Torre di difesa*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *A1*
Comune: *Gela*
Località: *Capo Soprano*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Difensivo*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del promontorio di Capo Soprano dove doveva trovarsi la torre.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La non identificazione del sito di fondazione e la mancanza di una ricerca sul campo hanno contribuito alla cancellazione di qualsiasi traccia della torre.

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *13/09/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

N. scheda: 0 Progr. interno: 76

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B2
Comune: Villalba
Località: Redda
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Chiesa Sant'Antonino
Qualificazione: Cl. B2
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Processionale

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Unica aula
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata e muri portanti in pietra intonacati con malta gessosa, tetto a capanna.
2.Portale d'ingresso in blocchi di pietra con arco a tutto sesto.
3.Sacrato antistante e rampa d'accesso sterrati.
4.Arredi sacri all'interno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo
Uso attuale: Chiesa rurale
Uso storico: Chiesa rurale

Parametri di valutazione

Valore:
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena:
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena:
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della piccola chiesa con il portale ad arco a tutto sesto.

Strutture accessorie autonome
Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Un adeguato restauro conservativo potrebbe riportare la chiesa allo stato originario.

Rilevanza: **Bassa**

Data: 14/09/2002
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 77

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Villaggio Macchitella*
Qualificazione: Cl. *G*
Denominazione:
Altra denominazione: *Villaggio A.N.I.C.*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Ad assi longitudinali e trasversali*
Forma: *Lotti irregolari*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbanistico Razionale con assi longitudinali e vie trasversali di servizio. 2. Tipologie edilizie in linea plurifamiliari, struttura portante in cemento armato, muri in mattoni forati di terracotta intonacati con malta gessosa di tipo li vigni, aperture rettangolari, tettia a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*
Uso attuale: *Villaggio residenziale*
Uso storico: *Villaggio residenziale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *G*
Comune: *Gela*
Località: *Gattano- Macchitella*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☑ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme del villaggio progettato dall'architetto Gellner tra il fiume Gattano e il litorale.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.115

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- Le espansioni urbanistiche rischiano di stravolgere il tessuto urbano originale.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *15/09/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 78

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune San Cataldo

Località La Grazia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa Santa Maria delle Grazie

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Ad unica aula

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi dei muri perimetrali in pietra.
2. Resti della sala interna con volte a botte.
3. Parti di aperture e del portale d'ingresso.
4. Edicoletta votiva ricavata in una nicchia muraria.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Chiesa di campagna

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Resti delle chiesa nella contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di qualsiesi manutenzione o di un restauro ha ridotto la chiesa ad uno stato di rudere.

Data 16/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 79

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Villaggio Monte Oliva*

Qualificazione Cl. *G*

Denominazione

Altra denominazione: *Villaggio Valdese*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Schema urbanistico irregolare in stile Organico inserito nel contesto ambientale ed agricolo.
2.Tipologie edilizie in stile Organico a pianta irregolare, struttura portante in cemento armato, muri in pietra curvilinei o lineari, aperture irregolari o rettangolari o quadrate, tetti piani o a falde.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Villaggio residenziale e centro religioso*

Uso storico: *Villaggio residenziale e centro religioso*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *G*

Comune *Riesi*

Località *Giarratano*

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Residenziale-processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☑ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme del villaggio inserito in un bosco di ulivi.

Strutture accessorie autonome

Strada asfaltata d'accesso e quartiere urbano.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- Il villaggio è uno dei migliori esempi di architettura Organica in Sicilia progettato dall'architetto Ricci.

Rilevanza ***Eccezionale***

Data *17/09/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 80

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Sutera

Località San Marco

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Cappella San Marco

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo VII-XIII

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☑	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☑	
Importanza storica	☑	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☑	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema A forno

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Struttura Paleocristiana scavata nella roccia con pareti rettangolari, nicchia (forse altare), pseudo abside.
2.Ciclo di affreschi Medievali.
3.Ruderi della copertura a capanna, cancellata in ferro battuto.
4.Slargo-sagrato e strada d'accesso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuna

Uso storico Cappella rurale

Fotografia



Insieme della cappella inserita nella rupe naturale di San Marco.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di qualsiesi manutenzione ha determinato l'attuale stato di rudere della cappella.
- Un urgente restauro conservativo potrebbe salvaguardare l'identità storico-architettonico-artistica della cappella.

Data 18/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 81

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito G

Comune Caltanissetta

Località Pisciacane

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villaggio Santa Rita

Qualificazione Cl. G

Denominazione

Altra denominazione Borgo S.Rita

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Ad assi orizzontali

Forma Lotti rettangolari

Elementi significativi e/o decorativi

1.Schema urbanistico ad assi orizzontali e lotti rettangolari.
2.Tipologie in linea ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra sqadrati, aperture e portali ad arco a sesto ribassato o rettangolari, tetti a capanna.
3.Palazzo padronale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra squdrati, portale in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Villaggio rurale

Uso storico Villaggio rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del villaggio visto dal campanile della chiesa.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione e di restauro hanno determinato la fatiscenza strutturale di parte del villaggio.
- Un piano di restauro conservativo contribuirebbe alla salvaguardia dell'identità storico-architettinico-urbanistica del villaggio.

Data 19/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 82

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B1

Comune Mazzarino

Località Sofiana

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Basilica Sophiana

Qualificazione Cl. B1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro (zona archeologica)

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo IV

Pianta

Schema A tre navate ed un abside

Forma Basilicale

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti dei muri in pietra di base della basilica.
2.Ruderi delle tre navatelle, dell'abside e del portale d'entrata in pietra.
3.Pseudo nartece e pseudo cripta.
4.Tombe e lastre tombali.
5.Zona archeologica dello statio philosophiano.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Zona archeologica

Uso storico Basilica paleocristiana

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della zona archeologica di Sofiana con i resti della basilica.

Strutture accessorie autonome

Statio philosophiana.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- L'assenza di un parco archeologico a Sofiana rende problematica la fruizione della basilica.

Rilevanza **Alta**

Data 20/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 83

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Cappella Calvario*

Qualificazione Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A gradoni*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Steli in blocchi di pietra squadrati, elementi della via Crucis.
2. Altare e piedistallo in blocchi di pietra squadrati, croce ferrea.
3. Edicola in muratura
4. Via d'accesso, strada e sacrato.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Via Crucis*

Uso storico: *Via Crucis*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B2*

Comune: *Vallelunga Pratameno*

Località: *Tannizzi*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme della cappella e della via Crucis.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.121.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- L'espansione urbanistica della città potrebbe minacciare la visione d'insieme della cappella e della via Crucis.

Data *21/09/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 84

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Chiesa Maria SS.D'Alemanna*
Qualificazione: Cl. *B2*
Denominazione:
Altra denominazione: *Madonna della Manna*

Cronologia

Secolo: *XII-XVI-XX*

Pianta

Schema: *Ad unica aula*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi dell'abside in pietra dell'antica chiesa inserite nel nuovo tempio.
2.Unica aula interna con struttura portante in cemento armato, muri in mattoni forati di terracotta, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Attestazione documentaria storica.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Rudere-ottimo*
Uso attuale: *Chiesa urbana*
Uso storico: *Chiesa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *B2*
Comune: *Gela*
Località: *Settefarine-Villaggio Aldisio*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☑ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☐ Importanza testimoniale
- ☐ Importanza visuale d'assieme
- ☐ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciate della nuova chiesa inserita nel contesto urbano del Villaggio Aldisio.

Strutture accessorie autonome

Chiesa di San Domenico Savio.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

L'antica chiesa è stata trasformata in un nuovo tempio.

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *22/09/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 85

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: Chiesa San Filippo Neri
Qualificazione: Cl. B2
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica aula monoabsidata
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata e muri perimetrali in pietra, tetto a capanna.
2. Aperture e portale rettangolare in blocchi di pietra squadrati, lucernaio circolare.
3. Campanile a vela, sagrestia in muratura, sacrato antistante.
4. Arredi sacri all'interno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono
Uso attuale: Chiesa rurale
Uso storico: Chiesa rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B2
Comune: Caltanissetta
Località: S.Filippo Neri
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Procesionale

Parametri di valutazione

Valore:
- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena:
- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena:
- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata della chiesa con il campanile a vela.

Strutture accessorie autonome
Abitazione rurale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni
- La mancanza di un restauro è causa di un degrado che può compromettere la staticità delle strutture in pietra.

Rilevanza: **Bassa**

Data: 23/09/2002
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 86

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Niscemi

Località Stizza

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa Madonna del Buonconsiglio

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Oasi Madonna del Buonconsiglio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Ad unica aula

Forma Rettangolare

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata e muri perimetrali in pietra con tracce di intonaco di gesso, tetto a capanna.
2.Portale ed arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, finestre e porta rettangolare.
3.Campanile a vela, canonica e sagrestia.
4.Arredi sacri all'interno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Chiesa rurale

Uso storico Chiesa rurale

Fotografia



Facciata della chiesa con il portale ad arco a tutto sesto.

Strutture accessorie autonome

Masseria Stizza

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La necessità di ingrandire la struttura (oasi del Buonconsiglio) potrebbe compromettere l'integrità della chiesa.

Rilevanza **Media**

Data 24/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 87

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Chiesa Santa Maria delle Rocche

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Chiesa S.Maria delle Rocche

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Unica aula interna con facciata e muri perimetrali in pietra, tetto a capanna.
2. Portale rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
3. Arredi sacri all'interno.
4. Sacrato antistante, cappella votiva e sacrestia in muratura.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Chiesa rurale

Uso storico: Chiesa rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B2

Comune: Santa Caterina Villarmosa

Località: Filo delle Rocche

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme della chiesa posta alla sommità del colle Filo delle Rocche.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione crea un degrado sempre più devastante a tutte le strutture della chiesa rurale.

Data 25/09/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 88

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Mazzarino

Località Sorci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa Santa Maria delle Grazie

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo VIII-XV

Pianta

Schema Ad unica aula

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata in pietra con intonaco di malta di gesso e calce, timpano triangolare, campanile a vela in muratura.
2. Unica aula interna con muri perimetrali in pietra.
3. Portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati e soprastante finestra ad arco ribassato.
4. Feritoie laterali in blocchi di pietra squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo-buono

Uso attuale Chiesa rurale

Uso storico Chiesa rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della chiesa con il portale ad arco a tutto sesto e il campanile a vela.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione e di restauro determina l'avanzato degrado delle strutture in pietra.
- Furti di arredi sacri.

Rilevanza **Media**

Data 26/09/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 89

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cappella Cortese

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Cappella S.Giuseppe-Madonna dell'Aiuto

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata in pietra intonacata con malta gessosa di colore rosso e con falsi timpano e rosone.
2.Portale in blocchi di pietra squadrati con arco a tutto sesto.
3.Resti dell'altare e della pavimentazione in maiolica settecentesca.
4.Affresco conservato nella biblioteca dell'Abbazia di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Cappella rurale ex voto minatori

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B2

Comune: Caltanissetta

Località: Xiboli-Soccorso

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata della cappella con timpano triangolare e portale ad arco a tutto sesto.

Strutture accessorie autonome

Borgo rurale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di un piano di restauro delle strutture portanti determina lo stato di forte degrado dell'edificio.
- Furti di arredi sacri.

Data 27/09/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 90

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Cappella Calvario*
Qualificazione: Cl. *B2*
Denominazione:
Altra denominazione: *Calvario*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A pianta centrica.*
Forma: *Circolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata in pietra con tracce di intonaco di malta di gesso e calce, copertura con calotta semisferica.
2. Unica aula circolare con muri perimetrali curvilinei in pietra.
3. Portale in blocchi di pietra squadrati con arco a tutto sesto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Cappella cittadina*
Uso storico: *Cappella rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *B2*
Comune: *Mazzarino*
Località: *Selva dei Cappuccini*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della cappella a pianta centrica sul basamento e scalinata d'accesso.

Strutture accessorie autonome
Nessuna.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di un restauro e la saltuaria manutenzione, creano un degrado sempre più significativo a tutte le strutture portanti della cappella.

Rilevanza: ***Media***

Data: *28/09/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 91

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cappella Anime Sante del Purgatorio

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Anime Sante del Purgatorio

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata in pietra con elementi stilistici neoclassici, timpano triangolare, paraste in stucco, cornice modanate, pseudo rosone circolare.
2. Portale in blocchi di pietra squadrati con arco a tutto sesto.
3. Resti dei vasi-acroteri, forse in un balcone del palazzo

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cappella cittadina

Uso storico: Cappella rurale ex voto minatori

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune: Caltanissetta

Località: Anime del Purgatorio

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della cappella con portale ad arco a tutto sesto, timpano triangolare e pseudo rosone circolare.

Strutture accessorie autonome

Rione urbano di Xiboli

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- L'assenza di un percorso storico sulla via delle miniere svilisce il significato della cappella.
- Furto degli acroteri a pigna.

Data 29/09/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 92

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Chiesa S.Maria delle Grazie alla Zotta

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Zotta Madonna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata e muri perimetrali in pietra, tetto a capanna.
2.Portale in blocchi di pietra squadrati con arco a sesto acuto.
3.Arredi sacri all'interno e cancelletto in ferro battuto.
4. Sacrestia in muratura.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Chiesa rurale

Uso storico: Chiesa rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B2

Comune: Santa Caterina Villarmosa

Località: Mulera

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme della chiesa nel rione Zotta lungo l'antica Reggia Trazzera per Caltanissetta.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Le espansioni edilizie del paese minacciano di snaturare il contesto ambientale della chiesa.
- Un piano di recupero delle strutture portanti contribuirebbe alla salvaguardia dell'identità storico-architettonica della cappella.

Data 30/09/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 93

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cappella San Michele

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: San Micheluzzu di li Pirreri

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata in blocchi di pietra con tracce di intonaco di malta gessosa, muri perimetrali in pietra, tetto a capanna.
2.Portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrata, scaletta d'ingresso.
3.Arredi sacri all'interno, cancelletto in ferro battuto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cappella rurale

Uso storico: Cappella rurale ex voto minatori

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune: Caltanissetta

Località: Gessolungo-Portella San Michele

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑


Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della cappella con breve scala d'accesso.

Strutture accessorie autonome: Nessuna

Individuazione cartografica

Rilevanza: Media

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di un efficace restauro conservativo delle strutture portanti minaccia di procurare un sensibile deturpamento della cappella.

Data 01/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 94

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cappella Calvario

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata e muri perimetrali in pietra intonacati con malta gessosa.
2. Portale in blocchi di pietra squadrati con arco a tutto sesto.
3.Arredi sacri all'interno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cappella cittadina

Uso storico: Cappella rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune: Serradifalco

Località: Calvario

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della cappella posta sul colle omonimo in prossimità del centro abitato di Serradifalco.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Le espansioni edilizie del paese minacciano di snaturare il contesto ambientale della chiesa.

Rilevanza: Bassa

Data 02/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 95

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B2
Comune: Villalba
Località: Centro urbano
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Chiesa dell'Immacolata
Qualificazione: Cl. B2
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Processionale

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Parametri di valutazione

Valore:
- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena:
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena:
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Pianta

Schema: A pianta centrica
Forma: Quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata in stile Neoclassico in blocchi di pietra squadrati, timpano triangolare aggettante,cornici e paraste in stucco.
2. Lucernaio quadrilobato a stella, tamburo a pianta quadrata e cupola semisferica in stile neoclassico.
3. Portale in blocchi di pietra squadrati ad arco a tutto sesto, aperture rettangolari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo
Uso attuale: Chiesa cittadina
Uso storico: Chiesa rurale

Fotografia



Facciata della chiesa lungo la via urbana utilizzata anche come strada processionale .

Strutture accessorie autonome: Strada processionale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-L'assenza di un piano di recupero potrebbe creare azioni di deturpamento delle strutture portanti in pietra della chiesa.

Rilevanza: Alta

Data: 03/10/2002
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 96

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Monastero dei Cappuccini allo Scopat

Qualificazione Cl. B1

Denominazione

Altra denominazione: Industria Averna

Cronologia

Secolo: XVI

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Rettangolare e quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ali laterali ad unica o a doppia elevazione con muri in pietra, archi di scarico a tutto sesto, finestre ad arco ribassato in pietra, terrazzo con inferriata, tetti ad unica falda.
2. Torre centrale merlata con muri perimetrali in pietra, portale cieco ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Industria Averna

Uso storico: Monastero rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B1

Comune: Caltanissetta

Località: Scopatore

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dell'ex monastero con torre centrale e ali laterali.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.122.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La destinazione d'uso ad industria non permette la fruizione del monastero nella sua interezza.

Data 04/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 97

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Caltanissetta

Località Niscima

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa Santa Rosalia

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione San Michiluzzu du Pantano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XVIII-XX

Pianta

Schema Ad unica aula

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata in mattoni pieni di terracotta con falso timpano triangolare e paraste .
2. Portale rettangolare in mattoni pieni di terracotta muri perimetrali in pietra.
3. Campanile a vela di mattoni di terracotta, sagrestia, sacrato antistante.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Chiesa rurale

Uso storico Chiesa rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della chiesa in mattoni di terracotta e spiazzo antistante.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- Una discutibile ristrutturazione ha snaturato definitivamente l'originale struttura storico-architettonica in pietra.

Data 05/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Bassa**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 98

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Chiesa Provvidenza*
Qualificazione: Cl. *B2*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad unica aula*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata e muri perimetrali in pietra, tetto a capanna.pseudo timpano triangolare.
2. Portale in blocchi di pietra con arco a tutto sesto.
3. Sacrato antistante e sagrestia adiacente.
4. Arredi sacri all'interno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*
Uso attuale: *Chiesa rurale*
Uso storico: *Chiesa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *B2*
Comune: *Santa Caterina Villarmosa*
Località: *Calcarelle*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della chiesa inserita nel territorio circostante.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- La mancanza di un restauro conservativo minaccia di creare un deturpamento delle strutture in pietra della chiesa rurale.

Data: *06/10/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 99

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Chiesa Madonna delle Vigne*
Qualificazione: Cl. *B2*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Ad unica aula*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata e muri perimetrali in blocchi di pietra squadrati intonacati con malta gessosa tipo li vigni, porta rettangolare d'ingresso, tetto a capanna.
2. Arredi sacri all'interno.
3. Ruderi dell'antica chiesa poco distante in blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*
Uso attuale: *Chiesa rurale*
Uso storico: *Chiesa rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *B2*
Comune: *Mussomeli*
Località: *Cermana-Pietralunga*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☐ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme della antica cappella posta in contrada Cermana

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- L'antica chiesa è stata abbandonata perché resa allo stato di rudere ed è stata costruita la nuova cappella poco distante.

Data: *07/10/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 100

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cappella Calvario

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Circolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata in pietra intonacata con malta gessosa, muri circolari in blocchi di pietra,portale rettangolare, cupoletta neoclassica a volta ellittica, croce ferrea.
2. Unica aula interna circolare, altare in murature, arredi sacri.
3. Sacrato circostante di foma circolare con pavimentazione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cappella cittadina

Uso storico: Cappella rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B2

Comune: Resuttano

Località: Centro urbano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme della cappella al centro della piazza omonima.

Strutture accessorie autonome: Piazza urbana

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- L'assenza di un restauro potrebbe creare un degrado parziale delle strutture della cappella.

Rilevanza: Media

Data: 08/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 101

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Chiesa Madonna dell'Indovinella

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Madonna da Induvinedda

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Resti della facciata con elementi neoclassici in blocchi di pietra squadrata.
2.Ruderi dei blocchi perimetrali in blocchi di pietra.
3.Portale in pietra con arco a tutto sesto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Chiesa rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B2

Comune: Mussomeli

Località: Indovinella

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



L'insieme della cappella posta sulla collinetta vicina al torrente Indovinella.

Strutture accessorie autonome: Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione ha determinato lo stato di rudere della chiesa rurale.

Rilevanza: Media

Data: 09/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 102

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune San Cataldo

Località Gaddira

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa di Santa Rosalia

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Ad unica aula

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata e muri perimetrali in pietra.
2. Portale rettangolare d'ingresso.
3. Tracce di pavimentazione dei primi del Novecento.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Magazzino

Uso storico Chiesa rurale

Fotografia



Insieme della piccola chiesa in contrada Gaddira.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di una costante manutenzione potrebbe apportare danni alle strutture portanti in pietra della chiesa rurale.

Data 10/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 103

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Caltanissetta

Località Garistoppa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa Santa Maria

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Ad unica aula

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata e muri perimetrali in pietra, contrafforti in pietra, campaniletto a vela, tetto a capanna.
2. Portale rettangolare e lucernaio quadrato.
3. Arredi sacri all'interno.
4. Sagrestia in muratura, aperture rettangolari, tetto a capanna

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Chiesa rurale

Uso storico Chiesa rurale

Fotografia



Insieme della chiesa posta sul colle di Garistoppa.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.122

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di un restauro può determinare uno stato di degrado irreversibile delle strutture portanti della chiesa rurale.

Rilevanza Bassa

Data 11/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 104

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Cappella Croce*

Qualificazione: Cl. *B2*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad unica nicchia*

Forma: *Quadrata*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Zoccolo in pietra a pianta quadrata e scalinata d'accesso.
2. Cuspide semisferica superiore in blocchi di pietra sagomati con croce ferrea.
3. Piccola nicchia interna con funzione di tabernacolo e altare esterno.
4. Aiuola con alberi ad alto fusto (cipressi).

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Cappella cittadina*

Uso storico: *Cappella rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *B2*

Comune: *Vallelunga Pratameno*

Località: *Centro Urbano (rione Croce)*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme della cappella che dà il nome al rione cittadino.

Strutture accessorie autonome

Rione urbano

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- L'assenza di un restauro conservativo può creare un degrado delle strutture in pietra della cappella.

Data: *12/10/2002*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 105

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Chiesa Madonna della Catena

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XVII

Pianta

Schema: Ad unica aula

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata e muri perimetrali in pietra, tetto a capanna.
2. Portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra.
3. Resti della pavimentazione e dell'altare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Chiesa rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune: Riesi

Località: Canale-Piano di Margio

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Ruderi della chiesa con il portale ad arco a sesto ribassato.

Strutture accessorie autonome: Nessuna

Individuazione cartografica

Rilevanza: Media

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Lo stato di abbandono e la mancanza di un piano di restauro determina lo stato di forte degrado anche delle strutture portanti in pietra.

Data 13/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 106

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Mappa

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A doppia corte

Forma: Quadrata-pentagonale-irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata in blocchi di pietra squadrata con elementi stilistici neoclassici, finestre ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati, portoni, finestre e balconi rettangolari, tetti a capanna.
2. Portale d'ingresso con arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati con stemma gentilizio in pietra, cancellata

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Azienda agrituristica

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mussomeli

Località: Gorgo di Sale-Mandra di di Piano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑


Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della masseria con lineamenti stilistici neoclassici.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Il completamento del restauro conservativo di tutte le strutture in blocchi di pietra restituirà alla masseria l'originaria configurazione storico-architettonica.

Rilevanza: Alta

Data: 14/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 107

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Gela

Località Biviere-Mignechi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Casa Biviere

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa o Robba del Pescatore

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale-produttivo

Cronologia

Secolo XVII

Pianta

Schema Edifici aggregati in linea

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Residenza rurale a doppia ed unica elevazione, muri perimetrali e di spina in blocchi di pietra.
2.Portali in blocchi di pietra squadrata con arco a tutto sesto.
3.Aperture e finestre rettangolari, tetti a capanna.
4.Portico postumo in cemento armato e contrafforte

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Magazzino

Uso storico Casina di caccia

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della Casa Biviere lungo gli argini del lago omonimo.

Strutture accessorie autonome

Darsena

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- L'assenza di un restauro conservativo delle strutture portanti in pietra determina il grave stato di degrado dell'edificio.

Data 15/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 108

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Borgo Gessolungo

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unico asse longitudinale

Forma: Lotti rettangolari

Elementi significativi e/o decorativi

1.Unico asse longitudinale con case contadine accostate e poste a degradare assecondando la pendenza del terreno.
2.Abitazioni rurali a doppiia elevazione con muri in pietra, scale d'accesso esterne,aperture rettangolari, tetti a capanna.
3. Residenze agricole ad unica elevazione con muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Borgo residenziale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune: Caltanissetta

Località: Gessolungo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Residenziale-produttivo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il borgo con l'unico asse e le abitazioni affiancate che seguono a degradare la pendenza della collina.

Strutture accessorie autonome

Robbe rurali, strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Il preoccupante stato di abbandono di tutti gli edifici minaccia di ridurre tutto il borgo allo stato di rudere.

Rilevanza: Bassa

Data 16/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 109

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Pisciotto

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Torre del Pisciotto

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A quattro corti

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Facciata eclettica retrostante sul parco-giardino in blocchi di pietra squadrata, basamento con archi a tutto sesto,ali di raccordo semicircolari, finestre e balconi a petto rettangolari con cornici modanate terrazze con transenne traforate in pietra,cornicione di coronamento, tetti a terrazza o a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Magazzino-ovile

Uso storico: Masseria agricola

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Niscemi

Località: Femmina Morta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata d'ingresso alla masseria con il muro di cinta e il palazzetto padronale.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Lo stato di abbandono in cui versano tutti gli edifici crea un forte degrado anche delle strutture portanti in pietra.
- un immediato restauro conservativo potrebbe salvaguardare l'identità storico-architettonica della masseria.

Data 17/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 110

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Terrapelata-Avvento

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Terrapelata

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Terrapelata

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Corpi in linea e corte aperta

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina atre elevazioni con muri perimetrali in blocchi di Sabucina e cantonali con il sistema attacca e sciogli (posizione isodoma),aperture ad arco ribassato con piattabande in mattoni di terracotta, tetto a falde sfalsate.
2. Edificio rurale accostato ad unica elevazione muri in blocchi di pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Residenza unifamiliare

Uso storico Robba rurale

Fotografia



La robba con corte aperta e facciate in pietra di Sabucina.

Strutture accessorie autonome

edificio in muratura postumo.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- L'edificio è stato oggetto di un restauro conservativo (1993).

Data 18/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 111

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Borgo Palo

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Aggregato intorno allo spiazzo centrale

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Abitazioni rurali a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna.
2. Residenze contadine ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3.Chiesa con facciata a capanna e portale ad arco a tutto sesto, campanile a vela, arredi sacri all'interno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Borgata rurale

Uso storico: Borgo rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune: San Cataldo

Località: Palo-Pergola

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑


Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme del borgo inserito nella campagna dell'omonima contrada.

Strutture accessorie autonome

Miniera di sali potassi.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Alcuni edifici come la chiesa o la miniera necessitano di un restauro in grado di conservare la valenza storica del borgo.
- Un intervento di recupero delle abitazioni contribuirebbe alla salvaguardia dell'identità storico-architettonico-urbanistica del borgo.

Rilevanza: Media

Data 19/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 112

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Mustigarufi*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Ad unica corte*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Muri di cinte in blocchi di pietra.
2.Portale d'entrata in blocchi di pietra squadrati ad arco tutto sesto.
3.Ruderi di abitazioni rurali in linea con la tipica disposizione delle aperture alterne tra porte e finestre.
4.Corte principale acciottolata con pozzi centrali, alberi ad

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*
Uso attuale: *Azienda Forestale*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *San Cataldo*
Località: *Mustigarufi-Trefinaite*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Portale d'ingresso sulla corte principale in blocchi di pietra.

Strutture accessorie autonome

Chiesa con caratteristilisti tardo barocchi e canonica oggi distrutte.

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- Nella ristrutturazione (1994) della masseria è stata irresponsabilmente abbattuta la chiesa e la canonica dai carattere stilistici tardobarocchi.

Data: *20/10/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 113

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Garlatti

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Garlatti

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Garlatti

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione contadina a doppia elevazione con muri in pietra,aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Edifici rurali ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna.
3. Corte interna aperta acciottolata.
4. Stalle, magazzini, pagliera, deposito.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Robba rurale

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la robba intorno alla corte aperta.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- L'abbandono di alcuni edifici e la mancanza di manutenzione determinano il forte degrado anche delle strutture portanti in pietra.

Data 21/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 114

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Resuttano

Località Ciolino-Vallone Diraffo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Ciolino

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A fuso

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Sistema urbano a fuso
2.Abitazioni rurali a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna.
3.Tipici pagliari con muri perimetrali in pietra e tetti di legno e frasche (piante ovoidali o rettangolari)
4. Chiesa ricostruita in muratura con intonaco di tipo li vigni,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Borgo rurale

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme del borgo con la cappella e la casa padronale.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione edi restauro di alcuni edifici rischia di compromettere la valenza storica e l'impianto urbanistico del borgo.

Rilevanza **Alta**

Data 22/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 115

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Mimiani

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Mimiani

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Masseria Mimiano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVII-XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Corte centrale parzialmente pavimentata con lastre di pietra e resti di trazzera
2.Edificio residenziale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra squadrati, portico postumo in cemento armato, terrazzo antistante,scala esterna su arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, portoni, finestre,balconi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo-ruderale

Uso attuale Masseria agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



...sieme dei caseggiati che costituiscono la masseria inserita nello storico bosco di ulivi della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Edicoletta votiva, abitazione rurale.

Individuazione cartografica

Rilevanza Alta

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione e di restauro di alcuni edifici rischia di compromettere la valenza storica e l'impianto urbanistico della masseria.
- Nella ristrutturazione di parte della masseria sono stati distrutti la cappella ed altri edifici.

Data 23/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 116

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Stretto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Stretto

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Stretto

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Corpi in linea a corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Edifici rurali ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a falde.
2.Abitazione contadina a doppia elevazione muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3.Stalla, magazzino, forno, pagliera.
4.Corte aperta con tracce di pavimentazione in ciottoli di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuna

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la robba posta lungo la Reggia Trazzera Caltanissetta-Castrogiovanni.

Strutture accessorie autonome

Ex Reggia Trazzera sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono degli edifici crea un forte degrado anche alle strutture portati in pietra.

Data 24/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 117

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: E
Comune: Caltanissetta
Località: Favarella
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Borgo Favarella
Qualificazione: Cl. E
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: Ad assi pressocchè perpendicolari
Forma: Irregolari

Elementi significativi e/o decorativi

1.Sistema urbanistico ad assi pressocchè perpendicolari in parte pavimentate in lastre di pietra.
2.Abitazioni rurali a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falde o a capanna.
3.Chiesa con elementi stilistici tardo barocchi ad unica aula, muri in blocchi di pietra, torre campanaria cuspidata in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono
Uso attuale: Borgata rurale
Uso storico: Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme delle abitazioni che formano il borgo con il camoanile a cuspide della chiesa.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

L'abbandono di alcune dimore residenziali minacciano l'integità storico-architettonico-urbanistica del borgo.

Rilevanza: Alta

Data: 25/10/2002
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 118

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Ursitto

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Ursitto sottano

Cronologia

Secolo: XVII

Pianta

Schema: A doppia corte

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata principale con elementi stilistici barocchi e muri perimetrali in pietra merlati, portale d'entrata ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati con stemma araldico,terrazza superiore con campaniletto in pietra.
2. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra, portone ad arco acuto in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Magazzino-ovile

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Niscemi

Località: Ursitto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata principale della masseria lungo la Reggia Trazzera Niscemi-Piazza Armerina.

Strutture accessorie autonome

Ex Reggia Trazzera

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di un piano di restauro conservativo e l'abbandono della maggior parte degli edifici determina un forte degrado anche delle strutture portanti in pietra.

Rilevanza: Alta

Data: 26/10/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 119

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Trabonella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Trabonella

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☑	
Fragilità funzionale d'insieme		☑	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☑
Precarietà ambientale specifica			☑
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazioni contadine ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda o a capanna.
2. Residenza padronale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra, portone ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Deposito-magazzino

Uso storico Robba rurale

Fotografia



Insieme della robba intorno alla corte centrale aperta.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- Lo stato di abbandono e la mancanza di manutenzione determinano il forte degrado del manufatto anche nelle strutture portanti in pietra.

Rilevanza Media

Data 28/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 120

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Caltanissetta

Località Canicassè

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Canicassè

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Casale Canicassè

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Ad asse trasversale

Forma Irrregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Sistema urbanistico ad unico asse trasversale e spiazzo centrale con pavimentazioni in lastre di pietra eciottoli di fiume.
2. Abitazioni rurali a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda o a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo-buono

Uso attuale Borgata rurale

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del borgo con sviluppo lungo l'asse principale.

Strutture accessorie autonome

Strada Provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione o di restauro di alcuni edifici rischia di compromettere la valenza storico-architettonico-urbanistica del borgo.

Rilevanza Alta

Data 27/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 121

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1
Comune: Gela
Località: Montelungo-Femminamorta
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Masseria Montelungo
Qualificazione: Cl. D1
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XVII-XIX

Pianta

Schema: A doppia corte
Forma: Quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Portale d'ingresso in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici tardobarocchi, muscarolo ferreo con stemma araldico.
2.Facciata laterale con arconi a tutto sesto in blocchi pietra squadrati.
3.Muri perimetrali in blocchi di pietra con alcuni cantonali a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo
Uso attuale: Residenza-ovile
Uso storico: Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore:
- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena:
- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena:
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Portale d'ingresso alla corte residenziale della masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

- Lo stato di abbandono e la mancanza di un piano di restauro conservativo stanno determinando un forte degrado del manufatto anche nelle strutture portanti in pietra.

Rilevanza: Alta

Data: 29/10/2002
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 122

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Lannari-Sabucina

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Montemarzo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Montemarzo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale centrale a tre elevazioni con muri in pietra, portale d'entrata ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, porte e finestre rettangolari in blocchi di pietra squadrati, tetto ad unica falda.
2. Abitazioni contadine laterali ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Ovile-magazzino

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



La robba Montemarzo posta su di una collinetta di contrada Lannari.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- Lo stato di abbandono e la mancanza di un piano di restauro conservativo stanno determinando un forte degrado del manufatto anche nelle strutture portanti in pietra.

Data 30/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 123

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Borgo Ferraria*

Qualificazione Cl. *E*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad unico asse trasversale*

Forma: *Lotti rettangolari*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbanistico ad unico asse trasversale.
2.Ruderi di abitazioni rurali a doppia elevazione con muri portanti in pietra, aperture rettangolari, tetti a falde.
3. Resti di dimore contadine ad unica elevazione con muri in pietra,aperture rettangolari, tetti a capanna o ad unica falda.
4. Stalle, pagliere, magazzini, depositi, emporio

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Borgo rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *E*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Gorgo di Sale - Mandra di Piano*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme del borgo adagiato sul crinale della collina omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- Lo stato di abbandono e la mancanza di un piano di restauro conservativo stanno determinando un forte degrado agli edifici anche nelle strutture portanti in pietra.

Data *01/11/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 124

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Pozzillo*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVIII-XIX*

Pianta

Schema: *A doppia corte*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, facciate con caratteri stilistici riferibili allo stile neoclassico, muri in pietra intonacati con malta di gesso e calce, paraste, cantonali e cornicione in stucco, portoni ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadati, balconi e finestre rettangolari con cornici in stucco,vani interni con volte a botte o a schifo,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Ovile-magazzino*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Butera*
Località: *Pozzillo*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata principale del palazzetto padronale con l'abbeveratoio antistante e la chiesetta retrostante.

Strutture accessorie autonome

Edificio a torre adiacente, fontana, strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- Lo stato di abbandono e la mancanza di un piano di restauro conservativo stanno determinando un forte degrado degli edifici della masseria anche nelle strutture portanti in pietra.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *02/11/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 125

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2
Comune: Caltanissetta
Località: Lannnari
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Unità di paesaggio:

Oggetto

Definizione: Casa colonica Lannari
Qualificazione: Cl. D2
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: A corte aperta
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione contadina dell'Ente per la Riforma Agraria Siciliana ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra intonacati con malta di gesso e calce,pseudo lesene,aperture rettangolari, tetto a capanna.
2.Edificio rurale ad unica elevazione con muri perimetrali in blocchi di pietra intonacati con malta di gesso, aperture

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono
Uso attuale: Casa colonica E.R.A.S.
Uso storico: Casa colonica

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei fabbricati che costituiscono la casa colonica.

Strutture accessorie autonome

Strada asfaltata ex trazzera, rudei di abitazione rurale adiacente

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli BB CC AA:
Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- La mancanza di manutenzione degli edifici crea un degrado generale che minaccia anche le strutture portanti in pietra.

Data: *03/11/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 126

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Caltanissetta

Località Xirbi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Xirbi

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVII-XIX

Pianta

Schema Ad unico asse trasversale

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbanistico ad unico asse trasversale con pavimentazione in ciottoli di fiume.
2.Chiesa ad unica aula con muri in pietra, portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra, edicola votiva e campanile a vela.
3.Abitazioni rurali a doppia elevazione con muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Parzialmente borgo rurale

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del borgo inserito nella campagna della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 121

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono e soprattutto la realizzazione di nuove costruzioni estranee all'architettura del borgo, ne minacciano l'integrità storica ed urbanistica.

Rilevanza **Media**

Data 04/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 127

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Resuttano

Località Irosa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Irosa

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Portale d'ingresso alla corte residenziale in blocchi di pietra sagomati ad arco a tutto sesto con elementi stilistici tardobarocchi, protiride,decorazioni a spirale cornice, muscarolo ferreo con data e stemma araldico.
2. Palazzetto padronale a tripla elevazione con muri in pietra, portale in blocchi lapidei con arco a tutto sesto,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono-pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Portale principale con elementi stilistici tardo-barocchi e cortile residenziale.

Strutture accessorie autonome

Capannoni rurali, recinti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

L'abbandono di alcuni caseggiati e la conseguente distruzione delle strutture portanti potrebbe minacciare l'integrità storica ed urbanistica della masseria.

Rilevanza **Alta**

Data 05/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 128

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Lannari

Qualificazione: Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Lannari

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Abitazione contadina a doppia elevazione con muri di pietra, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
2.Edifici agresti a doppia elevazione con muri di pietra,aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3.Dimora rurale ad unica elevazione con muri in pietra, tetti ad unica falda, aperture rettangolari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Piccola azienda agricola

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Caltanissetta

Località: Lannari

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme della robba inserita nella campagna circostante.

Strutture accessorie autonome

Robba rurale, abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione e l'assenza di un progetto di restauro conservativo stanno determinando un forte degrado della robba anche nelle strutture portanti in pietra.

Data 06/11/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 129

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Borgo Cozzo di Naro

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Pianta

Schema: A fuso intorno a corte chiusa

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbanistico a fuso intorno la corte chiusa centrale pavimentata con lastre di pietra.
2. Dimore contadine ad unica elevazione con muri in pietra, scale esterne in muratura,aperture rettangolari, tetti a doppia falda.
3. Abitazioni rurali a doppia elevazione con muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono-Pessimo

Uso attuale: Borgo rurale

Uso storico: Borgo rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune: Caltanissetta

Località: Cozzo di Naro

Coord. piana est 0

Coord. piana nord 0

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme del borgo inserito nella campagna della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La ristrutturazione di vecchi edifici con materiali del tutto diversi da quelli originari, minaccia di alterare l'integrità storica ed urbanistica del borgo.

Data 07/11/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 130

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Floresta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Floresta

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Ad unica corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra squadrati intonacati con malta tipo li vigni, facciata principale con paraste in blocchi di pietra, finestre ad arco ribassato in blocchi lapidei squadrati, vani interni posti ad enfilade con volte a botte o a crociera, scale interne in marmo, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



Facciata principale con portale d'ingresso alla corte.

Strutture accessorie autonome

Installazioni scultoree

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

A seguito di un incendio è stato sostituito il tetto originario a capanna di un'ala con profilati in cemento armato, materiale completamente estraneo al contesto architettonico.

Rilevanza **Alta**

Data 08/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 131

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Gela

Località Scomunicata

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Monteleone

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Monteleone

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora contadina ad unica elevazione con muri in pietra,aperture rettangolari in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Edificio rurale ad unica evazione con muri in pietra,aperture rettangolari o quadrate in blocchi di pietra squadrati, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Ovile

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la robba inserita nella contrada Scomunicata.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici sta determinando un forte degrado della robba anche nelle strutture portanti in pietra.

Rilevanza **Bassa**

Data 09/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 132

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Borgo Chiapparia*

Qualificazione Cl. *E*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad asse longitudinale*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbanistico ad unico asse longitudinale pavimentato con cittoli di fiume.
2. Dimore contadine a doppia elevazione, scala esterna in muratura, aperture rettangolari, tetti a doppia falda.
3. Abitazioni rurali ad unica elevazione, aperture rettangolari, tetti a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Borgo rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *E*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Chiapparia*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano il borgo posto ai piedi di un'altura.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici sta determinando un forte degrado anche nelle strutture portanti in pietra dei caseggiati.

Data *10/11/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 133

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1
Comune: Mussomeli
Località: Torretta
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Masseria Torretta
Qualificazione: Cl. D1
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: A doppia corte
Forma: Rettangolare

Parametri di valutazione

Valore:
- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena:
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena:
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra squadrati intonacati con malta gessosa, cornicione modanato,finestre ad arco ribassato o rettangolari, balconi rettangolari con inferriate a petto d'oca, tetto a capanna.
2. Dimora signorile a doppia elevazione con muri in blocchi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo
Uso attuale: Azienda rurale
Uso storico: Masseria rurale

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la masseria posta sulla collina omonima.

Strutture accessorie autonome

Ovili, abbeveratoio, strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

L'isolamento del territorio limitrofo limita la conoscenza, la fruizione e lo sviluppo della masseria Torretta.

Rilevanza: **Alta**

Data: *11/11/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 134

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Piraino

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Lo Porto

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Lo Porto

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione padronale a doppia elevazione con muri di pietra, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Dimora contadina ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a terrazza.
3. Edifici rurali laterali ad unica elevazione con muri di pietra,aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la robba posta sulla collinetta di contrada Piraino

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione e l'assenza di un progetto di restauro conservativo stanno determinando un forte degrado della robba anche nelle strutture portanti in pietra.

Rilevanza **Media**

Data 12/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 135

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Caltanissetta

Località Gulfi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Gulfi

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo VI?-XVIII

Pianta

Schema Borgo rupestre scavato nella roccia

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazioni contadine e piccole dimore di forma irregolare scavate nella nuda roccia.
2. Finestre e ingressi scavati nella roccia.
3. Sentieri e scale scavati nella nuda roccia.
4. Vani interni con accenni di volte ad arco ribassato scavati nella roccia, cisterne rettangolari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Cava di pietra

Uso storico Borgo rupestre rurale

Fotografia



Particolare di alcune dimore scavate nella nuda roccia.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di dimora contadina

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una cava di pietra ha irresponsabilmente e irrimediabilmente distrutto una cospicua parte dell'interessante borgo rupestre di Gulfi.

Rilevanza Alta

Data 13/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 136

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Scomunicata*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *Torre Nuova*

Pianta

Schema: *A corte aperta*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzo signorile con elementi stilistici neoclassici a doppia elavazione, facciate in blocchi di pietra squadrati, paraste e cornicione modanato in blocchi di pietra sagomati, portali ad arco a tutto sesto o rettangolari con capitelli e basamento in blocchi di pietra squadrati, balconi su mensole con cornici rettangolari in blocchi di pietra squadrati, vani

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*
Uso attuale: *Azienda agricola*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Gela*
Località: *Scomunicata*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la masseria con elementi stilistici neoclassici.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso, abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

L'attuazione di un piano di restauro degli edifici potrebe salvare l'integrità storico-architettonica della masseria.

Data: *14/11/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 137

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Serradifalco

Località Rabbione

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Vecchia Rabbione

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Vecchie

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra,aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Edificio rurale ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Magazzino, deposito, stalla,pagliera.
4. Ruderi di abitazione contadina a doppia elevazione con

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale-pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba rurale

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la robba posta in cima alla collina omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano i caseggiati potrebbe compromettere la già parziale integrità della robba ad oggi soggetta a continui crolli di parti degli edifici.

Rilevanza **Media**

Data 15/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 138

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Borgo Balilla

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione: Villaggio Balilla

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Aggregato intorno la corte

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbano aggregato intorno alla corte centrale.
2. Residenze contadine a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra,aperture rettangolari,abbaini rettangolari, scale esterne in muratura, tetti ad unica o doppia falda.
3. Dimore rurali ad unica elevazione con muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Centro cittadino

Uso storico: Borgo rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: E

Comune: Milena

Località: Centro urbano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano il borgo intorno alla corte principale.

Strutture accessorie autonome

Strade e vie civiche asfaltate

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

L'abbandono di alcune residenze contadine minaccia la struttura storica ed urbanistica del borgo.

Data 16/11/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 139

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Garlatti

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Garlatti

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Villa Archirafi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto residenziale a doppia elevazione con muri e facciata in blocchi di pietra squadrati, portali, finestre balconi e feritoie rettangolari in blocchi di pietra squadrati, cornicione merleto con caratteri stilistici eclettici, copertura a falde.
2. Ali laterali a doppia elevazione con muri perimetrali in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Ovile

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme della masseria lungo l'ex Reggia Trazzera Santa Caterina-Castrogiovanni.

Strutture accessorie autonome

Bosco di eucalipti

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di parti dell'edificio e la mancanza di un piano di restauro hanno determinato il crollo di un alto muro portante del palazzetto patronale recentemente ricostruito (2003).

Rilevanza **Alta**

Data 17/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 140

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Robba Vamparo*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Case Vamparo*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari con piattabande in mattoni di terra cotta, tetto a capanna, data.
2. Edificio rurale laterale ad unica elevazione con muri in pietra,aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Magazzino, deposito, stalla,pagliera, forno, camino.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*
Uso attuale: *Piccola azienda agricola*
Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Mazzarino*
Località: *Vamparo*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli edifici che compongono la robba lungo la strada statale delle zolfare.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.119.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di un piano di restauro potrebbe minacciare l'integrità storico-achitettonica della robba.

Data: *18/11/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 141

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Serradifalco

Località Grotta d'Acqua

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Grotta d'Acqua

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato intorno alla corte semi aperta

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbanistico aggregato intorno alla corte centrale semi aperta.
2. Residenze contadine a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra,aperture rettangolari, tetti a falda o a capanna.
3. Abitazioni agricole ad unica elevazione con muri

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Borgo agricolo

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del borgo posto sulla collinetta della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale d'accesso asfaltata

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di un piano organico di restauro conservativo minaccia l'integrità storico-urbanistica della robba.

Rilevanza **Media**

Data 19/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 142

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Cuti

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, portone ad arco ribassato in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Abitazione contadina a doppia elevazione con muri e

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Caltanissetta

Località: Cuti

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Particolare della corte e del giardino della masseria.

Strutture accessorie autonome

Sorgente scavata nella nuda roccia (grotta)

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versa la masseria e la mancanza di un piano di restauro determinano uno stato di forte degrado che minaccia la stabilità degli edifici.

Data 20/11/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 143

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Curma del Dottore

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Curma del Dottore

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze padronale a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, porte e finestre ad arco ribassato con piattabande in mattoni di terracotta, tetto a capanna.
2. Ruderi di dimore rurali ad unica elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo-ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Sutera

Località: Difesa-Pantanazzo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☐

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Corte interna della robba dove si trovano i caseggiati principali.

Strutture accessorie autonome

Ex Reggia Trazzera "Quattro Finaite"

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versa la robba e la mancanza di un piano di restauro determinano lo stato di forte degrado che minaccia anche le strutture portanti degli edifici.

Rilevanza **Media**

Data 21/11/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 144

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune San Cataldo

Località Roccella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Roccella

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Ad asse trasversale

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Villino padronale a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, portoni, finestre e balconi ad arco ribassato, terrazzo, cornicione di coronamento con elementi stilistici neoclassici,tetto piramidale, torretta-lanterna..
2. Residenze contadine a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti a falda o a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Borgo residenziale

Uso storico Borgo rurale

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del borgo immerso nella campagna circostante dell'omonima contrada.

Strutture accessorie autonome

Chiesa-parrocchia rurale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

L'abbandono di alcuni edifici minaccia l'integrità storica, architettonica ed urbanistica del borgo.

Rilevanza **Media**

Data 22/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 145

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Stetto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Giordano-Riggi

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari,tetto a capanna.
2. Dimore rurali con muri perimetrali in pietra, ad unica elevazione, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Magazzini, depositi, fienile,stalla.
4. Giardino, orti, pozzo, abbeveratoio, steccati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo-pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Fotografia



Insieme della masseria posta lungo l'argine del fiume Salso.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La residenza padronale è stata distrutta e sostituita da anonimi edifici in cemento armato.

Data 23/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 146

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Gorgo di Sale*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Gorgo di Sale*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione con muri perimetrali in blocchi di pietra, porte e finestre ad arco ribassato o rettangolari in blocchi di pietra squadrati, tetti a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione con muri perimetrali in blocchi di pietra, aperture a sesto ribassato o rettangolari,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Azienda venatoria*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Gorgo di Sale*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la robba posta su un'altura della contrada Gorgo di Sale.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono di alcuni edifici minaccia l'integrità storica ed architettonica della robba.

Rilevanza **Media**

Data *24/11/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 147

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Borgo Garibaldi

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione: Villaggio Garibaldi

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Aggregato intorno corte principale

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbanistico a corte centrale con aggregazione di caseggiati.
2. Sottopassaggio ad arco a tutto sesto in pietra.
3. Residenze contadine a doppia elevazione, con muri perimetrali in pietra, scale esterne in muratura, aperture rettangolari, tetti a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono-pessimo

Uso attuale: Centro cittadino

Uso storico: Borgo rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune: Milena

Località: Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Cortile centrale del borgo con il sottopassaggio con arco a tutto sesto.

Strutture accessorie autonome

Vie cittadine lastricate o asfaltate.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di alcuni edifici minaccia l'integrità storica, architettonica ed urbanistica del borgo.

Data 25/11/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 148

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Trabonella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Trabonella

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimore contadine ad unica elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
2. Magazzino, deposito, stalla, pagliera, tettoia.
3.Orto, steccato.
4. Abitazione rurale a doppia elevazione con struttura

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo-ottimo

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme della masseria con la casa colonica che ha sostituito il nucleo residenziale della masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza Bassa

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un'anonima dimora rurale ha sostiuito il corpo centrale della masseria compromettendo irrimediabilmente l'unità architettonica del manufatto.

Data 26/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 149

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune San Cataldo

Località Pozzillo-Pirato

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Pozzillo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Pozzillo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con muri in pietra, paraste angolari, tracce di intonaco gessoso rosso, finestre e porte riquadrate da semplici cornici rettangolari, vani interni con volta a schifo, terrazzo, tetto a padiglione. 2. Residenze contadine a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra,aperture retangolari, tetti a falda o a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della robba con la chiesa rurale dedicata alla Madonna di Pompei.

Strutture accessorie autonome

Chiesa rurale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici e la mancanza di un piano di restauro determinano uno stato di forte degrado anche delle strutture portanti degli edifici.

Data 27/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 150

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Caltanissetta

Località Canicassè-Furiana

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Prestianni

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A fuso intorno ad un'asse principale

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Schema urbanistico a fuso intorno l'asse principale.
2. Residenze contadine ad unica elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica o a doppia falda.
3. Dimore rurali a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, scala esterna in muratura, aperture rettangolari, tetti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Borgo agricolo

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La chiesa dai caratteri tardobarocchi, antistante lo spiazzo principale del borgo.

Strutture accessorie autonome

Strada intercomprensoriale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La sostituzione di alcuni edifici con case rurali del tutto estranee al contesto architettonico minaccia l'integrità storico-urbanistica del borgo.

Data 28/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 151

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località La Pistacchiera

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria La Pistacchiera

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ruderi della residenza padronale a doppia elevazione con muri in pietra con tracce di intonaco gessoso, aperture rettangolari, cornici modanate con elementi stilistici neoclassici.
2. Parti di edifici rurali a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari,tetti a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Particolare della corte chiusa con il turchetto d'ingresso alla masseria.

Strutture accessorie autonome

Ex Reggia Trazzera sterrata La Fastuchera.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il totale stato di abbandono in cui versano gli edifici della masseria determina un degrado che sta conducendo il complesso rurale ad un rudere.

Rilevanza **Media**

Data 29/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 152

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Besaro

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Giordano

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Giordano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra,aperture rettangolari,terrazza tetto ad unica falda.
2. Edifici rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna o ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono -pessimo

Uso attuale Piccola azieda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la robba posta su un'altura in contrada Besaro.

Strutture accessorie autonome

Strada statale N.191

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione di alcuni edifici determina un degrado parziale della robba anche nelle strutture portanti.

Data 30/11/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 153

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Milena

Località Serra della Croce, centro urbano.

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Monte Grappa

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Robba Vecchia

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A fuso

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, scale esterne ad unica rampa, aperture rettangolari o quadrate. tetti a doppia falda o a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Sottopassaggio con arco a tutto sesto in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Centro cittadino

Uso storico Borgo rurale

Fotografia



Insieme degli edifici che formano il borgo inserito nella campagna circostante.

Strutture accessorie autonome

Vie cittadine asfaltate

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici può minacciare l'integrità storico-urbanistica del borgo.

Rilevanza **Alta**

Data 01/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 154

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Cibbaria-Terrapelata

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Bennardo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata principale ad unica elevazione in blocchi di pietra, finestre e portali in blocchi di pietra squadrati con arco a sesto ribassato, tetti a capanna.
2. Passaggio (turchetto) con arco a tutto sesto e volta a botte, guardiania sovrastante con tetto a capanna.
3. Residenza contadina a doppia elevazione con muri

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agrituristica

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Particolare del passaggio d'ingresso (turchetto) alla corte della masseria.

Strutture accessorie autonome

Villaggio operaio

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione di alcuni edifici può minacciare l'integrità storico- architettonica della masseria.

Data 02/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Media**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 155

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Butera

Località Disueri

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Disueri-Alberti

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema In linea

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione, muri perimetrali in blocchi di pietra, portoni ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre rettangolari o quadrate, tetto a capanna.
2. Edifici rurali laterali ad unica elevazione, muri perimetrali in blocchi di pietra, portoni ad arco ribassato in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della robba posta a mezza costa del colle Disueri.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione e di un piano di recupero determinano lo stato di forte degrado anche delle strutture portanti.

Rilevanza **Media**

Data 03/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 156

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito

Comune Caltanissetta

Località Torretta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Torretta

Qualificazione Cl.

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Aggregato di case sparse

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazioni contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra,aperture rettangolari, tetti a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Edifici agricoli a doppia elevazione con struttura portante in cemento armato e muri in mattoni forati di terracotta,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo-pessimo

Uso attuale Borgo agricolo

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle case sparse che costituiscono il borgo.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

L'abbandono di alcune case sparse può minacciare l'integrità storico-urbanistica del borgo.

Rilevanza **Bassa**

Data 04/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 157

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Resuttano

Località: Castello

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Masseria Castello

Qualificazione: Cl. D1

Denominazione:

Altra denominazione: Castello di Resuttano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, scale esterne ad unica rampa, aperture rettangolari, tetti a doppia falda.
2.Ruderi di dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale-pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della masseria costruita intorno ai ruderi dell'antico castello.

Strutture accessorie autonome

Castello medievale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione e di un piano di restauro conservativo stanno determinado uno stato di completo degrado della masseria.

Data: *05/12/2002*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 158

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Sutera

Località Favate

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Favate

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Favate

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra,aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimore contadine ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari o quadrate, tetti ad unica falda.
3. Magazzino, deposito, stalla, pagliera.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono-pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della robba alle pendici di monte Caccione.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di tutti gli edifici e la mancanza di un progetto di recupero determinano uno stato di forte degrado anche delle strutture portanti.

Rilevanza **Media**

Data 05/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 159

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Borgo Masaniello*
Qualificazione: Cl. *E*
Denominazione:
Altra denominazione: *Robba Ranni*

Cronologia

Secolo: *XVIII-XIX*

Pianta

Schema: *Nuclei aggregati*
Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, scale esterne ad unica rampa,aperture rettangolari, tetti a doppia falda o a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Sottopassaggio con arco a tutto sesto e volta a botte.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono-pessimo*
Uso attuale: *Centro cittadino*
Uso storico: *Borgo rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *E*
Comune: *Milena*
Località: *Centro urbano*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Tipica corte con scale d'accesso esterne.

Strutture accessorie autonome

Vie cittadine asfaltate.

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli BB CC AA:
Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono di alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-architettonica del borgo.

Data: *06/12/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 160

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Butera

Località Strada

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Strada

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Strada

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata esterna in pietra con portale d'ingresso ad arco ribassato in blocchi di pietra sagomati, finestre rettangolari in blocchi di pietra squadrati.
2. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, balconi su mensole, portali in blocchi di pietra squadrati ad arco a tutto sesto o a sesto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Azienda agrituristica

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Particolare della facciata sulla strada d'accesso con il portone d'entrata alla corte principale.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 190 "delle zolfare"

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La masseria è stata oggetto di un restauro conservativo.

Rilevanza Alta

Data 06/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 161

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Ferraria*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Ferraria*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in blocchi di pietra squadrati, aperture rettangolari, terrazza, tetto a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in blocchi di pietra squarati, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Stalle-ovili*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Mandra di Piano-Ferraria*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba su di una collinetta della contrada Mandra di Piano.

Strutture accessorie autonome

Case colonche, bosco di eucalipti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono di alcuni edifici e la mancanza di un progetto di recupero possono minacciare l'integrità storico-architettonica della robba.

Rilevanza **Media**

Data *07/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 162

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: E
Comune: Gela
Località: Manfria
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Borgo Manfria
Qualificazione: Cl. E
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Case di villeggiatura aggregate
Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze estive a doppia elevazione, struttura portante in cemento armato e muri in mattoni forati di terracotta intonacati con malta di tipo li vigni, aperture rettangolari,tetti a doppia falda.
2. Dimore di villeggiatura ad unica elevazione, struttura portante in cemento armato e muri in mattoni forati di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono
Uso attuale: Borgo residenziale
Uso storico: Borgo residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei villini che compongono il borgo sul litorale marino.

Strutture accessorie autonome
Strada statale n. 115

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni
Alcuni villini sono stati costruiti ai margini della battigia del mar Mediterraneo.

Rilevanza: **Bassa**

Data: 07/12/2002
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 163

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Passo di Piazza*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Case Russo*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra,aperture rettangolari o quadrate in blocchi di pietra rettangolari, tetto a capanna.
2. Edifici rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Abitazione rurale ad unica elevazione con muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Stalla-ovile*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Gela*
Località: *Passo di Piazza*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la masseria inserita nelle campagne della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un progetto di restauro sono causa di forte degrado anche delle strutture portanti.

Rilevanza: ***Media***

Data: *08/12/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 164

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Mercato del Re*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Mercato del Re*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *In linea*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari,tetto a capanna.
2. Dimora rurale ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, tetti ad unica falda, aperture rettangolari.
3. Corte interna parzialmenta pavimentata con cittoli di fiume.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo-ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Caprara*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La robba di Mercato del Re posta su di un'ansa del fiume Salso.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Il completo stato di abbandono in cui versano gli edifici determina un preoccupante degrado anche delle strutture portanti.

Data *08/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 165

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Mazzarino

Località Ratumeni

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villaggio Ratumeni

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Aggregato di case sparse

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Case coloniche ad unica elevazione, muri perimetrali in blocchi di pietra squadrati intonacati con malta gessosa, aperture rettangolari, tetti a capanna.
2. Edifici rurali destinati a pagliera ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra squadrati intonacati con malta gessosa, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Borgo rurale

Uso storico Borgo rurale E.R.A.S.

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano il borgo rurale posto al centro dell'omonima contrada.

Strutture accessorie autonome

Strade interpoderali sterrate.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di alcune abitazioni crea uno stato di degrado strutturale a parte del borgo.

Rilevanza **Media**

Data 09/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 166

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Gibliscemi*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*
Forma: *Quadrangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edifici rurali ad unica elevazione con muri in pietra, portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, portoni ad arco ribassato in blocchi di pietr squadrati, finestre quadrate ad arco ribassato. Tetto a padiglione. data 2. Costruzione agreste retrostante ad unica elevazione con muri in pietra, finestre ad occhio in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Mazzarino*
Località: *Gibliscemi*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La masseria posta su di un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.190 (delle zolfare)

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici potrebbe determinare un degrado delle strutture della masseria.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *09/12/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 167

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Miniera Rigiulfo

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione: Solfara Rigiulfo

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Resti della discenderia operaia con foro d'ingresso.
2. Ruderi di edificio minerario a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Parti di edifici ad unica elevazione, muri in pietra,aperture rettangolari, tetti ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Rudere

Uso storico: Miniera di zolfo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune: Mazzarino

Località: Rigiulfo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Ruderi dei forni Gill della miniera abbandonata.

Strutture accessorie autonome

Nessuno

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di totale abbandono in cui versano le strutture sta determinando la completa distruzione della miniera.

Data 10/12/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 168

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Reinella*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Reinella*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna o ad unica falda.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna o ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Piccola azienda agricola*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Reinella*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli edifici che compongono la robba posta su un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Dimora contadina nelle adiacenze.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

L'uso parziale degli edifici e la mancanza di un piano di restauro possono determinare uno stato di degrado alle strutture della robba.

Data *10/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 169

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Milena

Località Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Cesare Battisti

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Villaggio Battisti

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Nuclei aggregati

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, scale esterne , apertue rettangolari, tetti a doppia falda o ad unico spiovente.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Vie, cortili, patii pavimentata con lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Centro cittadino

Uso storico Borgo rurale

Fotografia



Insieme del borgo posto lungo la strada provinciale.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale n. 24

Individuazione cartografica

Rilevanza Alta

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-urbanistica del borgo.

Data 11/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 170

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Valguarnera Pratameno

Località Garcia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Garcia

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con muri in mattoni di terracotta, portali e finestre a sesto ribassato (piattabande e stipiti) in mattoni di terracotta, tetti a capanna.
2. Dimora contadina a doppia elevazione con muri di pietra e di mattoni in terracotta, porte e finestre rettangolari, tetto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Particolare della facciata della cappella e del cortile aperto della masseria.

Strutture accessorie autonome

Nessuna

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il cambiamento della destinazione d'uso di alcuni edifici potrebbe sconvolgere l'integrità storico-architettonica della masseria.

Rilevanza **Alta**

Data 11/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 171

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Favarella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Salomone

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Salomone

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra,finestre, porte e balconi rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Dimora contadina ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, porte e finestre rettangolari o quadrate, tetto a doppia falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono-pessimo

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la robba inserita nelle campagne di contrada Favarella.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-architettonica della robba.

Data 12/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 172

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: E
Comune: Mussomeli
Località: Pietralunga-Saltata
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Borgo Castelluccio
Qualificazione: Cl. E
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Parametri di valutazione

Valore:
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena:
- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena:
- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Pianta

Schema: Nuclei aggregati
Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Resti di abitazoni contadine ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
2. Ruderi di dimore rurali a doppia con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna.
3. Magazzini, depositi, stalle, pagliere,tettoie.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale
Uso attuale: Residenze estive
Uso storico: Borgo rurale

Fotografia



Insieme dei ruderi del borgo in parte trasformato in quartiere residenziale.

Strutture accessorie autonome

Strada intrpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Molte delle antiche abitazioni sono state trasformate in villini per la villeggiatura estiva.

Rilevanza: **Bassa**

Data: 12/12/2002
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 173

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Stizza*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata principale della residenza signorile in blocchi di pietra squadrati, portali ad arco a tutto sesto e finestre quadrate in blocchi di pietra squadrati, cornice marcapiano e parti di balconi su mensole.
2. Portale principale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici,pseudo bugne,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Niscemi*

Località: *Stizza*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata principale della masseria con elementi stilistici neoclassici.

Strutture accessorie autonome

Chiesa della Madonna del Buonconsiglio

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro conservativo possono minacciare l'integrità storico-architettonica della masseria.

Rilevanza **Alta**

Data *13/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 174

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Calderaro*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Bastioni e contrafforti in pietra per livellare il terreno di edificazione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono-pessimo*

Uso attuale: *Piccola azienda agricola*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Caltanissetta*

Località *Calderaro*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



e dei caseggiati che compongono la robba con i bastioni e i contrafforti che sorreggono il piano di costruzione.

Strutture accessorie autonome

Zona industriale di Caltanissetta.

Individuazione cartografica

Rilevanza ***Media***

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

- L'espansione urbanistica della zona industriale di Caltanissetta ha completamente sconvolto l'intorno agricolo della robba.
- Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici della robba determina un forte degrado anche delle strutture portanti.

Data *13/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 175

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Milena

Località Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Vittorio Veneto

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Nuclei aggregati

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, scale esterne, aperture rettangolari, tetti a doppia falda o ad unico spiovente.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Vie, cortili, patii, scalinate pavimentate con lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Centro cittadino

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano il borgo posto su una delle alture del territorio di Milena.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale n. 24

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro conservativo possono minacciare l'integrità storico-architettonica del borgo.

Data 14/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 176

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mussomali

Località Polizzello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Polizzello

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Borgo Polizzello

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza signorile a doppia elevazione con muri perimetrali in blocchi di pietra, porte e finestre rettangolari, balconi ad arco ribassato in blocchi di pietra, portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, stemma araldico, tetto a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione con muri in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono-pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Particolare della corte principale con la facciata del palazzetto signorile.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada interpoderale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La sostituzione di alcuni edifici originali con costruzioni in cemento armato e la mancanza di un piani di restauro conservativo stanno minacciando l'integrità storico- architettonica della masseria.

Data 28/10/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 177

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Gela

Località Magazzinazzo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Giaurone

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Giaurone-casa del parroco

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari,tetto a capanna.
2. Abitazione rurale ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Magazzino, deposito, stalla, pagliera.
4. Pozzo, orto, giardino.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la robba posta su una collinetta di contrada Magazzinazzo.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo garantirebbe l'unità storico-architettonica della robba.

Rilevanza **Media**

Data 15/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 178

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Mazzarino

Località Ficari

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Ficari

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Masseria Ficari

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema Ad unico asse longitudinale

Forma irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna..
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda capanna.
3. Case coloniche ad unica elevazione, muri perimetrali in blocchi di pietra,aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre-pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme delle costruzioni che compongono il borgo sorto intorno alla masseria omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La sostituzione di parti di alcuni edifici originali e la mancanza di un piano di restauro stanno minacciando l'integrità storico-urbanistica del borgo.

Rilevanza **Alta**

Data 14/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 — Progr. interno: 179

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: — Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL — Ambito: D1
Comune: Caltanissetta
Località: Ramilia
Coord. piana est: 0
Coord. piana nord: 0
Unità di paesaggio:

Oggetto

Definizione: Masseria Ramilia
Qualificazione: — Cl.: D1
Denominazione:
Altra denominazione: Case Ramilia

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A doppia corte
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi della facciata della chiesa in pietra, portale rettangolare, edicola votiva, campanile a vela.
2. Corte principale pavimentata con lastre di pietra.
3. Frantoio con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, mola di pietra e vasche per la raccolta, tetto a doppia falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo
Uso attuale: Azienda agricola
Uso storico: Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la masseria in parte ricostruita.

Strutture accessorie autonome
Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1497/39*
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni
Gli edifici principali sono stati abbattuti e sostituiti da anonimi caseggiati con struttura portante in cemento armato.

Data: *16/12/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 180

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Grande Lannari

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Robba Ranni Lannari

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: In linea

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione, muri perimetrali in blocchi di pietra squadrati (pietra di Sabucina), aperture rettangolari o quadrate, tetto ad unica falda.
2. Abitazione rurale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari o quadrate, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono-pessimo

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Robba Ranni rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Caltanissetta

Località: Lannari

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



ne delle costruzioni che costituiscono la Robba Ranni posta sulla sponda nissena del fiume Imera meridionale.

Strutture accessorie autonome

Senia-Noria

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di un piano di restauro conservativo potrebbe minacciare l'integrità storico-architettonica della robba Ranni.

Rilevanza: Alta

Data 16/12/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 181

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Milena

Località Centro storico

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Piave

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Villaggio Piave

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Nuclei aggregati

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda o a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Sottopassaggio con arco a tutto sesto in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Centro cittadino

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano il borgo lungo la via cittadina (Indipendenza)

Strutture accessorie autonome

Vie cittadine.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di alcuni edifici insieme alla mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-architettonico-urbanistica del borgo.

Data 17/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 182

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Bonanotte*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, scala esterna in muratura, portali in blocchi di pietra squadrati ad arcoa tutto sesto o a sesto ribassato, finestre e balcone rettangolari, tetto a capanna. 2. Residenza contadina a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Piccola azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Mussomeli*

Località *Bonanotte*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la Masseria inserita nella campagna circostante.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-architettonica della masseria.

Data *17/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 183

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Robba Bartoli*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Case Bartoli*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi della residenza padronale a doppia elevazione, con muri e bastioni in pietra, finestre, porte e balconi rettangolari, tetto a padiglione.
2. Parti di dimore rurali a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Butera*
Località: *San Giacomo*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Dimora padronale sulla corte aperta della robba prima della completa demolizione.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.115 delle zolfare

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La robba è stata irresponsabilmente ed irreversibilmente demolita (2002).

Data: *18/12/2002*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 184

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Milena

Località Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Cavour

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Villaggio Cavour

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Nuclei aggregati

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri portanti in pietra, aperture rettangolari, scale esterne in muratura, tetti ad unica falda o a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Vie cittadine lastricate con blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Centro cittadino

Uso storico Borgo rurale

Fotografia



Una tipica corte del borgo inserito nel contesto urbano di Milena.

Strutture accessorie autonome

Vie cittadine.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di alcuni edifici insieme alla mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrtà storico-arhitettonico-urbanistica del borgo.

Rilevanza **Media**

Data 17/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 185

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria San Giuliano*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata del palazzetto signorile con cornici ed aperture con elementi stilistici eclettici (neogotico).
2. Torrette cilindriche di avvistamento in pietra con finestroni ad arco acuto.
3. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta gessosa, portale d'ingresso ad arco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Azienda agricola e villino residenziale*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Butera*

Località: *Tauraro-Bizzuffa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei corpi edilizi della masseria con elementi stilistici eclettici.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.115 delle zolfare

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Un progetto di rastauro potrebbe rafforzare il carattere stilistico eclettico della masseria.

Rilevanza **Alta**

Data *19/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 186

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Bigini-Cialagra

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Bigini

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Bigini

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, con muri portanti in pietra,aperture rettangolari, portone con arco a tutto sesto,vani interni con volte a botte o a crociera o a schifo, tetto ad unica falda.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri portanti in pietra,scala esterna in muratura, aperture rettangolari, tetto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba rurale

Fotografia



Insieme delle costruzioni che costituiscono la robba inserita nella campagna circostante.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano tutte le strutture e la mancanza di un piano di recupero creano un degrado sempre più devastante anche delle strutture portanti.

Rilevanza **Media**

Data 19/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 187

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Milena

Località Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Crispi

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Villaggio Crispi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Nuclei aggregati

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrale in pietra, aperture rettangolari , scale esterne in muratura, tetti ad unica falda.
2. Abitazioni rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Vie cittadine lastricate con blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Centro cittadino

Uso storico Borgo rurale

Fotografia



Insieme dei nuclei abitativi che formano il borgo inserito nel contesto urbano di Milena.

Strutture accessorie autonome

Vie cittadine

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-architettonico-urbanistica del borgo.

Rilevanza media

Data 20/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 188

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Raffe*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi di residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra,aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Grotta forse di origine preistorica riutilizzata come stalla.
3. Parti di dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Raffe*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei ruderi dei caseggiati che compongono la masseria posta alle pendici della collina omonima.

Strutture accessorie autonome

Zona archeologica.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di totale abbandono in cui versano tutti gli edifici sta conducendo la masseria ad un ammasso di ruderi.

Data *20/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 189

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Casa colonica Rocchitella

Qualificazione Cl. D2

Denominazione

Altra denominazione: Casa colonica Rocchicella

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: In linea

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati ed intonacati con malta gessosa, scala esterna con ballatoio in muratura, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Abitazioni rurali ad unica elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati ed intonacati con malta gessosa, tetto ad

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Piccola azienda agricola

Uso storico: Casa colonica

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune: Mussomeli

Località: Rocchitella o Rocchicella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [x] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La casa colonica posta all'interno della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro contribuirebbe a conservare l'identità storico-architettonica della casa colonica.

Data 21/12/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 190

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Borgo San Miceli*

Qualificazione: Cl. *E*

Denominazione

Altra denominazione: *Villaggio San Miceli*

Cronologia

Secolo: *XVII-XVIII*

Pianta

Schema: *Nuclei aggregati a fuso*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari , scale esterne in muratura, tetti ad unica falda.
2. Sottopassaggio rettangolare con scalinata e resti di una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo.
3. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Centro cittadino*

Uso storico: *Borgo rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *E*

Comune: *Milena*

Località: *Centro urbano*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Una tipica corte del borgo con sottopassaggio d'ingresso.

Strutture accessorie autonome

Campo sportivo

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-architettonico-urbanistica del borgo.

Data *21/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 191

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Panzica*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio padronale a doppia elevazione, muri perimetrale in pietra, aperture rettangolari o a sesto ribassato, tetto ad unica falda.
2. Ali laterali ad unica elevazione, muri perimetrale in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna.
3. Corte centrale pavimentata con ciottoli id fiume, edicola

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Residenza permanente*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Caltanissetta*

Località *Torretta-Sparagio*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme della masseria inserita nella campagna circostante.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Gli edifici della masseria sono stati sottoposti ad una ristrutturazione (1999) che la trasformata in abitazione permanente .

Data *22/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 192

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Casa colonica Portella del Vento*

Qualificazione Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *In linea*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra intonacati con malta gessosa, balconi e terrazza con parapetti in mattoni di terracotta, porte e finestre rettangolari in mattoni di terracotta, tetto.
2. Edifici rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra intonacati con malta gessosa, aperture rettangolari,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono-pessimo*

Uso attuale: *Piccola azienda agricola*

Uso storico: *Casa colonica*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Garistoppa-Fagaria*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che formano la casa colonica con la corte aperta.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 122 bis

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione delle struture potrebbe contribuire ad aggravare il degrado del manufatto architettonico.

Data *22/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 193

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Milena

Località Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo Roma

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Nuclei aggregati

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari , scale esterne in muratura, tetti ad unica falda.
2. Abitazioni rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Vie cittadine lastricate con lastre di pietra, bastioni in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Centro cittadino

Uso storico Borgo rurale

Fotografia



Insieme delle costruzioni che costituiscono il borgo lungo la principale strada urbana.

Strutture accessorie autonome

Vie cittadine

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-architettonico-urbanistica del borgo.

Rilevanza **Media**

Data 23/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 194

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Canicassè

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Lanzirotti Canicassè

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Lanzirotti

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto signorile a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra parzialmente intonacati con malta di gesso e calce, finestre ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici, tetto a capanna.
2. Ali laterali a doppia elevazione, muri perimetrali in blocchi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Azienda agrituristica

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata principale del palazzetto padronale della masseria .

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1089/39

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Gli edifici principali sono stati sottoposti ad un restauro conservativo (1998) che ha rafforzato l'autenticità storico-architettonica della masseria.

Data 23/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 195

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Corbina*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Corbina*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *In linea*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Residenza contadina ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra intonacati con malta gessosa, porte e finestre rettangolari in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Dimora rurale ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
3. Magazzino a doppia elevazione con muri in pietra, portale

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Piccola azienda agricola*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Gela*

Località: *Valle D'Ambra*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la robba inserita nelle campagne della contrada Valle d'Ambra.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione delle struture potrebbe minacciare l'integrità storico-architettonica della robba.

Rilevanza **Media**

Data *24/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 196

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Borgo Mazzini*

Qualificazione Cl. *E*

Denominazione

Altra denominazione: *Villaggio Mazzini*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Nuclei aggregati*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari , scale esterne con ballatoio in muratura, tetti ad unica falda o a capanna.
2. Abitazioni rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Piazza centrale pavimentata con lastre di pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Centro cittadino*

Uso storico: *Borgo rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *E*

Comune *Milena*

Località *Centro urbano*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente ntegro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli edifici che compongono il borgo lungo la principale strada urbana.

Strutture accessorie autonome

Vie cittadine

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono minacciare l'integrità storico-architettonico-urbanistica del borgo.

Rilevanza **Media**

Data *24/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 197

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Sutera

Località: Caccione

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Masseria Sant'Antonino

Qualificazione: Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Sant'Antonio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Pianta

Schema: A doppia corte

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza signorile a tre elevazioni, muri perimetrali in pietra intonacati con malta di gesso e calce, portone e finestre rettangolari, tetto a capanna, terrazze ai lati.
2. Ali laterali a doppia o a tripla elevazione, muri perimetrali in pietra, portoni, finestre e feritoie rettangolari, tetto ad unica falda o a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono-pessimo

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria posta alle pendici di Monte Caccione.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro conservativo possono minacciare l'integrità storico-architettonica della masseria.

Data: 25/12/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 198

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Butera

Località Mandra Pagliazzi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Casa colonica Mandra Pagliazzi

Qualificazione Cl. D2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema In linea

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in mattoni di terracotta e cantonali in blocchi di pietra squadrati, portoni e finestre ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati,tetto a capanna.
2. Edifici id servizio adiacente ad unica elevazione, muri perimetrali in mattoni di terracotta, portoni e finestre ad

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Casa colonica

Fotografia



La casa colonica inserita nella campagna circostante di Mandra Pagliazzi.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione può determinare un degrado anche delle strutture portanti.

Rilevanza **Media**

Data 25/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 199

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Borgo San Martino

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione: Villlaggio San Martino

Cronologia

Secolo: XIV-XVIII

Pianta

Schema: Nuclei aggregati

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture con arco a tutto sesto o rettangolari , scale esterne con ballatoio in muratura, tetti ad unica falda o a capanna.
2. Abitazioni rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Centro cittadino

Uso storico: Borgo rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune: Milena

Località: Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono il borgo polinucleare inserito nella campagna circostante.

Strutture accessorie autonome

Villa Monastero dei P.P. Benedettini

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro conservativo possono minacciare l'integrità storico-urbanistica del borgo.

Rilevanza: Alta

Data 26/12/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 200

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Gebiarossa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Gebiarossa

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Gebiarossa

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Ad unica corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata principale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari e portale ad arco a sesto ribassato blocchi di pietra squadrati, data scolpita.
2. Edificio prinipale a doppia elevazione con muri in pietra, scala semi-esterna con aperture a sesto ribassato o rettangolari, vani interni con volta a botte o a crociera o a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata della masseria con il turchetto d'ingresso alla corte e il puntale roccioso che la sovrasta.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un piano di restauro conservativo potrebbe far emergere la peculiarità storico- architettonica della masseria.

Data 26/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Alta**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 0

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Casa colonica Mappa*

Qualificazione Cl. *D2*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *In linea*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in in blocchi di pietra, portoni ad arco a sesto ribassato o rettangolari, finestre e balconi rettangolari, tetto a capanna.
2. Edifici rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in blocchi di pietra, aperture rettangolari o ad arco ribassato,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Casa colonica*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Edera*

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme della casa colonica di pertinenza delle campagne amministrate dalla masseria Mappa.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza ***Media***

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuna*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici e la mancanza di un piano di restauro possono determinare la fatiscienza della robba che minaccia anche la stabilità delle strutture portanti.

Data *27/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 202

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E

Comune Caltanissetta

Località Sant'Anna-Scopatore

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Borgo del Soccorso

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione Case del Soccorso

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Ad asse longitudinale

Forma Lotti rettangolari

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture con arco a tutto sesto o rettangolari ,tetti ad unica falda o a capanna.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Frantoio con impianto elettrico, muri perimetrali in pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Centro cittadino

Uso storico Borgo rurale

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono il borgo inserito nel centro urbano di Caltanissetta.

Strutture accessorie autonome

Cappella Cortese, fornace Xiboli, strada statale 121.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La sostituzione di alcuni edifici ha in parte compromesso l'integrità storico-urbanistica del borgo.

Rilevanza **Media**

Data 27/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 203

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Ramilia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Gallo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Gallo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, portale d'ingresso ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra, terrazzo con parapetto in mattoni di terracotta, tetto a padiglione.
2. Ali laterali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria posta su una collina di contrada Ramilia.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo potrebbe ulteriormente salvaguardare l'identità storico- architettonica della masseria.

Data 28/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 204

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Casa colonica Spadaro

Qualificazione Cl. D2

Denominazione

Altra denominazione: Casa Maganuco

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Residenza contadina ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Ala laterale ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Corte aperta, giardino.
4. Pozzo, via d'accesso sterrata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Casa colonica

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Gela

Località: Spadaro

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- [ ] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [x] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la casa colonica inserita nella piana di Gela.

Strutture accessorie autonome

Bunker della seconda guerra mondiale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici rischia di determinare un degrado anche delle strutture portanti.

Data 28/12/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 205

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Musomeli

Località Rainieri

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Rainieri

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Rainieri

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, portone, finestre e balconi rettangolari, tetti a doppia falda.
2. Dimora agricola ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Corte centrale pavimentata con ciottoli di fiume,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria posta su di un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro potrebbe ulteriormente conservare le peculiarità storico- architettonica della masseria.

Rilevanza **Media**

Data 29/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 206

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Milena

Località Minnella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Santa Maria

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture con arco a tutto sesto o rettangolari , scala esterna con ballatoio in muratura, tetto ad unica falda.
2. Dimora rurale ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la robba inserita nella campagna circostante.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale n.24

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici e la mancanza di un piano di restauro rischiano di determinare un preoccupante degrado anche delle strutture portanti.

Rilevanza **Alta**

Data 29/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 207

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Ponte Olivo*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Ponte Olivo*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A doppia corte*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, portoni, finestre e balcone rettangolare, tetti a doppia falda.
2. Dimore rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Abitazione contadina a doppia elevazione, muri

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo- buono*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Gela*

Località *Ponte Olivo*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che compongono la masseria posta su un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada statale N. 190

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un piano di restauro creano un degrado sempre più devastante anche delle strutture portanti della masseria.

Data *30/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 208

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Suor Marchesa

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Suor Marchesa

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A doppia corte

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra intonacati con malta gessosa, porte, finestre e balcone rettangolari, tetto a padiglione
2.Abitazione contadina a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra, porte e finestre ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Butera

Località: Muculufa-Suor Marchesa

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che compongono la masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici e la mancanza di un piano di restauro rischiano di determinare un preoccupante degrado anche delle strutture portanti.
-Alcuni edifici sono stati sostituiti con anonime palazzine con struttura portante in cemento armato.

Data 30/12/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 209

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Deliella*

Qualificazione: Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Deliella*

Cronologia

Secolo: *XVIII-XIX*

Pianta

Schema: *A doppia corte*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con mansarda, muri perimetrali in blocchi di pietra, portoni, finestre, balconi rettangolari o ad arco ribassato, scala semiaperta con aperture ad arco a tutto sesto in pietra, tetto a capanna.
2. Cortile pavimentato con ciottoli di fiume, cancello in ferro battuto con pilastri in muratura.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo-ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Deliella*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Fronte principale della masseria con tutti gli edifici che formano le due corti interne.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano tutte le strutture insieme alla mancanza di un piano di restauro conservativo creano un degrado sempre più devastante anche delle strutture portanti.

Data *31/12/2002*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 210

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Giannitello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Giannitello

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze padronali a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari , tetti a doppia falda.
2. Abitazioni rurali ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Magazzini, depositi, stalle, pagliera, forni, tettoia.
4. Orti, recinti in pietra, edicola votiva.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Fotografia



Insieme dei casamenti che costituiscono la robba posta su di un'ansa del torrente omonimo.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La ristrutturazione di alcuni edifici ha parzialmente alterato il carattere storico-architettonico della robba.

Rilevanza **Media**

Data 31/12/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 211

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D8

Comune Sommatino

Località Solfarella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Miniera Solfarella

Qualificazione Cl. D8

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☐	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Impianti di forni gill e calcheroni in blocchi di pietra ancora perfettamente conservati.
2. Resti di edifici con muri in pietra destinati al servizio minerario.
3. Ruderi delle discenderie e delle linee di riflusso.
4. Parti della discarica dei rosticci minerari.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Miniera di zolfo

Fotografia



Insieme dlla zolfara con i forni Gill ancora carichi della ganga mineralizzata.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di edifici

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA Legge N. 1089/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione delle strutture in pietra minaccia l'integrità degli impianti. I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla miniera.

Rilevanza **Media**

Data 01/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 212

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Delia

Località Monserrato

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa Madonna del Monserrato

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione A petra

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XIX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Ad unica aula

Forma Rettangolare

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Unica aula a pianta rettangolare con muri in blocchi di pietra, copertura a capanna.
2. Facciatain blocchi di pietra squadrati, timpano triangolare e portale ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, scalini.
3. Arredi sacri all'intrno.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Cappella cittadina

Uso storico Cappella rurale

Fotografia



La facciata della chiesa rurale in blocchi di pietra, sormontata dal timpano triangolare.

Strutture accessorie autonome

Giardino pubblico attrezzato.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- Una recente restauro conservativo ha recuperato l'identità storico-architettonica della cappelle.
- La crescente urbanizzazione minaccia l'integrità paesaggistica della chiesa rurale.

Rilevanza **Media**

Data 02/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 213

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mussomeli

Località Vallone Celetto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Cannitello

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale in cemento armato a doppia elevazione, muri con mattoni forati, intonaco esterno tipo li vigni, portoni, finestre e balconi rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Dimora agricola a doppia elevazione, muri perimetrali in pietra , aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria con la corte principale aperta e il cortile residenziale chiuso.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Un progetto di restauro potrebbe preservare gli edifici antichi rimasti salvaguardando la peculiarità storico-architettonica della masseria.
- Una cattiva ristrutturazione edilizia ha sostituito gli edifici principali della masseria con anonime costruzioni in cemento armato.

Data 03/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 214

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Butera

Località Inviata

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Fontanazza

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Fontanazza

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze padronali a doppia elevazione con struttura portante in cemento armato, muri con mattoni forati di terracotta intonacati con malta gessosa tipo li vigni, aperture rettangolari, tetti a doppia falda.
2. Abitazioni contadine ad unica elevazione, muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la robba con la corte rettangolare chiusa.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La ristrutturazione di diversi edifici ha parzialmente modificato il carattere storico-architettonico della robba.

Rilevanza **Media**

Data 04/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 215

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Vaccarizzo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale ad doppia elevazione con piano terra parzialmente interrato, muri perimetrali in blocchi di pietra, portoni, finestre rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Cortile pavimentato con ciottoli di fiume e passaggio d'entrata con arco a tutto sesto e volta a botte in pietra (turchetto).

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Deposito agricolo

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Santa Caterina Villarmosa

Località: Vaccarizzo

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Corte centrale pavimentata con ciottoli di fiume, turchetto con volta a botte e residenza padronale.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano tutte le strutture, insieme alla mancanza di un piano di restauro, creano un degrado sempre più devastante anche delle strutture portanti.

Data: 05/01/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 216

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Acquaviva Platani

Località Quarto del Forno

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Girbidaro

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio principale ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Abitazione rurale ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Magazzino,stalla, pagliera, tettoia.
4. Giardino, recinto, strada d'accesso alberata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Piccola azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della robba posta alle pendici di pizzo Girbidaro limitrofa alla linea ferroviaria PA-AG

Strutture accessorie autonome

Strada Statale. n. 189

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione delle strutture può causare danni ai tetti e ai muri portanti.

Rilevanza **Bassa**

Data 06/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 217

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mussomeli

Località Sampria

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Sampria

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Sampria

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato con corte centrale aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con muri in pietra, portali ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Dimore agresti a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Aziende agricole

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Corte centrale della masseria con gli edifici rurali che la circondano e il pozzo posto al centro.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Un progetto di restauro potrebbe conservare gli edifici antichi rimasti salvaguardando la peculiarità storico-architettonica della masseria.
- Una cattiva ristrutturazione a sostituito alcune antiche abitazioni con anonimi caseggiati in cemento armato.

Data 07/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 218

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Gela

Località Settefarine

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Settefarine

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione La Casina

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio principale ad unica elevazione con muri portanti in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Magazzino, deposito.
3. Giardino, orto, pozzo.
4. Edificio rurale ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda..

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme delle costruzioni che compongono la robba posta nella piana di Gela.

Strutture accessorie autonome

Bunker delle Seconda Guerra mondiale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La mancanza di manutenzione crea un degrado sempre più devastante anche alle strutture portanti.
- I lavori agricoli invadono in parte l'area occupata dalla robba.

Data 08/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Bassa**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 219

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mussomeli

Località Fanzarotta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Fanzarotta

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Masseria Canzarotta

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con mansarda, muri in pietra intonacati con malta gessosa, portale d'ingresso a sesto ribassato, prte e finestre rettangolari, tetto a padiglione, apertura ovoidale.
2. Abitazione rurale a doppia elevazione con muri in pietra intonacati con malta gessosa, aperture rettangolari, tetto a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono-pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Corte principale della masseria con il palazzetto padronale, parte degli edifici di servizio e il pozzo centrale.

Strutture accessorie autonome

Case coloniche dei primi del Novecento

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

- La divisione della proprietà crea un parziale degrado di alcuni edifici.
- Lo stato di abbandono della corte rustica crea un degrado sempre più devastante alle costruzioni anche nelle strutture portanti.

Rilevanza **Alta**

Data 09/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 220

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Gela

Località Sabuci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Sabuci

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Sabici

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XII-XVIII

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a tre elevazioni con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari o a sesto ribassato, cantonali in blocchi di pietra squadrati con cornie di coronamento,tetto a doppia falda.
2. Edificio rurale a due elevazioni con muri perimetrali in pietra, aperture rettangolari, cantonali in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'insieme degli edifici che costituiscono la Robba Sabuci.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di un acquedotto.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Lo stato di abbandono in cui versano le strutture crea notevoli danni alla robba determinandone lo stato ruderale.
- Unimmediato restauro conservativo potrebbe salvaguardare la peculiarità storico-architettonica dell'antica robba.

Rilevanza Alta

Data 10/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 221

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Scala*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Scala Nuove*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad unica corte chiusa*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Pseudo barbacane merlato d'ingresso con archi a tutto sesto, muri in blocchi di pietra bianca squadrati, feritoie e aperture quadrilobate, tetto a terrazza.
2. Palazzetto padronale a doppia elevazione, scala esterna neogotica in blocchi di pietra squadrati, muri in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi rettangolari con mensole

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Scala*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Entrata principale della masseria con pseudo-barbacane merlato in stile Neogotico.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio in pietra, scala vecchia.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo potrebbe ulteriormente conservare la peculiarità storico-architettonica della masseria.

Rilevanza **Alta**

Data *11/01/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 222

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Agnone-Arenella- Garistoppa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Agnone

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, scala esterna in muratura, tetto a doppia falda.
2. Ruderi di abitazioni rurali ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Resti di edifici agricoli ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba rurale

Fotografia



Insieme della corte della robba dove prospettano i caseggiati principali.

Strutture accessorie autonome

Abitazioni rurali adiacenti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano le strutture portanti crea notevoli danni agli edifici della robba, determinandone lo stato ruderale.

Data 12/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Bassa**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 223

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Marianopoli

Località Vascelleria-Crachetto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Manchi

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Manchi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con struttura portante in cemento armato, muri con mattoni forati intonacati con malta di tipo li vigni, aperture rettangolari , terrazza esterna su pilastri, tetto a capanna.
2. Abitazioni contadine ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra squadrati, portoni e finesrtre ad arco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Corte centrale acciottolata su cui si affacciano gli edifici che formano la masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La recente ristrutturazione di alcuni edifici ha in parte modificato il carattere storico-architettonico della masseria.

Rilevanza **Media**

Data 13/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 224

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Tre Finalte

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Tre Finalte

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi della dimora contadina a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Resti di costruzione rurale ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari e tetto ad unica falda.
3. Magazzino, stalla, pagliera.
4. Pozzo, muro di contenimento con pietre a secco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: San Cataldo

Località: Cozzo Campana-Antinello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei ruderi dei caseggiati tra il bosco di eucalipti.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata, bosco di eucalipti

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un progetto di recupero hanno creato notevoli danni alle strutture portanti della robba determinandone lo stato di rudere.

Data 14/01/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 225

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Serradifalco

Località Rabbione o Rabbione

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Rabbione

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Vecchie Rabbione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a tre elevazioni con muri di pietra, aperture rettangolari, finestre ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Dimora contadina a doppia elevazione con muri in pietra , aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione con muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre-pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un progetto di recupero possono minacciare il carattere storico-architettonico della masseria.

Data 15/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 226

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Resuttano

Località Castello-Cannatello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Spinaso

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Spinaso

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione con piano terra seminterrato, muri di pietra, finestre rettangolari, porta d'entrata ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto a doppia falda.
2. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Abitazione stagionale

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la robba.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di parziale abbandono potrebbe creare un inizio di degrado delle strutture della robba.

Rilevanza **Media**

Data 16/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 227

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanssetta

Località Antinello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Antinello

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in pietra bianca, aperture rettangolari e tetto a padiglione.
2. Residenze rurali a doppia elevazione con muri in pietra bianca, aperture rettangolari, tetti a padiglione.
3. Abitazioni contadine ad unica elevazione con muri in pietra bianca, aperture rettangolari, tetti ad unica falda o a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei pricipali caseggiati che formano la masseria con l'ingresso alla corte.

Strutture accessorie autonome

Ruderi dell'antica masseria

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo potrebbe arrestare il parziale degrado di alcuni edifici.

Data 17/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 228

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Mulè

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Mulè

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Rettangolare.

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco di malta gessosa,aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra con intonaco di malta gessosa, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Piccola azienda agricola

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Mussomeli

Località: Fanzarotta

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- [☑] Integrità
- [☐] Rarità, unicità
- [☐] Peculiarità
- [☐] Rappresentatività
- [☐] Importanza culturale generale
- [☐] Importanza storica
- [☐] Importanza formale, estetica
- [☐] Importanza sociale, di costume
- [☑] Importanza testimoniale
- [☑] Importanza visuale d'assieme
- [☑] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [☐] Fragilità strutturale d'insieme
- [☐] Fragilità funzionale d'insieme
- [☐] Degrado in atto
- [☐] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [☐] Precarietà ambientale generale
- [☐] Precarietà ambientale specifica
- [☑] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata principale della robba sullo spiazzo d'ingresso.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La parziale mancanza di manutenzione dovuta all'uso stagionale della robba potrebbe creare un iniziale degrado delle strutture.

Data 18/01/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 229

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mussomeli

Località Buffa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Cantacucchi

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Stalloni Cantacucchi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, porte e balconi rettangolari, finestre quadrate, cantonale in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Abitazioni contadine ad unica elevazione con sottotetto praticabile , muri in pietra, porte rettangolari, finestre quadrate, tetti a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della masseria con gli edifici principali che formano la corte aperta.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un piano di recupero stanno creando un degrado sempre più crescente che minaccia anche le strutture portanti.

Data 19/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 230

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Vamparo Nuova*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a tre elevazioni con muri in pietra intonacati con malta gessosa, terrazza rettangolare, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Dimora contadina a doppia elevazione con piano terra seminterrato, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Residenza stagionale*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Mazzarino*

Località *Vamparo*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba posta su un'altura della contrada Vamparo.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La parziale mancanza di manutenzione dovuta all'uso stagionale della robba, potrebbe creare un iniziale degrado delle strutture.

Data *20/01/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 231

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Russo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Barone

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Aggregato a corte aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Torretta d'avvistamento a quattro elevazioni con muri in blocchi di pietra , portale a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, finestre pseudo bifora, parapetto su mensole, elementi decorativi in stile eclettico.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Caltanissetta

Località: Maccarrone

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata principale della masseria con pseudo-torre eclettica al centro degli edifici.

Strutture accessorie autonome

Strada Statale n.190.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La parziale mancanza di manutenzione dovuta all'uso stagionale della masseria, potrebbe creare un iniziale degrado delle strutture.

Data 21/01/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 232

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Butera

Località Millione

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Millione

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Millione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato in linea

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione con muri in pietra, scala esterna su arco in pietra a tutto sesto, aperture rettangolari o a sesto ribassato, tetto ad unica falda.
2. Dimora rurale ad unica elevazione con muri in pietra , aperture rettangolari o a sesto ribassato, tetto a doppia falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo-ruderale

Uso attuale Magazzino

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la robba lungo la strada provinciale.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un piano di recupero hanno creato notevoli danni alle strutture anche portanti della robba.

Data 22/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 233

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Galasse

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Galassi

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con sottotetto praticabile, muri in pietra in parte intonacati con malta gessosa, finestre e portoni rettangolari o ad arco ribassato, terrazza, tetto ad unica falda.
2. Residenza contadina a doppia elevazione, muri in pietra, portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Borgo rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Caltanissetta

Località: Galasse

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Entrata laterale della masseria con gli edifici residenziali.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo potrebbe contribuire a conservare le peculiarità storico-architettoniche della masseria.

Data 23/01/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 234

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Sutera

Località Casalicchio

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba il Casino

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa il Casino

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte semiaperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimora rurale ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Corte parzialmente pavimentata con ciottoli di fiune, portone d'ingresso con arco a sesto ribassato in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Magazzino-deposito

Uso storico Borgo rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme delle costruzioni che compongono la robba posta alle pendici dei Pizzi San Marco e Donnibesi.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, assieme all'assenza di un piano di recupero, stanno creando un degrado di tutte le strutture della robba.

Rilevanza **Media**

Data 24/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 235

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Vecchia*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Roba Vecchia*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari o quadrate, tetto a capanna.
2. Abitazioni contadine a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, terrazza con tettoia, tetto a doppia falda.
3. Ruderi di dimore agresti a doppia elevazione con muri in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo-ruderale*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Cugno del Crocefisso*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Prospetto della masseria con l'arco a tutto sesto d'entrata alla corte e con i principali edifici.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, assieme all'assenza di un progetto di restauro, hanno creato un degrado sempre più devastante anche delle strutture portanti della masseria.

Data: *25/01/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 236

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Milena

Località Borgo San Martino

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Nascareddi

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Nascareddi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a doppia falda,
2. Abitazioni contadine ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Edifici agresti ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Parzialmente abitazioni

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba posta nei pressi del borgo San Martino.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, insieme all'assenza di un piano di recupero, stimolano un degrado sempre più crescente di tutte le strutture della robba.

Rilevanza **Alta**

Data 26/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 237

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Marcatobianco

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Marcatobianco

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Marcatobianco

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi della residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco di gesso, finestre, portoni e balconi rettangolari, tetto a capanna.
2. Abitazioni contadine ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Parti di edifici rurali ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo-ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Turchetto d'entrata alla corte chiusa dove si affacciano le costruzioni principali della masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione , insieme all'assenza di un piano di restauro, stimolano un degrado sempre più crescente di tutte le strutture della masseria.

Rilevanza **Media**

Data 27/01/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 238

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba San Martino

Qualificazione Cl.

Denominazione

Altra denominazione: Case San Martino

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Resti di parte della planimetria originaria.
2. Porzioni di parte della volumetria originaria.
3. Resti del tracciato della strada d'accesso.
4. Parti dell'antico fabbricato inserito nella nuova costruzione.
5. Frammenti di muri antichi inglobati nei nuovi edifici.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Azienda agrituristica

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito

Comune: Caltanissetta

Località: San Martino

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☐ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che formavano la robba ranni di San Martino trasformata in azienda agrituristica.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una recente ristrutturazione (1998) ha completamente trasformato la planimetria e la volumetria della robba ranni di San Martino.

Rilevanza: Bassa

Data: 28/01/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 239

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Cicuta Nuova*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Case Cicuta Nuova*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A doppia corte*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in pietra in parte intonacate con malta di gesso, cantonali e cornici in blocchi di pietra squadrati, portone d'entrata ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Residenze rurali a doppia elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Ricovero temporaneo*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Cicuta*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*


Parametri di valutazione

Valore:
- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena:
- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena:
- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme di parte degli edifici che costituiscono la masseria con le due corti parallelle.

Strutture accessorie autonome
Abbeveratoi, scuola rurale

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli BB CC AA:
Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione , insieme all'assenza di un progetto di restauro conservativo, hanno creato un degrado sempre più crescente di tutte le strutture della masseria.

Data: *29/01/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 240

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Manca di Rocca*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Aggregato in linea*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con muri di pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Dimora contadina ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari , tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abitazione stagionale*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Santa Caterina Villarmosa*

Località: *Manca di Rocca*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Iintegro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che compongono la robba Manca di Rocca posta su un'ansa del fiume Salso.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La parziale mancanza di manutenzione dovuta all'uso stagionale della robba, potrebbe creare un iniziale degrado delle strutture.

Data *30/01/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 241

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Disueri Cammarata*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A doppia corte*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in pietra e tracce di intonaco gessoso, portale in blocchi di pietra ad arco a tutto sesto, finestre ad arco ribassato o rettangolari, balcone rettangolare, apertura ovoidale, tetto a capanna.
2. Residenza contadina a doppia elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*
Uso attuale: *Azienda agricola*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Butera*
Località: *Disueri*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Corte principale della masseria dove si affacciano gli edifici residenziali.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

L'assenza di un piano di restauro conservativo potrebbe determinare un inizio di degrado delle strutture della masseria.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *31/01/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 242

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Santa Lucia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Lemoli

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Residenza stagionale

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme delle costruzioni che formano la robba Lemoli posta su un'altura della contrada di Santa Lucia.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso alberata (cipressi)

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La parziale mancanza di manutenzione dovuta all'uso stagionale della robba, potrebbe creare un iniziale degrado delle strutture.

Data 01/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 243

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Marrocco*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Marrocco*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*

Forma: *Rettangolari*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a doppia falda.
2. Abitazioni contadine ad unica elevazione, muri in pietra, portoni ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre rettangolari, tetto a capanna.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra, portoni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Borgo rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Caltanissetta*

Località *Draffù*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Portale d'ingresso con la corte della masseria dove si trovano gli edifici principali.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'ingresso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa la masseria sta creando un degrado sempre più devastante di tutte le strutture comprese le murature portanti.

Data *02/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 244

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Ulmo-Masaracchio*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Masaracchio*

Cronologia

Secolo: *XVIII-XIX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto neoclassico padronale a doppia elevazione, muri in pietra squadrata ed intonaco in malta gessosa, portoni , finestre e balconi a petto con cornici di stile neoclassico, scalinata e terrazza con balaustre in stile neoclassico, tetto piano, stemma araldico.
2. Loggiato con archi a tutto sesto in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Niscemi*

Località: *Ulmo*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La residenza neoclassica padronale e il giardino della masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Una maggiore manutenzione delle strutture potrebbe aumentare la rappresentatività della masseria.

Data *03/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 245

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Bigini

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con mansarda praticabile, muri in pietra, portoni, finestre ad arco ribassato in pietra, aperture rettangolari, cornice di coronamento, tetto a padiglione.
2. Residenza rurale ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Azienda agrituristica

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Caltanissetta

Località: Bigini

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata d'entrata dell'abitazione padronale con il cortile della masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Le ristrutturazioni passate e recenti hanno parzialmente modificato l'impianto originario della masseria.

Data 04/02/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 246

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Trabona*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*
Forma: *Aggregata*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ruderi della dimora padronale a doppia elevazione con muri in pietra parzialmente intonacati, porte, finestre e balconi rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Parti della residenza rurale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Trabona*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la masseria con altri edifici aggregati.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada interpoderale sterrata

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione e lo stato di completo abbandono ha creato un irreversibile degrado che ha reso la masseria allo stato ruderale.

Rilevanza: ***Bassa***

Data: *05/02/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 247

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Marcato D'Arrigo*

Qualificazione: Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A doppia corte*

Forma: *Aggregata*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto signorile a tripla elevazione, facciata con cornici, merli e stemma in stile eclettico, muri in blocchi di pietra intonacati con malta tipo li vigni, portone ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrata, finestre e balconi con cornici modanate in stile neogotico.
2. Torretta d'avvistamento con muri in pietra, cantonali in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Marcato d'Arrigo*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Corte principale con palazzetto padronale e cancellata d'ingresso.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata, scuola rurale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La divisione fra i proprietari, insieme alla mancanza di un piano di restauro generale, ha creato un degrado parziale di alcune strutture della masseria.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *06/02/2003*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 248

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Diliella*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *A doppia corte*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta tipo li vigni, portone ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, aperture ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Dimore rurali a doppia elevazione, struttura in cemento armato, muri in mattoni forati di terracotta con intonaco di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Azienda vitivinicola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Butera*

Località: *Diliella*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la masseria posta tra lunghi filari di viti.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La recente ristrutturazione ha in parte trasformato l'impianto storico-architettonico della masseria.

Data *07/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 249

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Pescazzo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Pescazzo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Pescazzo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto neoclassico padronale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra squadrata, facciata con cornici su mensole, cantonali e pseudo trabeazione in stile neoclassico, portale d'ingresso ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, portoni con arco a sesto ribassato, finestre e balconi rettangolari con cornici e

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑


Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Turchetto con guardiola e cortile interno della masseria progettata da Sebastiano Mottura.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata, abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La divisione proprietaria non permette un progetto unico per il restauro conservativo della masseria che già da segni di degrado in alcune sue parti.

Rilevanza **Alta**

Data 08/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 250

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Butera

Località Ficuzza

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Ficuzza

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Ad unica corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a tripla elevazione, muri in pietra intonacati con malta tipo li vigni, finestre e balcone rettangolari, portone ad arco a tutto sesto, tetto a capanna. 2. Dimora rurale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta tipo li vigni, aperture rettangolari, portone ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Corte principale della masseria con le moderne costruzioni e il giardino di palme.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Le varie ristrutturazioni e il nefasto abbattimenti dell'edificio padronale hanno in parte trsformato l'impianto originale storico-architettonico della masseria.

Rilevanza **Media**

Data 09/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 251

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Cicuta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Cicuta Vecchia

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Ad unica corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a due elevazioni e sottotetto praticabile, muri in pietra, cornice di coronamento e cantonali in blocchi di pietra squadrati, portoni ad arco a tutto sesto o a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Residenza contadina a doppia elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la masseria con il portone d'ingresso alla corte e la dimora padronale.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, insieme all'assenza di un progetto di restauro conservativo, hanno creato un degrado strutturale ad alcune costruzioni della masseria.

Rilevanza **Media**

Data 10/02/2002

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 252

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Garistoppa

Qualificazione: Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A doppia corte

Forma: Aggregata

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in pietra parzialmente intonacati con malta gessosa , portoni, finestre e balconi rettangolari, terrazza con scala d'accesso in muratura, tetto a capanna.
2. Residenza rurale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Caltanissetta

Località: Garistoppa

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che compongono la masseria posta sulla collina omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada sterratad'accesso, chiesa rurale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Media

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, insieme all'assenza di un progetto di restauro, creano un degrado parziale di tutte le strutture della masseria.

Data 11/02/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 253

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Fagaria*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra, portale d'ingresso ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, portoni ad arco ribassato, finestre e balconi rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Parti di edificio agricolo ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra, portoni e finestre rettangolari, arcate

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo-ruderale*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Fagaria*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la masseria posta nei pressi della collina omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata, abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano tutte le strutture della masseria, insieme all'assenza di un progetto di recupero, stanno rendendo il complesso rurale allo stato di rudere.

Data *12/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 254

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Mustojuve*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad unica corte*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Residenza contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari o quadrate, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari o quadrate, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *cattivo-pessimo*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Mustojuve*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme delle costruzioni che formano la masseria inserita in un dorsante collinare della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, insieme all'assenza di un progetto di recupero, stanno creando un degrado sempre più crescente anche delle strutture portanti della masseria.

Rilevanza **Bassa**

Data *13/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 255

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Micciché

Qualificazione: Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: 'A robba ranni

Cronologia

Secolo: XVI-XVIII

Pianta

Schema: Ad unica corte

Forma: Quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

1.Palazzetto tardo barocco padronale a doppia elevazione, facciate in pietra con portale d'ingresso ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrata ed elementi decorativi a riquadri e rosette tardo barocchi, aperture con arconi a sesto acuto in blocchi di pietra squadrata, cornice modanata tardo barocca, portoni, balconi e finestre rettangolari, vani

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono-mediocre

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Villalba

Località: Scifazzo-Micciché

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il turchetto con arcate a sesto acuto e corte centrale della masseria Micciché.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

L'estrema frammentazione della proprietà impedisce un restauro conservativo che potrebbe ridare la giusta dignità storico-architettonico alla masseria.

Rilevanza: Eccezionale

Data: 14/02/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 256

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Montecanino

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Montecanino

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra, lucernai ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in blocchi di pietra, porte e finestre ad arco a sesto ribassato in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Fronte principale della masseria con il palazzetto padronale e il portone di accesso alla corte.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La ristrutturazione in atto ha trasformato in parte alcune edifici della masseria.
-Lo stato di abbandono in cui versano le altre costruzioni della masseria crea uno stato di degrado sempre più devastante.

Rilevanza **Media**

Data 28/10/2002

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 257

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune San Cataldo

Località Mandra di Mezzo- Finocchia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Mandra di Mezzo- Finocchia

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione padronale a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Residenza contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra con tracce di intonaco di gesso, aperture rettangolari con

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Fotografia



Corte aperta della masseria perimetrata dalle costruzioni rurali.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso. Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un piano di recupero stanno creando un degrado di tutte le strutture che costituiscono la masseria.

Rilevanza **Bassa**

Data 16/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 258

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località San Cono Sottano - Floresta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria San Cono Sottano

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case San Cono Sottano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale neoclassico a doppia elevazione, facciata in blocchi di pietra squadrati intonacati con malta gessosa, paraste e cornici modanate con elementi stilistici neoclassici, portale d'ingresso ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati, balconi con cornici rettangolari

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono-pessimo

Uso attuale Azienda agricola, residenza estiva.

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei casamenti che compongon la masseria posta nella contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo contribuirebbe alla completa salvaguardia della masseria.

Data 17/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 259

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Canicassè Vecchia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Tomaselli

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Tomaselli

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, portone ad arco ribassato, porte, finestra e balconi rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimora rurale a doppia elevazione, muri in pietra aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba posta su un'altura della contrada Canicassè Vecchia

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso, abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La ristrutturazione di alcuni edifici ha in parte disperso l'integrità storico-architettonico della robba.
- La trasformazione in azienda agrituristica potrebbe stravolgere l'originale tipologia architettonica.

Data 18/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 260

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Brigadieci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Brigadieci Vecchio

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Brigadieci Vecchio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo

Parametri di valutazione

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza rurale a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Dimora contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, archi divisori interni ad arco a sesto

Vulnerabilità endogena	
Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Ricovero temporaneo

Uso storico Robba rurale

Vulnerabilità esogena	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la robba con la corte aperta.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, assieme all'assenza di un progetto di recupero, creano un degrado sempre più devastante anche delle strutture portanti della robba.

Rilevanza **Media**

Data 19/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 261

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Alberti Alzacuda*

Qualificazione: Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Alberti*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *In linea*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze padronali a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, balconi e terrazza su portico, tetto a doppia falda.
2. Abitazione contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, cantonali in pietra, tetto a doppia falda(modificata).

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abitazione stagionale*

Uso storico: *Robba rurale con Palmento*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Mazzarino*

Località *Alzacuda*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici posti in linea che costituiscono la robba.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio Margio Rosso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-La ristrutturazione dei tetti ha in parte modificato l'impianto storico-architettonico della robba.
-Recenti costruzioni nelle adiacenze hanno in parte sconvolto l'integrità del paesaggio dove è inserita la robba.

Rilevanza **Alta**

Data *20/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 262

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Finocchio

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Danio

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Danio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi di residenza contadina a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Resti di abitazione agricola ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda .
3. Parti di edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei ruderi dei caseggiati che costituivano la robba posta sull'altura omonima.

Strutture accessorie autonome

Sentiero d'accesso

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-Il completo abbandono di tutti gli edifici ha ridotto le strutture della robba ad uno stato ruderale.

Data 21/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 263

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Colaianni*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Colaianni*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *In linea*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi di dimora contadina a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Parti di abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, apertura rettangolare, tetto ad unica falda.
3. Resti di edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra, apertura rettangolare,tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Sofiana*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei ruderi dei caseggiati che costituivano la robba.

Strutture accessorie autonome

Sentiero d'ingresso

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, insieme all'assenza di un piano di recupero, hanno ridotto la robba allo stato di rudere.

Data *22/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 264

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Floresta - Finocchio

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Alberti Floresta

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Alberti

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione rurale a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari molto manomesse, distruzione dei cantonali cilindrici, sostituzione del tetto a capanna con tetto a padiglione fortemente aggettante.
2. Dimora agricola ad unica elevazione , muri in pietra, aperture rettangolari con aggiunte di riquadri in gesso

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme delle costruzioni (prima della ristrutturazione) che compongono la robba posta in contrada Floresta.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La recente ristrutturazione (2000) ha manomesso l'integrità storico-architettonico della robba con la sostituzione dei riquadri delle aperture e con la trasformazione dei tetti.

Rilevanza **Media**

Data 23/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 265

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Magazzinazzo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Magazzinazzo

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione rurale a tripla elevazione con muri in pietra intonacati con gesso, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimore contadina ad unica elevazione, muri in pietra con intonaco gessoso, portone ad arco ribassato, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mazzarino

Località: Canalotti

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscoo la robba.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, insieme all'assenza di un piano di recupero, hanno creato un degrado sempre più crescente di tutte le strutture della robba.

Rilevanza: Media

Data 24/02/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 266

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Gibliscemi Sottano

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Gibliscemi Sottano

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con muri in pietra, portali in blocchi di pietra sagomati ad arco ribassato, porte e finestre ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto ad unica falda.
2. Abitazione rurale a doppia elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mazzarino

Località: Gibliscemi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☐

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La corte aperta su cui prospettano tutti i caseggiati che costituiscono la robba.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versa la robba sta distruggendo tutte le strutture del caseggiato.

Data 25/02/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 267

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Canalotto - Sottano*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Canalotto - Sottano*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *In linea*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione padronale a doppia elevazione, muri in pietra, portoni e finestre ad arco a sesto ribassato in blocchi in pietra squadrata, tetto a capanna.
2. Dimora contadina ad unica elevazione, muri in pietra, portone e finestre ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrata, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Azienda agrituristica*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Canalotti - Garrasia*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba posta su un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio Cusumino.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: *Legge N.1089/39*

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Un recente (2002) restauro delle strutture portanti e murarie ha salvaguardato l'identità storico-architettonica della robba.

Rilevanza **Alta**

Data *26/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 268

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Canalotto - Soprano*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Canalotto - Soprano*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *In linea*

Forma: *Retangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Resti di abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, porta e finestre rettangolari, tetto a capanna.
2. Parti di dimora rurale ad unica elevazione, muri in pietra, porta e finestra rettangolari, tetto a capanna.
3. Ruderi di edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra, porta e finestra rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Mazzarino*

Località *Canalotti*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei ruderi dei caseggiati che costituivano la robba.

Strutture accessorie autonome

Sentiero d'accesso

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1089/37*; *Legge N. 1497/39*

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versano tutte le strutture della robba stanno creando devastazioni irreversibili che solo un restauro potrebbe arrestare.

Data *27/02/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 269

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito A3

Comune Mazzarino

Località La Mastra

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Caserma dei Carabinieri

Qualificazione Cl. A3

Denominazione

Altra denominazione Casa Bartoli

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Costruzione rurale a doppia elevazione, muri in pietra, facciata con finestre e balconi ad arco ribassato, cornicione di coronamento, portoni ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrata, tetto a capanna.
2. Edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra, facciata con cornici e paraste, aperture rettangolari, tetto a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Cattivo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Caserma dei Carabinieri

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la caserma attorniata da alberi ad alto fusto.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata interpoderale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa la caserma sta compromettendo tutte le strutture anche quelle portanti.

Rilevanza **Alta**

Data 28/02/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 270

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località La Mastra

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba La Mastra

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa La Mastra

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza rurale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba posta su un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede *Nessuno*

Osservazioni

L'assenza di un progetto di recupero potrebbe determinare l'inizio di un degrado di alcune parti della robba.

Rilevanza **Media**

Data *01/03/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 271

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Poggio Madone

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Torretta d' avvistamento a doppia elevazione, muri in pietra , finestre ad arco a tutto sesto, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mazzarino

Località: Brigadieci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la robba.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versa la robba provoca un degrado sempre più devastante anche delle strutture portanti.

Data 02/03/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 272

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Brigadieci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba delle Alfe

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa delle Alfe

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza rurale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimora contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba posta su un'altura della contrada Brigadieci.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione di alcuni fabbricati, insieme all' assenza di un piano di recupero, creano un degrado sempre più devastante di tutte le strutture .

Rilevanza **Bassa**

Data 03/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 273

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Brigadieci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Ororte

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Ororte

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta gessosa,aperture rettangolari, tetto a padiglione.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Cattivo

Uso attuale Residenza stagionale

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La robba Ororte posta in prossimità del villino Albanella.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all' assenza di un piano di recupero creano un degrado sempre più crescente anche nelle strutture portanti di alcuni edifici della robba

Rilevanza **Media**

Data 04/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 274

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Cimiotta Vecchia

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Cimiotta Vecchia

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: A corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari in blocchi di pietra squadrati, scala esterna in pietra, tetto a capanna.
2. Residenza contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari , tetto a capanna.
3. Edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Magazzino rurale

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mazzarino

Località: Cimia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la robba.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all' assenza di un piano di recupero creano un degrado sempre più crescente anche nelle strutture portanti di alcuni edifici della robba.

Data 05/03/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 275

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Cimia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Cimiotta Nuova

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Cimiotta Nuova

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza rurale a doppia elevazione con muri in pietra intonacati con grossolana malta in gesso, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione , muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio agreste a doppia elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Robba rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba posta alle pendici di Monte della Curma.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un piano di recupero creano un degrado sempre più crescente anche delle strutture portanti della robba.

Rilevanza **Media**

Data 06/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 276

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Piano del Paradiso

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Bubonia Sottano

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Bubonia Sottano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☑	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, muri in pietra e cantonali in blocchi di pietra squadrata, portoni e finestre ad arco a sesto ribassato o a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina a doppia elevazione , muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Deposito

Uso storico Robba rurale

Fotografia



La dimora padronale attorniata dagli altri caseggiati della robba.

Strutture accessorie autonome

Via d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un progetto di recupero creano un crescente degrado che minaccia anche le strutture portanti.

Data 07/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 277

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Grotticelle Cusatino*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in pietra con tracce di intonaco di gesso con riquadri e paraste, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Torretta d'avvistamento posta sul palazzetto padronale con muri in pietra , loggiato con archi a sesto lievemente acuti , tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Grotticelle - Cusatino*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria posta su un'altura alberata della contrada Grotticelle.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata alberata con filari di cipressi.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versano gli edifici della masseria provoca un degrado sempre più devastante che solo un piano di recupero può arrestare.

Rilevanza: ***Media***

Data: *08/03/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 278

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Chiapparia - Rocche

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Chiapparia - Rocche

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Cammarata

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Integrità	☐	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☑	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☐	
Importanza sociale, di costume	☑	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1.Parti del palazzetto padronale a doppia elevazione con torretta superiore, muri in pietra con tracce di intonaco, portali ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra, finestre e balconi rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Abitazioni contadine a doppia elevazione, muri in pietra, ballatoio con scala esterna in muratura, aperture

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Fotografia



Corte rustica semi aperta con le abitazioni contadine.

Strutture accessorie autonome

Zona archeologica (Grotte)

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

-La demolizione di antiche strutture e la sostituzione con anonime costruzioni moderne ha in parte sconvolto il carattere storico-architettonico della masseria.
- Lo stato d'abbandono di alcuni edifici assieme all'assenza di un progetto di restauro, provocano un degrado sempre più devastante di tutte le strutture.

Rilevanza Alta

Data 09/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 279

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Bertolone

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Russo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Russo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta di gesso, aperture rettangolari, tetto a padiglione.
2. Abitazione contadina a doppia elevazione in pietra, scala esterna inmuratura, aperture rettangolari , tetto a capanna.
3. Dimora agricola ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Residenza stagionale

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria posta nella valle del torrente Bertolone.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici insieme all' assenza di un piano di recupero stanno creando un degrado sempre più crescente anche delle strutture portanti della masseria,

Rilevanza **Media**

Data 10/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 280

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Gibliscemi-Disueri

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Cannada

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Cannada

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta gessosa, porte, finestre e balcone rettangolare, tetto a doppia falda, terrazza,
2.Torretta d'avvistamento a tripla elevazione, muri in pietra con merli guelfi, finestre ad arco a sesto acuto in blocchi di pietra squadrati, portone rettangolare, tetto piano.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che formano la masseria posta alle pendici del monte Gibliscemi.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

L'assenza di un progetto di restauro potrebbe contribuire all'inizio di un degrado di tutte le strutture della masseria.

Data 11/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 281

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Mustogiunto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Mustogiunto

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra con moderno intonaco di malta gessosa, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Abitazioni agricole ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme delle costruzioni che formano l'antica masseria e nuovi edifici rurali affiancati.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione di alcuni edifici insieme all'assenza di un piano di restauro potrebbero dare inizio ad un degrado di tutte le strutture della masseria.

Rilevanza **Alta**

Data 12/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 282

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Marcato di Serra

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Marcato di Serra

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Marcato di Sierra-Stalloni

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Doppio nucleo a corte

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in pietra, portoni ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrate ad arco a tutto sesto, finestre e balconi rettangolari, tetto a padiglione.
2. Dimore contadine a doppia elevazione a schiera, muri in pietra, scale esterne in muratura, aperture rettangolari, tetti

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre-pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Particolare delle interessanti dimore rurali denominate "Gli Stalloni".

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata, bosco di eucalipti.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di diversi edifici insieme all' assenza di un progetto di restauro stanno creando un degrado sempre più devastante di tutte le strutture della masseria.

Data 13/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 283

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Il Palazzetto

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Palazzello

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperetture rettangolari, tetto a capanna.
2. Resti di abitazione rurale con muri perimetrali in pietra, muro di spina ad arco a tutto sesto in pietra.
3. Edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo-ruderale

Uso attuale: Azienda agricola (ovile)

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Mazzarino

Località: Ficari

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Edifici ancora parzialmente integri che costituiscono la robba.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di alcuni edifici insieme alla destinazione ad ovile provocano un degrado sempre più crescente di tutte le strutture delle robba.

Data 14/03/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 284

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mussomeli

Località Marcato Nuovo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria San Cono

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione contadina in linea ad unica elevazione, muri in pietra, porte ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrata, finestre rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Dimore agresti ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Dimore contadine in linea, uniche testimonianze dell'antica masseria.

Strutture accessorie autonome

Fontana, abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La totale ristrutturazione di diversi edifici hanno compromesso l'integrità storico-architettonica e urbanistica della masseria.

Rilevanza **Media**

Data 15/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 285

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Salomone*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Salomone*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione con muri in pietra, porte, finestre e balconi ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrata,cantonali in pietra in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione con muri in pietra , porte e finestre ad arco a sesto ribassato in blocchi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Medoocre*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Brigadieci*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Prospetto principale della robba con dimora padronale al centro e due edifici ai lati.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all' assenza di un piano di recupero potrebbero innescare l'inizio di un degrado di alcune strutture della robba.

Rilevanza **Media**

Data *16/03/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 286

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Giulfo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Giulfo

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Palazzetto padronale in stile elettico a doppia elevazione con tetto praticabile, muri in blocchi di pietra, cornicioni e paraste in mattoni di terracotta con elementi stilistici eclettici (neogotici) , portoni, finestre e balconi ad arco a tutto sesto in mattoni di terracotta, vani interni posti ad enfilade con volte a botte o a padiglione, merlature

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Faccita laterale eclettica della masseria posta su una lieve altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio,strada d'accesso asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un restauro conservativo garantirebbe l'integrità storico-architettonico della masseria.

Data 17/03/2003

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 287

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Canalotto

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Canalotto

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione contadina a doppia elevazione con piano terra seminterrato, muri in pietra, porte e finestre ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrata, tetto a padiglione che ha sostituito il vecchio tetto a capanna.
2. Residenza agricola ad unica elevazione con muri in pietra , porte e finestre ad arco a sesto ribassato in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Azienda agrituristica

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Mazzarino

Località: Canalotto

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la robba a corte aperta.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoi.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un efficace restauro conservativo (2001) ha contribuito alla salvaguardia del carattere storico-architettonico della robba anche se sono state trasformate alcune coperture.

Data 18/03/2003

Nome del compilatore: Mario CassettiMario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 288

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Grotta Rossa*

Qualificazione: Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Fattoria Grotta Rossa*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ruderi della residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, portoni rettangolari con blocchi di pietra squadrate, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Edificio rurale ad unica elevazione con struttura portante in cemento armato, muri in mattoni forati di terracotta intonacati con malta di tipo li vigni, aperture rettangolari,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo-Ottimo*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Grotta Rossa*

Coord. piana est: *0*

Coord. piana nord: *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La residenza padronale tra i pochi edifici rimasti dell'antica masseria.

Strutture accessorie autonome

Zona archeologica (Grotte).

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Le radicali ristrutturazioni di diversi edifici hanno snaturato l' entità storico-architettonico-urbanistica della masseria.

Data *19/03/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 289

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Robba Perno-Cannada*

Qualificazione: Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Perno-Cannada*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione , muri in pietra grossolanamente intonacati con malta di gesso, aperture rettamgolari, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina a doppia elevazione , muri in pietra con resti d'intonaco gessoso, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Robba rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Mazzarino*

Località *Gibliscemi*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che formano la masseria.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versano gli edifici crea un degrado sempre più crescente a tutte le strutture della robba.

Data *20/03/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 290

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune San Cataldo

Località Cioccafa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Cioccafa

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, finnestre e balcone ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati con piattabande in mattoni di terracotta, portoni rettangolari, tetto a capanna.
3. Turchetto d'entrata con volta a botte ed arcone d'accesso a sesto ribassato di mattoni di terracotta

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata principale con gli edifici padronali della masseria e passaggio di entrata alla corte.

Strutture accessorie autonome

Bosco di eucalipti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un piano di restauro provocano un degrado di tutte le strutture della masseria.

Rilevanza **Media**

Data 21/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 291

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Bubbonia - Piano delle Case

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Bubonia Soprana

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Residenza padronale a doppia elevazione con muri in pietra, finestre ad arco a tutto sesto in pietra,aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in pietra, scala esterna in muratura, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo - mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la masseria posta alle pendici del monte Bubbonia.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio dell'Ormitto,zona archeologica.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici insieme all'assenza di un piano di recupero, creano un degrado sempre più devastante a tutte le strutture della masseria.

Data 22/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 292

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Chiapparia

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Chiapparia

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, portoni ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi rettangolari, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Dimore agresti a schiera ad unica elevazione, muri in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessino

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Villalba

Località: Chiapparia

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la masseria posta alle pendici del colle Serra di Porco.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata interpoderale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme allo stato di abbandono di alcuni edifici hanno creato un degrado sempre più devastante delle strutture portanti della masseria.

Data 23/03/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 293

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Ficari

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Ficari Soprano

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Lo Stimolo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta gassosa, aperture rettangolari, tetto a terrazzo.
2. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra, lucernai rettangolari in blocchi di pietra squadrati , aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono- mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la masseria posta alle pendici del colle Portelle Tagliata.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada interpoderale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La parziale mancanza di manutenzione insieme all' assenza di un piano di recupero potrebbero creare l'inizio di uno stato di degrado di tutte le strutture della masseria.

Data 24/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 294

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località La Grasta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria La Grasta

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa trasformata

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale (trasformato) a doppia elevazione, con muri in pietra intonacati con malta tipo li vigni, aperture rettangolari, tetto a doppia falda o ad unica falda.
2. Torretta d' avvistamento con muri in pietra,loggiato ad archi a sesto ribassato, tetto a padiglione.
3. Portale d' entrata alla corte ad arco a sesto ribassato in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Azienda agrituristica

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la masseria trasformata in azienda agrituristica.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Le trasformazioni volumetriche e planimetriche di diversi edifici hanno in parte fatto perdere l' entità storico-architettonico-urbanistica della masseria.

Data 25/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 295

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Cugno del Purgatorio

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Rigiulfo Grande

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Rigiulfo Grande

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Resti della residenza padronale a doppia elavazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione , muri in pietra con contrafforti a scarpa, aperture rettangolari, tetto a capanna,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo - ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei resti dei caseggiati che formavano la masseria.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano le strutture della masseria hanno reso diversi edifici dei ruderi.

Data 26/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 296

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Magazzinazzo*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Fattoria Magazzinazzo*

Cronologia

Secolo: *XVII-XVIII*

Pianta

Schema: *Ad unica corte*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con sottotetto praticabile, muri in pietra, lucernai ad arco a sesto ribassato in mattoni di terracotta, porte, finestre e balconi rettangolari, tetto a capanna.
2. Portale d'ingresso alla corte ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, turchetto pavimentato con lastre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre - pessimo*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Vallelunga Pratameno*

Località: *Magazzinazzo*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata principale della masseria con la chiesetta, il palazzetto padronale e il portale d'ingresso.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di una continua manutenzione insieme all'assenza di un progetto di restauro conservativo hanno creato un degrado parziale delle strutture anche portanti della masseria.

Data *27/03/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 297

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Cutumno

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Cutumno

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: A doppia corte

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione con muri in pietra e cantonali in blocchi lapidei squadrati, portoni, finestre e balconi ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto ad unica falda.
2. Dimora contadina a doppia elevazione con muri in pietra e cantonali in blocchi lapidei squadrati , porte e finestre ad

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo - ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mazzarino

Località: Cugno 'Nzudda

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciate principali della masseria posta lungo la strada sterrata interpoderale.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli edifici insieme all'assenza di un progetto di restauro, creano un degrado sempre più devastante di tutte le strutture della masseria.

Rilevanza: Alta

Data 28/03/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 298

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1
Comune: Caltanissetta
Località: Deri
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Masseria Deri
Qualificazione: Cl. D1
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte aperta
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati, porte e finestre ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati, porte e finestre ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo
Uso attuale: Azienda agricola
Uso storico: Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore:
- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena:
- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena:
- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la masseria posta alle pendici di Monte Sarmo.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un recente restauro conservativo ha contribuito alla salvaguardia dell'identità storico-architettonica della masseria

Rilevanza: **Media**

Data: 29/03/2003
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 299

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Garrasia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Garrasia

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Case Garrasia

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda
2. Portale d'entrata ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrata con trabeazione dai lineamenti stilistici neoclassici.
3. Abitazione agricola ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre - pessimo

Uso attuale Magazzino

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la masseria posta alle pendici della collina omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un progetto di restauro creano un degrado sempre più devastante di tutte le strutture della masseria.

Data 30/03/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 300

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria di Gèsu

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Fattoria di Gèsu

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A corte chiusa

Forma: Quadrata

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione con sottotetto praticabile, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Villalba

Località: Cento Salme

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la masseria posta su un'altura della contrada Centosalme.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un piano di recupero provocano uno stato iniziale di degrado di tutte le strutture della masseria.

Data 31/03/2002

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 301

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Tre Aratate

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Pianta

Schema: A corte aperta

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Resti della dimora padronale ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Ruderi di abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Parti di edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Caltanissetta

Località: Tre Aratate

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria posta su un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome: Nessuna

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli BB CC AA: Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Il completo stato di abbandono in cui versano gli edifici hanno reso la masseria un ammasso di ruderi.

Data 01/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 302

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Ratumeni

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Ratumeni

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Ratumeni

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale con elemanti stilistici neoclassici a doppia elevazione con muri in pietra , facciata con cornici e cantonali in blocchi di pietra squadrati e sagomati, portale e loggiato ad archi a tutto sesto in mattoni di terracotta, vani interni con volta a botte, tetto a doppia falda.
2. Dimora rurale a doppia elevazione, muri in pietra, portali

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che costituiscono la masseria posta su un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono di tutti gli edifici insieme all'assenza di un progetto di restauro hanno creato un degrado sempre più devastante anche delle strutture portanti della masseria.

Rilevanza **Alta**

Data 02/04/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 303

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Masseria Misteci*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVIII-XIX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*
Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale (ristrutturata) a doppia elevazione con muri in pietra con intonaco del tipo li vigni, porte, finestre e balconi rettangolari in posticci blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Abitazioni contadine ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a capanna,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo-mediocre*
Uso attuale: *Azienda agricola*
Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Misteci*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria e la strada d'accesso.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Bassa***

Vincoli BB CC AA:
Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La ristrutturazione di alcuni edifici ha in parte trasformato l'identità storico-architettonica della masseria.

Data: *03/04/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 304

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Pisano*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Pisano*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in pietra,cantonali e cornici in gesso, porte finestre e balconi rettangolari, tetto a padiglione.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Portale d'ingresso ad arco a tutto sesto in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Fontanella*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata principale con portale d'entrata alla masseria.

Strutture accessorie autonome

Fontana di Pitta, strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di una manutenzione continua può creare l'inizio di un degrado di tutte le strutture della masseria.

Data *04/04/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 305

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Zellante*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A corte chiusa*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione con muri in pietra, portone ad arco a tutto sesto in pietra,porte e finestre rettangolari, tetto a capanna.
2. Residenza contadina a doppia elevazione con muri in pietra, scala esterna in muratura, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Milena*

Località: *Zellante*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degi caseggiati che costituiscono la masseria posta su un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione insieme all'assenza di un piano di recupero possono creare l'inizio di un degrado di tutte le strutture della masseria.

Data *05/04/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 306

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Gallitano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Stanze

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Stanze

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Torre d' avvistamento a tripla elevazione con muri in pietra e cantoni in blocchi di pietra squadrata, portale d'ingresso ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomata, finestre rettangolari in blocchi di pietra squadrata, balcone su mensole in stile neoclassico, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo-ruderale

Uso attuale Ovile

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑


Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Torre di avvistamento con il portale d'ingresso alla corte residenziale.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versano la totalità degli edifici insieme alla mancanza di un progetto di restauro hanno creato un degrado sempre più devastante in tutte le strutture, anche in quelle portanti della masseria.

Data 06/04/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 307

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Villa- Monastero-Fattoria Terrana*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Torre di Terrana*

Cronologia

Secolo: *XII-XVI*

Pianta

Schema: *Ad unica corte chiusa*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Chiesa in stile normanno a pianta basilicale a tre navate con pilastri e archi ogivali, muri in blocchi di pietra squadrati, portale d' ingresso con archi su pilastri multipli strombati a sesti leggermente acuti, campanile in pietra a vela , aperture rettangolari, cantonali in blocchi di pietra squadrati, altare barocco con colonne tortili puttini in stucco

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Villa- Monastero-Fattoria.*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Niscemi*

Località *Terrana*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata principale con la chiesa medievale e l'arco d'ingresso alla corte della villa-monastero-fattoria.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-La mancanza di un'adeguata manutenzione e il conseguente degrado di tutte le strutture possono essere arrestati da un immediato restauro conservativo della villa-monastero-fattoria.
- Gli edifici della masseria ricadono per poche decine di metri in provincia di Ragusa anche se il feudo di pertinenza si trova in provincia di Caltanissetta.
- Il legame storico della masseria al territorio nisseno ha indotto il suo

Rilevanza ***Eccezionale***

Data *07/04/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 308

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Canalotto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Canalotto

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppia corte

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra , aperture rettangolari, tetto a padiglione.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco in gesso, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
3. Abitazione agreste ad unica elevazione, muri in pietra, portone ad arco a sesto ribassato, aperture rettangolari,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Masseria rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme degi caseggiati che costituiscono la masseria posta al centro della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione assieme all'assenza di un piano di recupero ha creato uno stato di degrado sempre più devastante di tutte le strutture, anche quelle portanti della masseria.

Data 08/04/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 309

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Giancana

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: A corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con struttura portante in cemento armato, muri in mattoni forati di terracotta, intonaco tipo li vigni, aperture rettangolari, tetto a doppia falda.
2. Residenza contadina ad unica elevazione con struttura portante in cemento armato, muri in mattoni forati di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Azienda agrituristica

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mussomeli

Località: Mandra di Piano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici ristrutturati che formano la masseria posta al centro della contrada Mandra di Piano.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La radicale ristrutturazione di tutti gli edifici hanno trasformato l'identità storico-architettonica della masseria.

Data 09/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 310

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Borgo Paradiso

Qualificazione Cl. E

Denominazione

Altra denominazione: Case Paradiso

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Pianta

Schema: A meandro

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenze contadine a doppia elevazione, muri in pietra con tracce di intonaco gessoso, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
2. Dimore agresti ad unica elevazione, muri in pietra con tracce di intonaco gessoso, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Borgo rurale

Uso storico: Borgo rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: E

Comune: Caltanissetta

Località: Paradiso-Giulfo

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del borgo posto ai piedi della collina Camazzuolo.

Strutture accessorie autonome

Sorgente, strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di parziale abbandono in cui versano diversi edifici provoca un inizio di degrado sempre più crescente di tutte le strutture, anche di quelle portanti del borgo.

Data 10/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 311

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B2

Comune Caltanissetta

Località Paradiso

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Chiesa SS. Crocifisso

Qualificazione Cl. B2

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Ad unica aula absidata

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata in pietra irresponsabilmente intonacata con malta gessosa, campanile a vela soprastante, portale a sesto ribassato, pseudo rosone in mattoni di terracotta.
2. Pianta rettangolare con muri in pietra, abside trapezoidale, lucernai ad arco ribassato.
3. Canonica, sagrestia.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Chiesa rurale

Uso storico Chiesa rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata principale della chiesa con piccolo campanile a vela soprastante.

Strutture accessorie autonome

Sorgente, strada interpoderale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un recente restauro ha salvaguardato l'identità storico.architettonica della chiesa, anche se l'antica facciata in pietra è stata maldestramente intonacata.

Data 11/04/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 312

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Gifarò*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Ad unica corte*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione e tetto praticabile, muri in pietra, portone ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, porte, finestre e balcone rettangolari, cornice e parapetto di coronomento in pietra, tetto a capanna.
2. Costruzione rurale di nuova edificazione a doppia

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre-ottimo*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Gifarò-Marcato del Fico*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei casamenti che compongono la masseria posta ai piedi del cozzo Gifarò.

Strutture accessorie autonome

Sorgente, strada interpoderale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Alcune parti ristrutturate hanno compromesso in parte il carattere storico-architettonico della masseria.

Rilevanza **Media**

Data *12/04/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 313

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Urso*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Case Gifarò*

Cronologia

Secolo: *XIX-XX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, muri in pietra in parte intonacati con malta di gesso e calce, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Torretta d'avvistamento posta su una parte della dimora padronale con muri in pietra, parapetto con inferriata, terrazzo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Gifarò-Giffarone*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la masseria posta tra le contrade di Gifarò e Giffarone.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata interpoderale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Una recente ristrutturazione ha in parte salvaguardato l'identità storico-architettonica della masseria.

Data *13/04/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 314

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Mazzarino

Località Fontanella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Masseria Bartoli

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Casa Bartoli

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII-XIX

Pianta

Schema Ad unica corte chiusa

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi della residenza padronale a doppia elevazione con muri in pietra, portoni ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, finestre rettangolari in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Resti di abitazione contadina ad unica elevazione con muri in pietra, aperure rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Masseria rurale

Fotografia



Insieme dei ruderi dei caseggiati che formavano la masseria posta su un'altura in contrada Fontanella.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il completo abbandono in cui versano le strutture hanno reso la masseria allo stato di rudere.

Rilevanza **Media**

Data 14/04/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 315

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Palombara*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVIII-XIX*

Pianta

Schema: *Ad unica corte*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi della residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, porte e finestre ad arco ribassatto in blocchi di pietra, tetto a capanna.
2. Parti di abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Frammenti di edificio rurale ad unica elevazione, muri in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *Palombara*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei ruderi dei caseggiati che formavano la masseria posta su un'altura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata interpoderale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Il completo stato di abbandono in cui versano le strutture ha reso la masseria allo stato di rudere,

Data *15/04/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 316

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Bonifacio

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Bonifacio

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: In linea

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra, portone ad arco ribassato in blocchi di pietra, finestre rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimora rurale ad unica elervazione, muri in pietra, porta ad arco ribassato in blocchi di pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Locali dell'Ente Forestale.

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mazzarino

Località: Sofiana

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la robba con la chiesetta rurale adiacente.

Strutture accessorie autonome

Bosco di eucalipti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Nel recente restauro (1996) sono stati utilizzati manufatti non originali come le tegole industriali.

Rilevanza **Media**

Data 16/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 317

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria San Marco

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa San Marco

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione , muri in pietra, porte, finestre e balconi rettangolari in blocchi di pietra squadrati, cornice di coronamento , merli guelfi di carattere stilistico eclettico, tetto a padiglione, terrazzo.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri di pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Caltanissetta

Località: Paradiso-Grottarossa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la masseria posta accanto ad un puntale roccioso.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo favorirebbe la conservazione dell'identità storico-architettonico della masseria.

Rilevanza: Media

Data 17/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 318

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria La Rosa

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa La Rosa

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in pietra, portone ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, porte e finestre ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi rettangolari, cornicione di coronamento, cantonali in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono-mediocre

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Mazzarino

Località: Brigadieci

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Edifici principali della masseria posta su di un'altura di contrada Brigadieci.

Strutture accessorie autonome

Strada interprovinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo potrebbe contribuire all'ulteriore salvaguardia dell'identità storico-architettonico della masseria.

Data 18/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 319

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria Cimia*

Qualificazione: Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa della Cimia*

Cronologia

Secolo: *XVIII-XIX*

Pianta

Schema: *Ad unica corte chiusa*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a tripla elevazione con muri in pietra, facciata con cantonali e cornice di coronamento in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici tardo barocchi, portoni ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre rettangolari in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Cimia*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che costituiscono la masseria posta su un' altura della contrada omonima

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versano gli edifici, insieme all'assenza di un piano di restauro conservativo, hanno creato un degrado sempre più crescente a tutte le strutture della masseria.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *19/04/2003*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 320

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Rafforosso Soprano

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Rafforosso Soprano

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Pianta

Schema: Ad unica corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi dell'abitazione padronale a doppia elevazione con sottotetto praticabile con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in pietra, scala esterna in pietra ad unica rampa, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre-pessimo

Uso attuale: Azienda agricola dell'Ente Forestale

Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mazzarino

Località: Rafforosso

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Edifici principali della masseria con arco d'ingresso alla corte.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata interpoderle.

Individuazione cartografica

Rilevanza

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni edifici insieme all'assenza di un piano di recupero hanno creato un degrado sempre più devastante ad alcune strutture della masseria.

Data 20/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 321

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Masseria Ficari
Qualificazione: Cl. D1
Denominazione:
Altra denominazione: Casa Ficari

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica corte aperta
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Abitazione padronale a doppia elevazione con sottotetto praticabile, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in pietra, scala esterna in pietra ad unica rampa, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre
Uso attuale: Azienda agricola
Uso storico: Masseria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1
Comune: Mazzarino
Località: Ficari
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciate dell'edificio principale della masseria con le tipiche grondaie oblique.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di una continua manutenzione, insieme all'assenza di un piano di recupero, potrebbero creare un iniziale stato di degrado di tutte le strutture della masseria.

Data: 21/04/2003
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 322

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Robba Martinez

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Martinez

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco del tipo livigni, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Abitazioni contadine ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Robba rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D1

Comune: Caltanissetta

Località: Scunchipane

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme dei caseggiati che compongono la robba posta lungo la statale n.191.

Strutture accessorie autonome

Strada Statale n. 191

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Parziali lavori di ristrutturazione di alcuni edifici hanno in parte minacciato l'integrità storico-architettonica della robba.

Data 22/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Rilevanza: **Media**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 323

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villa-Monastero-Fattoria Cappellano

Qualificazione Cl. B1

Denominazione

Altra denominazione: Cappellano

Cronologia

Secolo: XVI-XVII

Pianta

Schema: A doppia corte

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Monastero a doppia elevazione con tetto praticabile, muri in blocchi di pietra squadrata, lesene, cornicione e cantonali in blocchi di pietra con elementi stilistici barocchi, finestre rettangolari e lucerna i ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, balconi con piedritti, architravi e timpani in blocchi di pietra sagomati in stile barocco, mensoloni di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Villa-Monastero-Fattoria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B1

Comune: Caltanissetta

Località: Cappellano-Deliella-Ramilia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale-processionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata principale del monastero con la corte interna ed il turchetto d'entrata.

Strutture accessorie autonome

Zona archeologica, strada sterrata interpoderale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: Legge N.1089/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Il completo stato di abbandono in cui versano tutti gli edifici con il conseguente devastante degrado può essere arrestato solo da un immediato progetto di restauro conservativo.

Rilevanza: Eccezionale

Data: 23/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 324

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Villa-Monastero-Fattoria San Martino*

Qualificazione: Cl. *B1*

Denominazione

Altra denominazione: *San Martino*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *A doppia corte*

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

1. Resti della cappella ad unica elevazione con pianta rettangolare, muri in pietra, portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati con elementi stilistici tardo-barocchi, decorazioni, lesene e cornici in stucco, pavimentazione in terracotta, finestre circolari e rettangolari, copertura con volta a botte, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Villa-Monastero-Fattoria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *B1*

Comune: *Milena*

Località: *Borgo San Martino*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale-processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☑ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



ri dell'arco d'ingresso alla corte con parti della facciata della foresteria, dello scalone e dei resti del monastero.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada provinciale

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Il completo stato di rudere in cui versano tutti gli edifici con il conseguente devastante degrado può essere arrestato solo da un immediato progetto di restauro conservativo.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *24/04/2003*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 325

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: C1

Comune: Mazzarino

Località: Bertolone

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Villino Alberti

Qualificazione: Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione: Villa Alberti

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Residenziale

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Corpo principale con gierdino antistante

Forma: Ad " U"

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto signorile a doppia elervazione e pianta ad "U" , muri in pietra con intonaco di malta di gesso e calce, cornicione con modanature in stile neoclassico, scala d'accesso in pietra e marmo a doppia rampa, parapetti in ferro battuto, aperture rettangolari, finestre ad occhio o a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati , balconi con cornici

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono.mediocre

Uso attuale: Residenza estiva

Uso storico: Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del villino e del giardino antistante posti sulla collina di Bertolone.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 191.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Alta**

Vincoli BB CC AA: Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione con il conseguente parziale degrado delle strutture può arrestarsi con un immediato progetto di restauro conservativo del villino.

Data: 25/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 326

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villa-Monastero-Fattoria Bigini

Qualificazione Cl. B1

Denominazione

Altra denominazione: Il Barone o Casa Vella

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: A doppia corte

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Monastero a doppia elevazione con muri in pietra, facciata con paraste, cantonali e cornice in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici barocchi, portale d'ingresso barocco con piedritti con mensole a volute e cornici ad arco a sesto ribassato, finestre ovoidali o ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, balconi con riquadri rettangolari

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Residenza estiva

Uso storico: Villa-Monastero-Fattoria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B1

Comune: Caltanissetta

Località: Bugini o Bigini

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata principale del monastero con il turchetto d'entrata e la corte lastricata.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Per un completo recupero della villa è necessario un immediato progetto di restauro della grande fontana che giace nel più completo abbandono.

Data 26/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Rilevanza: Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 327

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: C1
Comune: Santa Caterina Villarmosa
Località: Turolifi
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Villino Barrile
Qualificazione: Cl. C1
Denominazione:
Altra denominazione: Casa Barrile

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Residenziale

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Corpo principale con giardino antistante
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto signorile a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco di malta di gesso e calce a fasce longitudinali, portale d'ingresso ad arco ribassato con cornice modanata con elementi stilistici liberty, loggia con timpano triangolare con spunti liberty, edicola tripartita con finestre a sporto (oriel-window) in stile liberty, porte, finestre e balconi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre
Uso attuale: Residenza estiva
Uso storico: Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore:
- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena:
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena:
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Particolare della facciata laterale con le tre finestre a sporto (oriel window).

Strutture accessorie autonome
Abbeveratoio

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Alta**

Vincoli BB CC AA: Legge N. 1497/39
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione con il conseguente parziale degrado delle strutture può arrestarsi con un immediato progetto di restauro conservativo del villino.

Data: 27/04/2003
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 328

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Mazzarino

Località Mercatante-centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Cannada-Bartoli

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Villa Bartoli

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Corpo principale con giardino antistante

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto sigmorile a doppia elevazione, muri in pietra, portale d'entrata ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, finestre, porte e balconi rettangolari in blocchi di pietra e timpani ad arco acuto in stile eclettico, aperture ad arco a sesto ribassato, tetto a padiglione.
2. Giardino con resti di aiuole con piante mediterranee,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il villino posto lungo la statale n. 191 con i resti del giardino antistante.

Strutture accessorie autonome

Strada statale 191.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

I recenti (2001) lavori di restauro conservativo hanno salvaguardato il carattere storico-architettonico del villino.

Data 28/04/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 329

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Villino Isabella Baglio*

Qualificazione Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Corpo principale attorniato dal giardino*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzina signorile a doppia elevazione con piano terreno seminterrato, facciate eclettiche con timpani triangolari e pseudo rosoni, archi a sesto equilatero, rosoni, pinnacoli, acroteli e paraste angolari in stile neogotici, scalone d'entrata manomesso a tenaglia, balconate e terrazze con parapetti in ferro battuto, tetto a crociera latina.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Residenza estiva*

Uso storico: *Villino stagionale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *C1*

Comune *Caltanissetta*

Località *Raffo Nero*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Viale d'ingresso con la facciata principale del villino.

Strutture accessorie autonome

Strada statale 122.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La ristrutturazione di parti dell'edificio hanno trasformato alcune strutture originarie del villino.

Data *29/04/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 330

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero civico

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Lotti a scacchiera

Forma: Quadrangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Portale monumentale in stile neoclassico in blocchi di pietra sagomati, unico fornile con volta a botte, pilastri con colonne binate, trabeazione, nicchie, decorazioni, cornici modanate, cancellate in ferro battuto .
2. Cappelle funerarie in blocchi di pietra sagomati in stile eclettico, neoclassico e liberty con arredi sacri all'interno,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Sommatino

Località: Testa di morte- centro urbano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Ingresso monumentale del cimitero in stile neoclassico.

Strutture accessorie autonome

Via cittadina

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore cura e manutenzione delle costruzioni sia da parte dell'ente pubblico, sia da parte dei privati, accrescerebbe la valenza storico-architettonico-urbanistico del cimitero.

Data 30/04/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 331

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Caltanissetta

Località Due Fontane- Cialagra

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Pozzo Due Fontane- Cialagra

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo IX-XVI

Parametri di valutazione

Pianta

Schema A cupola con canali

Forma Cilindrica, rettangolare

Valore	
Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena	
Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena	
Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Pozzo in pietra con semicupola ogivale, arcone a sesto acuto, cisterna cilindrica, parapetto.
2. Gallerie interrate in pietra con copertura a cappuccina o a "bocca di fornace", gora di raccolta inferiore, muri in pietra laterali (sistema di raccolta idrico arabo).
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Pozzo-abbeveratoio rurale

Uso storico Pozzo-abbeveratoio rurale

Fotografia



Il complesso idrico attorniato da una macchia di roverelle e di roveti.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versano gli impianti e il conseguente degrado delle strutture può essere arrestato solo da un immediato progetto di restauro conservativo del complesso idrico.

Data 01/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 332

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Mazzarino

Località Sorci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Bartoli

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Villa Bartoli

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Corpo principale attorniato dal giardino.

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con muri in pietra, portoni d'entrata ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi rettangolari in blocchi di pietra con piattabande ad arco ribassato, cornicione di coronamento modanato, vani interni con volte a botte o a padiglione, tetto a padiglione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il villino con il viale d'accesso alberato a doppio filare di palme.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 191

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un ulteriore restauro conservativo contribuirebbe maggiormente a salvaguardare il carattere storico-architettonico del villino.

Rilevanza **Media**

Data 02/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 333

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero degli Angeli

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi longitudinali

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto d'entrata a doppia elevazione in blocchi di pietra squadrati, portico con archi a tutto sesto, fornice con volta a botte, aperture rettangolari in blocchi di pietra, cimasa con gruppo scultoreo con elementi stilistici neoclassici, copertura a capanna, lapidi, cancello in ferro battuto.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono-mediocre

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Caltanissetta

Località: Serra Difesa- centro urbano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☑ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Ingresso monumentale del Cimitero degli Angeli in stile neoclassico.

Strutture accessorie autonome

Zona archeologica, Castello di Pietrarossa, complesso di Santa Maria degli Angeli.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-Un ulteriore piano di restauro conservativo contribuirebbe a salvaguardare il carattere storico-architettonico-urbanistico del cimitero degli Angeli.
- Le continue frane della rupe soprastante minacciano l'integrità del cimitero.

Rilevanza: Alta

Data: 03/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 334

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Fondaco Fondachello*
Qualificazione: Cl. *E4*
Denominazione:
Altra denominazione: *Casa Fondachello*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Ad unico blocco con corte aperta*
Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio rurale principale a doppia elevazione, muri in pietra con tracce d'intonaco di malta di gesso e calce, contrafforti a scarpa, portali poligonali in blocchi di pietra sagomati, finestre rettangolari, data scolpita, tetto a doppia falda.
2. Ruderi della cappella a pianta rettangolare monoabsidata,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Fondaco*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *E4*
Comune: *Mazzarino*
Località: *Il lago*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano il fondaco posto all'interno della contrada Il lago.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Il completo stato di abbandono in cui versano tutti gli edifici e il conseguente devastante degrado dell'insieme delle strutture può essere arrestato solo da un immediato progetto di restauro conservativo del fondaco.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *04/05/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 335

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Riesi

Località Giarratana-centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino La Monica

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Villa la Torre

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Pianta

Schema Corpo principale attorniato dal giardino.

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio principale a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco in malta di gesso e calce, aperture rettangolari, decorazioni con caratteri stilistici del novecento (fascista) , tetto a crociera.
2. Ala laterale a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco in malta di gesso e calce, aperture rettangolari,


Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Fotografia



Il villino posto sull'altura chiamata Giarratana, limitrofa al centro urbano di Riesi.

Strutture accessorie autonome

Vie civiche

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Le espansioni urbanistiche minacciano sia il parco del complesso sia l'integrità storico-architettonico del villino.

Rilevanza **Media**

Data 05/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 336

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero dei Cappuccini

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: A lotti ortogonali

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Cancellata d'entrata in ferro battuto con elementi stilistici neoclassici, pilastri in blocchi di pietra con acroteri.
2. Cappelle funerarie eclettiche , neoclassiche e liberty con bassorilievi, gruppi scultorei e decorazioni in pietra sagomata o in marmo, arredi sacri interni, cancelli in ferro battuto, scalinate d'ingresso, pavimenti maiolicati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Cimitero privato

Uso storico: Cimitero privato

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Mazzarino

Località: Il piano dei Cappuccini

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Cappella principale del cimitero monumentale dei Cappuccini.

Strutture accessorie autonome

Convento dei P.P. Cappuccini

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La parziale mancanza di manutenzione può minacciare l'integrità storico-architettonico-urbanistico del cimitero.

Rilevanza: Alta

Data: 06/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 337

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5
Comune: Santa Caterina Villarmosa
Località: Fiumara-Scaleri
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Fontana-lavatoio-abbeveratoio Fiuma
Qualificazione: Cl. D5
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Infrastrutturale

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Spiazzo centrale
Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Fontana in blocchi di pietra squadrati con cuspide triangolare, cornice modanata con elementi stilistici neoclassici, parete con cannelle, piccolo vano con arco a sesto ribassato in blocchi di pietra sagomati.
2. Lavatoio in blocchi di pietra squadrati con vasca di raccolta e sponde con pietre oblique.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono
Uso attuale: Fontana- abbeveratoio
Uso storico: Fontana-lavatoio

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'insieme del complesso idrico posto nelle immediate vicinanze del centro abitato.

Strutture accessorie autonome: Strada civica

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di una accurata manutenzione con il conseguente parziale degrado di alcune strutture possono essere superate da un progetto di restauro conservativo.

Rilevanza: Alta

Data: 07/05/2003
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 338

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Villalba

Località Cozzo di Garbo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Cozzo di Garbo

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Corpo principale attorniato dal giardino.

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzina padronale a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra, aperture rettangolari, tetto a padiglione.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Magazzino rurale ad unica elevazione con muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme del villino con il giardino circostante posto su di un'alltura della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di una accurata manutenzione è superabile con un intervento di recupero.

Data 08/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 339

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Delia

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Cancellata d'ingresso in ferro battuto, pilastri e pensilina in cemento armato, .
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, strutture e bassorilievi, pavimenti in marmo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B3

Comune: Delia

Località: Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme del cimitero posto ai margini del centro abitato.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Data 09/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 340

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Mussomeli

Località Testacotta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Robba Sorge

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Casa Sorge

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☐		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☑	
Fragilità funzionale d'insieme		☑	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☑
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Elementi significativi e/o decorativi

1.Ruderi della dimora padronale a doppia elevazione con sottotetto praticabile, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Abitazione contadina a doppia elevazione muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo-ruderale

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Robba rurale

Fotografia



Insieme dei caseggiati che formano la robba posta su di un'altura in contrada Testacotta.

Strutture accessorie autonome

Stada sterrata d'accesso

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il totale stato di abbandono in cui versano le costruzioni con il conseguente degrado delle strutture può essere superato da un piano di recupero della robba.

Data 10/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Media**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 341

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Turolifi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Casale Turolifi

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Masseria Turolifi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XVII-XVIII

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con sottotetto praticabile, muri in pietra con intonaco di malta di gesso e calce, paraste e cornicione in gesso, aperture rettangolari o quadrate, vani interni con volte a botte o a schifo, tetto a capanna.
2. Portone d'ingresso alla corte ad arco a tutto sesto in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Borgo rurale

Uso storico Casale rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata principale del casale con arco d'entrata alla corte e la chiesa soprastante.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, Reggia Trazzera.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di una continua manutenzione con il conseguente degrado di alcune strutture possono essere superate da un piano di recupero del casale.

Data 11/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 342

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Sommatino

Località Cozzo Chimera

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Chinnici

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Corpo principale attorniato dal giardino.

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto signorile a doppia elevazione e mansarda, muri in pietra, facciata con paraste, cornici e basamento in stucco con malta gessosa, portali con cornice ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi con cornici rettilinee con elementi stilistici neoclassici, tetti a padiglione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il villino posto su di un'altura in prossimità del centro abitato di Sommatino.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Le espansioni urbanistiche della cittadina stanno inglobando il villino suburbano.

Data 12/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 343

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Sutera

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Cancellata d' ingresso in ferro battuto, pilastri in blocchi di pietra, acroteli a pigna in pietra .
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, bassorilievi e pavimenti in marmo.
3. Edicole funerarie in blocchi di pietra , decorazioni,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Sutera

Località: Murlacchiello

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme del cimitero posto nella contrada Murlacchiello.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell' integrità storico-architettonoco-urbanistica del cimitero.

Data 13/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 344

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune Caltanissetta

Località Imera

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Stazione ferroviaria Imera

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema In linea

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stazione ferroviaria a doppia elevazione,muri blocchi di pietra squadrati con intonaco del tipo livigni, aperture rettangolari, tetto a terrazza.
2. Silos cilindrici per la raccolta di acqua in cemento armato o in blocchi di pietra squadrati, coperture coniche.
3. Edifici a doppia elevazione, muri blocchi di pietra con

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Stazione ferroviaria

Uso storico Stazione ferroviaria

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Insieme della stazione ferroviaria posta in prossimità di un'ansa del fiume Imera Meridionale.

Strutture accessorie autonome

Linea ferroviaria PA-CT

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il parziale stato d' abbandono degli edifici e il conseguente degrado di parte delle strutture possono essere arrestate solo da un piano di recupero.

Data 14/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 345

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Mazzarino

Località Vigne Vanasco

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino La Torre

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione La Torre

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo X-XVIII

Pianta

Schema Ad " elle"

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Resti della torre di probabile origine araba con muri in pietra.
2. Residenza padronale a doppia elevazione con sottotetto praticabile, muri in blocchi di pietra, portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati, stemma araldico con elementi stilistici manieristici, finestre quadrate e

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il villino immerso in un campo di fichidindia e attorniato da un giardino con palme.

Strutture accessorie autonome

Serbatoio idrico

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione con il conseguente degrado parziale delle strutture possono essere arrestate da un progetto di restauro conservativo del villino.

Rilevanza **Alta**

Data 15/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 346

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di San Cataldo

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio d' ingresso in stile eclettico ad unica elevazione con muri in blocchi di pietra intonacati con malta di gesso, portale e finestre ad arco a tutto sesto con cornici modanate neogotiche, lesene,guglie e cimasa in stile eclettico, cancellata in ferro battuto con pilastri in blocchi di pietra.
2. Cappelle funerarie eclettiche, neoclassiche e liberty con

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: San Cataldo

Località: Pizzo Carano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Entrata principale del cimitero con la cancellata e gli uffici cimiteriali in stile eclettico.

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell' integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero

Rilevanza: **Media**

Data: 16/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 347

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Casale Sabucina*
Qualificazione: Cl. *D1*
Denominazione:
Altra denominazione: *Masseria Dell'Aira*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Aggregato*
Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione , muri in blocchi di pietra squadrati con intonaco del tipo livigni, portone ad arco ribassato in stile liberty con blocchi di pietra squadrati, portico ad arco a sesto acuto con terrazzo soprastante in blocchi di pietra sagomata, balaustra in stile liberty, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*
Uso attuale: *Residenza-azienda*
Uso storico: *Masseria a corte aperta*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D1*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Sabucina*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore:
- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena:
- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena:
- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata principale della residenza padronale con gli altri caseggiati che formano il casale.

Strutture accessorie autonome

Zona archeologica.

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:
Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Le nuove costruzioni in pietra e i restauri degli edifici principali hanno salvaguardato il carattere storico-architettonico del casale.

Data: *17/05/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 348

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Mazzarino

Località Prato

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Cannada

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Casa Cannada

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Corpo principale attorniato dal giardino.

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza signorile a doppia elevazione , muri in pietra con intonaco di malta gessosa, facciate con elementi stilistici neoclassici, portale e finestre ad arco ribassato con cornici in blocchi di pietra squadrati, balconi rettangolari con cornici rettilinee in stucco, pensilina neoclassica con colonne binate, parapetti in ferro battuto, tettoia, tetto a padiglione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il villino posto su di un'altura in contrada Prato.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 191

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di una costante manutenzione con il conseguente degrado delle strutture possono essere superate solo da un progetto di restauro conservativo del villino.

Data 18/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 349

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Resuttano

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Cancellata d' ingresso in ferro battuto, pilastri in cemento armato.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, bassorilievi, sculture, pavimenti in marmo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Resuttano

Località: Marina

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Ingresso del cimitero posto nella contrada Marina.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata (via civica).

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell' integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Data 19/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 350

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Sabucina

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Fattoria La Dispensa

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo- didattico

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edifici rurali a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra e strutture portanti in cemento armato, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimore contadine a doppia elevazione con muri in blocchi di pietra e strutture portanti in cemento armato, scale esterne in muratura, aperture rettangolari, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Fattoria rurale Istituto Tecnico Agrario Caltanissetta

Uso storico Fattoria rurale Istituto Tecnico Agrario Caltanissetta

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Ingresso principale con alcuni edifici che formano la fattoria.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.122

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione contribuirebbe alla salvaguardia della fattoria didattica.

Data 19/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 351

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: C1

Comune: Caltanissetta

Località: Savarino

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Villino Bevilacqua

Qualificazione: Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione: Casa Castrogiovanni

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Corpo principale attorniato dal giardino.

Forma: Ad " U "

Elementi significativi e/o decorativi

1. Corpo centrale della residenza padronale a triplice elevazione, muri in blocchi di pietra con intonaco di malta di gesso, portali ad arco a tutto sesto, finestre e balconi rettangolari con cornici di malta di gesso e calce, cornici e cantonali in gesso, tetto a capanna.
2. Ali laterali della residenza padronale a doppia elevazione

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Residenza estiva

Uso storico: Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il villino Bevilacqua attorniato dal giardino con piante mediterranee.

Strutture accessorie autonome

Linea ferroviaria AG-CL

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La mancanza di una continua manutenzione può essere superata da un piano di recupero.

Data: 20/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 352

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Santa Caterina

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Cancellata d'ingresso in ferro battuto con tettoia e pilastri in cemento armato.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati, con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, bassorilievi, sculture, pavimenti in marmo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B3

Comune: Santa Caterina

Località: Rocche

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Viale centrale del cimitero posto in contrada Rocche.

Strutture accessorie autonome

Srtada d'accesso asfaltata (via civica).

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistico del cimitero.

Data 20/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 353

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Masseria La Carruba*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Fattoria Femmina Morta*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *A corte aperta*

Forma: *Ad " U "*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati, cantonali, cornici in blocchi di pietra squadrati, portale ad arco a tutto sesto, finestre e balconi ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra sagomata, tetto a capanna.
2. Dimora contadina a doppia elevazione, muri in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Fattoria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune: *Butera*

Località: *Carruba-Femmina Morta*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme delle costruzioni che formano la fattoria La Carruba posta lungo la statale n. 115.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 115.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo contribuirebbe alla salvaguardia del carattere storico-architettonico della fattoria.

Rilevanza **Media**

Data *21/05/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 354

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Caltanissetta

Località Comuni

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Polizzi

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Rfesidenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Corpo principale con giardino antistante.

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio centrale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra, veranda su portico con colonne e parapetto in pietra scolpita, porte, finestre e balconi rettangolari, tetto piramidale.
2. Ala accostata ad unica elevazione, muri in blocchi di pietra, aperture rettangolari, tetto a terrazza con parapetto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il villino posto nella vallata della contrada Comuni.

Strutture accessorie autonome

Abitazioni rurali

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una recente ristrutturazione (2002) ha in qualche parte trasformato il carattere storico-architettonico del villino.

Rilevanza **Media**

Data 21/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 355

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Villalba

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ingresso principale in stile neoclassico con arcone ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati intonacato con malta di gesso, timpano triangolare, paraste, nicchie cieche, cancellata d'ingresso in ferro battuto, scalinata in blocchi di pietra squadrati, tetto a capanna.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Villalba

Località: Ranttello

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Entrata principale del cimitero posto nella contrada Ranttello.

Strutture accessorie autonome

Via Crucis

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistico del cimitero.

Data: 22/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 356

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Niscemi

Località Stizza

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Senia - Noria Stizza

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Pianta

Schema Ad arco

Forma Cilindrica

Elementi significativi e/o decorativi

1. Arcone centrale con arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati con ruota dentata in ferro.
2. Piattaforma cilindrica in pietra.
3. Edificio di servizio ad unica elevazione, muri in pietra, apertura rettangolare, tetto ad unica falda.
4. Recinto e rampa d'accesso in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Senia - Noria

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La Senia posta nella vallata del torrente Vituso.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro potrebbe contribuire alla salvaguardia del carattere storico-architettonico della noria.

Rilevanza **Media**

Data 22/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 357

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Villino Tumminelli*

Qualificazione Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Cardella*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Corpo principale con giardino antistante.*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora signorile a doppia elevazione con piano terra e sottotetto praticabile, muri in pietra, facciata con quattro colonne in blocchi di pietra sagomati e timpano triangolare in stile neoclassico, porte, finestre e balconi ad arco a sesto ribassato in pietra, scalinata d'ingresso, tetto a crociera.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Residenza estiva*

Uso storico: *Villino stagionale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *C1*

Comune: *Caltanissetta*

Località: *San Vincenzo-Cibbaria*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☑ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il villino posto alla sommità di un'altura della contrada San Vincenzo.

Strutture accessorie autonome

Abitazioni rurali.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Un recente restauro conservativo ha ridato il carattere storico-architettonico al villino.

Data *23/05/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 358

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Vallelunga

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Cancellata d'ingresso in ferro battuto, pilastri in blocchi di pietra squadrati, acroteli cuspidati in pietra.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, sculture e bassorilievi, pavimenti in marmo,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Vallelunga Pratameno

Località: Baronia

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Ingresso principale del cimitero posto in contrada Baronia.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistico del cimitero.

Data 23/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 359

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Molino Rizzuto

Qualificazione Cl. D4

Denominazione

Altra denominazione: Mulino del Rizzuto

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: Ad acqua

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi dell'acquedotto bastionato di captazione delle acque in blocchi di pietra squadrati, contrafforti a scarpa, canale.
2. Resti di un portale con arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, torre piezometrica in blocchi di pietra sagomati con cornici.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Molino ad acqua

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D4

Comune: Butera

Località: Castelluccio

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



I ruderi del Molino Rizzuto posto nella valle del torrente omonimo.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono e l'assenza di un piano di recupero hanno reso l'impianto idrico allo stato di rudere.

Data 24/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 360

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Mazzarino

Località Pantano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Calafato

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Casa Calafato

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Blocco principale con giardino antistante.

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzina padronale a doppia elevazione con il piano terra seminterrato, muri in blocchi di pietra squadrati, cornici in blocchi di pietra squadrati, portico ad arco a sesto ribassato e terrazza soprastante, porte e finestre ad arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrati, finestre e balconi rettangolari, tetto a padiglione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il villino posto lungo la strada statale n.190 " delle zolfare ".

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 190

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un progetto di risanamento potrebbe contribuire alla salvaguardia storico-architettonica del villino.

Rilevanza **Media**

Data 24/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 361

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Cimitero di Marianopoli*

Qualificazione Cl. *B3*

Denominazione

Altra denominazione: *Cimitero civico*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad assi ortogonali*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Cancellata d' ingresso in ferro battuto, pilastri in cemento armato intonacati cin malta tipo li vigni, scalinata in blocchi di pietra.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, sculture e bassorilievi, pavimenti in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Cimitero civico*

Uso storico: *Cimitero civico*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B3*

Comune: *Marianopoli*

Località: *Valle Oscura - Scalazza*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Ingresso principale del cimitero posto in contrada Valle Oscura .

Strutture accessorie autonome

Zona archeologica.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell' integrità storico-architettonico urbanistica del cimitero.

Data *25/05/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 362

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Fattoria Gorgo di Sale

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione: Case Spinnato

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica corte chiusa

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale con elementi stilistici neoclassici a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco di malta di gesso e calce, scalinate d' ingresso, balaustra, nicchia con fontanella, portoni, finestre e balconi rettangolari con cornici rettilinee, terrazza con scala a doppia rampa, mensoloni e pinnacoli, tetto a padiglione, stemma.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Azienda agricola

Uso storico: Fattoria rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune: Mussomeli

Località: Gorgo di Sale

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata principale del palazzetto padronale con la corte centrale della fattoria.

Strutture accessorie autonome

Pista di Gokart, strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Le recenti opere di ristrutturazione (2000) hanno in parte modificato gli edifici costruiti intorno al secondo dopoguerra del novecento e sorte come completamento delle originarie costruzioni della fattoria.

Data 25/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 363

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *Villino Fragale*

Qualificazione Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione *Masseria Corridore o Corridoio*

Cronologia

Secolo *XIX*

Pianta

Schema *A corte aperta*

Forma *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Torre d' avvistamento in stile liberty a tre elevazioni, muri in pietra con tracce di intonaco di malta di gesso e calce, decorazioni floreali, finestre bipartite, tetto a piramide.
2. Residenza padronale ad unica elevazione, muri in pietra con tracce di intonaco di malta di gesso e calce, decorazioni floreali, aperture rettangolari con cornici rettilinee, tetto a

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Villino stagionale*

Uso storico *Azienda agricola*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *C1*

Comune *Niscemi*

Località *Corridoio o Corridore*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme degli edifici che formano il villino.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono e il conseguente degrado delle strutture possono essere superate con un progetto di restauro conservativo del villino.

Rilevanza **Alta**

Data *26/05/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 364

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Acquaviva Platani

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Pensilina d'entrata su pilastri in cemento armato, cancellata d' ingresso in ferro battuto, pilastri in blocchi di pietra.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, sculture e bassorilievi, pavimenti in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Acquaviva Platani

Località: San Giuseppe

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Ingresso principale del cimitero posto in contrada San Giuseppe.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell' integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Data 26/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 365

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Senia-Noria Cozzo Cicero

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Con piattaforma

Forma: Cilindrica

Elementi significativi e/o decorativi

1. Piattaforma cilindrica con muri in pietra e con portali ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati.
2. Resti di ingranaggi in ferro battuto.
3. Rampa d' accesso in pietra, strada d'accesso sterrata.
4. Locali sotterranei non ispezionabili.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Senia-Noria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5

Comune: Sommatino

Località: Cozzo Cicero-Centro urbano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La Senia posta in contrada Cozzo Cicero, oggi completamente urbanizzata.

Strutture accessorie autonome

Quartiere urbano

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d' abbandono in cui versa l' impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere arrestate da un piano di recupero della senia.

Data 27/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 366

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Caltanissetta

Località Babaurra

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Pittione

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XIX-XX

Parametri di valutazione

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☑	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☑	
Degrado in atto	☑	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☑	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Pianta

Schema Corpo centrale circondato dal giardino

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale con elementi stilistici liberty a tripla elevazione, muri in pietra con intonaco di malta di gesso e calce, portoni e finestre rettangolari, balconi e finestre ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, cornici marcapiano, inferriate in ferro battuto, tetto a padiglione.
2. Ala laterale con elementi stilistici liberty a tripla

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Nessuno

Uso storico Villino stagionale

Fotografia



Insieme del villino attorniato dal giardino.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un efficace progetto di restauro conservativo potrebbe ridare l'originale identità storico-architettonica al villino.

Rilevanza Alta

Data 27/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 367

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B3

Comune Milena

Località Villaggio Vittorio Veneto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Cimitero di Milena

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione Cimitero civico

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Ad assi ortogonali

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Cancellata d' ingresso in ferro battuto, pilastri e pensilina in cemento armato.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni , sculture e bassorilievi in pietra o marmo, pavimenti in marmo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Cimitero civico

Uso storico Cimitero civico

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il cimitero di Milena posto all'interno del villaggio Vittorio Veneto.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata ex Reggia Trazzera.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell' integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Rilevanza **Bassa**

Data 28/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 368

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Senia-Noria Favarella

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Con piattaforma

Forma: Cilindrica

Elementi significativi e/o decorativi

1. Piattaforma cilindrica con muri in pietra e contrafforti a scarpa.
2. Resti di ingranaggi in ferro battuto.
3. Rampa d' accesso in pietra, strada d'accesso sterrata.
4. Locale sotterraneo non ispezionabile.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Senia-noria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune: Caltanissetta

Località: Favarella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La senia posta in contrada Favarella.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale, abitazione rurale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d' abbandono in cui versa l' impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere arrestate da un piano di recupero della senia.

Rilevanza **Media**

Data 28/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 369

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Butera

Località Judeca

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Judeca

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Corpo centrale circondato dal giardino

Forma Rettangolare

Integrità	☑	Valore
Rarità, unicità	☐	
Peculiarità	☐	
Rappresentatività	☐	
Importanza culturale generale	☐	
Importanza storica	☐	
Importanza formale, estetica	☑	
Importanza sociale, di costume	☐	
Importanza testimoniale	☑	
Importanza visuale d'assieme	☑	
Leggibilità dell'insieme	☑	
Fragilità strutturale d'insieme	☐	Vulnerabilità endogena
Fragilità funzionale d'insieme	☐	
Degrado in atto	☐	
Propensione spontanea al degrado	☐	
Precarietà ambientale generale	☐	Vulnerabilità esogena
Precarietà ambientale specifica	☐	
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑	

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale in stile eclettico(neo-gotico) a doppia elevazione, muri in pietra, portoni e finestre ad arco acuto in blocchi di pietra squadrati, loggiato con archi ogivali in blocchi di pietra squadrati, portico con terrazza soprastante, merlature guelfe, tetto a padiglione.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Fotografia



Il villino attorniato dal giardino posto in contrada Judeca.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione contribuirebbe alla salvaguardia dell' integrità storico-architettonica del villino.

Rilevanza **Media**

Data 29/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 370

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Gela

Qualificazione: Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Colonnato d' ingresso in stile neoclassico, colonne doriche, timpano triangolare, cornice modanata, cancellata ferro battuto con elementi stilistici floreali, pilastri in blocchi di pietra squadrati, acroteli, lapidi.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati in stile neoclassico, eclettico e liberty, sculture,bassorilievi,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Gela

Località: Centro urbano

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Degradato

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Entrata principale del cimitero con il colonnato in stile neoclassico progettato dall'architetto Failla.

Strutture accessorie autonome

Chiesa di San Biagio, giardini pubblici, quartiere urbano.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Con l' apertura del nuovo cimitero il vecchio camposanto rischia nel tempo di avere alcuni parziali abbandoni con la conseguente mancanza di manutenzione.

Data: 29/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 371

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Gela

Località Bulala

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Senia-noria Bulala

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Con piattaforma

Forma Cilindrica

Elementi significativi e/o decorativi

1. Piattaforma cilindrica con muri in pietra, tracce di intonaco di malta gessosa, apertura rettangolare.
2. Resti degli appoggi per gli ingranaggi in muratura.
3. Rampa d' accesso in pietra.
4. Locale sotterraneo non ispezionabile.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Senia-noria

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La senia posta in contrada Bulala oggi intensamente coltivata con la serricoltura.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d' abbandono in cui versa l' impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere arrestate da un piano di recupero della senia.

Rilevanza **Media**

Data *30/05/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 372

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Caltanissetta

Località Calcare-Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Barrile

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Villa Barrile, Monastero dei Tre Re

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XIII-XIX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Parti del monastero (forse dei Tre Re) a doppia elevazione, muri in pietra, monofore ad arco a sesto acuto in blocchi di pietra sagomati, portone e bifora con archi leggermente ogivali, feritoie in blocchi di pietra squadrati, galleria a volta ogivale scavata nella roccia, tetti ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata posteriore del villino con la giustapposizione di edifici appartenenti a secoli diversi.

Strutture accessorie autonome

Quartiere urbano

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d' abbandono in cui versano gli edifici e il conseguente degrado delle strutture possono essere arrestate da un progetto di restauro conservativo del villino.

Data 30/05/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 373

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Riesi

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Entata principale con arco a tutto sesto in blocchi di squadrati, paraste binate, cancellata d' ingresso in ferro battuto, tetto a capanna.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni , sculture e bassorilievi in pietra o

Uso / Conservazione

Stato di conservazione

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B3

Comune: Riesi

Località: Capreria

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'entrata principale del cimitero di Riesi ubicato in contrada Capreria.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata (via civica).

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell' integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Data 31/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 374

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Senia-noria Lannari

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Con piattaforma

Forma: Cilindrica

Elementi significativi e/o decorativi

1. Piattaforma cilindrica con muri e pilastri in pietra , apertura in pietra.
2. Resti di ingranaggi in ferro battuto.
3. Ruderi di edifici rurali ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetti ad unica falda.
4. Parti di canalizzazioni in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Senia-noria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5

Comune: Caltanissetta

Località: Lannari

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La senia ubicata in contrada Lannari.

Strutture accessorie autonome

Sentiero d'accesso sterrato.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d' abbandono in cui versa l' impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere arrestate da un piano di recupero della senia.

Data 31/05/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 375

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villino Costa

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Corpo centrale attorniato dal giardino

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra, porte finestre e balconi rettangolari in blocchi di pietra, parapetti in ferro battuto, cornicione in blocchi di pietra squadrati, tetto a padiglione.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Residenza estiva

Uso storico: Villino stagionale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune: Mazzarino

Località: Piano-Sorci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il villino attorniato dal giardino ubicato tra le contrade Piano e Sorci.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un intervento di recupero potrebbe ridare l' identità storico-architettonica al villino.

Data 01/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Rilevanza: **Bassa**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 376

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Cimitero Spinasantu*

Qualificazione Cl. *B3*

Denominazione

Altra denominazione: *Cimitero civico*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Ad assi ortogonali*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio con passaggio d'ingresso in cemento armato intonacato con malta tipo li vigni, cancellata d'ingresso in profilati di acciaio, muro di recinzione in profilati e pilastri di cemento armato .
2. Cappelle funerarie in cemento armato, decorazioni, sculture e bassorilievi in pietra o marmo scolpito.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Cimitero civico*

Uso storico: *Cimitero civico*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B3*

Comune *Gela*

Località *Spinasantu*

Coord. piana est 0

Coord. piana nord 0

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☐ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☐ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme del nuovo cimitero civico di Gela ubicato in contrada Spinasantu.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 115

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Con il completamento strutturale del nuovo cimitero, la città di Gela usufruirà di un servizio necessario dato la completa saturazione del vecchio camposanto.

Data *01/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 377

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Molino-pastificio San Giuseppe

Qualificazione Cl. D4

Denominazione

Altra denominazione: Mulino San Giuseppe

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Impianto industriale ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Edificio a torre a quattro elevazioni, muri in pietra, aperture quadrate o rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Costruzione a torre a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto piano.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Mulino - pastificio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D4

Comune: Serradifalco

Località: Lago Soprano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo-residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il mulino posto ai margini del lago Soprano.

Strutture accessorie autonome: Lago Soprano

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La vicinanza al lago crea un notevole degrado ambientale.

Rilevanza: Bassa

Data 02/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 378

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Caltanissetta

Località Pinzelli

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Scarlata

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Villino Asarisi

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Corpo centrale con giardino retrostante.

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto signorile a doppia elevazione con mansarda praticabile, muri in blocchi di pietra squadrati, facciata principale in stile neoclassico con paraste, cornici marcapiano e timpano triangolare in blocchi di pietra squadrati, portale centrale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati con elementi decorativi neoclassici, finestre

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il villino Scarlata posto all'interno della contrada Pinzelli.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il parziale stato d'abbandono e il conseguente degrado di alcune strutture possono essere superate da un progetto di restauro conservativo del villino.

Data 02/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 379

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Serradifalco

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero Civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Pensilina d'accesso in cemento armato, cancellata d'ingresso in profilati d'acciaio.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, sculture, bassorilievi in pietra o in marmo, pavimenti in marmo.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B3

Comune: Serradifalco

Località: Santa Lucia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Uno dei viali principali del cimitero di Serradifalco ubicato in contrada Santa Lucia.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata (via civica).

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Data 03/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 380

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Butera

Località Desusino

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Fattoria Desusino

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione con mansarda praticabile, muri in blocchi di pietra squadrati con intonaco di malta tipo li vigni , cantonali e cornice marcapiano in blocchi di pietra squadrati, portone d'ingresso ad arco a tutto sesto con cornice in blocchi di pietra squadrati, finestre e balcone ad arco a sesto ribassato con cornice in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Fattoria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [ ] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [ ] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli edifici che formano la fattoria Desusino.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, chiesa rurale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una parziale manutenzione degli edifici favorirebbe la conservazione dell'identità storico-architettonico della fattoria.

Rilevanza **Media**

Data 03/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 381

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Mazzarino

Località Brigadieci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Albanella

Qualificazione Cl. C11

Denominazione

Altra denominazione Casa Albanella

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto signorile in stile eclettico a doppia elevazione, muri in pietra, cantonali e cornici marcapiano in blocchi di pietra squadrati, portoni , finestre e balconi rettangolari con cornici neogreche in blocchi di pietra squadrati, finestre binate, merli ghibellini, tetto a padiglione.
2. Torre d'avvistamento in stile eclettico a quattro

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Villino stagionale, fattoria agricola

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



La corte centrale con la palazzina padronale del villino Albanella.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versano gli edifici e il conseguente degrado di tutte le strutture possono essere superati da un progetto di restauro conservativo del villino.

Rilevanza **Alta**

Data 04/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 382

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Campofranco

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio d'entrata con arco a tutto sesto, tetto a capanna, cancellata d'ingresso in ferro battuto.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, sculture e bassorilievi in pietra o in marmo, pavimenti in marmo, scalini d'accesso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Campofranco

Località: Rizza Mamma

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Ingresso principale del cimitero di Campofranco ubicato in contrada Rizza Mamma.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Data 04/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 383

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E4

Comune Caltanissetta

Località Comuni-Calderaro

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Stazione ferroviaria Calderaro

Qualificazione Cl. E4

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Ad unico blocco

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio ferroviario a doppia elevazione, muri in pietra, porte e finestre ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, cornici marcapiano, tetto a padiglione.
2. Ruderi del casello ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Tracce della linea ferroviaria Caltanissetta-Caltagirone.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessima

Uso attuale Nessuno

Uso storico Stazione ferroviaria

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



I ruderi della stazione Calderaro della linea Ferrovaria Caltanissetta-Caltagirone.

Strutture accessorie autonome

Abitazioni rurali

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa la stazione e il conseguente degrado delle strutture possono essere superate da un piano di recupero.

Data 05/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 384

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Villino Alberti-Piano*

Qualificazione Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione: *Casa Alberti*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Aggregato*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in pietra, portoni, finestre e balconi rettangolari, parapetti in ferro battuto, tetto a padiglione.
2. Abitazione contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Edificio rurale ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Azienda agricola*

Uso storico: *Villino stagionale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *C1*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Piano*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il villino Alberti ubicato in contrada Piano.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Una maggiore manutenzione potrebbe ridare l'originale identità storico-architettonica al villino.

Data *05/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 385

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Mussomeli

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio d'ingresso in stile eclettico (neogotico) ad unica e a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati, portoni e finestre ad arco acuto in blocchi di pietra squadrati, pseudo rosone circolare, cancellata in ferro battuto, pilastri in blocchi di pietra squadrati.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati in stile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Mussomeli

Località: Poverone-Monticelli

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Edificio d'entrata in stile eclettico del cimitero con alcune cappelle gentilizie.

Strutture accessorie autonome

Cappella rurale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Data 06/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 386

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Villalba

Località Destra

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Fattoria Destra

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Ad unica corte chiusa

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta gessosa, porte e finestre rettangolari, tetto piano.
2. Abitazione contadina a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, scala esterna in muratura, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Azienda agricola

Uso storico Fattoria rurale

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [ ] Importanza formale, estetica
- [x] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [ ] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [ ] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La corte interna della fattoria con gli edifici principali.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione degli edifici potrebbe ridare l'originale identità storico-architettonica alla fattoria.

Rilevanza **Media**

Data 06/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 387

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Caltanissetta

Località Balate-centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Ballati

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Corpo centrale con giardino antistante.

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzina padronale in stile Novecento a doppia elevazione, muri in pietra, porte e finestre rettangolari in mattoni di terracotta, finestra a nastro tripartita in mattoni di terracotta, portico con archi a tutto sesto in mattoni di terracotta, terrazza soprastante con balaustra a colonnette in pietra, nicchia, tetto a terrazza.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Residenza estiva

Uso storico Villino stagionale

Parametri di valutazione

Valore

- [x] Integrità
- [ ] Rarità, unicità
- [ ] Peculiarità
- [ ] Rappresentatività
- [ ] Importanza culturale generale
- [ ] Importanza storica
- [x] Importanza formale, estetica
- [ ] Importanza sociale, di costume
- [x] Importanza testimoniale
- [x] Importanza visuale d'assieme
- [x] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [ ] Fragilità strutturale d'insieme
- [x] Fragilità funzionale d'insieme
- [x] Degrado in atto
- [ ] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [x] Precarietà ambientale generale
- [ ] Precarietà ambientale specifica
- [x] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il villino attorniato da nuove costruzioni.

Strutture accessorie autonome

Quartiere urbano.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Arrestare l'espansione urbana e restaurare il villino potrebbe dare alla città un piccolo esempio di architettura del Novecento.

Rilevanza **Media**

Data 07/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 388

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Cimitero di Mazzarino*

Qualificazione Cl. *B3*

Denominazione

Altra denominazione: *Cimitero civico*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad assi ortogonali*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio d'ingresso con elementi stilistici neoclassici, cornice, tinpano triangolare, finestre neorinascimentali ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, cancellata d'ingresso in ferro battuto, pilastri in blocchhi di pietra squadrati.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati in stile

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Cimitero civico*

Uso storico: *Cimitero civico*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *B3*

Comune *Mazzarino*

Località *Sorci*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Processionale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Entrata con caratteri stilistici neoclassici del cimitero di contrada Sorci.

Strutture accessorie autonome

Stada d'accesso asfaltata (via civica).

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Una maggiore manutenzione sia pubblica e sia privata contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico- architettonico-urbanistica del cimitero.

Data *07/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Rilevanza **Media**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 389

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Frantoio Judeca

Qualificazione Cl. D3

Denominazione

Altra denominazione: Casa Judeca

Cronologia

Secolo: XVII-XVIII

Pianta

Schema: Ad unico blocco

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Costruzione rurale a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto a capanna.
2. Edificio agreste a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
3. Fabbrica agricola a doppia elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Abitazione rurale

Uso storico: Frantoio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D3

Comune: Butera

Località: Judeca

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☑ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☑ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☐ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



L'antico frantoio antecedente alla radicale trasformazione dell'edificio.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una recente ristrutturazione ha completamente disperso i macchinari che sono stati venduti e trasformato profondamente le costruzioni antiche dei vecchi frantoi.

Data 08/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 390

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villino Lo Monaco

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Corpo centrale

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale in stile Novecento con sviluppo orizzontale a doppia elevazione, muri in pietra intonacati con malta gessosa tipo livigni, corpo semicircolare con terrazza soprastante e parapetto in blocchi di pietra, porte e finestre rettangolari, tetto a terrazza con serra ad ossatura metallica.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Villino stagionale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune: Caltanissetta

Località: Pililli-Centro Urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☑
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☑
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Facciata principale del villino con la strada sterrata d'accesso.

Strutture accessorie autonome

Quartiere urbano

Individuazione cartografica

Rilevanza Alta

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un progetto di ampliamento del limitrofo palazzo di giustizia prevede l'abbattimento totale del villino.

Data 08/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 391

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: Cimitero di Butera
Qualificazione: Cl. B3
Denominazione:
Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Entrata principale con elementi stilistici del Novecento, muraglione, cornicione e portico su colonne in blocchi di pietra squadrati, cancellata d'ingresso in ferro battuto.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietrasquadrati in stile eclettici, neoclassico e liberty, sculture, bassorilievi, decorazioni in pietra o in marmo, scalini d'entrata, arredi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono
Uso attuale: Cimitero civico
Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3
Comune: Butera
Località: Fiumicello
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- [☑] Integrità
- [☐] Rarità, unicità
- [☐] Peculiarità
- [☐] Rappresentatività
- [☐] Importanza culturale generale
- [☐] Importanza storica
- [☐] Importanza formale, estetica
- [☑] Importanza sociale, di costume
- [☑] Importanza testimoniale
- [☑] Importanza visuale d'assieme
- [☑] Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- [☐] Fragilità strutturale d'insieme
- [☐] Fragilità funzionale d'insieme
- [☐] Degrado in atto
- [☑] Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- [☐] Precarietà ambientale generale
- [☐] Precarietà ambientale specifica
- [☑] Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Edificio d'entrata del cimitero civico in contrada Fiumicello.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata (via civica).

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione, sia pubblica e sia privata, contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storco-architettonico-urbanistica del cimitero.

Rilevanza: **Media**

Data: 09/06/2003
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 392

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Fontana Ramilia

Qualificazione Cl. C2

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Ad unica vasca

Forma: Circolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasca circolare in blocchi di pietra squadrata, stele con cannella, basamento centrale in pietra.
2. Impianto di pompaggio a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati, aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Tracce della conduttura, gore di canalizzazione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Fontana pubblica

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5

Comune: Caltanissetta

Località: Ramilia

Coord. piana est: 0

Coord. piana nord: 0

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La fontana posta lungo l'ex Reggia Trazzera Caltanissetta-Delia

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata, ex laghetto.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Media

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La prosciugazione del laghetto artificiale ha di fatto reso inutilizzabile la fontana che potrebbe essere soggetta ad un progetto di restauro per la sua salvaguardia storico-architettonica.

Data 09/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 393

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villino La Pinetina

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Corpo centrale con giardino antistante.

Forma: Ad " elle "

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale in stile Novecento a doppia elevazione, muri in pietra con intonaco di tipo li vigni, porte e finestre rettangolari con cornici in cemento, tetto piano.
2. Portico d'entrata in stile Novecento con archi a tutto sesto, scalinata.
3. Ala retrostante a doppia elevazione con muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Villino stagionale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune: Caltanissetta

Località: Babaurra

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Residenziale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata principale del villino con la pineta antistante.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 122

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versano gli edifici e il conseguente degrado di tutte le strutture possono essere superate solo da un progetto di restauro del villino.

Data 10/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 394

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Cimitero di Montedoro

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione: Cimitero civico

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad assi ortogonali

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Entrata principale con pensilina su muri in blocchi di pietra intonacati con malta tipoi li vigni (rosso) cancellata d'ingresso in ferro battuto.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, sculture e bassorilievi, pavimenti in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Cimitero civico

Uso storico: Cimitero civico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: B3

Comune: Montedoro

Località: Spogliapadrone

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Processionale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Insieme del cimitero posto in contrada Spogliapadrone.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata (via civica).

Individuazione cartografica

Rilevanza: Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione, sia pubblica e sia privata, contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Data 10/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 395

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Mucciarello-Garcia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Ponte Cinque Archi

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A cinque arcate

Forma Parallelepipeda

Elementi significativi e/o decorativi

1. Piloni a pianta ellittica in blocchi di pietra squadrati.
2. Arcate a sesto ribassato in mattoni di terracotta, tiranti.
3. Spalle a pianta di parallelogrammo in blocchi di pietra squadrata.
4. Gocciolatoi di testa leonina, parapetto in profilati di metallo, canali e briglie in blocchi di pietra squadrati, spalle

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Ponte stradale

Uso storico Ponte stradale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il ponte Cinque Archi con il moderno viadotto autostradale.

Strutture accessorie autonome

Autostrada n. 19, strada statale n. 121

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il restauro conservativo delle arcate potrebbe arrestare il degrado e ridare l'originale identità storico architettonica al ponte.

Data 11/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Alta**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 396

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Villino Sorge*

Qualificazione Cl. *C1*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad unico corpo con giardino*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati, portone e balcone ad arco a tutto sesto, finestre rettangolari, terrazza su pilastri di ferro, parapetto in ferro battuto, tetto a padiglione.
2. Casino-padiglione cilindrico in telaio di ferro battuto, ornamenti floreali, copertura conica.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Residenza estiva*

Uso storico: *Villino stagionale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *C1*

Comune: *Mussomeli*

Località: *Castello*

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il villino Sorge con il giardino circostante.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione crea un parziale degrado alle strutture che potrebbe essere superato da un progetto di restauro del villino.

Rilevanza **Media**

Data *11/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 397

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B3

Comune Bompensiere

Località Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Cimitero di Bompensiere

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione Cimitero civico

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XIX

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Pianta

Schema Ad assi ortogonali

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1.Cancellata d'ingresso in ferro battuto, pilastri in mattoni di terracotta.
2. Cappelle gentilizie in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici neoclassici ed eclettici, cancelli in ferro battuto, decorazioni, sculture e bassorilievi, pavimenti in marmo, scalini d'accesso.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Cimitero civico

Uso storico Cimitero civico

Fotografia



Insieme del cimitero posto ai margini del centro urbano.

Strutture accessorie autonome

Strada d'accesso asfaltata (via civica)

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione, sia pubblica e sia privata, contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Rilevanza **Bassa**

Data 12/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 398

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località San Nicola-Maccarrone

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Casale San Nicola

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione San Nicola

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

Elementi significativi e/o decorativi

1. Residenza padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati, porte, finestre e balconi rettangolari, tetto a capanna.
2. Dimora contadina ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Casale rurale

Uso storico Casale rurale

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Edificio principale del casale con la strada interpoderale (Ex Reggia Trazzera)

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione potrebbe ridare l'identità storico-architettonico-urbanistico del casale.

Data 12/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 399

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: Villino Testasecca
Qualificazione: Cl. C1
Denominazione:
Altra denominazione: Villa Testasecca

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Corpo centrale attorniato dal giardino.
Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale in stile neoclassico a tripla elevazione, muri in pietra intonacati con malta di gesso e calce, facciata con cornici modanati , mutoli e lesine in stile neoclassico, portone d'entrata ad arco a tutto sesto con lesene binate, balconi e finestre rettangolari con cornici rettilinei, terrazza con parapetto in ferro battuto, vani interni

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono
Uso attuale: Residenza estiva
Uso storico: Villino stagionale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: C1
Comune: Caltanissetta
Località: Babbaurra
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Degradato
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Residenziale

Parametri di valutazione

Valore:
- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☑ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☐ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena:
- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena:
- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Facciata principale e giardino circostante al villino.

Strutture accessorie autonome: Residenze unifamiliari

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

La lottizzazione del parco e la conseguente massiccia edificazione di villini moderni, hanno deturpato irreversibilmente l'identità storico-architettonica della villa Testasecca.

Data: 13/06/2003
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Rilevanza: Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 400

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito B3

Comune Niscemi

Località Castellana - centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Cimitero di Niscemi

Qualificazione Cl. B3

Denominazione

Altra denominazione Cimitero civico

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Processionale

Cronologia

Secolo XIX

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Pianta

Schema Ad assi ortogonali

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio d'ingresso in stile neoclassico con arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, paraste, cornicione, timpano triangolare, nicchie cieche, aperture ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra, cancellata centrale in ferro battuto con elementi stilistici neoclassici.
2. Cappelle funerarie eclettiche, neoclassiche e liberty con

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Cimitero civico

Uso storico Cimitero civico

Fotografia



Ingresso principale del cimitero in stile neoclassico.

Strutture accessorie autonome

Spiazzo antistante asfaltato (piazza-belvedere civico)

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione, sia pubblica e sia privata, contribuirebbe alla salvaguardia dell'integrità storico-architettonico-urbanistica del cimitero.

Rilevanza **Media**

Data 13/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 401

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Ponte Besaro*

Qualificazione Cl. *E7*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A tre arcate*

Forma: *Parallelepipeda*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Piloni a pianta ellittica in blocchi di pietra squadrati.
2. Arcate a sesto ribassato in blocchi di pietra sagomati.
3. Spalle a pianta di parallelogrammo in blocchi di pietra squadrata.
4. Fianchi e parapetto in blocchi di pietra sagomati, canali e briglie di pietra, boschetto di alberi ad alto fusto (eucalipti).

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Ponte stradale*

Uso storico: *Ponte stradale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *E7*

Comune *Caltanissetta*

Località *Besaro-Capraria*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Il ponte Besaro con il sottostante fiume Salso.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 191

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Il restauro conservativo delle arcate potrebbe arrestare il degrado e ridare l'originale identità storico-architettonico al ponte.

Data *14/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 402

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune Caltanissetta

Località Sant'Elia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Villino Morillo

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione Villa Trabonella

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Corpo centrale attorniato dal giardino.

Forma Rettangolare

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale con elementi stilistici neoclassici a doppia elevazione con mansarda abitabile, muri in blocchi di pietra squadrati, facciata con cornici modanate e timpano triangolare in blocchi di pietra sagomata, portale ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, muscarolo ferreo, porte, finestre e balconi rettangolari in blocchi di pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Residenza

Uso storico Villino stagionale

Fotografia



Il villino Trabonella posto alle pendici del monte Sant'Elia.

Strutture accessorie autonome

Strada statale N.122

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

I recenti lavori di restauro (1995) hanno ridato alla villa la propria identità storico-architettonica neoclassico.

Rilevanza Alta

Data 14/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 403

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio Acqua di Canalotto*

Qualificazione Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione: *Abbeveratoio Mimiani*

Cronologia

Secolo: *XVII*

Pianta

Schema: *A vasche e stele*

Forma: *Parallelepipeda*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stele in blocchi di pietra squadrati con cantonali e trave, mascherone con cannella con elementi stilistici manieristi, lavabo in pietra.
2. Muro di contenimento in blocchi di pietra squadrati con cantonali e cornice.
3. Vasca a pianta rettangolare di raccolta idrica in blocchi di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico: *Abbeveratoio rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D5*

Comune *Caltanissetta*

Località *Mimiani*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'abbeveratoio posto all'interno dell'antico bosco di Mimiani.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata, giardino siciliano

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere superati da un progetto di restauro dell'abbeveratoio.

Data *15/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 404

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune Resuttano

Località Barbara-Cannatello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Ponte Resuttano

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A tre arcate

Forma Parallelepipeda

Elementi significativi e/o decorativi

1. Piloni a pianta ellittica in blocchi di pietra squadrati.
2. Arcate a sesto ribassato in blocchi di pietra sagomati.
3. Spalle a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati, tiranti metallici.
4. Fianchi in blocchi di pietra sagomati, parapetto in profilati metallici (prima della ristrutturazione la balaustra era in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Ponte stradale

Uso storico Ponte stradale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il ponte Resuttano con le briglie in cemento armato che canalizzano le acque del fiume Salso.

Strutture accessorie autonome

Ruderi di un mulino ad acqua, strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede *Nessuno*

Osservazioni

Il restauro conservativo delle arcate potrebbe arrestare il degrado e ridare l'identità storico-architettonico al ponte.

Rilevanza **Media**

Data *15/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 405

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villino Calafati

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: Corpo centrale con giardino antistante.

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto signorile con elementi stilistici neoclassici a doppia elevazione con muri in pietra intonacati con malta di gesso e calce, facciata con cantonali, fascia marcapiano e cornici in blocchi di pietra sagomati, portale ad arco a tutto sesto con pilastri binati in blocchi di pietra squadrata, balcone con architrave e timpano tardobarocco in pietra

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Residenza estiva

Uso storico: Villino stagionale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune: Caltanissetta

Località: Calcare - Balate

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Villino Calafati posto lungo una via cittadina (via Trigona della Floresta).

Strutture accessorie autonome: Quartiere urbano

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'edificio e il conseguente degrado delle strutture possono essere superati da un progetto di restauro del villino.

Rilevanza: Media

Data 15/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 406

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Mazzarino

Località Canalotto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Abbeveratoio Cusumino

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Ad unica vasca

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stele in blocchi di pietra squadrati, cannella, lavabo in pietra, lastra con iscrizione.
2. Vasca di raccolta idrica a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
3. Canale di captazione dell'acqua in blocchi di pietra.
4. Resti di pavimentazione con lastre di pietra e ciottoli di

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Abbeveratoio

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'abbeveratoio posto all'interno della contrada Canalotto.

Strutture accessorie autonome

Abbeveratoio, stada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto e il conseguente degrado delle strutture, possono essere superate da un progetto di restauro dell'abbeveratoio.

Data 16/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 407

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Ponte Capodarso

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XVI-XIX

Pianta

Schema: A tre arcate

Forma: Parallelepipeda

Elementi significativi e/o decorativi

1. Piloni a pianta rettangolare con contrafforti a scarpa in blocchi di pietra (sabucina) squadrati.
2. Gruppo scultoreo in stile manierista in marmo, lapidi con iscrizioni, croce in pietra (bassorilievo) sagomata.
3. Arcate con archi a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Ponte stradale

Uso storico: Ponte stradale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune: Caltanissetta

Località: Capodarso

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑


Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il ponte di Capodarso con la omonima gola formata dal fiume Salso.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 122

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Il ripristino conservativo delle arcate e soprattutto il restauro dei gruppi scultorei cinquecenteschi potrebbero ridare l'originale identità storico-architettonica del ponte.

Data 16/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Rilevanza: Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 408

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Villino Fiocchi

Qualificazione Cl. C1

Denominazione

Altra denominazione: Villa Fiocchi

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Corpo centrale attorniato dal giardino.

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale con elementi liberty a doppia elevazione con sottotetto abitabile, muri in blocchi di pietra squadrata, facciate con cornici e decorazioni di stile floreale, scaletta esterna a doppia rampa, grondaie traforate in legno, porte, finestre e balconi rettangolari, mensole di legno, tetto fortemente inclinato a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Centro culturale

Uso storico: Villino stagionale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito C1

Comune: Caltanissetta

Località: Centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Degradato

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Residenziale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



La facciata del villino Fiocchi prospiciente una via civica (via Cavour).

Strutture accessorie autonome

Quartiere urbano.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

L'incalzante urbanizzazione ha reso il villino un semplice lotto urbano.

Rilevanza: Media

Data: 16/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 409

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Abbeveratoio Sorci (presso Santa Ma

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Abbeveratoio à muntata

Cronologia

Secolo: XVII

Pianta

Schema: A doppia vasca

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Testata-stele con elementi stilistici manieristi in blocchi d pietra squadrati, mascheroni con doppie cannelle, bacino-lavabo semiellittico.
2. Muro di contenimento in pietra.
3. Vasche in blocchi di pietra squadrati a pianta rettangolare.
4. Pavimentazione in lastre di pietra e ciottoli di fiume.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico: Abbeveratoio rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5

Comune: Mazzarino

Località: Sorci

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'abbeveratoio con fontanelle posto in contrada Sorci.

Strutture accessorie autonome

Chiesa rurale di Santa Maria delle Grazie.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un progetto di restauro conservativo potrebbe eliminare lo stato d'abbandono in cui versa l'abbeveratoio.

Data 17/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 410

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D1

Comune Caltanissetta

Località Furiana

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Casale Furiana

Qualificazione Cl. D1

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo-residenziale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A corte aperta

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Palazzetto padronale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati, portone principale ad arco a tutto sesto con protiride e data in blocchi di pietra sagomati, portone ad arco ribassato in blocchi di pietra squadrati, balcone e finestre rettangolari con cornice in pietra, cornicione di coronamento, tetto a padiglione.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Azienda agricola.

Uso storico Casale rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il casale posto lungo un'antica Reggia Trazzera.

Strutture accessorie autonome

Bosco di Eucalipti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, assieme all'assenza di un piano di recupero, provocano un degrado di tutte le strutture del casale.

Rilevanza Alta

Data 17/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 411

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Galleria ferroviaria Mimiani*

Qualificazione Cl. *E7*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A galleria*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Testata in stile eclettico con cantonali e pseudo - camminamento di ronda in blocchi di pietra sagomata, merli con piombatoio pseudo guelfi, arcata d'entrata con arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati.
2. Galleria a sezione semi ellittica in blocchi squadrati di pietra lunga circa sette chilometri.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Galleria ferroviaria*

Uso storico: *Galleria ferroviaria*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *E7*

Comune *Caltanissetta*

Località *Mimiani*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La testata della galleria prima della nuova devastante struttura in cemento armato.

Strutture accessorie autonome

Nuova struttura in cemento armato.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Una recente nuova struttura in cemento armato ha sfigurato irreversibilmente la testata eclettica della galleria.

Data *17/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 412

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune Marianopoli

Località Tramontana

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Stazione ferroviaria di Marianopoli

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A blocco

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio ferroviario a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra con intonaco del tipo livigni, aprture rettangolari, tetto a padiglione.
2. Deposito merci ad unica elevazione, muri in pietra intonacati con malta gesso-calce, aperture rettangolari, lucernaio rettangolare, tetto ma capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Stazione ferroviaria

Uso storico Stazione ferroviaria

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La stazione ferroviaria posta lungo la linea Palermo-Caltanissetta Xirbi-Catania

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Una maggiore manutenzione degli edifici contribuirebbe alla conservazione della struttura ferroviaria.

Data 18/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 413

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio dell'Ormitto*
Qualificazione: Cl. *D5*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVII*

Pianta

Schema: *Ad unica vasca*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Muro di contenimento in blocchi di pietra squadrati.
2. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
3. Lavatoi in blocchi di pietra con lavelli inclinati di pietra.
4. Resti di pavimentazione in lastre di pietra e ciottoli di fiume.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Rudere*
Uso storico: *Abbeveratoio rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D5*
Comune: *Mazzarino*
Località: *Bubbonia*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑


Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☐

Fotografia



L'abbeveratoio posto all'interno della contrada Bubbonia.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Il completo stato d'abbandono in cui versano gli impianti e il conseguente degrado delle strutture possono essere superati da un progetto di restauro.

Data: *18/06/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 414

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Fornace Mintina

Qualificazione Cl. D9

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX-XX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi della fabbrica di gesso ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Resti dei camini di combustione in muratura.
3. Parti dei cunicoli con volta a botte e bocca d'ingresso con arco a tutto sesto in pietra.
4. Ruderi dei forni a camera in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Fornace di gesso

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D9

Comune: Sommatino

Località: Mintina

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Produttivo

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



I ruderi della fornace posta lungo la statale 190 "delle zolfare".

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 190.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Il completo stato d'abbandono in cui versano le strutture hanno reso l'impianto un rudere difficilmente recuperabile se non solo con un piano di immediato recupero.

Data 18/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 415

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Abbeveratoio Lannari

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: A doppia vasca

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasche a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
2. Pavimentazione a scacchiera con lastre di pietra e ciottoli di fiume.
3. Canalizzazioni di blocchi di pietra.
4. Alberi ad alto fusto (pini).

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico: Abbeveratoio rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5

Comune: Caltanissetta

Località: Lannari

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



L'abbeveratoio posto all'interno della contrada Lannari.

Strutture accessorie autonome

Robba Lannari.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto può essere superato da un piano di recupero ambientale.

Rilevanza: **Bassa**

Data: 19/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 416

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune Sutera

Località Favate

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Stazione ferroviaria di Sutera

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio ferroviario a doppia elevazione muri in pietra con intonaco di malta di gesso e calce, aperture rettangolari con cornici con elementi stilistici neoclassici, tetto a padiglione.
2. Magazzino di servizio ad unica elevazione, muri in pietra con tracce di intonaco gessose, aperture ad arco ribassato, tetto a capanna.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Stazione ferroviaria

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Strutture accessorie autonome

Linea ferroviaria Palermo-Lercara-Agrigento.

Individuazione cartografica

Rilevanza Bassa

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versano gli edifici e il conseguente degrado delle strutture possono essere superati da un piano di recupero della stazione.

Data 19/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 417

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Mazzarino

Località Floresta

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Abbeveratoio Floresta

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Ad unica vasca

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrata.
2. Rampa d'accesso pavimentata con lastre di pietra.
3. Muro di contenimento in blocchi di pietra squadrata.
4. Tracce della canalizzazione in pietra interrata.
5. Vasca seminterrata con cannella.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Abbeveratoio rurale

Uso storico Abbeveratoio rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'abbeveratoio posto in contrada Floresta nei pressi della masseria omonima.

Strutture accessorie autonome

Masseria Floresta

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono dell'impianto idrico può essere superato da un piano di recupero ambientale.

Data 19/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 418

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Fornace Canale*

Qualificazione: Cl. *D9*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Aggregato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1.Laboratorio artigianale a doppia elevazione con muri perimetrali in pietra intonacati con malta di gesso e calca, aperture rettangolari, archi interni a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, vasche in pietra, tetto ad unica falda.
2. Fornace a pianta circolare a doppia elevazione, muri in mattoni di terracotta, bocca del forno ad arco a sesto acuto

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Fornace-laboratorio*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D9*

Comune: *Riesi*

Località: *Canale-Centro urbano*

Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Fronte secondario della fornace con tutti gli edifici che la compongono.

Strutture accessorie autonome

Centro urbano

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La trasformazione in casa-museo antropologico potrebbe salvare del tutto la fornace con l'annesso laboratorio

Data: *20/06/2003*

Nome del compilatore: *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 419

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Abbeveratoio Li Pili-Musta

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Abbeveratoio Li Pili

Cronologia

Secolo: XVIII

Pianta

Schema: A più vasche

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasche (sette) in unico blocco di pietra con canale di sovrappieno.
2. Abbeveratoio in pianta rettangolare con blocchi di pietra squadrati, canale di sovrappieno.
3. Pavimentazione in lastre di pietra.
4. Canale di scolo in blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico: Abbeveratoio rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5

Comune: Caltanissetta

Località: Musta-Gibil Gabib

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☑
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



L'abbeveratoio a diverse vasche comunicanti posto in contrada Gibil Gabib.

Strutture accessorie autonome

Sorgente, strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza: **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N.1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Il restauro conservativo delle vasche potrebbe salvare l'abbeveratoio dallo stato d'abbandono e dai furti vandalici.

Data 20/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 420

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Fontana-abbeveratoio La Capra

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XX

Pianta

Schema: Ad unica vasca

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1 .Vasca centrale a piante rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
2. Steli binate in blocchi di pietra sagomati ad arco a tutto sesto, doppie cannelle, data scolpita.
3. Lavabi in pietra con canale di sovrappieno.
4. Pavimentazione a quadrati, trapezi e triangoli con bordi in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ottimo

Uso attuale: Fontana-abbeveratoio

Uso storico: Fontana-abbeveratoio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune: Sutera

Località: Centro abitato

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



La fontana-abbeveratoio La Capra posta ai margini del centro urbano di Sutera.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Il parziale stato d'abbandono potrebbe vanificare il recente (1994) intervento di restauro.

Data 20/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 421

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5
Comune: Butera
Località: San Giuliano
Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Fontana Zù Vitu
Qualificazione: Cl. D5
Denominazione:
Altra denominazione: Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: Infrastrutturale

Cronologia

Secolo: XVIII

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☐		
Rarità, unicità	☑		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☑	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☑
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Pianta

Schema: Unica vasca con scultura centrale
Forma: Rettangolare


Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasca a pianta esagonale in blocchi di pietra sagomati.
2. Resti del piedistallo in pietra dove era collocata la scultura chiamata " u zù vitu".
3. Canale di captazione idrica in blocchi di pietra.
4. Resti della pavimentazione in lastre di pietra e ciottoli di fiume.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo
Uso attuale: Nessuno
Uso storico: Fontana rurale

Fotografia



La fontana Zù Vitu posta nell'ex feudo San Giuliano.

Strutture accessorie autonome

Masseria San Giuliano.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

-Lo stato d'abbandono e la dispersione della scultura centrale hanno fatto perdere l'identità storico-architettonica alla fontana.
-Un intervento di restauro può salvare parzialmente l'impianto idrico.

Rilevanza: Alta

Data: 21/06/2003
Nome del compilatore: Mario Cassetti
Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 422

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Molino Garlatti*

Qualificazione Cl. *D4*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVII*

Pianta

Schema: *Con canali e cascatoi*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi dell'edificio centrale (dove erano poste le pale idrauliche) a doppia elevazione, muri in pietra, arcate ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, aperture rettangolari, tetto probabilmente ad unico spiovente.
2. Resti della struttura superiore, forse ad unica elevazione, muri in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Molino rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D4*

Comune: *Santa Caterina Villarmosa*

Località: *Garlatti*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☑ Rappresentatività
- ☑ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☐ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☑ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



I resti del molino Garlatti posto all'interno del bosco di eucalipti.

Strutture accessorie autonome

Bosco di eucalipti.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Il completo abbandono degli impianti hanno reso le strutture allo stato di rudere i cui pochi resti possono essere salvati da un urgente progetto di restauro conservativo.

Data *21/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Rilevanza **Alta**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 423

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Mazzarino

Località Fontanella

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Fontana di Pitta

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Abbeveratoio di Pitta

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Ad unica vasca

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra sagomati.
2. Stele parallelepipeda in blocchi di pietra squadrati con unica cannella.
3. Bastione di contenimento in blocchi di pietra squadrati.
4. Pavimentazione in lastre di pietra e ciottoli di fiume.
5.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Abbeveratoio rurale

Uso storico Fontana - abbeveratoio

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La fontana di Pitta posta lungo la strada provinciale Riesi-Mazzarino.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il parziale stato di abbandono in cui versa l'impianto potrebbe minacciare l'integrità storico-architettonica della fontana, recuperabile solo da un progetto di recupero.

Rilevanza **Media**

Data 21/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 424

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Molino Turchiotto

Qualificazione Cl. D4

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XVIII-XIX

Pianta

Schema: Con canali e cascatoi

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi dell'edificio centrale (dove erano poste le pale idrauliche) ad unica elevazione, arcate ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra.
2. Resti della struttura superiore in blocchi di pietra.
3. Parti del bastione del il canale principale in blocchi di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Molino rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D4

Comune: Butera

Località: Turchiotto

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



I resti del molino Turchiotto posto lungo la strada provinciale Castello di Falconara-Riesi.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Il completo abbandono degli impianti hanno reso le strutture allo stato di rudere i cui pochi resti possono essere salvati da un urgente piano di recupero.

Data 22/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 425

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Mussomeli

Località Polizzello

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Abbeveratoio Polizzello

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema A doppia vasca

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasche (due) di forma rettangolare di pietra squadrata con scanalatura per il sovrappieno.
2. Stele-cannella a nicchia con conchiglia scolpita di derivazione stilistica barocca in pietra sagomata.
3. Lavabo di pianta ovale in unico blocco di pietra scavato.
4. Resti della pavimentazione in lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Abbeveratoio rurale

Uso storico Abbeveratoio rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'abbeveratoio Polizzetto posto in prossimità dell'omonima masseria.

Strutture accessorie autonome

Masseria Polizzello

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un adeguato restauro conservativo potrebbe arrestare il degrado dell'impianto dovuto anche al parziale abbandono dell'abbeveratoio.

Rilevanza **Media**

Data 22/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 426

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D10

Comune Gela

Località Capo Soprano- centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Stabilimento Marletta - Cellura

Qualificazione Cl. D10

Denominazione

Altra denominazione Fabbrica Marletta-Cellura

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo- industriale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Struttura centrale a tripla elevazione, muri in mattoni forati intonacati con malta di gesso e calce, aperture rettangolari, tetto piano.
2. Edificio a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra , aperture rettangolari, tetto a capanna.
3. Ruderi di costruzioni ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo - ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Fabbrica di liquirizia

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



I ruderi della fabbrica di liquirizia posta a ridoso della zona archeologica di Capo Soprano.

Strutture accessorie autonome

Zona archeologica

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Con l'attuazione del progetto di recupero per un riuso museale potrebbe salvare l'antica fabbrica dal degrado strutturale ed ambientale in cui versa.

Rilevanza Alta

Data 22/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 427

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio Rovetto*
Qualificazione: Cl. *D5*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *A doppia vasca*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasca principale a pianta rettangolalre in blocchi di pietra sagomati.
2. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
3. Arcone a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati, lavabi ovoidali in unici blocchi di pietra scavati.
4. Resti della pavimentazione in lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*
Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*
Uso storico: *Abbeveratoio rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: Ambito: *D5*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Rovetto*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzialmente integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'abbeveratoio Rovetto posto lungo la strada statale 121 bis tra Caltanissetta e Santa Caterina.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 121 bis.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Un piano di recupero potrebbe restituire all'abbeveratoio la propria identità antropologica.

Rilevanza: ***Media***

Data: *23/06/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 428

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Stazione ferroviaria Caltanissetta-Xir

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione: Stazione Caltanissetta-Xirbi

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Aggregato

Forma: Irregolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio centrale a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrati con intonaco del tipo livigni, aperture rettangolari, tetto a padiglione.
2. Abitazione – centro di ristoro a doppia elevazione, muri in blocchi di pietra squadrata, zoccolo esterno in blocchi di pietra bugnata, decorazioni con elementi stilistici liberty,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Stazione ferroviaria

Uso storico: Stazione ferroviaria

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune: Caltanissetta

Località: Xirbi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il complesso ferroviario posto al crocevia delle linee Catania-Palermo e Caltanissetta-Agrigento.

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Le varie ristrutturazioni hanno distrutto degli elementi stilistici (cornici, grondaie, decorazioni, cancellate) liberty.

Rilevanza **Media**

Data 23/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 429

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Mussomeli

Località Indovina

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Fontana Indovina

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Stele con bacino

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stele in blocchi di pietra squadrati con tre cannelle, cornice di riquadro, lastra di marmo con data.
2. Cimasa di coronamento in stile barocco, volute, biscioni, conchiglia e stemma araldico in pietra scolpita.
3. Bacino di raccolta idrica in unico blocco di pietra con modanature in stile barocco.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Fontana rurale

Uso storico Fontana rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☐
Importanza testimoniale	☐
Importanza visuale d'assieme	☐
Leggibilità dell'insieme	☐

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La fontana Indovina dai caratteri stilistici barocchi.

Strutture accessorie autonome

Nessuna.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di parziale abbandono, insieme agli interventi errati di recupero, hanno in parte fatto perdere d'identità storico-architettonica della fontana riacquistabile solo con un immediato progetto di restauro conservativo.

Rilevanza Alta

Data 23/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 430

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D10

Comune Caltanissetta

Località Scopatore - Xiboli

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Fabbrica Amaro Averna

Qualificazione Cl. D10

Denominazione

Altra denominazione Industria Amaro Averna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Irregolare

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☐		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☐		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☐	
Degrado in atto		☐	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☐
Degrado potenz. da attività umane probabili			☐

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio destinato ad uffici a quattro elevazioni, struttura portante in cemento armato, muri in mattoni forati di terracotta con intonaco tipo li vigni, aperture rettangolari, tetto a padiglione.
2. Capannoni con struttura portante in cemento armato, muri in mattoni forati di terracotta con intonaco tipo li vigni,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ottimo

Uso attuale Distilleria liquori

Uso storico Distilleria liquori

Fotografia



L'industria di amaro posta lungo la statale n. 122.

Strutture accessorie autonome

Ex convento dei padri Cappuccini, strada statale n. 122.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Recenti lavori (2003) d'adeguamento di un piazzale non hanno deturpato il contesto storico-architettonico della fabbrica.

Rilevanza **Media**

Data 24/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 431

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Niscemi

Località Centro abitato

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Abbeveratoio Madonna del Bosco

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVII

Pianta

Schema Ad unica vasca e doppia stele.

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Muro di contenimento in blocchi di pietra, cimasa di coronamento in stile barocco in blocchi di pietra sagomati, volute, ornamenti e decorazioni in blocchi di pietra scolpita, nicchia rettangolare.
2. Steli (due) a pianta rettangolare con muri in blocchi di pietra squadrati, ghirlande, volute e decorazioni con

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Abbeveratoio rurale

Uso storico Abbeveratoio rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'abbeveratoio adiacente all'abside della chiesa Madonna del Bosco.

Strutture accessorie autonome

Chiesa Madonna del Bosco

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Il parziale stato di abbandono dell'impianto può essere superato da un immediato progetto di restauro conservativo.

Data 24/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza **Alta**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 432

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D4

Comune Santa Caterina Villarmosa

Località Scaleri

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Molino San Giulio-Scaleri

Qualificazione Cl. D4

Denominazione

Altra denominazione Mulino Seminatore

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Produttivo

Cronologia

Secolo XX

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Aggregato

Forma Rettangolare

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio centrale ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari o semi circolari, tetto a capanna.
2. Ciminiera a pianta quadrata in mattoni di terracotta, catene in ferro, coronamento merlato.
3. Ruderi di tettoia con pilastri in pietra.
4. Resti di edificio ad unica elevazione, muri in pietra.

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Molino rurale

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il molino posto all'interno della contrada Scaleri.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale asfaltata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato di totale abbandono, insieme al conseguente degrado delle strutture, possono essere superati solo da un piano di recupero del molino.

Rilevanza **Media**

Data 24/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 433

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio Acqua Nova*

Qualificazione Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *A doppia vasca*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stele con due cannelle in blocchi di pietra squadrati con elementi stilistici tardo barocchi, paraste, cornice e cimasa in pietra scolpita, bacino di raccolta idrico di piante rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
2. Muro di contenimento in pietra.
3. Vasca di pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico: *Abbeveratoio rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D5*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Sorci*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



L'abbeveratoio Acqua Nova posto all'interno di contrada Sorci.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato di abbandono in cui versa l'impianto, insieme al conseguente degrado delle strutture, possono essere superate da un immediato progetto di restauro conservativo.

Rilevanza **Alta**

Data *25/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 434

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune Campofranco

Località Monte Conca

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Ponte medievale

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione Ponte sul Gallo d'Oro

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XV

Pianta

Schema Ad arcate a schiena d'asiono

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi di due arcate con arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomata.
2. Parti dell'arcata centrale crollata con arco a sesto ribassato in blocchi di pietra squadrata.
3. Resti delle spalle in blocchi di pietra squadrata con contrafforti in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Ponte carrabile

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☑
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



I ruderi del ponte medievale sul torrente Gallo d'Oro.

Strutture accessorie autonome

Tracciato di ex Reggia Trazzera.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

I crolli a cui è soggetto e il completo stato di abbandono hanno reso le strutture allo stato di rudere. Urge un vasto progetto di restauro conservativo, di ricostruzione .

Rilevanza **Eccezionale**

Data 25/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 435

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio Capodarso*
Qualificazione: Cl. *D5*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Ad unica vasca*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra sagomati o squadrati .
2. Muro di contenimento con cannelle in blocchi di pietra squadrati, cornice con modanature in pietra sagomata.
3. Resti della pavimentazione in lastre di pietra.
4. Ruderi del casello del dazio, stemma civico (una torre) in

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*
Uso storico: *Abbeveratoio rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D5*
Comune: *Caltanissetta*
Località: *Capodarso*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme


Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



L'abbeveratoio Capodarso posto in prossimità dell'omonimo ponte.

Strutture accessorie autonome

Ruderi del casello del dazio, strada statale n. 122.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA:
Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto, assieme al conseguente degrado della struttura, possono essere superati da un piano di recupero dell'abbeveratoio.

Rilevanza: ***Media***

Data: *26/06/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 436

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Diga - Presa Grotticelle*

Qualificazione Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione: *Presa - Diga Grotticelle*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *A Panconcelli o a bastioni*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Bastioni di imbrigliamento in blocchi di pietra squadrati.
2. Gora in lastre di pietra squadrati.
3. Sponde in blocchi di pietra squadrati, apertura ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra squadrati.
4. Canali di gronda in pietra sagomata.
5. Contrafforti a scarpa in blocchi di pietra squadrata.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Presa - Diga sul fiume Gela*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D5*

Comune *Gela*

Località *La Presa*

Coord. piana est *0*

Coord. piana nord *0*

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☑
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La presa delle Grotticelle recentemente soggetta ad un piano di restauro conservativo.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n. 117 bis.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Una continua manutenzione potrebbe recuperare i recenti lavori dell'efficace restauro conservativo della presa.

Rilevanza ***Eccezionale***

Data *26/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 437

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Mazzarino

Località Del Paradiso

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Abbeveratoio del Paradiso

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Ad unica vasca

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stele parallelepipeda con pseudo cuspide in pietra., cannella, bacino ovoidale in unico blocco di pietra scavato.
2. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
3. Ruderi del bastione di contenimento in pietra.
4. Resti della pavimentazione in lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Abbeveratoio rurale

Uso storico Abbeveratoio rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



L'abbeveratoio posto all'interno della contrada del Paradiso.

Strutture accessorie autonome

Srtada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto, assieme al conseguente degrado della struttura, possono essere superate da un piano di recupero dell'abbeveratoio.

Rilevanza **Media**

Data *26/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 438

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito E7

Comune Caltanissetta

Località Busiti

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Viadotto Busiti

Qualificazione Cl. E7

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema A doppio ordine di arcate

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Sistema inferiore in blocchi di pietra squadrati e sagomati di arcate (sette) ad arco a sesto ribassato, piloni a base quadrata in blocchi di pietra squadrati, cornici in pietra, passerella superiore.
2. Sistema superiore in blocchi di pietra squadrati e sagomati di arcate (dodici) ad arco ribassato, piloni a base

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Viadotto ferroviario

Uso storico Viadotto ferroviario

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☑
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Il viadotto di Busiti progettato dall'ing. Sebastiano Mottura nel 1876.

Strutture accessorie autonome

Linea ferroviaria.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

I lavori di consolidamento statico (2003) a cui è soggetto il viadotto potranno restituire l'originale identità storico-architettonica alla struttura ferroviaria.

Data 26/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore

Rilevanza Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 439

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Fontana Desusino

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Nessuna

Cronologia

Secolo: XIX

Pianta

Schema: Ad unica vasca

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
2. Stele trapezoidale in blocchi di pietra con tracce di intonaco gessoso di colore rosso.
3. Resti della scalinata d'accesso in blocchi di pietra squadrati.
4. Parti della pavimentazione in lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Fontana rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune: Butera

Località: Desusino

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La fontana Desusino sorta accanto la Cappella della Madonna.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono dell'impianto e il conseguente stato di degrado delle strutture possono essere superate da un piano di recupero della fontana.

Rilevanza **Media**

Data 27/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 440

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Mulino Disueri*

Qualificazione Cl. *D4*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Unica gora con caditoio (mulino ad acqua)*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Vasca (gebbia) a pianta quadrangolare per la raccolta idrica in blocchi di pietra, intonaco di malta di gesso e calce, contrafforti angolari in pietra, apertura cieca ad arco a tutto sesto.
2. Canale (gora) bastionato in blocchi di pietra, contrafforti a scarpa.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Molino*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D4*

Comune: *Mazzarino*

Località: *Disueri*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☑

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Il mulino Disueri collocato in prossimità dell'omonima diga.

Strutture accessorie autonome

Diga Disueri.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

-L'impianto si trova lungo i canali di sovrappieno della diga.
- Lo stato d'abbandono dell'impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere superate da un immediato progetto di restauro conservativo del molino.

Rilevanza **Alta**

Data *27/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 441

Ente schedatore:

Tipo scheda:

Rif. L. G.: Cod. SITP:

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D5

Comune: Butera

Località: Pozzillo

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio:

Coord. piana nord: 0

Oggetto

Definizione: Fontana Pozzillo

Qualificazione: Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Abbeveratoio Pozzillo

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Infrastrutturale

Cronologia

Secolo: XVIII

Parametri di valutazione

	Valore	Vulnerabilità endogena	Vulnerabilità esogena
Integrità	☑		
Rarità, unicità	☑		
Peculiarità	☐		
Rappresentatività	☐		
Importanza culturale generale	☐		
Importanza storica	☐		
Importanza formale, estetica	☑		
Importanza sociale, di costume	☑		
Importanza testimoniale	☑		
Importanza visuale d'assieme	☑		
Leggibilità dell'insieme	☑		
Fragilità strutturale d'insieme		☐	
Fragilità funzionale d'insieme		☑	
Degrado in atto		☑	
Propensione spontanea al degrado		☐	
Precarietà ambientale generale			☐
Precarietà ambientale specifica			☑
Degrado potenz. da attività umane probabili			☑

Pianta

Schema: Ad unica vasca poligonale

Forma: Poligonale

Elementi significativi e/o decorativi

1. Muro di contenimento semicircolare in blocchi di pietra.
2. Stele barocca in blocchi di pietra squadrati, volute in pietra scolpita, cornice-trabeata rettilinea in blocchi di pietra sagomata, nicchia rettangolare cieca, cannella (una) .
3. Canale (gora) in blocchi di pietra.
4. Vasca poligonale in blocchi di pietra squadrati o


Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Fontana rurale

Fotografia



La fontana barocca di Pozzillo posta lungo il torrente detto il Serpente.

Strutture accessorie autonome

Masseria Pozzillo.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere eliminate da un immediato progetto di restauro conservativo della fontana.

Rilevanza: Alta

Data: 27/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 442

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Sommatino

Località Maccarrone

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Serbatoio Civico

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XIX

Pianta

Schema Aggregato

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Facciata principale in stile eclettico con muri in pietra e parti della decorazione in stucco.Torrette laterali con merli guelfi, false caditoie su mensole in pietra, pseudo camminamento di ronda con merli guelfi e caditoie su mensole in pietra, cornice e arcone a sesto ribassato in blocchi di pietra sagomati o squadrati, aperture circolare,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pesimo

Uso attuale Serbatoio civico

Uso storico Serbatoio civico

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



La facciata eclettica del serbatoio civico di Sommatino.

Strutture accessorie autonome

Abitazioni rurali, strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

La mancanza di manutenzione ha creato un degrado alle strutture della facciata che un immediato restauro conservativo potrebbe salvare dal totale crollo.

Data 28/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 — Progr. interno: 443

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: — Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio Falconara*
Qualificazione: — Cl.: *D5*
Denominazione:
Altra denominazione: *Fontana Falconara*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Ad unica vasca*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stele con cuspide in blocchi di pietra scolpiti in stile barocco, volute di raccordo in blocchi di pietra scolpiti, cannella (una), bacino di pianta semicircolare in pietra scolpita.
2. Vasca rettangolare in blocchi di pietra squadrati e sagomati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*
Uso attuale: *Nessuno*
Uso storico: *Abbeveratoio - fontana rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* — Ambito: *D5*
Comune: *Butera*
Località: *Falconara*
Coord. piana est: *0*
Coord. piana nord: *0*
Unità di paesaggio:

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Parzilamente integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La fontana-abbeveratoio posta lungo la statale n.115 in prossimità del Castello di Falconara.

Strutture accessorie autonome

Strada statale n.115

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA: *Legge N. 1497/39*

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto e la continua edificazione di anonimi edifici nei dintorni possono essere arrestati da un progetto di restauro conservativo.

Rilevanza: ***Alta***

Data: *29/06/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 444

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Mazzarino

Località Gibliscemi

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Abbeveratoio Gibliscemi Sottano

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Fontana Gibliscemi Sottano

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVIII

Parametri di valutazione

Pianta

Schema Ad unica vasca

Forma Rettangolare

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑

Elementi significativi e/o decorativi

1. Muro di contenimento in pietra.
2. Stele parallelepipeda in blocchi di pietra squadrati, cannella (una), bocchetta scolpita.
3. Vasca rettangolare in blocchi di pietra squadrati e sagomati.
4. Resti di pavimentazione con lastre di pietra.

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Abbeveratoio rurale

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



L'abbeveratoio Gibliscemi Sottano posto all'interno della contrada omonima.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Individuazione cartografica

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere eliminate da un piano di recupero dell'abbeveratoio.

Rilevanza **Media**

Data 28/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 445

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Fontana Bubonia Sottana

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione: Abbeveratoio Bubonia Sottana

Cronologia

Secolo: XVII

Pianta

Schema: Ad unica vasca

Forma: Ottagonale

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stele-cimasa in stile barocco con cuspide semi esagonale in blocchi di pietra squadrati e sagomati, mascherone in pietra scolpita con cannella, stemma araldico.
2. Vasca ottogonale in blocchi di pietra squadrati e sagomati.
3. Canale-gora in blocchi di pietra.
4. Resti di pavimentazione in lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Fontana rurale

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune: Mazzarino

Località: Bubbonia

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: Infrastrutturale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☑
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☑
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



La fontana barocca posta all'interno della contrada Bubbonia.

Strutture accessorie autonome

Strada sterrata d'accesso.

Individuazione cartografica

Rilevanza: Alta

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Lo stato di completo abbandono in cui versa l'impianto e il conseguente degrado delle strutture possono essere eliminate con un immediato progetto di restauro conservativo della fontana.

Data 28/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 446

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Fattoria Mautana*

Qualificazione Cl. *D1*

Denominazione

Altra denominazione: *Masseria Mautana*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Ad unica corte aperta*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Dimora padronale a doppia elevazione, ,muri in pietra, aperture rettangolari, tetti a doppia falda
2. Residenza contadina a doppia elevazione, muri in pietra con tracce d'intonaco di malta di gesso e calce, aperture rettangolari, tetto ma capanna.
3. Edificio agreste ad unica elevazione, muri in pietra,

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Fattoria - masseria rurale*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Gela*

Località *Coste di San Paolo*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Produttivo-residenziale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



L'insieme degli edifici che costituiscono la fattoria - masseria Mautana.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

La mancanza di manutenzione, insieme all'abbandono degli edifici, hanno creato un inizio di degrado delle strutture superabile con un piano di recupero della masseria.

Data *29/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda: 0 Progr. interno: 447

Ente schedatore:
Tipo scheda:
Rif. L. G.: Cod. SITP:

Oggetto

Definizione: *Serbatoio Civico*
Qualificazione: Cl. *D5*
Denominazione:
Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XX*

Pianta

Schema: *Ad unico blocco*
Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edificio principale ad unica elevazione, muri in pietra con intonaco di malta gesso-calce, cantonali e cornici in blocchi di pietra squadrati, portone con cornice in mattoni di terracotta intonacati, lucernaio circolare, stemmi in pietra scolpita, incisione, parapetto in mattoni di terracotta, tetto a terrazza.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*
Uso attuale: *Serbatoio civico*
Uso storico: *Serbatoio civico*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D5*
Comune: *Campofranco*
Località: *Gazzetta*
Coord. piana est: *0* Unità di paesaggio:
Coord. piana nord: *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*
Integrazione in un sistema: ☑
Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☐
Fragilità funzionale d'insieme	☐
Degrado in atto	☐
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☐
Precarietà ambientale specifica	☐
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



Facciata principale del serbatoio civico di Campofranco.

Strutture accessorie autonome

Strada provinciale.

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA:

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Una maggiore manutenzione contribuirebbe alla slvaguardia dell'integrità architettonica del serbatoio.

Data: *29/06/2003*
Nome del compilatore: *Mario Cassetti*
Ruolo del compilatore: *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 448

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Fornace Caposoprano*

Qualificazione Cl. *D9*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XIX*

Pianta

Schema: *Aggregato*

Forma: *Irregolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Edifici ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari, tetto ad unica falda.
2. Ruderi del forno circolare in pietra.
3. Resti delle vasche di decantazione.
4. Parti del cortile a pianta rettangolare.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico: *Fornace di gesso*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D9*

Comune *Gela*

Località *Caposoprano-centro urbano*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Degradato*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☐ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☑ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



I ruderi della fornace inserita tra anonimi caseggiati.

Strutture accessorie autonome

Centro urbano

Individuazione cartografica

Rilevanza **Bassa**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

I resti della fornace possono essere salvati solo da un restauro conservativo delle strutture esterne.

Data *29/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 449

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *Abbeveratoio Civico*

Qualificazione Cl. *D5*

Denominazione

Altra denominazione: *Nessuna*

Cronologia

Secolo: *XVIII*

Pianta

Schema: *Ad unica vasca*

Forma: *Rettangolare*

Elementi significativi e/o decorativi

1. Steli in blocchi di pietra squadrati con cantonali e cornici, lavabi ovoidali in blocchi di pietra scavati, mascheroni con cannelle (quattro) in pietra scolpita.
2. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
3. Muri recinzione in pietra.
4. Pavimentazione in lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Buono*

Uso attuale: *Abbeveratoio civico*

Uso storico: *Abbeveratoio - fontana civica*

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D5*

Comune: *Niscemi*

Località: *Centro abitato*

Coord. piana est *0* Unità di paesaggio

Coord. piana nord *0*

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: *Integro*

Integrazione in un sistema ☑

Tipo: *Infrastrutturale*

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☐ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☐ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☐ Fragilità strutturale d'insieme
- ☐ Fragilità funzionale d'insieme
- ☐ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☐ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



Insieme degli impianti che formano la fontana - abbeveratoio.

Strutture accessorie autonome

Centro abitato.

Individuazione cartografica

Rilevanza **Media**

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: *Nessuno*

Osservazioni

Alcuni lavori di ristrutturazione hanno in parte compromesso l'originale integrità storico architettonica ed urbanistica dell'impianto idrico.

Data *29/06/2003*

Nome del compilatore *Mario Cassetti*

Ruolo del compilatore *Architetto esperto esterno*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 450

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Gela

Località Sabuci

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Acquedotto Sabuci

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVII

Pianta

Schema Canalizzazione su muro

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi di muro in pietra con canale superiore.
2. Resti di torre piezometrica in pietra.
3. Parti del canale seminterrato in pietra.
4. Frammenti di muri di contenimento in pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Acquedotto

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☐
Rarità, unicità	☑
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☑
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



I ruderi dell'acquedotto posto in contrada Sabuci.

Strutture accessorie autonome

Robba Sabuci

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

I ruderi dell'impianto possono essere recuperati solo da un immediato progetto di restauro conservativo.

Rilevanza Alta

Data 30/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 451

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Resuttano

Località Irosa

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Abbeveratoio Irosa

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Ad unica vasca

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Stele-testata con elementi stilistici neoclassici in blocchi di pietra squadrati, timpano triangolare con cornici modanate in blocchi di pietra sagomati, stemma araldico in pietra scolpita.
2. Vasca a pianta rettangolare in blocchi di pietra squadrati.
3. Muro di contenimento in blocchi di pietra squadrati.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico Abbeveratoio rurale

Parametri di valutazione

Valore

- ☑ Integrità
- ☑ Rarità, unicità
- ☐ Peculiarità
- ☐ Rappresentatività
- ☐ Importanza culturale generale
- ☐ Importanza storica
- ☑ Importanza formale, estetica
- ☑ Importanza sociale, di costume
- ☑ Importanza testimoniale
- ☑ Importanza visuale d'assieme
- ☑ Leggibilità dell'insieme

Vulnerabilità endogena

- ☑ Fragilità strutturale d'insieme
- ☑ Fragilità funzionale d'insieme
- ☑ Degrado in atto
- ☐ Propensione spontanea al degrado

Vulnerabilità esogena

- ☐ Precarietà ambientale generale
- ☑ Precarietà ambientale specifica
- ☑ Degrado potenz. da attività umane probabili

Fotografia



L'impianto idrico posto in contrada Irosa.

Strutture accessorie autonome

Sentiero d'accesso sterrato.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Lo stato d'abbandono in cui versa l'impianto, insieme alla mancanza di manutenzione, hanno creato un degrado sempre più devastante arrestabile da un progetto di restauro conservativo.

Data 30/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Rilevanza Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 452

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D4

Comune Montedoro

Località Mulinazzo

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Molino Catalano

Qualificazione Cl. D4

Denominazione

Altra denominazione Nessuna

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVIII

Pianta

Schema Mulino ad acqua

Forma Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Bastione in blocchi di pietra con canale superiore.
2. Ruderi dell'edificio di molinatura ad unica elevazione, muri in pietra, aperture rettangolari e quadrate, tetto ad unica falda.
3. Resti di canale seminterrato in pietra.
4. Parti della costruzione dove era collocata la pala idraulica

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Ruderale

Uso attuale Nessuno

Uso storico Mulino rurale

Parametri di valutazione

Valore

Integrità	☑
Rarità, unicità	☐
Peculiarità	☐
Rappresentatività	☐
Importanza culturale generale	☐
Importanza storica	☐
Importanza formale, estetica	☐
Importanza sociale, di costume	☑
Importanza testimoniale	☑
Importanza visuale d'assieme	☑
Leggibilità dell'insieme	☑

Vulnerabilità endogena

Fragilità strutturale d'insieme	☑
Fragilità funzionale d'insieme	☑
Degrado in atto	☑
Propensione spontanea al degrado	☐

Vulnerabilità esogena

Precarietà ambientale generale	☑
Precarietà ambientale specifica	☑
Degrado potenz. da attività umane probabili	☑

Fotografia



I ruderi del mulino ad acqua posto in contrada Mulinazzo.

Strutture accessorie autonome

Sentiero d'accesso sterrato

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

I ruderi dell'impianto possono essere recuperati da un progetto di restauro conservativo.

Rilevanza **Media**

Data 30/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 453

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D5

Comune Mazzarino

Località Canale - centro urbano

Coord. piana est 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord 0

Oggetto

Definizione Fontana Canale

Qualificazione Cl. D5

Denominazione

Altra denominazione Fontana ottagonale

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico Parzialmente integro

Integrazione in un sistema ☑

Tipo Infrastrutturale

Cronologia

Secolo XVII

Pianta

Schema Ad unica vasca

Forma Ottagonale

Elementi significativi e/o decorativi

1. Testata-stele in blocchi di pietra squadrati, cornice di coronamento in pietra sagomata, cannelle (due).
2. Vasca con elementi stilistici tardobarocchi a pianta ottogonale in blocchi di pietra squadrata.
3. Muro di contenimento in pietra.
4. Resti di pavimentazione in lastre di pietra.

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Abbeveratoio civico

Uso storico Abbeveratoio rurale

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☑
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☑


Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☑

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



La fontana - abbeveratoio .ottagonale posta nel quartiere urbano Canale.

Strutture accessorie autonome

Centro urbano

Individuazione cartografica

Rilevanza **Alta**

Vincoli BB CC AA

Legge N. 1497/39

Rif. altre schede Nessuno

Osservazioni

Un restauro conservativo potrebbe arrestare il degrado della struttura e ridare l'identità storico-architettonico alla fontana.

Data 30/06/2003

Nome del compilatore Mario Cassetti

Ruolo del compilatore Architetto esperto esterno

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda 0 Progr. interno 454

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: Torre Feudo Nobile

Qualificazione Cl. A1

Denominazione

Altra denominazione: Masseria Feudo Nobile?

Cronologia

Secolo: XVI-XVIII

Pianta

Schema: A corte semi aperta

Forma: Rettangolare

Elementi significativi e/o decorativi

1. Ruderi del portale in stile manierista ad arco a tutto sesto in blocchi di pietra sagomati, cornice modanata con decorazioni romboidali in blocchi di pietra squadrati.
2. Resti della torre con muri in pietra e cantonali in blocchi di pietra squadrati.
3. Parti di costruzioni con muri in pietra ed arconi interni ad

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico: Torre d'avvistamento-masseria rurale?

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: A1

Comune: Gela

Località: Valle d'Ambra

Coord. piana est: 0 Unità di paesaggio

Coord. piana nord: 0

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico: Integro

Integrazione in un sistema: ☑

Tipo: Difensivo-produttivo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☑
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☑
- Importanza formale, estetica ☑
- Importanza sociale, di costume ☑
- Importanza testimoniale ☑
- Importanza visuale d'assieme ☑
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☑
- Fragilità funzionale d'insieme ☑
- Degrado in atto ☑
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☑
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☑

Fotografia



Ruderi del portale di una probabile chiesa inserita nella torre alto-medievale.

Strutture accessorie autonome

Strada interpoderale sterrata.

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede: Nessuno

Osservazioni

Un immediato restauro conservativo dei resti potrebbe non cancellare definitivamente almeno la memoria storica della torre medievale.

Data 30/06/2003

Nome del compilatore: Mario Cassetti

Ruolo del compilatore: Architetto esperto esterno

Rilevanza: Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 455

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Vallelunga Pratameno

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 456

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Scialucchetta

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Vallelunga Pratameno

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 457

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Vallelunga Pratameno*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 458

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Vallelunga Pratameno*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 459

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Resuttano (di)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Resuttano*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 460

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Resuttano*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 461

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Resuttano*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 462

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 463

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 464

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Santa Caterina Villarmo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 465

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Santa Caterina Villarmo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 466

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***Chiapparia (della)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Castellana Sicula*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 467

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 468

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Mandorla (la)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 469

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 470

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione masseria

Qualificazione No data Cl. D1

Denominazione Garcia

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Santa Caterina Villarmo

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 471

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 472

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *fontana*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 473

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Scaleri***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Santa Caterina Villarmo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 474

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Santa Caterina Villarmo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 475

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 476

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Santa Caterina Villarmo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 477

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *fontana*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 478

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *fontana*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 479

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *fonte*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 480

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Abbeveraturaccia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 481

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl. D1

Denominazione: La Spina

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 482

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *483*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Acquaviva Platani*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza ***No data***

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 484

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 485

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione masseria

Qualificazione No data Cl. D1

Denominazione ***Milicia nuova***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 486

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 487

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Scala Vecchia

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 488

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 489

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 490

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 491

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 492

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 493

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 494

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 495

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 496

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 497

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: cappella

Qualificazione: No data Cl. B2

Denominazione: Annunziata

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Cappella rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Acquaviva Platani

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 498

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 499

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Fico (del)

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 500

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 501

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 502

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *fontana*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Fredda (la)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 503

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 504

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: cava

Qualificazione: di sale Cl. D8

Denominazione: No data

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 505

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl.: D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 506

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessino*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *San Cataldo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 507

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *508*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Acqua Dolce***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Acquaviva Platani*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 509

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *510*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 511

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Oggetto

Definizione abbeveratoio

Qualificazione No data Cl. D5

Denominazione **No data**

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione No data

Uso attuale No data

Uso storico

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *512*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *No data*

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 513

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Santa Caterina Villarmo

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 514

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *fondaco*

Qualificazione: *No data* Cl. *E4*

Denominazione: ***Fiume (del)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 515

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl. D1

Denominazione: Stella

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *516*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *517*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 518

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl. D1

Denominazione: Piraino di Caltanissetta

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *519*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 520

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl.: D1

Denominazione: ***Mustomusciaro***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 521

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: cappella

Qualificazione: No data Cl. B2

Denominazione: Serra di Croce

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Cappella rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Sutera

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 522

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: San Cataldo

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 523

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Santa Caterina Villarmo

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 524

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 525

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Valle***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 526

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 527

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *San Cataldo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *528*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Bassa*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 529

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 530

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *531*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***S. Brancato***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Bassa*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *532*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 533

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl. D1

Denominazione: Abbennati

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 534

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *535*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *536*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Sutera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Bassa*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 537

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione fontana

Qualificazione No data Cl. D5

Denominazione Fra Gaetano

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 538

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Ri (da)

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Sutera

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: No data

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 539

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: San Cataldo

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 540

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***Taurino***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 541

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *cimitero*

Qualificazione *No data* Cl. *B3*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Cinitero minerario*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 542

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 543

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Sberda

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 544

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mussomeli

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 545

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Trefontane

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Sutera

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 546

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 547

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Campofranco*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 548

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune San Cataldo

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione abbeveratoio

Qualificazione No data Cl. D5

Denominazione **No data**

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione No data

Uso attuale No data

Uso storico

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 549

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione masseria

Qualificazione No data Cl. D1

Denominazione Giordano

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 550

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *miniera*

Qualificazione: *No data* Cl. *D8*

Denominazione: ***Gabbara***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *San Cataldo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 551

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***Barone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 552

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***Barone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *No data*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *553*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *fontana*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Buffa (della)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 554

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *masseria*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione ***Crocefia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Masseria rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *555*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Farcione***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Bompensiere*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Bassa*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 556

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Cerausi***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mussomeli*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 557

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *sanatorio*

Qualificazione *No data* Cl. *E5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Uffici sanitari*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Alta***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *558*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Cifitello***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Milena*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Media*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 559

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl.: D5

Denominazione: Due Fontane

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 560

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Maita

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: San Cataldo

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 561

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *macello*

Qualificazione *No data* Cl. *E5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Uffici comunali*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 562

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Bompensiere*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 563

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Musa***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Milena*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 564

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Serradifalco*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 565

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuna*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *San Cataldo*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 566

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Jannigatto***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Milena*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 567

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione masseria

Qualificazione No data Cl. D1

Denominazione Giaconia

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Bompensiere

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 568

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *masseria*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione ***Diruta***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Masseria rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Bompensiere*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 569

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione fontana

Qualificazione No data Cl. D5

Denominazione Grande

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Bompensiere

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 570

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: San Cataldo

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 571

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *572*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Mangarelli***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Milena*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Bassa*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 573

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Milena

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 574

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Milena

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 575

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl.: D1

Denominazione: Musta

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 576

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl. D1

Denominazione: Marchesa

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Bompensiere

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 577

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl. D1

Denominazione: Urso

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Buono

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Serradifalco

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza: Media

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 578

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Favarella***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 579

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Bompensiere

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 580

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Campofranco

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 581

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Troia (di)

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *582*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *fontana*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Miracolo (del)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *No data*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 583

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 584

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***Barone***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Serradifalco*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 585

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Bifaria

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: No data

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 586

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Immacolata (della)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Serradifalco*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 587

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Milena*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 588

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Troia (della)

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *589*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *fontana*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Canicasse'***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Media*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 590

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *masseria*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione ***Sferrazza***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Masseria Rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Serradifalco*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 591

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Scannerello

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 592

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Foriana***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 593

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuna*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 594

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *miniera*

Qualificazione: *No data* Cl. *D8*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 595

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: masseria

Qualificazione: No data Cl. D1

Denominazione: Annelista

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 596

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 597

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Acqua di Mele***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Delia*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 598

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: No data

Uso attuale: No data

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **No data**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 599

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: chiesa

Qualificazione: No data Cl. B2

Denominazione: S. Giuseppe

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 600

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *acqua*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Acqua Bella***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 601

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***Tichiaro***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Delia*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 602

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *miniera*

Qualificazione: *No data* Cl. *D8*

Denominazione: ***Gebiarossa***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 603

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: fontana

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Caltanissetta

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 604

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Caltanissetta*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 605

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 606

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Sommatino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 607

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Riesi

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione *Iuso (di)*

Altra denominazione

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *No data*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 608

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *fattoria*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione ***Cipolla (di)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Masseria rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Riesi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 609

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Soprano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 610

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *miniera*

Qualificazione: *No data* Cl. *D8*

Denominazione: ***Lago Montagna***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Sommatino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 611

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***Sottano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 612

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Fontanazza

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mazzarino

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 613

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Margio Rosso***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 614

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Cardoni***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 615

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione: solfara

Qualificazione: No data

Cl.: D8

Denominazione: ***Pazienza (della)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL

Ambito: D2

Comune: Riesi

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 616

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: casa

Qualificazione: No data Cl. D1

Denominazione: Contessa

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Mediocre

Uso attuale: Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Riesi

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 617

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***Portella di Pietra (della)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Riesi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 618

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *villa*

Qualificazione *No data* Cl. *C1*

Denominazione ***Bartoli***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Residenza estiva*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 619

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Alescifa

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Riesi

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore:
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena:
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena:
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 620

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***Principessina***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Riesi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 621

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Riesi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 622

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione convento

Qualificazione dei Cappuccini Cl. B1

Denominazione *No data*

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Buono

Uso attuale Monastero

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Mazzarino

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Alta*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 623

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Sommatino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 624

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Oricchilli***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Riesi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *No data*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 625

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***Conte***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Sommatino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 626

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *fattoria*

Qualificazione: *No data* Cl. *D1*

Denominazione: ***Palladio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ottimo*

Uso attuale: *Azienda Agrituristica*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Riesi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Media***

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 627

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***Santa Croce***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 628

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *case*

Qualificazione *coloniche* Cl. *D2*

Denominazione ***Alberti***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Residenza estiva*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 629

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Palladio***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Riesi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza *No data*

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 630

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *fornace*

Qualificazione: *No data* Cl. *D9*

Denominazione: ***Fornazzo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 631

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *Villino*

Qualificazione *No data* Cl. *C1*

Denominazione ***Pantano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Villino residenziale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 632

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 633

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Mazzarino

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 634

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Ruscica***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *635*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 636

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 637

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *fontana*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Schette***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 638

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *cave*

Qualificazione: *No data* Cl. *D8*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno *639*

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G.

Cod. SITP

Oggetto

Definizione *abbeveratoio*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 640

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Mazzarino*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 641

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Niscemi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 642

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 643

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***S. Giovanni***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 644

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Niscemi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 645

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***S. Francesco***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 646

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *fattoria*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione ***Pannera***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Masseria rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Niscemi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 647

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 648

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Ciffitelli

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Niscemi

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 649

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *solfara*

Qualificazione *No data* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *No data*

Uso attuale *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 650

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***Medico (del)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 651

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: cave

Qualificazione: di gesso Cl. D8

Denominazione: No data

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Butera

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore
- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena
- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena
- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 652

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *mulino*

Qualificazione: *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione: ***Desusino (di)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 653

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: cava

Qualificazione: di gesso Cl. D8

Denominazione: No data

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Butera

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 654

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *cave*

Qualificazione *di gesso* Cl. *D8*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Nessuna*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Butera*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 655

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: torre

Qualificazione: No data Cl. A1

Denominazione: Torre (la)

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Niscemi

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 656

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: cava

Qualificazione: di gesso Cl. D8

Denominazione: No data

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Gela

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 657

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *fattoria*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione ***Gallo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Masseria rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Niscemi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 658

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *fattoria*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione *Iacona*

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Masseria rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Niscemi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Media*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 659

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione casa

Qualificazione No data Cl. D1

Denominazione Iacona

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Mediocre

Uso attuale Masseria rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Niscemi

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza Media

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 660

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *stalla*

Qualificazione *No data* Cl. *D2*

Denominazione ***Stallone (lo)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 661

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: cava

Qualificazione: di gesso Cl. D8

Denominazione: No data

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Gela

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Bassa

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 662

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *senia*

Qualificazione *No data* Cl. *D5*

Denominazione ***Senia di Iacona (Ia)***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Pessimo*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 663

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *palmento*

Qualificazione: *No data* Cl. *D3*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 664

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *torre*

Qualificazione: *No data* Cl. *A1*

Denominazione: ***Vecchia***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Ruderale*

Uso attuale: *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Rilevanza: ***Alta***

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 665

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *cave*

Qualificazione: *di gesso* Cl. *D8*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 666

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *mulino*

Qualificazione *ad acqua* Cl. *D4*

Denominazione ***Olmo***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ruderale*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Niscemi*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 667

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: ***Priolo Soprano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Pessimo

Uso attuale: Abbeveratoio rurale

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Gela

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 668

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: abbeveratoio

Qualificazione: No data Cl. D5

Denominazione: Sabuci

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: Ruderale

Uso attuale: Acquedotto

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: CL Ambito: D2

Comune: Gela

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: Alta

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 669

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Testa Cursa***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Mediocre*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 670

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *caricatore*

Qualificazione *No data* Cl. *E1*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Nessuno*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 671

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***Priolo sottano***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *Pessimo*

Uso attuale: *Abbeveratoio rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza: ***Bassa***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 672

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *macello*

Qualificazione *No data* Cl. *E5*

Denominazione ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Buono*

Uso attuale *Macello civico*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***Media***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 673

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *case*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione *Iacono*

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Ottimo*

Uso attuale *Azienda agricola*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D2*

Comune *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Alta*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 674

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione: *abbeveratoio*

Qualificazione: *No data* Cl. *D5*

Denominazione: ***No data***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione: *No data*

Uso attuale: *No data*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia: *CL* Ambito: *D2*

Comune: *Gela*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza ***No data***

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 675

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione telegrafo

Qualificazione No data Cl. E5

Denominazione **No data**

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione Pessimo

Uso attuale Nessuno

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia CL Ambito D2

Comune Gela

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza **Media**

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

PIANO PAESAGGISTICO

Beni isolati

N. scheda

Progr. interno 676

Ente schedatore

Tipo scheda

Rif. L. G. Cod. SITP

Oggetto

Definizione *Masseria*

Qualificazione *No data* Cl. *D1*

Denominazione ***Masseria Ciangorana***

Altra denominazione

Cronologia

Secolo

Pianta

Schema

Forma

Elementi significativi e/o decorativi

Uso / Conservazione

Stato di conservazione *Mediocre*

Uso attuale *Masseria rurale*

Uso storico

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Provincia *CL* Ambito *D1*

Comune *Milena*

Località

Coord. piana est

Coord. piana nord

Unità di paesaggio

Rapporti col contesto ambientale e paesistico

Contesto storico

Integrazione in un sistema ☐

Tipo

Parametri di valutazione

Valore

- Integrità ☐
- Rarità, unicità ☐
- Peculiarità ☐
- Rappresentatività ☐
- Importanza culturale generale ☐
- Importanza storica ☐
- Importanza formale, estetica ☐
- Importanza sociale, di costume ☐
- Importanza testimoniale ☐
- Importanza visuale d'assieme ☐
- Leggibilità dell'insieme ☐

Vulnerabilità endogena

- Fragilità strutturale d'insieme ☐
- Fragilità funzionale d'insieme ☐
- Degrado in atto ☐
- Propensione spontanea al degrado ☐

Vulnerabilità esogena

- Precarietà ambientale generale ☐
- Precarietà ambientale specifica ☐
- Degrado potenz. da attività umane probabili ☐

Fotografia

Strutture accessorie autonome

Individuazione cartografica

Vincoli BB CC AA

Rif. altre schede

Osservazioni

Data

Nome del compilatore

Ruolo del compilatore

Rilevanza *Alta*

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica : Arch. Enrico Caruso, Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale